

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI INVATAMINTULUI
INSTITUTUL POLITEHNIC "TRAIAN VUIA" TIMIȘOARA

Facultatea de mecanică

Colonel inginer Niculae Ionescu


SUDAREA PRIN EXPLOZIE CU APLICATII IN INDUSTRIA
CONSTRUCTIILOR DE MASINI SI INDUSTRIA DE
ALUMINIU

- TEZA DE DOCTORAT -

CONDUCATOR STIINTIFIC
Prof.dr.docent ing.Vladimir Popovici

BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITATEA
"POLITEHNICA" TIMIȘOARA

1978



1. INTRODUCERE

1.1. Considerente asupra procedeelor de sudare

La ora actuală - dacă se analizează la scară atomică - se constată că cele aproximativ 60 de procedee de îmbinare a metalelor pot fi împărțite în trei categorii:

- îmbinarea în fază lichidă (prin fuziune);
- îmbinarea în fază solidă (prin difuziune) și
- îmbinarea în fază lichidă-solidă (în soluție).

Dacă ne referim la îmbinările în fază lichidă, constatăm că 90% din procedee folosesc sudarea cu arc electric în condiții destul de bune. Se știe că orice procedeu din această categorie realizează coalescență interfacială prin producerea unei cantități de metal topit între cele două interfețe ce urmează să se îmbina. Metalul de adaos din cusătură trebuie să aibă o rezistență apropiată de cea a metalelor ce se sudează.

Tinând seama că un strat dublu de atomi realizează de fapt îmbinarea în fază lichidă, energia consumată pentru fuziunea în zona interfețelor îmbinării este de ordinul a $(24\dots50)\text{lo}^{-5}\text{J}$ sau $(67\dots139)\text{lo}^{-12}\text{kWh}$ pentru fiecare cm^2 . Nu trebuie uitat însă faptul că pentru fiecare cm^3 de oțel din cordonul de sudură se consumă 102560J sau 2885 Wh , deci un consum considerabil de energie.

Având în vedere aceste considerente se ajunge la concluzia că îmbinările în fază solidă (prin difuziune) sunt cele mai recomandabile. Însă la suprafața metalelor de îmbinat se găsesc în permanentă două bariere: stratul de gaze absorbite, umiditate, impurități, strat care poate avea o grosime de $0,25\mu\text{m} = 2500\text{ \AA} \approx 1000$ diametre atomice și stratul de oxizi cu o grosime de $2\dots3\text{ }\mu\text{m} = (2\dots3).\text{lo}^4\text{ \AA}$ sau $(8\dots12)\text{lo}^3$ diametre atomice.

Sudarea prin difuziune se realizează la temperaturi (T_d) inferioare temperaturii de topire (T_t) a celor două aliaje sau metale de îmbinat [$T_d = (0,50\dots0,65) T_t$] care au rolul de a contribui la arderea impurităților, evaporarea umidității și sfârșimarea oxizilor de pe suprafetele de îmbinare și la presiuni care să asigure refularea impurităților, gazelor și să frâneze stratul de oxizi. Pentru îndepărterea umidității și gazelor

1. INTRODUCERE

- 1.1. Considerente asupra proceadeelor de sudare.**
- 1.2. Scurt istoric al dezvoltării îmbinării metalelor prin explozie.**
- 1.3. Necessitatea aplicării sudării prin explozie la realizarea unor repere.**
- 1.4. Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul sudării metalelor prin explozie.**
 - 1.4.1. Principiul sudării prin explozie.**
 - 1.4.2. Fenomene fizice la sudarea prin explozie.**
 - 1.4.3. Procese metalurgice la sudarea prin explozie.**
 - 1.4.4. Metode pentru determinarea parametrilor de lucru la sudarea prin explozie.**
 - 1.4.5. Aplicații ale sudării prin explozie.**

ci să frăționeze stratul de oxizi. Pentru îndepărțarea umidității și gazelor se folosesc cu succes sursale de vid. O atmosferă de vid înălțat ($< 10^{-3}$ torri) sau de gaz inert (hidrogen, heliu sau argon), fără oxigen este cea mai potrivită pentru sudare prin difuziune.

Tabel 1.1


METALE	PARAMETRII DE SUDARE			
	Presiune [bari]	Temperatură [°K]	Timp [min]	Atmosferă
Al - Cu	6,2	743	4	vid
Al - Zr	3,4.....7,75	813	15	vid
Al - Ni	3,4 7,75	723	4	vid
Zr - U	0,34	1118	2160	inertă
UO ₂ - Zincaloy	1,55	1125	240	inertă
UO ₂ - oțel inox	1,55	1423	180	inertă
Be - Cu - Monel	0,23	618	180	heliu
Cu - Ti	0,11	1123	15	vid

Extras din Mechanical Engineering
Nr. 5 - mai 1970
(parametrii date de firma XEXCEL
PRODUCTS-SUA.)

In afară de cei patru parametrii ai sudării prin difuziune (temperatură, presiune, atmosferă și timp) trebuie să se elibereze în vedere netezime și finisarea suprafeteelor de îmbinat (4...16 μm) precum și curățirea și activarea lor.

Ajor analiza datelor cuprinse în tabelul 1.1 rezultă că pentru îmbinarea a două sau trei plăci din metale sau aliaje diferențiale sunt necesare presiuni de ordinul $0,11...7,75 \text{ daN} \cdot \text{cm}^{-2}$, temperaturi de la 618°K la 1421°K , iar timpul variind de la 4 minute la 36 ore în atmosferă de gaz inert sau vid de inițial 10^{-3} torri.

Pentru sudarea prin difuziune se pot folosi utilaje și în tehnicii între-o cărăuă și o mare, în funcție de procedurile de îmbinare alelor, de natură materialelor precum și de mecanismelor de îmbinare la folosit.



In tabelul 1.2 sunt prezentate principalele procedee de sudare prin difuziune și instalațiile și utilajele folosite pentru îmbinarea celor mai caracteristice metale și aliaje ce se întrebuintă astăzi în construcția de mașini.

In practica curentă nu există suprafete perfect plane sau care să se poată îmbina perfect. In cazul că se asamblează asemenea suprafete într-un vid mai înalt ($10^{-12} \dots 10^{-13}$ torri), ele aderă complet și ar fi inseparabile [13].

Referindu-se la aceste probleme, H.P.Rondesu [97] propunea o experiență surprinzătoare: să presupunem că avem două piese metalice cu suprafete perfecte plane și un spațiu perfect vidat. Dacă cele două suprafete netede sunt aşezate paralel la o distanță de $25 \cdot 10^{-5}$ mm nu se va întâmpla nimic. Micorindu-se distanța la $1 \cdot 10^{-8}$ mm se va simți o ușoară strângere a unei suprafete față de celălaltă. Pe măsură ce suprafetele sunt aduse și mai aproape, se va întâmpla un lucru cu totul surprinzător: ele se vor apropia brusc și din acest moment cele două piese metalice vor forma o singură piesă. Suprafetele de îmbinare numai pot fi detectate prin nici o metodă.

In acest caz s-a realizat o îmbinare perfectă fără să se fi utilizat nici un fel de energie. De fapt, în procesul care a avut loc s-a produs o emisie de energie.

In realitate nu se pot obține suprafete perfecte plane și nici un vid perfect care să înconjoare piesele în procesul de îmbinare.

Înțimplător, la un institut de cercetări s-a efectuat o experiență asemănătoare cu procesul ideal de îmbinare a pieselor metalice. O epruvetă de cupru a fost ruptă într-un vid final. Cele două bucăți au fost apropiați în aşa fel încât asperitățile feței fracturate să se îmbine fără nici un fel de energie.

Dacă nu se poate realiza un vid perfect - fără să pună problema economică - trebuie însă ca slături de o gamă largă de temperaturi să se realizeze presiuni care să conducă la o nivelare a suprafețelor de îmbinare, fapt care urmărește întinsele atomice - condiție esențială pentru realizarea unei îmbinări metalice prin difuziune.

Presiunea poate varia de la cîțiva daN pînă la zeci de mii daN pe mm^2 . Presiunea poate fi produsă prin apăsare sta-

tică, printr-un impact lent sau comprimare dinamică care poate să includă folosirea explozivilor, electro-hidraulică sau electromagneticică.

Tabel 1.2

Sudare prin difuziune	Instalații și utilaje	Alije și metale dimensiuni
cu presare la cald	<ul style="list-style-type: none"> - presă hidraulică de 3000 kN - instalație de vid - plăci încălzite cu rezistențe - sistem de măsurarea temperaturii <u>- sisteme de măsurarea timpului</u> 	Piese de aluminiu 800 x 800 mm
prin presiune izostatică	<ul style="list-style-type: none"> - presă hidraulică de 1200 kN - instalație de vid cu pompe mecanice pentru 10^{-6} torri - plăci încălzite cu rezistențe - retortă sub vid răcitată cu apă, tecă pentru termocuplă și bobină de inducție. 	Tevi de aluminiu- tevi de oțel inox (sudare cap la cap)
în cupitor sub vid	<ul style="list-style-type: none"> - recipient cu mantă caldă $p = 1050 \text{ daN.cm}^{-2}$; $T=823^{\circ}\text{K}$ - instalație de Ar; He - instalație de vid <u>- sistem de măsurarea temperaturii</u> - recipient cu mantă rece $p=4250 \text{ daN.cm}^{-2}$ $T = 1373^{\circ}\text{K}$ - instalație de Ar; He - instalație de vid <u>- sistem de măsurarea temperaturii</u> 	lemente tubulare din aliaje de uraniu cu arinioare de aluminiu. Tevi bimetalice aluminiu-oțel inoxidabil Imbinarea pieselor cu forme complexe

Tabel 1.2 (urmare)

Procedeul de sudare	Instalații și utilaje	Aliaje și metale dimensiuni
prin frecare	<ul style="list-style-type: none"> - mașini de sudare prin frecare având: <ul style="list-style-type: none"> - dispozitive de prindere și rotire a unei piese - dispozitive de prindere și deplasare a celeilalte piese - sistem hidraulic de presare - sistem de cuplare-frânare - sistem de măsurarea tim-pului - sisteme de alimentare și debavurare - instalație de Ar pentru piese de Zr 	<p>Piese cu același diametru sau diferite în gama 0,5...600 mm.</p> <p>Secțiuni plane sau țevi de orice lungime.</p> <p>Aliaje feroase sau neferoase în orice combinație</p>
prin extrudare	<ul style="list-style-type: none"> - instalații și mașini speciale de extrudare - sisteme de vidare - sisteme de încălzire - sisteme de măsurare și control 	Tevi din aliaje diferite
prin laminare	<ul style="list-style-type: none"> - instalație cu valuri pentru laminare - instalație de încălzire - instalație de vid - instalație pentru tratare chimică - sisteme de măsurare și control 	<ul style="list-style-type: none"> - Plăci binetaлиce aluminiu-inox; - aliaje de titan pentru rachete (Titan III) <p>la firme North American Rockwell S.U.A.</p>
prin explozie	<ul style="list-style-type: none"> - platforme de lucru betonate - explozivi - capse detonatoare - detonatori electrici - dispozitive de fixare 	<ul style="list-style-type: none"> - Imbinarea plăcilor din aliaje diferite: 1000x2500 mm 3000x7000 mm. - Tevi la place tubulară. - Plasarea interioară și exterioară a recipientilor

Se acționează continuu pentru a se găsi procedee cît mai eficiente de îmbinarea metalelor. În ultima perioadă se dezvoltă prelucrarea metalelor prin explozie realizându-se în procesul termodinamic de îmbinare cei trei parametrii utilizati astăzi: temperatură, presiune, timp. La acestea se adaugă și factorul economic, îmbinările prin explozie fiind cele mai eficiente.

1.2. Scurt istoric al dezvoltării sudării metalelor prin explozie

Utilizarea explozivilor în prelucrarea metalelor a început în urmă cu aproape un secol. Primul brevet datează din 1898 (Anglia) și se referă la lărgirea prin explozie a țevilor pentru cadrul bicicletei [118]. După 11 ani, în Statele Unite se brevetează în 1909 metoda de ambutisare prin explozie a tablelor metalice [119].

În perioada 1936-1939 în Franța se ambutissau prin explozie scuturile tunurilor. În 1950 - Moore Company of Marcelene "Missouri" - a început să splice la scară industrială ambutisarea prin explozie a bucșelor suflantelor confectionate din table de monel, în special pentru loturi mici de producție pentru pieele mari.

După al doilea război mondial (1946-1948), grupuri de cercetători dintr-o serie de țări încep să-și îndrepte eforturile în domeniul studierii și cercetării procedeelor de prelucrare prin explozie. Dintre acesteia se disting R.G.Abrahamson, R.G.Cowan, H.A.Holtzman, C.I.Duglas și V.Philipchuk.

Prelucrarea metalelor prin explozie ie un avînd deosebit după 1950 cînd cerințele industriei construcțiilor aerospațiale solicită materiale și tehnologii noi. Astfel, în 1960, guvernul Statelor Unite a inițiat 80 programe în domeniul prelucrării prin explozie. Cel mai dens program a fost lansat la North American Aviation pentru construcțiile aerospațiale, în special pentru ambutisările prin explozie.

Sudarea prin explozie a fost descoperită în mod accidental în 1957. În timpul unor experimentări de ambutisare prin explozie, V.Philipchuk [89] a constatat că placă de metal a aderat la matricea pe care era deformată. Fenomene asemănătoare au fost observate și la durificarea superficială prin explozie, atunci cînd folosindu-se plăci metalice de amortizare, acestea s-au sudat de placă supusă durificării.

Descoperirea a determinat organizarea studierii și cercetării fenomenului și primele investigații sînt întreprinse de V.Philipchuk [89], J.Pearson [88], E.D.Davenport și L.G. Duval [32], S.V.Sedych [102], L.Zernow [116] și B.Crossland[28].

Această acțiune a fost întreprinsă pe scară largă datorită faptului că sudarea prin explozie este procedeul cel mai simplu de îmbinare a două piese din metalele cele mai diferite, fără metal de adaos, cu un consum minim posibil de energie electrică și cost redus al materialelor ajutătoare utilizate. Din schema de lucru cea mai des utilizată pentru sudarea prin explozie a două plăci (fig.1.1) se observă că sub acțiunile undelor de soc dezvoltate după detonarea explozivului placa de sudat este adusă în contact cu placa de bază. În zona de contact se formează un jet metallic care curăță interfețele de oxizi, gaze și impurități. Detonația explozivului creează și presiunea și temperatura necesară procesului de sudare. Sudarea prin explozie este procedul cel mai eficient și rapid de îmbinare a două metale diferite care prin proceeedele clasice se realizează foarte greu sau deloc.




Fig.1.1 Schema sudării prin explozie a două plăci.

- 1-placa de bază ; 2-placa de sudare ;
- 3-exploziv ; 4-jetul ; α -unghiul de înclinare ;
- V_d -viteză de detonare a explozivului ;
- V_m -viteză de mișcare a plăcii de sudat ;
- V_p -viteză punctelor de contact(viteză de sudare).

După perioada de pionierat, într-o serie de țări (Statele Unite, Anglia, Uniunea Sovietică, Polonia, R.F.Germană, Cehoslovacia, Franța, Belgia, Italia și Canada) se accentuesc eforturile de punere la punct a procedeului de sudare prin explozie.

Teoria și mecanismul sudării prin explozie au fost și săt descrise într-un număr extrem de mare de lucrări [26; 33; 72; 104].

O contribuție covîrșitoare la explicarea mecanismului sudării prin explozie a adus colectivul de cercetare de la Universitatea din Belfast (prof.ing.B.Crossland, dr.ing.S.Bahrami și dr.ing.V.Shribman). Din analiza mecanismului sudării prin explozie se constată că fenomenele fizice ce au loc sunt o combinație destul de complicată a presiunilor finale, curgeri hidraulice, procese termice și metalurgice.

O elegantă demonstrare a apariției și formării valurilor și vîrtejurilor la interfața îmbinării pieselor prin explozie au făcut V.Babul și A.Kodarczyk [9].

In domeniul sudării prin explozie a pieselor din supraleje (Zr, Ti, Ta, Nb,) pentru instalațiile nucleare se remarcă lucrările grupului italian G.Verzeletti, M.Montagnani, G.Beghi și P.Golinelli de la Burston [78; 111].

Dezvoltarea sudării prin explozie s-a făcut după trei direcții principale:

- geometria sudării;
- caracteristicile explozivului;
- proprietățile materialelor de îmbinat.

Referitor la geometria sudării s-a ajuns la concluzia că plăcile trebuie să se contacteze sub un anumit unghi care să poată permite formarea jetului [29]. B.Crossland [28] demonstrează destul de clar că sudure prin explozie nu poate avea loc dacă unghiul de înclinare este zero (plăcile se sfâră în contact direct), iar la unghiuri mai mari de 31° , sudurile sunt rebutate.

In paralel cu optimizarea geometriei de sudare s-a acționat pentru obținerea unor explozivi cu parametrii care să conducă la realizarea vitezelor de mișcare a plăcilor de sudat corespunzătoare procesului tehnologic. Astfel, firma E.I.Du Pont a trecut la producția de explozivi speciali, reușind să fabrice explozivi cu viteză de detonare sub 3500 m/s, fapt ce a determinat o geometrie de sudare cu plăcile așezate paralel la o an-

mită distanță [120; 121].

De la sudarea simultană a mai multor plăci s-a trecut la placarea cu plăci metalice și pieselor din materiale compuse.

În zeta actuală procedeul de sudare prin explozie să dezvoltat mult, reușindu-se să se îmbine în peste 260 de combinații aliaje și superaliaje diferite sau de același fel.

În paralel cu cercetările de laborator, numeroși cercetători și organizații industriale, conștienți de potențialul procedeului de sudare prin explozie, au inițiat programe de aplicare industrială. În unele țări, sudarea prin explozie a devenit un procedeu industrial curent, multe din produsele respective fiind exportate. Astfel firmele Nobel Bozel S.A. din Franța și Dynamit Nobel A.G. din R.F.G. livrăză în mod curent plăci bimetal aluminiu-oțel și aluminiu-cupru pentru industria de aluminiu. Toate laboratoarele de peste hotare țin în secret anunțe ale tehnologiei de lucru ori date specifice determinărilor analitice.

Cea mai spectaculoasă aplicare a sudării prin explozie o constituie îmbinarea plăcilor titan-oțel inoxidabil realizată pentru programul Apollo [121].

Totuși, dezvoltarea procedeului de sudare prin explozie cunoaște o cale destul de lungă și de dificilă. Nu au fost puse la punct toate aspectele acestui procedeu de îmbinare destul de eficient.

În țara noastră primele experimentări în domeniul prelucrării metalelor prin explozie sunt începute în anul 1963 de un colectiv de cercetare de la Academia militară condus de conf.ing. V.Ghidavu [41], în special în domeniul ambuiașării prin explozie.

Din 1969, colectivul condus de colonel ing. N.Ionescu abordează problema presării pulberilor metalice prin explozie [55] și realizează o instalație de presare bilaterală (brevet RSR nr. 67905 din 17.04.71).

Că urmare a rezultatelor obținute, Ministerul Industriei Construcțiilor de mașini încreștează colectivelor de cercetare din Academia militară și I.C.P.T.C.M. elaborarea unui studiu tehnico-economic și tezei de proiectare pentru construcția unei stații experimentale de prelucrări prin explozie pe platfromă industrială - Berceni [44].

In toamna anului 1970, din inițiativa prof.dr.doc.ing.

Vl.Popovici se realizează o colaborare între colectivul de cercetare al catedrei de Utilajul și tehnologia sudării din Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timișoara și colectivul de cercetare din Academia militară.

Primele cercetări ale celor două colective sunt îndreptate în direcția stabilirii tehnologiei de sudare prin explozie pentru lagările exisale-redisale ale hidrogeneratorelor, lucrare solicitată de Intreprinderea constructoare de mașini - Reșița [92].

Cu toate greutățile întâmpinate (neîncrederea întreprinderilor, neacordarea unui sprijin efectiv cât și lipsa unor sorturi de explozivi) cercetătorii ajung la stabilirea tehnologiei de lucru și elaborarea unei teme de proiectare a atelierului de sudare prin explozie. După trei ani, întreprinderea decide încetarea lucrărilor de cercetare.

Academiea militară și Institutul politehnic Timișoara, sprijină acțiunile cercetărilor de a continua studiul și experimentările pentru descifrarea diferitelor aspecte ale sudării prin explozie. În acest scop se realizează o instalație experimentală pentru sudarea prin explozie în vid.

Cerințele construcției de mașini impun însă utilizarea sudării prin explozie. În 1975, în programul de construcție a centralelor nucleare electrice ale C.I.C.M., se solicită colaborarea colectivului de cercetare din Academia militară pentru mandrinarea prin explozie a țevilor din incoloy 800 la presă tubulară din oțel 22 NiMoCr 37, pentru generatorul de abur. Pentru acest program pe lîngă utilizarea explozivilor se lucrează și la realizarea unei instalații de mandrinare și sudare prin soc electromagnetic.

În anul 1976, Ministerul industriei metalurgice, în scopul eliminării importului, solicită colectivul de cercetare din Academia militară să elaboreze tehnologia de lucru pentru realizarea în țară a plăcuțelor de aluminiu-oțel pentru electrozi necessari întreprinderii de aluminiu Slatina.

Pentru aceste două programe s-a trecut la proiectarea și realizarea S.I.V.-urilor și A.M.C.-urilor, a unor detonatori și explozori electronici precum și la colaborarea cu Combinatul chimic Păřkars pentru realizarea explozivilor necesari.

În anul 1977 Institutul de cercetări și proiectări pentru echipamente hidroenergetice - Reșița, decide reluarea cer-

cetărilor privind sudarea prin explozie a unor piese pentru centralelor hidroelectrice.

Neconstruirea stației experimentale pentru prelucrarea metalelor prin explozie a întârziat mult acțiunea de aplicare a acestui procedeu de îmbinare în industrie.

1.3. Necesitatea aplicării sudării prin explozie la realizarea unor repere din industria construcțiilor de mașini și pentru metalurgia aluminiului

Folosirea din ce în ce mai mult a metalelor și a superalialjelor cu proprietăți deosebite necesare în tehnica aerospațială, tehnica nucleară, în instalațiile centralelor hidro și nuclearo-electrice, în construcția utilajelor pentru scufundări la mari adâncimi precum și realizării utilajelor pentru elaborarea acestor metale și superaliale, pune probleme complicate proiectării și tehnologiei îmbinărilor.




Fig.12 Diagrama $\sigma_r = f(t, p)$

$a_1; a_2$ - faza de adsorbție; $b_1; b_2$ - faza de chemosorbție;
 p_1 - presiune aplicată lent; p_2 - presiune aplicată dinamic.

Deoarece menținerea proprietăților aliajelor îmbinate este absolut necesară iar prelucrările ulterioare de cele mai multe ori sănătate minime, nu se mai pot folosi proceeedele "clasică" de îmbinare ca sudarea prin topire, nituirea, brațurarea cu metale sau adezivi precum și alte metode de îmbinare mecanică.

Referindu-ne la îmbinarea plăcilor de cupru sau de aluminiu cu plăci de oțel în condițiile că acestea să fie rezistente la tracțiune și forfecare, să păstreze rezistivitatea electrică în limitele admise de norme, să aibă o durabilitate mare în timp la eforturi variabile și temperaturi ridicate se constată că nu se poate realiza prin proceeedele clasice de îmbinare ci apelând la proceeede de sudare prin difuziune.

La sudarea prin difuziune, presiunea se poate aplica fiind lent, fiind dinamic. La sudarea prin difuziune cu aplicarea dinamică a presiunii, ambele faze (edsorbție și chemosorbție) se desfășoară într-un timp extrem de mic ($10^{-3} \dots 10^{-4}$ s) în comparație cu sudarea prin difuziune cu aplicare lentă a presiunii ($1,8 \cdot 10^2 \dots 1,32 \cdot 10^5$ s). În experimentările efectuate într-o serie de laboratoare a rezultat că rezistența la rupere a îmbinărilor sudate prin difuziune cu aplicarea dinamică a presiunii este mai mare decât în cazul aplicării lente a presiunii (fig.1.2).

Tabel 1.3

Metale	Timpul îmbinării	Rezistență $\mu\Omega$
Aluminiu - cupru	Sudarea prin difuziune în vid	0,28
Aluminiu - oțel		0,31
Aluminiu - cupru	Sudare prin explozie	0,30
Aluminiu - oțel		0,34
Aluminiu - cupru	Strângere mecanică	136,0
Aluminiu - oțel		143,0

Pentru îmbinările aluminiu-oțel și aluminiu-cupru necesare în industria și electronica și în electrotehnică, problema principală constă în a obține în îmbinare o rezistență electrică la interfață cătă mai mică.

În anulua tabelului 1.3 se văd că procedele de su-

dare prin difuziune (în vid sau prin explozie) realizează îmbinări cu rezistență electrică destul de redusă, apropiată de rezistență în metalele respective.

La îmbinarea țevilor de incoloy 800 având diametrul $\varnothing 20$ mm și $S = 1,5$ mm la placă tubulară din oțel 22 Ni Mo Cr 37 cu grosime de pînă la 500 mm din compunerile generatoarelor de staburi ale centralelor nucleare-electrice se impun condiții extrem de severe. Cele mai importante sunt:

- îmbinările să asigure etanșarea la circuitele lichidelor, astfel ca ratele de scăpări admise la proba de etanșeitate cu heliu să fie de ordinul $(0,5...1).10^{-9}$ torri ℓ/s pentru verificările locale iar la verificarea simultană a tuturor îmbinărilor din placă tubulară scăpările să fie mai mici decît 1.10^{-6} torri ℓ/s , ambele verificări la o diferență de presiune de 1 daN cm^{-2} [117].

- îmbinările rezultate trebuie să reziste la o forță de smulgere de $(11...12) 10^3$ N;


- reducerea grosimii peretilor după mandrinare (sudare) să nu fie mai mare de 5%;

- îmbinarea să zibă o durată de viață de 30 ani.

Analizînd datele din tabelul 1.2 rezultă că la sudarea prin difuziune cu presare la cald, prin presiune izostatică, în cuptor sub vid, prin frecare, prin extrudare sau laminare sunt necesare agregate ce trebuie să zibă în componența lor instalației pentru realizarea presiunilor, sisteme electrice pentru încălzirea materialelor de îmbinat, instalații pentru vid, sisteme de măsurarea timpului, temperaturii și vidului.

Consumul de energie electrică al unui asemenea agregat este destul de mare, dacă la aceasta se adaugă și costul agregatelor, sudarea prin difuziune în vid este un procedeu costisitor și nu se poate aplica decît numai în condiții de eficiență și la piese de dimensiuni maxime de 800 x 800 mm.

Pentru sudarea tăblelor de dimensiuni mari (1000×2000 ... 3000×7000 mm) sau pentru căptușirea recipienților din oțel carbon cu tăble din metale, alioje și superalioje (Ti, Zr, Ni, Co etc.) cu puncte diferite de topire și dilatare termică și înjurul procedeu eficient din toate punctele de vedere este sudarea prin explozie. Aceasta determină faptului că schimbările reduse de temperatură care au loc în metalele sudate precum și du-



rata scurtă a efectelor termice în zone turbionară a valurilor, mențin metalele în aceeași stare, pe cind la sudarea clasică prin topire acest fapt constituie o problemă de nerezolvat.

Dacă se are în vedere că la sudarea prin explozie se realizează presiuni foarte mari ($20\dots100 \cdot 10^3$ daN $\cdot \text{cm}^{-2}$) iar încălzirea se produce simultan cu însinarea frontului undei de soc datorită energiei absorbite de suprafața de îmbinare, stratul de oxizi și impurități va fi rupt și evacuat de pe suprafețele de îmbinare sub acțiunea jetului metalic ce se formează după detonarea explozivului și ciocnirea plăcilor de sudat (fig.1.1), iar îmbinarea este foarte intimă, ajungîndu-se la legături interatomice.

Trebuie să avem în vedere și faptul că sudarea prin explozie se poate realiza în cîmp pe platforme sumar amenajate. Pentru producția de serie sau pentru cazuri deosebite se pot amenaja platforme permanente de lucru [60; 63; 64] cu o dotare și încadrare specială.

Condițiile impuse cazurilor prezentate nu pot fi satisfăcute prin procedeele clasice, nici prin sudarea prin difuzie în vid sau prin alte variante (prin extrudare, laminare, frecare), ci numai aplicînd sudarea prin explozie. Aceasta cu atât mai mult cu cât dimensiunile sunt mai mari.

Aluminiu poate fi sudat pe oțel și prin frecare, însă pentru piese cu diametrul de 150 mm sunt necesare mașini de sudat prin frecare înzestrate cu motoare electrice de puteri mari ($P \approx 165 \text{ kV}$) iar forța de apăsare de peste 2 M.N., fapt ce conduce la consumuri și prețuri de cost ridicate.

Din punct de vedere economic sudarea prin explozie, este mult mai avanțată decît alte procedee de îmbinare prin sudare. Astfel, realizarea lagărului butuc și sermentă pentru hidrogeneratorurile centralelor electrice prin sudare cu arc electric costă 14.000 lei/buc. și necesită un timp de prelucrare de 268 ore, iar dacă se utilizează sudarea prin explozie, prețul de cost al îmbinării este de 5,6 ori mai mic iar timpul de lucru se reduce de peste 50 ori.

La sudarea prin explozie a țevilor în place tubulară productivitatea este destul de mare datorită faptului că se pot suda simultan 200, 500, 1000 sau 3000 țevi.

Plăcile de aluminiu-oțel sudate prin explozie pentru

industria de aluminiu se asigură din import, la un preț destul de ridicat (1000...1600 lei o placă de dimensiuni 100x120x50 mm sau 140x150x50mm), fond ce ajunge la suma de 6...10 milioane lei valută în devize libere.

Tinând seama de faptul că toate materialele necesare sudării prin explozie se produc în țară, o plecă de aceleasi dimensiuni și costa de peste 4 ori mai ieftin. La aceasta trebuie să se adauge reducerea anuală a importului cu aproape 10 milioane lei valută.

Lărgind domeniul aplicațiilor industriale ale sudării prin explozie și la realizarea unor repere și subansamblu din industria construcțiilor aerospațiale, din compunerea utilajelor din industria chimică precum și din instalațiile centralelor hidro, termo sau nucleare electrice, se ajunge la concluzia că se pot înlocui fonduri însemnante de valută iar din punct de vedere tehnic se elaborează noi tehnologii care vor contribui la progresul tehnicii românești și la realizarea obiectivelor stabilite de către partid și stat.

Avându-se în vedere faptul că la sudarea prin explozie nu se folosește metal de adăos, că prin presiunea și temperatură ce se produc simultan în cîteva microsecunde, metalele de îmbinat nu suferă transformări dăr se realizează o legătură intimă, interatomică, se poate afirma că la ora actuală este cel mai indicat procedeu de îmbinare a aliajelor și metalelor cu puncte de topire și dilatare termică.

Dacă se ține seama și de faptul că nu necesită instalații costisitoare, că energia electrică este aproape neglijabilă, că costul explozivilor este acceptabil iar suprafețele de îmbinat nu trebuie prelucrate ci numai curățite de grăsimi și impurități, sudarea prin explozie este procedeul de îmbinare cel mai eficient pentru anumite îmbinări sudate.

1.4. Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul sudării prin explozie

1.4.1. Principiul sudării prin explozie

Din analiza rezultatelor experimentărilor se constată că sudarea prin explozie este un procedeu de sudare prin difuziune în care îmbinarea celor două piese se realizează prin ciocnirea oblică dirijată, cu viteza mare și presiune înaltă, obținută prin detonarea unei cantități de exploziv așezată pe una

din piese sub formă de strat.

In general, piesele de sudat pot avea inițial suprafetele ce urmează să fie îmbinate fie inclinate (fig.1.3 a), fie paralele (fig.1.3 b,c,d).




Fig.1.3 Schema de lucru la sudarea prin explozie.

1-Placa de bază; 2-Placa de sudat; 3-Strat tampon;
4-Strat de exploziv; 5-Detonator; 6-Cală unghiulară.

La așezarea cu plăcile paralele explozivul poate fi în strat uniform peste stratul tampon (fig.1.3 b) ori peste o cală unghiulară (fig.1.3 c) sau într-un strat înclinat, direct peste placă de sudat (fig.1.3 d).

Unanum s-a stabilit că după înfăptuirea exploziei, unde de detonație, (fig.1.4) care înaintează cu viteză de detonație (V_d) traversează stratul de exploziv și datorită undei de soc pe care aceasta se produce, placă de sudat este accelerată, se înclină spre placă de bază cu unghiul β , pe care o izbucnește cu o viteză de miscare (V_m) sub un unghi φ . În unghiul format între cele două plăci se produce un jet care curăță suprafețele de îmbinat. Suprafețele în contact se ondulează luând forma unor valuri.

Fazul principale ale procesului de sudare a metalelor prin explozie este prezentat în fig.1.5.

In cazul cînd plăcile de îmbinat sunt așezate paralel

(fig.1.3 b,c,d), iar impactul are loc perpendicular pe planul lor, se formează unde de soc plane.




Fig.1.4. Prinzipiul de sudare prin explozie

1-Placă de bază; 2-Placa de sudat; 3-Strat de exploziv;
4-Jet metalic; 5-Valuri.

Pentru poziția din fig.1.3 b, viteza de detonație a explozivului trebuie să fie mai mică decât viteza sunetului în metalul de sudat $V_d = (3...5) \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Dacă poziție inițială a suprafetelor de îmbinat este înclinată cu unghiul α (fig.1.3 a) se vor produce unde de soc otlice. Viteza de detonație a explozivului va fi în acest caz de peste $5000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Este cazul cel mai obișnuit în tehnologia sudării prin explozie.

Forța de izbire este extrem de mare, fapt ce conduce la presiuni ce pot ajunge pînă la $2 \cdot 10^5 \text{ daN cm}^{-2}$.

Viteză de mișcare (V_m) a plăcii de sudat poate atinge valori de $(1,8...2) \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, fiind în funcție de viteza de detonație a explozivului și caracteristicile metalului de sudat.

Punctele succese de impact (C din fig.1.4) se deplasă cu viteza V_p , care de fapt este viteza de sudare a celor două plăci.

Explozivul poate fi așezat ori direct pe placă de sudat, ori pe un strat tampon. Pentru a analiza acțiunea explozivului asupra plăcii de sudat vom considera momentul imediat după detonarea explozivului, placă fiind așezată orizontal, paralelă cu placă de bază (fig.1.6).

361.32
Dac. 167 E

Frontul de detonație (AB) se deplasează spre zona neexplodată (ZNE) cu viteza de detonație v_d . În spatele frontului de detonație este zona de expansiune a produselor exploziei (ZEP), încadrată de zonele undelor de compresiune (ZUC) care acționează asupra mediului și asupra plăcii de sudat. Deasupra explozivului este zona neperturbată (ZNP).




Fig.1.5 Procesul de sudare prin explozie

α -unghiul de inclinare inițial;
 β -unghiul dinamic de inclinare a plăcii de sudat;
 φ -unghiul dinamic de inclinare dintre placa de bază (unghiul de impact)

Că urmăre a impulsului primit, placa de sudat se înclină cu unghiul dinamic β . În zona de mișcare, între punctele B și C, placa de sudat se deplasează cu viteza de mișcare v_m .

Pentru realizarea unei îmbinări sudate prin explozie, trebuie să îndeplinește două condiții principale:

- presiunea în punctele de impact a celor două piese de îmbinat trebuie să atingă o anumită valoare, iar

- viteza punctelor de impact (viteza de sudare) trebuie să fie mai mică decât viteza sunetului în metalul sudat.

Din analiza procesului de sudare prin explozie se ajunge la concluzia că presiunea în punctele de impact depinde de viteza de mișcare a plăcii de sudat. La rîndul său, viteza de mișcare a plăcii de sudat - în ultimă instanță - este dependentă de valoarea raportului dintre masa explozivului și masa accelerată (m_e/m_p).

Referitor la a două condiție se poate afirma că viteza de sudare (viteza punctelor de impact) nu trebuie să ajungă la mărimea vitezei sunetului în metalul de sudat, deoarece la vîteze mari de detonație a explozivului, plăcile se vor ciocni și îndepărta, nu va mai apărea jetul metallic de curățire a suprafețelor de înclinaț, iar sudarea nu se mai poate face.




Fig.1.6 Acțiunea explozivului (2)asupra plăcii de sudat (1).

De aici concluzia că sudarea prin explozie poate fi realizată cu două tipuri de explozivi:

- explozivi cu viteza de detonație subsonică, și
- explozivi cu viteza de detonație supersonică.

Deoarece explozivii cu vîteze de detonație supersonice, se fabrică în țară în mod curent, cercetările au fost îndreptate în direcția stabilirii tehnologiei de sudare prin explozie cu acești explozivi.

1.4.2. Fenomene fizice la sudarea prin explozie

La ciocnirea celor două plăci care se sudează prin explozie, în metalele respective apar unde de soc. Pentru analiza mecanismului de formare a undelor de soc se apelează la metoda impulsurilor succeseive, metodă utilizată de Hugoniot și apoi de Cristoffel [67].

S-a stabilit că unde de soc constă dintr-o discontinuitate. Acest fapt este valabil și pentru solide. Starea ini-

țială avînd parametrii p_0 (presiunea), ρ_0 (densitatea) și U_0 (energia pe unitate de masă) este transformată într-o stare comprimată în care parametrii devin p , ρ , U , ($p > p_0$).

Viteza undei de soc V_d este viteza cu care se deplasează și frontul de detonație S (fig.1.7 a). La starea comprimată se asociază și viteza particulei V_p .

Pentru studiul undelor de soc trebuie să se țină seama de ecuațiile conservării impulsului, conservării energiei și conservării masei.




Fig.1.7 Structura frontului de detonație
și curba Hugoniot [67]

Pe baza acestor relații se obține ecuația Rankine-Hugoniot pentru undele de soc în solide:

$$U - U_0 = 0,5 (\rho_0^{-1} - \rho^{-1})(p - p_0) \quad (1.1)$$

In practică, atunci când o placă este impulsionață prin detonația unei cantități de exploziv și izbește o altă placă își naștere o undă de soc (fig.1.8).

Pentru plăcile A și B se poate stabili relația Rankine-Hugoniot, ținând seama că:

$$p = f(V_p) \quad (1.2)$$

iar

$$p_A = f(V_U - V_{p_A}) \quad (1.3)$$

și

$$p_B = f(v_{p_B}) \quad (1.4)$$




Fig.1.8 Impactul a două plăci A și B [67]

Din fig.1.8 rezultă că la iztirea celor două plăci se formează unde de soc (1) în placă A, (2) în placă B și (3) în aer. La impactul piezelor (4) ia naștere o presiune destul de mare.

Utilizând diagramea Hugoniot (fig.1.9), se poate determina câtă presiunea p cît și viteza v_p din intersecția curbelor p_A și p_B . Cunoscind grosimea plăcii de sudat A și viteza undei de soc se poate determina și baza de timp.

In cazul cînd plăcile de sudat sînt așezate înclinat cu unghiul α , unde de soc nu mai este normală.

Ca urmare a impactului celor două plăci, pe lîngă undele de compresiune mai apar și unde reflectate, de tensiune.




Fig.1.9 Diagrama Hugoniot

Aceste unde pot produce prejudicii procesului de sudare. Se impune ca undele reflectate să aibă o intensitate minimă. Pentru aceasta presiunea de sudare trebuie să fie destul de mare - mai mare decît tensiunea dinamică a metalului de sudat - considerînd metalul ca un fluid.

Comportamentul particulei care se deplasează perpendicular pe direcția de propagare a undei de soc la undele de soc nelongitudinale nu se schimbă.

~~ANIVERSARUL REUINTEI
TITANIC • 1912
VIAJULUI TITANIC~~

In cazul impactului oblic simetric a două plăci, undele de soc se prezintă ca două jeturi care se întâlnesc sub un unghi 2α (fig.1.10).

Valoarea maximă a unghiiului α , cînd este încă posibil un soc oblic, va fi α_c .




Fig.1.10 Ciocnirea oblică-simetrică a două plăci.

Dacă

$$\frac{d\alpha}{d\mu} = \frac{d(\tan^2 \alpha)}{d\mu} = 0 \quad (1.5)$$

în care $\mu = \frac{\rho}{\rho_0} - 1$, se obține

$$\frac{dp}{d\mu} = \frac{p(p - \rho_0 v_{p_0}^2)}{(\mu + 1) [\mu \rho_0 v_{p_0}^2 - p(\mu + 1)]} \quad (1.6)$$

Din relațiile (1.5) și (1.6) se determină atît valorile p și μ , pentru condițiile inițiale ρ_0 și v_{p_0} , cît și valoarea unghiiului α_c .

Deși s-a ocupat mult de problema îmbinărilor prin explozie, G.Birkhoff, P.Fac Dougall, M.Pugh și R.Taylor [16] nu au reușit să găsească condițiile în care iau naștere - în zone îmbinării - undele de soc care influențează extrem de mult reziliența și calitatea sudurii prin explozie.

Ce urmărește cercetările efectuate, M.Malsh, G.Shreffler și L.Tilling [113], reușesc să aducă o contribuție importantă la dezvoltarea teoriei îmbinărilor sudate prin explozie.

Reluând această problemă H.Cowan și H.Holtzman [26] completează și elucidează o serie de aspecte privind comportarea diferență în momentul îmbinării a doi curenti de lichid cu viteze supersonice. Astfel ajung la concluzia că la impactul celor două

plăci de sudat își naștere unde de soc încătușate, care pe de o parte împiedică formarea jetului, iar pe de altă parte provoacă formarea unor unde de diluare care pot constitui cauza unei noi separări a curenților.

Continuând cercetările, I.Nemecek și J.Vacek indică o rezolvare analitică [84] a îmbinării cu viteză de detonație supersonică a două plăci metalice.




Fig. 1.11 Polara de soc în planul hodografului [14]

Vitezele curenților de metal care vin (V_0) și care pleacă (V) sunt descompuse în componente V_{ot} și V_t , respectiv V_{on} și V_n , paralele și respectiv perpendiculare pe undă de soc. Se poate considera că în zona îmbinării curenții au densitatea ρ_0 și presiunea din ei este zero, iar după aceasta, densitatea este ρ și presiunea p , în condițiile de conservare a masei și a impulsului curentului.

Formarea undei de soc a fost analizată de R.Abrahanson [1] cu ajutorul săa numitei polare de soc în planul hodografului (fig.1.11).

In acest sens J.Berger și J.Viard [14] consideră că fiecărui punct al curentului - din planul fizic - îi corespunde un punct în planul hodografului, determinat prin două coordonate (componentele vectorului vitezei în direcția axelor de coordonate ale hodografului).

Pentru reprezentarea grafică se alege ca axa absciselor direcția V_o , iar axa ordonatelor are direcția perpendiculară pe V_o (fig.l.11). Pentru o polară de șoc, ρ_o și V_o se consideră invariabile. Parametrul ψ este o variabilă independentă, iar v_{on} și v_n se calculează pentru fiecare valoare a lui ψ din relațiile:

$$v_{on} = \left[\frac{p(\psi+1)}{\psi \rho_o} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1.7)$$

$$v_n = \left[\frac{p}{\psi \rho_o (\psi+1)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

cu ajutorul ecuației de stare a metalului care exprimată analitic de către colectivul Rice [93] are forma:

$$p = K_1 \psi + K_2 \psi^2 + K_3 \psi^3 \quad (1.8)$$

Valoarea maximă a unghiului φ_c se determină din polara de șoc. De aici rezultă că vom avea două situații:

- dreapta cu unghiul $\varphi > \varphi_c$ numai intersectează polară de șoc și în acest caz nu se mai produce o deviere a curentului, ajungind la formarea jetului;

- dreapta cu unghiul $\varphi < \varphi_c$ intersectează polară de șoc în două puncte P și S, corespunzătoare unui șoc puternic, respectiv slab.

In aceste condiții se impune să se găsi soluție reală. Pentru ușurință autorii [14] recomandă că în locul dependenței $\varphi_c = f(V_o)$ să se utilizeze dependența $2\varphi_c = f(V_m)$. În acest scop au trăsăt o diagrame (fig.l.12).

Asupra procesului de sudare prin explozie s-au emis numeroase teorii. Din analiza acestora a rezultat că cea mai interesantă este teoria elaborată de către A.Bahrami și B.Crossland [10]. Această teorie a fost admisă în ultimul timp de către majoritatea cercetătorilor din acest domeniu.

In punctul de impact dintre placă de sudat (la sudarea prin explozie cu plăcile inițial inclinate) și placă de bază (fig.l.13) vom considera un sistem de coordonate tridimensionale.

Acest sistem se deplasează în lungul plăcii de bază cu viteza punctelor successive de impact (viteza de sudare) V_p . Ori-

în originea sistemului de coordonate deplasindu-se în direcția valorilor pozitive ale lui Y, rezultă că placă de bază se deplasează în sensul valorilor negative cu viteza de sudare V_p .




Fig. 1.12 Dependența $\varphi_c = f(V_m)$ la sudarea prin explozie a placilor din oțel [14]

In același timp și placă de sudat se mișcă față de planul OXY tot în sensul ordonatelor negative ale lui Y cu o viteză care - în originea sistemului de coordonate - se confundă cu viteza plăcii de bază.

Se poate considera că placă de sudat izbește placă de bază sub formă unui jet înclinat cu unghiul φ (unghiul dinamic de înclinare a plăcii de sudat față de placă de bază).

Tinând seama de viteza de detonare ($5600 \dots 8000 \text{ ms}^{-1}$) precum și de presiunile de sudare ($50.000 \dots 200.000 \text{ daN.cm}^{-2}$) se poate admite ipoteza că cele două plăci se comportă ca două fluide cu viscozitate nulă.

In funcție de mărimea unghiului φ care se formează în punctul de impact pot să apară diferite situații.

Dacă $\varphi = 0$ și vitezele celor două lichide sunt identice, nu se produce nici o turbulentă.

Dacă $\varphi > 0$, lama subțire de fluid (placă de sudat) se va desparti în două: o parte se va deplasa în continuare pe direcția inițială formând jetul principal iar a doua parte - după impact - va fi proiectată înapoi în interiorul unghiului φ , formând jetul de întoarcere (fig.1.13 b și 1.14).




Fig. 1.13 Formarea jetului metalic.

1 - Jet principal ; 2 - Jet de întoarcere.

In realitate, viteza de sudare V_p este mai mică decât viteza sunetului în placă de bază V_s , fapt ce face să apară o serie de valuri (fig.1.16). Din fig.1.14 rezultă acest mecanism. În punctul O din zona de egală presiune, liniile de curgere ale punctelor B și E se întâlnesc. Stratul pînă la liniile de suprafață ale punctelor A și D, conținînd oxizi și impurități este eliminat de jetul de întoarcere.




Fig. 1.14 Acțiunea undelor de soc și zona de impact.
1 - Linii de curgere ; 2 - Zona de egală presiune.

Pomind d la aceste considerante T.Babul și Allederzick [9], reușesc să schiteze procesul formării jetului metalic și valurilor la întinderea de sudare (fig.1.15).




Fig. 1.15 Fazele formării jetului metalic și a valurilor la sudarea prin explozie [9].

La sudarea prin explozie, presiunea de sudare este realizată de presiunea de detonare a explozivului. Din fizica explozivilor [12; 17; 18; 108] rezultă că presiunea de detonare p_d este determinată numai de densitatea explozivului ρ_e , viteza de detonare v_d și de viteza de scurgere a gazelor rezultate din detonarea explozivului v_g . Presiunea de detonare este bine stabilită pe baza teoriei hidrodinamice:



Fig.1.16. Secțiune într-o sudură prin explozie (Cu-OL)

Prin analogie, pentru detonările în aer liber, H.Rice, G.Mc Queen și M.Walsh [93] au stabilit pentru presiunea de sudare cu explozivi relația:

$$p_s = \rho_e \cdot v_d \cdot v_g \quad (1.9)$$

în care

v_p - viteza de mișcare a plăcii de sudat;

v_s - viteza undei de soc în placă de sudat;

ρ - densitatea metalului.

Presiunea de sudare trebuie să fie suficient de mare - superioară limitei de curgere \bar{v}_e a metalului de sudat - pentru a putea provoca o curgere plastică substanțială a metalului plăcii de sudat.

Rolul presiunii la sudare prin explozie este hotărîtor. Asupra metalelor de îmbinat, presiunea de sudare are trei efecte:

- peliculele de oxizi sunt rupte prin deformarea și mișcarea relativă a suprafețelor plăcilor de îmbinat, fapt ce duce la curățirea suprafețelor de către jetul metallic;
- suprafețele netede sunt aduse în contact intim iar datorită căldurii de frecare precum și a scurtei difuziuni în lanț face ca forțele interatomice să intre în acțiune;

- deplasându-se odată cu frontul de detonare, presiunea de sudare creiază permanent impulsuri ce duc la formarea undelor de soc.

Energia necesară de a produce perturbații va deriva din energia cinetică a plăcii de sudat, și cînd presiunea trăsătură să fie comparabilă cu amplitudinea undei de soc primară.

Analizînd aceste aspecte, I.Zernow [116] ajunge la concluzia că la depășirea unghiului critic φ_c pentru producerea jetului, amplitudinea și lungimea undei de soc a valurilor (fig. 1.16) crește pînă atinge o valoare relativ mare a unghiului dinamic φ , punct în care amplitudinea se sprijne rapid de zero, în timp ce lungimea undei de soc devine nedeterminată (fig.1.17).




Fig. 1.17 Variatîa lungimii de soc și amplitudinii valurilor la sudarea prin explozie a oțelului inoxidabil cu oțel carbon [116].

Înălțîtă vitezei de detonare, presiunea de sudare se manifestă un timp foarte scurt - de ordinul microsecundelor.

La experimentările de sudare prin explozie [lo; 29; 30; 57] a unor tipuri de oțel inoxidabil cu CL 32...CL 37 s-a constatat că la unghiuri dinamice mici - sub valoarea critică - și deci și presiuni de sudare mici nu au apărut jeturi, amplitudinea valurilor fiind mai mică de 0,1 mm.

După sudarea prin explozie, metalele îmbinate au o structură nemodificată. Se modifică însă duritatea în straturile superioare.

Propagarea undelor de soc în metalele ce se sudesc prin explozie este un fenomen la care aspectele mecanice și termodynamice sunt extrem de intime. Problema proceselor tehnice la sudarea prin explozie a fost foarte puțin studiată, referirile din literatura de specialitate fiind aproape neglijate. Din cercetările întreprinse de către autor [58] s-a reușit să se obțină o sinteză a încercărilor de elucidare a acestor aspecte.

Considerind că într-o undă de soc starea de tensiune este hidrostatică, pentru un solid care are densitatea ρ , volumul specific $V = \rho^{-1}$, temperatura $T^0 K$ și dacă notăm cu p - presiunea, ε - energia internă și S - entropia specifică, vom avea:

$$T dS = d\varepsilon + p \rho^{-2} d\rho. \quad (1.11)$$

În această expresie se disting două părți constituante, presiunea și energia internă, ambele fie la un volum scăzut (sau densitatea mărită) și la temperatură constantă, p_T și ε_T , fie la o creștere a temperaturii la volum (sau densitate) constantă p_V și ε_V .


Dacă presiunile și temperaturile stinse de undele de soc sunt extrem de ridicate, se poate considera presiunea atmosferică $p_0 = 0$ iar temperatura inițială $T_0 \approx 0$.

Este știut faptul că între cele două tipuri de forțe - forțele de repulsie dintre atomi, care se manifestă mai ales la distanțe mici și forțele de atracție newtoniene, ce scad rapid cu distanța (proportională cu $\rho^{-1/3}$) - rezultă un echilibru.

Pentru un solid cu densitatea inițială măsurată ρ_0 , energia internă ε_T care corespunde la presiunea p_T (se reduce pentru $T = 0$ la energia liberă ψ) este dată de:

$$\varepsilon_T = - \int_{\rho_0^{-1}}^{\rho^{-1}} p d\rho \quad (1.12)$$

Bazîndu-se pe teoria deformărilor finite [67], Burnaghm dă pentru p_T relația:



$$p_T = \frac{3}{2 K_0} \left[\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{7/3} - \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{5/3} \right] \left\{ 1 - \xi \left[\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{2/3} - 1 \right] \right\} \quad (1.13)$$

unde ξ este un parametru ajustabil.

Componentele termice ale presiunii și energiei interne p_V și ε_V se dătoresc agitației termice a atomilor și în parte temperaturii. Dacă se notează cu p_{Va} ; ε_{Va} și p_{Ve} ; V_e componente atomice, respectiv electronice, ale presiunii și energiei interne, se poate scrie:

$$p = p_T + p_V = p_T + p_{Va} + p_{Ve}; \quad (1.14)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_T + \varepsilon_V = \varepsilon_T + \varepsilon_{Va} + \varepsilon_{Ve}. \quad (1.15)$$

Presiunea și energia internă definite la o densitate și o temperatură T din relațiile (1.14) și (1.15) se obțin după ce se determină p_T și ε_T corespunzător variației densității de la ρ_0 la ρ , temperatură practic nulă și se evaluatează p_V și ε_V .

La temperaturi sub $1 \cdot 10^4$ K, p_{Ve} și V_e sunt neglijabile. Dacă se ia în considerare căldura specifică $C_V = 3 Nk$ (N fiind numărul de atomi pe unitatea de masă, iar K constanta Boltzman) energia termică este:

$$\varepsilon_{Va} = C_V \cdot T \quad (1.16)$$

Aceasta este posibil, deoarece bariera potențială care împiedică trecerea atomilor de pe rețeaua pozitiei intersticiilor ori vacanțelor este superioară lui kT . Înălțimea acestei bariere este cu atât mai ridicată cu cât presiunea este mai mare. De asemenea, se poate considera agitația termică a atomilor ca vibratoare la o temperatură de $20 \cdot 10^3 \dots 30 \cdot 10^3$ K, temperaturi ce însotesc undele de șoc experimentate.

Pentru obținerea creșterii corespunzătoare presiunii p_{Va} se utilizează expresia:

$$\left[\frac{\partial \varepsilon}{\partial \rho - 1} \right]_T = T \left[\frac{\partial p}{\partial T} \right]_\rho - p \quad (1.17)$$

Statistica măsurărilor efectuate de W.Bridgman [20] la $p = (5 \dots 10) \cdot 10^4$ daN.cm⁻² conduce la concluzie că coeficientul

$[\partial p/\partial T]_P$, din expresia (1.17), se poate considera constant, iar căldura specifică C_V fiind independentă de P , rezultă că p_{Va} este proporțional cu T .

In consecință, spelind la coeficientul din teoria Mie-Grüneisen [47]- păstrând domeniul temperaturilor - și la (1.16), vom avea:

$$p_{Va} = \Gamma(\rho)^P C_V T = \Gamma(\rho)^P v_a \quad (1.18)$$

Justificarea acestei relații, precum și obținerea expresiei coeficientului Grüneisen $\Gamma(\rho)$, în funcție de derivata presiunii elastice p_T , se poate face pornind de la expresia energiei libere a unui solid.

După efectuarea calculelor se ajunge la expresia:

$$\Gamma(\rho) = -\frac{1}{2\rho} \cdot \frac{\partial^2 p_T / \partial (\rho^{-1})^2}{\partial p_T / \partial \rho^{-1}} - \frac{2}{3} \quad (1.19)$$

Dacă se derivează relația (1.18) în raport cu T , în final se obține:

$$\Gamma(\rho) = \frac{\rho-1}{C_V} \left[\frac{\partial p}{\partial T} \right]_P = -\frac{\rho-1}{C_V} \left[\frac{\partial \rho^{-1}}{\partial T} \right]_P \cdot \left[\frac{\partial p}{\partial \rho^{-1}} \right]_T \quad (1.20)$$

De aici rezultă:

$$\left[\frac{\partial p}{\partial T} \right]_P \cdot \left[\frac{\partial \rho^{-1}}{\partial \rho^{-1}} \right]_P \cdot \left[\frac{\partial p}{\partial \rho^{-1}} \right]_T = -1. \quad (1.21)$$

Tinând seama că coeficientul de dilatăre termică la presiune constantă $\alpha = \rho_p [\partial \rho / \partial T]_{p_0}$, de coeficientul de compresibilitate izotermă în condiții normale $K_0 = -\rho_0 [\partial \rho^{-1} / \partial p]_{T_0}$ și de viteza sunetului în aceleși condiții $a_0 = [dp/d \rho]^{1/2}_{T_0}$, expresia coeficientului Grüneisen, în condiții normale, va fi:

$$\Gamma = \Gamma(\rho_0) = \frac{\alpha}{\rho_0 C_V K_0} = \frac{\alpha a_0^2}{C_V} \quad (1.22)$$

Coeficientul Grüneisen se folosește atât la determinarea presiunii p_{Va} (1.18) și a entropiei S , cît și a temperaturii

ce se manifestă la sudarea metalelor prin explozie.

Pentru determinarea entropiei, plecind de la relația (1.11) obținem:

$$\frac{dS}{dT} = \frac{d\varepsilon + p \cdot d\varrho^{-1}}{T} = \frac{d\varepsilon_v + p_v d\varrho^{-1}}{T}, \quad (1.23)$$

deoarece componentele ε_T și p_T din ecuațiile (1.18) și (1.19) corespund unui proces izentropic.

Substituind expresiile (1.16) și (1.19) pentru temperaturi mai mici de 10^4 °K în relația (1.23) se obține:

$$dS = C_v \frac{dT}{T} + \Gamma C_v \frac{d\varrho}{\varrho}. \quad (1.24)$$

De aici, ținând seama de constantele C_v și Γ se ajunge la entropie specifică:

$$S = C_v \cdot \lg \left[\frac{T}{T_0} \left(\frac{\varrho_0}{\varrho} \right)^{\Gamma_0} \right] + S_0, \quad (1.25)$$

din care rezultă că relația izentropică între T și ϱ devine:

$$\frac{T}{T_0} = \left[\frac{\varrho}{\varrho_0} \right]^{\Gamma_0} \quad (1.26)$$

Aceasta ne conduce la obținerea temperaturii:

$$T = T_0 \left[\frac{\varrho}{\varrho_0} \right]^{\Gamma}. \quad (1.27)$$

Avându-se în vedere particularitățile coeficientului Γ , determinarea valorii sale constituie o problemă dificilă, cu atât mai mult cu cît coeficientul nu este constant. S-au făcut numeroase încercări pentru determinarea coeficientului Γ . Astfel C.Slater [107] obține o expresie pentru coeficientul Grünisen, iar S.Dugdale și J.Mc.Donald [35] ținând cont de o modificare uniformă a forțelor interatomice în rețea cubică, proporțională cu o compresiune egală distribuită în rețea au propus o formă ameliorată a expresiei coeficientului Γ . Pentru densități și temperaturi realizate la experimentările cu unde de șoc, Zeldovici și Reizer inițiază valori ale coeficientului Γ în jur de 0,5 în

timp ce J.Alder [2] semnală dezacordul între creșterea de la 2,09 la aproximativ 4 pentru aluminiu la un raport de compresiune de 0,74 și o descreștere descrisă de V.Altshuler [3] și [4] în condiții asemănătoare.

F.Heyda deduce pentru coeficientul Grüneisen expresia:

$$\Gamma_0 = 2 \left[b - \frac{1}{3} \right] \quad (1.28)$$

în care b poate lua diferite valori, iar Gogolev și colectivul său [5] ajung la:

$$\Gamma(\rho) = 2,3 \left[\frac{\rho}{\rho_0} \right]^{-1,23} \quad (1.29)$$

relație adoptată de majoritatea laboratoarelor de cercetări. Această expresie a fost luată în considerare și de noi și utilizată în calculul temperaturilor ce iau naștere la sudarea prin explozie a metalelor.

1.4.3. Procese metalurgice la sudarea prin explozie

Aspectele metalurgice ale sudării prin explozie au fost tratate de literatură de specialitate destul de sporadic.

Cu toate că sudarea prin explozie este aplicată din ce în ce mai mult pe scară industrială la îmbinarea diferitelor metale, cercetările întreprinse în domeniul proceselor metalurgice sunt reduse la studiul cuplurilor de metale similare și 2-3 metale și aliaje diferite. Aceaste poate și din cauza dificultăților de observare și măsurare a parametrilor, datorate vitezei extrem de mare a desfășurării procesului de sudare.

La experimentările efectuate într-o serie de laboratoare, s-au sudat prin explozie atât metale similare (cupru-cupru, oțel-oțel, titan-titan), precum și metale diferite (cupru-oțel, titan-oțel, stelit-oțel, aluminiu-oțel).

Pentru a se pune în evidență procesele metalurgice, la experimentările efectuate de W.Lucas și J.Williams [75] plăcile de îmbinat au fost aşezate la diferite mărimi ale unghiului de înclinare α , iar grosimea stratului de exploziv a variat între 3 și 10 mm.

In fig.1.18; 1.19; 1.20 și 1.21 se prezintă unele probe metalografice pentru îmbinarea cupru-cupru. Astfel, la unghiuri

mari și încărcătură explozivă mică se realizează o legătură de adeziune destul de strânsă (fig.1.18) liniară, fără ondulații 4 .

Aici jetul metalic a scăpat din sistem fără să producă perturbații în placă de bază [57].



Fig.1.18. Grosimea plăcilor 3 mm; stratul exploziv 3 mm
înclinare $\alpha = 15^\circ$




Fig.1.19. Grosimea plăcilor 3 mm; stratul exploziv 10 mm;
înclinarea $\alpha = 5^\circ$




Fig.1.20. Grosimea plăcilor 6 mm; stratul exploziv 6 mm;
înclinare $\alpha = 10^\circ$



Fig.1.21. Grosimea plăcilor 6 mm; stratul exploziv 6 mm;
înclinare $\alpha = 5^\circ$.

Dacă se mărește cantitatea de exploziv și se micsorează unghiul α se obține o bună legătură, realizându-se un strat subțire, continuu, ușor ondulat, având o înălțime de 0,1 mm (fig. 1.19). În acest caz jetul metalic a rămas în sistem, acționând asupra plăcii de bază.

La valori intermediare ale raportului m_e/m_p și unghiului α rezultă [10] o îmbinare cu interfață vălurită specifică sudării prin explozie (fig.1.20 și 1.21). Jetul metalic a acționat asupra plăcii de bază, sudarea făcindu-se în regim turbulent ceea ce conduce la apariția vîrtejurilor [56].

Aproape în toate cazurile regiunile cu vîrtejuri sunt evidențiate existența unor topiri zonale (fig.1.21). Explicația apariției acestor vîrtejuri poate fi găsită în acțiunea jetului de întoarcere [56] care, din cauza vitezei mari, presează alter-

ternativ atât asupra plăcii de bază, cît și asupra plăcii de sudat.

Referindu-se la sudarea prin explozie a două plăci de cupru și Davenport și E.Duvall [32] ajung la concluzia că la o viteză a jetului metalic de întoarcere de 3000 m.s^{-1} energia lui ajunge la $62,8 \text{ kJ}$, presiunea fiind de cel puțin $21 \cdot 10^3 \text{ daN.cm}^{-2}$ iar din măsurarea vitezei de mișcare a plăcii de sudat (V_m) deduc o presiune de peste $32 \cdot 10^3 \text{ daN.cm}^{-2}$.

După calculele efectuate de autor [57] la sudarea unei plăci de cupru pe oțel pentru unghiuri $\alpha = 2^\circ \dots 6^\circ$ și $V_m = 350 \dots 870 \text{ m.s}^{-1}$ se ajunge la presiuni mult mai mari, $p = (55 \dots 142) \cdot 10^3 \text{ daN.cm}^{-2}$. La sudarea aluminiului pe oțel precum și a alamei pe oțel presiunile pot ajunge de la $17 \cdot 10^3$ la $89 \cdot 10^3 \text{ daN.cm}^{-2}$.

Din analiza mecanismului sudării prin explozie [10; 56; 70; 75] rezultă că partea din jetul de întoarcere care intră în zona vîrtejului își va elibera energia cinetică (de mărime considerabilă) astfel încât în zone de mici dimensiuni poate fi stins punctul de topire.



Fig.1.22. Zona vîrtejului din fig. 1.20 mărită de 900 de ori




Fig.1.23. Zona vîrtejului din fig. 1.20 mărită de 8000 de ori

Cercetând cu atenție imaginile mărite ale zonei vîrtejului se observă că o deformare plastică destul de puternică (fig.1.22), zonă formată din grăunțe mici cu forme neregulate (fig.1.23), fapt ce indică că au avut loc topiri.

Măsurarea microdurităților în zone vîrtejului, după sudare [75] arată o mărire (fig.1.26 a), iar după recoacere timp de 2 ore la 350°C zonele cu duritate mărită se înmoie (fig.1.26b) însă în vîrtej schimbările sunt destul de mici.

Se constată de asemenea că în timpul tratamentului termic s-a avut loc o recristalizare (fig.1.24).



Fig.1.24. Zone vîrtejului după recoacere




Fig.1.25. Dislocații și maclări în zona vîrtejului

La o mărire de 80.000 de ori (fig.1.25) se observă în zona vîrtejului acțiuni mari de dislocații, precum și numeroase puncte de maclare. Zone de maclare pot fi observate și în placa de bază, ca urmare a acțiunii destul de puternice a undelor de soc.






Fig.1.26 Microduritățile din zona vîrtejului.
a - după sudare; b - după recoacere 2 ore la 35°C [75].

La sudarea oțel-oțel (fig.1.27 a) se remarcă aceleasi observații ca și la îmbinarea cupru-cupru, lăs care se adaugă efectele rezultate din polimorfism [10].



a)



b)

Fig.1.27. Grosimea plăcii de sudat 2 mm; stratul de exploziv 10 mm; înclinare $\alpha = 5^\circ$
a) după sudare; b) după recoscere 30 min.
la 600°C

Părțile întunecate (fig.1.27 a) reprezintă tranziția reversibilă $\alpha \rightleftharpoons \epsilon$ (ϵ fiind o fază hexagonală). Această tranziție are loc la o presiune de $136 \cdot 10^3 \text{ daN} \cdot \text{cm}^{-2}$ rezultată din cantitatea mare de exploziv folosită.

Zonale cu metal topit au un aspect martensitic cu o duritate destul de ridicată. Din analiza metalografică a piesei îmbinate după o recoscere la 600°C timp de 30 minute (fig.1.27 b) rezultă că efectele apărute după sudare sunt înălăturăte.

La sudarea metalelor diferite, zonele vîrtejurilor constau de obicei dintr-un amestec intermetalic al ambelor metale [58; 62]. Adeseori aceste zone sunt dure și fragile, fapt ce conduce la scăderea proprietăților mecanice ale îmbinării.

In unele cazuri apar compuși intermetalici anormali față de diagrame de faze a metalelor respective. Acești noi compuși se formează la sudare prin explozie ca rezultat al presiunilor foarte mari, al temperaturii și al răcirii rapide din zone vîrtejurilor.

Deseori s-a observat că în partea din spate a vîrtejurilor este o cantitate mai mare din metalul de sudat decât în partea frontală a acestora. Observația confirmă încă odată ipoteza [10] referitoare la mecanismul undelor de soc în timpul sudării prin explozie.

Topirea este atribuită mai ales transformării energiei cinetice a jetului de întoarcere și forțelor mari de forfecare

care există în zona vîrtejurilor. Compresia adiabatică simplă produsă de ciocnirea plăcii netede este incapabilă să producă o încălzire suficientă care să conducă la topirea unor metale ca oțelul.

Topires extensivă la suprafața de contact are însă trei efecte posibile nedorite [58]:

- realizarea unei microstructuri de turnare care poate fi mai slabă decât structura inițială a metalelor de sudat;
- apariția unor cavități de contractie de-a lungul imbinării, ceea ce constituie surse de slăbire a rezistenței;
- formarea unor compuși intermetalici infiabiliti în strat continuu susceptibil la rupturi.

O cauză a producerii defectelor susamintite o constituie și prezența aerului, în special la sudarea plăcilor subțiri. Trebuie să se eliminate încălzirea adiabatică a aerului în spațiul dintre plăcile convergente, în special la unghiuri α mici. Lipsa unei treceri libere a aerului evacuat poate avea ca rezultat crearea unei presiuni nedorite și captarea aerului fierbinte la presiuni mari, care vor interveni în procesul imbinării.

Folosirea unor camere de vid la sudarea prin explozie conduce la rezultate mult mai bune, fapt evidențiat de o serie de cercetători [45;70;116]. Această soluție a fost adoptată și de autor care în colaborare [60] a proiectat și realizat o instalație experimentală de laborator pentru sudarea prin explozie în vid.

1.4.4. Metode pentru determinarea parametrilor de lucru

Problema determinării parametrilor de lucru la sudarea prin explozie a constituit o preocupare pentru toți cercetătorii din acest domeniu. Determinarea parametrilor de lucru s-a făcut în paralel cu experimentările, cu elucidarea mecanismului sudării prin explozie. Marea majoritate au lăsat ca punct de plecare raportul dintre masa explozivului utilizat (m_e) și masa plăcii de sudat (m_p) - raport notat $F = m_e/m_p$ - și în funcție de viteza de detonare a explozivului (V_d) au căutat să obțină viteza de mișcare a plăcii de sudat V_m .

Încă din anul 1947, T.Gurney și E.Sterne [48] pe baza legii conservării energiei ajung la relația:

$$v_m = v_d \left[\frac{3F}{40 + 8F + 32F^{-1}} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1.30)$$

și luând în considerație conservarea momentului, obțin:

$$v_m = v_d \frac{0.612F}{2+F} \quad (1.31)$$

Apelind la teoria hidrodinamică, E.Duvall și O.Erkeman [36] ajung la expresia:

$$v_m = v_d \left\{ 1 + \frac{27}{16} F^{-1} \left[1 - \left(1 + \frac{32}{27} \cdot F \right)^{\frac{1}{2}} \right] \right\} \quad (1.32)$$

. Valorile vitezei de mișcare a plăcii de sudat v_m calculate cu aceste expresii corespund cu valorile obținute prin măsurări experimentale în laboratoare. Verificînd aceste relații, M.Chadwich [24] arată că ele sunt însă exacte pentru anumite valori ale raportului m_e/m_p . Astfel, pentru

$$F \rightarrow \begin{cases} \leq 5 & \text{în relația (1.30)} \\ > 2,5 & \text{în relația (1.31)} \\ > 0,2 & \text{în relația (1.32)} \end{cases}$$

Unele colective de cercetare folosesc în calculul vitezei de mișcare a plăcii de sudat o expresie - dedusă inițial pentru viteza de deformare a unei căptușeli metalice într-o încărcătură cumulativă de către A.Baum, K.Staniukovici și J.Sechter [12] - avînd forma:

$$v_m = v_d \frac{0.41 \cdot \eta}{\left[F^{-1} + \frac{1}{3} \right]^{\frac{1}{2}}} \quad (1.33)$$

în care $\eta = 0,50 \dots 0,68$ (eficiența utilizării energiei stratului de exploziv).

O contribuție la soluționarea acestei probleme o aduce K.Azis, H.Hurwitz și M.Sternberg [7], care ajung la soluția:

$$v_m = v_d \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 1} \quad (1.34)$$

în care

$$\varepsilon = \left[1 + \frac{34}{27} F \right]^{\frac{1}{2}}$$

O altă formulă de calcul a vitezei de mișcare a plăcii de sudat este dată de S.Sedych și P.Bonder [102], fără explicații mai amănunțite, având forma:

$$v_m = \left[\frac{2}{n+1} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{v_d}{a-1} \cdot \frac{\rho_e}{\rho_p} \cdot \frac{y}{a} \cdot \frac{b}{2y+b} \quad (1.35)$$

unde:

- n - coeficientul politropic;
- ρ_e - densitatea explozivului;
- ρ_p - densitatea plăcii de sudat;
- y_p - grosimea stratului de exploziv;
- a - grosimea plăcii de sudat;
- b - lățimea plăcii de sudat.

Această relație a fost utilizată și de către E.Schmidtmann, W.Koch și H.Schneck [103]. Mai târziu, pornind de la expresia (1.34), A.Deribas și colectivul său [33], în urma experimentărilor o corectează cu un factor obținând relația:

$$v_m = 1,2 v_d \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 1} \quad (1.36)$$

în care ε are aceeași semnificație ca la (1.34).

Verificând pe cale experimentală relațiile de mai sus, E.Wright și A.Bayce [115] obține o relație pentru calculul vitezei de mișcare a plăcii de sudat prin explozie, adoptată de majoritatea cercetătorilor:

$$v_m = v_d \left[\frac{0,578 F}{2 + F} \right] \quad (1.37)$$

sau sub forma:

$$v_m = v_d \frac{0,289 F}{1 + 0,5 F} \quad (1.38)$$

unde $F \approx 0,1$.

G.Verzeletti și colectivul său [111] reprezentând geometria deformării plăcii de sudat (fig.1.28), reușesc să determine viteza de sudare v_p , dependentă de viteza de detonare a explozivului:

$$v_p = v_d \frac{\sin \beta}{\sin \varphi} \quad (1.39)$$




Fig. 1.28 Geometria deformării plăcii de sudat.

Dacă placă de sudat este paralelă cu placă de bază, atunci viteza de sudare este egală cu vitezele de detonație ($v_p = v_d$), fapt ce conduce la condiția de a se utilize în acest caz explozivi cu viteză de detonație mai mică decât viteza sunetului în metalul de sudat.

Din relațiile prezentate se poate calcula atât viteza de mișcare a plăcii de sudat (v_m) cît și viteza de sudare (v_p).

Pentru a determina viteza de sudare trebuie ca unghiul α să fie ales, iar viteza de mișcare (v_m) trebuie determinată în funcție de viteză de detonație amplificată cu un factor în care intră raportul m_e/m_p . Însă nu se cunoaște precis nici mărimea acestui raport și nici caracteristicile explozivilor care au stat la baza determinării aproximative a raportului m_e/m_p .

1.4.5. Aplicații ale sudării prin explozie

In urma cercetărilor și experimentărilor din laboratoare și poligoane a rezultat că se pot îmbina utilizând sudarea prin explozie unele metale și aliaje cu puncte diferite de topire, care în mod practic nu se pot suda prin procedeele convenționale.

Tabel 1.4

	Zinc	Wolfram	Aliaj Ni-Cr	Magnезiu	Molibden	Niobiu și aliaje Nb	Argint	Tantal	Zirconiu	Titan și aliaje Ti	Nichel	Bronz	Aliaj Cu-Ni	Alamă	Cupru	Aluminiu și aliaje Al	Otel Maraging	Otel Hadfield	Otel Inox Sr 300	Otel AISI 4340	Otel AISI 4130	Otel AISI A 212	Otel AISI A 201	Otel AISI 1004...20	Incoloy 800...850	Inconel	Plumb		
Otel C-AISI 1004-20	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
Otel ASTM A 201		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
Otel ASTM A 212	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
Otel al.ASTM A 302																													
Otel al.Al Si 4130																													
Otel al.Al Si 4340																													
Otel inox Sr 300	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●														
Otel Hadfield																													
Otel Maraging																													
Incoloy 800...850																													
Aluminiu și aliaje Al																													
Cupru																													
Alamă																													
Aliaj Cu - Ni																													
Bronz																													
Nichel și aliaje Ni																													
Titan și aliaje Ti	●		●																										
Zirconiu și aliaje Zr																													
Tantal								●	●																				
Argint								●																					
Niobiu și aliaje Nb								●	●																				
Molibden								●	●																				
Magnезiu				●																									
Aliaje Ni-Cr			●	●																									
Wolfram		●																											
Zinc							●																						
Inconel																													
Plumb																													

In tabelul 1.4 intocmit după [38] au fost inscrise toate combinațiile de îmbinări realizate pînă în prezent. Toate aceste îmbinări sunt folosite în construcția de mașini, în special în industria utilajelor chimice, industria construcțiilor aerospațiale, în construcția centralelor nuclearo-electrice și

hidroelectrice, în construcție instalațiilor siderurgice.

Geometriile de sudare se aleg în funcție de geometria pieselor de îmbinat, de sorturile de explozivi, de caracteristicile fizico-mecanice ale metalelor de sudat precum și de dimensiunile pieselor de îmbinat.

Sudarea prin explozie a fost și este utilizată în construcțiile navelor cosmonave din programele sovietice și americane, în căptușirea recipientilor din oțel cu table din aliaje anticorozive, în mandrinarea și sudarea țevilor la plăcile tubulare ale generatorelor de aburi, în industria siderurgică, în special în industria de aluminiu pentru realizarea plăcuțelor aluminiu-oțel din compunerile instalațiilor de electroliză precum și în industria electrotehnică.

In ultimii ani s-a trecut la aplicarea procedeului de sudare prin explozie la scară industrială.

Toate laboratoarele și firmele producătoare de piese sudate prin explozie păstrează cu strictețe tehnologiile de lucru dind publicitatea doar probleme de principiu și unele date care de multe ori s-au dovedit materiale de dezinformare.

2. CERCETARI PRIVIND ELABORARLA TEHNOCOIEI DE SUDARE PRIN EXPLOZIF

- 2.1. Cupluri de metale utilizate pentru experimentări
- 2.2. Explosivi folosiți
- 2.3. Materiale moderatoare și de protecție
- 2.4. Geometrii de sudare prin explozie și parametrii de lucru
- 2.5. Calculul parametrilor de lucru la sudarea prin explozie
 - 2.5.1. Analiza metodelor de calcul a parametrilor folosite de unele laboratoare
 - 2.5.2. Calculul parametrilor de lucru la sudarea prin explozie a plăcilor
 - 2.5.3. Calculul parametrilor de lucru la sudarea prin explozie a țevilor la plăcile tubulare
 - 2.5.4. Calculul parametrilor de lucru la mandrinarea prin explozie a țevilor la plăcile tubulare
 - 2.5.5. Calculul regimului termic la sudarea prin explozie
 - 2.5.6. Tabele de calcul și întocmirea diagramelor de lucru
- 2.6. Echipamente folosite la sudarea prin explozie
 - 2.6.1. Platforme și dispozitive
 - 2.6.2. Instalații experimentale pentru sudarea prin explozie în aer
 - 2.6.3. Instalații experimentale pentru sudarea prin explozie în vid

2. CERCETARI PRIVIND ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE SUDARE PRIN EXPLOZIE

2.1. Cupluri de metale utilizate pentru experimentări și caracteristicile lor

Programul de cercetări a inclus cuplurile de metale ce trebuiau sudate prin explozie impuse prin contractele de cercetare (cupru-oțel, YSn 83 - oțel și țevi de alamă în placă de oțel pentru Intreprinderea constructoare de mașini - Reșița; aluminiu-oțel pentru Intreprinderea de aluminiu - Slatina; oțel inox-oțel pentru Intreprinderea de mașini grele București), precum și o serie de cupluri în scopul extinderii procedeului. Metalele și aliajele care au fost sudate prin explozie sunt înscrise în tabelul 2.1 iar în tabelele 2.2 și 2.3 sunt prezentate cuplurile de materiale.

Tabel 2.1

Metalul de bază sudat	OL 37	OLC 45	Arc 2A	Aluminiu	Dural	Zicral	Cupru	Alamă	10NC 180
Cupru	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alamă	•	•		•			•		
Aluminiu	•	•			•	•	•	•	
Dural	•	•		•		•	•	•	
Zicral	•	•							
YSn 83	•	•					•		
10 NC 180	•	•					•	•	
OL 37		•							
OLC 45	•								

Tabel 2.2

PLĂCI BIMETAL					
1	Cu 5D / OL 37	5	Am 63 / OL 37	9	Al 99,5 / OL 37
2	Cu 5D / OLC 45	6	Am 63 / Al 99,5	10	Al 99,5 / Dural simb. 2024
3	Cu 5D / Al 99,5	7	YSn / OL 37	11	Dural simb. 2024 / OL 37
4	Cu 5D / 7C 120	8	10 NC 180 / OL 37	12	Zicral simb. 7075 / OLC 45

Tabel 2.3

ȚEVI LA PLĂCI TUBULARE			
1	Am Sb (ø 19) - OL 37	3	Al Si Mg (ø 20) - OL 37
2	Cu 5D (ø 16) - OL 37	4	Am 63 (ø 20) - Alj. 7075

Materialele și aliajele utilizate pentru experimentări sînt produse în țară. În tabelul 2.4 au fost înscrise caracteristicile principale ce au legătură directă cu procesul de sudare prin explozie.

Tabel 2.4

METALE	Norme de fabricat	σ	E	σ_r	σ_c	V_s	DURITATE
		$\frac{kg}{dm}$	$\frac{daN}{mm^2}$	$\frac{daN}{mm^2}$	$\frac{daN}{mm^2}$	$\frac{m}{s}$	
Cupru Cu 5D	STAS 270-74	8,91	11770	44,1	28,4	3553	70
Alamă Am 63	STAS 95-75	8,34	10790	36,0	18,8	3360	66
Aluminiu Al 99,5	STAS 7607-72	2,70	6800	13,0	9,1	5104	28
Dural simb. 2024	ASTM B209-65	2,68	7060	45,0	32,0	5150	45
Zicral simb. 7075	ASTM B209-65	2,80	7200	54,0	48,0	5050	60
YSn 83	STAS 202-73	7,55	4800	8,3	7,8	2530	26
10 NC 180	STAS 3583-74	8,02	19700	50,0	20,0	4900	167
Arc 2A (Cr-Mn-V)	STAS 795-71	7,75	20300	132,0	117,0	5640	360
OL 37	STAS 500-2-68	7,86	20800	42,0	21,0	4880	106
OLC 45	STAS 880-68	7,85	21000	74,0	40,0	5030	229

Dimensiunile plăcilor sudate prin explozie sunt cuprinse într-o gamă destul de mare (de la 2 x 50 x 100 mm la 20 x 300 x 800 mm). Pentru fiecare caz în parte, dimensiunile sunt inscrise în tabelele de calcul a parametrilor de lucru.

In tabelul 2.5 au fost inscrise compozitiile chimice ale aliajelor metalice ce au fost sudate prin explozie, date ce vor fi utilizate la analiza proceselor metallurgice.

Tabel 2.5

Alj. %	Am 63	Dural 2024	Zicral 7075	YSn 83	10NC180	Arc 2A (Cr Mn V)	OL37	OLC 45
C					max. 6,12	0,47...0,55	0,19...0,25	0,42...0,50
Mn	0,1	0,9	0,4		max. 2,00	0,80...1,10	0,26...0,85	0,50...0,80
Si		0,5	0,4		max. 0,80	0,15...0,35	0,07...0,40	0,17...0,37
Cr		0,1	0,18...0,35		17.....19	0,90...1,20		max. 0,30
V						0,07...0,12		
Ni					8.....10			max. 0,30
Fe	0,2	0,5	0,5	0,1	rest	rest	rest	rest
Cu	62...65	3,8...4,9	1,2....2,0	6 [±] 0,5				max. 0,30
Zn	rest	0,25	5,1....6,2	0,05				
Mg		12...1,8	2,1...2,9					
Al	0,03	rest	rest	0,05			0,025	
Sn	0,1			83 [±] 1				
Sb				11 [±] 1				
P+S						max. 0,07	max. 0,12	max. 0,08
Ti			0,2					
Pb	0,3			0,5				
As				0,15				max. 0,05
Bi				0,05				

2.2. Explosivi folosiți la experimentări și caracteristicile lor

La alegerea explozivilor a trebuit să ținem seama de factorii:


- sensibilitatea la transport și detonare;
- viteză de detonare;
- ușurința manipулării în timpul folosirii;
- prețul de cost.

În acest sens s-au evitat explozivii sensibili sau cu caracteristici speciale de distrugere. Având de sudat, mai cu seama plăci, atenția a fost îndreptată spre explozivii ce pot fi modelați în folii. Pentru aceasta s-a ținut o legătură strânsă cu Combinatul chimic Fărăș, realizîndu-se o colaborare permanentă.

Pentru experimentări s-a folosit o gamă largă de explozivi (tabelul 2.6) în scopul de a se stabili sorturile care să poată fi utilizate la scară industrială.

Tabel 2.6

EXPLOZIV	Vd	ρe	Pd	Sensibilitate
	m/s	g/cm³	Kbari	daNm
1. E.T.R. - 15	3 350	0,9...1,10	-	-
2. E.P. - S	4 900	1,20	-	-
3. Hexolită 1	5 700	1,20	-	-
4. Hexolită 2	6 300	1,40	-	-
5. Trotil - T	6 500	1,25	-	-
6. Trotil - P	6 800	1,50	-	-
7. Compus A	7 000	1,30	1,48	-
8. E.P. - P.1	7000	1,52	-	2,0
9. E.P. - 02	7 065	1,50	-	-
10. E.P. - P.2	7 100	1,33	-	1,9
11. E.P. - 01	7 200	1,42	-	-
12. E.P. - P.4	7 200	1,40	-	1,5
13. E.P. - P.3	7 500	1,50	-	1,7
14. Tetril	7 600	1,65	410	-
15. Compus B	7 800	1,45	230	-



2.3. Materiale moderatoare și de protecție folosite la sudarea prin explozie

Pentru a proteja suprafața plăcii de sudat ce este în contact cu explozivul precum și pentru atenuarea undelor de soc rezultate din detonarea explozivilor cu viteză mare de detonare, s-au folosit materiale plastice - tabelul 2.7 - ce se produc în mod curent în țară.

Tabel 2.7

MATERIAL	ρ_t	G_r	G_c	E	V_t
	g/cm ³	daN/mm ²	daN/mm ²	daN/mm ²	m/s
Polietilenă	0,95	2,5.....3,9	1,7	56.....205	759...2732
Policlorură de vinil	1,40	4,5.....5,5	7.....8	280....300	1400...1448
Polistiren	1,05	4.....6	10.....11,5	310....330	1700...1762
Rășini epoxidice	1,11.....1,23	2,8.....9,1	10,5.....12,6	305....400	1645...1784
Chit plastic termostabil (opanal)	1,12	18.....24	32.....47	40....189	6.....13
Cauciuc	1,2	4	-	-	31.....70

2.4. Geometrii de sudare prin explozie și parametrii de lucru

Pentru sudarea prin explozie, geometriile se aleg în funcție de forme și dimensiunile pieselor de îmbinat, de mărimea suprafeței de sudare, precum și de caracteristicile explozivului [59;92] de către tehnologi și proiectanți.

In cadrul experimentărilor - legat de programele de lucru prevăzute în contractele de cercetare - am inclus sudarea plăcilor aşezate paralel și înclinat precum și sudarea și mandrinarea prin explozie a țavilor la plăcile tubulare.

Geometriile de sudare a reperelor din programele de lucru sunt prezentate în fig.2.1...2.5.




Fig. 2.1 Geometria la sudarea prin explozie a placilor:

1-Placa de bază ; 2-Placa de sudat ; 3-Exploziv; 4-Detonator;
5-Placă secundară; 6-Cală unghiulară din material plastic;
7-Strat tampon.




Fig. 2.2 Geometria la sudarea prin explozie a țevilor la plăcile tubulare:

1-Teava ; 2-Placa tubulară; 3-Capac de protecție; 4-Detonator;
5-Dop de material plastic; 6-Exploziv.




Fig. 23 Geometria de mandrinare - sudare prin explozie a ţevilor la plăcile tubulare.

1 - Placa tubulară ; 2 - Ţeava ; 3 - Teaca din material plastic ;
4 - Explosiv ; 5 - Capac ; 6 - Detonator ; 7 - Canale ; 8 - Cordon de sudură.




Fig.2.4 Geometria de mandrinare-sudare prin explozie
a ţevilor la plăcile tubulare.

1-Placa tubulară; 2-Teavă; 3-Teacă de protecție ;4-Exploziv;5-Capac;
6-Detonator ; 7-Canale ; 8-Cordon de sudură.




Fig. 2.5 Geometria de mandrinare și sudare
prin explozie a țevilor la placa tubulară

1-Placa tubulară; 2-Țeavă ;3-Teaca de protecție;4 -Explosiv;
5-Capac; 6-Detonator ,7-Canale.

Parametrii de lucru la sudarea prin explozie a plăcilor (fig.2.6) așezate inițial înclinat, sint:




Fig.2.6 Parametri de lucru la sudarea prin explozie a plăcilor metalice așezate înclinat

- ξ_p - densitatea plăcii de sudat;
- ξ_e - densitatea explozivului;
- σ_c - limite de curgere a metalului plăcii de sudat;
- V_s - viteza sunetului în placă de sudat;
- V_t - viteza sunetului în materialul moderator;
- V_d - viteza de detonație a explozivului;
- V_m - viteza de mișcare a plăcii de sudat;
- V_p - viteza de sudare (de deplasare a punctelor de impact);
- α - unghiul static de înclinare a plăcii de sudat;
- β - unghiul dinamic de înclinare-(curbură) a plăcii de sudat;
- $\varphi = \alpha + \beta$ - unghiul dinamic de înclinare -(curbură) sub care placă de sudat izbostează placă de bază;
- p_s - presiunea de sudare;
- h - grosimea plăcii de sudat;
- L - lungimea plăcii de sudat;
- b - lățimea plăcii de sudat;
- y - grosimea stratului de exploziv.

In cazul cînd sudarea prin explozie se face cu explozivi care au $V_d < V_s$, geometria de sudare va fi cu plăcile de sudat așezate paralel (fig.2.1 d) iar parametrii de lucru (fig.2.7) sint:




Fig 2.7 Parametrii de lucru la sudarea prin explozie a plăcilor așezate paralel

ρ_p - densitatea plăcii de sudat;

ρ_e - densitatea explozivului;

σ_c - rezistența la curgere a metalului plăcii de sudat;

V_s - viteza sunetului în placă de sudat;

V_t - viteza sunetului în materialul moderator;

V_d - viteza de detonare a explozivului;

V_m - viteza de mișcare a plăcii de sudat;

V_p - viteza de sudare (de deplasare a punctelor de impact);

β - unghiul dinamic de înclinare (curbură) a plăcii de sudat;

φ - unghiul dinamic de înclinare (curbură) sub care placă de sudat izbește placă de bază;

p_s - presiunea de sudare;

h - grosimea plăcii de sudat;

L - lungimea plăcii de sudat;

b - lățirea plăcii de sudat;

x - distanța dintre plăcile de sudat;

Y - grosimea stratului de exploziv.

Parametrii de lucru la sudarea prin explozie a țevilor la plăcile tubulare (fig.2.8) sunt:




Fig. 2.8 Parametrii de lucru la sudarea prin explozie a țevilor la plăcile tubulare

- ρ_t - densitatea metalului țevii;
 ρ_e - densitatea explozivului;
 C_c - limite de curgere a metalului țevii;
 V_s - viteza sunetului în peretele țevii;
 V_t - viteza sunetului în materialul tecii de protecție;
 V_d - viteza de detonare a explozivului;
 V_m - viteza de deformare a țevii;
 V_r - viteza de deformare a țevii recalculată;
 V_p - viteza de sudare;
 α - unghiul de înclinare a peretelui conului;
 β - unghiul dinamic de înclinare - curbură;
 φ - unghiul dinamic sub care țeava izbește peretele găurii conice din placă tubulară;
 p_s - presiunea de sudare;
 a - grosimea peretelui țevii;
 d_1 - diametrul interior al țevii;
 d_e - diametrul exterior al țevii;
 L - lungimea de sudare;
 ℓ - lungimea părții cilindrice din placă tubulară.

La mandrinarea prin explozie a țevilor la placă tubulară care de fapt este o sudare, peretele țevii fiind așezat paralel cu peretele găurii din placă tubulară, parametrii de lucru (fig.2.9) sunt aceiași ca și la sudarea țevilor la care se adaugă jocul dintre suprafața exterioară a țevii și peretele țevii din placă tubulară (J).




Fig. 2.9 Parametrii la mandrinare-sudare prin explozie a țevilor la placă tubulară

In cazul cînd se combină mandrinarea cu sudarea (fig. 2.5) parametrii de lucru vor fi cei de la ambele procedee de îmbinare.

In practica curentă, majoritatea firmelor utilizează pentru îmbinarea țevilor la plăcile tubulare sudarea prin explozie. Deoarece prin proiectele elaborate în cadrul programului de construcție a centralelor nuclearo-electrice se preconizează și alte metode de îmbinare, s-a adoptat soluția de mandrinare prin explozie.

Geometriile de sudare vor fi extrem de variate, însă parametrii de lucru vor fi aceiași și se determină prin calcul pe baza datelor inițiale.

2.5. Calculul parametrilor de lucru la sudarea prin explozie a metalelor

2.5.1. Analiza metodelor de calcul a parametrilor folosite de unele laboratoare

Deoarece relațiile de calcul obținute de o serie de cercetători sănt destul de diferite - dacă ne referim numai la viteza de mișcare a plăcii de sudat - am considerat necesar să

analizez aceste soluții pentru a alege o cale cît mai bună de determinare a parametrilor de calcul.

In acest sens am apelat la o schemă a procesului de sudare (fig.2.1c) realizată de Nemecek și Vacek [84] completată cu elementele geometrice [57].




Fig. 2.10 Schema procesului de sudare prin explozie a plăcilor metalice [84]

1-Placa de bază; 2-Placa de sudat; 3-Explosiv; 4-Zona de expansiune a produșilor exploziei (ZEP); 5-Zona undelor de compresiune (ZUC).

Din schemă se observă că din punctul A pînă în punctul B, punctele de impact successive se deplasează cu viteza de sudare V_p :

$$V_p = V_m \frac{\sin \theta}{\sin \varphi}, \quad (2.1)$$

$$\text{Deoarece } \theta = 90^\circ - \frac{\varphi - \alpha}{2},$$

$$V_p = V_m \frac{\cos \frac{\varphi - \alpha}{2}}{\sin \varphi} \quad (2.2)$$

Din analiza schemei rezultă corelația dintre viteza de detonație a explozivului și viteza de mișcare a plăcii de sudat:

Tabel 2.8

Expresia parantezei din relația		$V_m = [\dots] V_d$ (1.31) ... (1.38)						
		$F = m_e / m_p$						
		0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	3,0	4,0
1,30	$\left[\frac{3F}{40+8F+32F^{-1}} \right]^{\frac{1}{2}}$	0,028	0,077	0,117	0,152	0,194	0,346	0,387
1,31	$\frac{0,612 F}{2 + F}$	-	-	-	-	-	0,367	0,408
1,32	$1 + \frac{168}{F} \left[1 - (1 + 1,18F)^{-\frac{1}{2}} \right]$	-	0,093	0,139	0,158	0,200	0,368	0,416
1,33	$\frac{0,279}{[F^{-1} + 3^{-1}]^{\frac{1}{2}}}$	0,087	0,145	0,182	0,210	0,242	0,343	0,366
1,34	$\frac{[1 + 1,18F]^{\frac{1}{2}} - 1}{[1 + 118F]^{\frac{1}{2}} + 1}$	0,028	0,075	0,115	0,149	0,192	0,361	0,410
1,35	$F [3,62 \dots 8,94]$	0,362 0,894	-	-	-	-	-	-
1,36	$1,2 \frac{[1 + 1,18F]^{\frac{1}{2}} - 1}{[1 + 118F]^{\frac{1}{2}} + 1}$	0,034	0,090	0,138	0,179	0,230	0,433	0,492
1,37	$\frac{0,578 F}{2 + F}$	0,028	-	-	-	-	-	-

$$V_m = 2 v_d \frac{\sin(\Phi - \alpha)}{2} \quad (2.3)$$

Inlocuind valoarea vitezei V_m din (2.3) în relația (2.2) și înăind seama că $\Phi - \alpha = \beta$ se obține expresie care descrie dependența vitezei de sudare de viteza de detonare, asemănătoare cu relația (1.39).

Dacă se cunoște unghiurile α , β și Φ se poate determina viteza de mișcare. Sau invers, cunoscând viteza de mișcare V_m se poate determina unghiul β .

În cap.1.4.1 s-au prezentat relațiile de calcul a vitezei V_m în care termenul principal este raportul dintre masa explozivului și masa plăcii de sudat (masa accelerată).

Pentru a pune în evidență mărimea vitezei de mișcare a plăcii de sudat s-a înlocuit în relațiile (1.30...1.37) raportul $F = m_e/m_p$ cu valorile recomandate de autorii lor. Forma finală a acestor relații precum și valorile din paranteză au fost inscrise în tabelul 2.8.

Din analiza noilor relații se constată că în general ele sunt apropiate. În același timp se observă că sunt însă și diferențe destul de mari între valorile cu care trebuie - pentru calculul vitezei de mișcare - să se amplifice viteza de detonare. Aceste diferențe apar mai evident din diagrame 2.11 trasează pentru explozivii folosiți la experimentări.

Separat pentru relația (1.37) sună dat raportului $F = m_e/m_p$ pe linie valoarea recomandată încă cinci valori apropiate, astfel: 0,01; 0,05; 0,09; 0,10; 0,145 și 0,19.

În aceste condiții s-au obținut şase variante ale vitezei de mișcare V_m . Pentru $F = 0,19$ și $v_d = 2500 \text{ ms}^{-1}$, se obține $V_m = 420 \text{ ms}^{-1}$.

Din relația (2.3) prin înlocuirea diferenței $\Phi - \alpha$ cu β se obține:

$$\sin \beta = \frac{V}{v_d} \quad (2.4)$$

Considerind că unghiul inițial α se alege iar unghiul dinamic β se calculează, cu valorile rezultate pentru relația (1.38) sună trasează 2.12 pentru determinarea unghiului Φ în funcție de β și α .




Fig. 2.11. Diagrama vitezei de mișcare a plăcii de sudat în funcție de viteză de detonare $V_m = a \cdot V_d$

In relatiile (1.30)...(1.37) apare numai viteza de detonatie a explozivului si raportul dintre masa explozivului si masa placii de sudat, neluindu-se in considerare si alte caracteristici ce pot constitui factori destul de importanti.




Fig. 2.12 Determinarea unghiului φ in functie de β si unghiul static α care se alege

In lucrarea lor [84] I.Nemecek si J.Vacek iau in consideratie si proprietatile explozivului (caldura de explozie Q_e , densitatea ρ_e si presiunea de detonare p_d) sub forma:

$$\frac{Q_e \cdot \rho_e}{p_d} = \varsigma \quad (2.5)$$

In final ei obtin pentru viteza de miscare a placii de sudat, relatia:

$$v_m = F^{\frac{1}{2}} \left[0,263 + 0,191 \lg \delta \right] v_d \quad (2.6)$$

în care

$$F = \frac{\rho_e \cdot y}{\rho_p \cdot h} = 0,3 \dots 5$$

$$\delta = 0,19 \dots 1,1$$

S-au calculat o serie de variante pentru relația (2.6) obținând în funcție de F și δ valorile cu care înmulțind viteza de detonare se determină viteza de mișcare v_m (tabelul 2.9). Comparând aceste valori cu cele din tabelul 2.8 se constată că ele sunt apropiate, cele pentru relația (2.6) fiind mai mari.

Tabel 2.9

$\delta \backslash F$	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	2	3	4	5
0,19	0,040	0,056	0,079	0,097	0,120	0,125	0,177	0,217	0,250	0,280
0,30	0,052	0,073	0,103	0,126	0,146	0,163	0,231	0,283	0,326	0,354
0,40	0,059	0,084	0,118	0,145	0,167	0,187	0,264	0,324	0,374	0,418
0,50	0,065	0,092	0,130	0,159	0,184	0,206	0,291	0,360	0,412	0,460
0,60	0,070	0,099	0,140	0,171	0,197	0,221	0,312	0,382	0,442	0,493
0,70	0,074	0,104	0,148	0,181	0,209	0,233	0,330	0,404	0,466	0,522
0,80	0,077	0,109	0,155	0,189	0,219	0,244	0,346	0,423	0,488	0,547
0,90	0,080	0,114	0,161	0,197	0,227	0,254	0,360	0,440	0,508	0,570
1,00	0,083	0,118	0,166	0,204	0,235	0,263	0,372	0,456	0,526	0,588
1,10	0,086	0,121	0,171	0,210	0,242	0,271	0,383	0,469	0,542	0,606

Autorii lucrării [84] au verificat și ei relațiile (1.30)...(1.36) măsurând în cadrul experimentărilor viteza de mișcare a plăcii de sudet. În tabelul 2.10 au fost înscrise rezultatele obținute precum și diferențe în procente calculată cu expresia $\Delta = \left[v_{m, calc.} - v_{m, măs.} \right] / v_{m, măs.} \cdot 100$.

Din analiza datelor din tabel se constată că relația (2.6) dă valori foarte apropiate de valorile măsurate, iar relația (1.35) dă cele mai mari diferențe. Nici celelalte relații nu dă valori apropiate de cele măsurate.

Tabel 2.10

V_d	Rela- ția	Viteza de mișcare $V_m = [....] V_d$ pentru $F=2$							V_m măsurat
		130	132	133	134	135	136	26	
7400	V_m	2139	2242	2227	2168	7400	2620	1913	2028
	$\Delta \%$	+5,5	+10,5	+9,8	+6,9	+265	+29,2	-5,7	
5500	V_m	1590	1667	1655	1612	5500	1965	1008	1084
	$\Delta \%$	+46,7	+53,8	+52,7	+48,7	+407	+81,1	-7,0	
4090	V_m	1182	1239	1231	1198	4090	1444	773	814
	$\Delta \%$	+45,2	+52,2	+51,2	+47,2	+401	+77,4	-5,0	
5440	V_m	1572	1648	1637	1594	5540	1926	1708	1750
	$\Delta \%$	-10,2	-5,8	-6,5	-8,9	+211	+10,1	-2,4	
3100	V_m	896	939	933	908	3100	1097	1163	1149
	$\Delta \%$	-22,0	-18,3	-18,8	-21,0	+170	-4,5	+12	
4400	V_m	1272	1333	1324	1289	4400	1557	1098	1086
	$\Delta \%$	+17,1	+22,7	+22,0	+18,7	+306	+43,4	+0,8	
2780	V_m	803	842	837	815	2780	984	710	693
	$\Delta \%$	+15,9	+21,5	+20,8	+17,6	+301	+42,0	+2,5	

Decarece nici în relația (2.6) nu se includ caracteristicile metalului de sudat asupra căruia acționează undele de soc rezultate din detonarea explozivului se impune găsirea unor relații de calcul care să dea valori cît mai reale și totodată să poată conduce la determinarea cantității de exploziv necesare pentru sudarea fiecărui reper precum și a unghiului static inițial α .

2.5.2. Calculul parametrilor de lucru la sudarea prin explozie a plăcilor

2.5.2.1. Plăci inclinate

La orice îmbinare sudată prin explozie cunoaștem dimensiunile plăcii de sudat ($L \times b \times h$), metalul din care s-a confectionat placă, limita de curgere a metalului plăcii de sudat (G_c), viteza sunetului în metal (V_s), greutatea specifică (γ_p) a metalului precum și viteza de detonare (V_d) și densitatea

(β_e) se caracterizează explozivul avut la dispoziție.

Se impune să calculăm parametrii de lucru numai în funcție de aceste elemente.

Din experimentările efectuate precum și din unele lucrări [36;48] s-a rezultat că presiunea exercitată în punctele de impact ale celor două plăci care se sudorează prin explozie trebuie să fie de cel puțin lo ori mai mare decât limita de curgere (G_e) a plăcii de sudat.

Referindu-se la acest aspect, Rice, Mc.Queen și Walsh [93] ajung la concluzia că în punctul de impact presiunea este:

$$p_1 = \frac{v_m}{2} \cdot v_s \cdot \beta \quad (2.7)$$

unde:

v_m = viteza de mișcare a plăcii de sudat;

v_s = viteza undei de soc.

In general, pentru două coruri care se ciocnesc (A și B) vitezele particulei $v_{p(A)}$ și $v_{p(B)}$ sunt legate de viteza corpului care se mișcă v_m prin relația:

$$v_m = v_{p(A)} + v_{p(B)} \quad (2.8)$$

Dacă corurile izbite sunt din același material sau similare, stunci:

$$v_{p(A)} = v_{p(B)} = \frac{v_m}{2} \quad (2.9)$$

In consecință, viteza de mișcare a plăcii de sudat, pentru a avea presiunea de sudare în punctul de impact, va fi:

$$v_m = \frac{2 p_s}{v_s \cdot \beta} \quad (2.10)$$

De aici se obține și valoarea presiunii de sudare:

$$p_s = c,5 v_m \cdot v_s \cdot \beta \quad (2.11)$$

Presiunea de sudare trebuie să fie mult mai mare decât limita de curgere a metalului de sudat:

$$p_s = n \cdot G_e \quad (2.12)$$

unde $n = 10...50$.

Inlocuind această valoare în relația (2.10) rezultă că:

$$v_m = \frac{2n \cdot \sqrt{c}}{v_s \cdot \zeta} \quad (2.13)$$

Notând $\zeta = \frac{\gamma}{g}$ și $2n = K$, se obține în final

$$v_m = K \cdot \frac{g}{\gamma} \cdot \frac{\sqrt{c}}{v_s}, \quad (2.14)$$

în care $K = 20...100$ pentru sudări în atmosferă;
 $K_1 = 5...50$ pentru sudări în vid.

Cu ajutorul vitezei de mișcare a plăcii de sudat v_m se pot determina unghiurile dinamice φ și β , a căror diferență este unghiul static α minim de înclinare a plăcilor de sudat prin explozie.

Din geometria deformării plăcii de sudat (fig.2.6) rezultă:

$$\varphi = \arcsin \frac{v_m}{v_s}, \quad (2.15)$$

$$\beta = \arctg \frac{v_m}{v_d}, \quad (2.16)$$

și

$$\alpha = \arcsin \frac{v_m}{v_p} - \arctg \frac{v_m}{v_d} \quad (2.17)$$

Cunoscind unghiurile dinamice și se poate calcula viteza de sudare (v_p) în funcție de viteza de detonație (v_d) pe baza relației (1.40):

$$v_p = v_d \frac{\sin \beta}{\sin \varphi}.$$

Mărimea vitezei de sudare (v_p) obținută din calcul se compară cu mărimea vitezei sunetului în metalul de sudat (v_s) astfel ca $v_p \leq v_s$, în scopul de a se creă condițiile unei bune sudări prin explozie.

În caz că $v_p > v_s$, pentru măsirarea vitezei de sudare, între stratul de exploziv și placă de sudat se aşeză un strat de protecție confectionat din material plastic. Acest strat are rolul de a modera amplitudinea undelor de soc. Dacă nu se cunoaște viteza sunetului în materialul plastic (v_t) folosit, acesta se poate calcula cu relația cunoscută:

$$v_t = [E \cdot \varsigma^{-1}]^{\frac{1}{2}} \quad (2.18)$$

In aceste condiții se recalculează viteza de sudare, care pe lungimea de sudare este:

$$v_p = \frac{L}{L \cdot v_d^{-1} \cos \alpha + L \cdot v_t^{-1} \sin \alpha} \quad (2.19)$$

seu

$$v_p = \frac{1}{v_d^{-1} \cos \alpha + v_t^{-1} \sin \alpha} \quad (2.20)$$

Presiunea de sudare (p_s) se determină cu ecuația (2.7) sub forma:

$$p_s = 0,5 \cdot v_m \cdot v_s \cdot f_p \cdot g^{-1} \quad (2.21)$$

Deoarece viteza de mișcare a plăcii de sudat (v_m) este direct proporțională cu coeficientul K , iar unghiurile α , β și φ sunt dependente de viteza de mișcare (v_m) și cantitatea de exploziv necesară va fi proporțională cu unghiul α . În acest caz și raportul $m_e/m_p = F$ va fi determinat în funcție de viteza de mișcare (v_m) și viteza de detonare (v_d).

In calcule, pentru raportul F s-a folosit relația (1.37) însă la experimentări nu a dat satisfacție în toate cazurile, în special pentru explozivii cu $v_d > 5000 \text{ ms}^{-1}$.

In acest sens, s-a constatat că termenul liber de la numitor din relația (1.37) este o valoare medie și el trebuie calculat pentru fiecare caz în parte.

Pentru aceasta, s-a înlocuit acest termen cu coeficientul C_K , relația luând forma:

$$\frac{v_m}{v_d} = \frac{0,578 F}{C_K + F} \quad (2.22)$$

Coeficientul C_K este dependent de raportul K din relația (2.14) și conform expresiei (2.16) relația devine:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{0,578 F}{C_K + F} \quad (2.23)$$

De aici se obține destul de ușor, valoarea raportu-

$$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \beta}{0,578 - \operatorname{tg} \beta} \quad (2.24)$$

In acest mod se respectă condiția ca $F \approx 0,1$ în fiecare caz, valoarea lui fiind dependentă de unghiul dinamic β .

Valorile coeficientului C_K au fost determinate pentru o serie de metale și aliaje și inscrise în tabelul 2.11 și utilizate la experimentări.

Tabel 2.11

K	C_K			K	C_K		
	Cupru și aliaje	Aluminiu și aliaje	Oteluri inox.		Cupru și aliaje	Aluminiu și aliaje	Oteluri inox.
10	3,60	5,84	7,70	60	0,60	0,98	1,28
20	1,80	2,92	3,84	70	0,52	0,84	1,10
30	1,20	1,96	2,56	80	0,46	0,74	0,96
40	0,90	1,46	1,92	90	0,40	0,66	0,86
50	0,72	1,16	1,54	100	0,36	0,59	0,78

Cunoscând dimensiunile plăcii de sudat ($L \times b \times h = V$) și greutatea specifică (γ_p) se calculează greutatea explozivului (G_e)

$$G_e = \gamma_p \cdot V \cdot F \quad (2.25)$$

In continuare se determină volumul explozivului (V_e) și grosimea stratului de exploziv (y) astfel:

$$V_e = \frac{G_e}{\gamma_e} \quad (2.26)$$

și

$$y = \frac{V_e}{L \cdot h} \quad (2.27)$$

Dacă în relația (2.27) se introduc valorile din (2.26) și (2.25) se obține direct grosimea stratului de exploziv:

$$y = \frac{\gamma_p}{\gamma_e} \cdot h \cdot F \quad (2.28)$$

iar cantitatea de exploziv va fi:

$$G_e = L \cdot b \cdot y \cdot f_e \quad (2.29)$$

Deoarece este necesar să se aleagă cea mai bună soluție, calculele pentru determinarea parametrilor de lucru se vor face tabelar (cap.2.5.6).

2.5.2.2. Plăci paralele

Din fig.2.7, pe lîngă parametrii de lucru rezultă și schema procesului de sudare prin explozie a două plăci așezate paralel. Pentru aceleși poziționări sunt necesari explozivi plastici cu viteza "subsonică" ($V_d = 3000...5000 \text{ ms}^{-1}$).

Condiția ca $V_p \leq V_s$ este satisfăcută, deoarece viteza punctelor de contact (viteza de sudare) V_p este egală cu viteza de detonare a explozivului.

Analizînd procesul de sudare (fig.2.7) rezultă că de la timpul $t_1 = 0$ pînă la t_2 se produce - sub influența presiunii de detonare - înclinarea plăcii de sudat și ciocnirea acesteia de placă de bază în punctul B. În timp ce placă de sudat se mișcă de la C la D, punctele de contact se deplasează de la B la D cu viteza:

$$V_p = \frac{V_m}{\sin \varphi} \quad (2.30)$$

Atunci cînd toate punctele plăcii de sudat vin simultan în contact cu placă de bază - întocmai ca la experimentările undelor de soc plane - viteza punctelor de contact (viteza de sudare) va fi $V_p = \infty$. Aceasta poate avea loc cînd $\beta = 0$.

Cauza care conduce la $V_p = V_d$ este ușor de determinat. Placa de sudat va presa la început placă de bază după un timp $dt = t_2 - t_1$, timp care se determină cu relația:

$$dt = x/V_m' \quad (2.31)$$

Cînd frontul exploziei ajunge la sfîrșitul plăcii de sudat, timpul $t = t_f$, ultimul element al plăcii de sudat va fi accelerat și va izbi placă de bază la timpul $t = t_f + dt$.

In acest caz, viteza de sudare va fi:

$$\frac{L}{(t_f + dt) - dt} = \frac{L}{t_f} = V_d = V_p \quad (2.32)$$

Acest fapt este valabil numai dacă întărzierea timpului t este constantă pe timpul sudării, decorece creșterea întărzierii timpului conduce la utilizarea unor explozivi cu viteză de detonare supersonică, cu sau fără geometrie paralelă.

Deoarece plăcile sunt așezate paralel, $\varphi = \beta$ iar $v_p = v_d$, calculul parametrilor de lucru este mult simplificat.

Ca și în cazul precedent, se calculează între viteza de mișcare (V_m) a plăcii de sudat cu relația (2.14) iar după aceasta se determină vitezarea unghiului φ din expresia (2.30) considerind că $v_p = v_d$:

$$\sin \varphi = \frac{v}{v_d} \quad (2.33)$$

In continuare se calculează distanța x dintre cele două plăci de sudat.

Conform teoriei lui Duvall și Erkman [36], după trei impulsuri ale undei de soc, placă de sudat accelerată a stins 90% din viteza de mișcare V_m .

Bezeau pe această teorie putem estima distanța minimă x , astfel:

- timpul t , înainte de ciocnire este

$$t = \frac{2x}{V_m} \quad (2.34)$$

unde se consideră viteza medie de mișcare $V_m/2$;

- timpul cerut pentru 3 impulsuri este timpul necesar undei de soc pentru a trece de 6 ori prin grosimea plăcii de sudat b :

$$t_n = \frac{6b}{V_m} \quad (2.35)$$

admitând că $t_n < t$;

- rezultă că distanța minimă dintre plăci va fi:

$$x = 3b \frac{V_m}{V_s} \quad (2.36)$$

Tinând seama de faptul că la majoritatea metalelor viteză sunetului $V_s < 6000$ m/s iar viteză de mișcare a plăcii de sudat $V_m \approx 100$ m/s rezultă că:

$$x \approx 0,05 b, \quad (2.37)$$

formulă adoptată de cercetătorii americanii din laboratoarele Du Pont [121].

Distanța minimă x se poate determina mult mai exact. Astfel, din fig. 2.7 rezultă că din triunghiul dreptunghic D-F, cînd $DP = x$, se determină destul de ușor. În acest scop considerăm că timpul de deplasare a punctelor de impact de la D la F este $t = 10^{-5}$ s, iar $V_p = V_d$. În aceste condiții rezultă:

$$x = 10^{-5} \cdot V_d \cdot \operatorname{tg} \varphi \text{ [mm].} \quad (2.38)$$

Pentru simplificarea calculelor, în relația (2.36) se încadrează expresia vitezei de miscare V_m din relația (2.14) obținând direct mărimea distanței minime:

$$x = 3 \cdot h \cdot K \cdot \frac{g}{\gamma} \cdot \frac{\sigma_c}{V_s^2} \quad (2.39)$$

Decorece termenii g/γ , σ_c/V_s și σ_c/V_s^2 , pentru fiecare metal sunt de fapt constante, au fost calculați cu datele din tabelul 2.4 și valoările inscrise în tabelul 2.12.

În acest sens, dacă se notează $A = g/\gamma$; $B = \sigma_c/V_s$ și $C = \sigma_c/V_s^2$, relațiile de calcul (2.14) și (2.39) vor deveni:

$$V_m = K \cdot A \cdot B, \quad (2.40)$$

$$x = 3 \cdot h \cdot K \cdot A \cdot C. \quad (2.41)$$

Tabel 2.12

Metale și aliaje	$A = \frac{g}{\gamma p}$	$B = \frac{\sigma_c}{V_s}$	$C = \frac{\sigma_c}{V_s^2}$
	$\frac{\text{cm}^4}{\text{daNS}^2}$	$\frac{\text{daNS}}{\text{cm}^3}$	$\frac{\text{daNS}^2}{\text{cm}^4}$
Cupru Cu5	112.233	$7993 \cdot 10^{-6}$	$22497 \cdot 10^{-12}$
Alama Am 63	119.904	$5302 \cdot 10^{-6}$	$14951 \cdot 10^{-12}$
Aluminiu Al 99,5	370.370	$1784 \cdot 10^{-6}$	$3492 \cdot 10^{-12}$
Dural simb.2024	373.134	$6214 \cdot 10^{-6}$	$12065 \cdot 10^{-12}$
Zicral simb.7075	357.143	$9505 \cdot 10^{-6}$	$18822 \cdot 10^{-12}$
YSn 83	132.450	$3083 \cdot 10^{-6}$	$12186 \cdot 10^{-12}$
10 NC 180	124.688	$4082 \cdot 10^{-6}$	$8329 \cdot 10^{-12}$
Incloy 825	121.000	$6358 \cdot 10^{-6}$	$11408 \cdot 10^{-12}$

In continuare se calculează în funcție de dimensiunile plăcii de sudat și a vitezei de mișcare valoarea raportului F cu relația (2.24) și cantitatea de exploziv cu formula (2.25).

După aceasta, cu ajutorul formulelor (2.26), (2.27) și (2.28) se calculează grosimea stratului de exploziv necesar pentru sudarea prin explozie.

2.5.3. Calculul parametrilor de lucru la sudarea prin explozie a țevilor la plăcile tubulare

Din analize mecanicele lui sudării țevii la placă tubulară, ilustrat în fig.2.8 se constată că avem de a face cu aceeași parametrii de lucru, cu deosebirea că sudarea se face pe un con și nu pe o suprafață plană.

In plus, trebuie să se țină seama de faptul că țeava se deformează de la cilindru la con. In acest caz, viteză de deformare (de mișcare), a peretelui țevii, în special atunci cînd ea este semnificativă, trebuie calculată ținind seama și de energia absorbită de țeavă încăntea impactului cu placă tubulară.

Parametrii de lucru (V_m , φ , β , α) se vor determina ca și la plăcile plane cu relațiile (2.14), (2.15), (2.16) și (2.17).

Dacă limita de curgere a metalului țevii $G_c < 20 \text{ daN mm}^{-2}$ iar α calculat cu V_m este mai mare de 10° , se calculează viteză de deformare V_r și se recalculează α .

Viteză de deformare V_r se determină pe baza legii conservării energiei astfel:

$$0,5 \text{ m } V_r^2 = 0,5 \text{ m } V_m^2 - \xi \quad (2.42)$$

unde ξ este energia absorbită de țeavă înainte de producerea impactului țevii cu placă tubulară.

Notînd cu ℓ extensia circumferențială a țevii și cu P forța care produce extensia, se poate scrie că energia absorbită de țeavă este:

$$\xi = \int_{l=c}^{l=\ell} P dl. \quad (2.43)$$

Considerăm geometria din fig.2.8 pentru o țeavă avînd diametrul mediu D_m , grosimea peretelui (a), limite de curgere

σ_c iar inclinarea peretelui alezajului din placă tubulară 2α , energia absorbită de un inel elementar la o distanță L de la vîrful unghiului α va fi:

$$\epsilon = 2\pi \cdot a \cdot L \cdot \sigma_c \cdot \delta L \cdot \operatorname{tg} \alpha. \quad (2.44)$$

Folosind aceleasi notatii se poate scrie că masa acestui inel este:

$$m = \pi \cdot a \cdot \varphi \cdot D_m \cdot \delta L. \quad (2.45)$$

Neluind în considerare deformarea, energia cinetică, în acest caz, va fi:

$$0,5 m v_p^2 = 0,5 \pi \cdot a \cdot \varphi \cdot D_m v_m^2 \cdot \delta L. \quad (2.46)$$

Inlocuind în ecuația (2.42) pe m și ϵ cu valorile din (2.44) și (2.45) rezultă:

$$0,5 \pi \cdot a \cdot \varphi \cdot D_m v_p^2 \delta L = 0,5 \pi \cdot a \cdot \varphi \cdot D_m v_m^2 \delta L - \\ - 2\pi \cdot a \cdot \sigma_c \operatorname{tg} \alpha \cdot \delta L, \quad (2.47)$$

iar după simplificări obținem:

$$v_p^2 = \frac{\varphi D_m v_m^2 - 4 L \sigma_c \operatorname{tg} \alpha}{\varphi D_m} \quad (2.48)$$

In final, viteza de deformare (mișcare) a părții țevii de sudat este:

$$v_p = \left[v_m^2 - 4 \frac{L}{D_m} \cdot \frac{\sigma_c}{\varphi} \cdot \operatorname{tg} \alpha \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.49)$$

După determinarea vitezei de deformare (mișcare) v_p se recalculează unghurile φ , β și α . Cu valorile obținute se calculează viteza de sudare v_p cu relația (2.20) urmărind să se respecte condiția ca $v_p \leq v_s$ și apoi presiunea de sudare p_s cu ecuația (2.21).

Cantitatea de exploziv G_e se va determina cu relațile (2.24) și (2.25) în care $V = \pi \cdot a \cdot D_m \cdot L$.

Volumul explozivului V_e se calculează cu relația

(2.26), iar diametrul d al cordonului de exploziv cu formula cunoscută:

$$d = 1,127 \left[\frac{V_e}{L} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (2.50)$$

In funcție de dimensiunile țevii și ale cordonului de exploziv se va dimensiona teaca din material plastic.

2.5.4. Calculul parametrilor de lucru la mandrinare prin explozie a țevilor la plăcile tubulare

După cum rezultă din fig.2.9, mandrinarea prin explozie este de fapt sudarea prin explozie a țevilor la placă tubulară, diferența constând în aceea că la mandrinare suprafetele de îmbinat sunt șezzate paralel, pe cind la sudare alezajele din placă tubulară sunt conice.




Fig. 2.13 Poziționarea țevilor în placă tubulară și zonele posibile de deformare la mandrinare și sudare prin explozie
 1-Placă tubulară; 2-Țeavă; 3-Teaca de protecție; 4-Cordonul de exploziv;
 5-Puntea dintre țevi; 6-Zona de deformare din placă tubulară.

In acest caz, viteza de detonare a explozivului trebuie să fie mai mică decât viteza sunetului în metalul țevii ($V_d < V_s$).

In unele cazuri (fig. 2.5 a,b,c) se poate combina mandrinarea cu sudarea prin explozie.

La determinarea parametrilor de lucru a trebuit să se ia în considerare condițiile impuse prin proiecte. Aceste condiții sunt:

- dimensiunile găurilor din placă tubulară și ale țevilor;

- distanța dintre axele găurilor și dintre găuri (fig. 2.13);

- grosimea peretilor țevii să nu se reducă cu mai mult de 5%;

- să nu se producă deformarea țevilor în afara grosimii plăcii tubulare sau în zona de gardă de 1,5 mm prevăzută la fața dinspre circuitul secundar al generatorului;

- mandrinarea să se facă pe totă grosimea plăcii mai puțin 20 mm la partea dinspre circuitul primar al generatorului și 1,5 mm la partea dinspre circuitul secundar;

- îmbinările rezultate trebuie să reziste la o forță de scurgere de $(11 \dots 12) \cdot 10^3 N$ pentru țevile având $d_e = 20$ mm și $a = 1,5$ mm;

- jocul maxim dintre țevă și alezajul găurii va fi de 0,35 mm.




Fig. 2.14 Zona posibilă de deformare a plăcii tubulare din jurul unei găuri la mandrinarea și sudarea prin explozie a țevii.

Având în vedere condițiile impuse, în procesul de mandrinare și sudare prin explozie a țevilor la placă tubulară, energia totală necesară (W_t) este formată din energia potențială de deformare (W_d) și energia cinetică (W_c).

La rîndul ei, energia de deformare este compusă din energia de deformare a țevii în zona de mandrinare și sudare (W_{d1}) și de energia de deformare a plăcii tubulare (fig.2.14) din jurul găurii (W_{d2}).

Tinând seama de notațiile din fig.2.9 și 2.14 - în condițiile impuse - energia de deformare a țevii este:

$$W_{d1} = 2\pi \cdot L \cdot r_m \cdot a \cdot G_{ct} \frac{\Delta r_m}{r_m} \quad (2.51)$$

în care:

r_m - reza medie a țevii;

a - grosimea peretelui țevii;

L - lungimea de mandrinare;

G_{ct} - limită de curgere a metalului țevii

$$\Delta r_m = \varepsilon \cdot r_m ;$$

ε - gradul de reducere a grosimii peretelui în %; iar energia de deformare a zonei din jurul găurii din placă tubulară va fi:

$$W_{d2} = 2\pi \cdot L \cdot R_o (\Delta r_m - J) G_{cp} \ln \frac{R_e}{R_o} \quad (2.52)$$

unde:

R_o - reza găurii din placă tubulară;

R_e - raza cilindrului ipotetic în care se produc deformații plastice în placă tubulară (fig.2.14);

G_{cp} - limită de curgere a metalului plăcii de bază;

J - jocul radial.

Adunând cele două energii de deformare W_{d1} și W_{d2} și admitînd că $R_o \approx r_m$, în final se obține:

$$W_d = \pi \cdot L \cdot r_m^2 \varepsilon G_{cp} \left[\left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) \ln \frac{R_e}{r_m} + 2 \frac{G_{ct}}{G_{cp}} \cdot \frac{a}{r_m} \right], \quad (2.53)$$

$$\text{unde } i = \frac{J}{r_m}. \quad (2.54)$$

Deplasarea radială (U_o) a punctelor de pe peretele găurii din placă tubulară este:

$$U_o = \varepsilon \cdot r_m - J, \quad (2.55)$$

iar deplasarea radială (U) pînă la R_e va fi:

$$U = U_0 \cdot r_m / R_e \quad (2.56)$$

Energia cinetică rezultă din expresia:

$$W_c = 2 \cdot \pi \cdot L \cdot r_m \cdot a \cdot \rho_t \cdot v_m^2 / 2 \quad (2.57)$$

sau

$$W_c = 2 \cdot \pi \cdot L \cdot r_m^2 \cdot i \cdot p \quad (2.58)$$

în care:

v_m - viteza de mișcare a țevii spre peretele găurii;

ρ_t - densitatea metalului țevii;

p - presiunea de mandrinare.

Dacă se egalează (2.57) cu (2.58) și se înlocuiește încă cu valoarea din (2.54) se ajunge la ecuația:

$$a \cdot \rho_t \cdot v_m^2 / 2 = p \cdot J \quad (2.59)$$

din care rezultă viteza de mișcare a peretelui țevii v_m spre peretele găurii din placă tubulară:

$$v_m = \left[2 \frac{J}{a} \cdot \frac{p}{\rho_t} \right]^{0,5} \quad (2.60)$$

Dacă se consideră o presiune de referință ($p_r = 10^3 \text{ daN/cm}^2$) viteza de mișcare a țevii se poate determina - pentru diferite valori ale presiunii de mandrinare ce se stabilesc în funcție de rezistență punctii dintre țevi - cu relația (2.60) care capătă forma:

$$v_m = \left[\frac{p}{p_r} \right]^{0,5} \cdot \left[2 \frac{J}{a} \cdot \frac{p_r}{\rho_t} \right]^{0,5} \quad (2.61)$$

În acest sens în tabelul 2.13 au fost inscrise valorile factorului $[p/p_r]^{0,5}$ din relația (2.61).

Energia totală necesară pentru mandrinarea prin explozie (cu exploziv având $v_d < v_s$) este:

$$W_t = W_d + W_c \quad (2.62)$$

care după înlocuirea valorilor lor din (2.53) și (2.57) devine:

$$W_t = \pi \cdot L \cdot r_m \left\{ \xi \cdot r_m \cdot G_{op} \left[\left(1 - \frac{1}{\xi} \right) \ln \frac{R_e}{r_m} + 2 \frac{G_{st}}{G_{op}} \cdot \frac{a}{r_m} \right] + 2 \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2} \right\} \quad (2.63)$$

Tabel 2.13

P [daN·cm ⁻²]	$[P/P_r]^{0,5}$	P [daN·cm ⁻²]	$[P/P_r]^{0,5}$	P [daN·cm ⁻²]	$[P/P_r]^{0,5}$
1000	1,000	4000	2,000	7000	2,645
1250	1,118	4250	2,061	7250	2,693
1500	1,225	4500	2,121	7500	2,739
1750	1,323	4750	2,179	7750	2,784
2000	1,414	5000	2,234	8000	2,828
2250	1,500	5200	2,291	8250	2,872
2500	1,581	5500	2,345	8500	2,915
2750	1,658	5750	2,348	8750	2,958
3000	1,732	6000	2,448	9000	3,000
3200	1,803	6250	2,500	9250	3,041
3500	1,871	6500	2,550	9500	3,082
3750	1,936	6750	2,598	9750	3,123

Referitor la energia totală de deformare, A.Ezra [3a] ajunge la relație:

$$t = 2 \pi G_e \cdot C \left\{ \left[\left(1 + \frac{a}{L} \right)^2 + \left(\frac{D_o}{L} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\left(1 - \frac{a}{L} \right)^2 + \left(\frac{D_o}{L} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \quad (2.64)$$

în care:

- G_e - este cantitatea de exploziv necesară, iar
- C - este o constantă a explozivului având valori între $3,8 \cdot 10^{-5}$ și $6,4 \cdot 10^{-5}$.

Această relație impune cunoașterea cantității de exploziv necesară pentru mandrinare, parametru care de fapt trebuie determinat.

Dacă jocul radial (J) dintre țeavă și alezajul găurii din plasă tubulară este destul de mic trebuie să fie verificat, astfel că el să permită o bună mandrinare.

Pentru aceasta am considerat un element radial din țeavă văzut longitudinal (fi. 2.15), după detonarea explozivului.

Analizînd mecanismul mandrinării prin explozie din fig.2.15 se constată că este asemănător cu sudarea prin explozie a plăcilor paralele (fig.2.7). Dacă la sudarea plăcilor așezate paralel trebuie să se determine distanță minimă dintre ele fără nici o condiție, în cazul mandrinării țevilor la plăcile tubulare această distanță este de fapt jocul dintre peretele țevii și alezajul din placă tubulară.




Fig. 2.15 Mecanismul mandrinării prin explozie a țevilor la placă tubulară

1-Placa tubulară; 2-Țeavă; 3-Teacă de protecție;
4-Cordonul de exploziv

La stabilirea acestui joc trebuie să se țină seama de gradul de subțiere a peretelui țevii, impus prin proiectul de execuție. În acest caz se va proceda ca la sudarea prin explozie a plăcilor paralele, distanță minimă dintre plăci fiind jocul maxim, el determinîndu-se cu relația (2.39) care devine:

$$J_{\min} = 3 \cdot K \cdot a \cdot \frac{g}{f} \cdot \frac{C_0}{v_s^2} \quad (2.65)$$

sau

$$J_{\min} = 3 \cdot K \cdot a \cdot A \cdot C \quad (2.66)$$

După determinarea valorii jocului minim, aceasta se compară cu jocul prescris. Această relație poate fi acceptată pentru calculele de proiectare a proceselor de mandrinare.

Cantitatea de exploziv necesară pentru mandrinarea fiecărei țevi se poate determina din relația (2.64):

$$G_e = \frac{W_t}{2 \pi c \left\{ \left[\left(1 + \frac{a}{L} \right)^2 + \left(\frac{D_o}{L} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\left(1 - \frac{a}{L} \right)^2 + \left(\frac{D_o}{L} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\}} \quad (2.67)$$

în care energia totală W_t s-a calculat cu relație (2.63). În rezolvarea acestei probleme se întâmpină greutăți din cauză că nu se poate găsi valorile constantei C pentru explozivii utilizati. Din această cauză se stabilită [57;63] o relație bazată pe elementele cunoscute, sub forma:

$$G_e = F \cdot f_t \cdot \Gamma \cdot D_m \cdot a \cdot L \quad (2.68)$$

în care:

F - are valorile din relațiile (2.23) sau (2.24) în funcție de viteza de detonare V_d ;
 f_t - greutatea specifică a metalului țevii.

Volumul corespunzător cantității de exploziv (V_e) se calculează cu relația (2.26) iar diametrul cordonului de exploziv (d) cu relația (2.38).

Dimensiunile țevii de protecție din material plastic se vor determina în funcție de diametrul cordonului de exploziv (d), diametrul interior al țevii (d_i) și de lungimea de mandrinare (L).

2.5.5. Calculul temperaturilor ce se dezvoltă la sudarea prin explozie

Pentru determinarea temperaturilor ce se pot dezvolta în timpul sudării prin explozie s-a apelat la expresia (1.27) în care coeficientul Grüneisen Γ s-a calculat cu relația (1.29).

In acest sens s-a calculat coeficientul Γ pentru valori ale raportul ρ/ρ_0 de la 0,1 la 2,0. In tabelul 2.14 au fost înscrise valorile obținute.

Tabel 2.14

ρ/ρ_0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Γ	39,05	18,01	10,10	7,09	5,39	4,34	3,07	3,02	2,62	2,30
ρ/ρ_0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Γ	2,05	1,84	1,67	1,51	1,39	1,29	1,19	1,10	1,05	0,97

Cu valorile obținute din tabelul 2.12 s-a trăsăt dia-
grama coeficientului Grüneisen $\Gamma(\varrho)$ (fig.2.16).




Fig. 2.16 Diagrama coeficientului Grüneisen
 $\Gamma(\varrho)$ pentru $\varrho/\varrho_0 = 0.1 \dots 1.0$

Pentru determinarea temperaturilor ce se pot dezvolta la sudare prin explozie s-au efectuat calcule pe baza relației (1.27), admitând ipoteza că coeficientul Grüneisen Γ - practic -

este constant față de valoarea sa inițială pentru un raport $\frac{\varphi}{\varphi_0}$, aceasta cu atât mai mult eu cît procesul de sudare prin explozie are o durată extrem de redusă ($10^3 \dots 10^{-6}$ s).

In calcule s-a plecat de la temperaturile inițiale $T_0 = 300 \dots 1100^\circ K$, considerînd că temperatura normală medie este

Tabel 2.15

$\frac{\varphi}{\varphi_0}$	Γ	Temperatura inițială $T_0 [^\circ K]$								
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
0,4	7,09	19870	26490	33110	39732	46354	52976	59598	66220	72842
0,5	5,39	12595	16792	20990	25188	29386	33584	37782	41980	46178
0,6	4,34	26671	34428	4375	5250	6125	7000	7875	8570	9625
0,7	3,57	1074	1432	1790	2148	2506	2864	3222	3581	3938
0,8	3,02	562	750	940	1128	1316	1500	1692	1875	2070
0,9	2,62	307	410	510	612	714	816	918	1023	1122
1,0	2,30	300	450	500	600	700	800	900	1000	1100
1,1	2,05	365	486	610	732	854	976	1098	1216	1342
1,2	1,84	420	560	700	840	980	1120	1260	1400	1540
1,3	1,67	465	620	775	930	1085	1240	1395	1550	1705
1,4	1,51	500	665	830	1000	1162	1330	1495	1663	1826
1,5	1,39	520	694	867	1040	1214	1387	1560	1734	1907
1,6	1,29	550	733	916	1100	1280	1466	1649	1832	2015
1,7	1,19	564	752	940	1128	1316	1504	1692	1879	2068
1,8	1,10	573	764	955	1146	1337	1528	1720	1910	2100
1,9	1,05	581	775	970	1164	1358	1552	1746	1936	2134
2,0	0,97	588	784	980	1176	1372	1568	1764	1959	2156
2,5	0,74	592	789	986	1183	1380	1578	1775	1972	2169
3,0	0,59	574	766	960	1152	1344	1536	1728	1914	2112
3,5	0,49	555	740	925	1110	1295	1480	1665	1849	2035
4,0	0,40	523	697	871	1045	1230	1394	1568	1742	1916

de 27°C , iar celelalte în ipoteza că asupra metalului de sudat acționează și o parte din temperatura de detonare a explozivului. Rezultatele obținute au fost inserate în tabelul 2.15 iar pe baza lor s-a trăsăt diagrama 2.17.




Fig. 217 Diagrama temperaturilor la sudarea prin explozie

Din analiza datelor cuprinse în tabelul 2.15 rezultă că temperaturi mari se sting la rapoarte $\vartheta/\vartheta_0 = 0,4...0,5$. Temperaturile scad pînă la $\vartheta/\vartheta_0 = 1$, după care urmează o creștere pînă la $\vartheta/\vartheta_0 = 2,5$ și apoi scad din nou.

Câmpa temperaturilor obținute datorate undelor de soc confirmă pe deplin existența proceselor metalurgice la sudarea metalelor prin explozie.

2.5.6. Tabele de calcul și întocmirea diagrameelor de lucru

În scopul determinării rapide a mai multor variante și alegerea soluțiilor de eficiență economică s-a recurs la metoda calculului tabular pentru fiecare tip de sudare prin explozie în funcție de materialele folosite.

În același timp, tabelele de calcul constituie și baza pentru întocmirea fișelor tehnologice de lucru pentru sudarea prin explozie a diferitelor repere.

Tabelele de calcul cuprind rubrici în care se înscriu metalele ce urmează să fi sudate, forme și dimensiunile respective, caracteristicile principale ale metalului de sudat (ϑ_p, G_e, V_s), ale explozivului (ϱ_e, V_d) și ale materialului moderator (ϑ_m, V_t) care intră în calcule, precum și relațiile de calcul ale parametrilor.

Calculele se efectuează în diferite variante în funcție de valoarea coeficientului K din relația (2.14) sau a presiunii de mandrinare din relația (2.61). Sirul de calcule se termină cu determinarea cantității (G_e) și grosimii stratului (y) de exploziv ce urmează să fi folosit.

Pentru exemplificare s-au efectuat tabele de calcul pentru sudarea prin explozie a:

- plăcilor aşezate înclinat (tabel 2.16);
- plăcilor aşezate paralel (tabel 2.17) și a
- țevilor la placă tubulară (tabel 2.18).

Pe baza calculelor efectuate pentru experimentările din laborator și poligon s-au întocmit următoarele diagrame pentru determinarea rapidă a parametrilor tehnologici și sudării prin explozie:

Tabel 2.16

Metale de sudat: Am 63 ($\frac{1}{2}A$) - OLC 45								
Formă, dimensiuni: placă $70 \times 180 \times 3,2$ mm			$L \cdot b = 126 \text{ cm}^3$		$V = 40,3 \text{ cm}^3$			
Caracteristicile metalului de sudat								
$\delta_p = 834 \cdot 10^3 [\text{kg / m}^3]$		$V_s = 3460 [\text{m / s}]$			$G_c = 186 \cdot 10^6 [\text{N / m}^2]$			
Exploziv: P.R. $\delta_e = 1,5 [\text{g / cm}^3]$		$V_d = 7065 [\text{m / s}]$			Detonator electronic sau capse nr. 8			
$A = \rho_p^{-1} = 12 \cdot 10^{-7} [\text{m}^3/\text{kg}]$			$B = G / V_s = 53757 [\text{kg / m}^2\text{s}]$					
$A \cdot B$		6,4						
K	-	20	30	40	50	60		
$V_m = K \cdot A \cdot B$	m/s	128	192	256	320	384		
$\sin \psi = V_m / V_s$	-	0,03700	0,05549	0,07399	0,09248	0,11098		
ψ	°, '	2° 10'	3° 10'	4° 15'	5° 20'	6° 20'		
$\tan \beta = V_m / V_d$	-	0,01812	0,02717	0,03623	0,04529	0,05435		
β	°, '	1° 02'	1° 33'	2° 05'	2° 35'	3° 00'		
$\alpha = \psi - \beta$	0'	1° 08'	1° 57'	2° 10'	2° 45'	3° 20'		
$C = \sin \beta / \sin \psi$	-	0,489						
$V_p = C \cdot V_d$	m/s	3455						
$V_p - V_s$	m/s	-5						
$p = 0,5 \delta_p V_d V_m$	daNcm ²							
$F = \frac{V_m}{0,289 V_d - 0,5 V_m}$	-	0,065	0,099	0,134	0,170	0,207		
$G_{eu} = F \cdot \delta_p$	gr/cm ³ Am	0,542	0,826	1,117	1,418	1,726		
$G_e = G_{eu} V$	g	21,8	33,3	45,0	57,1	69,6		
$V_e = G_e / \delta_e$	cm ³	15,4	23,4	31,7	40,2	49,0		
$Y = V_e / A$	mm	1,2	1,9	2,5	3,2	3,9		


Tabel.217

Metale de sudat: Al.99 5 1/2t -STAS 7607-72 / OL 37-STAS 500/1 -68						
Pozitia placilor: paralel	Dimensiuni: L = 200; b = 100; h = 16mm;			L · b = 200 cm ² V = 100 cm ³		
Caracteristicile metalului de sudat:						
$\delta_c = 910$	$\gamma_p = 270 \cdot 10^{-5}$ [daN · cm ⁻³]			$V_s = 51 \cdot 10^4$ [cm · s ⁻¹]		
Explosiv: E.P.-S. Detonator: electronic	$\gamma_e = 120 \cdot 10^{-5}$ [daN cm ⁻³]			$V_d = 49 \cdot 10^4$ [cm s ⁻¹]		
Moderator: opanal.	$\gamma_t = 112 \cdot 10^{-5}$ [daN cm ⁻³]			$V_t = 11 \cdot 10^4$ [cm s ⁻¹]		
$A = 370370$ [cm ⁴ · daN ⁻¹ s ⁻²]	$B = 1784 \cdot 10^{-6}$ [daN · s ⁻¹ cm ⁻³]			$C = 3942 \cdot 10^{-12}$ [daN · s ² cm ⁻⁴]		
A · B	cm · s ⁻¹	661				
K	-	20	40	60	80	100
$V_m = K \cdot A \cdot B$	cm · s ⁻¹	13 220	26 440	39 660	52 880	66 100
$\sin \varphi = V_m / V_d$	-	0,02698	0,05396	0,08094	0,10792	0,13490
φ	0'	1 - 33	3 - 05	4 - 38	6 - 12	7 - 45
A · C	-	0,001 · 293				
X = 3h K · A · C	m · m	1,24	2,48	3,72	4,97	6,21
$p = 0,5 V_m V_s \delta_p / g$	daN cm ⁻²					
C_K	-	2,92	1,46	0,98	0,74	0,59
$\operatorname{tg} \varphi$	-	0,02706	0,05404	0,08104	0,10863	0,13609
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \varphi}{0,578 - \operatorname{tg} \varphi}$	-	0,143	0,151	0,160	0,171	0,182
$G_e = F \cdot V \cdot \delta_p$	g	123,6	130,5	134,3	147,7	157,3
$V_e = G_e / \delta_e$	cm ³	103,0	108,75	119,42	123,08	131,08
$Y = V_e / L \cdot b$	mm	5,2	5,4	6,0	6,2	6,6
$G_{eu} = G_e / V$	g/cm ³ Al	0,386	0,408	0,420	0,420	0,492

Tabela 2.18


Metale de sudat: Otel 10 NC 180 / oțel 0L 37.3K						
Forma, dimensiuni: Teavă $D_e = 19\text{ mm}$; $D_m = 18\text{ mm}$; $s = 1\text{ mm}$; $h = 3\text{ mm}$; $H = 17\text{ mm}$						
Caracteristicile metalului de sudat:						
$G_c = 1960 \frac{\text{daN}}{\text{cm}^2}$ $\gamma_p = 775 \cdot 10^{-5} \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3}$ $V_s = 490 \cdot 10^3 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$						
Exploziv: Compus F		Detonator: Capsă nr. 8		$\gamma_e = 155 \cdot 10^{-5} \frac{\text{daN}}{\text{cm}^3}$	$V_d = 70 \cdot 10^4 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$	
Tampon: $V_t = 75900 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$		$A = \frac{g}{\gamma_p} = 126 \cdot 10^3 \frac{\text{cm}^4}{\text{daNs}^2}$	$B = \frac{G_c}{V_s} = 400 \cdot 10^{-5} \frac{\text{daNs}}{\text{cm}^3}$			
$A \cdot B$	cm/s	504				
K	—	20	40	60	80	100
$V_m = K \cdot A \cdot B$	cm/s	10080	20160	30240	40320	50400
$\sin \varphi = V_m / V_s$	—	0,02175	0,04350	0,06535	0,08710	0,10885
φ	$\frac{\text{grad}}{\text{min}}$	$1^\circ 16'$	$2^\circ 32'$	$3^\circ 48'$	$5^\circ 04'$	$6^\circ 20'$
$\tan \beta = V_m / V_d$	—	0,01440	0,02820	0,04320	0,05760	0,07200
β	$\frac{\text{grad}}{\text{min}}$	$0^\circ 50'$	$1^\circ 40'$	$2^\circ 30'$	$3^\circ 20'$	$4^\circ 10'$
$\alpha = \varphi - \beta$	$\frac{\text{grad}}{\text{min}}$	$0^\circ 26'$	$0^\circ 52'$	$1^\circ 18'$	$1^\circ 44'$	$2^\circ 10'$
$\sin \beta$	s/cm	0,01454	0,02908	0,04362	0,05814	0,07266
$C = \sin \beta / \sin \varphi$	s/cm	0,668	0,667	0,665	0,663	0,661
$V_p = C \cdot V_d$	cm/s	467600	466900	465500	464100	462700
$V_p \leq V_s$	cm/s	-22400	-23100	-24500	-25900	-27300
$P = 0,5 V_m V_s \gamma_p / g$	$\frac{\text{daN}}{\text{cm}^2}$	21980	43960	65940	87920	109900
$F = \frac{V_m}{0,289 V_d - 0,5 V_m}$	—	0,056	0,115	0,178	0,244	0,316
$V = \pi \cdot s \cdot D_m \cdot H$	cm^3	0,961				
$G_e = \gamma_p V \cdot D$	gr	0,42	0,86	1,33	1,82	2,35
$V_e = G_e / \gamma_e$	cm^3	0,271	0,555	0,878	1,174	1,516
$d = 1,13 (V_e / H)^{0,5}$	mm	4,5	6,4	8,1	9,4	10,7

- diagrama 2.18 pentru determinarea vitezei de mișcare $V_m = f(K, \gamma, \rho_e, V_s)$ cu relația (2.14);
- diagrama 2.19 pentru determinarea unghiului $\varphi = f(V_m, V_s)$ cu relația (2.15);
- diagrama 2.20 pentru determinarea unghiului $\beta = f(V_m, V_d)$ cu relația (2.16);
- diagrama 2.21 pentru determinarea vitezei de sudare $V_p = f(\beta, \varphi, V_d)$ pe baza relației (1.40);
- diagrama 2.22 pentru determinarea cantității de exploziv $G_e = f(P, V, \rho_p)$ pe baza relației (2.25).



Pentru determinarea grafică a vitezei de mișcare V_m se iau pentru metalul de sudat valorile A și B din tabelul 2.12 și se înmulțesc. Valoarea respectivă este căutată pe abscisa diagramei.

mei 2.18 din care se urcă pe verticală pînă se întâlnește dreapta corespunzătoare lui K ales și se citește pe ordonată valoarea vitezei de mișcare V_m .



Cu această valoare se operează în același mod diagrama 2.19 și în funcție de viteză sunetului în metalul de sudat se obține mărimea unghiului ψ .

In mod asemănător, pentru aceeași valoare a vitezei de mișcare V_m , în funcție de viteză de detonare a explozivului

ce urmează a fi folosit se obține mărimea unghiului β din diagrama 2.2c. Din diferența celor două unghiuri se obține unghiul inițial de înclinare a plăcilor, α .




Fig. 2.20 Diagrama pentru determinarea unghiului β

In continuare, se calculează raportul $\sin \beta / \sin \varphi$ și în funcție de viteza de detonare V_d se determină din diagrame 2.21 viteza de sudare V_p , care pentru metalul plăcii de sudat trebuie să fie mai mică (sub linia paralelă cu abscisa) decât viteza sunetului în metalul respectiv. Dacă diferența celor două

viteze este pozitivă se impune aplicarea unui strat moderator din material plastic între stratul de exploziv și placă de sudat.




Fig. 2.21 Diagrama pentru determinarea vitezei de sudare V_p .

După acestea, se calculează mărimea raportului F și a volumului plăcii de sudat și în funcție de valoarea produsului lor și a densității metalului de sudat se operează în diagramă 2.22, aflindu-se cantitatea de exploziv necesară pentru o placă.

In același timp, diagramele traseate pot fi folosite pentru analiza parametrilor de lucru ai sudării prin explozie.

In acest sens, din analiza diagramei 2.18 rezultă că pentru metalele și aliajele folosite la experimentări, viteza de mișcare V_m este maxim de 2400 ms^{-1} pentru $K = 100$ (presiunea de sudare mai mare de 50 ori decât limita de cungere a metalului plăcii de sudat).




Fig.2.22 Diagrama pentru calculul cantității de exploziv
Ge la sudarea plăcilor înclinate

Din diagramele 2.19 și 2.20 rezultă că unghiiurile φ și β au valori pînă la $18^\circ \dots 20^\circ$ iar unghiul α va avea valori sub 15° .

Diagrama 2.22, pentru scopuri industriale trebuie lărgită pentru dimensiunile pieselor ce urmează a fi sudate.

2.6. Echipamente folosite la sudarea prin explozie

Comparativ cu alte procedee de sudare, echipamentele pentru sudarea prin explozie sunt în general mai simple și mai ușor de executat.

Pentru experimentările efectuate în laborator și în poligon s-au utilizat platforme și dispozitive, instalații experimentale pentru sudarea prin explozie în ser și instalații experimentale pentru sudarea prin explozie în vid.

2.6.1. Platforme și dispozitive

Pentru executarea sudării prin explozie la scară redusă în scopul verificării parametrilor de lucru calculați, s-au folosit platforme simple prevăzute cu dispozitive de fixare a placii de bază.

Platforma de lucru - fig.2.23 - se compune dintr-o placă de oțel (OL 37) cu o grosime de 40...70 mm, lată de 300...400 mm și lungă de 400...500 mm(1). La un capăt se fixează prin șuruburi sau sudură, o placuță de sprijin și legărea conductorilor electrici pentru detonarea explozivului (2).

Pe părțile laterale se fac găuri filetate pentru fixarea barelor de prindere a placii de bază (3). Găurile din barele de prindere permit deplasarea acestora în funcție de lățimea placii de bază.

Pentru manevrare, platforma este prevăzută cu mînere sudate pe părțile laterale (4).

Placa de bază se fixează pe platforma de lucru cu ajutorul barelor care se apasă pe placă de bază și se strâng cu șuruburi.

După fixarea placii de bază, se aşeză peste aceasta placă de sudat și se leagă conductorii electrici pentru detonator.

In caz că placă de sudat este mai îngustă decât placă de bază, aceasta se fixează pe platformă cu ajutorul unor cleme cu șuruburi.

Barele de fixare se construiesc de grosimi diferite în așa fel ca prin combinarea lor să se obțină o grosime egală cu a placii de bază peste care se aşeză placă de sudat. Clemele se vor fixa cu șuruburi în găurile practicate în platformă metalică.

Platforma se aşează direct pe pămînt sau pe un bloc de beton armat. De asemenea, platforma de lucru se poate aşeza pe un banc de lemn sau metalic.




Fig. 2.23 Platforma de lucru

2.6.2. Instalație experimentală pentru sudarea prin explozie în aer

In scopul efectuării experimentărilor la scară normală precum și pentru a studia și stabili compoziția și dimensiunile echipamentelor de sudare în vederea aplicării industriale, s-a proiectat și construit o instalație experimentală pentru sudarea prin explozie în aer.

Instalația se compune din:

- platforma tunel;
- dispozitiv pentru laminarea foliilor de exploziv;
- detonator electric;
- panouri de protecție;
- banc de lucru;
- trusă cu scule.

2.6.2.1. Platforma tunel

Platforma tunel (fig.2.24) se compune din placă de bază (1) de care se sudează scoperișul (2). Pe placă de bază se sudează două lonjerosane cu locașe (3), pe care se fixează cu suruburi benzile (4). Prin locașe se depõtează masa de lucru (5) care se blocăază cu dispozitivul (6).

Pe masa de lucru se fac găuri filetate pentru fixarea barelor de prindere a pieselor de sudat.

Platforma tunel (placă de bază și scoperișul) se construiesc din tablă de oțel OL 37...42, iar masa de lucru din OLC 35...65.


Platforma tunel se fixează pe un bloc de beton armat. Pentru amortizarea șocurilor între platformă și bloc se pun foi de cauciuc.

Dimensiunile platformei oferă posibilitatea de a suda prin explozie plăci de 300 x 800 mm cu 1,5...2 kg.exploziv.


2.6.2.2. Dispozitivul de laminarea foliilor de exploziv

Deoarece stratul de exploziv trebuie să aibă grosimea rezultată din calcule și verificată prin încercări, s-a construit un dispozitiv pentru laminarea foliilor de exploziv (fig. 2.25).

Dispozitivul este alcătuit din placă de bază (1) pe laturile căreia se fixează cu suruburi două plăci (2) prevăzute cu canale longitudinale pe care se rostogolește prin împingere ruloul (3). Între plăcile laterale se fixează cu suruburi placă de laminat (4). Placa se sprijină pe trei suruburi de calare (5) cu ajutorul căror se reglează distanța dintre rulou și placă de laminat (grosimea foliei de exploziv).



A-A



B-B




Fig 2.24 Platforma tunel pentru sudarea prin explozie

Atât ruloul cît și placă de laminat vor fi tratate termic (HRC 40...52) și bine lustruite. Dispozitivul se va construi din oțel OLC 35...65.




Fig.2.25 Dispozitiv pentru laminarea foliilor de exploziv

2.6.2.3. Detonatorul electric

Din cauză că la sudarea prin explozie, grosimea foliei de exploziv este de 1...4 mm, capsele detonante sunt destul de puternice și produc deformări importante și pierderi din materialele de sudat. La acestea trebuie să se adauge și grije deosebită cu care trebuie manipulate. Pentru eliminarea acestor neajunsuri, s-a recurs la conceperea, proiectarea și construcția unui detonator electric (fig.2.26).

Detonatorul electric realizat de autor - în colaborare - este de fapt un generator de impulsuri de înaltă tensiune

$(U_1 = 30 \text{ kV}; Q = 0,3 \text{ J}; t_1 = 50 \mu\text{s}; t_r \approx 0,3 \text{ s})$ alimentat de la rețea 220 V, 50 Hz).




Fig.2.26 Schema de principiu a detonatorului electric

Schema bloc cuprinde:

- blocul de alimentare;
- generatorul de comandă (de tact);
- generatorul de înaltă tensiune în impulsuri.

Blocul de alimentare, după conectare la rețea, debitează două ieșiri:

- prima, filtrată, cu o schemă π și o tensiune de ieșire continuă de cca 400 V, pentru generatorul de comandă;

- a doua, nefiltrată, având un redresor cu o rezistență de limitare de 300Ω , destinat să încerce condensatorul de acumulare de $4 \mu\text{F}$.

Generatorul de comandă este o schemă de relaxare echipată cu stabilizatorul $C\Gamma 15\pi$ și circuitul de temporizare $t_r \approx 0,5 \text{ s}$. Generatorul de comandă funcționează (generează) doar cînd este cuplat butonul "FOC".

Generatorul de înaltă tensiune în impulsuri se compune din:

- un element de acumulare (condensatorul $C = 4 \mu\text{F}/600 \text{ V}$;

- o bobină de inducție cu raportul de transformare de cca 100 ridicător;

- un contactor destinat să desearce energia acumulată în condensator prin primarul bobinei de inducție.

Generatorul este capabil să debiteze impulsuri de înaltă tensiune de 30 kV; $t_1 = 50 \mu s$; $t_x \approx 0,3$ s; $Q = 0,32$ J.

Detonatorul electric poate să producă descărcări electrice cu lungimi ale arcului între 5 și 25 mm în aer uscat.

Constructiv, detonatorul este realizat într-o casetă metalică, protejat împotriva atingerilor accidentale a electrodului de înaltă tensiune. Pentru comanda de la distanță, detonatorul este prevăzut cu o serie de borne pentru cuplarea legăturilor. În acest scop, cablurile coaxiale se conectează la bornele detonatorului iar capetele libere la electrozii fixați izolați la masa de lucru a platformei tunel.

2.6.2.4. Panouri de protecție

Pentru asigurarea măsurilor de tehnica securității muncii, în lungul platformei tunel de o parte și alta se monteză panouri de protecție confectionate din table de oțel groase de 10...20 mm. Dimensiunile lor vor fi de 1500 x 2500 mm. Panourile vor fi prevăzute cu picioare - din țeavă - care se fixează în blocuri de beton îngropate.

O protecție foarte bună se asigură prin montarea pletforrei tunel într-un adăpost ($L = 4000$ mm, $B = 3000$ mm și $H = 1500$ mm) săpat în teren având peretii protejați cu plăci de beton. Fundul adăpostului se pavează cu plăci de beton ce înconjoară blocul de beton armat. Pe o parte laterală se vor săpa trepte pentru accesul ușor în și din adăpost.

2.6.3. Instalație experimentală de laborator pentru sudarea prin explozie în vid

Din studiul proceselor termice și metalurgice ce au loc la sudarea prin explozie în aer liber a rezultat că în imbinare pot să apară unele defecte, în special la plăcile subțiri și la aliajele metalice ce su nevoie de o atmosferă inertă. Utilizarea unor camere de vid cu posibilități de efectuare a operațiilor procesului de sudare dă rezultate mult mai bune. Această situație a fost remarcată și de W. Johnson și F. Travis [69] și

confirmate de W.Gilde [45] și L.Zernow [116].

Pentru satisfacerea acestor cerințe s-a adoptat această soluție și în colaborare [60] s-a proiectat și realizat o instalație experimentală de laborator pentru sudarea prin explozie în vid.

Schema de principiu a instalației (fig.2.27) include:

- o cameră de vid;
- sistemul de vidare;
- sistemul de măsurarea vidului;
- sistemul de sudare prin explozie;
- sistemul de curățire a camerei vid.

Constructiv, instalația experimentală de laborator pentru sudarea prin explozie în vid (fig.2.30) se compune din:

- camera de vid;
- pompa de vid secundar;
- căruciorul cu sperate și accesorii.

2.6.3.1. Camera de vid


Camera de vid (fig.2.28) este un recipient cilindric cu flanșă (2) la care se fixeză cu șuruburi fundurile. Camera de vid se sprijină pe un suport din oțel profilat (fig.2.29). Fundul frontal are o ușă de vizitare (3). În interior pe partea superioară se fixeză un ecran de protecție (4) iar pe partea inferioară se fixeză masa de lucru (5). Masa de lucru se construiește în mod asemănător cu platforma de lucru (fig.2.23).

În partea superioară a camerei de vid (în zona ecranului de protecție) se fac găuri filetate (6) pentru fixarea robinetilor pentru conductele de vid. În partea inferioară se fac trei găuri la care se sudează trei ștuțuri filetate (7). Un ștuț, la care se montează un robinet pentru recipienții de ser, azot sau argon, se continuă la interior că o țesăvă. La al doilea ștuț se montează robinetul pentru evacuarea gazelor de explozie. Al treilea ștuț filetat cu piuliță și dop de cauciuc servește pentru trecerea conductorilor electrici.

Camera de vid construită din tablă de oțel OL 37-2 K STAS 500/2-68 cu grosimea de 10 mm are următoarele caracteristici:

- diametrul interior.....1150 mm;
- lungimea.....1300 mm;

Fig. 2.27 Schema de principiu a instalației pentru Sudarea prin explozie în vid.



C.V. - camera de vid
S - sondă de vid
Ari-V - aparat de măsurare vidului
R1,2 - robineti de vid

P.V.P. - pompă de vid primar
P.V.S. - pompă de vid secundar
D.E. - detonator electric
1,2 - robineti acrilici, oron, a 20 t

Circuit cu P.V.P.
Circuit cu P.V.P., P.V.S.
B.C. - Buton comandă

- grosimea fundurilor..... 15 mm;
- volumul de lucru..... 1,225 m³
- presiunea de vidare..... 10⁻² ... 5 torr;
- presiunea interioară după detona-
res explozivului..... (0,58...296).10⁻³
daN.cm⁻²;
- timpul de vidare..... 10...15 min.

Fundurile **camerei** de vid precum și ușa de vizitare se etanșează cu garnituri de cauciuc. Ușa de vizitare se prinde de fundul frontal cu ajutorul a șase șuruburi mobile cu piulițe cu miner de strîngere.

2.6.3.2. Sistemul de vidare

Sistemul de vidare al instalației de vid se compune din:

- pompa rotativă pentru vidul primar;
- pompa de difuzie cu ulei pentru vidul secundar;
- robineti;
- conducte;

Pompa rotativă de vid se leagă cu camera de vid prin robinetul R₁, conductă și robinetii cu trei căi R₂ și R₃ poziționați către pompă.

Pompa de vid prin difuzie cu ulei se leagă cu camera de vid prin robinetul R₁ și robinetul R₂ în poziția "deschis". La această pompă, evacuarea făcîndu-se prin pompa rotativă cu robinetul R₃ în poziția "închis" la pompa secundară.

Conductele sunt din cauciuc cu inserții textile.

2.6.3.3. Sistemul de măsurarea vidului

Măsurarea vidului se face cu ajutorul unui aparat alimentat la rețeaua electrică de 220 V cuplat cu o sondă legată prin intermediul unei conducte și robinetul R₄ la camera de vid,

Gradul de vidare se măsoară de la început atît pentru pompa rotativă cît și pentru pompa cu difuzie.

2.6.3.4. Sistemul de sudare prin explozie

In camera de vid se montează platforma de lucru cu dispozitivele de fixare a pieselor de sudat. Prin ștuțul cu dop de cauciuc se aduc conductorii electriți ce sunt legați la detonatorul electric.




Fig. 2.28 Camera de vid





Fig. 2.29 Suportul camerei de vid

INTEL FURIEZ
LUMINA
GARANTIE



- 6 - Aparat de măsurat grosoul de vidare
 - 7 - Cutie robinetilor
 - 8 - Recipient de azot
 - 9 - Recipient de aer
 - 10 - Amorsor electronic
 - 11 - Buton de comandă
- 1 - Camera de vid
 - 2 - Masa de lucru
 - 3 - Pompa de vid primar
 - 4 - Pompa de vid secundar
 - 5 - Sonda de vid

Fig. 2.30 Schema de montare a instalației de vid pentru sudare prin explozie

2.6.3.5. Sistemul de curățire a camerei de vid

Restabilirea presiunii în camera de vid și evacuarea gazelor se face de la recipienții de aer sau azot prin robinetii R₅ și R₆.

2.6.3.6. Căruciorul cu aparate și accesorii

Pe cărucior se fixează 2 recipienți, pompa de vid primar, robinetii cu trei căi R₂ și R₃, aparatul de măsurarea vîdului, detonatorul electric, accesoriiile instalației și sculele necesare pentru montare, demontare și executarea sudării prin explozie (fig.2.3D).

**3. TEHNOLOGII SI METODE DE LUCRU LA SUDAREA
METALELOR PRIN EXPLOZIE**

- 3.1. Tehnologia sudării prin explozie în aer**
- 3.2. Tehnologia sudării prin explozie în vid**
- 3.3. Tehnologia sudării prin explozie a ţevilor
la placă tubulară**
- 3.4. Tehnologia mandrinării prin explozie a
ţevilor la placă tubulară**

3. TEHNOLOGII SI METODE DE LUCRU LA SUDAREA METALALOR PRIN EXPLOZIE

3.1. Tehnologia sudării plăcilor metalice prin explozie în aer

Din experimentările efectuate atât la scară redusă cât și la mărime normală s-a rezultat că tehnologia sudării plăcilor metalice prin explozie în aer comportă următoarele operații:

- stabilirea geometriei de sudare;
- calculul parametrilor de lucru;
- întocmirea fișei tehnologice pentru pregătirea explozivilor;
- întocmirea fișei tehnologice pentru sudarea prin explozie;
- pregătirea materialelor;
- pregătirea echipamentelor pentru sudare;
- montarea pieselor pentru sudare;
- executarea sudării prin explozie;
- operații ulterioare;
- măsuri de protecție muncii.

3.1.1. Stabilirea geometriei de sudare

Geometria de sudare a plăcilor metalice prin explozie se stabilește în funcție de viteza de detonare a explozivului precum și de eficiență economică. Pentru explozivi cu viteza de detonare mai mică decât viteza sunetului în placă de sudat ($V_d < V_s$) se va alege geometria de sudare cu plăcile paralele (fig.2.1 d). Aceeași geometrie se poate alege și pentru explozivi cu $V_d > V_s$ însă trebuie să splice peste placă de sudat o cală unghiulară din material plastic (fig.2.1 c) sau peste placă se sudat se așează o placă metalică înclinată cu unghiul inițial (fig.2.1 b), însă aceste geometrii implică cheltuieli în plus. De regulă se alege geometria cu plăcile inclinate cu unghiul (fig.2.1 a).

3.1.2. Calculul parametrilor de lucru

În funcție de geometria de sudare stabilită, se calculează parametrii de lucru conform cap.2.5.2.1 sau 2.5.2.2. În ambele cazuri trebuie să se determine cantitatea de exploziv și grosimea stratului. În cazul plăcilor inclinate trebuie determina-

Tabel 3.1

ACADEMIA MILITARA Catedra de mecanică	Produsul	Desen	Comandă(contract)
FIŞĂ TEHNOLOGICĂ pregătire încărcațuri explosiv	Subansamblu	Desen	Dispozitia de lucru Nr. pentru ziua de
Explosiv	Tip	Cantitate pe buc.	Cantitate totală

Formă, dimensiuni

CONSUM DE MATERIALE		CONSUM SPECIFIC MANOPERA			
		Categorie	Pregatire	TIMP	Remedieri
Explozivi utilizati	kg				
Explozivi distrusi	kg				
Piese auxiliare	buc		.		

nat unghiul inițial de înclinare α , iar în al doilea caz se calculează distanța X dintre plăcile de sudat.

Calculele se efectuesă tabelar în cîteva variante (tabel 2.16 și 2.17).

3.1.3. Întocmirea fișei tehnologice pentru pregătirea explozivilor

Pe baza datelor rezultate din calculul parametrilor se întocmește fișa tehnologică pentru pregătirea explozivilor (tabel 3.1). Operațiile de pregătirea foliilor (straturilor) de exploziv se prescriu în funcție de forma în care se găsesc explozivii. Dacă se prezintă în folii de o anumită grosime se prescrie presarea a 2...3 foi și tăierea la lungimea și lățimea placii de sudat. Dacă se găsesc în pungi ei se frămîntă pînă la plasticizare și apoi se lamează în dispozitivul de laminare (fig.2.25).

3.1.4. Întocmirea fișei tehnologice pentru sudarea prin explozie

Fișa tehnologică pentru sudarea prin explozie (tabel 3.2) se întocmește pe baza parametrilor rezultați din calcule și a ordinei cronologice a operațiunilor procesului tehnologic ce urmează să fie efectuate în atelier, poligon și laborator.

In caz că cele trei locuri de lucru sunt separate, se vor întocmi fișe separate pentru fiecare loc de muncă.

3.1.5. Pregătirea materialelor

3.1.5.1. Pregătirea plăcilor de sudat

Plăcile de sudat se vor curăță pe fețele de îmbinat. Pentru aceasta, după caz se vor freca cu abrazivi (șmirghel, paste sau pulberi abrazive) și se curăță cu cîrpe de bumbac îmbibat în acetonă, toluen sau neofalină pentru degresare. Se va avea grijă ca aceste suprafete să nu mai fie atinse.

Dacă este nevoie de prelucrări mecanice, ele se vor face în atelierul mecanic. Se va urmări ca suprafetele de îmbinat să aibă o rugozitate cît mai mică posibil.

Pentru tablele laminate este necesar să se facă un control defectoscopic în scopul de a se depista eventualele defecte din interiorul plăcilor de sudat.

Tabel 3.2

3.1.5.2. Pregătirea materialelor auxiliare

Materialele auxiliare necesare sudării plăcilor metlice prin explozie includ: materialele plastice și elastomere din care trebuie confectionat stratul tampon ce urmează să fie așezat între placă de sudat și folia de exploziv, folii de celofan sau P.V.C. ce se pun între materialul plastic și exploziv precum și benzile distanțoare și șuruburile cu piulițe pentru montarea plăcilor de sudat.

3.1.5.3. Pregătirea explozivilor

După aducerea explozivilor de la depozit (se vor aduce numai cantitățile necesare pentru sudările din ziua respectivă), aceștia vor fi înmuiați prin frământare manuală pînă capătă plasticitatea dorită. După acesta, explozivul se lamează la grosimea stabilită și se taie cu un cuțit la dimensiunile stabilite.

Pentru laminare, peste place dispozitivului de laminare se așează folia de celofan sau folie de P.V.C. și apoi se pune explozivul. Cilindrul de laminare se va curăță și sterge. După laminare se așează peste explozivul laminat o altă folie de celofan sau P.V.C.

Poliile de exploziv astfel confectionate, se așează în pachete.

Pregătirea explozivilor se face într-o cameră separată, în ordinea inscrisă în fișă tehnologică.

3.1.6. Pregătirea echipamentelor pentru sudarea prin explozie

Pregătirea echipamentelor de sudare constă în:

- curățirea și verificarea platformelor de lucru;
- întinderea cablurilor electrice normale și ecranante de la cuplarea la rețea la detonatoare și de la acestea la platformă de lucru;
- verificarea dispozitivelor de fixare a plăcii de sudat;
- pregătirea sculelor necesare pe bancul de lucru.

Înainte de verificarea echipamentelor de sudare se va curăța locul de lucru prin măturare și udare cu apă.

3.1.7. Montarea pieselor pentru sudare prin explozie

Placa de bază se aşează pe platforma de lucru și se fixează cu ajutorul dispozitivelor de prindere prin strângerea șuruburilor. După aceasta se curăță cu acetonă, toluen sau neofolină suprafața de îmbinat. La fel se curăță și suprafața de îmbinat a plăcii de sudat, după care se aşează peste placă de bază fie înclinat (fig.2.1 a), fie paralel (fig.2.1 d) fixându-se cu suruburi.

Peste placă de sudat se aşează stratul de material plastic iar peste acesta folia de exploziv. Se montează electrozi cu capetele în stratul de exploziv. Dacă se folosesc capse detonante se fixează pe folia de exploziv.

3.1.8. Executarea sudării prin explozie

După montarea pieselor de sudat se verifică montajul, se strâng toate sculele folosite și se părăsește locul de lucru, personalul adăpostindu-se în locul stabilit. Artificierul conectează conductorii electrici ecranați la detonator și după darea semnalului "POC" apasă pe butonul de comandă al detonatorului. După detonarea explozivului, personalul destinat merge la platforma de lucru și desprinde piesele sudate.

In caz că nu s-a produs explozia, se așteaptă 2...5 minute și artificierul merge la platforma de lucru pentru a constata cauzele și s'hotără dacă se repetă tragerea sau se scot pentru remediere. Se va avea grija ca de fiecare dată să se curețe bine suprafețele de îmbinat.

Dacă plăcile de sudare sunt reci, înseamnă că sudarea a avut loc (energia undelor de soc rezultate din detonarea explozivului a fost consumată pentru realizarea îmbinării, adică sau format valurile îmbinării). In caz contrar, plăcile sunt calde, chiar fierbinți.

3.1.9. Operații ulterioare sudării prin explozie

Dacă plăcile au fost sudate, după desprinderea de pe platformă se fac următoarele operații:

- curățirea pieselor sudate;
- prelucrarea pieselor sudate;
- verificarea îmbinărilor.

3.1.9.1. Curățirea pieselor sudate

Pieselete luate de pe platformă se spălă pe bancul de lucru și se curăță cu bumbac imbibat în acetonă sau toluen de resturile de exploziv și material plastic, arse în timpul detonării.

3.1.9.2. Prelucrarea pieselor sudate

Pieselete curățate se duc la atelierul mecanic pentru prelucrări. Acestea constau din debitarea în plăcuțe, dacă s-a prevăzut acest lucru, precum și prin frezarea marginilor și a suprafeței superioare a plăcii de sudat în caz că grosimea inițială a plăcii a fost mai mare decât cea finală.

3.1.9.3. Verificarea imbinărilor sudate prin explozie

Calitatea imbinărilor sudate prin explozie se va verifica și controla prin:

- control defectoscopic ultrasonic;
- probe metalografice;
- încercări mecanice de rezistență;

Controlul defectoscopic ultrasonic se va aplica tuturor pieselor sudate prin explozie.

Probele metalografice și încercările mecanice se fac prin prelevări de epruvete din piesele sudate. Aceste probe se fac la fiecare lot de piese sudate zilnic. Prelevarea epruvetelor și modul de lucru al probelor se face conform cap.4.5.

3.1.10. Măsuri de protecție muncii

Pe parcursul desfășurării procesului tehnologic de sudare a metalelor prin explozie, se vor aplica cu strictețe Normele republicane de protecție a muncii art.429...463, prevederile H.C.M.nr. 2509/1969 privind regimul materiilor explosive în economie și pentru stabilirea și menținerea contravențiilor la acest regim precum și ale Decretului nr.232/1974 privind prevenirea și stingerea incendiilor.

În plus, pentru fiecare loc de muncă din sectorul de sudare prin explozie, se vor elabora instrucțiuni specifice de protecție a muncii. Se vor stabili locuri pentru fumat, iar personalul care lucrează în sectorul de sudare prin explozie, nu are voie să aibă asupra lor chibrituri sau brișete.

Se va face instructajul de protecție a muncii conform normelor în vigoare și se vor întocmi fișele de protecție a muncii

3.2. Tehnologia sudării plăcilor metalice prin explozie în vid

Procesul tehnologic de sudare prin explozie în vid este esemnător cu procesul tehnologic în ser, cuprindând aceleasi operațiuni. Probleme specifice sunt numai la:

- calculul parametrilor de lucru – unde în relație (2.14) K va avea valori de la 5 la 50;
- pregătirea echipamentelor pentru sudare;
- executarea sudării prin explozie.

3.2.1. Pregătirea echipamentelor pentru sudare

Camera de vid se va curăți și se verifică modul de funcționare a robinetelor. Se va verifica și starea conductelor și a cablurilor electrice.

Se realizează montajul instalației (fig.2.30), făcindu-se legăturile conductelor la pompele de vid, la sistemul de răcire a pompei de vid prin difuzie precum și conectarea aparatelor la camera de vid și la rețeaua electrică.

După aceasta se verifică funcționalitatea instalației urmărindu-se în special gradul de vid primar și secundar în timp precum și funcționarea sistemului de curățire cu aer sau azot a camerei de vid.

Se va verifica funcționarea detonatorului electric. După terminarea verificărilor se trece la pregătirea instalației pentru sudare care va consta în:

- deschiderea ușii de vizitare a camerei de vid;
- introducerea plăcii de bază în camera de vid, fixarea ei pe platforma de lucru și curățirea cu acetona sau toluen;
- pregătirea plăcii de sudat (așezarea stratului de material plastic, a foliei de exploziv și curățirea cu acetona sau toluen);
- introducerea plăcii de sudat în camera de vid și fixarea pe placă de bază;
- se monteză electroziile la platforma de lucru și stratul de exploziv;
- se verifică montajul pieselor de sudat în camera de vid;

- se închide ușa de vizitare strîngîndu-se piulițele cu mîner;
- se manevrează robinetii de vid în poziția vid primar;
- se închid robinetii pentru curătirea camerei de vid;
- după realizarea vidului primar (citire pe aparatul de măsurare vidului) se manevrează robinetii în poziția vid secundar.

3.2.2. Executarea sudării prin explozie în vid

La atingerea vidului secundar stabilit se conectează detonatorul electric la rețea și se apasă pe butonul de comandă pentru detonarea explozivului. După detonarea explozivului (realizarea îmbinării) se procedează astfel:

- se desconectează de la rețea pompele de vid;
- se deschide robinetul de la recipinetul de aer ori azot;
- se deschide robinetul de la țeava camerei de vid;
- se deschide robinetul de evacuarea gazelor;
- se desurubează piulițele cu mîner de ușa de vizitare și se deschide ușa;
- se desprinde de pe platformă piesa sudată.

In caz că nu s-a produs detonarea explozivului se procedează în același fel după ce s-a așteptat 2...3 minute de la spăsarea pe butonul de comandă. Artificierul, după examinarea pieselor pentru sudat, hotărăște dacă se reface montajul electrozilor și se face o nouă detonare ori se scoad piesele și se înlocuiesc cu altele, cele scoase fiind duse pentru remediere.

3.3. Tehnologia sudării prin explozie a țevilor la placă tubulară

Sudarea prin explozie a țevilor la placă tubulară, comportă următoarele operațiuni:

- stabilirea geometriei de sudare pe baza proiectului de execuție a subansamblului;
- calculul parametrilor de lucru;
- întocmirea fișei tehnologice pentru pregătirea explozivilor;
- întocmirea fișei tehnologice pentru sudarea prin explozie;

- pregătirea pieselor pentru sudare;
- pregătirea materialelor auxiliare;
- pregătirea încărcăturilor explozive;
- pregătirea echipamentelor pentru sudare;
- montarea pieselor pentru sudare;
- executarea sudării prin explozie a țevilor la placă tubulară;
- operațiuni ulterioare;
- măsuri pentru protecția muncii.

Comparativ cu tehnologia sudării plăcilor metalice prin explozie în aer, tehnologia sudării țevilor la placă tubulară prezintă o serie de particularități.

3.3.1. Stabilirea geometriei de sudare

La sudarea prin explozie a țevilor la placă tubulară, geometria de sudare se stabilește în funcție de condițiile impuse de proiectul de execuție (grosimea plăcii tubulare, diametrul exterior și interior al țevilor, distanța dintre axele țevilor, mărimea punctii dintre țevi, numărul de țevi ce urmează a fi sudate la placă tubulară), proprietățile fizico-mecanice ale metalelor ce urmează a fi sudate, caracteristicile explozivilor și materialele auxiliare de care se dispune.

In afară de aceste condiții, trebuie să se țină seama și de posibilitățile de prelucrare a plăcii tubulare și a țevilor. In general se pot stabili geometrii de tipul celor din fig.2.2 a și b precum și alte tipuri.

3.3.2. Calculul parametrilor de lucru

Parametrii de lucru se calculează ținând seama de geometria de sudare conform cap.2.5.3. Interesează în special valoarea unghiului precum și lungimea de sudare și diametrul cordonului de exploziv.

Calculele se vor efectua tabelar în mai multe variante, în scopul de a se alege soluția convenabilă din toate punctele de vedere.

3.3.3. Întocmirea fișei tehnologice pentru pregătirea explozivilor

In fișă se va înscrise dimensiunile cordonului de sudură precum și modul de formare a încărcăturii (modul de umplere

a tecilor din material plastic) și de montare a capselor detonante sau a electrozilor detonatorului electric.

3.3.4. Intocmirea fișei tehnologice pentru sudarea prin explozie a țevilor la placă tubulară

In fișa tehnologică pentru sudare, pe lîngă operațiunilor de pregătire a unei țevi, se va înscrie și ordinea în care se așeză țevile în placă tubulară pentru a fi sudate, precum și modul de legare a electrozilor la detonatorul electric.

3.3.5. Pregătirea pieselor pentru sudare

3.3.5.1. Pregătirea plăcii tubulare

Placa tubulară se verifică dacă corespunde condițiilor impuse de proiectant. Placa tubulară se prelucrează la exterior la forma și dimensiunile cerute. Se trasează centrele găurilor și se dau găurile cilindrice și spoi se prelucrează alezajele conice cu înclinarea corespunzătoare unghiului α . Se curăță bavurile iar alezajele se curăță cu acetonă sau toluen. Este necesar ca înainte de prelucrări să se facă un control defectoscopic ultrasonic al plăcii tubulare.

3.3.5.2. Pregătirea țevilor

După debitare (și îndoire dacă este cazul) capetele țevilor se debavurează și se curăță de unsoare, ulei și alte impuriități cu cîrpe sau bumbac. Se polizează cu hîrtie pentru șlefuire uscată cu granulație fină (600...800) și se curăță cu acetonă. La interior se curăță cu acetonă folosind o perie ciliinică. Este necesar ca stratul îndepărtat să nu depășească 0,038...0,050 mm din grosimea peretelui țevii.

3.3.6. Pregătirea materialelor auxiliare

Materialele auxiliare - tecile și capacele - se confectionează din materiale plastice (p.v.c.sau polistiren) în matrițe la cald sau din bare prin șchiere. Dacă se matrițează, după ce se scoad din matriță, se debavurează și se curăță.

După curățire, tecile și capacele sunt duse la locul de pregătire a explozivilor pentru a fi încărcate cu exploziv.

3.3.7. Pregătirea încărcăturilor explozive

Explozivul adus din depozit în cantitate necesară pentru ziua respectivă se va împărți în bucăți ce vor fi frâmitate pentru a căpăta plasticitate dorită. Explozivul se va modela sub formă de cordon cilindric și apoi va fi introdus în tecile de material plastic.

Tecile de protecție astfel încărcate cu exploziv se vor transporta la locul de sudare unde se află placă tubulară.

Ordinea operațiunilor se înscriu în fișa tehnologică pentru pregătirea explozivilor.

3.3.8. Pregătirea echipamentelor de sudare prin explozie

Pregătirea echipamentelor de sudare, constă în:

- verificarea dispozitivelor de fixare a plăcii tubulare pe platforme de lucru;
- verificarea dispozitivelor de susținere a țevilor;
- întinderea cablurilor electrice normale și ecranate de la priza de rețea la detonator și de aici la placă tubulară;
- verificarea funcționării detonatoarelor;
- realizarea legăturilor electrice la rețea, detonator și placă tubulară;
- verificarea legăturilor electrice și modul de funcționare a detonatorului la comanda "FOC".

3.3.9. Montarea pieselor pentru sudarea prin explozie

După aducerea la locul de lucru a pieselor de sudat, placă tubulară se fixeză în dispozitiv, găurile se curăță cu acetonă cu ajutorul unor perii cilindrice, iar țevile cu bumbac.

Înainte de montare, atât găurile cât și țevile se curăță cu aer furnizat de un compresor.

După curățire, țevile se urmăreză să fie sudate, se introduc în găurile din placă tubulară având grija ca ele să iasă în afara plăcii cu 1...3 mm. La celălalt capăt, țevile se prind în dispozitivul de susținere.

În fiecare țevă se introduce țeaca încărcată cu exploziv și apoi se monteză capsele sau electrozii detonatoarelor.

Imediat după terminarea montajului, se verifică modul de amplasare a țevilor cu tecile încărcate cu exploziv și se leagă conductorii electrici la cablurile ecranate ale detonatorului.

3.3.10. Executarea sudării prin explozie

După o ultimă verificare a modului de realizare a legăturilor și a măsurilor de protecție a muncii, se părăsește locul de sudare, personalul adăpostindu-se în locul stabilit. Conducătorul atelierului de sudare sau artificierul de cămădu "FOC". La această comandă se apasă pe butonul de comandă al detonatorului.

Dacă nu s-a produs detonarea explozivului, se decuplează detonatorul, se așteaptă 2...5 minute, după care artificierul merge la platforma de lucru pentru a constata situația și împreună cu conducătorul atelierului de sudură prin explozie, vor lua măsurile corespunzătoare.

In caz că s-a produs detonarea explozivului la toate țevile montate, se desfac legăturile, se verifică vizual fiecare țeavă sudată și apoi se curăță cu acetonă, bumbac și aer se-lalăte găuri și țevi ce urmează să fi sudate, realizându-se un nou montaj. La țevile la care nu s-a produs detonarea, se vor scoate tecile cu exploziv și vor fi înlocuite cu alte teci, cele defecte urmând să fie refăcute.

Se procedează în același fel ca și la primul rînd de țevi și după terminarea sudării prin explozie a tuturor țevilor, placă tubulară se scoate de pe platformă și se transportă la atelierul mecanic.

Ordinea operațiunilor de sudare prin explozie și conținutul fiecărei, se înscrive în fișă tehnologică pentru sudare.

3.3.11. Operațiuni ulterioare.

Aceste operațiuni se execută la atelierul mecanic sau pe un banc de lucru. Placa tubulară se curăță cu o perie de zgură rezultată din arderea explozivilor și se spălă cu acetonă. La interior țevile se curăță cu o perie cilindrică și acetonă. După curățire se face un control defectoscopie ultrasonic pe fiecare țeavă sudată.

La probele de verificare a parametrilor de lucru pe esențioane, după sudarea țevilor și curățirea cu acetonă, se stabilesc probele de verificare și se prelveau epruvetele conform cap.4.5.

3.4. Tehnologia mandrinării prin explozie a țevilor la placă tubulară


Mandrinarea prin explozie a țevilor la placă tubulară se execută după tehnologia de sudare prin explozie a țevilor la plăcile tubulare și cu unele mici deosebiri.

Alezajele găurilor din placă tubulară vor fi cilindrice pe toată lungimea de mandrinare (grosimea plăcii) săvîndu-se grija ca jocul dintre peretele găurii și suprafața exteroară a tevi să fie în limitele impuse sau calculate în scopul de a nu subția prin deformarea de largire grosimea țevii sub limitele admise.

In caz că prin proiect se impune ca la partea superioară a plăcii tubulare, țevile să fie sudate (fig.2.3 și 2.4), această operatie se poate face fie înainte, fie după mandrinare. Aceasta este în funcție de lungimea țevilor, de posibilitatea de manevrare a plăcii tubulare și țevilor.

Deoarece la generatoarele de abur ale centralelor nucleare electrice, plăcile tubulare au grosimi de 160...500 mm, lungimea de mandrinare impune ca tecile să fie făcute din 2...5 bucăți. Tecile se vor confectiona la cald, în matrițe pe mașini de prelucrat materiale plastice, astfel încât să poată fi asamblate și încărcate cu exploziv relativ ușor.

Se va acorda o stenție deosebită curățirii locului de lucru precum și a echipamentelor de mandrinare.



4. EXPERIMENTARI EFECTUATE SI REZULTATE

- 4.1. Sudarea prin explozie a plăcilor bimetal în aer.
- 4.2. Sudarea prin explozie a plăcilor bimetal în vid
- 4.3. Sudarea prin explozie a țevilor la placă tubulară
- 4.4. Mandrinarea prin explozie a țevilor la placă tubulară
- 4.5. Încercarea și verificarea pieselor sudate prin explozie
 - 4.5.1. Încercări mecanice de rezistență
 - 4.5.2. Verificarea rezistenței electrice
 - 4.5.3. Probe metalografice
 - 4.5.4. Control defectoscopic
 - 4.5.5. Verificarea etanșeității

4. EXPERIMENTARI EFECTUATE SI REZULTATE

La experimentări s-au folosit metalele din tabelul 2.2, accentul punindu-se pe sudarea prin explozie Cu-OL și Al-OL pe baza contractelor de cercetare științifică pentru Intreprinderea constructoare de mașini - Reșița și Intreprinderea de aluminiu Slatina.

Pentru lărgirea gamei posibilităților de îmbinare s-a experimentat și sudarea plăcilor Cu-Al și Am-OL.

In același timp au fost întreprinse cercetări pentru mandrinarea prin explozie a țevilor din Incoloy 800 la placă tubulară din oțel 22 Ni Mo Cr 37 în cadrul contractului cu Intreprinderea de mașini grele - București, însă fără experimentări, deoarece nu s-a dispus de materialele necesare (țevi și placă).

La sudările prin explozie s-au folosit explozivi din producția curentă, încercându-se toate tipurile inscrise în tabelul 2.6.

Experimentările de sudare prin explozie au fost efectuate pe baza tehnologiei descrise la cap.3.1.

In cadrul experimentărilor s-au urmărit următoarele probleme:

- verificarea parametrilor de lucru calculați cu relațiile din tabelul 2.8 ale unor cercetători străini;
- calculul parametrilor de lucru pentru fiecare caz în parte pe baza relațiilor stabilite de autor (2.14)...(2.41);
- verificarea parametrilor de lucru calculați;
- încercarea materialelor plastice pentru stratul tampon;
- încercarea unor sisteme și dispozitive de detonare;
- stabilirea metodelor de încercare a rezistenței mecanice;
- verificarea rezistenței îmbinărilor sudate;
- controlul defectoscopic și probe metalografice;
- încercarea și verificarea echipamentelor de sudare prin explozie concepute, proiectate și construite pentru a fi utilizate și la scară industrială.

După fiecare serie de experimentări - în urma concluziilor - s-a stabilit tehnologia de lucru, tehnologie ce a fost verificată cu seria următoare de experimentări.

4.1. Sudarea prin explozie a plăcilor bimetal în aer

De la început s-a căutat să se verifice modul de lucru pe baza literaturii de specialitate. În acest sens s-au utilizat relațiile de calcul din tabelul 2.8 pentru sudare prin explozie a plăcilor de cupru pe oțel.

Tabel 4.1

Relația	$V_m = [] V_d$						
	$F = m_e / m_p$						
	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	3,0	4,0
1.30	176	485	737	958	1222	2180	2438
1.31						2312	2570
1.32		586	876	995	1260	2318	2621
1.33	548	914	1147	1323	1525	2161	2306
1.34 1.37'	176'	473	725	939	1210	2274	2583
1.36	214	576	869	1128	1449	2728	3100
2.6	252 ... 542	425 ... 920	554 ... 1197	682 ... 1424	788 ... 1707	1347 ... 2955	1575 ... 3415

Tabel 4.2

F relația	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0
1.30	$G_e [g]$				
1.31	71,3*	231,9	356,5	491,1	713
1.32	$V_e [cm^3]$				
1.33	50,93*	152,79	254,64	356,5	509,29
1.34	$Y [mm]$				
1.36					
1.37*					
2.6	2,6*	7,6	12,7	17,8	25,5

Dimensiunile plăcilor de Cu: 200 x 100 x 4 mm.

Exploziv: hexolită având $V_d = 6300 \text{ ms}^{-1}$ și $\rho_e = 1,4 \text{ g/cm}^3$.

Pe baza datelor din tabelul 2.8 și ținind seama de caracteristicile explozivului s-au calculet viteza de mișcare V_m (tabelul 4.1), cantitatea de exploziv și grosimea stratului (tabel 4.2).

Pentru primele încercări, plăcile de sudat (Cu) au fost așezate înclinat cu unghiul $\alpha = 3^\circ; 6^\circ; 9^\circ; 12^\circ$ și 15° . La fiecare înclinare s-au efectuat cîte patru încercări, de fiecare dată punînd peste placă de sudat o cantitate de exploziv mai mare, rezultate din calcul și înscrise în tabelul 4.2 ținînd seama de raportul $F = m_e/m_p = 0,1...0,7$. Nu s-eu folosit cantități mai mari deoarece la încercările cu $G_e = 0,55 \text{ kg}$ plăcile de sudat au suferit deformări foarte mari, grosimea acestora după sudare ajungînd de la 4 mm la 3...2,4 mm.

După încercările efectuate s-a constatat că la înclinările peste 9° se produc deformări ale plăcii de sudat sau că plăcile nu s-eu sudat. În cadrul experimentărilor s-a folosit o gamă largă de explozivi (trotil, hexolită 1, hexolită 2, compus A, compus B, tetril).

In urma acestor experimentări a rezultat:

- unghiul inițial de înclinare α trebuie calculat;
- cantitatea de exploziv trebuie să fie determinată în funcție de raportul F precum și de caracteristicile metalului de sudat și unghiurile ce se formează în timpul procesului de sudare (φ și β); astfel încît după sudare să nu apară deformații ale plăcii de sudat;
- este necesar să se calculeze și alți parametri pentru a se putea controla procesul de sudare prin explozie.

In acest sens s-au determinat cu ajutorul relațiilor (2.15), (2.16) și (2.17) unghiurile φ , β și α pornind de la viteza de mișcare calculată cu relațiile (1.30)...(1.37) și (2.6) în tabelul 4.1. Valorile obținute au fost înscrise în tabelul 4.3.

Din analiza valorilor unghiurilor rezultă că mărimea acestora este dependentă de viteza sunetului în metalul de sudat, de viteza de detonatie a explozivului precum și de cantitatea de exploziv utilizată.

Din calculul unghiului β a rezultat că mărimea raportului cu care se înmulțește V_d din relațiile (1.30)...(1.37) și

(2.6) nu este altceva decât sin. sul unghiului β .

Tabel 4.3

Unghiul [° - ']	Relația	$V_s = 3553 \text{ ms}^{-1}$				$V_d = 6300 \text{ ms}^{-1}$		
		0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	3,0	4,0
[2.15]	1.30	2 - 51	7 - 51	11 - 58	15 - 38	20 - 07	37 - 50	43 - 20
	1.31						40 - 36	46 - 20
	1.32		9 - 29	14 - 16	16 - 16	20 - 46	40 - 44	47 - 32
	1.33	8 - 52	14 - 54	18 - 49	21 - 52	25 - 24	37 - 27	40 - 27
	1.34 1.37	2 - 51	7 - 39	11 - 48	15 - 20	19 - 54	39 - 51	46 - 35
	1.36	3 - 39	9 - 09	14 - 11	18 - 30	24 - 05	50 - 10	60 - 45
	2.6	4 - 02 ... 8 - 44	6 - 54 ... 15 - 00	8 - 58 ... 19 - 41	11 - 02 ... 23 - 37	12 - 49 ... 28 - 43	22 - 38 ... 56 - 16	26 - 19 ... 73 - 58
[2.16]	1.30	1 - 36	4 - 24	6 - 40	8 - 38	10 - 59	19 - 05	21 - 09
	1.31						20 - 09	22 - 12
	1.32		5 - 19	7 - 55	8 - 59	11 - 19	20 - 12	22 - 35
	1.33	4 - 58	8 - 15	10 - 19	11 - 51	13 - 36	18 - 56	20 - 06
	1.34 1.37	1 - 36	4 - 17	6 - 33	8 - 28	10 - 52	19 - 51	22 - 17
	1.36	1 - 57	5 - 08	7 - 51	10 - 09	12 - 57	23 - 25	26 - 12
	2.6	2 - 17 ... 4 - 55	3 - 52 ... 8 - 18	5 - 02 ... 10 - 47	6 - 11 ... 12 - 44	7 - 07 ... 15 - 10	12 - 14 ... 25 - 07	14 - 02 ... 28 - 27
[2.17]	1.30	1 - 15	3 - 27	5 - 18	7 - 00	9 - 09	18 - 45	22 - 11
	1.31						20 - 27	24 - 08
	1.32		4 - 10	6 - 21	7 - 17	9 - 27	20 - 32	24 - 57
	1.33	3 - 54	6 - 39	8 - 30	10 - 01	11 - 48	18 - 31	20 - 21
	1.34 1.37	1 - 15	3 - 22	5 - 15	6 - 52	9 - 02	20 - 00	24 - 18
	1.36	1 - 33	4 - 01	6 - 20	8 - 21	11 - 08	26 - 45	34 - 33
	2.6	1 - 45 ... 3 - 49	3 - 02 ... 6 - 42	3 - 56 ... 8 - 54	4 - 52 ... 10 - 53	5 - 42 ... 13 - 33	10 - 24 ... 31 - 09	12 - 17 ... 45 - 31

Comparind mărimele unghierilor α la care au fost inclinate plăcile la primele serii de experimentări cu mărimele reiese din calcule se constată că acestea sunt direct proporționale cu valorile raportului $P = 0,1 \dots 0,7$ și că pentru $P = 0,7$ unghiul α nu depășește 9° .

Pe baza rezultatelor înscrise în tabelul 4.3 (ca exemplu de calcul) pentru hexolită precum și pentru alți 3 explozivi s-au efectuat 8 serii de experimentări, în total 96 încercări. Din analiza probelor a reiesit necesitatea ca parametrii de lucru pentru sudarea prin explozie să fie calculați în funcție de caracteristicile fizico-mecanice ale metalelor de sudat.

Pentru aceasta s-au întreprins cercetări și studii care au condus la ţăsirea unui sistem de relații de calcul prezentate în cap.2.5. Pentru ușurință calculele se pot desfășura tabelar, aşa cum se ilustrează în tabelele 2.16...218 și lo.1...lo.11 (din cap.lo - anexe).

Cu elementele calculate pe baza relațiilor din cap.2.5 s-au executat sudarea prin explozie a plăcilor Cu-OL (42 de plăci) și Al-OL (122 plăci) folosind toată gama de explozivi avută la dispoziție (tabel 2.6.).

S-a întâmpinat greutăți în așezarea înclinată a plăcilor la unghiurile α reieseite din calcul.

Urmărind înlăturarea acestei greutăți s-a ajuns la soluția că din gama valorilor calculate ale unghiului α să se aleagă valori numai în grade. În acest sens s-au confectionat o serie de cale unghiulare având deschiderea unghiului α de 3° ; 4° ; 5° ; 6° ; 7° și 8° .

Pentru a avea un consum minim de explozivi în condițiile unei bune îmbinări a metalelor supuse sudării prin explozie și urmărindu-se ca placă de sudat să nu fie deformată sau deteriorată (cum s-a întâmplat la primele experimentări) s-au recalculat parametrii de lucru determinați prin fișele de calcul (tabelele lo.2 și lo.4).

Parametrii de lucru recalculați au fost înscrisi în tabelul 4.4.

Din experimentările efectuate - care au confirmat justitia calculelor - a rezultat că unghiul α trebuie să aibă valori corespunzătoare unei mărimi medii ale coeficientului K din relația (2.14) care determină viteza de mișcare a plăcii de sudat ($K = 35 \dots 55$).

In acest sens, pentru recalcularea parametrilor de lucru s-a procedat după cum urmează:

Din fișa de calcul a parametrilor de calcul se stabilește valoarea unghiului α .

METALE	Pozitie Dimensiuni	Exploziv	α [° - ']	F	G_e [g]	Y [mm]
<u>Cu 5</u> <u>oțel</u> <u>arc 2A</u>	înclinat $L = 200\text{mm}$ $b = 100\text{ mm}$ $h = 4 \text{ mm}$	Hexolită 2 $V_d = 6300$ $\delta_e = 1,40$	1 - 30	0,0985	70	2,5
			2 - 20	0,0987	71	2,55
			3 - 00	0,1016	73	2,6
			4 - 00	0,1078	77	2,7
			5 - 00	0,1137	81	2,9
		EP - 02 $V_d = 7065$ $\delta_e = 1,5$	1 - 00	0,169	146	4,8
			1 - 30	0,295	255	8,5
			2 - 00	0,440	380	12,6
			3 - 00	0,650	562	18,2
			3 - 30	0,725	626	20,1
<u>Al 99,5</u> <u>OL 37</u>	înclinat $L = 200\text{mm}$ $b = 100\text{ mm}$ $h = 16 \text{ mm}$ $S = 200\text{cm}^2$ $V = 320\text{cm}^3$	EP - 01 $V_d = 7200$ $\delta_e = 1,42$	1 - 00	0,128	90	3,0
			1 - 30	0,268	175	6,0
			2 - 00	0,411	278	9,0
			3 - 00	0,605	390	13,0
			3 - 30	0,725	430	15,0
		EP - P4 $V_d = 7200$ $\delta_e = 1,40$	0 - 30	0,100	86,4	3,0
			1 - 00	0,101	87,3	3,1
			1 - 30	0,105	90,9	3,2
			1 - 45	0,108	93,4	3,3
			2 - 00	0,111	96,0	3,4
		EP - P3 $V_d = 7500$ $\delta_e = 1,50$	0 - 30	0,093	80,4	2,7
			1 - 00	0,097	83,8	2,8
			1 - 30	0,101	87,3	2,9
			2 - 00	0,105	90,7	3,0
			2 - 30	0,109	94,2	3,1

Luind în considerare relația (2.17) și a raportului $C = \sin \beta / \sin \varphi$ din relația (1.40) se ajunge la expresia:

$$\sin \varphi = \sin \alpha / (1 - C). \quad (4.1)$$

După calculul unghiului φ se determină din raportul C mărimea unghiului β necesară pentru calculul coeficientului K și a raportului P . Coeficientul K rezultă din relația (2.14):

$$K = \frac{V}{A \cdot B} \quad (4.2)$$

în care numitorul $(A \cdot B)$ este calculat în faza parametrilor iar viteza de mișcare se obține din relația (2.16):

$$V_m = \operatorname{tg} \beta \cdot V_d \quad (4.3)$$

Valoarea coeficientului C_K din expresie (2.24) a raportului P se obține prin interpolare din tabelul 2.11 în funcție de coeficientul K recalculate cu relația (4.2).

Având aceste date se calculează cantitatea de exploziv G_e și grosimea stratului de exploziv necesar pentru o placă.

In același mod s-a procedat și pentru sudarea placilor prin explozie cu explozivi ce au viteza de detonare sub 4900 m.s^{-1} .

In acest caz, placile sunt așezate paralel la distanța x , care din calcule sunt valori care conduc la greutăți în confectionarea pieselor distanțoare (tabelele 10.5 și 10.7).

Pentru a așeza placile de sudat la distanțe convenabile, se face o recalculare pornindu-se de la alegerea acestora în limitele rezultate din calculul parametrilor de lucru (tabelele 10.6 și 10.8).

Calculele au fost făcute pentru explozivul ITR-15 care are $V_d = 3350 \text{ m.s}^{-1}$ iar $\gamma_e = 1,1$. Rezultatele au fost înscrise în tabelul 4.5.

Din analiza datelor din tabelele 10.5 și 10.7 rezultă că pentru placile de cupru, distanța este cuprinsă între 0,6 și 3,03 mm iar pentru aluminiu de la 1,24 la 6,20 mm.

In acest sens au fost efectuate și calculele parametrilor de lucru. Astfel din tabelul 4.5 rezultă că pentru Cu s-a ales distanțe între 1 și 3 mm iar pentru Al, distanța din re placă

cile de sudat s-a fost între 1,5 și 6 mm.

Cu acești parametrii au fost făcute experimentările în poligon. Toate încercările efectuate au confirmat calculele.

Tabel 4.5

METALE	Pozitia Dimensiuni	Explosiv	X [mm]	F	Ge [g]	Y [mm]
<u>Cu 5</u> <u>Al. 99,5</u>	paralel L=200mm b=100 mm h = 4 mm s =200cm ² V =800cm ³	ETR=15 V _d =3350 δ _e =1,1	1,0	0,191	134,2	6,1
			1,5	0,219	153,9	6,9
			2,0	0,248	174,5	7,9
			2,5	0,286	201,2	9,1
			3,0	0,330	231,6	10,5
<u>Al. 99,5</u> <u>OL 37</u>	paralel L=200mm b=100 mm h= 16 mm s =200 cm ² V =320 cm ³	ETR=15 V _d =3350 δ _e =1,1	1,5	0,226	195,2	8,8
			2,0	0,229	198,0	9,0
			2,5	0,234	202,4	9,2
			3,0	0,242	209,0	9,5
			3,5	0,251	216,6	9,8
			4,0	0,261	226,0	10,2
			4,5	0,271	234,4	10,7
			5,0	0,284	245,0	11,1
			5,5	0,297	257,0	11,6
			6,0	0,311	268,4	12,2

Cantitatea de explosiv este mai mare (plăcile având aceeași mărime) decât în cazul plăcilor așezate înclinat. Aceasta pe de o parte din cauza densității mai mici iar pe de alta din cauza vitezei de detonare care în acest caz este de două ori mai mică.

4.2. Sudarea prin explozie a plăcilor bimetal în vid

Calculul parametrilor de lucru s-e făcut ce și în cazul precedent cu deosebirea că valoarea coefficientului K are valori între 5 și 50.

Tehnologia de pregătire este asemănătoare pînă la introducerea pieselor în cameră de vid. Modul de lucru cu cameră de vid a fost conform tehnologiei descrise în cap.3.

Schema de montaj a instalației de vid este prezentată în fig.4.1.

S-au efectuat cîteva încercări de sudare a plăcilor Cu-OL și Dural-OL. Rezultatele sunt la fel (destul de bune) ca și cazurile precedente.

Avînd în vedere faptul că producerea vidului necesar conduce la cheltuieli apreciabile, nu este recomandabil să se folosească decît pentru îmbinarea unor piese din aliaje superioare, în special pentru tehnica nucleară.

Nevînd un beneficiar care să facă asigurarea materială corespunzătoare, experimentările nu au lăsat emploare.

Vidul de $10^{-2} \dots 10^{-3}$ torri, se realizează în 15...30 minute. Acestea din cauză că pompele de vid instalate sunt de capacitate mică și sunt destul de vechi (aproape 25 ani).


4.3. Sudarea prin explozie a țevilor la placă tubulară

Experimentările de sudare prin explozie a țevilor la placă tubulară a constituit doar încercări de laborator. În acest cadru s-au sudat țevi de aluminiu Am 64 și Cu 5 la plăci tubulare din OL 37.

Calculul parametrilor de lucru este ilustrat în tabelele 10.9 și 10.10. La experimentări s-au utilizat două sorturi de explozivi: hexolită 1 și SP-P 4. Parametrii de lucru sunt înscrise în tabelul 4.6. Unghiul α de înclinare a peretilor găurilor din placă tubulară are valori între $0^{\circ}44'$ și $3^{\circ}43'$.

Tecile de protecție în care se introduce cordonul de exploziv au fost confecționate prin strunjire din diferite materiale plastice.

Si aici, parametrii de lucru calculați au corespuns.



LEGENDA

- R6 - robinet gaze;
- A...F - conducte vid;
- P.V.S. - pompa de vid secundar;
- P.V.P. - pompe de vid primar;
- C.V. - camera de vid;
- R.23 - robineti de vid cu 3 cai;
- R.14 - robineti de vid cu 2 cai;
- R.57 - robineti azot, argon;
- F.I. - terestra iluminare;
- A.F. - aparat masurat vid;
- BC - buton comanda;
- FF - cabluri electrice;
- PL - platforma de lucru;
- Apă - tereastră fil mare;
- cabluri ecranate.
- - - - - button comandă;

Fig. 4.1 Schema de montaj a instalației experimentale de lohator pentru sudarea prin ex - zie în vid.

Tabel 4.6

METALE	Poziția Dimensiuni	Exploziv	α [° -']	F	G_e [g]	d [mm]
Am 63 OL 37	țevi - găuri conice $d_e = 19\text{ mm}$ $a = 1\text{ mm}$ $L = 17\text{ mm}$ $V = 1,01\text{ cm}^3$	Hexolita 1 $V_d = 5700$ $\delta_e = 1,2$	0-44	0,069	0,55	5,9
			1-29	0,146	1,17	8,5
			2-14	0,228	1,83	10,6
			2-59	0,322	2,57	12,7
			3-43	0,412	3,30	14,4
		EP-P4 $V_d = 7200$ $\delta_e = 1,4$	1-10	0,126	1,061	7,6
			1-45	0,130	1,101	7,7
			2-20	0,136	1,146	7,8
			2-55	0,140	1,188	7,9
			3-30	0,146	1,230	8,0

Tabel 4.7

METALE	Poziția Dimensiuni	Exploziv	P daNcm	F	G_e g	d mm
Incoloy 800 oțel 22NiMoCr 37	țevi - găuri cilindrice $d_e = 200\text{ mm}$ $a = 1,5\text{ mm}$ $= 0,17\text{ mm}$ $L = 480\text{ mm}$ $V = 45,24\text{ cm}^3$	ETR-15 $V_d = 3350$ $\delta_e = 1,1$	2500	0,107	40,0	9,8
			3000	0,118	44,0	10,3
			3500	0,127	48,0	10,7
			4000	0,136	51,0	11,0
			4500	0,145	54,0	11,4
			5000	0,153	57,0	11,7

4.4. Mandrinarea prin explozie a țevilor la piese tubulară

Experimentările au fost efectuate cu țevi de Cu și Am 63 în lipsa materialelor speciale pentru centralele nucleare electrice. S-a utilizat explozivul T-15. În tabelul le.11 au fost calculați parametrii de lucru pentru mandrinarea țevilor din Incoloy 800 la piese tubulară din oțel 22 NiMoCr 37.


ASPECTE DE LA SUDAREA PRIN EXPLOZIE




Așezarea stratului de
explosiv




Montarea capselor detonante în
stratul de explosiv



Plăcile de sudat montate pe platforma de lucru



Ultima verificare



Piese sudate prin explozie

4.5. Încercarea și verificarea pieselor sudate prin explozie

Încercarea și verificarea pieselor sudate prin explozie, se face în general prin aceleasi metode ca și la îmbinările convenționale. Astfel, încercările mecanice de rezistență vor cuprinde încercări la tractiune, încovoiere, forfecare, foarfecare-întindere, smulere, torsion și reziliență.

De asemenea, operațiunile de încercare și verificare a pieselor sudate prin explozie, vor include probe metalografice, control nedistructiv precum și probe de etanșeitate.

4.5.1. Încercări mecanice de rezistență

Problema principală a acestor încercări este a modului de prelevare a epruvetelor, în special în cazul sudării prin explozie a plăcilor.

4.5.1.1. Încercarea la tractiune

Pentru plăcile Al-OL epruvetele au fost confectionate ca în fig.4.2. Dimensiunile au fost alese pentru fiecare caz în parte în funcție de grosimea metalelor sudate prin explozie.




Fig.4.2 Epruveta pentru încercare la tractiune directă
1-metal de sudat; 2-metal de bază; 3-sudură cu arc electric în argon.

Din piesele sudate s-au prelevat epruvete cilindrice la capetele cărora s-au sudat cu arc electric în argon cîte o bară din aceleasi metale cu cele sudate prin explozie. Încercările au fost făcute conform STAS 200-75.

Dimensiunile epruvetei pentru AL-CL au fost: $d = 15,96$ mm; $d_1 = 12$ mm; $l = 30$ mm și $L = 250$ mm.

Realizarea epruvetelor este anevoiească, în special în ceea ce privește sudarea barelor la epruveta prelevată din plăcile sudate prin explozie, astfel încât să se asigure coaxialitatea.




Fig. 4.3 Epruvetă pentru încercare la tracțiune inversă.

Mult mai ușor - indiferent de grosimea plăcilor sudate prin explozie - se prelevescă epruvetele din fig. 4.3 b.

In funcție de dimensiunile epruvetei s-a confectionat un dispozitiv alcătuit dintr-un poanson (fig. 4.3 a) și o bucsă (fig. 4.3 c).

Poansonul se introduce în epruvetă iar aceasta în bucsă. După montaj, epruveta se aşeză pe masă mașinii de încercat la tracțiune compresiune și peste poanson se coboară traversa în ale cărei băcuri s-a prins un poanson.

Prin spăsare, poansonul acționează asupra părții de jos a epruvetei - la suprafața de îmbinare - și produce ruperesă în metul mai moale, dacă sudarea prin explozie este bine făcută.

Dimensiunile epruvetelor au fost diferite, în funcție de plăcile sudate:

	<u>D</u>	<u>d</u>	<u>J</u>	<u>l</u>	<u>l₁</u>	<u>l₂</u>	[mm]
Al-OL	38,50	24,0	1,0	60	38	75	
Cu-OL	23,94	17,84	1,0	50	20	60	
Al-Cu	22,57	15,96	0,8	30	14	40	

Încercările au fost efectuate cu epruvete la temperatură camerei precum și cu epruvete menținute în cuptor la diferite temperaturi timp de 5 minute și răcite la temperatură de 20...25°C.

Plăcile bimetal Cl-CL pentru electrozii necesari întreprinderii de aluminiu - Slatine, trebuie să reziste la regimuri termice cuprinse între 175...260°C. Din analiza diagramei din

fig.4.4 se constată că plăcile Al-CL își păstrează rezistența și după 200 ore.




Fig.4.4 Diagrama rezistentei de rupere la tracțiune

In cazul plăcilor subțiri sudate prin explozie, epruvetele au fost prelevate ca în fig.4.5, conform prevederilor STAS 200-75.




Fig.4.5 Epruvetă pentru incercarea la tracțiune

Incercările au avut un caracter de laborator, decarece piesele sudate nu erau supuse la asemenea eforturi în timpul funcționării.

Plăcile care au fost sudate cu valuri mari și au apărat zone întinse de compuși intermetalici de tipul Al_3Fe (la plăcile Al-CL), au o rezistență scăzută la regimuri termice ce depășesc 150°C .

4.5.1.2. Încercarea la încovoiere

Pentru această încercare s-au prelevat epruvete din piesele sudate (Cu-OL și Cu-Al) atât în direcția longitudinală cât și transversală a undei de soc. Epruvetele au formă prismatică (fig.4.6) iar dimensiunile au fost alese în mod convenabil în funcție de grosimea pieselor sudate.




Fig.4.6 Epruvete pentru încercarea de încovoiere

Încercările la încovoiere nu au fost cerute prin contracte, însă au fost efectuate la nivel de laborator. Încercările au fost făcute în 3 variante:

- materialul sudat la partea convexă;
- materialul sudat la partea concavă;
- încovoierea paralelă cu suprafața la îmbinare.

Rezultatele au demonstrat că sudarea s-a făcut în bune condițiiuni. Numai în cazurile în care nu s-a realizat o bună difuzie a metalelor sudate prin explozie, plăcile s-au desprins.

4.5.1.3. Încercarea la forfecare

Această probă este recomandabilă în cazul sudării prin explozie a plăcilor subțiri precum și pentru metalele și eliajele relativ dure. La această încercare au fost supuse epruvete din toate piesele sudate prin explozie.

Epruvetele se preleveză ca în fig.4.7 a și se așeză pe un suport (fig.4.7 b) după care se așeză pe mașina de încercat la tracțiune-compresiune.

Din metalul de sudat (2) rămîne după prelucrare doar o mică bucată avînd dimensiunile stabilite în funcție de grosimea plăcii de sudat (pentru Al-OL, dimensiunile au fost $10 \times 10 \times 10$).

O parte din epruvete au fost încercate la temperatură camerei iar o altă parte au fost ținute în cuptor la diferite temperaturi și apoi răcite la temperatură camerei.

Rezultatele încercărilor au fost înscrise în diagrame
fig.4.9.




Fig. 4.7 Epruveta pentru încercare la forfecare
1-Placa de bază ; 2-Metalul de sudat.

Concomitent cu această probă s-au făcut încercări la forfecare-tracțiune. Epruvetele de formă prismatică au fost prelevate la dimensiunile din fig.4.8, conform ASTM.A 264-44 T.




Fig. 4.8 Epruveta pentru încercarea la forfecare-tracțiune

Lungimea de forfecare se alege ($l_f = 10...15$ mm). Ca și în cazul precedent, o serie de epruvete au fost menținute în cuptor la diferite temperaturi cîte 5 minute și răcite la temperatură camerei.

Din analiza diagramei (fig.4.9) rezultă că și după aceste încercări, la plăcile sudate prin explozie ruperile nu se produc în zona de îmbinare, valorile reflectînd în principiu rezistența celui mai slab metal, adică a aluminiului.

După cum era de așteptat, rezistențele scad odată cu creșterea temperaturii, deoarece aluminiul din zona îmbinării începe să se recoacă. La aceasta se adaugă și prezența compușilor intermetalici ce se formează în zona îmbinării prin explozie.




Fig. 4.9 Diagrama rezistenței de rupere la forfecare

4.5.1.4. Încercarea la smulgere

La această probă sînt supuse în special țevile sudate sau mandrinate prin explozie. S-au conceput epruvete atît pentru încercări de smulgere prin tracțiune (fig.4.10) cît și pentru încercări de smulgere prin compresiune (fig.4.11).




Fig.4.10 Epruveta pentru încercarea de smulgere prin tracțiune

Pentru construcția epruvetei din fig.4.1c se preleveză din esantionul de placă tubulară bucăți (1), astfel ca fiecare să aibă o țeavă (2). În același timp se confectioneză și două dornuri (3) și (4) care au rolul de a înlătura strivirea epruvetei în bacurile mașinii de încercat la tracțiune. La capătul unde se monteză dornul (4) epruveta se strungește la exterior pe lungimea l_2 , la interior pe lungimea l_5 și diametrul d_3 . Dimensiunile se aleg în mod convenabil în funcție de țeavă și mărimea punții dintre țevi.




Fig.4.11 Epruvetă pentru smulgerea prin compresiune.

Epruvetele pentru încercarea de smulgere prin compresiune se preleveză ca în fig.4.11 b, construindu-se un dispozitiv format din poansonul 4.11 a și o bucasă 4.11 c. Dimensiunile epruvetei și dispozitivului se stabilește în funcție de diametrul și grosimea țevii.

4.5.1.5. Încercarea la torsionare

Epruvetele se preleveză din metalele sudate prin explozie sub formă de bare subțiri, prelucrate pe o lungime care să permită o torsionare completă pe toată lungimea sa.

Încercarea se desfășoară ca și în cazul metalelor omogene.


În același mod se poate încerca la torsionare și țevile sudate în placă tubulară. Pentru această încercare, epruvetele se vor preleva în același mod ca pentru proba de smulgere (fig.4.1c).

4.5.1.6. Încercarea de reziliență

Pentru încercările de reziliență se preleveză epruvete Charpy, numai din metalul de bază. Dacă metalul de sudat are o grosime destul de mare, se pot preleva epruvete și din metalul de sudat. Încercările se fac pe ciocanul pendul conform specificației STAS 1400-73 și 6622-70.

4.5.2. Verificarea rezistenței electrice

Această verificare se aplică numai plăcilor sudate prin explozie care au rolul de a permite trecerea curentului electric. Pentru aceasta, suprafața îmbinării trebuie să aibă o rezistență electrică scăzută. La plăcile Al-OL ce intră în compunerea electrozilor pentru elaborarea aluminiului, la aplicarea unor curenți puternici chiar o mică rezistență suplimentară va produce o pierdere importantă de energie electrică. Dacă sudura prin explozie este bine realizată, în suprafața de îmbinare se realizează o bună difuzie, fapt ce conduce la o rezistență electrică redusă. Însă compușii intermetalici care se formează în sistemul îmbinării au o rezistență electrică mai mare decât în metalele de bază și se reduce mult eficiența îmbinării.



Pentru verificare s-au prelevat din plăcile Al-OL sudate prin explozie, epruvete cilindrice cu diametrul $\varnothing = 4$ mm, suprafața de îmbinare fiind perpendiculară pe axa cilindrului.

In același timp s-au utilizat și epruvetele prelevate pentru probele metalografice. Măsurările au fost efectuate cu ajutorul unei punți calibrate cu citire de două zecimale.

Pe epruvetele cilindrice ($\varnothing = 4$ mm) prelevate după sudare, s-a obținut rezistențe electrice de ordinul $0,30...0,38 \mu\Omega$.

O serie de epruvete au fost ținute în cuptor la diferite temperaturi și apoi răcite la temperatura camerei. Rezultatele măsurătorilor au fost înscrise în diagrama din fig.4.12.

Din analiza datelor rezultă că și după o menținere de 160 ore la temperatura de 315°C , rezistența se menține încă scăzută. Peste această temperatură, se mărește cantitatea de compuși intermetalici care contribuie la fragilizarea îmbinării. De aici concluzia că pentru a proteja îmbinările nu trebuie să se aplică o temperatură de regim peste 260°C .

Pentru îmbinările Al-Cu s-au prelevat același tip de epruvete (cilindrice cu $\varnothing = 4$ mm) iar măsurările au fost efectuate în două etape. În primă etapă a cuprins măsurările pe epruvete ținute doar 24 ore la diferite temperaturi iar în a doua etapă pe epruvete ținute la cuptor timp de 160 ore. Din analiza diagramei rezultă că în general la îmbinările Al-Cu după menținere la 260°C ,




Fig. 4.13 Diagrama rezistenței electrice la plăcile
Al - Cu

rezistențele electrice rămân scăzute. Din probele metalografice a rezultat că și în acest caz au apărut compuși intermetalici în zona de îmbinare.

Chiar și după menținere la 315°C , la îmbinările sudate prin explozie, rezistența electrică se menține în limite scăzute. La 425°C la plăcile Al-Cu rezistența electrică se reduce la 2,1 în timp ce la plăcile Al-OL 37 valoarea urcă pînă la $7,0 \mu\Omega$.

4.5.3. Probe metalografice și încercări tehnologice

Probele metalografice au constat din analize microstructurale efectuate pe eșantioane tăiate longitudinal, respectiv transversal pe direcția undei de soc. S-au utilizat și șlifuri tăiate din epruvete ce au fost încercate la verificările anterioare.

Analizele au avut urmărirea modului de realizare a sudurii prin explozie:

- urmărirea modului de realizare a sudurii prin explozie;

- prezența unor compuși intermetalici.

În scopul punerii în evidență a structurilor, după pregătire, șlifurile au fost atacate cu următorii reactivi:

- acid fluorhidric ($0,5 \text{ cm}^3$ acid fluorhidric 40% în 100 cm^3 apă) pentru microstructură, și

- soluție de NaOH (10 g NaOH în 100 cm^3 apă) pentru punerea în evidență a compușilor intermetalici Al₃Fe. Reactivul se menține timp de 5 sec. pe șliful încălzit la 70°C , după care zona se colorează în cafeniu închis sub formă de ace sau flori.

Probele metalografice (fig.4.14 și 4.15) au demonstrat buna calitate a îmbinării. Se observă destul de clar vălurile care se formează la îmbinările Al-OL și Cu-OL.




Fig.4.14 - Zona îmbinării la sudare Al-CL




Fig.4.15 - Zona îmbinării la sudare Cu-OL

Aceleași epruvete au fost folosite pentru măsurarea durității și a grosimii plăcilor. Duritatea a fost măsurată pe un aparat Brinell cu bilă de $\varnothing 10 \text{ mm}$; $F = 500 \text{ kg}$; $t = 30 \text{ s}$.

TESTARE
RIMISORUL
MATERIALE

S-au obținut următoarele rezultate (pentru aluminiu):

HB inițial 18,6...19,2 HB după sudare 23,8...26,1.

Grosimea plăcii de aluminiu s-a redus cu 0,15...0,22 mm.
Inălțimea valurilor 0,12...3 mm.

4.5.4. Controlul defectoscopic

Controlul defectoscopic a fost efectuat prin ultrasu-nante cu un aparat "Sonorizor". Controlul s-a efectuat prin așezarea sondei pe placă de bază a piesei sudate (pe oțel). Întrucât vitezele de propagare sunetului în cele două piese sudate au valori apropiate, unda de reflexie (ecoul) a apărut în locurile nesudate, deși în zonele de discontinuitate ale suprafeței îmbinării.

Au fost cazuri când, deși sudate, au fost semnalate goluri care prin forma lor nu apăreseră ca zone nesudate. Pieseile respective au fost secționate și s-a constatat că în zonele respective erau goluri în placă din oțel laminat. Aceasta a condus la luarea măsurii ca însăntă de sudare, plăcile de oțel să fie supuse controlului ultrasonic.

Pentru pieele sudate prin explozie compusă din metale la care diferența vitezelor de propagare a sunetului este mare, s-a utilizat un aparat ultrasonic ce lucrează prin rezonanță.

4.5.5. Verificarea etanșeității

Verificarea etanșeității se face în cazul sudării și mandrinării prin explozie a țevilor la placă tubulară. În practica celor mai multe firme, controlul etanșeității se face cu ajutorul heliului sub presiune și vidului.

Pentru această verificare am conceput o epruvetă prelevată din esantionul din placă tubulară pentru probe. Epruveta se prelucrează prin strunjire având formă cilindrică (fig.4.16) cu două gulere de care se fixează prin suruburi cu piulițe două capac. Epruveta trebuie să cuprindă 10...15 țevi.

La un capăt se fixează un capac cilindric la care se monteză recordul pentru legătura cu recipientul de heliu. Înainte de fixarea capacului la țevi, se pun dopuri de cauciuc. La celălalt capăt se fixează un alt capac cilindric cu două recorduri, unul pentru legătura la aparatul de măsură (AM) de tipul spectrometrului de scurgerii heliului prin îmbinările țevilor mandrinate sau prin explozie iar celălalt pentru legătura cu instalația de vid (I.V.).

Pentru schimbările de căldură din centralele nucleare electrice este necesar ca la verificarea simultană a tuturor




Fig.4.16 Montajul pentru verificarea etanșeității

1-Eșantion placă -țevi ; 2-Capac cu un racord ;
3-Dop de cauciuc 4-Capac cu două racorduri.

îmbinărilor dintre țevi și placă tubulară scăpările de He să fie în domeniul $1 \cdot 10^{-5} \dots 1 \cdot 10^{-8}$ torr. l/s, cînd diferența de presiune pe cele două fețe ale plăcii tubulare este de 1 daN/cm².

**5. CERCETARI PRIVIND APLICAREA SUDARII PRIN
EXPLOZIE IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE
MASINI**

- 5.1. Cercetări și studii pentru sudarea prin explozie
a unor repere și subansamble din compunerea hi-
drogeneratoarelor**
- 5.2. Cercetări și studii privind aplicarea mandrinării
prin explozie la realizarea generatorului de aburi
din centrals nuclearo-electrică**
- 5.3. Cercetări privind realizarea în țară a plăcilor
Al-OL pentru metalurgia aluminiului**

5. CERCETARI PRIVIND APLICAREA SUDURII PRIN EXPLOZIE IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI SI METALUR- GIA ALUMINIULUI

De la început, cercetările întreprinse au urmărit stabilirea tehnologiei de lucru pentru a putea fi introdusă în procesele de fabricare a diferitelor repere, subansamblle și ensamble componente necesare industriei construcțiilor de mașini precum și altor rămuri industriale.

In paralel s-a căutat să se studieze fenomenele ce au loc la sudarea și mandrinarea prin explozie, precum și diferitele aspecte tehnologice ce apar în condițiile utilizării în totalitate a materialelor ce se produc în țară.

5.1. Cercetări și studii pentru sudarea prin explozie a unor repere și subansamble din compunerea hidro- generatoarelor

In conformitate cu clauzele contractului de cercetare nr.850/1972 pentru Intreprinderea constructoare de mașini + Reșița, trebuie să se elaboreze tehnologia de sudare prin explozie a legărelor axial-radiale din Cu-OL ale hidrogeneratoarelor.

La baza cercetărilor aplicative a stat Protocolul privind placarea prin explozie a legărelor axiale-radiale și a butucilor de hidrogeneratoare și alte agregate. Acest protocol a fost elaborat de colectivul din Academia militară condus de autor în colaborare cu colectivul de cercetare din I.P.T.V.- T, catedra de Utilajul și tehnologia sudării, condus de prof.dr.doc.ing.Vl. Popovici.

In perioada 1972-1974, etapele și fazele de cercetare au fost:

- stabilirea parametrilor de lucru pe mostre de dimensiuni reduse;
- experimentări de sudare prin explozie pe probe de dimensiuni reduse;
- analize de laborator asupra materialelor sudate și concluzii asupra calității;
- elaborarea tehnologiei de lucru pentru sudarea unor piese de dimensiuni mici;
- proiectarea și construirea S.D.V.-urilor, realizarea amenajărilor și pregătirea materialelor necesare sudării;
- experimentări de sudare prin explozie;

- efectuarea verificărilor, încercărilor și probelor privind calitatea pieselor sudate prin explozie.

Concomitent cu aceste cercetări, conform obligațiilor din anexa 2 a contractului, s-a efectuat cercetări de laborator pentru producerea în țară a explozivilor plastici precum și a unor explozivi după rețete proprii.

Concluziile rezultate din experimentări au impus efectuarea unor cercetări pentru realizarea unui detonator sigur în funcționare și manipulare.

S-a avut în vedere faptul că procedeul de sudare prin explozie trebuie să se execute atât în secții speciale, centralizat pe minister cît și la uzină într-un atelier amenajat în mod corespunzător.

In cadrul experimentărilor s-a utilizat trotilul, presat, turnat sau flegmatizat, iar pentru inițiere detonatoare pirotehnice cu sprindere electrică.

Plăcile au avut dimensiunile 136 x 68 x 10 (placa de bază din oțel), iar grosimea plăcii de sudat (Cu) a fost între 2 și 5 mm.

Tehnologia de lucru, în general, a fost descrisă în cap.3.1. O problemă gresă a constituit-o detonarea explozivului, deoarece capsele nr.8 folosite sunt extrem de puternice, la detonare împărătiind stratul de exploziv. Ca urmare a cercetărilor întreprinse, s-a ajuns la schema detonatorului electric prezentată la pct.2.6.2.3.

O etapă importantă a cercetărilor întreprinse de autor, a constat în elaborarea metodelor de calcul analitic al parametrilor de lucru [57]. Calculul parametrilor de lucru s-a efectuat pe baza studiului fenomenelor fizice [56], a proceselor metalurgice și termice [58] precum și metodele tehnologice la sudarea prin explozie [59].

In cadrul programului, cercetările s-au extins pentru a se experimenta sudarea prin explozie în vid. In acest sens a fost elaborat în colaborare, proiectul instalației experimentale de sudare prin explozie în vid [60].

Din cauză că I.C.N.- Reșițe, a sistat lucrările în acest domeniu, cercetările nu au fost finalizate.

**5.2. Cercetări și studii privind aplicarea mandrinării
prin explozie la realizarea generatoarelor de abur
din centralele nucleare electrice**

Cercetările în acest domeniu au fost desfășurate pe baza contractului 275/1975 pentru Intreprinderea de mașini grele - București prin Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnologia construcțiilor de mașini - București.

Condițiile impuse de proiect:

- placă tubulară din oțel 22 NiMoCr 37 având $S = 508 \text{ mm}$;
- țevile din Incoloy 800 de dimensiuni $20 \times 1,5 \text{ mm}$;
- diametrul găurilor din placă tubulară $20,3^{+0,05} \text{ mm}$;
- pasul găurilor $26 \pm 0,2 \text{ mm}$;
- jocul maxim $0,35 \text{ mm}$;
- jocul minim $0,12 \text{ mm}$;
- rețesus de țevi: triunghiulară,

au creast probleme destul de grele pentru calculul parametrilor de lucru, cu atât mai mult cu cît literatura de specialitate, nu descrie asemenea tehnologii.

Programul de lucru s-a întins pe două etape:

- studiul tehnologic privind îmbinarea țevilor la placă tubulară folosind mandrinare și sudare prin explozie [63] și
- proiectarea și realizarea S.D.V.-urilor, utilajelor și instalațiilor [64].

In cadrul primei etape, cercetările au cuprins:

- stabilirea geometriei de mandrinare prin explozie;
- calculul parametrilor de lucru pentru mandrina prin explozie a țevilor la placă tubulară;
- întocmirea fișelor tehnologice pentru pregătirea exploziei și pentru mandrinare;
- tehnologia de mandrinare prin explozie a țevilor la placă tubulară;
- verificările, probele și încercările calității îmbinărilor realizate;
- stabilirea măsurilor de protecție muncii;
- aplicarea tehnologiei la scară industrială.

In a doua etapă, s-au desfășurat activități de proiectare a S.D.V.-urilor, utilajelor și instalațiilor pentru mandrinare prin explozie a țevilor la placă tubulară. Concomitent s-au

proiectat și executat adaptările la instalațiile existente în Academia militară.

Deoarece beneficiarul nu a dat cercetătorului materialele pentru experimentări, experimentările au fost numai la nivel de laborator cu materialele autorului.

In finalul acestor cercetări, s-a stabilit tehnologia de mandrinare prin explozie ce a fost predată beneficiarului, însă acesta a renunțat la continuarea cercetărilor.

5.3. Cercetări privind realizarea în țară a plăcilor Al-OL pentru metallurgia aluminiului

Prin contractul de cercetare nr.2370/1976, s-a stabilit să se realizeze pentru Intreprinderea de Aluminiu - Slatina, plăcuțe bimetal Al-OL sudate prin explozie, concomitent cu stabilirea tehnologiei de sudare și a utilajelor aferente necesare.

Cercetările au fost îndreptate spre următoarele direcții:

- stabilirea tehnologiei de îmbinare a plăcuțelor Al-OL;
- alegerea materialelor pentru sudarea prin explozie;
- calculul parametrilor de lucru;
- experimentări efectuate cu piese de dimensiuni reduse;
- tehnologia de sudare prin explozie a plăcilor Al-OL;
- metodologia de verificare și control a calității îmbinărilor Al-OL sudate prin explozie;
- stabilirea operațiunilor ulterioare executării sudării;
- proiectarea utilajelor și S.D.V.-urilor necesare sudării prin explozie;
- colaborarea cu Combinatul Chimic Făgăraș pentru preluarea producției de plăci Al-OL și realizarea de noi explozivi plastici.

Toate prevederile contractuale au fost realizate folosind explozivii produși în țară. O greutate a constituit-o faptul că plăcile de bază au fost tăiate din tablă de OL 37 în loc de CLC 10 cum sunt plăcile din import. Plăcile sudate prin explozie și verificate corespund parametrilor proiectați.

Conform înțelegerilor încheiate în luna iulie 1977 cu Combinatul chimic Făgăraș, autorul a primit în iulie 1978 noi sorturi de explozivi plastici pentru experimentări. Cu ocazia primirii materialelor, autorul a predat Combinatului chimic Făgăraș, tehnologia de sudare prin explozie a plăcilor Al-OL.

6. APLICAREA SUDARII PRIN EXPLOZIE LA SCARA INDUSTRIALA

- 6.1. Organizarea atelierului pentru sudarea prin explozie a metalelor în aer.
- 6.2. Organizarea atelierului pentru sudarea prin explozie în vid.
- 6.3. Organizarea atelierului mobil pentru sudarea și mandrinarea prin explozie a subansamblelor din compunerea centralelor nucleare electrice.

6. APLICAREA SUDARII PRIN EXPLOZIE LA SCARA INDUSTRIALĂ

Că urmare a experimentărilor de laborator și în poli-gon, s-a putut trece la aplicarea sudării prin explozie la scară industrială. Aceasta cu atât mai mult cu cît toate materialele necesare se găsesc în țară. În acest sens, pentru fiecare beneficiar în parte (I.C.E.-Reșița, I.M.G.București și I.Al.Slatina) s-au întocmit teme de proiectare a atelierelor de sudare prin explozie. Toate acestea au fost elaborate de autor în scopul că fiecare întreprindere să-și poată realiza singură reperale su-date prin explozie de care are nevoie.

Având în vedere posibilitățile de sudare prin explozie, precum și felul reperelor ce trebuie să fie întocmit teme de proiectare și elaborat organizarea următoarelor ateliere:

- atelier pentru sudarea prin explozie în aer;
- atelier pentru sudarea prin explozie în vid;
- atelier pentru sudarea prin explozie în aer și vid;
- atelier mobil pentru sudarea și mandrinarea țevilor în placă tubulară de dimensiuni mari.

Fiecare atelier poate fi realizat de către beneficiar în forțele proprii și cheltuieli mici.

6.1. Organizarea atelierelor pentru sudarea prin explozie a metalelor în aer

Atelierul se poate amplăsa în incinte întreprinderii la extremitatea perimetrului, către cîmp. Atelierul se poate amenaja fie într-o clădire existentă, fie prin amenajări treptate în cadrul planului de dezvoltare a întreprinderii. Atelierul se poate amenaja și organiza în 3 etape, fiecare etapă constituind o extindere pe module care să nu afecteze construcția de bază iar funcționarea atelierului să nu sufere.

Pentru exemplificare se ia cazul întreprinderii de aluminiu - Slatina.

În prima etapă atelierul va avea capacitatea minimă pentru sudarea prin explozie a 6000...10.000 plăcuțe necesare pentru un an de producție.

Atelierul va avea două platforme (fig.6.1): una scop-rită și una descooperită.

Platforma acoperită va avea următoarele compartimente:

- camera de curățire și asamblare a plăcilor;
- camera de pregătire a explozivilor;
- magazia pentru S.D.V.-uri și A.M.C.-uri;
- punct C.T.C.

Platforma descoperită va avea:

- 2...4 locuri pentru sudarea prin explozie;
- depozitul de explozivi (buncăr).

Platforma acoperită va avea podeaua de beton iar pereteii din beton sau cărămidă cu o înălțime de 3...4 m, fiind acoperită cu un planșeu de beton sau plăci ondulate din azbociment.

Platforma acoperită se poate construi și din plăci prefabricate.

Încălzirea încăperilor, în special a camerelor pentru curățire și asamblare a plăcuțelor, pregătirea explozivilor și a punctului C.T.C. se poate face cu ajutorul unor aeroterme dacă este prea departe sau cu instalații cu apă sau abur dacă este posibil.

Platforma descoperită va fi construită dintr-un planșeu de beton armat cu grosimea de 20...40 cm. Locurile de lucru vor fi despărțite prin peretei de beton armat cu înălțimea de 1,5...2 m sau prin panouri de tablă cu grosimea de 20 mm. În interiorul fiecărui loc de lucru se va așeza cîte un cilindru de oțel înalt de 1000 mm și $\varnothing = 3000...4000$ mm. sau platforme tunel.

Camera de curățire și asamblare a plăcuțelor pentru sudare va fi dotată cu două băncuri de lucru cu cîte o menghină fiecare, un dulap de fier pentru materialele de curățire și asamblare.

Pe măsura dezvoltării, camera de asamblare va fi dotată cu mașini unelte (de frezat, de găurit, de rectificat) transformîndu-se în atelier mecanic și lăcătușerie.

Camera pentru pregătirea explozivilor va avea un banc de lucru și un dulap de fier pentru scule și materiale de întreținere. Camera va fi dotată cu un dispozitiv de laminare a foliilor de exploziv plastic.

La punctul de C.T.C. vor fi două mese de lucru și rafturi pentru piesele de sudat, piese de sudat de controlat precum și aparatura de control ultrasonic.

Magazia de S.D.V.-uri și A.M.C.-uri va fi dotată cu rafturi pentru dispozitivele de fixarea plăcilor de sudat prin




Fig. 6.1 Schita atelierului de sudare prin explozie în aer

explozie, detonatoarele electronice, instrumentele și aparatelor de măsură și control.

In prima etapă, prelucrarea plăcilor înainte și după ce au fost sudate prin explozie precum și eventualele tratamente termice ulterioare se vor face în atelierele întreprinderii. In etapele de dezvoltare, acestea pot să fie amenajate chiar la atelierul de sudură prin explozie.

Verificările, încercările și probele vor fi efectuate în laboratoarele întreprinderii. In cadrul planului de dezvoltare a atelierului de sudură, punctul de C.T.C. se poate dota cu aparatūră proprie (microscop metalografic și un dispozitiv (mașină) de încercat la tractiune.

Depozitul pentru explozivi se va construi din beton având dimensiuni reduse (200 x 200 x 250 cm), la suprafață sau îngropat. Depozitul va fi păsat la o distanță de 50...100 m de atelier sau orice altă clădire.

Transportul materialelor la și de la atelierul de sudură se va face cu un electrocăr.

Suprafețele construite se pot eșalonă pe etape, așa cum se prezintă în tabelul 6.1, într-o variantă studiată pentru Întreprinderea de aluminiu - Slatina (Tema de proiectare la contracțul de cercetare științifică nr. 2370/1976).

Tabel 6.1

DESTINATIA \ ETAPA	I [m ²]	II [m ²]	III [m ²]
Platforma acoperită	80	150	150
Platforma descoperită	130	260	390
Depozit de exploziv	4	4	4
SUPRAFAȚA TOTALA	214	414	544

Atelierul de sudură prin explozie necesită, în funcție de etapa de dezvoltare, 4...18 oameni în specialitățile specificate în tabelul 6.2.

Specializarea și autorizarea personalului care va lucra în atelierul de sudură prin explozie în aer se poate asigura de către Combinatul chimic Făgăraș în colaborare cu colectivul de cercetare din Academia militară condus de autor.

Tabel 6.2

Nr. crt.	SPECIALITATEA	Etapa		
		I	II	III
1.	Inginer tehnolog	-	-	1
2.	Subinginer tehnolog	1	1	1
3.	Maistru artificier	1	1	1
4.	Maistru mecanic	-	-	1
5.	Muncitori artificieri	2	4	8
6.	Muncitori (mașini unelte)	-	2	4
7.	Muncitor electrician	-	1	1
8.	Magazioner	-	1	1
TOTAL		4	10	18

Tema de proiectare a unui asemenea atelier a fost predată Combinatului chimic Făgăraș, care a preluat producerea plăcilor bimetal Al-OL folosind sudarea prin explozie.

6.2. Organizarea atelierului pentru sudarea prin explozie în vid

Atelierul pentru sudare prin explozie în vid va avea aceeași organizare ca și atelierul pentru sudarea prin explozie în aer, cu deosebirea că pe platformele de lucru scoperoite vor ocupa o suprafață mai mare. Aceasta datorită faptului că pe această platformă se vor amplasa camerele de vid pentru sudarea prin explozie și utilajele anexă.

In acest caz camerele de vid vor avea o capacitate mai mare, de $1,5...2,5 \text{ m}^3$.

La început se vor amplasa două instalații de sudare prin explozie în vid și apoi în etapele de dezvoltare se va ajunge la 4,6 sau 8 instalații. Schița unui asemenea atelier este prezentată

în fig.6.2. Lîngă platforma scoporită se va construi și o platformă descoperită.

Platforma scoporită se poate construi din elemente prefabricate tip hală (de dimensiuni reduse) cu despărțituri care să limiteze camerele de lucru.

Instalațiile de sudare prin explozie în vid vor fi despărțite prin panouri de beton sau plăci din tablă de OL 37 cu grosimea de 20...30 mm și înălțimea de 2,5...3 m.

Să în acest caz, personalul necesar va fi același ca și în cazul atelierelor de sudură prin explozie în aer.

Punctul de racord la energia electrică, apă și încălzire va fi dotat în etapele de dezvoltare și pentru racordul la coloana de aer comprimat.

Atelierul de sudură prin explozie în vid va fi înzestrat cu aparate pentru măsurarea vidului (cîte un aparat pentru fiecare instalație).

Conducțele de evacuare a aerului vor fi racordate la o țeavă ce ieșe în afara halei.

S-au elaborat teme de proiectare a unui asemenea atelier pentru I.C.M.Reșița și I.Al. Slătina.

Au fost elaborate teme de proiectare și pentru ateliere de lucru mixte (în aer și în vid).

6.3. Organizarea atelierului mobil pentru sudarea și mandrinarea prin explozie a subansamblelor generatorului de ebur al centralei nucleare electrice

Avînd în vedere lungimea țevilor (3...5 m) ce trebuie să fie sudate și mandrinate în placă tubulară cu diametrul de 2500...3500 mm și grosimea de 160...500 mm precum și de numărul acestora (3000...6600 țevi) impun mari greutăți la transportul piesei sămblate de la locul de înclinare la locul de amplasare.

In acest sens s-a preconizat că soluție de eficiență tehnologică și economică, realizarea unui atelier mobil pentru sudarea și mandrinarea prin explozie.

Proiectarea unui asemenea atelier se face pe baza temei de proiectare elaborate de colectivul de cercetare din Academia militară în cadrul contractului de cercetare științifică nr. 1752/1975 pentru I.C.P.T.S.C.- București.




Fig. 6.2 Schița atelierului de sudură prin explozie în vid și în aer

Pentru a se asigura o funcționare corespunzătoare, atelierul mobil pentru mandrinarea și sudarea prin explozie va dispune de următoarele componente:

- două autoateliere;
- un grup electrogen;
- o autodubă;
- un autolaborator;
- un autobuz-dormitor;
- un autoturism ARO.

Cele două ateliere vor fi înzestrate și utilizate după cum urmează:

Un autoatelier dotat cu un strung normal SN 250, o mașină de sudat prin frecare (\varnothing 15...40), o instalație de sudură cu microplasmă în argon, un transformator de sudură cu arc electric, un polizor dublu, un polizor de mînă, o mașină de găurit portabilă, trusă de scule, o trusă de electrician.

Acest autoatelier este destinat pentru prelucrări mecanice, sudură și lăcătușerie.

Al doilea autoatelier dotat cu un banc de lucru, dispozitive pentru laminarea explozivului, detonatoare electrice, explozoare electronice, două instalații pentru îmbinări prin soc electromagnetic, materiale de întreținere. Pe timpul cât nu se lucraza, detonatoarele și explozoarele vor fi închise în lăzi. În acest autoatelier se vor pregăti încărcăturile explozive cu ajutorul dispozitivelor.

Instalațiile de sudare prin soc electromagnetic, detonatoare electrice și explozoarele electronice vor fi amplasate în apropierea locului de mandrinare de pe platformă betonată construită pe săntier.

Grupul electrogen trebuie să asigure autonomia de funcționare a atelierului mobil pentru mandrinarea și sudarea prin explozie.

Autoduba este destinată transportului materialelor necesare echipării platformei de lucru (țevi, bare, prelate), electrocompresorului, electropompei de apă, cablurilor electrice, a furtunurilor de aer și apă, a materialelor de întreținere.

Autolaboratorul va fi amenajat într-o autodubă. Pentru aceasta va fi dotată cu două mese și patru scaune, lăzi pentru spațe, dispozitive și instrumente de măsură și un dulap de fier pen-

tru documentația tehnică. Autolaboratorul va fi de fapt punctul C.T.C.

Autobuzul-dormitor va fi amenajat într-un autobuz Diesel-UD prin scoaterea scaunelor și montarea a 13 paturi suprapuse, între ele având noptiere fixe.

Autoturismul ARO este destinat pentru recunoașteri, pentru transportul la platforme de lucru a materialelor ușoare precum și a explozivilor necesari mandrinării și sudării. Va fi dotat cu două lăzi metalice cu încuietori ce se vor fixa în podea.

Pe timpul deplasărilor, personalul va merge în cabinele mijloacelor auto pe care le deservesc.

Personalul unui atelier mobil va fi format din:

- 1 subinginer care este și șeful atelierului;
- 2 artificieri (un maistru și un muncitor);
- 1 muncitor pe mașini unelte;
- 1 muncitor sudor;
- 1 muncitor electrician;
- 1 tehnician (laborant) tehnolog;
- 6 conducători auto.

Pe timpul activităților pe platforma de lucru, personalul atelierului va fi ajutat și de conducătorii auto ce vor avea o a doua specialitate ca mecanici, electricieni, lăcătuși.

Atelierul mobil poate fi mărit prin dotarea lui cu alte mijloace auto și personalul muncitor aferent putând efectua și alte prelucrări prin explozie cum ar fi: deformări plastice, ambu-tisarea și durificarea.

**7. CONSIDERATII ASUPRA APLICARII IN TARA A
SUDARII PRIN EXPLOZIE**

- 7.1. Concluzii privind aplicarea la scară industrială a sudării prin explozie.**
- 7.2. Propuneri pentru extinderea procedeului de sudare prin explozie.**

7. CONSIDERATII ASUPRA APLICARII IN TARA A SUDARII PRIN EXPLOZIE

7.1. Concluzii privind aplicarea la scară industrială a sudării prin explozie

Din cercetările și experimentările de laborator și în poligon, a rezultat că sudarea prin explozie este un procedeu de sudare în stare solidă - fără material de adaus - ce se poate aplica cu succes în realizarea îmbinărilor sudate atunci cînd nu se pot utiliza procedeele clasice de sudare.

Analizele metalografice ale pieselor sudate prin explozie au demonstrat că se realizează o bună îmbinare prin difuziune dacă parametrii au fost bine determinați și verificate prin încercări. Apariția compușilor intermetalici nu constituie defecte ale îmbinării atât timp cît aceștia nu formează un strat continuu.

Rezistența la încercările mecanice precum și rezistența electrică arată cu prisosință că sudarea metalelor prin explozie este un procedeu de îmbinare eficient atât tehnologic cît și economic.

Sudarea prin explozie își găsește un domeniu larg de aplicare în special la îmbinările aliajelor metalelor neferoase cu aliaje metalice feroase, a diferitelor aliaje neferoase, oțelurilor inoxidabile și refractare, a superaliajelor - care suportă cu greu regimurile de sudare clasice - cu oțeluri carbon sau alte aliaje și metale.

Experimentările efectuate de autor, precum și eforturile entuziaștilor de la Combinatul chimic Făgăraș, de a realiza noi rețete de explozivi care să corespundă cerințelor impuse de elaborarea noilor tehnologii, au dovedit și vor dovedi că sudarea prin explozie își găsește un domeniu larg de aplicare - la scară industrială - în industria construcțiilor de mașini, a utilajului chimic și în metalurgia diferitelor metale și aliaje.

În acest sens - avînd în vedere rezultatele obținute în cadrul contractelor de cercetare pentru I.C.M.-Reșița, I.Al.-Slatina și I.M.G.-București - se poate afirma cu certitudine că sudarea prin explozie se poate aplica cu rezultate sigure pentru realizarea:

- segmentelor lagărelor axiale-radiale de mari dimensiuni ale hidrogeneratoarelor (Cu-OL);
- înveliresa paletelor rotoarelor din CLC cu tablă din oțel inoxidabil;
- plăci bimetal Al-CL pentru electrozii necesari elaborării aluminiului;
- căptușires recipienților din CLC cu table din oțel inoxidabil și titan;
- table multistrat din două sau mai multe plăci (aluminiu, dur aluminiu, zicral, oțel, cupru, alamă, oțel carbon, oțel aliat și înalt aliat etc.);
- sudarea țevilor la plăcile tubulare;
- mandrinarea țevilor la plăcile tubulare pentru generatoarele de aburi din compunerile centralelor termo și nucleare-electrice;
- sudării dopurilor la țevile instalațiilor nucleare (oțel 18-8, Zr, Nb etc.);
- sudării pieselor din pulberi metalice de aluminiu (SAP);
- înădarea țevilor de același diametru, diametre diferite, din același metal sau diferite;
- înădarea tablelor (sudarea pe margine) din același metal sau diferite.

Totale aceste tipuri de îmbinări prin explozie se pot aplica în industria construcțiilor de mașini, industria utilajelor chimice, industria construcțiilor aerospațiale, tehnologiile nucleare, construcțiile navale, construcțiile hidro și termoenergetice, industria electrotehnică și electronică etc.

Sudarea prin explozie a pieselor atât din aliaje metalice feroase și neferoase de orice dimensiuni se pot efectua în aer pe platforme de lucru, iar cele din metale și aliaje specifice tehnologiilor nucleare și dimensiuni ce pot încăpea în camere cu volumul de pînă la $2,5 \text{ m}^3$ se vor suda în instalații de vid.

Pentru producția de serie se pot organiza și amenaja ateliere speciale pentru sudarea prin explozie.

Prin aplicarea la scară industrială a sudării prin explozie, se pot realiza însemnate economii de valută pentru reperele ce se importă (cazul plăcilor bimetal Al-CL), cît și prin reducerea prețului de cost la o serie de produse (cazul lagărelor axiale-

radiale ale hidrogeneratoarelor). Aceasta cu atât mai mult cu cît toate materialele necesare sudării prin explozie se produc în țară. În același timp trebuie avut în vedere faptul că prețul de cost și consumul de energie este mult mai mic decât la procedeele de sudare clasice.

7.2. Propunerি pentru extinderea procedeului de sudare prin explozie

Aplicarea pe scară industrială a sudării prin explozie întîmpină încă greutăți cu toate că unele întreprinderi au întreprins acțiuni în această direcție prin încheierea unor contracte de cercetare științifică cu colectivul de cercetare-proiectare din Academia militară, condus de autor.

Numai întreprinderea de aluminiu Slatina, a înțeles nevoiea aplicării sudării prin explozie la scară industrială. Astfel realizarea în țară a plăcilor Al-OL a fost preluată de către Combinatul chimic Făgăraș.

In spiritul Programului Partidului Comunist Român, hotărîrile de partid și a documentelor de stat, a indicațiilor date de secretarul general al partidului și având în vedere prevederile de colaborare stipulate în minuta încheiată între Combinatul chimic Făgăraș și Academia militară (nr.2020/25.07.77), extinderea procedeului de sudare prin explozie, se poate face astfel:

- colectivul de cercetare din Academia militară în colaborare cu Combinatul chimic Făgăraș, să elaboreze tehnologiile de sudare prin explozie pentru reperale solicitate pe bază de contracte de cercetare științifică;
- după stabilirea tehnologiilor, Combinatul chimic Făgăraș care dispune de un poligon să preia producția de serie;
- pentru executarea sudării și mandrinării prin explozie la locul de montare (cazul centralelor hidro și nucleare electrice sau a subansamblelor pentru care transportul de la poligon la locul de montaj pune probleme greu de rezolvat), este necesar să se organizeze și doteze corespunzător un atelier mobil;

- să se informeze prin publicații (de exemplu, revista Construcția de mașini, sau buletine de informare editate de ISIM - Timișoara), centrelele industriale, institutele de cercetare-proiectare și întreprinderile;
- ministerele prin direcțiile generale tehnice precum și centrelele industriale să facă cunoscut procedeul de sudare prin explozie, să sprijine aplicarea și extinderea procedeului în tehnologia de fabricare a unor repere, acolo unde se poate introduce;
- colectivul de cercetare-proiectare din Academia militară, condus de autor, să continue cercetările în domeniul sudării metalelor prin explozie;
- să se creieze autorului posibilitatea de a publica o lucrare de ampoare, privind sudarea metalelor prin explozie;
- în programele de curs la tehnologia metalelor să se introducă în capitolul "Imbinări" prezentarea procedeului de sudare prin explozie iar la cursurile de sudură ale specialiștilor un capitol destinat special acestui procedeu de sudare.

8. B I B L I O G R A F I E

1. ABRAHAMSON.G.R.- Permanent periodic surface deformation due to a traveling jet - Journal Applied mechanical nr.28/1961 pp 519-528.
2. ALDER,B.I.: Experiments with strong pressure pulses (Paul and D.Warschauer ed.) - Solids under Pressure, New-York, Ac.Gran Gill. pp 419.
3. ALTSCHULER,L.V., KORMER,S.B., BRAZHNICK,M.I., VLADIMIROV L.A., FUNIKOV,A.I.: The izentropic compressibility of aluminum, copper, lead an iron at high pressures - Soviet Physik JETP (English Transl.) nr.11/1960 pp 766-775.
4. ALTSCHULER,L.V.: Use of shock waves in high - pressure physics - Soviet Physik Usp. (English transl.) nr.8/1965 pp 52-91.
5. AMESZ.J., HOLTBECKER.H., MONTAGNANI.M., VERZELLETTI.G.,: Explosive welding of a fuel element. - Nuclear Engineering and Design. vol.8/1968 - North - Holland publishing Company - Amsterdam, pp.337-348.
6. ATROSCENKO.S. ., PASKOV.O.P., RIADINSKALIA.M.I.: Upracienie metallov pri vznivom negrujenii - Fizika metallov i metallovedenie. Tom.19/1965 pp 619-623.
7. AZIS.A.K., HURWITZ.H., STERNBERG,H.M.: Energy transfer to rigid piston under detonation loading - Physik of Fluids nr.4/1961, pp.380-384.
8. BABUL.V.,: Lmczenie wybuchowe metali - Przeglad mechaniczny. Dwutygodnik Simp. ROK. XXVIII - zeszyt 15/1969, pp. 475-479.
9. BABUL.V., LODARCZIK,E.: On the conditions for the occurrence of the wave surface of metal bonding made by explosive technique - Proceedings of vibration problems vol.11 - nr.3/1970 - Warsaw.
10. Bahrani.S.A., Grossland,B.,: The Techniques and the mechanism of Explosive welding - The Production Engineer - Febr.1969 pp.69-83.


11. BAUERJTS.K.S., CROSSLAND.B.: Mechanical properties of explosively. Cladded platen - metal construction. Jul. 1971.
12. BAUK.P.A., STANIUKOVICI.P.K., SECHTER.R.I. - Fizika Vzryva Moskva, 1959.
13. BELYAKOV.T.I., BORISCV.D.I.: Tehnologie v kosmose - Masinostroenie - 1974, Moskva.
14. BERGER.J., VIARD.J.: Physique des explosifs solides, Paris 1962.
15. BERNARDTO.T.B.: Compressed - Air explosive - Forming Sistem - engineers Digest, vol.32 nr.3/1971.
16. BIRKHOF, G., DOUGALL MAC D.P., PUGH...H., TAYLOR.R.; Explosives with lined cavities - J.Appl.Phys.19 - 1948 pp.563-582.
17. BOJIN.C.: Curs de fizica explozivilor - Academie militara, 1972.
18. BOJIN.C.: Explosivi plastici - Buletinul Academiei militare, nr.4/1970.
19. BOSSY.J., HAURI.H.: Sprengstoffe in der Fertigungstechnik - Schweiss technik Soudure - nr.4/1971.
20. BRIDGMAN.P.W.: General outlook on the field of high pressure research 1-14 (Paul et Marshauer ed.) Solids under pressure - New-York, Mc.Graw Hill, 1963.
21. CAIRNS.H.J.: "YIK pact" welding of tubes in to tubeplates "Use of explosives in forming. Welding su compression" - Belfast - 1969.
22. CAIRNS.H.J., HARDWICH.R.,: Explosive welding of tubes into tubeplates usig angular geometry - Proceedings of Select conference, Hove, Sept.1969. The Welding Institute.1969, Paper nr.1.
23. CARLSON.J.R., SIVORS.C.C.: Joining of sirceloy and inconel 600 tubes by explosive welding - Battelle memorial institute - OHIO - report No.B.E.I.1715/1965.
24. CHADEICH.D.M.- Some aspects of explosive welding in different geometries - Proceedings of the Select Conference, Hove, Sept.1968 - Explosive welding - The Welding Institute - 1969, Paper nr.2.

25. CHADWICH.D.H., HOWD.D., WILDSMITH.G.: Explosive Welding of tube-plate. - British Welding Journal - oct. 1968, pp.480-492.
26. COVAN.G.R., HOLTZMAN.A.H., Flow configurations in colliding plates - J.Appl.Phys.nr.34, 1963 pp.928-939.
27. CRISTESCU.N.: Dynamic plasticity. North-Holland Publishing Company - Amsterdam - 1967.
28. CROSSLAND.B.: Explosive Cladding - Proceedings of the meeting of the Pressure technology association on "Use of explosives in forming, Welding and compaction" held in The department of mechanical engineering of the Queen's University of Belfast 19 th March 1968. Paper 8.
29. CROSSLAND.B., WILLIAMS.D.J., SHRIEBER.V.,: Explosive cladding of large plates. Proceedings of Select Conference, Hove Sept.1968. The Welding Institute 1969. Paper nr.12.
30. CROSSLAND.B., WILLIAMS.D.J., SHRIEBER.V.,: Developments in Explosive Welding - Aircraft engineering 40 - 1968, nr.12, pp.11-13.
31. DALRYMPLE.G.D., JOHNSON.W.,: Explosive cladding of thin steel tub with copper: an exploratory study.- Journal mach.Tool Design Research.vol.7/1967 Pergamon Press.pp.257-267.
32. DAVENPORT.D.E., DUVALL.G.E.,: Explosive Welding - Technical Paper S.P.60-169, ASTME - Detroit 1960-61.
33. DERIBAS.A.A., KUDINOV.V.M., MATVEJENKOV.P.I., SIMONOV.V.A.: Opredelenije parametrov Souderenja polskich tel metajemych VVv uslovijach Sverki Vzryvom. Fizika Gtoreniya L Vzryva nr.3 - 1967; pp.291-298.
34. DERIBAS.A.A., and AL.: Symposium on High Dynamic Pressure Paris, 1967.
35. DUGDALE.J.S., Mc.DONALD.D.K.C.: The thermal expansion of solids - Physik Revuen nr.89/1953 pp.833-834.
36. DUVALL.G.E., ERKMAN.J.O.,: Acceleration of a plate by a high explosive - Technical report nr.1 SR 1 Project G.U. - 2426.

37. ELWELL.T.W., WOOD.P.D.: Analysis of the New Metals - Titanium, Zirconium, Hafnium, Niobium, Tantalum, Tungsten and their Alloys - Pergamon Press - Oxford, 1966.
38. EZRA,A.A.,: Principles and practice of explosive metal working. Vol.I - Industrial Metal - papers Limited London, 1973.
39. PORJHAM.S.,: The scope of metal cladding by explosives. Proceedings of select conference, Hove, sept.1968. The Welding Institute 1969, Paper nr.4.
40. PRAY.P.A.: Some methodes of testing for explosive welded metal. Proceedings of select conference, Hove, Sept.1968.The Welding Institute 1969, Paper nr.5.
41. GHIZDAVU.V.: Cu privire la subtitarea metalelor prin explozie - Buletinul Academiei militare nr.2/1964.
42. GHIZDAVU.V.: Prelucrarea metalelor cu puteri și viteze mari. Editura tehnică - București 1967.
43. GHIZDAVU.V.,: Bezele sudării și placării metalelor prin explozie. Cursurile de perfecționare în domeniul sudării - 1972, vol.12 pp.348-372.
44. GHIZDAVU.V., IONESCU.N.,: Studiu tehnico-economic pentru construcția secției pilot de prelucrarea metalelor prin explozie - I.I.C.N.- 1970.
45. GILDNER.,: Reisebericht des Zis Halle vom 2.7. 1969 über eine Dienstreise nach der Ud SSR.
46. GRIN.M., MARCHAL.F., PRUSS.D.,: Le magnésoudage Revue de Métallurgie - fevr.1970 pp 125-136.
47. GRUNELS W.H.,: Zustand des festen Körpers, ??, in Geiger H und Scheel (ed).Handbuch der Physik, 10, Berlin, Springer 1963.
48. CURRY.T., STEPHEN.T.P.: Ballistic Research - Laboratories Report nr.648 - Aberdeen Proving Corund, Maryland 1947.
49. HARDIE.W.,: Mild steel tube to tubeplate welding. Proceedings of select Conference, Hove, Sept.1968. The Welding Institute, 1969, Paper nr.14.

50. HERMAN.H.,: Treatise on Materials Science and Technology
Vol.I. Academic Press. New York, 1972.
51. HEYDA.J.F.,: Correlation of two universal Hugonioits -
Journal Appleid Physics nr.49 - 4873.
52. HOLLAND MERTEN,L.E.,: Manual de tehnice vidului. Editura
tehnică, Bucureşti, 1953.
53. HOLTBECKER,H.,MONTAGNANI,M.,: Saldatura e formatura del
SAP con explosivi - Euratom - 1818 I - Bologna
1964.
54. HORN van,R.,K.,: Aluminium - American Society for metals.
Park Ohio - 1972, vol.1,2 și 3.
55. IONESCU.N.N.,: Presarea pulberilor metalice prin explozie
- Materialele Conferinței Naționale de tehnologii
neconvenționale în prelucrarea metalelor, 14-16
oct.1971 - Timișoara pp.535-544.
56. IONESCU.N.N.,: Fenomene fizice la sudarea metalelor prin
explozie - Buletinul Academiei militare nr.2/1973
pp 49-70.
57. IONESCU.N.N.,: Sudarea metalelor prin explozie. Calculul
parametrilor de lucru - Buletinul Academiei mili-
tare nr.4/1972, pp.99-113.
58. IONESCU.N.N.,: Procese metalurgice și termice la sudarea
prin explozie - Buletinul Academiei militare nr.
1/1976.
59. IONESCU N.N.,: Metode tehnologice în sudarea și placarea
metalelor prin explozie. Curs pentru perfecționa-
rea în domeniul sudării, vol.12, CNIT 1972 pp.
373-398.
60. IONESCU N.N.,POPOVICI.VL.,IANCU.I.: Instalații pentru cer-
cetări experimentale și aplicații ale sudării prin
explozie. Comunicare la sesiunea științifică a
Academiei militare, 16-17 sept.1974.
61. IONESCU N.N.,GHIZDAVU.V.: Placarea și sudarea prin explozie
a metalelor. Editura Academia militară, 1971.
62. IONESCU N.N.,: Plăci bimetal aluminiu-oțel sudate prin ex-
plozie pentru industria de aluminiu - Comunicare
la sesiunea științifică a Academiei militare -
octombrie 1976.

63. IONESCU N.N.,ș.a.: Imbinarea țevilor la placă tubulară folosind mandrinarea și sudarea prin explozie. Studiu tehnologic pentru I.M.G.București. Contract cercetare nr.275/1975.
64. IONESCU N.N.,: Imbinarea țevilor la placă tubulară folosind mandrinarea și sudarea prin explozie. S.D.V.-uri, utilaje și instalații. Proiect - 1250 (desene de execuție) - pentru I.M.G.București. Contract cercetare nr.275/1975.
65. IONESCU N.N.,: Aplicații industriale ale sudării prin explozie - Buletinul Academiei militare nr.2/1976.
66. IONESCU N.N.,: Imbinări sudate prin explozie - Lucrările Simpozionului "Rezistență imbinărilor sudate" vol. II - Institutul Politehnic Iași - 1973 pp.304-316.
67. JAUMOTTE L.A.et.al.: Chocs et ondes de choc - Tom I.- Masson et Cie.Editeurs - Paris 1971 - p.286.
68. JENKINS.W.A.,TUR.S.S.,FISCHER.E.L.,WITTMAN.R.H.,: Explosion welding. Welding handbook,Section 38,Chapter 51, 6 th Ed.American welding Society, New York, 1971.
69. JOHNSON,W.,TRAVIS,W.F.,: Peeling hot forming of tungsten and mildsteel discs and the use of a vacuum chest with explosives - Proc.6 the International M.T.D.R. Conference Manchester - sept.1965.
70. JOHNSON,W.,TRAVIS,W.F.,LOH.Y.S.,: High-speed impact of wax and plasticine - Proceedings of the meeting of the pressure technology association on "Use of explosives in forming, welding and compaction" held in the department of mechanical engineering of the Queen's University of Belfast - march 1968, paper 5.
71. KOGEL,H.,: Aufschweißen mit sprengstoffen - ZIS Mitteilungen nr.1, - Ian.1971, pp.75.
72. KOWALICK,F.J.,HAY.D.R.,: A flow analog for explosive Bonding - Proceedings of Third International Conference of the Centre for high energy. Vail, Colorado, July, 1971.



73. KRUPIN,V.A., SOLOVIEV,I.V., SAEPTAL,I.N., KOBLEV,G.A.,: Deformatie metallov vzhivom - Izdatelstvo Metallurgie - Moskva, 1975.
74. LANDAU,A., LIPCHITZ,L.,: Physique théoretique - Physique Statistique - Tom. II - Edition MIR - Moscou, 1967 pp 314-331.
75. LUCAS,W., WILLIAMS,D.J.,: Some metallurgical aspects of explosive welding - Proceedings of the meeting of the high pressure technology association - Queen's University of Belfast - march 1968, paper 9.
76. MARQUARDT,F.,: Scheissvorgang und Nahtausbildung beim Explosions schweißen. ZIS - Mitteilungen, Halle 9 (1967) 12; pp 1706-1712.
77. MEDARD,L.,: onde de choc - Memorial de l'artillerie française, vol.36 nr.140.
78. MONTAGNANI,E., VIRZILATTI,G., GRIN,V.,: Anwendungsmöglichkeiten des Schock - Schweißens an Beispielen aus der Kerntechnik - Schweißen und Schneiden - Jahrgang 23 (1971). Heft 12.
79. MOTTRAM,A.R.,: Explosive tube to tubeplate expansion - Proceedings of the meeting of the pressure technology association - Belfast 1968 - paper 5.
80. MULLER,F.A.H.,: Handbuch der zerstörungsfreien materialprüfung. Vol.I. R.Oldenbourg München, 1968.
81. MULLER,F.A.H.,: Idem vol.2 - 1968.
82. MULLER,F.A.H.,: Idem vol.3 - 1971.
83. MULLER,F.A.H.,: Idem vol.5 - 1973.
84. NEMCICK,I., VACIK,J.,: Rozbor podmínek srázu pri svařování kovu výbuchem - Strojírenství nr.2a/1970, Praha. pp 464-470.
85. NICOLA,V.A.G., OLSANSKI,A.H.,: Specjalne metody sverki. Masinostroenie - 1975 - Moskva.
86. PANNANICH,L.J.,: Soudage et placage à l'explosif - Revue de la Soudure nr.3 - 1970.
87. PARKER,R.R., COLOMBO,U.,: The Science of materials Used in Advanced Technology - J.Wiley & Sons - New York 1974.

88. PEARSON,J.,: Explosive Welding, ASTME Creative Manufacturing Seminars 1960 - 1, Paper S.P.,60-159.
89. PHILIPCHUK.V.,: Welding Forming and Cutting with Explosive. ASTME Paper no.350 vol.61 Book 1 of 24 may 1961.
90. PIETTEUR.J.,: Le Mécanisme des procédés de déformation et de Soudure des métaux à l'explosif.- Divizion application des metaux - Liége, 1966, pp.7-33.
91. POLLANZ.A.,: Explosionsschweißen insbesondere Explosionsplattieren grossflächiger Stahlbleche mit Titan und deren Verarbeitung - Schweißen und Schneiden Jahrgang 21 (1969). Heft 9.pp.434-436.
92. POPOVICI.VL.,IONESCU.N.N.,GHIZDAVU.V.,: Placares prin explozie a lagărelor axiale radiale și a butucilor de hidrogeneratoare și alte aggregate. Protocol pentru I.C.M.Reșița, 1971.
93. RICE M.H.,QUEEN,Mc.R.G.; WALSH,J.M.,: Compression of solids by strong waves - Solid state physisics, nr.6, 1958 pp.1-63.
94. RICHTER,U.,: Sprengplattierte Verbundwerkstoffe und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Schiffbau - Schiff und Hafen - Sept.1970.
95. RINEHART.I.S.,PEARSON,J.,: Explosive working of metals New York, 1963.
96. ROBINSON,P.,ABRAHAMS,J.C.,GIBSON,R.,: Ultrasonic examination of explosively Welded tube to tubeplate joints - Proceedings of the Select Conference, Hove, Sept. 1968. The Welding Institute 1969. Paper nr.3.
97. RONDEAU,F.H.,: Ist there a better way to join two metals - Iron Age metalworking international - iunie 1971.
98. ROSENSTIEL.,P.A., GHIRER,G.E.,BOBS,M.J.P.,: Gefügeuntersuchungen mit der Mikrosonde an explosiv hergestellten Schweiß - Verbindungen - Zeitschrift für Metallkunde nr.55/1964, pp.732-736.
99. ROTH,AI.,: Tehnica vidului și a aparatelor electrice cu vid, Ed.Energetică de Stat, 1955.

100. ROWDEN,G.,: The effect of explosive welding on the properties of BS 1501-161-28 A, en 58 J and titanium 115. Proceedings of Select Conference, Hove, Sept.1968, The welding Institute 1969. Paper no.9.
101. SCHMIDTMANN,L.,KOCH,W.,SCHNECK,H.,: Vorgange beim Explosiv schweissen metallischer Werkstoffe. Archiv f.d. Eisenhuttenwesen - 36; 1965 pp.667-676.
102. SEDYCH,V.S.,BONDAR,M.P.,: Osnovnyje parametry svarki vzryvom i prochnostnyje charakteristiki svarnych sojedinenij - Sverc.proizvodstvo nr.2 - 1963, pp.1-5.
103. SLEZNOV,G.A.,HRISTOFOROV,J.A.,MOJAROV,V.M.,BUGAEV,P.G.,: Issledovanie s pomocju radioaktivnih izotopov Streenie perehodnogo sloia pri svarke treniem - Avtomaticheskaja Svarka nr.1 (202) 1970, pp.21-24.
104. SHRIBMAN,V.,BAHRANI,S.A.,CROSSLAND,B.,: The Technique and the Mechanism of Explosive Welding - The Production Engineer - Feb.1969, pp.69-83.
105. SHRIBMAN,V.,WILLIAMS,D.J.,CROSSLAND,B.,: Some problems of explosively welding tube to tubeplates - Proceedings of the select conference, Hove, sept.1968. The welding Institute 1969. Paper no.13.
106. SILL,T.C.,HAGEL,C.W.,: The Superalloys - J.Wiley & Sons 1972.
107. SLATER,J.C.,: Introduction to chemical Physik, 1st edition New York, 1939, Mc.Graw Hill.
108. STANIUKOVICI,P.K., Fizika vzriva - Izdsteletva "Nauka" Moskva, 1975, pp.210-237.
109. STONE,M.J.,: The properties and applications of explosion-bonded clads. - Proceedings of the select conference, Hove, sept.1968. The welding Institute 1969. Paper no.10.
110. TRAVIS,W.F., JOHNSON,W.,: Explosive welding of Stellite to Stainless steel. - The 8 th International M.T.D.R. Conference held an the University Manchester, 12-15 sept.1967. Pergamon Press - Oxford 1967.

111. VERZELETTI, G., MONTAGNANI, M., BEGHI, G., GOLINELLI, P.,: Explosive welding of nuclear reactor materials.- The Welding Institute - Explosive welding - Proceedings of select Conference - Editech Working, Surrey, England, 1969.
112. VOLCENKO, N.V.,: Controli kacestva sverki + masinostroenie 1975 - Moskva.
113. WALSH, J.M., SHRFFFLER, R.G., WILLIG, F.J.,: Limiting conditions for jet formation in high velocity collisions. Journal Appleid Physics, nr.34 - 1963, pp.928-939.
114. WODARA, J.,: Explosionsschweissen - ein Kaltpress schweissen mit Kurzen Schweisszeiten - Schweiss technik, october 1963, Heft - 10 - pp.433-437.
115. WRIGHT, S., BAYCE, E.A.,: Current methode and rezults in explosive welding - Proc.of NATO Advanced Study Institute on High Energy of metals - Sandefjord - Lillehammer, Norwai, 1964, vol.I, p.448.
116. ZERNOW, L.,: Explosive welding - Mechanical Engineering, S.U.A., 92, nr.5 - 1970 pp.39-43.
117. x x x - Stabilirea soluțiilor constructive și a condițiilor tehnice preliminare pentru fabricarea elementelor componente ale centralelor nucleare electrice. L.nr.1232, vol.1 - Generator de abur. Imbinarea țevi-placa tubulară - I.C.P.E.T.
118. x x x - British Patent no.21840 - 23 sept.1898.
119. x x x - U.S.Patent 93970 - 9 noemb.1909.
120. x x x - U.S.Patent 3.137.937. June 1964.
121. x x x - U.S.Patent 3.397.944 - 1965.
122. x x x - Patent Application nr.20957/1968 - International Research Development Co, Ltd - S.U.A.

9. NOTATII FOLOSITE IN TEXT

9. NOTATII FOLOSITE IN TEXT

- a - grosimea peretelui țevii de sudat;
- b - lățimea plăcii de sudat;
- c - raportul sirurilor unghiurilor β și φ ;
- d - diametrul cordonului de exploziv;
- d_e - diametrul exterior al țevii de sudat;
- d_i - diametrul interior al țevii de sudat;
- f - raportul $Q_e \cdot \rho_e / p_d$;
- g - gravitatea;
- g - grame;
- h - grosimea plăcii de sudat;
- i - raportul dintre jocul radial și raza medie;
- J - jocul dintre țeavă și alezajul din placă tubulară;
- J_r - jocul radial;
- l - lungimi de mandrinare;
- K - constanta Boltzman;
- m_e - masa explozivului;
- m_p - masa plăcii de sudat;
- n - coeficient politropic;
- p - presiune;
- p_d - presiune de detonație;
- p_0 - presiunea în stare initială;
- p_r - presiunea de referință;
- p_s - presiunea de sudare;
- r_m - raza medie a țevii;
- s - secunde;
- t - timp;
- u - energia pe unitatea de masă în stare comprimată;
- u_0 - energia pe unitatea de masă în stare inițială;
- v_d - viteza de detonație a explozivului;
- v_m - viteza de mișcare a plăcii de sudat;
- v_p - viteza punctelor de contact (viteza de sudare);
- v_r - viteza de deformare (de mișcare) a țevii;
- v_s - viteza de propagare a sunetului în placă de sudat;
- v_t - viteza de propagare a sunetului în materialul moderator;
- X - distanța dintre plăcile de sudat;
- Y - grosimea stratului de exploziv;
- A - raportul dintre g și δ_p ;
- B - raportul dintre C_e și v_s ;
- C - raportul dintre C_e și v_s^2 ;

- C_K - coeficient dependent de numărul K;
 C_V - căldura specifică;
 D - diametrul alezajului din placa tubulară pentru mandrinare
 D_e - diametrul exterior al țevii de mandrinat;
 D_i - diametrul interior al țevii de mandrinat;
 D_m - diametrul mediu al țevii de mandrinat;
 E - modulul de elasticitate;
 F - raportul dintre masa explozivului și masa plăcii de sudat
 G_e - cantitatea de exploziv pentru o sudare sau mandrinare;
 G_{eu} - cantitatea de exploziv pentru unitatea de volum a plăcii de sudat;
 K - coeficient de amplificare;
 L - lungimea de mandrinare;
 N - numărul de atomi pe unitate de masă;
 P - puterea;
 Q_e - căldura de explozie;
 R_e - raza cilindrului ipotetic;
 R_o - raza alezajului din placa tubulară;
 S - frontul undei de detonare la timpul t ;
 S_o - frontul undei de detonare la timpul t_o ;
 T - temperatură termodinamică absolută;
 U - deplasarea radială;
 V - volumul piesei de sudat (mandrinat);
 V_e - volumul explozivului pentru o sudare;
 W - viteza de deformare (mișcare) a țevii la sudarea prin explozie;
 W_e - energia cinetică;
 W_d - energia de deformare a țevii la mandrinare;
 W_t - energia totală la mandrinare;
ZEP - zona de expansiune a produselor explosive;
ZNE - zona neexplodată;
ZNP - zona neperturbată;
ZUC - zona undelor de compresiune;
 α - unghiul static de înclinare a plăcii de sudat;
 β - unghiul dinamic de înclinare (curtură) a plăcii de sudat;
 γ_e - greutatea specifică a explozivului;
 γ_p - greutatea specifică a plăcii de sudat;
 ε - energia internă (energie absorbită);
 ε^* - gradul de reducere a grosimii peretelui țevii;
 φ - unghiul dinamic de înclinare sub care placa de sudat izbește placa de bază;

- λ - lungimea de undă;
 η - indice de utilizare a energiei explozivului;
 ρ - densitatea;
 ρ_e - densitatea explozivului;
 ρ_p - densitatea plăcii de sudat;
 ρ_t - densitatea materialului plastic moderator;
 Γ - coeficientul Grüneisen.

10. A N P X F

Tabel 10.1

Metale de sudat	Cu 5	STAS 270/1-74 / otel lat arc 2A	STAS 3020-69			
Poziția plăcilor: inclinate	Dimensiuni: L=200 ; b=100 ; h=4 mm ; V=80 cm ³					
Caracteristicile metalului de sudat:						
$\sigma_c = 2840$ [daN cm ⁻²]	$\delta_p = 877 \cdot 10^{-5}$ [daN cm ⁻³]	$V_s = 365 \cdot 10^3$ [cm s ⁻¹]				
Explosiv: hexolită 2 Detonator: capsă nr. 8	$\delta_e = 140 \cdot 10^{-5}$ [daN cm ⁻³]	$V_d = 63 \cdot 10^4$ [cm s ⁻¹]				
$A = 112 \cdot 233$ [cm ⁴ daN ⁻¹ s ⁻²]	$B = 7993 \cdot 10^{-6}$ [daN s cm ⁻³]	Moderator opanal $V_t = 5 \cdot 10^3$ [cm s ⁻¹]				
A · B	cm s ⁻¹	897				
K	—	20	40	60	80	100
$V_m = K \cdot A \cdot B$	cm s ⁻¹	17940	35880	53820	71760	89700
$\sin \varphi = V_m / V_s$	—	0,04915	0,09830	0,14745	0,19660	0,24575
φ	°	2 - 49	5 - 38	8 - 28	11 - 20	14 - 13
$\operatorname{tg} \beta = V_m / V_d$	—	0,02848	0,05695	0,08543	0,11391	0,14238
β	°	1 - 38	3 - 15	4 - 53	6 - 30	8 - 06
$\alpha = \varphi - \beta$	°	1 - 11	2 - 23	3 - 35	4 - 50	6 - 07
$c = \sin \beta / \sin \varphi$	—	0,5736				
$V_p = c \cdot V_d$	cm s ⁻¹	361368				
$V_p \leq V_s$	cm s ⁻¹	-3632				
$p = 0,5 V_m V_s \delta_p / g$	daN cm ⁻²	29300	58600	87900	117200	146500
C_K	—	1,80	0,90	0,60	0,46	0,36
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \beta}{0,578 - \operatorname{tg} \beta}$	—	0,093	0,098	0,104	0,113	0,118
$G_e = F \cdot V \cdot \delta_p$	g	66,65	70,28	74,34	80,66	84,06
$V_e = G_e / \rho_e$	cm ³	47,60	50,20	53,10	57,61	60,04
$Y = V_e / L \cdot b$	mm	2,38	2,50	2,66	2,88	3,00
$G_{eu} = G_e / V$	g cm ⁻³ cu	0,833	0,879	0,929	1,008	1,051

Tabel 10.2

Metale de sudat: Cu 5 STAS 270/1-74 / otel arc 2A -STAS 3020-69						
Poziția plăcilor: înclinat		Dimensiuni $L=200$; $b=100$; $h=4$ mm		$L \cdot b = 200 \text{ cm}^2$ $V = 80 \text{ cm}^3$		
Explosiv: Hexolită 2		Detonator: capse nr. 8		Moderator: - opanol		
α	° - '	1 - 30	2 - 00	3 - 00	4 - 00	5 - 00
$\sin \alpha$	-	0,02612	0,03490	0,05234	0,06976	0,08716
c	-	0,5784				
1 - c	-	0,4216				
$\sin \varphi = \sin \alpha / (1 - c)$	-	0,06218	0,08308	0,12459	0,16606	0,20747
φ	° - '	3 - 34	4 - 46	7 - 09	9 - 32	11 - 55
$\sin \beta = c \cdot \sin \varphi$	-	0,03606	0,04818	0,07225	0,09630	0,12032
β	° - '	2 - 04	2 - 46	4 - 09	5 - 32	6 - 55
$\operatorname{tg} \beta$	-	0,03608	0,04824	0,07244	0,09675	0,12131
$V_m = V_d \cdot \operatorname{tg} \beta$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	22732	30389	45638	60952	76424
A · B	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	897				
$K = V_m / A \cdot B$	-	25,34	33,88	50,88	67,95	85,20
C_K	-	1,479	1,084	0,709	0,536	0,428
$F = \frac{C_K \operatorname{tg} \beta}{0,578 - \operatorname{tg} \beta}$	-	0,0985	0,0987	0,1016	0,1078	0,1137
$G_e = F \cdot V \cdot \rho_p$	g	70	71,0	73,0	77,0	81,0
$V_e = G_e / \rho_e$	cm^3	50,13	50,71	51,73	54,86	57,88
$Y = V_e / L \cdot b$	mm	2,5	2,5	2,6	2,7	2,9
$G_{eu} = G_e / V$	g cm^{-3}	0,87	0,89	0,91	0,96	1,01

Tabel 10.3

Metale de sudat: Al 99,5 1/2t-STAS 7607-72 / OL 37-STAS 500 / 1 - 68

Pozitia placilor: inclinate	Dimensiuni: L=200; b=100; h=16mm; V=320 cm ³					
Caracteristicile metalului de sudat $G_c = 910$ [daN cm ⁻²]	$\delta_p = 270 \cdot 10^5$ [daN cm ⁻³]			$v_s = 51 \cdot 10^4$ [cm s ⁻¹]		
Explosiv: E.P. - P. 3	$\delta_e = 15 \cdot 10^{-6}$ [daN cm ⁻³]			$v_d = 75 \cdot 10^4$ [cm s ⁻¹]		
$A = 370 \cdot 370$ [cm ⁴ daN ⁻¹ s ⁻²]	$B = 1784 \cdot 10^{-6}$ [daN s cm ⁻³]			Moderator: chit termostabil $v_t = 5 \cdot 10^3$ [cm s ⁻¹]		
A · B	cm s ⁻¹	661				
K	-	20	40	60	80	100
$V_m = K \cdot A \cdot B$	cm s ⁻¹	13 220	26 440	39 660	52 880	66 100
$\sin \varphi = V_m / V_s$	-	0,02592	0,05184	0,07776	0,10368	0,12960
φ	° - '	1 - 29	2 - 58	4 - 27	5 - 57	7 - 27
$\tan \beta = V_m / V_d$	-	0,01763	0,03525	0,05288	0,07051	0,08813
β	° '	1 - 00	2 - 00	3 - 00	4 - 00	5 - 00
$\alpha = \varphi - \beta$	° '	0 - 29	0 - 58	1 - 27	1 - 57	2 - 27
$C = \sin \beta / \sin \varphi$	-	0,6733				
$V_p = C \cdot V_d$	cm s ⁻¹	504 988				
$V_p \leq V_s$	cm s ⁻¹	- 5012				
$p = 0,5 V_m V_s \delta_p / g$	daN cm ⁻²	10 000	18 200	27 300	36 400	45 500
C_K	-	2,92	1,46	0,98	0,74	0,59
$F = \frac{C_K \cdot \tan \beta}{0,578 - \tan \beta}$	-	0,092	0,095	0,098	0,103	0,106
$G_{eu} = \delta_p \cdot F$	g	0,248	0,257	0,266	0,278	0,287
$G_e = G_{eu} \cdot V$	cm ³	79,4	82,1	85,3	89,0	91,7
$V_e = G_e / \delta_e$	mm	52,92	54,7	56,8	59,3	61,2
$Y = V_e / L \cdot b$	g cm ⁻³ Al	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

Tabel 10.4

Metale de sudat: Al 99,5 1/2t-STAS 7607-72 / OL 37-STAS 500/1 - 68						
Pozitie placilor: inclineate	Dimensiuni: L=200; b=100; h=16mm			L · b = 200cm ²	V=320 cm ³	
Explosiv: E.P. - P.4	Detonator: -capse nr. 8			Moderator: -opanol		
α	° - '	0 - 30	1 - 00	1 - 30	1 - 45	2 - 00
$\sin \alpha$	-	0,00873	0,01745	0,02618	0,03054	0,03490
C		0,70826				
1-C		0,29174				
$\sin \varphi - \sin \alpha / 1 - C$	-	0,02992	0,05981	0,08974	0,10468	0,11962
φ	° - '	1-42	3-26	5-09	6-01	6-52
$\sin \beta - C \cdot \sin \varphi$	-	0,02119	0,04236	0,06356	0,07444	0,08473
β	° - '	1-12	2-26	3-39	4-16	4-52
$\operatorname{tg} \beta$	-	0,02120	0,04240	0,06369	0,07464	0,08503
$V_m = V_a \cdot \operatorname{tg} \beta$	cm s ⁻¹	15 263	30 529	45 854	53 747	61 224
A · B	cm s ⁻¹	661				
$K = V_m / A \cdot B$	-	23,09	46,19	69,37	81,31	92,62
C_K	-	2,623	1,274	0,849	0,729	0,642
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \beta}{0,578 - \operatorname{tg} \beta}$	-	0,100	0,101	0,105	0,108	0,111
$G_{eu} = \delta_p \cdot F$	g · cm ³	0,270	0,273	0,284	0,292	0,300
$G_e = G_{eu} \cdot V$	g	86,4	87,3	90,9	93,4	96,0
$V_e = G_e / \delta_e$	cm ³	61,71	62,33	64,91	..,74	68,57
$Y = V_e / L \cdot b$	mm	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4

Tabel 10.5

Metale de sudat: Cu 5 STAS 270/1-74 / OL 37-STAS 500 / 1 - 68

Pozitia placilor: paralel	Dimensiuni $L=200$; $b=100$; $h = 4 \text{ mm}$	$L \cdot b = 200 \text{ cm}^2$ $V=80 \text{ cm}^3$
Caracteristicile metalului de sudat $G_c = 2840 \text{ [daN} \cdot \text{cm}^{-2}\text{]}$	$\delta_p = 877 \cdot 10^{-5} \text{ [daN} \cdot \text{cm}^{-3}\text{]}$	$V_s = 365 \cdot 10^3 \text{ [cm} \cdot \text{s}^{-1}\text{]}$
Exploziv: E.P. - S Detonator: electronic	$\delta_e = 120 \cdot 10^{-5} \text{ [daN} \cdot \text{cm}^{-3}\text{]}$	$V_d = 335 \cdot 10^3 \text{ [cm} \cdot \text{s}^{-1}\text{]}$
Moderator: opanol	$\delta_t = 112 \cdot 10^{-5} \text{ [daN} \cdot \text{cm}^{-3}\text{]}$	$V_t = 11 \cdot 10^4 \text{ [cm} \cdot \text{s}^{-1}\text{]}$
$A = 112233 \text{ [cm}^4 \text{daN}^{-1} \text{s}^{-2}\text{]}$	$B = 7993 \cdot 10^{-6} \text{ [daN s cm}^{-3}\text{]}$	$C = 22497 \cdot 10^{-12} \text{ [daN s}^2 \text{cm}^{-4}\text{]}$
$A \cdot B$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	897
K	-	20 40 60 80 100
$V_m = K \cdot A \cdot B$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	17940 35880 53820 71760 89700
$\sin \varphi = V_m / V_d$	-	0,05355 0,10710 0,16066 0,21421 0,26776
φ	$^{\circ} - ' - ''$	3-04-11 6-08-54 9-14-42 12-22-09 15-31-52
$A \cdot C$	-	0,002525
$X = 3h \cdot K \cdot AC$	mm	0,61 1,22 1,82 2,42 3,03
$p = 0,5V_m V_s \delta_p / g$	$\text{daN} \cdot \text{cm}^{-2}$	29278 58556 87834 117112 146390
C_K	-	1,80 0,90 0,60 0,46 0,36
$\operatorname{tg} \varphi$	-	0,05363 0,10772 0,16277 0,21930 0,27791
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \varphi}{0,578 - \operatorname{tg} \varphi}$	-	0,184 0,206 0,235 0,281 0,333
$G_{eu} = \delta_p \cdot F$	$\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	1,614 1,807 2,063 2,466 2,924
$G_e = G_{eu} \cdot V$	g	129,1 144,5 165,0 197,3 233,9
$V_e = G_e / \delta_e$	cm^3	117,4 131,4 150,0 179,4 212,6
$Y_e = V_e / L \cdot b$	mm	5,8 6,6 7,5 8,9 10,6

Tabel 10,6

Metale de sudat: Cu 5 STAS 270/1-74 / Al 99 5 1/2 t - STAS 7607-72

Pozitie placilor: paralel	Dimensiuni: $L=200$; $b=100$; $h=4$ mm	$L \cdot b = 200 \text{ cm}^2$ $V = 80 \text{ cm}^3$
Explosiv: E.T.R. - 15	Detonator: electronic	Moderator: opanol
X	mm	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
$3h \cdot A \cdot C$	mm	0,0303
$K = X / 3h \cdot A \cdot C$	-	33,00 49,50 66,00 82,50 99,00
A · B	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	897
$V_m = K \cdot A \cdot B$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	29601 44401 59202 74002 88803
$\sin \varphi = V_m / V_d$	-	0,08836 0,13254 0,17672 0,22090 0,26508
φ	${}^\circ - ' - ''$	5-04-10 7-36-59 10-10-44 12-45-43 15-22-19
$\operatorname{tg} \varphi$	-	0,08871 0,13372 0,17955 0,22650 0,27492
C_K	-	1,098 0,729 0,552 0,445 0,364
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \varphi}{0,578 - \operatorname{tg} \varphi}$	-	0,191 0,219 0,248 0,286 0,330
$G_{eu} = \delta_p \cdot F$	g/cm^3	1,677 1,924 2,181 2,515 2,896
$G_e = G_{eu} \cdot V$	g	134,2 153,9 174,5 201,2 231,6
$V_e = G_e / \delta_e$	cm^3	122,0 139,93 158,65 182,89 210,59
$Y = V_e / L \cdot b$	mm	6,1 6,9 7,9 9,1 10,5

Tabel 10.7

Metale de sudat: Al 99,5 ½t-STAS 7607-OL 37 STAS 500/1-68

Pozitia placilor: paralel	Dimensiuni: L=200; b=100; h=16mm	L · b = 200 cm ² V = 320 cm ³
Caracteristicile metalului de sudat:		
G _C = 910 [da N cm ⁻²]	δ _p = 270 · 10 ⁻⁵ [da N cm ⁻³]	V _s = 51 · 10 ⁴ [cm s ⁻¹]
Explosiv: E.T.R. - 15 Detonator: electronic	δ _e = 110 · 10 ⁻⁵ [da N cm ⁻³]	V _d = 335 · 10 ³ [cm s ⁻¹]
Moderator: Opanol	ξ = 112 · 10 ⁻⁵ [da N cm ⁻³]	V = 11 · 10 ⁴ [cm s ⁻¹]
A = 370 · 370 [cm ⁴ daN ⁻¹ s ⁻²]	B = 1784 · 10 ⁻⁶ [da N s ⁻¹ cm ⁻³]	C = 3499 · 10 ⁻¹² [da N s ² cm ⁴]
A · B	cm s ⁻¹	661
K	-	20 40 60 80 100
V _m = K · A · B	cm s ⁻¹	13 220 26 440 39 660 52 880 66 100
sin φ = V _m / V _d	-	0,03946 0,07893 0,11839 0,15785 0,19731
φ	° - ' - "	2- 15- 42 4- 31- 37 6- 47- 57 9- 04- 56 11- 22- 48
A · C	--	0,001296
X = 3h · K · A · C	mm	1,24 2,48 3,72 4,96 6,20
p = $\frac{1}{2} V_m V_s \delta_p / g$	da N cm ⁻²	10000 18 200 27 300 36 400 45 500
C _K	-	2,92 1,46 0,98 0,74 0,59
tg φ	-	0,03949 0,07917 0,11923 0,15985 0,20127
F = $\frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \varphi}{0,578 - \operatorname{tg} \varphi}$	-	0,214 0,232 0,255 0,283 0,315
G _{eu} = δ _p · F	g · cm ⁻³	0,578 0,626 0,688 0,764 0,851
G _e = G _{eu} · V	g	185,0 200,0 220,0 244,4 272,3
V _e = G _e / δ _e	cm ³	168,1 182,0 200,0 222,2 247,6
Y = V _e / L · b	mm	8,4 9,1 10,0 11,1 12,4

Tabel 10.8 urmare

X	mm	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
$3h \cdot A \cdot C$	mm		0,0622			
$K = X / 3h \cdot A \cdot C$	-	64,31	72,35	80,38	88,42	96,46
A · B	$cm \cdot s^{-1}$		661			
$V_m = K \cdot A \cdot B$	$cm \cdot s^{-1}$	42 509	47 822	53 131	58 446	63 762
$\sin \varphi = V_m / V_d$	-	0,12689	0,14275	0,15860	0,17446	0,19033
φ	$^{\circ} - ' - "$	7 - 17 - 24	8 - 12 - 26	9 - 07 - 32	10 - 02 - 51	10 - 58 - 20
$\operatorname{tg} \varphi$	-	0,12793	0,14423	0,16063	0,17718	0,19388
C_K	-	0,920	0,816	0,737	0,673	0,635
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \varphi}{0,578 - \operatorname{tg} \varphi}$	-	0,261	0,271	0,284	0,297	0,311
$G_{eu} = \delta p \cdot F$	$g \cdot cm^{-3}$	0,706	0,733	0,766	0,803	0,839
$G_e = G_{eu} \cdot V$	g	226,0	234,4	245,0	257,0	268,4
$V_e = G_e / \delta e$	cm^3	205,4	213,1	222,8	233,7	244,0
$Y = V_e / L \cdot b$	mm	10,2	10,7	11,1	11,6	12,2

Tabel 10.9

Metale de sudat: alamă Am 63 / oțel OL 37.3-K

Formă: țeavă						
Dimensiuni: $d_e = 19\text{ mm}$	$a = 1\text{ mm}$	$l = 3\text{ mm}$	$L = 17\text{ mm}$	$V = 1,01 \text{ cm}^3$		
Caracteristicile metalului de sudat:						
$\bar{\sigma}_C = 1880 \text{ [da N cm}^{-2}\text{]}$	$\delta_p = 834 \cdot 10^{-5} \text{ [da N cm}^{-3}\text{]}$	$\bar{V}_s = 336 \cdot 10^3 \text{ [cm s}^{-1}\text{]}$				
Exploziv: E.P.P.4						
Detonator: capse	$\delta_e = 1,4 \text{ [g cm}^{-3}\text{]}$			$V_d = 72 \cdot 10^4 \text{ [cm s}^{-1}\text{]}$		
Moderator: temă polietilen	$\delta_f = 94 \cdot 10^{-5} \text{ [da N cm}^{-3}\text{]}$			$V_f = 2 \cdot 10^5 \text{ [cm s}^{-1}\text{]}$		
$A \cdot B$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$					
				635,7		
K	-	20	30	40	50	60
$V = K \cdot A \cdot B$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	12 714	19 071	25 428	31 785	38 142
$\sin \varphi = V_m / V_s$	-	0,03734	0,05676	0,07568	0,09460	0,11352
φ	$^{\circ} - '$	2 - 10	3 - 15	4 - 20	5 - 25	6 - 30
$\tan \beta = V_m / V_d$	-	0,01755	0,02549	0,03532	0,0414	0,05297
β	$^{\circ} - '$	1 - 00	1 - 30	2 - 00	2 - 30	3 - 00
$\alpha = \varphi - \beta$	$^{\circ} - '$	1 - 10	1 - 45	2 - 20	2 - 55	3 - 30
$\sin \beta$	-	0,01755	0,02648	0,03529	0,04412	0,05290
$C = \sin \beta / \sin \varphi$	-			0,4666		
$V_p = C \cdot V_d$	cm s^{-1}				335784	
$V_p \leq V_s$	cm s^{-1}				- 216	
$p = 0,5 V_m V_s \delta_p / g$	da N cm^2	18 181	27 271	36 362	45 452	54 543
C_K	-	1,80	1,20	0,90	0,72	0,60
$F = \frac{C_K \cdot \tan \varphi}{0,578 - \tan \varphi}$	-	0,126	0,130	0,136	0,140	0,146
$G_{eu} = \delta_p \cdot F$	g cm^{-3}	1,051	1,090	1,134	1,176	1,218
$G_e = G_{eu} \cdot V$	g	1,061	1,101	1,146	1,188	1,230
$V_e = G_e / \delta_e$	cm^3	0,758	0,786	0,818	0,848	0,878
$D = [V_e / L]^{0,5}$	mm	6,70	6,80	6,94	7,06	7,18
$d = 1127 D$	mm	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0

Tabela 10.10

Metale de sudat: Alamă AM63 / otel 37.3-K						
Forma, dimensiuni: $d_e = 19\text{ mm}$ $a = 1\text{ mm}$ $h = 3\text{ mm}$ $H = 17\text{ mm}$						
Caracteristicile metalului de sudat:						
$\sigma_c = 1670$	$\left[\frac{\text{daN}}{\text{cm}^2} \right]$	$\gamma_p = 834 \cdot 10^{-5}$	$\left[\frac{\text{daN}}{\text{cm}^3} \right]$	$V_S = 346 \cdot 10^3$	$\left[\frac{\text{cm}}{\text{s}} \right]$	
Explosiv: Hexolita 1						
Detonator: Capsă nr. 8		$\gamma_e = 120 \cdot 10^{-5}$	$\left[\frac{\text{daN}}{\text{cm}^3} \right]$	$V_d = 57 \cdot 10^4$	$\left[\frac{\text{cm}}{\text{s}} \right]$	
$A = \frac{g}{\gamma_e} = 118 \cdot 10^3$	$\left[\frac{\text{cm}^4}{\text{daN s}^2} \right]$	$M = \frac{H}{D_m} = 0,944$		$N = 4AMR_c = 794546 \cdot 10^3$	$\left[\frac{\text{cm}^2}{\text{s}^2} \right]$	
V_m^2	cm^2/s^2	$1295 \cdot 10^5$	$5101 \cdot 10^5$	$11656 \cdot 10^5$	$20721 \cdot 10^5$	$32376 \cdot 10^5$
$\tan \alpha$	—	0,01310	0,02619	0,03920	0,5241	0,0554
$N \cdot \tan \alpha$	cm^2/s^2	11003553	20317105	31225657	41534210	52042763
$T = V_m^2 - N \tan \alpha$	cm^2/s^2	$11049 \cdot 10^4$	$49720 \cdot 10^4$	$113437 \cdot 10^4$	$203047 \cdot 10^4$	$310556 \cdot 10^4$
$W_m = T^{0.5}$	cm^1/s^2	10000	22300	33000	7150	56460
$\sin \beta = W_m/V_S$	—	0,03100	0,06445	0,09720	0,13049	0,13313
β	grad/min	$1^\circ 40'$	$3^\circ 43'$	$5^\circ 35'$	$7^\circ 30'$	$9^\circ 21'$
$\tan \beta = W_m/V_S$	—	0,01005	0,03912	0,05905	0,07921	0,09900
β	grad/min	$1^\circ 05'$	$2^\circ 14'$	$3^\circ 21'$	$4^\circ 31'$	$5^\circ 38'$
$\zeta = \beta - \rho$	grad/min	$0^\circ 44'$	$1^\circ 29'$	$2^\circ 14'$	$2^\circ 59'$	$3^\circ 43'$
$\sin \rho$	—	0,01200	0,02509	0,03097	0,05205	0,06432
$C = \sin \beta / \sin \rho$		0,405	0,403	0,401	0,399	0,397
$V_D = C \cdot V_d$	cm/s	230250	229710	223570	227430	226290
$V_D \leq V_S$	cm/s	-115150	-116290	-113290	-118570	-119710
$p = 0,5V_m \cdot V_S \cdot \gamma_p/g$	daN/cm^2	16720	33450	50180	66900	83610
$F = \frac{V_m}{0,16720 \cdot 0,5V_S \cdot \gamma_p}$	—	0,069	0,146	0,228	0,322	0,412
$= \frac{V_m}{a D_m L}$	cm^3	0,961				
$G_e = \gamma_p V_F$	g	0,55	1,17	1,83	2,57	3,30
$V_e = G_e / \gamma_e$	cm^3	0,459	0,975	1,525	2,141	2,750
$d = 1,13 (V_e/H)^{0,5}$	mm	5,9	8,5	10,6	12,7	14,4



Tabel 10.11

Metale de mandrinat: Incoloy - 800 A.S.M.E. S.B.163/otel 22NiMoCr37							
Formă: țeavă - placă tubulară							
Dimensiuni $d_e = 20\text{ mm}$ $a = 1,5\text{ mm}$ $J_r = 0,175\text{ mm}$ $L = 480\text{ mm}$ $V = 45,24\text{ cm}^3$							
Caracteristicile metalului țevii							
$G_c = 2120 \text{ [daN} \cdot \text{cm}^{-2}\text{]}$	$\delta_p = 824 \cdot 10^{-5} \text{ [daN} \cdot \text{cm}^{-3}\text{]}$	$v_s = 49 \cdot 10^4 \text{ [cm} \cdot \text{s}^{-1}\text{]}$					
Explosiv:							
E.T.R. - 15	$X_e = 1,1 \text{ [g} \cdot \text{cm}^{-3}\text{]}$	$v_d = 335 \cdot 10^3 \text{ [cm} \cdot \text{s}^{-1}\text{]}$					
Moderator: teacă							
Polietilen	$\delta_m = 0,94 \text{ [g} \cdot \text{cm}^{-3}\text{]}$	$v_t = 2 \cdot 10^5 \text{ [cm} \cdot \text{s}^{-1}\text{]}$					
$A = \left[2 \frac{J_r}{a} \cdot \frac{\rho_r}{\delta_t} \right]^{0,5} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$		168,5					
P	$\text{daN} \cdot \text{cm}^{-2}$	2500	3000	3500	4000	4500	5000
$B = \left[\frac{\rho}{\rho_r} \right]^{0,5}$	-	1,581	1,732	1,871	2,000	2,121	2,236
K	-	10					
$V_m = V \cdot A \cdot B$	$\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$	2654	2918	3153	3370	3574	3768
$\sin \varphi = \frac{V_m}{v_d}$	-	0,007951	0,008710	0,009412	0,010059	0,010669	0,011247
φ	$^{\circ}, ^{\prime}, ^{\prime \prime}$	0-27-20	0-29-57	0-32-21	0-34-35	0-36-41	0-38-40
$\operatorname{tg} \varphi$	-	0,007952	0,008712	0,009413	0,010060	0,010669	0,011248
C_K	-	7,7					
$F = \frac{C_K \cdot \operatorname{tg} \varphi}{0,578 - \operatorname{tg} \varphi}$	-	0,107	0,118	0,127	0,136	0,145	0,153
$G_{eu} = \delta_p \cdot F$	$\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	0,885	0,971	1,050	1,124	1,193	1,259
$G_e = G_{eu} \cdot V$	g	40,0	44,0	48,0	51,0	54,0	57,0
$V_e = G_e / \delta_e$	cm^3	36,4	40,0	43,2	46,2	49,0	51,8
$D = \left[\frac{V_e}{L} \right]^{0,5}$	mm	0,871	0,912	0,942	0,981	1,010	1,039
$d = 1,127D$	mm	9,8	10,3	10,7	11,0	11,4	11,7

6. APPLICAREA SUDARII PRIN EXPLOZIE LA SCARA INDUSTRIALA