

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI INVATAMINTULUI.  
INSTITUTUL POLITEHNIC „TRAIAN VUIA” TIMIȘOARA  
FACULTATEA DE MECANICA

ING. MIRCEA GOLUMBA


NETEZIREA ELECTROMECANICA A ARBORILOR.

TEZA DE DOCTORAT.

CONDUCATOR STIINȚIFIC.  
PROF. DR. DOC. ING. AUREL NANU.

BIBLIOTECA CENTRALĂ  
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"  
TIMIȘOARA

TIMIȘOARA 1977





## 1. INTRODUCERE

Pretențiile mereu crescînd față de fiabilitatea și competitivitatea mașinilor, regimurilor intense la care sînt supuse și randamentul ridicat solicitat pe întreg parcursul întrebuințării lor, ridică probleme din ce în ce mai complexe față de calitatea materialelor, calitatea suprafețelor organelor de mașină, rezistență cît mai ridicată la uzură etc., pretenții care pot fi satisfăcute în condiții tot mai grele de metodele și procedeele tehnologice clasice de prelucrare dimensională. Urmare unei asemenea suprasolicitări tehnologice, în ultimele decenii au fost înscrise în inventarul posibilităților prelucrărilor dimensionale procedee noi de prelucrare cum sînt : metalurgia pulberilor, prelucrări cu plasmă, cu jet de electroni, cu laser, prelucrări cu cîmpuri electromagnetice și altele. Au apărut completări și în ce privește prelucrarea prin aşchiere a unor materiale cu proprietăți mecanice ridicate prin introducerea de energie din afara sistemului pentru desprinderea în condiții optime a aşchiilor. O evoluție similară în ansamblul acestor procedee noi le prezintă și cele ce se referă la netezirea suprafețelor prin vibronetezire, cu ultrasunete, electrochimic și mai recent, încercări de punere la punct a unor procedee electromecanice.

In contextul unor asemenea preocupării privind punerea la punct a unor procedee tehnologice noi de prelucrare dimensională se înscrive cercetarea efectuată așupra netezirii electromecanice a arborilor și a căror rezultate se află prezentate în lucrarea de față.

Netezirea electromecanică a arborilor este un procedeu nou de prelucrare pentru obținerea unor suprafețe de calitate ridicată din punctul de vedere al netezimii ( $R_a = 0,4...0,6 \mu\text{m}$ ,  $R_t = 2...6 \mu\text{m}$ ) și duritate mare (pentru OLC 60,53...55 HRC).

Procedeul este caracterizat drept o prelucrare de netezire realizată la cald ( $950...1100^{\circ}\text{C}$ ) prin desprindere de aşchii și deformare plastică a asperităților suprafeței și cu obținerea de transformări structurale caracteristice călirii-revenirii.

Procedeul prezintă o mare productivitate ca urmare a posibilităților ce le oferă de a fi aplicat imediat după eboșare și simultaneitatea în desfășurarea proceselor care formează netezirea electromecanică a arborilor.

Lucrarea are un caracter experimental și conține o mare densitate de date științifice și tehnice, tehnologice și economice (cca 12.400 date experimentale) cu o aplicabilitate directă în producție.

In lucrare se prezintă condițiile tehnice și tehnologice în care s-a desfășurat cercetarea, se analizează pe larg încălzirea prin inducție, se studiază teoretic și experimental aspectele tehnologice ale netezirii în condițiile de temperatură ridicată și cele care privesc transformările structurale de suprafață. Se prezintă de asemenea, un studiu al variației proprietăților stratului de suprafață cu cele ale parametrilor tehnologici la netezirea electromecanică a arborilor și evaluarea eficienței economice pe un reper din fabricația Intreprinderii Construcțoare de Mașini din Reșița.

Urmare a caracterului de noutate pe care îl prezintă lucrarea și aplicabilității imediate în producție, tema a constituit obiectul unui contract de cercetare științifică.

La realizarea lucrării au fost aduse următoarele contribuții: conceperea și utilizarea a două dispozitive originale prin inductorul folosit și vîrful de fixare compensator de dilatație, măsurarea temperaturii la încălzirea prin inducție, geometria sculei și condițiile tehnologice optime de aplicare a netezirii, aspecte care privesc condițiile în care au loc transformările structurale de suprafață, de determinare teoretică a forței de netezire și interpretare prin funcții de corelație a rugozității suprafeteelor netezite electromecanic.

In încheierea lucrării se prezintă concluziile rezultate în urma cercetării aplicate și prelucrării datelor obținute, avantajele și problemele pe care le mai ridică acest procedeu tehnologic de netezire.

## 2. STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR SI AL APLICARII PROCEDEELOR TEHNOLOGICE DE NETEZIRE A ARBORILOR.

### 2.1. Unele aspecte asupra prelucrării prin aşchiere

Metoda clasică de prelucrare prin aşchiere a semifabricatelor la cote finite constă în îndepărțarea adausului de prelucrare sub formă de aşchii. Acest proces are loc în urma deformației elastice și a unei puternice deformații plastice determinate de către sculă asupra stratului de îndepărțat.

Studiul procesului de aşchiere este de o complexitate foarte mare deoarece participă un mare număr de parametrii cum sănt : proprietățile fizico-chimice ale materialului de prelucrat și cel din care este executată scula, parametrii regimului de aşchiere ( $S$ ,  $t$ ,  $V$ ), geometria sculei, condițiile de răcire-ungere, tăișurile de adaus etc. Dacă însă se are în vedere și faptul că acești factori se influențează reciproc, complexitatea interpretării fenomenului se amplifică deosebit de mult.

Condițiile care determină desprinderea de aşchii de pe suprafața piesei sub acțiunea sculei sănt determinate de cel puțin trei aspecte :

- acțiunea feței de degajare a sculei asupra adausului, respectiv asupra aşchiei în condițiile unei viteze relative  $v_1$  ;

- interacțiunea dintre suprafața de aşezare a sculei și suprafața prelucrată a piesei cu o viteză  $v$  ;

- îndepărțarea prin aşchii a adausului se realizează aproape permanent de către sculă în condițiile unei variații continue a geometriei sculei ca urmare a existenței tăișului de adaus, uzură, condiții termice etc.[2].[3].[5].[8].

La prelucrarea prin aşchiere energia necesară efectuării lucrului mecanic de desprindere a aşchiei, este transmisă de către sculă ce se află în contact cu semifabricatul supus prelucrării. Pentru a se realiza însă o asemenea diferență de potențial energetic între sculă și piesă, este neaparat necesar ca proprietățile mecanice ale sculei să fie superioare față de cele ale materialului piesei. De asemenea rigiditatea sistemului sculă-piesă să fie corespunzătoare forțelor ce apar la aşchiere.

In aceste condiții însă, în tot mai multe cazuri, datorită proprietăților mecanice ridicate ale materialului de prelucrat, aşchiera ajunge în dificultate, devine nerentabilă, productivitatea este scăzută sau prelucrarea devine chiar imposibilă. Această limitare tehnico-economică a prelucrabilității prin aşchiera se datorează faptului că transferul de energie se realizează numai prin sculă la semifabricat.

Un mod prin care să se îmbunătățească prelucrabilitatea unor asemenea materiale îl constituie introducerea în semifabricat a unei cantități determinante de energie de la un sistem independent de sculă. Această cantitate de energie introdusă în zona de aşchiera va activa condițiile de prelucrare prin ridicarea energiei interne a materialului în zona de prelucrat.



Modul cel mai indicat de ridicare a energiei intenșe a materialului, în limite acceptabile prelucrării prin aşchiera se realizează astăzi prin intermediul energiei termice. Aceasta poate fi transmisă și repartizată cu ușurință, beneficiază de posibilități bune de concentrare și reglaj.

In aceste condiții, de încălzire a adausului de îndepărtat, plasticitatea materialului din zona de prelucrat va fi îmbunătățită considerabil și urmăre a unui asemenea fapt, are loc o reducere a solicitărilor mecanice ale sculei, se asigură o durabilitate mai bună acesteia și în același timp o rigiditate mai bună sistemului material-sculă.

Pentru demonstrarea posibilităților pe care le prezintă acest procedeu de prelucrare au fost realizate ample cercetări de către uzinele Krupp, Cincinnati Milling, URSS, Institutul Politehnic Timișoara, Institutul politehnic Brașov, ICTCM etc. [2] . [3] . [8] . [9] . [10] . [16] . [17] . . . . .

In acest sens de exemplu, firma Cincinnati Milling din SUA [10] a întreprins o serie de încercări experimentale pe oțelurile : AISI 4340, AM 350, 17-7 Th și oțel Thermold I, greu și foarte greu prelucrabile în condiții obișnuite. Determinările au fost realizate pe o mașină de frezat și un strung iar încălzirea, prin inducție cu curenți de înaltă frecvență. O par-

te din rezultatele obținute sunt reprezentate în figurile 2.1 și 2.2.



In urma experimentărilor făcute s-a stabilit că o creștere a temperaturii suprafetei piesei la  $538^{\circ}\text{C}$  ( $1000^{\circ}\text{ F}$ ) conduce la o reducere cu 40...50 % a componentei  $F_z$ , cu 33...66% a componentei  $F_x$  și cu 40...60 % rezistență de rupere la forfecare.

La prelucrarea oțelului AISI 4340 cu duritatea de 59 HRC prelucrat cu  $v = 40 \text{ m/min}$ , durabilitatea sculei a crescut de la mai puțin de 2 minute la  $20^{\circ}\text{C}$  la 2 minute pentru o temperatură a suprafetei de  $149^{\circ}\text{C}$  ( $300^{\circ}\text{ F}$ ), circa 13 minute la o temperatură de  $315^{\circ}\text{C}$  ( $600^{\circ}\text{ F}$ ) și 35 minute la o temperatură de  $473^{\circ}\text{C}$  ( $900^{\circ}\text{ F}$ ), ceea ce înseamnă o creștere a durabilității de 20 ori fig. 2.1.

In urma cercetarilor efectuate atât de această firmă precum de cei menționați mai înainte au rezultat următoarele concluzii :

- așchiera cu preîncălzirea stratului de suprafată conduce la creșterea productivității muncii ;
- prin așchiere la cald se reduce puterea de așchiere;

- temperatura tășului sculei nu crește proporțional cu temperatura materialului de prelucrat ;

- prelucrarea prin aşchiere la temperatura ridicată asigură creșterea durabilității sculei ;

- analizele metalografice au demonstrat că suprafața pieselor prelucrate la cald nu a suferit modificări substanțiale ale microstructurii ;

- rugozitatea suprafeței a fost mai bună decât la aşchierea la temperatura obișnuită ;

- inducția cu curenti de frecvență radio este satisfăcătoare, însă comparabil cu frecvențele muzicale, este limitată în ce privește gradul de concentrare ce poate fi obținut.

2.2. Netezirea prin deformare plastică la temperatură obișnuită și cu preîncălzirea stratului de suprafață.

Netezirea prin deformare plastică la temperatură obișnuită este cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de netezire prin rulare.

Netezirea prin rulare la rece este de cele mai multe ori o prelucrare finală aplicată cu scopul de finisare și durificare a suprafețelor. Se poate realiza în mai multe moduri: prin calibrare, atunci cînd printr-un alezaj scula este forțată să treacă prin alunecare; prin rulare, adică prin rostogolirea sculei pe suprafață de lucru; și prin lovire, determinată de loviri succesive și uniform dirijate pe suprafață care trebuie să fie prelucrată. În fig.2.3. se prezintă în principiu, modul în care are loc netezirea prin alunecare, rulare și lovire.




Fig.2.3 Netezirea și acoperirea suprafețelor prin: a. calibrare cu bato; b. rulare; c. lovire cu știecăzugătoare.

Procesul de deformare plastică la rece a stratului superficial are ca rezultat îmbunătățirea preciziei dimensionale, și de formă, a microgeometriei și a proprietăților fizico-chimice ale suprafeței.

Structura materialului deformat se deosebește de cel de bază prin aceea că apare o măruntire a constituentului mai dur în timp ce constituentul mai tenace se va alungi în direcția deformării plastice, obținându-se o structură orientată cu caracter aproximativ fibros. În același timp însă, urmare a deformării plastice realizate la rece, are loc o tensionare locală remanentă, și în consecință, creșterea durității. Această durificare, ecrusare, a stratului deformat poate fi mai mare ca cea inițială cu 50...100%.

Suprafețele prelucrate prin rulare, ca urmare a deformării plastice superficiale, suferă o netezire a microneregularităților, fig.24, care poate ajunge pînă la  $R_a = 0,1 \mu\text{m}$ , ea depinzînd însă în foarte mare măsură de valoarea rugozității avute de suprafață înainte de rulare.




Fig.24. Rugozitatea suprafețelor rulate funcție de forță de opereare și rugozitatea inițială. [3]

Creșterea gradului de netezire a suprafeței rulate, conduce la creșterea rezistenței la uzură și coroziune reflectată asupra creșterii durabilității în funcționare a pieselor prelucrate.

Deformarea plastică a stratului de suprafață conduce la crearea unei stări de tensiuni remanente, fig. 25, ce determină creșterea rezistenței îndeosebi a celei la oboseală.




Fig. 2.5 Tensiuni remanente în stratul superficial al materialului. [47]

Tensiunile axiale  $\sigma_a$  sunt mai mari cu 1,5...2 ori decât cele circulare  $\sigma_t$ , iar cele radiale  $\sigma_r$  au numai valori pozitive.

Ceea ce este de subliniat însă, este faptul că starea de tensiuni remanente are un gradient ridicat, care face ca în unele cazuri, să se depășească limitele de curgere a materialului, fapt ce duce la apariția de microfisuri pe suprafața piesei rulate.

Calitatea suprafețelor pieselor în construcția de mașini

este de o importanță primordială deoarece determină valoarea sarcinilor de încarcare a suprafețelor, durabilitate în funcțiune în limitele unor abateri dimensionale minime și de randament în funcționare, determină o deosebită atracție din partea cercetătorilor.

Alături de o seamă de cercetări ce se efectuează și astăzi privind netezirea prin rulare la temperatură obișnuită, au început să apară preocupări de netezire prin rulare cu preîncălzirea stratului de suprafață [26], [27].

Se remarcă în preocupările cercetătorilor sovietici căutați privind îmbunătățirea în continuare a calității suprafețelor de alunecare prin netezire a asperităților prelucrării anterioare. Se propune încălzirea suprafețelor pieselor prin rezistență de contact pentru îmbunătățirea plasticității materialului și apoi cu ajutorul unei scule ce lucrează prin alunecare să se netezească denivelările existente.

Practic însă, în prezent nu sînt cunoscute condițiile fenomenologice și de legitate privind îmbunătățirea calității suprafețelor prin deformare plastică a rugozității la cald. De asemene-

o suprafață de alunecare a unui organ de mașină, nu este suficient să prezinte numai precizie inițială corespunzătoare și un grad de netezime cît mai ridicat cu scopul măririi suprafeței portante, trebuie să posede, alături de asemenea calități, o rezistență la uzură corespunzătoare, îmbunătățirea în continuare a rezistenței la oboseală prin reducerea concentratorilor de tensiune de la suprafață, capacitatea de a forma la suprafața cuplei un strat de lubrefiant cu o bună coeziune etc.

Datorită unei asemenea situații existente privind cunoașterea netezirii cu preîncălzirea stratului de suprafață, a determinat abordarea studiului acestei probleme.

### **3. CONDIȚIILE TEHNICE SI TEHNOLOGICE FOLOSITE LA CERCETAREA NETEZIRII ELECTROMECANICE**

Pentru efectuarea experimentărilor privind netezirea suprafețelor cilindrice cu transformări structurale pe suprafață netezită și pentru stabilirea condițiilor de aplicabilitate, a avantajelor și dezavantajelor procedeului, a fost folosită o gamă largă de instalații, mașini, scule, dispozitive, aparate de măsură și control.

Instalațiile de bază folosite au constat dintr-un strung normal, un grup convertizor de medie frecvență, instalații și dispozitive pentru încălzirea stratului de suprafață a arborilor, dispozitive și aparate pentru stabilirea condițiilor termice de lucru, a forțelor și puterii la netezire.

Măsurătorile și analizele efectuate asupra transformărilor structurale, asupra variației formei și proprietăților constituenților și pentru stabilirea valorii tensiunilor interne, au fost întrebuințate posibilitățile oferite de microscopul metalografic.

Pentru studiul proprietăților suprafeței s-a folosit un rugozimetr cu traductor inductiv, aparate de măsură privind duritatea, dispozitiv de rodare etc., iar pentru interpretarea influenței parametrilor tehnologici asupra rugozității suprafeței

cu ajutorul funcțiilor de corelație, s-a folosit calculatorul electronic Felix C 256.

La baza condițiilor tehnice și tehnologice privind efectuarea cercetării au fost adoptate unele principii care să asigure un caracter unitar și în același timp precizie ridicată asupra mărimilor fenomenelor urmărite. Printre acestea sunt :

a. - păstrarea constantă a tuturor condițiilor initiale stabilite privind condițiile materiale, scule, de etalonare și unități de măsură și control.

b. - folosirea în ceea mai mare măsură a posibilităților de măsură și control pe cale electrică și mai puțin mecanică sau altele.

c. - analiza evoluției fenomenelor cel puțin prin trei puncte.

### 3.1. Prezentarea instalațiilor de bază folosite

Instalațiile de bază folosite la experimentarea netezirii electromecanice a arborilor sunt, mașina unealtă și sursa de medie frecventă.

Mașina unealtă folosită pentru determinarea condițiilor în care să se realizeze netezirea electromecanică a arborilor a constat dintr-un strung normal de tip SNA 500 x 1000, de fabricație R.S.R.

Principalele caracteristici ale strungului sunt :

- gama turărilor arborelui principal  $n = 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600$  rotații/minut.

- gama avansurilor automate fine  $S = 0,028; 0,04; 0,045; 0,05; 0,063; 0,071$  multiplicat cu 1x, 2x, 4x și 8 x.

- puterea motorului de antrenare 14 KW.

- distanța între vîrfuri  $L = 1000$  mm.

- diametrul maxim de prelucrat  $D_{max} = 500$  mm.

Acest strung a fost folosit pentru realizarea de către piesă a mișcării principale, de rotație și a celor secundare de avans. De asemenea pe mașină au fost montate instalațiile pentru încălzire, a dispozitivului pentru măsurarea componentelor forței care apare la prelucrare și pirometrul.(fig.3.1).

ACESTE instalații au fost montate pe mașina unealtă în felul următor :




Fig. 31 Schita montajului pe strung.

1-piesă de prelucrat; 2-transformatorul de adăptare; 3-inductor; 4-scufă;  
5-pirametru; 6-dispozitiv tensiometric.




Fig. 3.2 Schéma de connexion o baterie de condensatore.

- pe sania secundară a strungului (cea transversală) într-o poziție diametral opusă sculei s-a așezat transformatorul de adaptare și pe care apoi s-a fixat inductorul.

Considerentele care au condus la un asemenea montaj au fost determinate de necesitatea încălzirii suprafetei piesei de către inductor prin intermediul curenților de inducție. Se stabilește astfel o bună centrare a inductorului pe piesa fixată în mandrină și vîrful rotativ, de asemenea se asigură posibilitatea încălzirii pe lungime a piesei.

- pe sania auxiliară (port cuțit), în locul port cuțitului s-a adaptat și montat dispozitivul traductor pentru măsurarea pe cale tensiometrică a celor trei componente ale forței la netezire.

. - de asemenea, alături de traductorul tensiometric s-a montat pirometrul pentru măsurarea temperaturii suprafetei de prelucrat. Acest traductor s-a plasat de o asemenea manieră încât să vizeze direct suprafața care urmează să treacă în dreptul sculei pentru a fi netezită.

In cursul experimentărilor s-au utilizat regimuri pre-stabilite atât în cazul prelucrării inițiale prin aşchiere (eboșare). cât și la finisarea electromecanică. S-au utilizat turătii de 160; 315; 500; 630; rot/min. la eboșare și finisare, ceea ce reprezintă pentru diametrul piesei  $D = 50$  mm următoarele viteze de prelucrare  $V = 25,1; 49,5; 78,5; 99$  m/min.

Avansurile longitudinale folosite la prelucrarea obișnuită au fost de  $S = 0,028; 0,112; 0,224$  mm/rot. iar la netezirea electromecanică  $S = 0,05; 0,1; 0,2; 0,4$  mm/rot.

Adâncimile utilizate la prelucrarea clasică au fost de  $t = 2$  mm iar la netezire  $t = 0,05; 0,1; 0,2$  mm.

Sursa de curent de medie frecvență necesară încălzirii inductive a stratului supus netezirii prin deformare plastică se compune din următoarele părți principale: grupul convertizor de medie frecvență, tablourile de comandă și protecție, bateria de condensatoare și transformatorul de adaptare.

a. Grupul convertizor de medie frecvență tip CEF-AV-100/3000 fabricat în RSR este compus din două mașini electrice: motor și generator.

Motorul trifazat cu rotorul în scurtcircuit are urmă-

toarele caracteristici: puterea de 100 kW, tensiunea de 700 V, curentul 179 A, frecvența sincronă 8000 Hz,  $\cos\phi_{min.} = 0,8$  capacativ și tensiunea maximă de excitație 60 V.

Tablourile de comandă și protecție sănătate cu aparatul necesar alimentării motorului cu curent de la rețea, amplificator magnetic și redresor pentru excitarea generatorului, aparataj pentru reglaj manual și automat, aparataj de protecție precum și aparate pentru măsurarea parametrilor curentului de alimentare a motorului și a celui de 8000 Hz.

Bateria de condensatoare a fost introdusă în circuitul curentului de 8000 Hz pentru compensarea puterii reactive și creșterea factorului de putere. Se compune din 6 condensatoare tip ESV - 375 V fabricate în URSS cu următoarele caracteristici: capacitatea totală 41,8 F, 8000 Hz, 375 V și 296 KVAR. Fiecare condensator este format de fapt din patru condensatoare cu un electrod comun. Schema de conexiuni a bateriei de condensatoare se prezintă în fig. 3.2.

Transformatorul de adaptare este folosit pentru acordarea parametrilor indicatorului cu parametrii sursei de alimentare. Transformatorul utilizat este de tip TMC-8000/III de 700 KVA 93,3 A în primar și 75 V în secundar, fabricat în RSR. Primarul acestui transformator este format din 10 spire iar secundarul dintr-o singură spiră.

Inductoarele se alimentează de la secundarul transformatorului cu un curent cu următorii parametrii maximali (în condiții normale): 70 V și cca 1700 A.

Transformatorul de adaptare împreună cu bateria de condensatoare formează circuitul oscilant, care la rezonanță conduce la un transfer maxim de putere din inductor în piesa ce este supusă încălzirii prin inducție.

### 3.2. Scule și dispozitive

Sculele și dispozitivele folosite au constat din scule necesare netezirii prin alunecare, rostogolire și desprindere de așchii iar printre dispozitivele speciale întrebuintă se află cel folosit ca traductor la măsurarea componentelor forței necesare la prelucrare, dispozitivul de fixare compensator de dilatație și altul necesar stabilirii stării termice a piesei de prelucrat.

Sculele experimentate au fost alese astfel încât să se asigure o cuprindere largă a posibilităților de netezire prin deformare plastică, desprinderea de așchii și mixt. Tipurile și geometriile acestora sunt date în tabela Nr.1.

Prin analogie cu rezultatele bune obținute la prelucrarea prin rularea la rece a suprafeteelor [31], pentru studierea netezirii prin deformare plastică s-au utilizat scule de netezire prin rostogolire (tabela Nr.1 tip A) și scule de netezire prin alunecare (tabela Nr.1, tip B,C,E). În fig. 3.3 se prezintă scula utilizată pentru cercetarea netezirii prin rostogolire. Aceasta a fost prevăzută și cu mijloace de control al temperaturii suprafetei bilelor utilizate.

O largă gamă de scule utilizate o constituie cele care prelucrează suprafetele prin desprindere de așchii.(tabela Nr.1, tip F, F1, F2, F3).

De asemenea a fost studiat și comportamentul unor scule mixte: deformare – desprindere, cum este cel din tabela Nr.1, tip D respectiv D1.




Fig.3.3 Scula de cercetat prin rostogolire cu bili.  
1-corpul sculei; 2-rulmeci; 3-carcosă; 4-bili; 5-komorciat.

la cercetarea forțelor apar la prelucrare este prezentat în fig.

Materialele utilizate pentru confectionarea părților active ale sculelor sunt : RUL 2 pentru scula de Tip A, P 30 (S3), P 40 (S4) pentru cele de tip B, C,D și E, iar pentru sculele de Tip F au fost utilizate în plus față de cele anterioare plăcuțe metaloceramice :TIS3T, S22T, IC80T, corindonul și plăcuța din carbură de bohr.

Dispozitivul tensiometric pentru măsurarea celor trei componente folosit

34. A fost conceput de o asemenea manieră încît vibrațiile, cîmpurile electromagnetice temperatuta etc., să nu influențeze valoarea măsurătorilor efectuate. [30]

Elementele elastice sunt simple, într-un număr cît mai mic posibil și fac corp comun cu port scula 2 fig. 34. Elementele elastice fiind solicitate la încovoiesc și torsion, dimensionarea a fost făcută pe această bază precum și pentru solicitarea maximă de 100 daN. Acestea au fost executate dintr-un oțel ARC 1 STAS 795-62 deoarece prezintă foarte bune calități elastice în urma tratamentului termic de călire la  $850^{\circ}\text{C}$  în ulei urmată de o revenire la  $450^{\circ}$ .

In fig.3.4 se prezintă și modul în care a fost dimensionat dispozitivul, de asemenea și curbele de etalonare.

Etalonarea a fost făcută cu folosirea unor greutăți așezate după cele trei direcții de lucru al dispozitivului.

In urma etalonării efectuate s-a stabilit că dispozitivul prezintă o eroare mai mică de 2 %.

Dispozitivul pentru determinarea regimului termic în piesa încălzită prin inducție este prezentat în fig. 3.5. Ca traductoare au fost folosite termocouple  $P_t - P_t \cdot R_h$  10 a căror sudură caldă a fost fixată prin strîngere pe suprafața a cărei temperatură o măsoară.






Fig 3.5 Modul de realizare a probelor pentru stabilirea efectului termic la încălzire prin inducție. 1-probă; 2-argon de fixare; 3-termocuplă; 4-izolator.


Dimensionarea si etalonarea dispozitivului tensiometric.




## *Strunjirea cilindrica*




## Modul de solicitare o elementelor elastice




## *Dispozitivul tensiometric*




## *Grindă dublu încastrotă*




*Intocuirea unei încastrări cu un moment și două forte.*




Solicitorea grinzii de către Fy.




## *Solicitorul grinzii de catre Fx.*



Insumarea grafică a solicitărilor.



Modul de fixare a himbrelor tensiometrice



Curbele de elanare ale dispozitivului.

Continuare la Fig. 3.4

Sudurile calde ale termocouplelor au fost plasate la adîncimi variabile  $x = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5$  mm pe una din bare iar pe cea de a doua la  $x = 6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 10,5; 11,5$  mm și la  $1; 2; 3; 4; 5; 6$  mm. Se asigură astfel posibilitatea obținerii de informații de la adîncimi variabile privind temperaturile maxime atinse de material și despre modul în care are loc deplasarea frontului termic de-alungul piesei.

#### Dispozitiv de fixare compensator de dilatație (fig.3.6)

Pentru preîntîmpinarea deformării pieselor prelucrate la cald ca urmare a dilatării, a fost conceput un dispozitiv original care să realizeze strîngerea necesară dar în același timp să preia deplasările axiale.

#### 3.3. Aparate de măsură și control

Datorită complexității destul de mari al netezirii elec-tromecanice, a domeniilor vaste și necunoscute care trebuiau a fi cercetate, au fost necesare game largi de aparate de măsură și control.

Măsurătorile efectuate asupra regimului termic atât al sculei cît și al piesei efectuate cu termocouple și pirometre au fost înregistrate continuu cu ajutorul înregistratoarelor indicator electronice tip E 467 de fabricație RSR.

Măsurătorile tensometrice efectuate au fost realizate cu aparatură modernă și de mare sensibilitate. Complexul de aparate a fost constituit dintr-o punte RFT tip UM 111, cutie de comutație RFT tip UMM 161, voltmetru digital RFT tip 4014 a, codificator RFT tip 3512 a și un imprimator RFT tip 35356. Schema bloc a instalației este reprezentată în fig. 3.7.

Măsurătorile efectuate asupra puterii consumate la pre-lucrare, pe schemă, au fost efectuate cu o trusă Wattmetrică tip QN10 și un înregistrator Wattreg 3.

Interpretarea microstructurilor și efectuarea unor mă-surători asupra microurității și a unor lungimi cu precizie foarte ridicată a fost folosit microscopul metalografic Neofot 2 de fabricație DDR.

Pentru interpretarea rugozității suprafețelor s-a folosit un rugozimetru tip Förster cu traductor inductiv și palpatoare de diamant care a asigurat efectuarea de măsurători pentru ru-

gozități cuprinse între  $R_t = 0,1 \dots 100 \mu\text{m}$ .

### 3.4. Materialele supuse prelucrării

Deoarece pe lîngă scopul propus privind cercetarea fenomenelor legate de procedeul de netezire electromecanică a arborilor se impune aproape de la sine și realizarea unor paralele cu prelucrarea unor repere din producția actuală a unor întreprinderi din țară, se stabilește drept materiale de bază pentru cercetare OLC 45 și OLC 60.




Fig. 3.8. Influența coaherului în carbon asupra durătării oțelui călit.

- 1 - după călire în apă
- 2 - ionizat de călire. [35]

sînt:  $G_r = 72 \text{ daN/mm}^2$ ;  $\delta_s = 14 \%$ ;  $Z = 35 \%$ ;  $KCU = 4 \text{ daNm/cm}^2$ ; duritatea de 300 HB 35.

De asemenea așa cum rezultă și din fig. 3.8 duritatea acestui oțel după călire la  $800 \dots 820^\circ\text{C}$  în apă ajunge la 687 HB ceea ce înseamnă 59 HRC.

In tabelele Nr.2 se prezintă modul de interpretare a curbelor de pe graficele înregistratoare, de completare a tabelelor cu date experimentale și relațiile utilizate pentru stabilirea prin calcul a unor parametrii.

Se face această alegere pe baza următoarelor considerente :

a. - Reperul ales și folosit drept comparație este bolțul piston al motorului Diesel de 2500 CP din producția I.C.M. Reșița executată în prezent în oțelul aliat 13 CN 35.

Proprietățile mecanice ale acestui oțel călit la  $880 \dots 900^\circ\text{C}$  în ulei și revenit la  $500^\circ\text{C}$  sînt:  $G_r = 81 \text{ daN/mm}^2$ ;  $\delta_s = 17 \%$ ;  $Z = 68 \%$ ;  $KCU = 16 \text{ daNm/cm}^2$ , duritatea de 56 HRC [35].

b. - Proprietățile mecanice ale oțelului OLC 60 normalizat

sînt:  $G_r = 72 \text{ daN/mm}^2$ ;  $\delta_s = 14 \%$ ;  $Z = 35 \%$ ;  $KCU = 4 \text{ daNm/cm}^2$ ; du-

ritatea de 300 HB 35.




Fig.3.6 Vîrf de prindere compensator de dilatație

SCHEMA BLOC A INSTALATIE DE ETALONARE SI MASURARE CU  
DISPENSATORUL TENSOMETRIC.




Fig. 3.7

#### 4. INCALZIREA PRIN CURENTI DE INALTA FRECVENTA

##### 4.1. Incălzirea prin inducție

In forma ei cea mai simplă, încălzirea prin inducție a unei piese 2 fig.4.1 se face prin introducerea acesteia în cîmpul magnetic creat de un curent alternativ ce parcurge spirele unui inductor 1 fig. 4.1. Cîmpul magnetic variabil în timp induce în piesă tensiunii electrice ce dă naștere unor curenți turbionari.




Fig.4.1 Solenoid inductor și piesă cilindrică.

critic.

Indeosebi în prima fază a încălzirii se poate considera că curentul induc curge într-un strat de o anumită grosime  $\delta$ , numită adîncime de pătrundere și deci, încălzirea prin efectul Joule-Lenz are loc într-o astfel de secțiune iar restul piesei se va încălzi prin conduction. La depășirea punctului Curie, datorită modificării constanțelor materialului : rezistivitatea și permeabilitatea, adîncimea de pătrundere crește brusc.

O problemă importantă la încălzirea prin inducție o prezintă alegerea frecvenței optime a tensiunii de alimentare, impedanța cuplajului inductor-piesă, rădămentul și puterea, care se stabilesc pornind de la ecuațiile cîmpului electro-magnetic.

###### 4.1.1. Stabilirea ecuațiilor cîmpului electromagnetic

Pentru stabilirea ecuațiilor se consideră un tronson de lungime  $L$  dintr-un sistem inductor-piesă infinit de lung Fig.4.2.

Ecuațiile cîmpului electromagnetic într-un punct din

In studiul și calculul inductorului trebuie să se țină seama că există două perioade distincte: prima cînd piesa are temperatură sub punctul Curie și a doua, cînd temperatura piesei este mai mare decît acest punct

interiorul piesei sănt :

$$\text{rot. } \bar{E} = - \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \quad \bar{B} - \text{inducția magnetică,}$$

$$\text{rot. } \bar{H} = \bar{J} \quad \text{unde } \bar{H} - \text{intensitatea cîmpului,}$$

$$\bar{J} = \partial \bar{E} \quad \bar{J} - \text{densitatea curenților electrici turbionari}$$

Notînd în coordonate cilindrice :





Fig.4.2 Inductor, piesă dintr-un sistem  
intervit lung. [19]

$$\bar{H} = H_z \cdot \bar{U}_z$$

$$\bar{E} = E_\varphi \cdot \bar{U}_\varphi$$

$$\bar{J} = J_z \cdot \bar{U}_z$$

ecuațiile cîmpului electro-magnetic în coordonate cilindrice se scriu sub forma :

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial (r \cdot E_\varphi)}{\partial r} = - \frac{\partial B_z}{\partial t}$$

sau

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} = - \frac{\partial B_z}{\partial t}$$

și

$$- \frac{\partial B_z}{\partial r} = G \mu \cdot E_\varphi$$

Derivînd ecuațiile  $E_\varphi \equiv E$  în raport cu  $r$  și  $B_z \equiv B$  în raport cu  $t$  și scăzîndu-le se obține :

$$\frac{\partial^2 E}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial E}{\partial r} - \frac{E}{r^2} - G \mu \frac{\partial E}{\partial t} = 0 \quad (4.1)$$

Asemănător se obține și ecuația diferențială pentru intensitatea cîmpului magnetic  $H$  :

$$- \frac{\partial H}{\partial r} = j = G \cdot E$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial (r \cdot E)}{\partial r} = - \frac{\partial B}{\partial t} = \mu \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\frac{1}{r} \cdot (E + r \frac{\partial E}{\partial r}) = - \mu \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\frac{1}{r} \left( -\frac{1}{G} \frac{\partial H}{\partial r} - \frac{r}{G} \frac{\partial^2 H}{\partial r^2} \right) = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 H}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial H}{\partial r} - \mu G \frac{\partial H}{\partial r} = 0 \quad (4.2)$$

Trecând în complex ecuația (4.2) se obține :

$$\frac{\partial^2 H}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial H}{\partial r} - j\omega \mu G H = 0 \quad (4.3)$$

sau

$$\frac{d^2 H}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dH}{dr} + K^2 H = 0$$

sau

$$\frac{d^2 H}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dH}{dx} + H = 0 \quad (4.4)$$

unde s-a notat cu  $K^2 = -j\omega \mu G$        $K = \sqrt{-j\omega \mu G}$

$$r = \frac{x}{K}$$

Ecuația obținută este o ecuație diferențială de tip Bassel de ordinul 0 și speță I-a care prezintă o soluție de forma :

$H(r, t) = H(r) \cdot e^{j\omega t}$  care înlocuind-o în (4.4) se obține:

$$H(r, t) = C \cdot I_0(k \cdot r) \cdot e^{j\omega t}$$

Punând condiția  $r = a$ ,  $H = \frac{N_1 \cdot I_1 \cdot \sqrt{2}}{L} \cdot e^{j\omega t}$  rezultă constanta complexă :

$$C = \frac{N_1 \cdot I_1 \cdot \sqrt{2}}{L} \cdot \frac{1}{I_0(k \cdot a)}$$

decî

$$H = \frac{N_1 \cdot I_1 \sqrt{2}}{L} \cdot \frac{I_0(k, r)}{I_0(k, a)} e^{j\omega t} \quad (4.5)$$

Soluția cîmpului electric  $E(r, t)$  se poate obține din :

$$E = -\frac{1}{G} \frac{dH}{dr}$$

$$E(k, r) = -\frac{k}{G} \frac{\partial H(k, r)}{\partial (k, r)}$$

$$E(k, r) = \frac{k}{G} \frac{N_1 \cdot I_1 \sqrt{2}}{L} \frac{e^{j\omega t}}{J_0(k, a)} \left( -\frac{\partial J_0(k, r)}{\partial (k, r)} \right)$$

$$E = \frac{k}{G} \cdot \frac{N_1 \cdot I_1 \sqrt{2}}{L} \frac{J_1(k, r)}{J_0(k, a)} e^{j\omega t} \quad (4.6)$$

$$\underline{J} = \underline{K} \frac{N_1 \cdot I_1 \sqrt{2}}{L} \frac{J_1(\underline{k}, r)}{J_0(\underline{k}, a)} e^{j\omega t} \quad (4.7)$$

In relatiile (4.6) si (4.7) s-a notat cu  $J_1(\underline{k}, r) = - \frac{\partial J_0(\underline{k}, r)}{\partial (\underline{k}, r)}$

#### 4.1.2. Determinarea parametrilor electrici ai sistemului inductor-piesă

Din legea de conservare a energiei electromagnetice într-un sistem de conductori masivi, se poate demonstra că sistemului inductor piesă îi corespunde o schemă echivalentă cu parametrii concentrați ca în fig. 4.3.




Fig. 4.3 Schema echivalentă a sistemului inductor-piesă. [5]

În regim sinusoidal permanent acestei scheme îi corespunde o impedanță de forma :

$$\underline{\frac{U}{I}} = Z_e = R_1 + R_2 + j(X_d + X_{il} + X_{i2}) \quad (4.8)$$

Pornind de la schema echivalentă, rezistențele  $R_1$  și  $R_2$  se determină considerând curentul repartizat numai pe zona adâncimii de pătrundere iar

pentru inductor se ia în considerare și efectul de proximitate.

Astfel :

$$R_1 = \rho_1 \frac{2\pi b}{h \cdot \sigma_1} \cdot N_1 = \rho_1 \frac{2\pi b}{L \cdot g \cdot \sigma_1} \cdot N_1^2 \quad (4.9)$$

$$R_2 = \rho_2 \frac{2\pi a}{l \cdot \sigma_2} \cdot \frac{a}{\sigma_2} \cdot A \quad (4.10)$$

în care :

$\sigma_1$  - adâncimea de pătrundere în conductorul inductorului,

$\sigma_2$  - adâncimea de pătrundere în piesă.

$g$  - factorul de umplere al înfășurării inductorului ( $g=0,85..0,9$ )

$N_1$  - numărul de spire al inductorului

$\rho_1, \rho_2$  - rezistivitatea materialelor inductorului și piesei.

$h, b, a$  - dimensiunile din fig. 4.4.

A - factor de corecție care ia în considerare curbura piesei și este dat în fig. 4.5 în funcție de  $\frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2a}{d_2}$  (după [13] (fig. 48).




Fig. 4.4 Inductor.




Fig. 4.5 Variatia factorilor de corectie A si B functie de  $\frac{2a}{\sqrt{2} \cdot d_2}$ . [13]




Fig. 4.6 Variatia factorului de corectie  $K_d$  functie de  $\frac{2b}{a}$ . [13]

Reactantele interioare se calculează tot ca și niște rezistențe cu următoarele relații :

$$x_{il} = \rho_1 \frac{2\pi b}{L \cdot d_{lg}} N_1^2 \quad (4.11)$$

$$x_{i2} = \rho_2 \frac{2\pi a}{L \cdot d_2} \cdot \frac{a}{d_2} \cdot B$$

unde B este de aceeași natură ca A și este dat în fig. 4.5.

Reactanța de dispersie se determină cu relația :

$$x_d = 7,9 \cdot 10^{-8} \cdot f \cdot \frac{s_i}{L_{med.}} k_d \cdot N_1^2$$

unde :

$s_i$  - este aria intrefierului dintre inductor și piesă.

$$s_i = (b^2 - a^2) \text{ cm}^2 ;$$

$$L_{med.} = \frac{L+1}{2} \text{ cm.}$$

$k_d$  - factor de corecție dat în fig. 4.6 (după [13] fig. 52).

Reducerea parametrilor piesei la inductor se face cu ajutorul raportului de transformare al curentilor,  $k_i$  :

$$R'_{2l} = k_i^2 \cdot R_2 \quad (4.12)$$

$$x_i = k_i \cdot x_{il} \quad (4.13)$$

$$\text{unde : } k_i = \frac{I_2^2}{I_1^2}$$

Pentru calculul lui  $K_1$  se folosește relația :

$$K_1^2 = \frac{x_{12}^2}{R_2^2 + (x_{12} + \frac{1}{N_1} x_{12})^2} \quad (4.14)$$

unde  $x_{12}$  - este reactanță mutuală între inductor și piesă.

$$x_{12} = 7,9 \cdot 10^{-8} \cdot f \cdot N_1 \cdot \frac{S_2}{L} \cdot \frac{K \cdot L}{L \cdot K \cdot l} \quad (4.15)$$

$S_2$  - suprafața transversală a piesei în cm.




Fig. 4.7 Factorul de corecție  $K$  funcție de  $\frac{2a}{L}$ . [13]

$\frac{K \cdot L}{L \cdot K \cdot l}$  - factor de corecție,

$$K = f\left(\frac{2a}{L}\right) \text{ dat în fig. 4.7}$$

(după [13]. fig. 51).

Se poate determina în continuare:

- rezistență echivalentă

$$R_e = R_1 + R_2$$

- reactanță echivalentă

$$x_e = x_{il} + x_{i2} + x_d$$

- impedanță echivalentă

$$Z_e = \sqrt{R_e^2 + x_e^2}$$

și  $\cos \varphi = \frac{R_e}{Z_e}$  factorul de putere

$\eta_{el} = \frac{R'}{R_e^2}$  randamentul electric.

#### 4.2. Incălzirea superficială progresivă și determinarea curbei temperaturilor

Unul din fenomenele cele mai importante prin care are loc realizarea procesului de netezire electromecanică este încălzirea prin inducție și care ca urmare a efectului particular al curentilor induși, cea mai mare parte a căldurii degajate (cca 90 %) se produce în limitele adâncimii de pătrundere.

Spre deosebire de încălzirea simultană, atunci când încălzirea piesei se face cu o singură spiră inductoare care se deplasează cu o viteză constantă de-alungul piesei, căldura respectiv debitul produși de curenți induși, se stabilesc în mod diferit.

Densitatea de putere  $P(W/cm^3)$  care este echivalentul electric al debitului de căldură  $\mathcal{Q}(cal/cm^3 \cdot s)$ , se poate determina cunoscând densitatea de curent linear  $J$  în care în loc de  $h$  se ia înălțimea virtuală  $h' = \sqrt{h^2 - a^2}$ ,

$$\text{deci } J = \frac{1}{\pi \cdot h \left[ 1 + \left( \frac{y}{h} \right)^2 \right]}$$

Cunoscând pelicula echivalentă de grosime  $\delta$ , puterea specifică este dată de relația :

$$P_s = \frac{J^2}{\mu \cdot \delta} = \frac{I^2}{\mu \cdot \delta \cdot \pi^2 \cdot (h') \left[ 1 + \left( \frac{y}{h'} \right)^2 \right]^2}$$

sau

$$P_m = \frac{I^2}{2 \cdot \pi \cdot \mu \cdot \delta \cdot h'} \quad \text{și} \quad P_s = \frac{2 P_m}{\pi \cdot h' \left[ 1 + \left( \frac{y}{h'} \right)^2 \right]^2} \quad (4.16)$$

Dacă  $I$  se ia în  $A/cm$ ,  $\mu$  în  $mho/cm$ ,  $\delta$  și  $h'$  în cm,  $P_s$  rezultă în  $W/cm^2$ .




Fig. 4.8 Încălzirea progresivă cu un conductor paralel la suprafața unui corp plan.

Puterea specifică însă, variază cu distanța  $y$  la spira inductoare fig. 4.8, iar  $y=v \cdot t'$  este o funcție de timp.

Cunoscând puterea specifică, se obține densitatea de putere

$$P = \frac{\beta \cdot P_s \cdot e^{-\beta x}}{1 - e^{-\beta a}}$$

sau

$$P = \frac{\beta \cdot e^{-\beta x}}{1 - e^{-\beta a}} \frac{2 P_m}{h' \left[ 1 + \left( \frac{v \cdot t'}{h'} \right)^2 \right]^2}$$

și în sfîrșit debitul de căldură este :

$$\mathcal{Q} = \frac{P}{4,187} = \frac{\beta \cdot e^{-\beta x}}{4,187(1 - e^{-\beta a})} \cdot \frac{2 P_m}{\pi \cdot h' \left[ 1 + \left( \frac{v \cdot t'}{h'} \right)^2 \right]^2} \quad (4.17)$$

Introducând această expresie în ecuația transmisiei căldurii

$$\mathcal{Q} = \delta' \cdot c \frac{\partial \theta}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} \quad \text{în care } \delta' - \text{ greutatea specifică } g/cm^3$$

$c$  - căldura specifică în  $cal/g \cdot C$

$\theta$  - temperatURA în  $^{\circ}\text{C}$ .

Si procedînd la găsirea soluției pentru temperatURA la suprafață  $x = 0$  se obține expresia temperaturii :

$$\theta(0, t) = \frac{0,437 \cdot P_m}{\sqrt{v \cdot h'}} \cdot g\left(\frac{v \cdot t'}{h'}\right) \quad (4.18)$$

Pentru determinarea rapidă a temperaturii la suprafață piesei atunci cînd se cunoaște viteza de deplasare a inductorului, înălțimea virtuală și puterea specifică, se folosește de obicei nomograma din fig.4.9.




Fig.4.9 Nomogram pentru determinarea temperaturii maxime de la suprafață cînd se cunoște: viteza de deplasare a inductorului, înălțimea virtuală și puterea specifică lăsată. [5]

Cu ajutorul aceleasi relații care stă la baza nomogramei se pot trasa curbele de temperatură pentru diferite valori ale parametrilor  $h'$  și  $P_m$  cu scopul de a vedea într-un mod sugestiv influența acestora (fig.4.10).




Fig.4.10 Temperatură la suprafață funcție de timp și viteza de deplasare. [5]

Din aceste exemple se vede că  $P_m$  și  $v$  au efecte contrarări asupra temperaturii și putem obține aceeași temperatură cu două perechi de valori  $P_m$  și  $v$  diferențiale, dacă  $P_{m1} < P_{m2}$  și  $v_1 < v_2$ .




Fig. 4.11 Comparatie între efectul combinat al puterii specifice și viteză de dezbarcare.  
curbo 1:  $P_0 = 1000 \text{ W/cm}^2 \cdot \text{K}$ ,  $V = 10 \text{ cm/s}$ ;  
curbo 2:  $P_0 = 3000 \text{ W/cm}^2 \cdot \text{K}$ ,  $V = 4.8 \text{ cm/s}$ . [5]

Afirmarea se exemplifică în fig. 4.11 unde cu o putere și viteză mică se obține aceeași temperatură  $\theta_0$ , ca și cu o putere și viteză mare.

Pantele curbelor sunt însă total diferite.

#### 4.3. Variatia constantelor metalului în timpul încălzirii

Rezistivitatea metalelor în stare solidă crește cu temperatura. Această creștere poate fi lineară sau nelineară, depinzând de materialul considerat și intervalul de temperatură.

Rezistivitatea la temperatură 0 se poate determina cu relația :

$$\rho_\theta = \rho_0 (1 + \alpha \cdot \theta + \beta \cdot \theta^2 + \gamma \cdot \theta^3 + \dots) \quad (4.19)$$




Fig. 4.12 Variatia rezistivității fierului electricității și o curbă cu eroare 1% cu temperatură. [5]

în care :  $\rho_0$  - rezistivitatea la  $0^\circ\text{C}$

$\alpha, \beta, \gamma$  - coeficienți de temperatură.




Fig. 4.13 Variatia rezistivității fierului și cuprului cu temperatură. [5]

In fig. 4.12 și fig. 4.13 se prezintă variația rezistivității cu temperatură pentru fier și cupru, respectiv pentru fier și oțel la °C.




Fig. 4.14 Influencele elementelor de aliere asupra rezistivității aliajelor. [5]

aproximativ cea a fierului pur.

Permeabilitatea magnetică a fierului și oțelului variază, cum se știe, cu cîmpul magnetizant.




Fig. 4.15 Variația permeabilității relative cu cîmpul magnetic la tensiuni constante: 1 - fier Armco, 2 - oțel cu 0.5% C, 3 - oțel cu 0.65% C, 4 - oțel cu 0.8% C, 5 - oțel cu 0.95% C. [5]

brusc la  $\mu_r = 1$  și rămîne la această valoare pentru restul intervalului de temperatură. În fig. 4.16 este reprezentată variația permeabilității magnetice cu temperatura pentru fierul pur și oțel eutectoid.

Din cauza variației rezistivității și permeabilității cu temperatura, puterea absorbită de piesă la același

Diferitele elemente care intră în compunerea unui aliaj cu fierul influențează rezistivitatea aliajului după fig. 4.14 producind în general mărirea ei.

La încălzire, diferențele de rezistivitate ale oțelurilor scadă, iar la  $900^{\circ}\text{C}$  toate oțelurile au rezistivitatea între  $120 \dots 130 \mu\Omega \text{ cm}$ , adică

In fig. 4.15 este reprezentată această variație pentru diferite oțeluri. Cum reiese și din figură, la un cîmp magnetizant de aproximativ  $1000 \text{ O}_e$ , valoarea permeabilității magnetice pentru diferite oțeluri este aceeași cu cea a fierului Armco.

La o anumită temperatură materialele feromagnetică pier propriețățile magnetice. La această temperatură de transformare magnetică, punctul Curie, permeabilitatea magnetică scade

cîmp magnetizant, variază în timpul încălzirii.




Fig. 4.16 Variația permeabilității relativă a scheletului carbon caleidoscopic și a fierului pur cu temperatură. [5]




Fig. 4.17 Variația puterii specifice absorbită de oxal cu timpul de încălzire la un cîmp magnetizant de intensitate și frecvență constante. [5]

După relația care definește puterea dezvoltată în piesă se constată că acesta este proporțional cu  $\sqrt{\mu_p}$ ; reprezentând-o grafic pentru cîmpuri magnetizante slabe, rezultă că produsul scade brusc în apropierea punctului Curie.

In practică însă, pentru că se folosesc cîmpuri magnetizante foarte puternice, de sute sau mii de  $A/cm$ , care duc materialul dincolo de punctul de saturăție și permeabilitatea la nivelul zecilor de unități fig.4.15 și pentru că la saturăție  $\frac{dB}{dH} = 1$  (și nu  $\mu_r = 1$ ), variația parametrului  $\mu_p$  este mult diferențiată de cea reprezentată mai înainte, discontinuitatea fiind mult micșorată, ceea ce determină ca puterea absorbită de piesă la frecvențe și curent constante să varieze ca în fig. 4.17.

Căldura specifică. Variația căldurii specifice cu temperatura se definește ca o variație a conținutului de căldură cu temperatura.

$$Q_\theta = C \cdot M \cdot \theta \quad \text{cal.} \quad (4.20)$$

în care:  $Q_\theta$  - cantitatea de căldură în cal.

$C$  - căldura specifică  $\text{cal/g.}^{\circ}\text{C}$

$M$  - masa corpului în g.

Cînd temperatura corpului crește de la  $\theta_1$  la  $\theta_2$ , conținutul de căldură crește de la  $Q_1$  la  $Q_2$  și căldura specifică medie este :

$$C = \frac{1}{M} \frac{Q_2 - Q_1}{\theta_2 - \theta_1} \quad (4.21)$$




Fig. 4.18 Variația conținutului de căldură a fierului electricității în intervalul 0...1700°C [5]

cea corespunzătoare conductivității electrice. Astfel printr-o suprafață de  $1 \text{ cm}^2$  la care gradientul de temperatură este  $\theta_2 - \theta_1 \text{ } ^\circ\text{C/cm}$ , cantitatea de căldură ce trece în t secunde este :

$$Q = K \frac{S(\theta_2 - \theta_1) \cdot t}{l} \text{ cal.} \quad (4.22)$$

In fig. 4.18 se prezintă variația conținutului de căldură în cal/g pentru fierul pur în intervalul de temperatură 0...1700°C. Din reprezentare se sesizează variația bruscă a conținutului de căldură în punctele critice.

Conductivitatea termică a oțelului reprezintă capacitatea acestuia de a transmite energia termică de la un punct la altul. La o primă aproximare, legea variației conductivității termice poate fi exprimată printr-o relație similară cu

în care K - conductivitatea termică în cal/ $\text{cm } ^\circ\text{C.S.}$

Așa cum rezultă din relație dar și din măsurătorile practice efectuate pentru oțeluri, conductivitatea termică se reduce odată cu creșterea temperaturii.

#### 4.4. Calculul inductorului

Pentru încălzirea de suprafață a unor semifabricate se folosesc inductoare cu una, două sau chiar mai multe spire, toate derivate solenoidale.

Folosirea unor asemenea inductoare în cazul netezirii electromecanice a arborilor face deosebit de greu accesul sculei în zona termică cea mai avantajoasă. Chiar și în cazul utilizării unui inductor format dintr-o singură spiră, scula nu poate fi introdusă în zona cea mai favorabilă din punct de vedere termic din următoarele motive :

- plasarea sculei în planul în care are loc încălzirea nu poate fi făcută din cauză că acest spațiu este ocupat de inductor ;

- creșterea suplimentară a temperaturii sculei odată cu apropierea acestuia de inductor ca urmare a curenților induși ;

- așchiile ce se desprind de pe suprafața piesei scurcuitează frecvent sistemul inductor-piesă, ceea ce înseamnă pierderi mari de putere, arsuri pe suprafața prelucrată și zgârie-turi.

Din cauza unor asemenea inconveniente, scula trebuie să se plaseze în urma inductorului, pe direcția prelucrării arborelui, la o distanță apreciabilă de planul în care are loc încălzirea. Aceasta ar mai însemna, de asemenea, că deoarece se urmărește ca scop și obținerea unor transformări structurale, scula să fie amplasată și să lucreze într-un material călit, cu rezistență și duritate mult ridicată. Cu alte cuvinte, să fie eliminate complet avantajele termice ce se urmărește să le ofere netezirea electromecanică.

Pe baza considerentelor prezentate precum și al scopului urmărit, a fost conceput, realizat și experimentat un inductor original (fig.4.19), al cărui principal component îl constituie un sector de inel cilindric cu o deschidere de cca  $180^{\circ}$ . Așa cum rezultă și din fig.4.20, o asemenea soluție asigură amplasarea în același plan a inductorului și sculei, de asemenea și a dispozitivului pentru injectarea lichidului de răcire în zona cea mai potrivită.

Deoarece inductorul semiinelar poate fi încadrat în categoria inductoarelor speciale și pentru că prezintă foarte multe

caracteră comune cu cele ale inductoarelor plane, calculul acestui inductor se va face similar cu cel al unui inductor plan.




Fig. 4.21 Timpul de încălzire și puterea specifică funcție de adâncimea de călărit.

[15]

Din diagrama prezentată în fig. 4.21 se adoptă timpul de încălzire  $t_c$  și puterea specifică  $P_s$  funcție de grosimea stratului ce urmează a fi călit.

Pentru o adâncime de călărit de  $d = 0,2$  cm și un diametru  $d_2 = 5$  cm corespunde.

$$t_c = 4 \text{ și } P_s = 2 \text{ KW/cm}^2$$

Lățimea crestăturii din circuitul magnetic se obține din

$$b_m = 0,64 \frac{P_g}{h_1 \cdot P_s} \text{ cm}$$

în care

$P_g$  - puterea generatorului în KW

$h_1$  - lungimea zonei de călărit

Se consideră drept lungime a zonei de călărit lungimea deschiderii inductorului. Pentru o piesă cu diametrul de 5 cm. și un intrefier de 0,2 cm rezultă următoarele :

$$h_1 = \frac{\pi \cdot D_1}{2} \text{ cm} \quad h_1 = \frac{\pi \cdot 5,2}{2} = 8,16 \text{ cm}$$

iar lățimea crestăturii circuitului magnetic pentru  $P_g = 100$  KW rezultă

$$b_m = 0,64 \frac{100}{8,16 \cdot 2} = 3,92 \text{ cm.}$$

Rezultatele teoretice și experimentale confirmă că pentru inductoare diferențite, lucrând la o putere și frecvență determinată, valorile pe unitate de lungime a inductorului și a curentului pe unitate de lățime a crestăturii circuitului magnetic variază în limite destul de restrânse.

Se consideră în medie că la o putere specifică de 1 KW/cm<sup>2</sup> și o frecvență de 8000 Hz,  $U_o = 0,13$  V/cm și  $I_o = 2500$  A/cm.




Fig. 6.19 Inductor semimodulat.




Fig. 4.20 Ansamblul inductor(1), pieza(2) și sculă(3).

lățimea maximă necomandată pentru inductor se obține cu relația:

$$b_1 = b_m - 2a \quad \text{în care : } a - \text{grosimea izolației, se ia} \\ a = 0,3 \text{ cm.}$$

$$\text{rezultă } b_1 = 3,9 - 0,3 = 3,6 \text{ cm.}$$

Din considerente tehnologice se adoptă  $b_1 = 1,2 \text{ cm.}$

Grosimea peretelui inductorului se stabilește funcție de adâncimea de călire după :

$$a_1 = (2,5...4) \cdot d$$

$$a_1 = (2,5...4) \cdot 0,2 = 0,5...0,8 \text{ cm}$$

iar funcție de adâncimea de pătrundere în inductor :

$$a_1 = \frac{l_1}{\sqrt{f}} \text{ cm} \quad a_1 = \frac{l_1}{\sqrt{8000}} = 0,123 \text{ cm}$$

$$\text{se adoptă } a_1 = 0,12 \text{ cm.}$$

Căderea de tensiune pe inductor fiind funcție de puterea specifică și căderea specifică rezultă că :

$$U_1 = h_1 \cdot U_o \cdot \sqrt{P_s} \quad V \quad U_1 = 8,16 \cdot 0,13 \cdot \sqrt{2} = 1,50 \text{ V.}$$

Curentul maxim pe inductor rezultă din :

$$I_1 = b_1 \cdot I_o \cdot \sqrt{P_s} \quad A \quad I_1 = 1,2 \cdot 2500 \cdot \sqrt{2} = 4242,6 \text{ A.}$$

Pentru a afla căderea totală de tensiune pe inductor este necesar să se évalueze aceasta pe fiecare parte componentă a acestuia.

Astfel, căderea de tensiune pe plăcile inductorului se poate obține cu relația :

$$\Delta U_p = I_1 \cdot X_p \quad V \quad \text{în care: } X_p - \text{reactanța plăcilor.}$$

Dar reactanța plăcilor se stabilește funcție de inductivitatea acestora. Adică :

$$X_p = \omega \cdot L_p = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_p \quad \text{în care } f - \text{frecvența, } 8000 \text{ Hz}$$

iar

$$L_p = L_{pk} + L_{pi}$$

$L_p$ -inductivitatea totală a plăcilor.

$L_{pk}$ -inductivitatea placilor.

$L_{pi}$ -inductivitatea placilor depărtate.

Inductivitățile parțiale ale plăcilor pot fi determinate cu relațiile :

$$L_{pk} = \frac{4 \cdot \pi \cdot h_{ef} \cdot l_{pk}}{b \cdot K_r} \cdot 10^{-9} \text{ H} \quad \text{cunoscind că :}$$

$$h_{\text{ef}} = 0,1 \text{ cm}$$

$$l_{\text{pk}} = 8 \text{ cm}$$

$$b = \frac{b_2 + b_3}{2} = \frac{3+20}{2} = 11,5 \text{ cm.}$$

$$K_r = 2,5$$

rezultă :

$$L_{\text{pk}} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 0,1 \cdot 8}{11,5 \cdot 2,5} \cdot 10^{-9} = 3,496 \cdot 10^{-9} \text{ H}$$

iar

$$L_{\text{pi}} = 4 \cdot l_{\text{pi}} \cdot 2,3 \cdot \ln \frac{2 \cdot l_{\text{pi}}}{b_i + l} + 0,5 + 0,223 \frac{b_i + l}{l_{\text{pi}}} \cdot 10^{-9} \text{ H}$$

în care

$$l_{\text{pi}} = 5,6 \text{ cm}$$

$$b_i = 1 \text{ cm} \quad \text{rezultă } L_{\text{pi}} = 13,32 \cdot 10^{-8} \text{ H}$$

iar inductivitatea totală

$$L_p = 3,49 \cdot 10^{-9} + 13,32 \cdot 10^{-8} = 13,67 \cdot 10^{-8} \text{ H}$$

de unde reactanța plăcilor :

$$x_p = 2 \cdot \pi \cdot 8000 \cdot 13,67 \cdot 10^{-8} = 6,871 \cdot 10^{-3}$$

în funcție de care cădereea de tensiune poate fi :

$$\Delta U_p = 4242,6 \cdot 6,871 \cdot 10^{-3} = 29,15 \text{ V}$$

Tensiunea totală aplicată inductorului rezultă în acest caz la valoarea dată de relația  $U_1 = U_i + U_p \text{ V}$

$$U_1 = 1,5 + 29,15 = 30,65 \text{ V}$$

Puterea absorbită de inductor va fi :

$$P_1 = \frac{P_s \cdot h_1 \cdot b_1}{\gamma_0} \text{ KW} \quad P_1 = \frac{2,8 \cdot 16 \cdot 3,6}{0,7} = 83,93 \text{ KW}$$

iar factorul de putere al inductorului este.

$$\cos \varphi = \frac{P_1}{U_1 \cdot I_1} \quad \cos \varphi = \frac{83930}{30,65 \cdot 4242,6} = 0,645$$

Calculul răcirii cu apă a inductorului este funcție de următoarele considerente :

- temperatura apei la intrare  $10 \dots 25^\circ\text{C}$
- temperatura apei a ieșire sub  $50^\circ\text{C}$

Cantitatea de căldură evacuată de apa de răcire este egală cu suma pierderilor termice și electrice din inductor,

adică :  $\sum \Delta P = P_1 \left( \frac{1}{\eta} - 1 \right) \text{ KW}$

dacă  $P_1 = 83,93 \text{ KW}$

$$\eta = 0,8 \quad \sum \Delta P = 83,93 \left( \frac{1}{0,8} - 1 \right) = 20,98 \text{ KW}$$

iar debitul de apă

$$D = \frac{0,24 \cdot \sum \Delta P}{\theta_2 - \theta_1} \text{ l/s} \quad D = \frac{0,24 \cdot 20,98}{35} = 0,143 \text{ l/s}$$

un asemenea debit poate fi realizat cu ușurință prin alimentare direct de la rețeaua obișnuită de apă.

#### 4.5. Studiul încălzirii prin inducție a oțelurilor OLC 45 și OLC 60 la netezirea electromecanică a arborilor

Netezirea electromecanică a arborilor este o prelucrare de netezire ce se realizează prin desprindere de aşchii și deformare plastică de suprafață. Pentru îmbunătățirea condițiilor de desprindere a adausului și de deformare plastică dar și pentru obținerea de transformări structurale pe suprafață netezită cunoașterea temeinică a condițiilor în care se poate obține un optim la încălzirea prin inducție a arborilor.

Studiul variației încălzirii prin inducție a unui arbore în mișcare de rotație de-alungul căruia se deplasează inductorul, reprezintă o chestiune deosebit de complexă. Așa cum a rezultat din 4.2, unde s-a analizat teoretic implicațiile încălzirii progresive de suprafață, corelarea numărului relativ ridicat de variabile ridică probleme deosebite. De asemenea, încălzirea unui arbore în mișcare de rotație cu inductor ce are o mișcare de avans fiind un caz mai puțin cunoscut practic, s-a apreciat că este necesar să fie analizat cu atenție.

Această constituie principalul motiv pentru care studiul variației încălzirii prin inducție a arborilor la netezirea electromecanică a fost efectuat pe etape, de la simplu la complex și anume :

- încălzire cu inductor și piesă în repaus
- încălzire cu inductor în mișcare și piesă în repaus.
- încălzire cu inductor și piesă în mișcare.

- încălzire și răcire cu inductor și piesă în mișcare.

#### 4.5.1. Incălzirea cu inductor și piesă în repaus.

Scopul propus la studierea experimentală a încălzirii prin inducție a oțelurilor OLC 45 și OLC 60 cu inductor și piesă în repaus, a fost de a obține informații legate de viteză de propagare a cîmpurilor izoterme, variația temperaturii la suprafață și în profunzime cu timpul și puterea specifică.


Studiul aspectelor menționate cu sistemul inductor-piesă în repaus, a fost efectuat pe bare cu 6 termocouple din Pt-Pt.Rh<sub>10</sub> fixate aşa cum s-a prezentat în 3.2. Încălzirea prin inducție a acestor bare s-a efectuat în dreptul fiecărei termocouple cu același intrefier, timp de 60 s cu patru mărimi de puteri specifice și înregistrarea continuă a temperaturii zonei încălzite prin inducție cît și a celora apropiate acesteia, încălzite prin inducție.

De importanță deosebită pentru practica încălzirii prin inducție se dovedesc curbele de încălzire obținute la înregistratoare, dintre care una este redată la scară 1:1 în fig. 4.21. De pe aceste curbe de încălzire sănăt posibil de stabilit viteza de încălzire pînă la punctul Curie  $V_1$ , viteza de încălzire peste acest punct  $-V_2$ , temperatura de trecere de la comportamentul feromagnetic la comportamentul paramagnetic al oțelului -  $T_s$ , viteza de încălzire cu profunzimea -  $V_x$ , viteza de încălzire la suprafața piesei -  $V_y$  etc., conform tabelului Nr.2. Datele experimentale determinate de pe curbele de încălzire sănăt cuprinse în tabelele Nr.3 și 4.

Din studiul acestor curbe de încălzire rezultă în primul rînd că încălzirea are loc în trei etape distințe.

In prima etapă (nu se vede în fig.4.21) are loc o încălzire caracterizată printr-o creștere continuă a gradientului de temperatură  $\frac{\partial t}{\partial x}$ .

Etapa a doua începe din momentul în care s-a realizat cel mai mare gradient de temperatură. In această etapă gradientul de temperatură rămîne aproape constant, stabilindu-se un regim de încălzire cvasistacionar. Viteza de încălzire este foarte mare și din datele experimentale obținute rezultă că poate fi determinată funcție de puterea specifică  $P_s$  și profunzimea S.






Fig. 4.22 Cimpurile interne la suprafață pînă înainte sănătatea timp de  
60 secunde în dreptul termocuplei  $T_3$ .  
(material: OL C 60, scara 1:1, tabel Nr. 002.22.).

$$\text{Pentru OLC } 60 \quad V_1 = 21,34 \cdot P_s^{0,84} \cdot S^{-0,08} \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.23)$$

$$\text{și pentru OLC } 45 \quad V_1 = 4,2 \cdot P_s^2 \cdot S^{-0,35} \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.24)$$

Ca urmare a schimbării permeabilității la trecerea peste punctul Curie, viteza de încălzire se reduce semnificativ.

Din acest moment începe etapa a treia a încălzirii în care gradientul scăde pînă cînd ajunge din nou constant dar mai mic decît în etapa a doua.

Racordarea celor două viteză de încălzire, de la  $V_1$  și  $V_2$ , se poate face în mai multe moduri.

În funcție de puterea termică "indusă" și cea transmisă straturile interioare încearcă să se distingă trei moduri sub care serealizează o asemenea racordare.

- Puterea termică "indusă" mai mică decît cea transmisă, în care caz racordarea celor două viteză constante de încălzire se face printr-o reducere evidentă de temperatură.

- Puterea termică "indusă" egală cu cea transmisă, cînd racordarea se face printr-un palier.

- Cel de al treilea caz corespunde situației din fig.4.21, în care puterea termică "indusă" este mai mare decît cea transmisă cînd racordarea celor două viteză de încălzire se face după o curbă circulară.

In toate cazurile la trecerea peste punctul Curie viteza de încălzire se reduce.

Viteza de încălzire peste punctul Curie pentru cele două mărci de oțeluri pot fi determinate cu următoarele relații experimentale :

$$\text{pentru OLC } 60 \quad V_2 = P_s^{1,21} \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.25)$$

$$\text{iar pentru OLC } 45 \quad V_2 = P_s^{1,20} \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.26)$$

In urma prelucrării datelor de la poz.22 tabela 3 și unor măsurători transversale efectuate pe piesă, a rezultat fig.4.22 în care sunt reprezentate cîmpurile izoterme.

Din datele utilizate pentru reprezentarea din fig. 4.22 rezultă că viteza medie de deplasare a cîmpurilor izotermice de-alungul direcției x la 3 mm de suprafață (în profunzime) este  $V_x = 22,33 \text{ } ^\circ\text{C/s}$ , de-alungul direcției y (pe generatoare) este  $V_y = 16 \text{ } ^\circ\text{C/s}$  și transversal  $V_z = 8 \text{ } ^\circ\text{C/s}$ .

Explicația unui asemenea mod de propagare a căldurii este dependentă direct de forma semiinelară a inductorului.

Uzind de datele obținute se poate ajunge la unele relații empirice pentru determinarea temperaturii funcție de puterea specifică  $P_s$ , timpul t și profunzimea în piesă S pe cele trei direcții.

Prelucrînd datele în coordonate bilogaritmice se ajunge la următoarele relații :

$$\text{pentru OLC 60 } T = 0,35 \cdot P_s^{0,97} \cdot t^{1,71} \cdot S^{-0,43} \text{ °C} \quad (4.27)$$

$$\text{și OLC 45 } T = 0,63 \cdot P_s^{0,5} \cdot t^{1,9} \cdot S^{-1,6} \text{ °C} \quad (4.28)$$

care oferă posibilitatea rapidă pentru determinarea temperaturii într-un punct la peste  $800^{\circ}\text{C}$  și cu o precizie de  $\pm 30^{\circ}\text{C}$ .




Fig.4.23 Variația temperaturii piesei cu puterea specifică, la diferite profunzimi și 60 s timp de încălzire. (tabelul Nr.3)

Reprezentînd grafic variația temperaturii cu puterea specifică la 60 s timp de încălzire, au rezultat diagramele din fig.4.23 și fig. 4.24 pentru OLC 60 și OLC 45 (tabelul Nr.3 și 4).

La ambele oțeluri se poate constata că temperatura crește cu creșterea puterii specifice, însă creșterea la OLC 60 față de OLC 45 este semnificativ mai mare. Explicația comportamentului diferit al celor două oțeluri la încălzirea prin inducție rezultă din o analiză asupra permeabilității și rezistivității prezentate de către acestea.

Dacă avem în vedere puterea specifică absorbită de piesă la încălzirea prin inducție  $P_s = I^2 \sqrt{\mu \rho f}$ , la același curent și frecvență, putem spune că puterea absorbită este proporțională cu produsul  $\mu \rho$ . Cum însă cu creșterea cîmpului

magnetizant permeabilitatea oțelurilor carbon de la cca 251 A/cm prezintă aceeași variație, se poate spune pentru OLC 45 și OLC 60 că la intensități mari de cîmp magnetizant puterea specifică




Fig. 4.24 Variația temperaturii piesei cu puterea specifică la diverse profunzimi și 60 s timp de încălzire. (Tabelul Nr. 4).

absorbită este proporțională cu rezistivitatea.

Utilizînd relația 5.7 din [13] se poate determina rezistivitatea acestor oțeluri:

$$p = 10,5 + 3 \cdot p + 3 \cdot p^2 \mu\Omega \cdot \text{cm} \quad \text{în care : } p - \text{conținutul în carbon.}$$

$$_{45} = 10,5 + 3 \cdot 0,45 + 3 \cdot 0,45^2 = 12,45 \mu\Omega \cdot \text{cm} \quad (4.29)$$

iar

$$_{60} = 10,5 + 3 \cdot 0,6 + 3 \cdot 0,6^2 = 13,58 \mu\Omega \cdot \text{cm.} \quad (4.30)$$

Comparînd rezistivitatea celor două oțeluri rezultă cauza manifestării diferită a celor două oțeluri la încălzire.

$$1 - \rho_s = 6,95 \text{ Kw/cm}^2, V = 0,633 \text{ mm/s}$$

$$2 - \rho_s = 6,17 \text{ Kw/cm}^2, V = 1,66 \text{ mm/s}$$

$$3 - \rho_s = 4,19 \text{ Kw/cm}^2, V = 1,05 \text{ mm/s}$$

$$4 - \rho_s = 4,36 \text{ Kw/cm}^2, V = 3,33 \text{ mm/s}$$




Fig. 4.25 Variația temperaturii piesei cu profunzimea de la suprafață.

Analizînd curbele experimentale traseate în fig. 4.25 și fig. 4.26 rezultă că o curbă medie a punctelor obținute indică o reducere a temperaturii cu profunzimea, în același timp și cu puterea specifică.

Se constată că la puteri specifice mari pe de o parte și cu creșterea conținutului de carbon pe dealta, că curbele experimentale obținute prezintă unele abateri de la o variație exponențială.




Fig. 4.26 Variația temperaturii piesei cu profunzimea, la diferite puteri specifice și 60 s timp de încălzire. (tabel Nr. 3).

Variația în secțiune a temperaturii trebuie să fie corespunzătoare distribuției energiei în secțiune dată de vectorul Poynting :

$$\bar{S} = \bar{E} \times \bar{H} \quad (4.29)$$

iar valoarea instantanee :

$$S_x(x_1, t) = H_{\text{omax}}^2 \frac{\alpha}{G} 2 e^{-2\alpha x} \sin(\omega \cdot t - \alpha \cdot x) \cdot \sin(\omega \cdot t - \alpha \cdot x + \frac{\pi}{4}) \quad (4.30)$$

sau

$$S_x(x, t) = \frac{H_{\text{omax}}^2}{2} \frac{\alpha}{G} e^{-2\alpha x} \left[ \cos \frac{\pi}{4} - \cos(2\omega \cdot t - 2\alpha \cdot x + \frac{\pi}{4}) \right] \quad (4.31)$$

din care rezultă că distribuția în secțiune a energiei este după o curbă exponențială. Deci cauza distribuției temperaturilor la o putere dată cu profunzimea, așa ca în fig. 4.26, nu este energia electrică și ar putea fi modul în care se suprapune căl-

dura indusă pe căldura transmisă de zonele mai calde. Această chestiune însă, necesită să fie reluată și cercetată mai în amănunte.




Fig. 4.27 Variatia vitezei de încălzire cu puterea specifică și profunzimea (tabel Nr. 3).

In fig. 4.27 și 4.28 sunt reprezentate variațiile vitezei de încălzire pînă la punctul Curie funcție de puterea specifică pentru OLC 60 și OLC 45.

Așa cum rezultă din fig. 4.27 pînă la cca  $3 \text{ KW/cm}^2$  creșterea vitezei de încălzire este mult mai mică față de puteri specifice mai mari. De asemenea, comparînd reprezentările




Fig. 4.28 Variatia vitezei de încălzire cu puterea specifică și profunzimea de la suprafață (tabel Nr. 4).

din fig. 4.27 și 4.28 rezultă că la puteri specifice ridicate, panta curbei de variație a vitezei de încălzire la OLC 60 este mai mare decît la OLC 45 și ca o consecință și viteză de încălzire la aceeași putere este mai mare la primul otel față de cel de al doilea.

In legătură însă cu schimbarea permeabilității magnetice respectiv, a vitezei de încălzire a otelului în timpul încălzirii, se necesită a fi prezentată o chestiune mai în detaliu.




Fig. 4.29 Variatia temperaturii punctului de schimbare a permeabilității cu viteza de încălzire prin inducție (tabela Nr.3).




Fig. 4.30 Schimbarea temperaturii punctului de transformare cu viteza de încălzire prin inducție (Tabela Nr.4).

In fig. 4.29 și fig. 4.30 sunt prezentate variațiile temperaturii punctelor de schimbare a permeabilității cu viteza de încălzire.

Materialele feromagnetice sunt caracterizate drept materiale cu o permeabilitate magnetică ridicată. Cu o

susceptibilitate magnetică  $X \gg 1$ , proprietate care se reduce ca manifestare într-un câmp magnetic atunci cînd se depășește o anumită temperatură caracteristică, materialul prezentînd în continuare doar însușiri paramagneticce cînd  $X > 1$ .

O teorie microscopică completă și universal valabilă asupra feromagnetismului lipsește. Se pot menționa doar cîteva aspecte care par a fi fundamentale.

La  $768^{\circ}\text{C}$ , la răcire, fierul degajă o energie de  $5,82 \text{ cal/g}$  (mai mult decît la recristalizarea  $\text{Fe}_\gamma \rightarrow \text{Fe}_\alpha$ ) ceea ce înseamnă că revine pentru un atom de fier  $0,243 \cdot 10^{-13} \text{ ergi/atom}$  sau  $0,015 \text{ eV/atom}$ . Așa cum rezultă din curba de răcire, o asemenea valoare de energie este suficientă pentru o reorganizare structurală, dar se pare insuficientă pentru o reorganizare electronică. Așa cum rezultă din calculele efectuate [42] energia de ordonare trebuie să fie cel puțin  $K_B \cdot T_C$ , adică  $0,1 \text{ eV}$  pe spin. O asemenea valoare ridicată a energiei necesare în comparație cu cea absorbită sau degajată ne conduce la ideea de a apela la forțele columbiene. Deci alături de energia absorbită de sistem din exterior, pentru ordonare intervin și forțele columbiene. O asemenea teorie se verifică prin aceea că interacțiunea ionilor din rețea determină existența unei simetrii la mare și mică distanță și în același timp magnetizarea preferențială a fierului după direcția (100) a rețelei cristaline.

Dependența freomagnetismului la fier este determinată în principal de imperfectiunea ce o prezintă pe subnivelul  $3d$ , pe care se află cinci electroni neînperechiali și cu un moment magnetic de spin de  $5,92$ , mult mai mare decît a altor metale.

Dependența feromagnetismului la fier de electronii depă  $3d$  este susținută și de punctul Curie la care are loc treccerea dela feromagnetism la paramagnetism. Astfel, a rezultat din calculele efectuate că amplitudinea oscilațiilor atomice a Fe la  $768^{\circ}\text{C}$  ajunge la  $0,2383 \text{ \AA}$  față de  $0,0017 \text{ \AA}$  la  $20^{\circ}\text{C}$ . Dacă se are în vedere că distanța interatomică a fierului în rețea care este de  $2,8664 \text{ \AA}$  iar diametrul atomic de  $2,54 \text{ \AA}$ , rezultă că la  $768^{\circ}\text{C}$  poate apărea o interacțiune a atomilor de fier de  $0,0119 \text{ \AA}$ , o deformare de  $0,2 \%$ , adică atât încît să deranjeze parțial subnivelul  $3d$ . O asemenea interacțiune, va determina o rearanjare fină a nivelor electronilor pe  $3d$ , o împerecheare a spinilor iar ca efect, manifestarea la temperaturi mai ridicate a paramagnetismului.

Cercetindu-se unele aspecte asupra comportamentului oțelurilor carbon OLC 45 și OLC 60 la încălzirea prin inducție, au fost făcute următoarele constatări :

- la încălzirea prin inducție a acestor oțeluri cu viteze relativ scăzute, punctul Curie se manifestă la cca  $740\ldots750^{\circ}\text{C}$ .

- de la o viteză de încălzire mai mare de cca  $40^{\circ}\text{C/s}$ , odată cu creșterea vitezei de încălzire crește și temperatura la care se manifestă punctul Curie.

- panta curbei ce reprezintă creșterea temperaturii de manifestare a punctelor Curie este mai mare la OLC 60 față de CLC 45 (fig.4.29 și 4.30) [44] .

Explicația unui asemenea mod de comportare a punctului Curie cu creșterea vitezei de încălzire constă în manifestarea tot mai evidentă a forțelor inertiale odată cu creșterea vitezei de încălzire.

Forțele inertiale atomice la o încălzire cu o viteză  $V = 100^{\circ}\text{C/s}$  sunt cu 1,56 ori mai mari față de o încălzire cu  $V = 40^{\circ}\text{C/s}$ . Ceea ce înseamnă că pentru OLC 60 punctul Curie la  $V = 100^{\circ}\text{C/s}$  va fi  $C_{100} = C_{40} \cdot 1,56 = 1154^{\circ}\text{C}$  ceea ce corespunde rezultatelor experimentale [43].

Concidérind că de la viteze de încălzire mai mari de cca  $40^{\circ}\text{C/s}$  curba ce reprezintă variația temperaturii de manifestare a punctului Curie este după o exponentială, au fost stabilite următoarele relații empirice ce pot fi utilizate pentru calculele care privesc încălzirea prin inducție :

$$\text{pentru OLC 60 } T_c = 7,5 \cdot V + 370 \quad ^{\circ}\text{C} \quad (4.32)$$

$$\text{și OLC 45 } T_c = 4 \cdot V + 550 \quad ^{\circ}\text{C} \quad (4.33)$$

Concluziile care rezultă la încălzirea prin inducție cu inductor și piesă în repaus sunt :

- cea mai ridicată temperatură se obține în zona de suprafață a piesei ;

- la aceiași putere specifică și timp, încălzirea este mai puternică la OLC 60 față de OLC 45 ;

- temperatura în secțiune se reduce ondulatoriu după o curbă exponentială ;

- temperatura de trecere de la feromagnetism la paramagnetism, la o viteză de încălzire mai mare de  $50^{\circ}\text{C/s}$ , crește cu creșterea vitezei de încălzire.

4.5.2. Încălzirea cu inductor în mișcare și piesă în repaus

Acet aspect a fost analizat din punct de vedere teoretic în 4.2. din care a rezultat dependența temperaturii la suprafață în primul rînd de puterea specifică, de viteza de deplasare a inductorului și altele.

Măsurătorile au fost realizate pentru ambele oțeluri aflate în studiu pe marginea unor probe în care au fost fixate termocupete din Pt-Pt Rh 10 la distanță de 50 mm una de alta și la profunzimi de la 1 la 6 mm (conform 3.2). Barele au fost fixate între vîrfuri pe strung, în repaus, iar inductorul fixat direct pe transformatorul de adaptare și acesta la rîndul său pe sania principală a strungului pentru realizarea mișcării de avans de-alungul barei de către inductor.

Datele experimentale utilizate în acest subcapitol aflate în tabelele nr.5,6 și 7 au fost obținute de pe curbele de încălzire obținute pe înregistratoare. O asemenea curbă se află prezentată în fig. 4.31. Din această curbă primară rezultă că încălzirea unei piese în repaus cu inductorul în mișcare poate fi caracterizată drept o încălzire în două etape.

In prima etapă ce se încălzește se află la o distanță apreciabilă de inductor, 30...50 mm, încălzirea se face prin conduction și este funcție de conductibilitatea termică a materialului ; puterea specifică și viteza de deplasare a inductorului. Această încălzire este caracterizată de o viteză  $V_1$  de încălzire, valoare ce poate determina cu următoarele relații experimentale stabilită funcție de puterea specifică  $P_s$  în  $\text{KW/cm}^2$  și viteza de deplasare a inductorului  $V$  în  $\text{mm/s}$  :

$$\text{pentru OLC 45} \quad v_1 = 3,84 \cdot P_s^{0,19} \cdot r^{0,49} \text{ m/s} \quad (4.34)$$

$$\text{si } \text{OLC } 60 \quad v_1 = 3,68 \cdot P_s^{0,73} \cdot V^{-1,58} \text{ °C/s} \quad (4.35)$$

- A doua etapă începe din momentul în care suprafața ce se încălzește este cuprinsă în cîmpul electromagnetic al inductorului. Din acest moment viteza de încălzire crește foarte repede indicînd că are loc o încălzire prin inducție. Viteza de încălzire prin inducție -  $V_2$  funcție de puterea specifică  $-P_s$  în  $\text{kW/cm}^2$  și viteza de deplasare a inductorului -  $V$  în  $\text{mm/s}$ , pe baza datelor experimentale obținute, poate fi

obținută cu relațiile :

$$\text{pentru OLC 45 } V_2 = 4 \cdot P_s^{1,4} \cdot V^0,97 \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.36)$$

$$\text{și OLC 60 } V_2 = 4,9 \cdot P_s^{1,19} \cdot V \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.37)$$

Curbele experimentale pentru aceste relații se află prezentate în fig. 4.32.




Fig. 4.32 Variatia vitezei de încălzire a piesei cu viteza de deplasare a inductorului la o putere specifică de  $P_s = 6,08 \dots 6,52 \text{ Kw/cm}^2$ . (tabel Nr.5).

Utilizând datele din tabelul Nr.7 s-au reprezentat în fig. 4.33 curbele izoterme la încălzirea piesei în repaus cu inductorul mobil. Din figură rezultă că pe măsură ce crește viteza de deplasare a inductorului crește densitatea curbelor izoterme din fața inductorului și se reduce (pînă la o limită de echilibru) depărtarea dintre inductor și curba de  $100^\circ\text{C}$ . În același timp cu creșterea vitezei de deplasare a inductorului zona cca mai căldă rămîne tot mai în urmă față de inductor.





Fig. 4.31 Caz de grădiniș înregistrat la  
la incendiu pește cu indurare în seco.  
re Notă utilizare:  $V_1$  - vîtrou de incendiu  
pe concret;  $V_2$  - vîtrou de incendiu prin  
indură; tmax - reperendum maxim.  
Scara 1:1.000. Tablo Nr. 5 pag. 31.



**Fig. 4.33** Curvele instante 10 înălțirea presei în repaus de către inducători mali. Viteza de desfășurare a indutorului  $V = 0,033 \text{ mm/s}$ ; ordinimea de la suprafață de măsurare o temperatură  $X_{\text{ul}} = 50^\circ\text{C}$ ; viteza de înălțare prin condecie  $V_1 = 4,29 \text{ cm/s}$ ; viteza de înălțare  $\rho_{\text{min}} = 25,3 \text{ g/cm}^3$ ; viteza medie de înălțare  $V_{\text{med}} = 9,7 \text{ cm/s}$  și viteza medie de ridicare  $V_{\text{m}} = 5,32 \text{ cm/s}$ . (curba 87 - tabel Nr. 6 cap. 1).  $01 \in 45$ .

Importanța acestor curbe izoterme constă doar în aceea că ne dă o imagine asupra formei și modului în care se deplasează cîmpurile termice.




Fig. 4.34 Temperatura piesei, la 1 mm și 6 mm de la suprafață, funcție de puterea specifică și la o viteză de deplasare a inductorului  $V = 0,31 \dots 0,83 \text{ mm/s}$ . (tabel Nr. 6 și 7).

In fig. 4.34 și 4.35 s-a reprezentat variația temperaturii pieselor din OLC 45 și OLC 60 funcție de puterea specifică și o gamă restrânsă de viteze de deplasare a inductorului (considerată constantă). Din curbele de temperatură la o profunzime de 1 mm și 6 mm se desprind aceleasi concluzii ca la 4.4.1. Temperatura la profunzimile studiate crește odată cu creșterea puterii specifice la ambele oțeluri dar mai repede la OLC 60.




Fig. 4.35 Temperatura piesei, la 1 mm și 6 mm de la suprafață, funcție de puterea specifică și la o viteză de deplasare a inductorului de  $V = 0,83 \dots 1,05 \text{ mm/s}$ . (tabel Nr. 5)

De asemenea mai mult la OLC 60 decît la OLC 45, la puteri specifice mai ridicate, diferența de temperatură între profunzimea de 1 mm și 6 mm este apreciabilă (cca  $300^{\circ}\text{C}$ ), suficientă pentru a fi întrebuintată favorabil la tratamentul termic doar al suprafeței.




Fig. 4.36 Temperatura piesei, la 1 mm și 6 mm de la suprafață, funcție de viteza de deplasare a inductorului și la o putere specifică de  $P_s = 5,87 \dots 6,52 \text{ kW/cm}^2$  (tabelul Nr.5)

In fig. 4.36 și 4.37 sunt reprezentate curbele de variație ale temperaturii de la 1 mm și 6 mm de suprafață cu avansul inductorului. Din acestea rezultă o reducere apreciabilă a temperaturii la suprafață cu creșterea vitezei de deplasare a inductorului, la aceeași putere specifică. O dată însă cu creșterea vitezei de deplasare a inductorului rezultă și o reducere a gradientului de temperatură (1...6 mm) de la  $\bar{\zeta} = 50^{\circ}\text{C}/\text{mm}$  la  $\bar{\zeta} = 20^{\circ}\text{C}/\text{mm}$  pentru OLC 45 și de la  $\bar{\zeta} = 60^{\circ}\text{C}/\text{mm}$  la  $\bar{\zeta} = 25^{\circ}\text{C}/\text{mm}$  pentru OLC 60 ambele interpretate la un avans al inductorului de  $V = 1 \text{ mm/s}$  respectiv  $V = 5 \text{ mm/s}$ .




Fig.4.37 Temperatura piesei, la 1 mm și 6 mm de la suprafață, funcție de viteza de deplasare a inducatorului și la o putere specifică de  $P_s = 3,48 \dots 4,36 \text{ Kw/cm}^2$ .

Acest aspect poate fi constatat și din fig.4.38 din care mai rezultă că gradientul de temperatură este funcție și de puterea specifică. Rezultă de asemenea ca și în 4.4.1 că la puteri specifice mari variația ue temperatură cu profunzimea nu are loc după o exponențială ci după o sinusoidală amortizată după o exponențială.




Fig.4.38 Variatia temperaturii piesei cu profunzimea de la suprafață. 1 -  $P_s = 6,08 \text{ Kw/cm}^2$ ,  $V = 0,83 \text{ mm/s}$ ; 2 -  $P_s = 4,36 \text{ Kw/cm}^2$ ,  $V = 1,05 \text{ mm/s}$ ; 3 -  $P_s = 2,08 \text{ Kw/cm}^2$ ,  $V = 1,66 \text{ mm/s}$ ; 4 -  $P_s = 0,52 \text{ Kw/cm}^2$ ,  $V = 5,25 \text{ mm/s}$ . (tabel Nr.5).

In fig.4.39 este reprezentată una din cele mai utile diagrame pentru netezirea electromecanică a arborilor, din aceasta rezultă într-un mod expresiv și simplu, temperaturile ce pot fi atinse de suprafață la diferite puteri specifice și vitezze de deplasare a inductorului.




Fig. 4.39 Variatia temperaturii piesei la 1 mm de suprafață funcție de puterea specifică și viteză de deplasare a inductorului. (tabelul Nr. 5).

Din 4.2. unde s-a tratat încălzirea de suprafață progresivă a rezultat , printre altele, că zona de temperatură cea mai ridicată rămîne tot mai în urma inductorului pe măsură ce crește viteza de deplasare a acestuia. Din curbele trasate în fig. 4.40 rezultă tocmai acest aspect și anume : pe măsură ce crește viteza de deplasare a inductorului și se reduce puterea specifică, zona de temperatură cea mai ridicată rămîne tot

mai în urma inductorului pînă la 18 mm la un  $P_s = 4,5 \text{ Kw/cm}^2$ . Această reprezentare grafică oferă posibilitatea efectuării unui




Fig. 4.40 Variatia distantei intre polo de temperatura maximă 10 suprafetea piesei și inductor, funcție de putere specifică și viteza de deplasare a inductorului. (tabel Nr. 5).

reglaj rapid pe mașina unealtă funcție de avansul inductorului și puterea specifică pentru fixarea locului de lucru a sculei în zona termică cea mai favorabilă pe piesă.

Analizînd modul de variație a acestei distanțe față de inductor, rezultă că și acesta poate fi exprimată printr-o relație de forma :

$$S = K \cdot P_s^{-x} \cdot V^y \quad \text{mm}$$

Pentru OLC 60 este :

$$S = 678 \cdot P_s^{-2,25} \cdot V^{0,03} \quad \text{mm} \quad (4.33)$$

In fig.4.39 sunt prezentate curbele izoterme ale acestui tip de încălzire prin inducție din care rezultă în plus cele anterior interpretate în legătură cu viteza de încălzire.

In concluzie la încălzirea prin inducție cu inductor mobil și piesă în repaus se rețin următoarele :

- încălzirea stratului de suprafață are loc în două faze : prin conducție și apoi prin inducție ;
- repartiția temperaturii cu profunzimea se face după o exponențială ;
- cu creșterea vitezei de deplasare a inductorului se reduce temperatura la suprafață.
- cu creșterea vitezei de deplasare a inductorului crește distanța între inductor și suprafața cea mai caldă.

#### 4.5.3. Încălzirea cu inductor și piesă în mișcare

Studiul încălzirii prin inducție a unui arbore în mișcare de rotație de-alungul căruia se deplasează inductorul, reprezentă o chestiune deosebit de complexă. Numărul de variabile în acest caz, comparativ cu încălzirea progresivă tratată în 4.2., este mai mare, complicind atât interpretarea teoretică cît și certificarea unor interpretări prin măsurători practice.




Fig. 4.41. Inductor și piesă în mișcare

Așa cum rezultă din fig. 4.41 elementul de secțiune A aflat la suprafața piesei ce se rotește, este supus unei acțiuni pulsatorii de încălzire - răcire ca urmare a formei semiinelare a inductorului.

Lăsând în considerare relația puterii specifice determinate în 4.2.

$$P_s = \frac{2 P_m}{\pi \cdot h' \left[ 1 + \left( \frac{v}{h'} \right)^2 \right]^2} \quad (4.39)$$

și considerind pentru cazul de față, că atât înălțimea virtuală  $h'$  cît și depărtarea elementului ce se încălzește de inductor  $y$ , sunt funcție de mișcarea de rotație a piesei, rezultă :

că  $y = V_l \cdot t$  devine pentru cazul de față

$$y = s \cdot n \cdot t \quad (4.40)$$

în care :  $s$  - avansul inductorului în mm/rot.

$n$  - turăția piesei în rot/s

$t$  - timpul în s

$$\text{și } h' = \sqrt{h^2 - a^2} \quad (4.41)$$

ce reprezintă înălțimea virtuală și pentru cazul de față, este maxim atunci cînd secțiunea A se află la mijlocul inductorului, deci

$$h' = \sin\omega\sqrt{h^2 - a^2} \quad (4.42)$$

In acest caz expresia puterii specifice are forma:

$$P_s = \frac{2 P_m}{\pi \cdot h' \left[ 1 + \left( \frac{s.n.t}{h'} \right)^2 \right]^2} \quad (4.43)$$

Dezvoltînd ca în 4.2. rezultă relația ce dă temperatura la suprafața piesei funcție de timp și mișcarea de rotație a piesei :

$$\theta(o, t, \omega) = \frac{0,437 \cdot P_m}{\sqrt{s.n.h}} \cdot g\left(\frac{s.n.t}{h'}\right) \quad (4.44)$$

în care :

$$g\left(\frac{s.n.t}{h'}\right) = \frac{0,287 \left\{ \left[ 3 + 2 \left( \frac{s.n.t}{h'} \right)^2 \right] \left[ \sqrt{1 + \left( \frac{s.n.t}{h'} \right)^2} + \frac{s.n.t}{h'} \right]^{1/2} \right\}}{\left[ 1 + \left( \frac{s.n.t}{h'} \right)^2 \right]^{3/2}} + \\ + \frac{0,287 \frac{s.n.t}{h'} \left[ \sqrt{1 + \left( \frac{s.n.t}{h'} \right)^2} - \frac{s.n.t}{h'} \right]^{1/2}}{\left[ 1 + \left( \frac{s.n.t}{h'} \right)^2 \right]^{3/2}} \quad (4.45)$$

Reprezentînd grafic funcția  $g\left(\frac{s.n.t}{h'}\right)$  pentru  $\sin\omega = 1$  și  $s.n. = \text{constant}$ , rezultă curba trăsată în fig. 4.42.




Fig. 4.42 Variația funcției  $g\left(\frac{s.n.t}{h'}\right)$

Analizînd variația curbei, se constată că funcția prezintă un maxim pentru  $\frac{s.n.t}{h'} = \frac{1}{2}$ , adică în momentul în care inductorul a depășit elementul de volum considerat cu o distanță egală cu jumătatea înălțimii virtuale. O variație similară și deci aceeași interpretare pentru planul în care se află

inductorul. Rezultă din aceasta, că temperatura maximă nu va coincide cu momentul excitației maxime, apare o inertie din cauza fenomenului termic.

Din constatările făcute asupra acestui caz de încălzire în timpul cercetării a rezultat că la o turărie de 160 rot/min. ceea ce corespunde unei viteze  $V = 418 \text{ m/s}$  timpul necesar pentru o încălzire pînă la  $1000^\circ\text{C}$  era de trei ori

mai mare decât pentru cazul cînd piesa era în repaus.

#### 4.5.4. Încălzire și răcire cu inductor și răcitor în mișcare și cu piesă în repaus.

Cercetarea modului în care are loc răcirea piesei încălzite prin inducție este impusă de una din condițiile inițiale stabilite pentru netezirea electromecanică, de a se obține transformări structurale de călire care să ridice duritatea suprafetei.

Au fost experimentate în acest sens mai multe tipuri de dispozitive de răcire.

Tipul de răcitor care face corp comun cu inductorul a fost eliminat încă din primele momente pentru că ar fi răcit o suprafață care nu ar fi ajuns la temperatura necesară, din cauza plasării zonei celei mai calde în urma inductorului.




Fig.4.43 Tipuri de dispozitive de răcire experimentale.  
1-inductor; 2-dispozitiv de răcire cu apă; 3-piesă;  
4-zonă caldă (850-1200°C).

Pe măsura unor asemenea considerente au fost analizate și experimentate mai atent, dispozitive de răcire care să fie așezate în urma inductorului la o distanță convenabilă. Aceste tipuri sunt prezentate în fig. 4.43.

În urma experimentării acestora, tipurile a și b din fig.4.43, nu au dat deplină satisfacție pentru că datorită modului în care produceau injectarea apei de răcire, o mare cantitate de apă ajungea pe suprafață neîncălzită. Aceasta a condus la creșterea timpului necesar încălzirii, la creșterea

grosimii stratului încălzit și în același timp la obținerea unei suprafețe a piesei mai reci decât o zonă mai profundă și în final, o suprafață mai puțin dură decât o alta aflată la 2...3 mm. S-a ajuns astfel la tipul C din fig. 4.43 care datorită fațetei circulare cantitatea de apă injectată către inductor era neînsemnată. Dispozitivului de răcire i s-a dat aceiași formă semi-circulară ca și inductorului pentru a se asigura o mare manevrabilitate într-un plan normal pe axa piesei și a fost executat din steclosteclolit deoarece în felul acesta nu absoarbe energie din cîmpul electromagnetic al inductorului.

Măsurătorile privind încălzirea și răcirea au fost realizate în aceleași condiții ca și pentru cazurile anterioare iar datele experimentale culese de pe curbele de încălzire-răcire, dintre care una este reprezentată în fig. 4.44, au fost trecute în tabelele Nr. 8, 9 și 10.

Analizînd curba de încălzire-răcire din fig. 4.44 prima impresie care rezultă este aceea că frontul de temperatură redusă a piesei produce deformații vizibile asupra celor două etape ale încălzirii, crește timpul pentru încălzirea prin conductie pe scara reducerii timpului de încălzire prin inducție. O asemenea apreciere este confirmată și de fig. 4.45 în care sunt reprezentate la scară 1:1 curbele izoterme la încălzire-răcire.

Dacă avem în vedere ecuațiile cîmpului electromagnetic din 4.1.1. și anume :

$$\text{rot } \bar{E} = - \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \bar{H}}{\partial t} \quad (4.46)$$

$$\begin{aligned} \bar{B} &= \mu \bar{H} \\ \text{rot } \bar{H} &= G \bar{E} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} = \bar{J} + \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (4.47)$$

$$\bar{D} = \epsilon \bar{E}$$

este constanta dielectrică a mediului în care se propagă cîmpul electromagnetic și acesta depinde de natura mediului izolant. Dar față de cazul cînd intrefierul este aer și pentru acesta  $\epsilon_{\text{aer}} \approx 1$ , pentru cazul în care în intrefier este apă cu  $\epsilon_{\text{apă}} \approx 80$ , a apărut o schimbare netă în ce privește condițiile de propagare ale cîmpului.

Crescînd permittivitatea ca urmare a creșterii lui  $\epsilon$ , crește  $\text{rot } \bar{H}$  (4.47) și  $\text{rot } \bar{E}$  (4.46) precum și densitatea de curent  $\bar{J}$ . Odată însă cu creșterea curentului inducție crește și cîmpul dat de acesta și care se opune celui care la creiat. Se

apreciază în același timp și apariția unor forțe electromagnetice volumice ce face ca apa de răcire să fie îndepărtată din zona centrală, să conducă la curbarea cîmpului electromagnetic dat de  $i_1$ , respectiv și curențul de reacție.




Fig. 4.46 Viteză de încălzire prin inducție funcție de puterea specifică și profunzime. (tabelul Nr. 8).


informații cit mai complete în legătură cu comportamentul practic a celor două oțeluri intrate în sfera cercetării.

Astfel, unul din parametrii tehnologici importanți au fost reprezentăți în fig. 4.46 și 4.47 și care se referă la variația vitezei de încălzire funcție de puterea specifică și profunzime, în condițiile răcirii cu apă. Din acestea rezultă că vitezele de încălzire sunt mai mici și cresc mai încet pe măsura creșterii puterii specifice comparativ cu cazul de la 4.4.2 și în același timp, gradul de împrăștiere a datelor experimentale obținute se constată că este mai mare. Rezultă de asemenea, că diferența de viteză de încălzire între suprafață și o zonă mai profundă este mai mare în acest caz, existind condiții mai favorabile încălzirii suprafeței.

Pentru determinarea rapidă prin calcul a mărimii vitezelor de încălzire (pentru debitul apei de răcire de 14 l/min) la suprafață, au fost stabilite pe baza datelor din tabelele Nr. 8 și 9 următoarele relații :

Acet aspect interesant apărut necesită o analiză mai atentă ce urmează a fi efectuată într-o cercetare viitoare organizată numai pentru acest scop.

Partea asupra căreia a fost îndreptată o atenție mai mare în cadrul cercetării încălzirii și răcirii, a constituit-o obținerea de in-






Fig. 4.45 Curbele izotermă și încălzirea și răcirea piezelor în repaus  
cu inductorul și răcitorul în mișcare.  
Oțel 60. Tobolo Nr.9 pez. 4. T2.

$$\text{pentru OLC 45 } V_{\text{med}} = 1,92 \cdot P_s^{1,65} \cdot V^{1,3} \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.48)$$

$$\text{și OLC 60 } V_{\text{med}} = 11,38 \cdot P_s^{0,3} \cdot V^{1,18} \text{ } ^\circ\text{C/s} \quad (4.49)$$

Viteza de răcire a fost analizată din două puncte de vedere : funcție de debitul apei de răcire și funcție de viteza de înaintare a inductorului respectiv, a răcitorului.

In fig.4.48 și 4.49 sunt reprezentate curbele obținute pentru caracterizarea vitezelor de răcire a pieselor din CLC 45 și OLC 60 încălzite prin inducție.

Ne existând condiții pentru realizarea unor debite de apă mai mari de 16 l/min. și nici pentru utilizarea prin recirculare a unor soluții ce posedă capacitați de răcire mai măre decât apa, vitezele de răcire nu au depășit cca  $50^\circ\text{C/s}$ .




Fig.4.47 Viteza de încălzire prin inducție funcție de putere specifică și pratură. (tabelo Nr.9,10).

După analiza curbelor însă, se poate aprecia că viteza de răcire de cca  $100^\circ\text{C/s}$  ar putea fi obținute cu debite de cca 22 l/min. ceea ce în condiții normale se poate asigura din rețeaua orașenească.

Pornind de la premiza că curbele reprezentate sunt exponențiale, ca și în cazurile anterioare, ele pot fi exprimate de relații empirice deduse din datele furnizate de cercetare efectuată și cuprinse în tabelele Nr.8,9 și 10.




Fig. 4.48 Viteza de răcire funcție de debitul apei de răcire și profunzime. (din tabelo Nr.8)




Fig. 4.49 Viteza de răcire funcție de debitul apei de răcire și profunzime. (tabelul Nr.9,10).

$$\text{pentru OLC } 45 \quad V_r = 38 \cdot Q^{0,09} \cdot V^{0,76} \cdot S^{-0,45} \text{ } ^{\circ}\text{C/s} \quad (4.51)$$

$$\text{și OLC } 60 \quad V_r = 26,28 \cdot Q^{0,24} \cdot V^{0,3} \cdot S^{-0,94} \text{ } ^{\circ}\text{C/s} \quad (4.52)$$

Expresia ce urmează să definească viteza de răcire a piesei funcție de debitul apei de răcire, viteză de deplasare a dispozitivului de răcire și profunzime, se apreciază că are forma generală:

$$V_r = K \cdot Q^x \cdot V^y \cdot S^{-z} \text{ } ^{\circ}\text{C/s}$$

în care :

$K$  – viteza unitară de răcire în  $^{\circ}\text{C/s}$ .

$Q$  – debitul apei de răcire în  $l/\text{min}$ .

$V$  – viteza de deplasare a dispozitivului de răcire în  $\text{mm/s}$ .

$S$  – profunzimea în piesă, în  $\text{mm}$ .

Aceste expresii, pentru oțelurile cercate prezintă forma :

In fig. 4.50 și 4.51 sînt reprezentate curbele ce prezintă variația vitezei de răcire funcție de viteza de deplasare a răcitorului. Cu toată împrăștierea relativ mare a rezultatelor măsurătorilor efectuate, rezultă totuși incontestabil că viteză de răcire crește cu viteză de deplasare a inductorului, este

adevărat însă că într-o măsură mai redusă în comparație cu efectul pe care îl prezintă creșterea debitului apei de răcire.

Comparînd curbele de variație ale temperaturii prezentate în fig. 4.34 cu cazul în care încălzirea este însotită de răcire, adică cu cele reprezentate în fig. 4.52 rezultă că diferența de temperatură atinsă pentru  $P_s = 6 \text{ KW/cm}^2$  la




Fig. 4.50 Viteză de răcire, funcție de debitul apelor de răcire și viteză de deplasare a răcitorului. (din tabel Nr.8)

OLC 60 este de la  $1400^\circ$  în primul caz, la  $1150^\circ$  în al doilea, deci de cca  $250^\circ$ .

La o putere specifică de  $3 \text{ KW/cm}^2$  rezultă o diferență de temperatură de  $300^\circ$ . Deci cu creșterea puterii specifice la debit de apă de răcire și viteză de deplasare inductor-răcitor constant, se poate afirma că se reduce diferența de temperatură a suprafeței piesei atunci cînd ele se află în cele două cazuri.




Fig. 4.51 Viteză de răcire, funcție de debitul apelor de răcire și viteză de deplasare a inductorului și răcitorului. (tabelul Nr.9,10).




Fig. 4.52 Temperatura maximă funcție de putere specifică și privințe (din tabelul Nr. 8).

In concluzia acestui subcapitol rezultă următoarele :

- dispozitivul de răcire cel mai eficient este cel ce prezintă o fazetă de amortizare a curgerii apei spre inductor și care injectează apă oblic la  $45^\circ$  față de suprafața piesei.
- printr-o dezvoltare a cunoașterii amănunțite ale deformării cîmpului electromagnetic în prezența apei și fronturilor de material care se răcesc se va putea, probabil, să se obțină unele condiții de dirijare și concentrare ale cîmpului mai avantajoase scopului.
- Crește durata încălzirii prin conducție și se reduce durata de încălzire prin inducție (prima este subordonată celei de a doua).
- Viteză de răcire dată de debite de  $16 \text{ l/min}$  poate să contribuie la apariția structurilor de călire la OLC 60.
- În cazul încălzire-răcire comparativ cu cazul încălzire (pentru OLC 60) rezultă o temperatură de  $250...300^\circ\text{C}$  mai mică la aceleași puteri specifice, viteză de deplasare a inductorului și la un debit al apei de răcire de  $16 \text{ l/min}$ .

## 5. STUDIUL TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL PROCESULUI DE NETEZIRE ELECTROMECANICA A ARBORILOR.

Studierea posibilităților și condițiilor de netezire a suprafeței arborilor cînd stratul de suprafață este încălzit pînă la austenitzare și răcit pentru obținerea de transformări structurale caracteristice călării, s-a efectuat cu utilizarea unei largi game de tipuri de scule și condiții. Au fost analizate o seamă de posibilități pentru obținerea unei netezimi de o rugozitate corespunzătoare, cum sunt : netezirea prin deformare plastică a suprafeței cu scule ce pot lucra prin rostogolire sau prin alunecare, netezirea prin deformare plastică și simultan desprindere de aşchii și cel de al treilea caz, netezirea prin desprindere de aşchii.

Calificarea modurilor de netezire a fost condiționată de condițiile initiale stabilite pentru a fi atinse și anume:

- obținerea unei rugozități maxime  $R_t < 10 \mu\text{m}$ ;
- obținerea unei rugozități medii  $R_a < 0,8 \mu\text{m}$ ;
- păstrarea acestor condiții de rugozitate pe o lungime de arbore de cel puțin 500 mm cînd acesta are diametrul de 50 mm.

### 5.1. Studiul experimental al netezirii.

Studiul experimental al netezirii unei suprafețe calde a fost imaginat să fie realizat de către o gamă largă de scule care să deformeze plastic suprafața prin rostogolire (tip A), să deformeze plastic suprafața prin alunecare (tip B,C și E), să deformeze plastic și să desprindă (tip D) și scule care să netezească suprafața prin desprindere de aşchii (tip F), toate prezente în tabelul nr.1.

Toate determinările au fost realizate în condiții de încălzire-răcire, cu urmărirea temperaturii la suprafață cu ajutorul pirometrului cu absorție totală.

O parte din datele experimentale ale acestui capitol sunt cuprinse în tabelele nr.11 și 12.

A. Netezirea prin deformare plastică a suprafeței cu ajutorul unei bile ce se rostogolește pe piesă a fost realizată cu o sculă ce a fost prezentată în fig. 3.3 și cărui mod de lu-

cru este prezentat în fig.5.1. Au fost utilizate trei mărimi de bile de  $\phi 7,14$  mm;  $\phi 9$  mm și  $\phi 11,5$  mm: care au lucrat cu avansurile de  $0,05$  mm/rot,  $0,01$  mm/rot și  $0,2$  mm/rot, la o turătie a piesei de  $160$  rot/min și adîncimi ce au fost cuprinse între  $0,05$  ...  $0,4$  mm.




Fig.5.1 Netezirea cu bilă

mînim la valoarea de  $2,1 \mu\text{m}$ . Temperatura de lucru a bilei a atins cel mult  $470^\circ$ . Suprafetele netezite prin rulare pot fi socotite necorespunzătoare și datorită existenței pe ele a unui strat de oxizi formați în timpul netezirii.

Explicînd cauzele ce determină obținerea unei rugozități ridicate la netezirea prin rostogolire cu bilă (concluzii ce sănt valabile și pentru role) a unui material de plasticitate ridicată, se constată următoarele :

- Ca urmare a pătrunderii bilei pînă la adîncimea de lucru  $t_0$  (fig.5.1), față de mișcarea de rostogolire a bilei pe circumferința piesei, materialul dislocat se va plasa în fața bilei și în părțile sale laterale.

- Mișcarea de avans efectuată de bilă de-alungul generatoarei cilindrului va determina însirarea materialului dislocat după o spiră.

- Dacă se are în vedere și faptul că bila în toate căsurile în care lucrează în zona caldă, materialul deformat se află într-o zonă termică mai favorabilă decît părțile laterale, ceea ce va accentua obținerea unei suprafete rugoase.

- De asemenea stratul de oxizi ce se formează este imprimat în suprafața netezită contribuind la creșterea asperităților suprafetei.

Analizîndu-se profilograma ridicată de pe o asemenea suprafață netezită prin rular la cald reprezentă în fig.5.2a se

Temperatura zonei celei mai calde a fost de  $1150^\circ\text{C}$ .

Netezirea suprafetei a fost efectuată atît în zona cea mai caldă cît și în zonele alăturate mai reci.

Rezultatele obținute s-au situat peste condițiile inițiale stabilite :  $R_t$  minim obținut a fost de  $12 \mu\text{m}$  iar  $R_a$

FIG. 5.2a.



Sculò tip F

$\alpha = 5^\circ, \mu = 7^\circ$   
 $n = 150 \text{ rot/min}, S = 0.1 \text{ mm/rot.}$   
 $t = 0.1 \text{ mm}; D_s = 5 \text{ kN/cm}^2$   
 $D_L = 6.8 \mu\text{m}; D_0 = 16 \mu\text{m.}$



Sculò tip A

$d = 9 \mu\text{m}$   
 $n = 150 \text{ rot/min}, S = 0.1 \text{ mm/rot.}$   
 $t = 0.1 \text{ mm}; D_s = 5 \text{ kN/cm}^2$   
 $D_L = 12.3 \mu\text{m}; D_0 = 4.3 \mu\text{m}$



Sculò tip E

$h = 3 \mu\text{m}$   
 $n = 150 \text{ rot/min}, S = 0.1 \text{ mm/rot.}$   
 $t = 0.1 \text{ mm}; D_s = 5 \text{ kN/cm}^2$   
 $D_L = 4.5 \mu\text{m}; D_0 = 1.3 \mu\text{m}$


FIG.5.2b



0.07.4  
 $R_t = 15.5 \mu\text{m}$   $R_a = 4.5 \mu\text{m}$




0.07.5.  
 $R_t = 23 \mu\text{m}$   $R_a = 5.8 \mu\text{m}$



0.07.6.  
 $R_t = 24.3 \mu\text{m}$   $R_a = 7 \mu\text{m}$

Profilograme ale suprafețelor prelucrate prin străjire cu scută armată cu carburo metalică cu  $\alpha = 7^\circ$ ,  $f=0$  și  $S=0.05 \text{ mm/rot}$ ,  $t=0.2 \text{ mm}$ ,  $V=25.1 \text{ m/min}$



$\lambda = 3 \mu\text{m}$ ;  $R_o = 0.25 \mu\text{m}$

Scutò tip F<sub>2</sub>

$\alpha = 5^\circ$ ;  $\beta = 7^\circ$ ;  $L_m = 2 \text{ mm}$   
 $150 \text{ rot/min}$ ;  $S = 0.345 \text{ mm/rot}$ .  
 $l_{\text{tot}} = 5 \text{ mm}$ ;  $D_s = 5 \text{ kN/cm}^2$

$R_t = 5.5 \mu\text{m}$ ;  $R_o = 0.35 \mu\text{m}$

Scutò tip F<sub>2</sub>


$\alpha = 5^\circ$ ;  $\beta = 10^\circ$ ;  $L_m = 2 \text{ mm}$   
 $170 \text{ rot/min}$ ;  $S = 0.345 \text{ rot/min}$ .  
 $t = 0.1 \text{ mm}$ ;  $D_s = 5 \text{ kN/cm}^2$

$R_t = 2.5 \mu\text{m}$ ;  $R_o = 0.23 \mu\text{m}$

Scutò tip F<sub>2</sub>

$\alpha = 0^\circ$ ;  $\beta = 0^\circ$ ;  $L_m = 2 \text{ mm}$   
 $150 \text{ rot/min}$ ;  $S = 0.345 \text{ mm/rot}$ .  
 $t = 0.1 \text{ mm}$ ;  $D_s = 5 \text{ kN/cm}^2$

FIG.5.2d



2.07.1

2.07.2

2.07.3

$Rt = 2 \mu\text{m}$   $Ro = 0.4 \mu\text{m}$

$Rt = 2.2 \mu\text{m}$   $Ro = 0.4 \mu\text{m}$

$Rt = 2.2 \mu\text{m}$   $Ro = 0.6 \mu\text{m}$

Evoluția profilului rugozității deosebului unei bare prelucrate pe 480 mm  
cuțit ormat cu CB de tip F<sub>3</sub> cu  $\alpha = 0$ ,  $\mu = 0$ ,  $S = 0.05 \text{ mm/rot}$ ,  $t = 0.05 \text{ mm}$ ,  $V = 49.4 \text{ m/min}$  la o  
temperatură  $T = 870^\circ\text{C}$

se constată că nu prezintă diferențe prea mari față de o suprafață obținută mai îngrijit prin strunjire a cărei profilogramă se află prezentată în fig. 5.2b.

Datorită unor asemenea constatări practice efectuate, varianta de netezire prin deformare plastică a suprafeței calde de către o sculă de lucrează prin rostogolire, a fost catalogată drept necorespunzătoare scopului urmărit.

B. Netezirea prin deformare plastică a suprafeței cu scule ce lucrează prin alunecare a fost concepută să fie realizată cu scule de trei tipuri de geometrii :

Sculă de tip B tabela Nr.1, derivat dintr-un cuțit de strunjire a cărui geometrie în plan vertical este definită

de o suprafață de alunecare ce face cu tangentă în punctul de contact cu piesa un unghi  $\alpha = 0 \dots 10^\circ$ , o suprafață normală la tangentă în punctul de contact și o suprafață de racordare a celor două de rază  $R_V = 1; 5$  și  $10$  mm. În plan orizontal, suprafața de lucru a sculelor a fost realizată de formă semicirculară după o rază




Fig.5.3 Deformarea de suprafață prin alunecare cu o sculă de tip B.

$$R_h = 5 \text{ mm.}$$

Cea de a doua sculă utilizată pentru a netezii prin alunecare a fost cea de tip E. Aceasta este caracterizată de existența unei suprafețe plane care în lucru este tangentă la suprafața cilindrului.

Suprafețe de lucru a sculelor au fost prelucrate cu piatră diamantată și apoi lustruite cu hîrtie abrazivă diamantată.

In principiu, modul de lucru a acestor tipuri de scule este redat în fig. 5.3. și nu sunt utilizate aceleasi regimuri ca și pentru cazul precedent.

Din determinările efectuate a rezultat că atât timp cât suprafața de lucru a sculelor a prezentat netezimea obținu-

tă prin polizare și lustruire, aceasta doar pe o lungime de 50...70 mm a piesei de  $\phi 50$  mm, gradul de netezire al suprafeței este ridicat. Rugozitatea măsurată s-a încadrat în  $R_a = 0,8 \dots 5,4 \mu\text{m}$  și  $R_t = 6 \dots 24 \mu\text{m}$ . Profilogramme ale unor asemenea suprafețe prelucrate prin alunecare sănt prezentate în fig. 5.2a (Lungimea profilogramelor prezentate corespund la 8,69 mm pe suprafața piesei, sănt luate la intervale de cca 50 mm, iar scările utilizate pentru amplitudinea semnalului sănt : 1 mm în amplitudine =  $1 \mu\text{m}$  pentru măsurătorile făcute asupra lui  $R_t$  și 1 mm semnal =  $0,33 \mu\text{m}$  pentru  $R_a$ .

După lungimea de cca 60 mm prelucrată astfel, rugozitatea suprafeței se înrăutătește brusc ajungînd să fie mai mare decît cea prelucrării anterioare.

Neobtinerea unei rugozități corespunzătoare pe lungimi mai mari de arbore, se datorește apariției unei fațete de contact care din momentul în care a depășit lățimea de  $0,2 \dots 0,4$  mm devine rugoasă, că și în fig. 5.4 și determină apariția depunerilor aderente.




Fig. 5.4 Modul de uzare a sculelor de tip B și C.

Uzura prematură a suprafețelor de lucru a sculelor se datorește stratului de oxizi ce se formează și care prezintă un puternic caracter de abraziv.

Analizîndu-se la microscopul metalografic o suprafață astfel uzată, se confirmă afirmația făcută deoarece s-a constatat că componentul mai puțin dur al plăcuței din carburi metalice a fost de-a dreptul spălat de acțiunea abrazivă a suprafeței oxidate iar grăunții de componente duri sănt rupti din masa plăcuței.

Aceste rezultate obținute au constituit motive suficiente pentru neacceptarea unei asemenea variante de netezire.

C. Analizarea modului în care ar putea avea loc netezirea cu ajutorul unor scule care prelucrează suprafața prin desprindere de așchii și defor are plastică, a fost efec-

tuată pe marginea unei scule de tip C și D tabela Nr.1.

Scula de tip C a fost concepută să desprindă aşchii pe adâncimi mici pentru a îndepărta stratul de oxizi de la suprafață și apoi prin intermediul unei fațe de lățime  $h_V$  să se producă netezirea suprafetei.

Scula de tip D a primit o astfel de geometrie încît parte din segmentul de contact al sculei de-alungul generatoarei piesei să se constituie drept muchie aşchietoare și cea de a doua parte a aceluiași segment, să fie dată de o suprafață curbă pentru a produce deformarea prin alunecare :

Cu toate aceste complicații în ce privește execuția unei asemenea geometrii pentru sculă, au dovedit un comportament similar cu tipurile anterioare. A crescut doar cu circa 30...40 mm lungimea pe piesă a suprafetei ce prezenta o rugozitate acceptabilă.

Aceste rezultate au condus la abandonarea și a acestui mod prin care s-a presupus să se efectueze netezirea.

D. Prelucrarea materialelor prin aşchiere cu preîncălzirea stratului de suprafață nu constituie o nouitate. Literatura abordată în acest sens remarcă utilizarea unui asemenea procedeu de prelucrare ca înlocuitor al procedeeelor obișnuite de prelucrare prin desprindere de aşchii la prelucrarea unor materiale de duritate ridicată și nu ca un mod prin care să se obțină rugozități comparabile cu rectificarea, cu atât mai mult cu rectificarea fină. În ce privește gradul de netezire obținut, se remarcă atingerea unor rugozități medii  $R_a = 2,5...12 \mu\text{m}$  ceea ce se poate spune că situația procedeul în concordanță cu strunjirea de finisare [9], [11], [17].

Din determinările experimentale de tatonare efectuate a rezultat însă că numai un asemenea mod de prelucrare, prin desprindere de aşchii, ar putea prezenta interes la netezirea unei suprafete. Astfel, cercetarea acestui mod de prelucrare a fost efectuată pentru obținerea unor condiții optime din mai multe puncte de vedere și anume: stabilirea celei mai adecvate geometrii, determinarea zonei termice cea mai avantajoasă, uzură minimă a sculelor și rugozitate cît mai redusă.

Datele experimentale obținute la cercetarea aspectelor menționate sunt redate în tabelele Nr.11 și 12.

De obicei, rezolvarea problemelor care apar la aşchie-

ere se face în primul rînd prin alegerea oportună de valori pentru viteza de aşchiere, pentru avans și adîncimea de aşchiere. De multe ori este suficient să se aleagă o altă sculă sau aliaj pentru armarea sculei pentru ca prelucrarea să se desfășoare în condiții bune. Dacă aceste două moduri nu rezolvă un caz real, nu rămîne decit modificarea geometriei tăișului sculei.

In analizarea comportamentului celor trei subtipuri de scule utilizate  $F_1$ ,  $F_2$  și  $F_3$  tabela Nr.1 s-a procedat într-un mod asemănător. Au fost analizate cele trei variante de bază din punctul de vedere al comportamentului lor în prelucrare la unghiuri de aşezare cuprinse între  $0^\circ$  și  $10^\circ$  și la unghiuri de degajare cuprinse între  $-10^\circ$  și  $+10^\circ$ , în timp ce au fost utilizate 5 tipuri de carburi metalice, corindon și un tip de carbură ceramică. Dacă se are în vedere principiul de bază enunțat în prima parte, de a se efectua o analiză cel puțin în trei puncte, rezultă că pentru determinarea tipului, geometriei și materialului celui mai corespunzător de armare, au fost utilizate 189 variante de scule.

La strunjirea clasică, cea mai puternică influență asupra procesului de aşchiere o are unghiul de degajare. Determină condițiile de despindere a aşchiei și de surgere ale acesteia, viteză de aşchiere, formarea depunerilor aderente și dezvoltarea de căldură.

In urma analizei efectuate asupra acestui unghi au fost constatate unele abateri de la proprietățile ce le prezintă la prelucrarea clasică prin aşchiere.

A fost de așteptat că la prelucrarea unui material cu plasticitate mai ridicată, cu creșterea unghiului de degajare să se îmbunătățească condițiile de desprindere a aşchiei și care să se reflecte în obținerea unei suprafete mai puțin rugoase. Observațiile și măsurările efectuate în timpul cercetării asupra condițiilor desprinderii la cald a aşchiilor, contrazic din cî mai multe puncte de vedere proprietățile cunoscute ale acestui unghi. Aceste observații sunt :

- cu creșterea unghiului de degajare se îmbunătățește scurgerea aşchiei dar nu și desprinderea acesteia din punctul de vedere al scopului urmărit (rugozitatea se înrăutățește).

- cu creșterea unghiului de degajare se reduce rezistența termică a muchiei aşchietoare, uzindu-se prematur.

- de asemenea creșterea acestui unghi influențează

formarea depunerilor aderente dinspre zone mai profunde ale feței de degajare spre muchia așchietoare.

- cu creșterea negativă a unghiului  $\gamma$ , rugozitatea se înrăutățește considerabil ca urmare a formării depunerilor aderenți.

- la un unghi  $\gamma = 0^\circ$  contractul între așchie și suprafața de degajare se face pe o zonă foarte îngustă, în apropierea muchiei așchietoare și se degajă sub un unghi de cca  $45^\circ$  față de suprafață de degajare. Rugozitatea suprafetei este mică.

Cauza care determină încălzirea puternică a muchiei așchietoare se apreciază că se datorează creșterii încastrării muchiei în materialul cald. Suprafața de contact mărindu-se, se îmbunătățește schimbul de căldură între piesă și sculă dar și între așchie și sculă, reducîndu-se astfel rezistența la uzură a muchiei.

Așa cum se cunoaște, unghiul de așezare influențează durabilitatea și stabilitatea așchierii iar în anumite condiții, influențează hotărîtor calitatea suprafetei și precizia prelucrării.

In urma măsurătorilor și analizei efectuate asupra comportamentului unghiului de așezare și la prelucrarea oțelurilor OLC 45 și OLC 60, a rezultat că cel mai avantajos unghi este de  $1^\circ$  cel mult  $2^\circ$ . Un asemenea unghi oferă cea mai ridicată rezistență la uzură și o rugozitate minimă suprafetei.




Fig.5.5 Desprinderile așcher și deformarea suprafetei sub muchie lărgitoare

Asemenea geometrie de lucru pentru sculă determină ca contactul între acesta și piesă să se efectueze pe o suprafață mai mare și în consecință o solicitare termică mai ridicată a sculei. (In acest caz nu este vorba de căldura ce se degajă datorită desprinderii așchiei ci de cea transmisă de suprafață caldă prin radiație și mai ales conductie).

In aceste condiții zona de lucru a sculei ajunge la temperaturi relativ ridicate,  $880...1070^\circ\text{C}$ , pentru cazul cînd lucrează într-un domeniu de temperaturi de  $960...1150^\circ\text{C}$ . O asemenea condiție necesară de

de satisfăcut, a eliminat treptat din competiție sculele armate cu carburi metalice.

Observațiile și măsurările efectuate asupra modului în care are loc desprinderea aşchiilor la netezire sunt următoarele :

- la strunjirea clasică raportul între  $F_y$  și  $F_z$  este de 0,35...0,50, în cazul netezirii 0,85...0,97 ;

- la unghiuri  $\alpha$  mai mici sau mai mari de cca 1...2° rugozitatea suprafeței se înrăutățește ;

- pe suprafața de așezare pe o înălțime de la muchia tăietoare de 0,2...0,4 mm rămîn urme care dovedesc existența unui contact în timpul prelucrării între suprafața așchiată și cea de așezare ;

- adâncimea optimă de prelucrare pentru  $\alpha = 1...2^\circ$  este de  $t = 0,05...0,15$  mm.

Analizîndu-se schemă imaginată în fig. 5.5 pentru explicarea observațiilor și măsurătorilor efectuate asupra modului în care are loc netezirea, rezultă următoarele :

- desprinderea aşchiei nu se face la profunzimea  $t$  la care se află muchia tăietoare ci la  $t - t_1$  ;

- ca urmare a mișcării de rotație secțiunea  $t_2$  de material este refulat de vîrful cuțitului și trecut după acesta;

- în zona  $h_c$ , materialul deformat se destinde elastic și pe o înălțime  $h_c$  are un contact de alunecare pe fața de așezare a sculei.


- sub acțiunea tensiunilor de destindere elastică a materialului asperităților apărute la desprinderea aşchiilor sunt deformate ceea ce face ca rugozitatea să poată ajunge chiar pînă la  $R_t = 2\mu m$  și la  $R_a = 0,3\mu m$ . Profilogramele sunt prezente în fig. 5.2c.

In concluzie rezultă că netezirea electromecanică poate fi caracterizat drept un proces de aşchieră-deformare plastică și care se încadrează din punctul de vedere al netezirii suprafeței echivalent cu rectificarea fină. Rezultă de asemenea, că factorul primordial în obținerea unei suprafețe netede îl are unghiul de așezare .

### 5.2. Temperatura optimă de aplicare a netezirii electromecanice


Stabilirea temperaturii optimale de aplicare a nete-

zirii trebuie să aibă în vedere un număr relativ ridicat de factori care participă și determină acest proces. Deoarece transformările structurale care au loc în urma răcirii se desfășoară



*Fig. 5.6 Pozițiile sculei față de zona încălzitoare în timpul prelucrării.*

în mare, independent de netezire, principaliii factori care se impun la stabilirea zonei de temperatură cea mai adecvată sînt rugozitatea suprafetei prelucrate și stratul de oxizi ce se formează pe suprafața netezită.



*Fig. 5.7 Variația rugozității suprafetei funcție de temperatură locului desprinderii oschieri.*

Stabilirea acestei poziții optime de lucru a sculei s-a efectuat așa cum rezultă din fig.5.6.

Au fost efectuate măsurători și determinări asupra rugozității și stratului de oxizi obținut în urma prelucrării probelor în zone mai reci sau mai calde, de o parte și a temperaturii maxime de altă.

Măsurările asupra rugozității suprafețelor prelucrate în condițiile arătate sunt reprezentate în fig. 5.7. prin curba trasată.

Din curba trasată rezultă că  $R_t$  minim se obține spre marginile zonei calde, atât de o parte cât și de alta a temperaturii maxime. Explicația unui asemenea comportament nu poate fi decât aceea că plasticitatea cea mai favorabilă pe care o prezintă materialul pentru geometria stabilită pentru sculă este de cca  $900^{\circ}\text{C}$ . Atunci însă, cînd prelucrarea se face într-o zonă aflată în fața temperaturii maxime stratul de oxizi este relativ gros ceea ce se poate constata și vizual. Pe măsură ce procesul de desprindere a așchici este mutat în urma zonei mai calde, stratul de oxizi se reduce simțitor, așa cum rezultă de altfel din fig. 5.8. unde se prezintă o asemenea variație.

Deoarece de la  $900^{\circ}\text{C} \dots 850^{\circ}\text{C}$  în jos, condițiile de așchierie și apoi rugozitatea se înrăutățește, se apreciază că la prelucrarea de netezire electromecanică a arborilor din OLC 45 și CLC 60, cele mai favorabile condiții le prezintă la cca  $900^{\circ}\text{C}$  în urma zonei de cea mai ridicată temperatură.




Fig. 5.8 Variatia grosimii stratului de oxizi format pe pișoare funcție de locul în zona coldă unde are loc prelucrarea.

5.3. Ecuatiile componentelor forței de aşchiere  
la netezirea electromecanică a arborilor  
din OLC 45 și OLC 60.

Pieselete utilizate la netezirea electromecanică au fost de  $\varnothing 50 \times 500$  mm și tronsonate fiecare în 3 părți egale. Avansurile utilizate la cercetare au răstăvici :  $s = 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,315$  și  $0,4$  mm/rot. iar adâncimile de lucru :  $t = 0,05 \dots 0,15$  mm. Măsurătorile asupra componentelor forței la netezire s-au efectuat cu dispozitivul tensiometric prezentat în 3.2. și cu instalația prezentată în 3.3.

Valorile componentelor forței de aşchiere măsurate pentru OLC 45 și OLC 60 sunt date în tabelul Nr.13. Aceste valori au fost obținute prin măsurarea tensiometrică a deformației specifice, înregistrarea automată pe bandă și cu utilizarea curbelor de etalonare prezentate în 3.3.

Deoarece factorii care participă la dimensionarea forței de aşchiere prezintă o variație exponențială, formele cele mai des utilizate pentru componente ale forței de aşchiere sunt :

$$\begin{aligned} F_x &= C_x \cdot t^x \cdot s^y \cdot V^n \cdot K_x \\ F_y &= C_y \cdot t^{x_2} \cdot s^{y_2} \cdot V^{n_2} \cdot K_y \\ F_z &= C_z \cdot t^{x_3} \cdot s^{y_3} \cdot V^{n_3} \cdot K_z \end{aligned} \quad (5.1)$$

în care : -  $C_x$ ,  $C_y$  și  $C_z$  reprezintă forțele specifice

- indicii  $x$ ,  $y$  și  $n$  pe cele trei direcții reprezintă influența adâncimii de prelucrare, a avansului și vitezei de aşchiere asupra celor trei componente ale forței de aşchiere.
- $K_x$ ,  $K_y$  și  $K_z$  sunt coeficienti de corecție care țin seama fiecare în parte de calitatea materialului prelucrat, geometria sculei, de lichidele de răcire ungere utilizare, calitatea sculei etc.

Deoarece determinarea valorii componentelor forței de aşchiere s-a efectuat în condiții de geometrie a sculei bine definite, pentru două calități de materiale de prelucrat și cu utilizarea de carbură ceramică, se renunță la coeficienții de corecție  $K_x$ ,  $K_y$  și  $K_z$ .

Expresiile care definesc variația componentelor forței de aschierare funcție de parametrii procesului de netezire electromecanică având o formă exponențială și deoarece în coordonate logaritmice acestea devin lineare, determinarea ecuațiilor se face pornind de la ecuația unei drepti:

$$y = ax + b \quad (5.2)$$

cunoscînd formă generală  $F = C \cdot t^x \cdot S^y \cdot V^n$  (5.3)

pentru t și V constanți rezultă expresia

$$F = S^y$$

logaritmînd se obține :

$\log F = y \cdot \log S$  similară cu ecuația (5.2).

Intrucît

$$y = \operatorname{tg} \alpha_c$$

rezultă că

$$y = \frac{\log F_2 - \log F_1}{\log S_2 - \log S_1} \quad (5.4)$$

în mod asemănător se stabilesc și exponenții

$$x = \frac{\log F_2 - \log F_1}{\log t_2 - \log t_1} \quad (5.5)$$

Fig. 5.9 Reprezentarea grafică a variației forței de aschierare în coordonate logaritmice.

și

$$n = \frac{\log F_2 - \log F_1}{\log V_2 - \log V_1} \quad (5.6)$$

Cunoscînd exponenții din ecuația generală (5.3) se poate determina C din :

$$C = \frac{F}{t^x \cdot S^y \cdot V^n} \quad (5.7)$$

care constantă reprezintă forța unitară.


Utilizînd valorile măsurate ale componentelor forței la netezire și parametrii regimului în relațiile anterior stabilite, se obțin ecuațiile componentelor pe cele trei direcții:

pentru OLC 45

$$F_x = 2 \cdot t^{0,23} \cdot S^{0,21} \cdot V^{0,01} \quad (5.8)$$

$$F_y = 24,8 \cdot t^{0,92} \cdot S^{0,27} \cdot V^{0,01}$$

$$F_z = 13 \cdot t^{0,53} \cdot S^{0,23} \cdot V^{0,01}$$



iar pentru OLC 60 sînt următoarele :

$$F_x = 19,8 \cdot t^{1,24} \cdot S^{0,23} \cdot V^{0,016} \quad (5.9)$$

$$F_y = 12,5 \cdot t^{0,91} \cdot S^{0,27} \cdot V^{0,33}$$

$$F_z = 47,2 \cdot t^{1,009} \cdot S^{0,28} \cdot V^{0,011}$$

In ce privește puterea utilizată la netezirea electromecanică, s-a constatat că este deosebit de mică comparativ cu puterea instalată. Aceasta a fost cuprinsă între 1 W și 100 W, creind dificultăți la măsurarea cu aparatelor existente în dotare.

#### 5.4. Considerații asupra determinării pe cale teoretică a forței la netezirea electromecanică.

Incepînd cu Taylor au fost utilizate destul de multe forme empirice și teoretice de calcul al forței la aşchiere. Una din aceste forme bazată pe măsurători practice asupra componentelor forței la netezire a fost aplicat în subcapitolul anterior (5.3).




Fig 5.10 Parametrii geometriki ai rădăcinii oschierii




Fig 5.11 Reprezentarea planului de forfecare

părtind în două lățimea aşchiei după segmentul C care face un unghi de forfecare θ cu planul de aşchiere.

Lă aşchiera unui oțel cu o compoziție și structură dată, modificările de formă ale rădăcinii aşchiei pot fi considerate stabile numai în domeniul curgerii aşchiei.

Pentru determinarea modificărilor de formă ale rădăcinii aşchiei se folosesc următoarele notări stabilite pe baza fig. 5.10 :

- planul de forfecare "A" în care se găsește tăișul principal al sculei și în care are loc desprinderea aşchicii ;

- planul B este planul care se află normal pe planul A împărtind în două lățimea aşchiei după segmentul C care face un unghi de forfecare θ cu planul de aşchiere.

Grosimea așchiei însă nu este constantă aşa cum rezultă din fig. 5.10, este maximă la mijlocul lățimii și minimă la margini, datorită variației într-un mod similar a presiunii exercitate de sculă asupra materialului.




Fig. 5.12 Tensiunile într-un element de volum supus deformării plastice.

Variația grosimii așchiei poate fi considerată funcție de variația presiunii după cum urmează.

In fig. 5.12 sunt reprezentate tensiunile ce acționează asupra elementului de volum  $dV = dx \cdot h \cdot l$  cind deformarea este considerată plană.

Scriind ecuațiile de echilibru rezultă :

$$(\sigma_x + d\sigma_x) \cdot h - \sigma_x \cdot h - 2\tau_{xy} \cdot dx = 0, \text{ rezultă :}$$

$$d\sigma_x \cdot h - 2\tau_{xy} \cdot dx = 0 \quad (5.10)$$

Conform teoriei lucrului mecanic de deformare pentru schimbarea formei cind deformarea este plană, rezultă ecuația :

$$\sigma_x - \sigma_y = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_c = \sigma'_c$$

dar

$$\sigma_y = p$$

ceea ce înseamnă că :

$$\sigma_x + p = \sigma'_c = \text{constant.} \quad (5.11)$$

diferențind ecuația (5.11) rezultă că

$$d\sigma_x = - dp. \quad (5.12)$$

Dacă se are în vedere faptul că tensiunea tangențială poate fi exprimată funcție de presiune aplicând legea lui Coulomb, adică  $\tau_{xy} = f \cdot p$ , : ecuația (5.10) devine :

$$dp + \frac{2 \cdot f \cdot p}{h} dx = 0$$

sau

$$\frac{dp}{p} + \frac{2f}{h} dx = 0 \quad (5.13)$$

Integrind ambele părți se obține

$$\ln p = - \frac{2fx}{h} + \ln C$$

$$= \frac{-2fx}{h}$$
(5.14)

sau

$$p = C \cdot e$$

Din condiția pe contur, la  $x = l$   $G_x = 0$  conform ecuației (5.11)  $p = G'_c$  și  $\ln C = \ln G'_c + 2f \cdot l/h$ , rezultă

$$p = G'_c \cdot e^{\frac{2f(l-x)}{h}}$$
(5.15)

Din care rezultă că și grosimea așchiei "a" de-alungul lățimii sale va prezenta o variație exponentială de forma:

$$A = K \cdot G'_c \cdot e^{\frac{2f(l-x)}{h}}$$
(5.16)

Datorită faptului că presiunea este maximă la mijlocul lățimii așchiei, rezultă că forța unitară de așchiere este maximă în acel loc și că tot aici unghiul de forfecare are o valoare minimă, deci nu este vorba de un plan de forfecare ci de o suprafață curbă de forfecare.

Pozitia forței de așchiere poate fi determinată dacă se cunoaște poziția liniei de forfecare.

După teoria așchierii dezvoltată de Mohr rezultă că tensiunea de alunecare capătă o valoare maximă la un unghi  $\theta = \pi/4$  cu direcția forței, adică  $\zeta = 0,50$ .

Avându-se în vedere aceste considerații precum și avansul  $S$ , adâncimea de așchiere  $t$ , unghiul de degajare  $\gamma$  și unghiul de atac  $x$ , unghiul de alunecare a așchiei  $\theta$  se poate determina cu relația :

$$\theta = \operatorname{arctg} \frac{S \cdot \sin x \cdot \cos \gamma}{t \pm S \cdot \sin x \cdot \sin \gamma}$$
(5.17)

După stabilirea unghiului  $\theta$  se poate trasa poligonul forțelor din fig.5.13.

Ridicindu-se normala "N" la linia de forfecare, aceasta face cu rezultanta  $F$  un unghi de  $45^\circ$  deoarece unghiul dintre  $F$  și  $F_\theta$  este tot de  $45^\circ$ .

Linia  $q$  normală la suprafața de degajare a sculei formează un unghi  $\rho$  cu direcția forței principale ( $F_H$ ) și un unghi  $\rho'$  cu direcția forței rezultante.




Fig. 5.13 Determinarea forței rezultante  $F$  și a componentelor sale.

Unghiul  $\rho$  este tocmai coeficientul de frecare dintre așchie și suprafața de degajare a sculei.

Pe baza analizei de pînă acum, forța de frecare este dată de relația :

$$F_\theta = F \cdot \cos 45^\circ = A_\theta \cdot \zeta \quad (5.18)$$

în care :

$A_\theta$  – mărimea suprafeței de forfecare.  
 $\zeta$  – rezistența la împingere.

Suprafața de așchieire este dată de  $A_\theta = AB \cdot DC$  din fig. 5.12 dar  $AB = \frac{a}{\sin x}$

iar  $DC = \frac{t}{\sin \theta} = \frac{s \cdot \sin x}{\sin \theta}$  din care :

$$A_\theta = \frac{a}{\sin x} \frac{s \cdot \sin x}{\sin \theta}; A_\theta = \frac{a \cdot s}{\sin \theta} \quad (5.19)$$

Pe această bază se poate scrie :

$$F_\theta = F \cdot \cos 45^\circ = \frac{\zeta \cdot a \cdot s}{\sin \theta}$$

i.e. pentru forța de așchieire.

$$F = \frac{F_s}{\cos 45^\circ}, \quad F = \frac{a \cdot s \cdot \zeta}{\sin \theta \cdot \cos 45^\circ} \quad \text{sau} \quad F = \frac{a \cdot s \cdot \zeta}{2 \cdot \sin \theta} \quad (5.20)$$

Cu ajutorul forței  $F$  și a relațiilor geometrice din fig. 5.14 se pot determina toate componentele forței.

Deoarece în relația (5.20)

$$\theta = 45^\circ - (\rho \pm \delta)$$

rezultă că unghiul de frecare este :

$$\rho = 45^\circ - (\theta \pm \delta) \quad (5.21)$$




Fig. 5.14 Determinarea rezistenței la forțele de frecare în planul de olunecare

dar funcție de unghiul de degajare, la așchiere, se poate spune că avem trei cazuri :

$$\gamma > 0 ; \rho = 0 ; \gamma < 0 .$$

în care unghiurile de frecare  $\rho_1$  (pe suprafața de degajare) și  $\rho_2$  (pe suprafața de așezare) au următoarele valori :

1. pentru  $\gamma > 0$  avem :

$$\rho_1 = 45^\circ - \theta + \gamma$$

$$\rho_2 = \theta - \gamma$$

$$\rho_1 + \rho_2 = 45^\circ$$

2.  $\gamma = 0$

$$\rho_1 = 45^\circ - \theta$$

$$\rho_2 = \theta$$

$$\rho_1 + \rho_2 = 45^\circ$$

3.  $\gamma < 0$

$$\rho_1 = 45^\circ - \theta - \gamma$$

$$\rho_2 = \theta + \gamma$$

$$\rho_1 + \rho_2 = 45^\circ$$

Cu ajutorul acestor relații se poate determina pentru orice valoare a unghiului de degajare, valoile unghiurilor de frecare  $\rho_1$  și  $\rho_2$  și valoarea forțelor de frecare dintre așchie și sculă precum și dintre sculă și piesă.

Astfel dacă

$$F_{N1} = F \cdot \cos \rho_1$$

$$F_{N1} \cdot \mu_1 = F \cdot \cos \rho_1 \cdot \tan \rho_1$$

iar

$$F_{N2} = F_{N1} \cdot \mu_1 \cdot \cos \rho_2 = F \cdot \sin \rho_1 \cdot \cos \rho_2$$

$$F_{N2} \cdot \mu_2 = F_{N2} \cdot \tan \rho_2 = F \cdot \sin \rho_1 \cdot \cos \rho_2 \cdot \tan \rho_2 =$$

$$= F_{T2} = F \cdot \sin \rho_1 \cdot \sin \rho_2$$

Pentru ca aşchia să se formeze și să se rupă trebuie ca forța de forfecare  $F_\theta$  să depășească forța de frecare  $F_{N_2} \cdot \mu_2 = F_T$ . Din această cauză forța de forfecare sub acțiunea căreia se produce aşchiera are valoarea :

$$F_{\theta_{tot}} = F \cdot \cos 45^\circ + F \cdot \sin \rho_1 \cdot \sin \rho_2 = \\ = \frac{a \cdot s \cdot \zeta}{\sin \theta \cdot \cos 45^\circ} (\cos 45^\circ + \sin \rho_1 \cdot \sin \rho_2)$$

iar forța totală de aşchieră, de la  $F_{\theta_{tot}} = F_{tot} \cdot \cos 45^\circ$

se ajunge la :

$$F_{tot} = \frac{F_\theta}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{2} \cdot a \cdot s}{\sin \theta} (1 + \sqrt{2} \cdot \sin \rho_1 \cdot \sin \rho_2) \quad (5.22)$$

iar componenta principală la aşchieră

$$F_z = F_{tot} \cdot \cos (45^\circ - \theta) \quad (5.23)$$

Neglijînd dimensiunarea precisă a rezistenței la împingere după (5.16), utilizînd numai relațiile (5.17), (5.22) și (5.23) s-a trecut la verificarea acestora pentru cîteva cazuri dintre care se prezintă în continuare doar două.

Pentru OLC 60 la cca  $900^\circ C$   $\sigma_r = 44 \text{ daN/mm}^2$  din care  $\zeta = 35 \text{ daN/mm}^2$ .

1.  $S = 0,1 \text{ mm/rot}$ ;  $t = 0,05 \text{ mm}$ ;  $a = 0,2 \text{ mm}$ ;  $x = 45^\circ$   
din care rezultă :

$$\theta = 45^\circ 40' ; \rho_1 = 9^\circ 40' \text{ și } \rho_2 = 35^\circ 20'$$

iar  $F_{tot} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0,2 \cdot 0,1 \cdot 35}{\sin 54^\circ 40'} (1 + \sqrt{2} \cdot \sin 9^\circ 40' \cdot \sin 35^\circ 20') = 1,3755 \text{ daN}$

și  $F_z = 1,3755 \cdot \cos 9^\circ 40' = 1,355 \text{ daN}$  cu 6,5 % mai mare decît valoarea obținută prin măsurători.

2.  $S = 0,4 \text{ mm/rot}$ ;  $t = 0,15 \text{ mm}$ ;  $x = 45^\circ$ ;  $a = 0,4 \text{ mm}$   
au rezultat :

$$\theta = 62^\circ 30' ; \rho_1 = 17^\circ 30' \text{ și } \rho_2 = 27^\circ 30'$$

și  $F_{tot} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0,4 \cdot 0,4 \cdot 35}{\sin 62^\circ 30'} (1 + \sqrt{2} \cdot \sin 17^\circ 30' \cdot \sin 27^\circ 30') = 10,56 \text{ daN}$

iar  $F_z = 10,56 \cdot \cos 17^\circ 30' = 10,09 \text{ daN}$  reprezintă o diferență față de valoarea măsurată de 7,3 %.

Rezultă în concluzie că determinările pe cale teoretică prezintă o abatere de cca  $\pm 8\%$  față de valorile componentelor forței la netezire electromecanică obținute prin măsurători.

## 6. STUDIUL TRANSFORMĂRIILOR STRUCTURALE LA NETEZIREA ELECTROMECANICA A ARBORILOR DIN OLC 45 și OLC 60

Condițiile grele de lucru a arborilor impun în nenumărate rînduri manifestarea unei rezistențe ridicate la uzură și oboseală, ceea ce înseamnă că materialul utilizat pentru realizarea unei asemenea piese să prezinte o duritate mare - și în același timp o tenacitate ridicată. În mod obișnuit o asemenea asociatie de proprietăți nu poate constitui manifestări ale aceluași material metalic. O asemenea combinație de proprietăți, duritate ridicată la suprafață cu un miez tenace, poate fi realizat doar printr-o alegere judicioasă a materialului metalic și aplicarea unui tratament termic de suprafață corespunzător.

Călirea superficială este un procedeu tehnologic de durificare a suprafeței oțelurilor și fontelor, care constă în încălzirea straturilor de suprafață pînă la o temperatură determinată urmată de o răcire rapidă. Astfel, ca urmare a formării de martensită, se durifică în timp ce miezul în care nu s-a produs transformări structurale, fiind neîncălzit, a rămas cu proprietățile inițiale.

Față de călirea în volum a pieselor, călirea de suprafață prezintă o productivitate foarte ridicată datorită încălzirii rapide, deformațiile sunt minime deoarece miezul este rigid, oxidare minimă a suprafeței și o favorabilă distribuție a tensiunilor interne care conduce la creșterea rezistenței la oboscală.

Intrucît încălzirea prin inducție a suprafeței arborilor din OLC 45 și OLC 60 nu are ca scop îmbunătățirea numai a condițiilor de prelucrabilitate dar și aceea de a obține transformări structurale caracteristice călirii, este necesar să se analizeze unele aspecte legate de formarea austenitei, respectiv a martensitei.

### 6.1. Particularități ale formării austenitei la încălzirea de suprafață prin inducție.

Condițiile în care trebuie să se producă încălzirea unei piese pentru călirea de suprafață, rezultă din considerente teoretice privind transmisia de căldură la suprafață și adâncimea încălzit.

Dacă se notează cu  $a$  coeficientul de fuzibilitate termică a lui Fourier poate fi obținută cu relația :

$$a = \lambda \cdot C_p \cdot \rho \quad (80)$$

în care:  $\lambda$  - conductibilitatea termică în  $\text{W/m}^{\circ}\text{C}$

$C_p$  - căldura specifică în  $\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$   
 $\rho$  - greutatea specifică în  $\text{N/m}^3$

Dacă se ia  $\lambda = 36 \dots 58$ ;  $C_p = 0,1 \dots 0,15$  și  $\rho = 7,8$  rezultă că  $a = 0,024 \dots 0,052 \text{ m}^2/\text{h}$  valoare ce întrece cu mult coeficientul de difuziune a carbonului. Aceasta înseamnă că singura condiție care se impune la încălzire este ca aceasta să fie extrem de scurtă pentru a nu permite fronturile calde să se propage pe o secțiune profundă a piesei.

Spre deosebire de alte procedee de încălzire, la încălzirea prin inducție căldura este generată de piesă astfel că stratul ce urmează să fie călit se încălzește cu o viteză mare la temperatură necesară.

Considerind încălzirea unei piese cilindrice pînă la temperatură  $T$  fig. 6.1 și admitînd că aci cementita s-a descompus și dizolvat complet iar tensiunile interne sunt eliminate, pe secțiunea piesei încălzite se vor putea distinge trei zone successive : un strat superficial l adus la temperaturi superioare punctului  $A_{c3}$  și deci complet austenitizat, o zonă de tranziție 2 avînd temperatură cuprinsă între  $A_{cl}$  și  $A_{c3}$  de o strucțură de austenitizare incompletă și o zonă mai profundă 3, încălzită sub  $A_{cl}$ , care nu a suferit transformări ca și miezul rămas rece.




Fig. 6.1 Distribuția temperaturilor în piesă încălzită prin inducție.

Datorită vitezelor mari de încălzire punctele de transformare se deplasează spre temperaturi mai ridicate, iar procesul de austenitizare începe și se termină mai tîrziu, în același timp se realizează într-un domeniu mai larg de temperaturi. Urmare a unor asemenea condiții existente crește viteza de germinare, obținîndu-se o austenită de granulație foarte fină.

Austenita obținută la încălzirea de suprafață prin inducție este foarte neomogenă, aspect ce a fost constatat prin analiză röntgenostructurală, conținutul de carbon al unor zone depășind chear de câteva ori conținutul mediu în carbon al oțelului. Neomogenitatea austenitei se manifestă atât intracristalin cît și intercristalin, corespunzător repartiției neuniforme pe care o prezintă constituenții structurali în structura inițială. Starea

deosebită în care se află austenita nu este nefavorabilă piesei călăre ci dimpotrivă contribuie la creșterea rezistenței și plasticității. În același timp, o asemenea austenită obținută prin încălzire de suprafață prin inducție, conduce la manifestarea unei stabilități mai mici și în consecință la nărirea vitezei critice la călărire.

In fig.6.2. sînt prezentate curbele T.T.T. pentru un oțel carbon cu 0,52% C obținute prin încălzirea de suprafață prin inducție (cu linii continue) și prin încălzire obișnuită (linii întrerupte). Se observă că curbele de început și sfîrșit de transformare sînt deplasate destul de mult spre stînga și ca urmare a acestor efecte, la călărea de suprafață cu încălzire prin inducție se necesită o viteză mai mare de răcire iar adîncimea de pătrundere a călăririi va fi mai mică.




Fig.6.2 Curbele T.T.T. pentru un oțel carbon cu 0,52% C. (punktat - incălzire obișnuită, relativ - prin inducție) [44]

### 5.2. Transformarea martensitică a austenitei obținute cu încălzire prin inducție.

Transformarea martensitică este o transformare polymorfă,  $\text{Fe}_\gamma \rightarrow \text{Fe}_\alpha$ , care are loc fără difuzie.

Transformarea martensitică la oțeluri se produce numai la răcire cu viteză mare și continuă în intervalul de temperatură  $M_s$  și  $M_f$ . La fiecare temperatură, în acest interval, se formează un anumit număr de germezi care ating imediat dimensiunile finale și apoi transformarea închidează, după care la o altă temperatură inferioară, se formează o nouă serie de germezi, care tot ating imediat dimensiunile finale. Deci, la fiecare temperatură, atât germinarea cît și creșterea sînt practic inde-

pendente de timp.

Ca ori care transformare de fază în stare solidă transformarea martensitică se produce ca urmare a faptului la o anumită temperatură o fază este mai stabilă decât alta. Forța motrice a transformării martensitice este diferența dintre energia liberă a martensitei  $F_\alpha$  și a fazei de temperatură înaltă  $F_\gamma$ . La temperaturi mai joase decât temperatura de echilibru termodynamic  $T_o$ , faza  $\alpha$  (martensita) este mai stabilă decât faza  $\gamma$  (austenita) deoarece  $F_\alpha < F_\gamma$  deci  $\Delta F_{\alpha\gamma} = F_\alpha - F_\gamma < 0$ , astfel încât prin transformarea martensitică are loc o reducere a energiei libere a sistemului. Cum însă formarea și creșterea germenilor de fază nouă solicită sistemul la efectuarea unui important lucru mecanic, transformarea nu are loc la temperaturi imediat inferioare lui  $T_o$  ci numai la o temperatură la care  $\Delta F_{\alpha\gamma}$  prezintă o anumită valoare care să acopere un asemenea lucru mecanic. Astfel în cazul aliajelor fier-carbon, punctul  $M_s$  de început de transformare este situat cu  $200...250^\circ C$  sub temperatura  $T_o$  și corespunde la o forță motrice de transformare de  $1465 \text{ J/atom.gram.}[6]$ .

Martensita este principalul constituent de călire al oțelului, este o soluție solidă suprasaturată de carbon în  $Fe\alpha$  cu rețea tetragonală centrată și un grad de tetragonaliitate ce variază cu conținutul în carbon.

Martensita este prin excelență dură, fragilă, feromagnetică și greu corodată de acizi.

Cu cît martensita este mai neomogenă și prezintă imperfecțiuni de rețea, cu atât martensita este mai fină.

Proprietățile martensitei în volum mici sunt influențate de compoziția chimică, prezența atomilor de carbon în interstițiile rețelei de  $Fe\alpha$  măresc rezistența la deformarea cristalelor de martensită.

Datorită variației de volum că are loc la transformarea martensitică iau naștere tensiuni interne care mențin o stare tensională și care tinde către echilibru.

6.3. Analiză asupra structurilor de transformare obținuți la netezirea electromecanică a arborilor din OLC 60.

Din analiza metalografică efectuată asupra mai multor probe ce au fost supuse la regimuri de călire diferite, rezultă următoarea distribuție a constituenților structurali de la suprafață în profunzime:




Fig. 6.3 Distribuția în secțiune a constituenților strucțurali

Existența trostitei la suprafață pe o grosime de 0,01...0,02 mm se apreciază că se datorează unei viteză mai mici




Fig. 6.4 Trostită și martenită de revenire.



Fig. 6.5 Martenită de revenire și martenită.

de răcire la suprafață în primele momente ale răcirii.

Martensita de revenire (fig.6.4. și 6.5.) se prezintă pe o profunzime de la 0,02 mm pînă la 0,6...0,8 mm. Existența unui asemenea constituant structural aproape la suprafață nu poate să se datorească decît modului în care are loc răcirea. Răcitorul fiind semiinelar ca și inductorul, datorită mișcării de rotație a piesei stratul de suprafață suferă pendulari de temperatură ca urmare a acțiunii periodice a apei de răcire și a zonelor calde mai profunde. În sprijinul unei asemenea afirmații vin și cele două micrografii din fig.6.4. și 6.5. (la 2000 x) din care rezultă mai multe generații de martensită de revenire iar austenita reziduală într-o proporție foarte redusă.

În fig.6.6 și 6.7 sunt prezentate micrografiile zonelor martensitice și martensito-troostice. Domeniul de existență a acestor structuri este în medie de la 0,3 la 2,5 mm. Existența chear și în fig. 6.6, luată mai la suprafață, și a unor mici insule de troostită, pentru că mai în profunzime (fig.6.7), proporția acestora să crească, indică că s-au for-




Fig.6.6 Martensită

Fig.6.7 Martensită și troostită.

format ca urmare a unei viteze de răcire puțin mai mici decât cea critică, aşa cum s-a afirmat mai înainte.

Pe măsură ce se pătrunde cu analiza metalografică mai în profunzimea secțiunii, frontul troostitic se mărește pentru că la un moment dat, să apară perlita influențată termic și epoi perlita și ferita neînfluențată termic. Aceste aspecte rezultă din




Fig. 6.8 Perlita influențată termic.

Fig. 6.9 Perlita neînfluențată termic.

micrografiile prezentate în fig. 6.8 care a fost luate la o profunzime de 2,2 mm respectiv 4,1 h.

Analiza metalografică a fost completată cu o analiză asupra microdurării și a constiuiențelor structurale. Prelucrarea măsurărilor de microduritate efectuate sănt prezentate în tabelele Nr. 14 și 15. Prima încercare se realiză aplicându la o profunzime de 0,02 mm nu înlocuind un constituent de duritate  $HV10 = 741$  daN/mm<sup>2</sup> foarte aproape de valori situați în literatură și specificării de trăsături (cc. 760). La o profunzime 0,5 mm du-

ritatea martensitei de revenire a rezultat  $HV10 = 853 \text{ daN/mm}^2$ , la 0,96 mm de la suprafață martensita prezintă o duritate foarte ridicată  $HV10 = 1335 \text{ daN/mm}^2$ , apoi perlita influențată ter-

TABELUL NR. 14.

S	Structura	$d$ în mm mm	d în mm			$dx$ mm	$dx^2$ $\text{mm}^2$	Fec $\text{daN}^{-1}$	$HV = \frac{18544F \cdot (10^3)^2}{dx^2 \cdot 10^3}$
			F=207 $\text{daN}^{-1}$	F=315 $\text{daN}^{-1}$	F=42 $\text{daN}^{-1}$				
1	Trostită	0,64	7,7	8,98	10,63	10	100	40	741
2	Martensită rev.	0,31	5,64	7,51	9,53	10	100	46	853
3	Martensită	2,18	5,31	6,6	7,7	10	100	72	1335
4	Perlita inter	4,27	10,27	12,10	13,93	10	100	22	407
5	Perlita inter	5,38	9,90	13,02	15,77	10	100	22	407
6	Perlita	8,0	11,15	14,85	17,05	10	100	18	333

Duritate  $HV10 = 333 \text{ daN/mm}^2$ .

Duritatea foarte ridicată pe care o prezintă atât trostita, martensita de revenire cît și martensita se datorează neuniformizării chimice pe care acești constituienți le manifestă.

Transformările structurale produse la netezirea electromecanică a arborilor prezintă asenăriri mari cu cele de la călărea la suprafață. Rezultă însă unele particularități ce sunt favorabile unui comportament mai bun a pieselor în exploatare atunci cînd acestea au fost prelucrate electromecanic.

Printre cele mai importante sunt următoarele :

Adâncimea influențată termic este redusă iar trece de la o structură la alta ~~se face~~ treptat reducindu-se aproape în totalitate pericolul de exfoliere a stratului dur.

- Deoarece la suprafață apare trostita și martensita de revenire, distribuția tensiunilor interne în această zonă este ieocetit de avantajoasă și în același timp de valori reduse.

- Formarea la suprafață a trostitei și martensitei de revenire este o chestiune specifică netezirii electromecanice și se datorează combinației efectelor produse de utilizarea unui induktor și răcitor semiinelar precum și mișcării de rotație.

- Duritatea constituenților strucurali în afară de echilibru este mai ridicată decît la călărea de suprafață obișnuită.

- Pentru obținerea unor transformări structurale corespunzătoare și la prelucrarea oțelului OLC 45 se necesită creșterea vitezei de răcire prin creșterea debitului de apă și au utilizarea unui agent cu proprietăți mai ridicate de răcire.

6.4. Determinarea tensiunilor interne remanente după aplicarea netezirii electromecanice (pentru OLC 60).

Tensiunile remanente reprezintă un sistem de tensiuni care pot exista într-un corp atunci când acesta nu este solicitat de nici o forță externă. Deoarece valoarea maximă a tensiunilor remanente poate fi cel mult limita de elasticitate a materialului, trebuie considerate numai tensiuni elastice. Aceasta pentru că dacă apare o depășire a acestei limite, tensiunile existente în material se vor relaxa prin producerea unui lucru mecanic de deformare plastică pînă la limita de curgere a materialului (chear mai departe), pînă la atingerea limitei de remanență.

Se pot considera două tipuri de tensiuni remanente: cele ce variază continuu în tot volumul corpului și acționează asupra unor zone de dimensiuni mari, numite macrotensiuni și altele, care acționează într-un spațiu de ordin de mărime de cîteva celule dar al căror efect poate fi simțit la distanțe chear mari de un grăunte, numite microtensiuni. Tensiunile dezvoltate de către o pădure de dislocații sau precipitatele de fază secundară dintr-o soluție, sunt exemple de microtensiuni, de aprecierea căroră depinde cunoașterea mecanismului ecrusării mecanice și de evaluarea extinderii acestui fenomen.

Tensiunile remanente apar datorită deformării plastice neuniforme a unui corp ce se poate produce prin modificări neomogene ale volumului și formei.

Tensiunile remanente pot fi produse prin solidificarea pieselor turnate, deformare plastică la rece, sudare, tratamente termice, placare electrolitică și chear prin prelucrări pe mașini unelte.

Prezența într-un corp a tensiunilor remanente poate influența reacțiile materialului față de sarcinile exterioare aplicate. La o solicitare la tracțiune a unui corp de exemplu, aceea zonă a obiectului care conține tensiuni remanente de în-

tindere de valoare ridicată, se va deforma plastic la o valoare mai redusă a tensiunii aplicate decât partea din obiectiv lipsită de tensiuni. Dimpotrivă, existența de tensiuni reziduale la compresiune, în cazul de mai înainte, va produce o creștere a limitei de curgere.

Tensiunile remanente pot fi cauza deformării pieselor și instabilității dimensionale. Dacă o parte dintr-un corp ce conține tensiuni reziduale este îndepărtată prin prelucrare, se deranjează echilibrul static al forțelor și momentelor interne și drept consecință, piesa se va deforma pînă la atingerea unei noi condiții de echilibru.

Se cunosc și se aplică astăzi un număr important de metode mecanice pentru stabilirea valorii tensiunilor remanente. Cele mai multe dintre acestea au la bază stabilirea prin calcul a tensiunilor remanente pe baza deformațiilor produse atunci cînd corpul este secționat și tensiunile existente sînt eliberate.

Pentru măsurarea tensiunilor remanente circumferențiale se propune utilizarea unor epruvete inelare. În acest caz se consideră că la eliberarea tensiunilor remanente prin secționarea unei ramuri a inelului, segmentul va fi solicitat la încovoiere iar săgeata produsă va fi proporțională cu valoarea tensiunilor circumferențiale ce au existat în stratul de suprafață al piesei.

Pentru cazul general, secțiunea cercetată aflată la unghiul  $\varphi$  de secțiunea de tăiere, funcțiile de efort sînt :

$$M_\varphi = -P \cdot d = - P(R - R \cos \varphi) = - P \cdot R(1 - \cos \varphi) \quad (6.1)$$

$$N_p = - P \cdot \cos \varphi$$

Reprezentînd variația momentului incovoiator și a forței axiale se constată că cea mai solicitată secțiune este  $A_1A_2$  la  $\varphi = \pi$  în care :

$$M_{\pi} = - 2 P \cdot R \text{ și}$$

$$N_{\pi} = P$$

Distanța  $y$  de la centrul de greutate al secțiunii pînă la fibrele pentru care se calculează valoarea efortului unitar, se consideră pozitivă sau negativă după cum se găsesc sau nu de aceeași parte a centrului de greutate.




Fig. 6.10 Schema de solicitare a unui segment.

$$\bar{l} \cdot f = \frac{1}{E \cdot I_z} \int [ -P \cdot R(1 - \cos \varphi) ] \cdot [ \bar{l} \cdot R(1 - \cos \varphi) ] \cdot R \cdot d\varphi = \\ = \frac{P \cdot R^3 \cdot \bar{l}}{R \cdot I_z} \int_0^{2\pi} (1 - \cos \varphi)^2 \cdot d\varphi$$

și în final se obține :

$$f = \frac{3 \cdot \bar{l} \cdot P \cdot R^3}{E \cdot I_z} \quad (6.3)$$

din care rezultă valoarea forței care produce săgeata  $f$  :

$$P = \frac{E \cdot I_z \cdot f}{3 \cdot \bar{l} \cdot R^3} \quad (6.4)$$

iar tensiunea la distanța  $y$  față de axa neutră este dată de relația :

$$\sigma = \frac{1}{A} \left[ N_{\bar{\sigma}} + \frac{M_{\bar{\sigma}}}{R} + \frac{M_{\bar{\sigma}}}{K \cdot R} \cdot \frac{y}{R+y} \right] \quad (6.5)$$

în care  $K$  poate fi luat

$$K = \frac{I_z}{\pi \cdot R^2} \quad (.6.5)$$


Pentru calculul săgeții  $f$  se aplică metoda forței unitare, neglijînd influența forței tăietoare și a forței normale :

$$\bar{l} \cdot f = \int \frac{M_{\varphi} \cdot \bar{M}_{\varphi}}{E \cdot I_z} dx = \\ = \frac{1}{E \cdot I_z} \int M_{\varphi} \cdot \bar{M}_{\varphi} R \cdot d\varphi \quad (6.2)$$

$$M_{\varphi} = P \cdot R (1 - \cos \varphi)$$

$$\bar{M}_{\varphi} = -\bar{l} \cdot R (1 - \cos \varphi)$$

înlocuind în (6.2) se obține :



*Fig. 6.11 Construcția probeelor pentru determinarea tensiunilor interne.*

Aplicând relațiile (6.5) și (6.6) la probele prelucrate din barele netezite electromecanic s-au determinat tensiunile interne de la suprafață spre zonele interne ale secțiunii discurilor prelucrate ca în fig. 6.11.

Datele și măsurătorile efectuate asupra acelor 12 probe prelevate sunt prezentate în tabela Nr.16.


*TABELUL NR.16.*

Nr. probei	$\sigma$ mm	$b$ mm	$R$ mm	$f$ mm	$A$ mm <sup>2</sup>	$P$ daN	$\sigma$ daN/mm <sup>2</sup>
2.119.6	0,8	11	21,7	0,13	8,8	0,0133	0,4999
2.119.7	1,2	12,2	21,6	0,645	13,44	0,2179	9,5958
2.119.8	1,7	12,6	21,4	0,6462	21,42	1,5233	5,8102
2.119.5	2,9	8,7	21	0,8925	25,25	3,7752	13,8555
2.119.4	2,2	9,1	21,9	0,6513	20,02	1,7421	7,5462
2.119.4	2,6	9,7	22,1	0,5661	25,22	1,9662	10,3521
2.119.3	2,8	11,3	20,7	0,5992	31,64	2,7383	12,3442
2.119.3	4,0	10,7	20	0,521	42,8	2,0645	12,2013
2.119.3	4,5	10,3	20,2	0,311	46,35	1,4565	9,0424
2.119.2	5,1	11	20,8	0,424	56,1	2,4794	5,1209
2.119.2	5,5	11,6	20,6	0,361	62,7	2,636	1,2510
2.119.2	6,2	10,7	21,1	0,210	66,34	1,7072	1,9232

Deoarece toate probele după retezarea făcută între reperare s-au deschis, rezultă că tensiunile interne existente sunt tensiuni de compresiune.

Reprezentind grafic variația teoretică rezultată în urma determinărilor efectuate și considerind că tensiunile cresc odată cu profunzimea până la valoarea teoretică dată de curba de cea mai mare tensiune, a rezultat curba de variație a tensiunilor interne prezentată în fig. 6.12. Rezultă din aceasta că valoarea maximă a tensiunii la compresiune pe care o pre-

zintă secțiunea călită este de  $1400 \text{ daN/cm}^2$  și că la cca 5,8 mm



de suprafață are loc schimbarea de semn a tensiunilor interne.

Un asemenea comportament al tensiunilor interne este deosebit de favorabil contribuind la creșterea rezistenței la oboseală.

## 7. STUDIUL VARIATIEI PROPRIETATILOR STRATULUI DE SUPRAFATA CU VARIATIA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI LA NETEZIREA ELECTROMECHANICA A ARBORILOR DIN OLC 45 și OLC 60

Scopul aplicării oricărui gen de prelucrare prin desprindere de aşchii este obținerea unor produse de calitate caracterizate prin precizia dimensională a formei geometrice, grad de netezime și manifestarea de către suprafață a unor proprietăți mecanice corespunzătoare.

Pentru funcționarea corectă a organelor de mașini sînt hotărîtoare nu numai concepția lor constructivă și precizia dimensională, dar și calitatea suprafeteelor de îmbinare a acestora. Uzura organelor de mașini în exploatare începe cu stratul de suprafață al metalului, ceea ce duce la concluzia că calitatea și durata funcționării mecanismelor sînt determinate în mare măsură de calitatea suprafeteelor prelucrate ale pieselor.

Practica industrială ne arată că piesele care sînt solicitate la uzură și pierd repede dimensiunile dacă suprafetele lor prezintă asperități mari și ascuțite a căror mărime depinde de gradul de netezime. De asemenea, rugozitatea ca o caracteristică a suprafeței, este luată în considerare la dimensionarea rezistenței la oboseală a pieselor întrucît crestăturile existente constituie amorse de uzură și de ruptură. Alături de precizia dimensională a formei geometrice și rugozității suprafețelor prelucrate, se poate spune că de o importanță tot atât de mare sînt proprietățile mecanice ale suprafețelor: microdurritatea, rezistența la uzură, tensiunile interne etc.

Pe marginea unor asemenea proprietăți pe care trebuie să le manifeste suprafețele pieselor supuse la uzură, se va interpreta influența parametrilor tehnologici ai netezirii electromecanice a arborilor, date ce au fost obținute în urma cercetării acestui procedeu de netezire.

### 7.1. Influența parametrilor tehnologici asupra proprietăților mecanice ale stratului de suprafață .

Dacă se are în vedere relația aproximativă utilizată pentru determinarea adâncimii de pătrundere peste punctul Curie la încălzirea prin inducție :

$$d = \frac{500}{\sqrt{f}} \text{ mm} \quad (7.1)$$

rezultă că pentru sursa de curent utilizată de  $f = 8000 \text{ Hz}$ , adâncimea de pătrundere este  $d = 5,59 \text{ mm}$ . Sub acțiunea variației puterii specifice  $P_s$  și a vitezei de deplasare a inductorului

ășa cum a rezultat în cap.4, adîncimea de pătrundere poate să ajungă chiar la jumătatea valorii date de (7.1).




Fig. 7.1 Variația durității în secțiune cu profunzimea.

Urmare unei asemenea acțiuni electrice și termice manifestată, combinată și cu cea a mediului de răcire, rezultă transformările structurale prezентate în cap.6 și ca o consecință variația durității în secțiune prezentată în fig.7.1.

Asă cum a rezultat din măsurările efectuate și mai ales din reprezentarea grafică a variației durității cu profunzimea, zona de duritate ridicată are o întindere de la suprafață pe cca 1...1,5 mm. Foarte importantă este zone două din punctul de vedere al racordării durității ridicate cu zona a treia de duritate normală pentru materialul utilizat. Se poate aprecia că deoarece reducerea de duritate se face pe un front larg de 3...4 mm, tendința de fisurare și exfoliere este exclusă pentru un asemenea caz, confirmând constatările facute în legătură cu variația tensiunilor interne.

In fig. 7.2. se prezintă variația adâncimii de călire cu avansul, trasată în urma măsurătorilor efectuate asupra stratului călit pînă la structura perlitică neinfluențată termic.

Ca urmare a reducerii adâncimii de pătrundere cu avansul, rezultat în cap. 4, era de așteptat să se producă și o reducere a adâncimii de călire cu creșterea vitezei de deplasare a sistemului inductor-răcitor.

In atenția cercetării nu a stat numai variația duratării în secțiune ci și pe suprafața prelucrată,

circular și pe generatoarea probelor prelucrate. Aceste date sunt trecute în tabelele Nr. 17.

Două dintre măsurătorile pe circumferință a duratării suprafeței sunt reprezentate grafic în fig. 7.3.




Fig. 7.2 Variația adâncimii de călire cu avansul.




Fig. 7.3 Variația duratării pe circumferință din 30 în 30° (în HRc)

Abaterile de la durată medie ce pot fi constante nu sunt o consecință a modului de prelucrare, în primul rînd pentru că mișcările efectuate la netezire, de rotație și translație, erau constante iar în al doilea rînd, regimul termic și de răcire au fost aceiași pentru o piesă. De fapt aceste abateri de duritate nu prezintă o legitate în ce privește distribuția și drept urmare, se apreciază că se datorează neomogenității din punct de vedere chimic al materialului prelucrat.




Fig. 7.4 Variația durității în lungul piesei

In ce privește variația durității de-alungul generatoarei probei prelucrate (fig.7.4), duritatea redusă la începutul barei și mai puțin la sfîrșitul ei, este explicabilă.

Regimul termic odată stabilit (prin cel electric și al debitului de apă) pentru un lot de piese de prelucrat, s-a acordat uneori mai puțină atenție cuplării avansului de lucru al sculei la același temperatura a suprafeței. Din acestă cauză pe o lungime de cca 60...70 mm, pînă la atingerea regimului termic prescris, dureitatea suprafeței s-a




Fig.7.5 Variația durității piesei funcție de debitul apelor de răcire.

plasat cub cea normală de obținut. Reducerea durității la sfîrșitul barei prelucrate se datorează opripii timpurie a apei de răcire, din care cauză zonele mai profunde încă calde au revenit puternic stratul de suprafață.

In fig.7.5. se prezintă influența debitului apei de răcire asupra durității suprafetei.

Existând încă rezerve de 3...5 HRC pentru OLC 60 față de duritățile obținute, în același timp pentru îmbunătățirea uniformității de duritate a suprafetei, se necesită creșterea debitului apei de racire pînă la cca 20 l/min.

Din datele prezentate cu privire la influența parametrilor tehnologici asupra durității stratului de suprafață, rezulta următoarele concluzii :

- pentru obținerea unei durități uniforme pe lungimea unei piese netezite electromecanic, se necesită respectarea și controlarea cu atenție a regimului electric și de răcire stabilă, pe întreaga lungime a piesei.

- pentru îmbunătățirea uniformității durității și a răcirei creșterea ei, debitul apei de răcire (de 18°C) trebuie crescut la 20 l/min.

- variația durității cu profunzimea este mai favorabilă la netezirea electromecanică a arborilor decît la călirea CIF deoarece trecerea de la duritate ridicată la cea obișnuită se face într-un interval mai mare. Aceasta înseamnă în același timp manifestarea unei rezistențe la oboselă mai ridicată.

### 7.2. Influența parametrilor tehnologici asupra preciziei dimensionale a arborilor din OLC 45 și OLC 60 neteziti electromecanic.

Factorii care determină apariția abaterilor la prelucrarea pe mașini unelte pot fi cuprinși în două categorii:

**starea semifabricatului, starea mașinii-unelte și a sculei, condițiile de fixare a piesei, de reglaj a mașinii-unelte etc.** care formează factorii independenti; factorii termici, uzura sculei, vibrațiile, rigiditatea sistemului tehnologic etc., care constituie factorii dependenți.

Abaterile care au fost urmărite la netezirea electromecanică a arborilor sănt cele care se referă la abaterile de la rectilinitate (păstrarea diametrului), de la rotunjime și care sănt determinați numai de unii dintre factorii de mai înainte.

In tabelele Nr.18 sănt prezentate măsurătorile de diametru efectuate pe mai multe probe netezite. Aceste măsurători au fost făcute cu o precizie de 0,01 mm pe mai multe bare și pe fiecare din cele 8 tronsoane ale acestora.

Analizînd datele din tabelele prezentate rezultă că față de o cotă medie luată pentru fiecare bară, abaterile pe o lungime de 500 mm piesă netezită pot fi cuprinse în  $\pm 0,03$  mm pe diametru ceea ce corespunde clasei a V-a de precizie STAS 7391-66.

Apreciindu-se abaterile obținute drept mari pe considerentul că procedeul tehnologic în sine nu poate da asemenea suprafață deoarece regimurile utilizate au fost deosebit de mici, forțele apărute la netezire au fost de mărimi chiar greu măsurabile etc., s-a trecut la verificarea mașinii unelte prin prelucrarea unor probe similare cu regimuri relativ mici. Rezultatele obținute sănt trecute în tabela Nr.19. Din această tabelă rezultă că și la prelucrarea prin strunjire cu  $V = 25 \text{ m/min.}$ ,  $t = 0,1 \text{ mm}$ ,  $S = 0,05 \text{ mm/rot.}$  abaterile medii pot fi cuprinse în  $\pm 0,04$  mm.

Din această comparație efectuată a rezultat că abaterile de la rectiliniitate apărute se datorează mașinii unelte și nu factorilor tehnologici utilizați.

Printre factorii tehnologici aplicări se apreciază însă că regimul electric, respectiv cel termic, prezintă cea mai mare importanță deoarece acesta poate determina producerea unor abateri provocate de dilatarea neuniformă a piesei în timpul prelucrării.

Pentru verificarea efectului posibil de produs de către temperaturi diferite de-alungul piesei, sau determinat prin calcul abaterile maxime iar apoi s-a verificat practic.

Pentru probe de diametru de 50 mm din CLC 60 (valabil și pentru OLC 45) au rezultat următoarele diametre calculate la temperatura de lucru :

$^{\circ}\text{C}$	$D_t$
$900^{\circ}\text{C}$	$D_{t_1} = 50,1515 \text{ mm}$
$950^{\circ}\text{C}$	$D_{t_2} = 50,162 \text{ mm}$
$1000^{\circ}\text{C}$	$D_t = 50,177 \text{ mm}$
$1050^{\circ}\text{C}$	$D_{t_4} = 50,192 \text{ mm}$

Din aceste date rezultă că numai pentru o variație de  $50^{\circ}\text{C}$  a temperaturii pe adâncimea de pătrundere, adâncimea de lucru a sculei poate să fie cu  $0,01...0,015 \text{ mm}$  mai mare.

În urma măsurătorilor efectuate asupra mai multor piese de-alungul cărora s-a variat regimul termic la netezire în gama de temperaturi  $900...1050^{\circ}\text{C}$ , au rezultat abateri de  $0,008...0,012 \text{ mm}$  ceea ce confirmă importanța asigurării unui regim termic și electric constant în timpul prelucrării.

Abaterile de la circularitate au constituit cel de al doilea aspect intrat în atenția cercetării. Datele asupra măsurătorilor efectuate pe mai multe probe sunt prezentate în tabela Nr.20 și au mărimea  $2 \text{ AF}_c$ .

Măsurătorile au fost efectuate cu o precizie de  $0,001 \text{ mm}$  pe circumferință din  $15 \text{ în } 15^{\circ}$ . O parte dintre aceste măsurători efectuate au fost reprezentate grafic în tabelul Nr. 21.

Din tabela Nr.20 rezultă că cea mai mare parte a abaterilor de la circularitate sunt cuprinse între  $+ 2,5 \mu\text{m}$  și  $- 2,5 \mu\text{m}$  (s-a luat  $D_{\max} - D_{\min}/2 = \text{AF}_c$ ) și numai un număr redus de circumferințe prezintă abateri mai mari. Abaterile obținute fac ca arborii respectivi să poată fi încadrați în clasa a VI-a de precizie.

Urmărindu-se însă sub ce unghi apare diametrul maxim și minim față de un reper fixat pe arborele principal al strungului, utilizat la netezire, a rezultat cu o abateră de  $4...8^{\circ}$  plasarea în aceeași poziție a cotelor menționate. Rezultă din aceasta că principala sursă a abaterilor de la circularitate o constituie mașina unealtă utilizată.

Din această succintă interpretare a abaterilor dimensiionale constată la netezire și a cercetării efectuate rezultă următoarele aspecte :

- influența uzurii sculei armată cu carbură ceramică asupra abaterilor de la rectiliniitate este sub  $4 \mu m$  pentru o lungime piesă de 2500 mm și  $\emptyset$  mm.

- o influență apreciabilă asupra rectiliniității poate avea variația regimului electric. Este necesar deci ca la netezire, regimul electric să fie atent controlat și păstrat constant.

- mașina unealtă constituind cel mai important factor producător de abateri dimensionale și de formă la netezirea electromecanică a arborilor, aceasta va trebui să se încadreze în primul rînd în clasa de precizie necesară de obținut prin prelucrare.

### 7.3. Influența parametrilor tehnologici asupra gradului de netezire a suprafetei prelucrate electro-mecanic.

Evaluarea profilului unei suprafete este făcută în mai multe moduri.

- prin luarea în cînsiderare a abaterii medii aritmetice a profilului ( $R_a$ ) care se definește ca valoare medie a ordonatelor punctelor profilului efectiv față de linia medie, fiind exprimată de relația :

$$R_a = \frac{1}{L} \int |y| \cdot dx \quad (7.2)$$

- evaluarea în lățimii nerregularităților ( $R_z$ ) definită ca diferență între media aritmetică a ordonatelor celor mai înalte cinci puncte de vîrf și media aritmetică a ordonatelor celor mai joase cinci puncte de fund ale profilului efectiv. Această mărime este definită matematic de relația :

$$R_z = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{i=5} R_i - \frac{1}{5} \sum_{j=1}^{i=5} R_j \quad (7.3)$$

- a treia importantă mărime utilizată pentru caracterizarea netezimii unei suprafete este înălțimea maximă  $R_{max}$  (este notată cu  $R_t$ ), definită ca distanță între linia exterioară și interioară stabilită de punctul cel mai înalt și cel mai jos al denivelărilor.

In afară de  $R_a$ ,  $R_z$  și  $R_{max}$  (mărimi cuprinse în STAS 5730-66) se mai pot determina și alte mărimi. Parte din acestea sunt prezentate și analizate în 7.4 cu ajutorul funcțiilor de corelație.

Apreciindu-se că printre factorii tehnologici cei mai importanți care influențează rugozitatea unei suprafețe netezite electromecanic sunt temperatura la care are loc desprinderea așchiei, uzura sculelor, avansul și geometria cutitului și deoarece în cap.5 a fost făcută o analiză asupra influenței geometrici și materialelor utilizate la confectionarea sculelor, precum și a temperaturii, în cele ce urmează se vor trata influența avansului și uzurii sculelor asupra rugozității.

Măsurările de rugozitate sunt prezentate în tabelele Nr.11 și 12 iar unele profilograme sunt reprezentate în figurile 5.2.




Fig. 7.6 Variatia rugozitatii suprafetei functie de avans.

In fig. 7.6. și 7.7 se află prezentate curbele de variație ale mărimilor  $R_a$  și  $R_t$  care caracterizează rugozitatea funcție de avans. Din ambele curbe rezultă că odată cu

creșterea avansului atât  $R_a$  cât și  $R_t$  cresc.




Fig. 7.7 Variatia rugozitatii suprafetei functie de avans.

Creșterea rugozității cu avansul este explicable prin aceia că muchia tăietoare este după o curbă și creșterea avansului determină creșterea părții periodice a profilului aşa cum rezultă și din profilogramele prezentate.




Fig. 7.8 Variatia rugozitatii suprafetei cu lungimea prelucrării

Influența uzurii sculei asupra rugozității este prezentată din punctul de vedere al variației rugozității suprafetelor netezite de aceeași muchie tăietoare. Din fig. 7.8. rezultă că după prelucrarea a trei lungimi de bare utilizate ca probe ( $\phi 50 \times 500$  mm) rugozitatea maximă  $R_t$  se reduce la  $R_t = 6 \mu m$  la cca  $3 \mu m$  pentru ca după alte două bare rugozitatea să crească la cca  $7 \mu m$ .

Explicația reducerii de rugozitate în prima etapă de lucru a sculei este dată de rodajul suferit de muchia tăietoare ceea ce prezintă un caracter de finisare pentru aceasta și pentru fațeta de finisare ce se constituie sub muchia tăietoare.

Datorită evoluției acestui proces de corodare a părților sculei participante activ la procesul de netezire, muchia tăietoare și fațeta de deformare se degradează tot mai mult, contribuind la rizarea suprafetei piesei de către sculă și depunerile aderente.

Din curba experimentală obținută rezultă deci, că o sculă armată cu material ceramic este bună de utilizat pentru prelucrarea unei lungimi de cca 2500 mm ( $\phi 50$ ) pentru ca apoi să se necesite o reascuțire a ei.

#### 7.4. Studiul influenței parametrilor tehnologici asupra rugozității suprafetei netezite electromecanic cu ajutorul funcțiilor de corelație.

Apreciindu-se că microprofilul unei suprafete prelucrate este rezultatul unor fenomene aliatoare și deci curba de profil este o curbă aliatoare se pot aplica cunoștințele matematice specifice pentru stabilirea unor legități.

Profilul asperităților formate pe o suprafață prelucrată prin aşchieire se compune dintr-o parte periodică și una întâmplătoare. Partea periodică a profilului rugozității este determinată de cinematica de generare a suprafetei: avans mișcarea principală etc. Părțile întâmplătoare ale profilului sunt determinate de modul în care are loc ruperea aşchiei, de-

formarea plastică, formarea depunerilor aderente etc. Raportul dintre partea periodică și cea aperiodică a profilului, depind de procesul de prelucrare precum și de cel a materialului de prelucrare precum și de cel al materișlului de prelucrat.

Părțea întâmplătoare a profilului poate fi considerată drept un proces normal, staționar cu dispersia  $D_f$  și cu o speranță matematică egală cu zero. Caracteristicile părții întâmplătoare vor fi notate cu  $\beta$  iar cele ale părții periodice cu indicele  $\beta$ .

Separarea părții periodice de partea întâmplătoare se face cu ajutorul transformărilor de corelație a curbelor de profil.

Este confirmat teoretic că funcția de autocorelație  $K(\zeta)$  a unui profil de suprafață prelucrată ce se compune dintr-o parte periodică și una întâmplătoare, se formează din funcția de corelație  $K_\beta(\zeta)$  a părții periodice și din funcția de corelație  $K_f(\zeta)$  a părții întâmplătoare.

$$K(\zeta) = K_\beta(\zeta) + K_f(\zeta) \quad (7.4)$$

Pentru  $\zeta = 0$  avem

$$K(0) = D = D_\beta + D_f \quad (7.5)$$

în care  $D$  este dispersia pentru întregul profil interpretat,  $D_f$  dispersia părții întâmplătoare a profilului iar  $D_\beta$  dispersia părții periodice. Din corelogramă se obțin dispersiile  $D, D_f$  și  $D_\beta$ .

#### 7.4.1. Transformarea prin corelare a curbelor de profil.

Transformarea prin corelare a curbelor de profil constă în transformarea ordonatelor  $y_0, y_1, \dots, y_n$  ale curbelor de profil în ordonatele  $K(0), K(\zeta_1), \dots, K(\zeta_n)$  ale corelogramei conform ecuației :

$$K(\zeta) = \frac{1}{\frac{1-\zeta}{Dx}} \sum_{i=0}^{\frac{1-\zeta}{Dx}} (y_i - \bar{y})(y_{i+\zeta} - \bar{y}) \quad (7.6)$$

În ecuația (7.6)  $\bar{y}$  este media aritmetică a tuturor valorilor ordonatelor de profil și  $\zeta$  este abscisa corelogramei

$$\zeta = 0, i, \dots, n(Dx).$$

Treapta de coantificare  $\Delta x$  va fi aleasă de la  $1/4$  pînă la  $1/3$  din distanța acelor abateri ale suprafeței ale căror caracteristici trebuieesc a fi determinate cu ajutorul funcției de corelație.

Segmentul de referință al profilului, calea de însumare l cuprins între  $l = 60 \dots 430 \Delta x$ , trebuie să fie cu atît mai mare cu cît curba de profil este mai neregulată.




Fig. 7.9. Curba de profil o suprafeței a.) și corelograma ei b.).

Din inegalitatea (7.7) se poate stabili l.

$$l > 2 \cdot \frac{(\lambda - \gamma)(4 - 3\gamma)}{(1 - \gamma)^2} \quad (7.7)$$

În care :

$\lambda$  - coeficient care redă gradul de descreștere a posibilității în partea periodică a funcției de corelare în comparație cu partea periodică a curbei de profil, se ia între 4...3.

$\gamma$  - coeficient de neomogenitate al curbei de profil.

Inegalitatea (7.7) are la bază faptul că prin mărirea segmentului de referință l se micșorează și divergența între componentii periodici stabiliți prin funcția de corelație și între componentii periodici reali.

Prin mărirea lui  $\zeta$ , informația dătă de funcția de corelație devine tot mai nesigură. De aceea  $\zeta_{\max}$  trebuie limitată la  $\sim 2/3 l$ .

Calculul funcției de autocorelare  $K(\zeta)$  se face analog sau numeric pe mașini electronice de calcul.

#### 7.4.2. Caracteristici de corelare ale profilului de suprafață.

Din analiza rugozității suprafeței, a corelogramei obținută experimental și ecuației (7.8) se poate forma o imagine mai completă asupra influenței ce o prezintă asupra netezimii diferenții factori tehnologici.

$$K(\zeta) = R_a^2 \cdot (C_g^2 \cdot \gamma \cdot e^{-\frac{25\zeta^2}{T_g^2}} + C_p^2 \cdot \beta \cdot \cos \frac{2\pi}{T_p \cdot \zeta}) \quad (7.8)$$

Cu ajutorul acestei ecuații se pot determina caracteristicile de corelație ale profilului.

Abaterea aritmetică  $R_a$  și componentii ei  $R_{ag}$  și  $R_{ap}$  pot fi calculați după ecuațiile (7.9), (7.10) și (7.11) prezentate în tabelul Nr.22. Coeficientul care se determină din legea de distribuție a valorilor întimplătoare ale ordonatelor profilului, care la o distribuție normală  $C_g = 1,25$ , iar  $C_p$  depinde de forma abaterilor părții periodice a profilului.

Coeficientul  $C$  se determină din legea de distribuție a valorilor ordonatelor întregului profil și se calculează cu relația din tabelul Nr.22

Distanța medie  $T$  între abaterile de la formă și componente ei  $T_g$  și  $T_p$  se determină cu relațiile (7.12), (7.13) și (7.14) din tabela Nr.22. În aceste relații  $\zeta_p$  este abscisa punctului P liber ales și situat pe partea întimplătoare a corelogramei (fig.7.9), iar  $K_g(\zeta_p)$  este ordonata punctului P și se determină cu ecuația (7.15)

$$K_g(\zeta_p) = K(\zeta_p) - K_p(\zeta_p) \quad (7.15)$$

iar nu redă numărul perioadelor stabilite cu ajutorul corelo-gramei.

Coeficientul  $\gamma$  este coeficientul de neomogenitate al profilului suprafetei și se calculează cu valorile dispersiei  $D_{\gamma}$ ,  $D$  (fig. 7.9) după relația din tabela Nr.22. Acest parametru nu prezintă o mare importanță în aprecierea profilului, mărimea lui se situațiază în domeniul 0 și 1. La  $\gamma = 0$  profilul este complet periodic iar la  $\gamma = 1$  este complet aperiodic.

Coeficientul  $\beta$  se obține din  $\beta = 1 - \gamma$ .

#### 7.4.3. Studiul influenței factorilor tehnologici asupra caracteristicilor de corelație ale profilului suprafetelor netezite electro-mecanic

Au fost examineate trei probe din CLC 60 prelucrate în următoarele condiții :

Nr. probei	m/min.	rot/min.	mm/rot.	temperatura la locul desprinderii °C	R <sub>a</sub> m	R <sub>t</sub> m
3.101.3	49,48	315	0,2	900	0,9	3,8
2.102.2	49,48	315	0,1	1200	0,5	2,5
2.112.2	25,13	160	0,315	1100	0,7	4,2

Scula utilizată a fost armată cu o plăcuță din carbura de bohr de următoarea geometrie :


$$\alpha = 2^\circ; \quad \gamma = 0^\circ; \quad r_h = 5 \text{ mm}, \quad x = 45^\circ$$


Au fost prelucrate piese cilindrice de 500 mm lungime, de diametru de 50 mm cu o adâncime de lucru  $t = 0,1$  mm.


De pe aceste piese au fost ridicate profilogramele prezentate în fig. 7.10 ; 7.11 și 7.12 la următoarele scări : pe înălțime 3 : 0,001 mm pe lungime 1 : 117,5 mm (pe înălțime 3 mm  $\div$  0,001 mm și pe lungime 117,5 mm  $\div$  1 mm).

De pe profilogramele obținute, au fost ridicate cîte 500 de ordonate (y) de pe lungime de referință  $l = 4,2553$  mm fiecare la un interval  $\Delta x = 0,0035106$  mm și care se află prezentate în tabela Nr.23.

Programarea pe calculatorul F.C.256 a fost efectuată conform tăbelei Nr.24 și a fost obținută pentru fiecare pie-







COREOGRAMA PROFILULUI SUPRAFETEI PIESEI NIR. 2102?






FIG. 713.



$n = 160 \text{ rot/min. } S = 0,315 \text{ mm/rot. } T = 1100^\circ\text{C. } V = 25,13 \text{ m/min.}$   
 $T_{p1} = 4,62 \mu\text{m}, D_p = 2,15 \mu\text{m}^2, Ra_p = 0,66/3 \mu\text{m}, K_p(z_p) = 24 \text{ mm}^2$   
 $T_{p2} = 2,70 \mu\text{m}, D_p = 8,61 \mu\text{m}^2, Ra_p = 1,31/3 \mu\text{m}, K_p(z_p) = 24 \text{ mm}^2$   
 $T_{p3} = 6,50 \mu\text{m}, D_p = 10,76 \mu\text{m}, Ra_p = 1,97/3 \mu\text{m}, K_p(z_p) = 500 \mu\text{m}$

FIG. 7.14.



$n = 315 \text{ rot/min. } S = 02 \text{ mm/rot. } T = 900^\circ\text{C. } V = 4,948 \text{ m/min.}$   
 $n = 5, T_\beta = 330 \mu\text{m}, \epsilon_\beta = 530 \mu\text{m, } D_\beta = 10,5 \mu\text{m}^2, D_\beta = 2,1 \mu\text{m}^2, D_\beta = 8,4 \mu\text{m}^2.$   
 $T_\delta = 0,37 \text{ mm, } Ra_\delta = 0,64/3 \mu\text{m, } Ra_\delta = 1,94/3 \mu\text{m, } Ra_\delta = 1,30/3 \mu\text{m, }$   
 $T = 0,17 \text{ mm, } K_\beta(\epsilon_\beta) = 10 \text{ mm}^2, K_\beta(\epsilon_\beta) = 16 \text{ mm}^2, K_\beta(\epsilon_\beta) = 26 \text{ mm}^2.$

FIG. Nr 715.

să 2837 ordonate pentru coreogramă.

Coreogramele trăsute se află prezentate în fig. 7.13; 7.14 și 7.15 iar prelucrarea relațiilor generale și de calcul al informațiilor obținute din coreogramele trăsute sunt prezentate în tabelul Nr. 25 și curbele obținute și care definesc influența avansului, a vitezei de aşchieire și a temperaturii la care are loc netezirea sunt reprezentate în figurile 7.16 ; 7.17 ; 7.18 ; 7.19; 7.20 și 7.21.

#### A. Influența avansului asupra profilului suprafeței.




Fig. 7.16 / influența avansului asupra profilului suprafeței.

Din figurile 7.16 și 7.17 rezultă că cea mai mare influență o are avansul asupra componentei periodice a rugozității  $R_{\alpha\beta}$  și asupra distanței medii între abaterile de la formă, partea aperiodică  $T_f$ .

Analizând cele două componente ale abaterilor medii aritmetice ale asperitațiilor suprafeței, rezultă că partea aperiodică ( $R_{\alpha\gamma}$ ) are valori cam mari în comparație cu partea periodică ( $R_{\alpha\beta}$ ).

Deoarece  $R_{\alpha\gamma}$  depinde în mare măsură de starea tehnică a cinematicii mașinii unele utilizate precum și de modul în care are loc desprinderea aşchiei și deformarea plastică de suprafață, acționând asupra acestor factori, rugozitatea ar putea fi redusă în continuare pe seama reducerii componentei aperiodice.

Urmărind variația distanței medii între abaterile de la formă a profilului total  $T$ , a partii aperiodice  $T_f$  și a celei periodice  $T_p$  rezultă un minim la  $S = 0,2 \text{ mm/rot}$ . Însă odată cu creșterea distanței medii crescând și suprafața portantă, evidențiază că situațiile cele mai avantajoase vor fi în acest caz




Fig. 7.17 Influența avansului asupra distanței medie între abaterile de la formă.

pentru avansuri mai mici sau mai mari decât 0,2 mm/rot.

Din analiza acestor curbe, îndeosebi  $T_f$  care trebuie să fie foarte apropiat ca valoare cu avansul de lucru) și  $T_p$ , prezintă abateri destul de mari față de avansul utilizat, aceasta confirmă existența unei deformări plastice de suprafață neuniforme în particular și omogenă în general.

### B. Influența vitezei de aşchiere asupra profilului asperităților.

Componentele periodice  $R_a$  și  $T$  depind într-o măsură mică de viteza de aşchiere. Reducerea componentei periodice a abaterii aritmetice, cu creșterea vitezei de la 25,13 la 49,48 m/min este de cca  $0,01 \mu\text{m}$ . De asemenea și componenta aperiodică  $R_a$  se reduce cu aceiași creștere a vitezei de aşchiere tot cu cca  $0,01 \mu\text{m}$ . Dar și în acest caz componenta aperiodică prezintă valori ridicate în comparație cu cea periodică. Concluziile ce pot fi desprinse rămân valabile cele de la influența avansului (fig. 7.13 și 7.19).

Deoarece distanța medie între abaterile de la formă cu reducerea vitezei de prelucrare, este avantajos să se adopte o viteză redusă pentru că odată cu aceasta crește suprafața portantă și în același timp și condițiile de încălzire prin inducție.




Fig. 7.18 Influența vitezei de oscilare asupra distanței medii între abaterile de la formă.




Fig. 7.19 Influența vitezei de oscilare asupra lui  $R_a$ .

### C. Influența temperaturii zonei de lucru asupra caracteristicilor profilului.

Așa cum se constată, informațiile ce pot fi obținute din reprezentarea grafică a influenței temperaturii asupra rugozității sunt de o amploare mai mică decât cele din 7.2. Se formează un maxim însă la  $1100^{\circ}\text{C}$ , rugozitatea reducindu-se însă neesențial în stînga și dreapta acestei temperaturi.

De asemenea abaterea medie aritmetică a părții aperiodice este mult prea mare comparativ cu cea periodică ce determină valoarea totală a abaterii medii a profilului.

În ce privește distanța medie între abaterile de la formă rezultă clar influența deformației plastice ca urmare a creșterii importante pe care o prezintă atât curba ce caracterizează partea periodică cât și cea aperiodică.

Din analiza efectuată rezultă unele concluzii importante privind influența unor factori tehnologici asupra calității suprafetei netezite electromecanic și anume :




Fig. 7.20 Influența temperaturii osupra lui  $R_a$ .




Fig. 7.21 Influența temperaturii osupra distanței medii între abaterile de la formă.

- viteza de aşchiere (între 25,13...49,48 m/min), temperatura (între 900...1200°C) și chear avansul (între 0,1...0,315 mm/rot) au o influență redusă asupra rugozității;

- rugozitatea minimă, pentru cazurile analizate, se obține la  $S = 0,1 \text{ mm/rot}$ ,  $V = 49,48 \text{ m/min}$  și  $T = 1200^\circ\text{C}$  -

- suprafața portantă cea mai mare se obține la  $S = 0,1 \text{ mm/rot}$ ,  $V = 49,48 \text{ m/min}$  și  $T = 900^\circ\text{C}$ .

- rugozitatea poate fi redusă prin utilizarea unei mașini unelte de precizie mai mare decât cea utilizată dar și prin îmbunătățirea în continuare a geometriei sculei.

- ca urmare a abaterilor destul de mari față de avans a distanței medii între abaterile de la formă ale suprafeței rezultă că netezirea este o urmare și a unei deformații plastice de suprafață.

## 8. UNELE ASPECTE DE EFICIENTA ECONOMICA ALE NETEZIRII ELECTROMECANICE A ARBORILOR.

Netezirea electromecanică a arborilor constituie un procedeu tehnologic de netezire și tratament termic al suprafetei prelucrate.

În urma aplicării proceadeului de netezire a arborilor au rezultat posibilități de obținere a unor rugozități caracteristice rectificării de finisare și duritatei de călire-revenire. Rezultă deci, că proceadeul poate înlocui eficient tratamentul termic de suprafață, rectificarea I-a și rectificarea II-a a arborilor.

Evaluarea avantajelor tehnico-economice pe care le prezintă netezirea electromecanică a arborilor se face prin aplicarea acestui proceadeu la prelucrarea bolțurilor piston LDE.

Se prezintă în continuare unele aspecte legate de eficiența aplicării proceadeului rezultate din contractul de cercetare științifică încheiat cu Intreprinderea Constructoare de Mașini din Reșița. . . .

Condițiile de calitate a suprafetei impuse la prelucrarea în prezent a bolțurilor LDE sunt următoarele :

- rugozitatea maximă  $R_t < 10 \mu m$
- duritatea minimă 58 HRC
- (materialul utilizat 13 CN 35 cementat)

Operațiile aplicate la prelucrarea bolțurilor și care pot fi înlocuite prin netezire electromecanică sunt :

- tratament termic 4,5 ore/buc  
(călire+revenire)
- sablare 0,1 ore/buc.
- rectificare I 0,45 ore/buc.
- rectificare II 0,45 ore/buc.

Total timp de bază 5,50 ore/buc.

Total timp auxiliar 0,79 ore/buc.

iar timpul total  $T = t_b + t_a$  este

$$T = 5,50 + 0,79 = 6,29 \text{ ore/buc.}$$

In varianta de netezire electromecanică calitatea suprafetei obținute :

- rugozitatea maximă  $R_t < 5 \mu m$
- duritatea 52...55 HRC (pentru OLC 60)

și timpul de execuție :

- netezire electromecanică 0,21 ore/buc.

iar timpul auxiliar  $t_a = 0,19$  ore/buc.

Rezultă timpul total  $t = 0,21 + 0,19 = 0,4$  ore/buc.

Luîndu-se în considerare la calculul de eficiență economică numai manopera pentru o producție de 1200 bolturi pe an și o regie a secției de 650 % (regia secției motoare Diesel) rezultă următoarele :

- economia de manoperă pe un bolt piston

$$T_o = 6,29 - 0,4 = 5,89 \text{ ore/buc.}$$

- economia de manoperă la producția anuală de 1200 bolturi.

$$T_a = 5,89 \cdot 1200 = 7068 \text{ ore/buc.}$$

- eficiența economică rezultă în urma reducerii de manoperă pe secție

$$E_{an} = 7068 \cdot 9,27 \cdot 6,5 = 425.882,34 \text{ lei/an și secție.}$$

Dacă se are în vedere faptul că în construcția de mașini numărul pieselor de formă arborilor la care se prezintă aplicarea netezirii electromecanică a arborilor, este foarte mare, rezultă amplitudinea efectelor economice pozitive ale procedeului.

## 9. CONCLUZII

Lucrarea prezentată pe baza cercetării realizate atestă punerea la punct a unui nou procedeu tehnologic de netezire. Din determinările efectuate și prelucrarea datelor rezultă că netezirea electromecanică a arborilor poate fi definit drept un procedeu de prelucrare de netezire a suprafețelor cilindrice ce se realizează prin desprindere de aşchii și deformare plastică a asperităților suprafeței, urmată de transformări structurale de suprafață caracteristice călăririi revenirii.

Suprafața obținută prin netezire electromecanică prezintă un grad ridicat de netezime cu o rugozitate  $R_a < 0,4 \dots 0,6 \mu\text{m}$ ,  $R_t < 2 \dots 2 \mu\text{m}$ , cu asperități lipsite de vîrfuri ascuțite și a căror formă globală poate fi încadrată în una trapezoidală cu unghiul flancurilor de  $5 \dots 9^\circ$ , suprafață portantă mare, duritate ridicată etc., ceea ce presupune manifestarea unei rezistențe ridicate la oboseală și uzură.

A. Lucrarea aduce o contribuție în unele aspecte de cercetare fundamentală cum este de exemplu: modul de variație a temperaturii în secțiunea încălzită prin inducție, schimbarea temperaturii de trecere de la feromagnetism la paramagnetism, modul de desprindere a aşchiei și de deformare plastică a asperităților suprafetei și interpretarea prin funcții de corelație a rugozității la netezirea electromecanică.

Aspectele cele mai importante care rezultă, în acest sens din cercetarea efectuată sunt următoarele :

1. Variația temperaturii în secțiunea încălzită prin inducție se face după o curbă ondulatorie ce se amortizează după o exponențială ;

2. De la cca  $40^\circ\text{C}/\text{s}$  odată cu creșterea vitezei de încălzire, punctul de trecere de la feromagnetism la paramagnetism se deplasează spre temperaturi superioare lui  $768^\circ\text{C}$ .

3. Desprinderea aşchiei se face la  $t = t_1$  adică la o adâncime mai mică de profunzimea la care se află muchia tăietoare. Secțiunea  $t_2$  este refulată și apoi suprafață netezită pe față de aşezare a sculei.

4. Interpretarea rugozității suprafetei drept o funcție aleatoare și aplicarea teoricii de studierea lor cu ajutorul funcțiilor de corelație privind influența temperaturii, a vitezei de netezire și avansului asupra rugozității constituie o extindere a posibilităților de analiză a calității suprafeteelor și în același timp, o completare originală a legităților stabilitate experimental.

B. Contribuția cea mai importantă pe care o aduce lucrarea se referă însă la evidențierea într-o măsură cît mai completă a restricțiilor și variațiilor acceptabile ale factorilor tehnologici pentru obținerea celor mai finelți parametrii

pentru suprafața netezită electromecanic.

Contribuțiile aduse de lucrare la punerea tehnologică la punct a procedeului are la bază o bogată cercetare experimentală și a căror rezultate, în esență, se referă la următoarele aspecte :

1. Inductorul original proiectat și experimentat a dat satisfacții depline. Permite efectuarea reglajelor tehnologice cu ușurință, nu influențează termic scula, evită în mare măsură scurtcircuitarea cu așchii a sistemului inductor-piesă și determină o încălzire favorabilă a piesei pentru obținerea transformărilor structurale de suprafață.

2. Dispozitivul de fixare a piesei cu compensarea dilatației se dovedește deosebit de util eliminând în totalitate deformațiile la cald.

3. În condițiile utilizării unei surse de 8000 Hz, se pot realiza prin reglaje simple o varietate mare de parametrii pentru stratul de suprafață încălzit al piesei în vederea netezirii electromecanice.

4. De o deosebită utilitate în evidențierea experimentală a modului în care are loc încălzirea prin inducție și răcirea pentru transformări structurale a constituit-o metodă de măsurare a temperaturii în secțiune cu ajutorul termocuprelor.

5. Reprezentarea grafică a variației parametrilor tehnologici la încălzire și răcire, pentru obținerea unei grosimi minime de oxizi, a unci rugozități minime și duritate maximă etc., asigură o aplicabilitate imediată în producție a cercetării.

6. Stabilirea unor relații practice de calcul a punctului Curie funcție de viteza de încălzire pentru OLC 45 și OLC 60, precum și relațiilor necesare stabilirii regimului electric și termic funcție de parametrii tehnologici

7. Transformările structurale de suprafață asigură obținerea unei durități ridicate în condițiile în care nu se necesită aplicarea unui tratament de revenire. Trecerea de la structura de revenire la cea de călire și apoi la neinfluențată termic se face treptat.

Tensiunile interne sănt relativ mici iar cele de suprafață prezintă o orientare favorabilă unei rezistențe ridicate la oboseală.

7. Din constatăriile experimentale rezultă că netezirea electromecanică este posibilă de a fi aplicată nu numai arborilor ci și alezajelor.

Procedeul de netezire electromecanică prezintă o eficiență economică și productivitate ridicată. Eficiența economică de cca 425.000 lei anual și o creștere a productivității muncii de 15,7 ori la bolțul piston LDE, sănt date insuficent de semnificative, calculul se referă la un singur reper iar în construcția de mașini numărul reperelor la care se pretează aplicarea acestui procedeu este foarte mare.

Din cercetarea efectuată au rezultat însă și unele aspecte care necesită a fi reluate pentru creșterea gradului cunoașterii și posibilităților tehnologice. Printre asemenea probleme se află următoarele : randamentul inductorului, treccerea de la ferromagnetism la paramagnetism, deformarea în prezența apei a cîmpului electromagnetic, variația temperaturii în secțiunea piesei încălzite și altele, precum și aspecte care privesc punerea la punct a procedeului : îndepărțarea aşchiilor din zona de lucru și îmbunătățirea uniformității durității pe generatoarea piesei netezite.

Se poate aprecia că cercetarea efectuată, rezultatele obținute sănt de o importanță majoră încadrîndu-se organic în contextul revoluției tehnico-științifice actuale.




10. ANEXE

CU DATE EXPERIMENTALE, DE CALCUL,  
SI UNELE REPREZENTARI GRAFICE.




TIPURILE DE SCULE UTILIZATE.


TABELUL NR.1.




$d = 7,4; 9; 11,5 \text{ mm}$




$R_v = 1,5; 10 \text{ mm}$   
 $\alpha = 0 \dots 10^\circ$




$R_v = 0,1 \dots 2 \text{ mm}$



$R_v = 1,5; 10 \text{ mm}$   
 $\alpha = 0 \dots 10^\circ$   
 $\beta = 0 \dots 10^\circ$





$R_v = 3 \text{ mm}$




$\alpha = 0 \dots 10^\circ$   
 $\beta = -10 \dots 0 \dots 10^\circ$


CONTINUARE LA TABELUL NR.1.



$$D_b = 5 \dots 15 \text{ mm}$$



$$L_m = 0.5, 1, 2, 3 \text{ mm}$$



$$D_b = 2 \dots 6 \text{ mm}$$
$$L = 2 \text{ mm}$$

Materiale utilizate pentru probele tipelor

Carburi metalice	S <sub>6</sub> , S <sub>8</sub> , Ti, S <sub>3</sub> T, S <sub>2</sub> 2T, K <sub>2</sub> 2T
Aluminiu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Carburi ceramice	CB

TABELUL NR. 2:

Modul de interpretare a curbelor de pe graficele înregistratorului și de completare a tabelelor cu datele experimentale.

1. Parametrii electrici.

$$U_i = \frac{U_t}{i} \text{ V} \quad \text{în care: } U_i - \text{tensiunea la inductor în V.}$$

$U_t$  - tensiunea la primarul transformatorului în V.  
 $i = 10$  raportul de transformare.

$$I_i = I_t \cdot i \text{ A} \quad \text{în care: } I_i - \text{curentul la inductor în A.}$$

$I_t$  - curentul la primarul transformatorului în A.


$$P_i = P_t \cdot \eta_t \text{ kW} \quad \text{în care: } P_i - \text{puterea la inductor în kW.}$$

$P_t$  - puterea la transformator în kW.  
 $\eta_t = 0,75$  randamentul transformatorului.

$$P_s = \frac{P_i}{S_i} \text{ kW/cm}^2 \quad \text{în care: } P_s - \text{puterea specifică în kW/cm}^2$$

$S_i = 8,625 \text{ cm}^2$  suprafața de lucru a inductorului.

2. Parametrii la incălzirea în dreptul termocupelor.



$T_{xy}$  - temperatura maximă la termocupla  $T_y$  pentru incălzirea efectuată în dreptul termocuplei  $T_x$

$$V_1 = \frac{T_2 - T_1}{S_2} \cdot V_b \text{ °C/s} \quad \text{în care: } V_1 - \text{viteză de incălzire pînă la } T_s.$$

$T_1, T_2, T_3, T_4, T_{max}$  - temperaturi în °C.  
 $S_2, S_3$  - spații în mm  
 $V_b = 2,75 \text{ mm/s}$  viteză de deplasare  
o grosime la înregistrator.

$$V_2 = \frac{T_4 - T_3}{S_3} \cdot V_b \text{ °C/s} \quad \text{în care } V_2 - \text{viteză de incălzire a piesei la temperaturi mai mari de } T_s$$


$T_s$  - temperatura de transformare.

$$V_x = \frac{T_{max}}{t} \text{ °C/s} \quad \text{în care: } V_x - \text{viteză de incălzire cu prăbușinere.}$$

$$V_y = \frac{T_{max} - T_y}{t} \text{ °C/s} \quad \text{în care: } V_y - \text{viteză de incălzire la suprafața piesei.}$$

CONTINUARE LA TABELUL NR.2.

3. Încălzirea prin inducție a piesei în repaus cu inductorul în mișcare.



$$V_1 = \frac{T_2 - T_1}{S_2} \cdot V_b \quad ^\circ C/s \quad \text{în care: } T_1, T_2, T_3 - \text{temperaturi în } ^\circ C. \\ S_2, S_3 - \text{spații în mm.}$$

$V_b = 2,75 \text{ mm/s}$  - viteza de deplasare a graficului înregistrator.

$$V_2 = \frac{T_3 - T_2}{S_3 - S_2} \cdot V_b \quad ^\circ C/s \quad \text{în care: } V_2 - \text{viteza de încălzire prin inducție.}$$

$$V_{med} = \frac{T_3 - T_1}{S_3} \cdot V_b \quad ^\circ C/s \quad \text{în care: } V_{med} - \text{viteza medie de încălzire.}$$

$$\Delta t = \frac{S_3 - S_p}{V_b} \quad s \quad \text{în care: } S_3 - S_p \text{ este distanța între punctul aflat sub inductor și punctul de temperatură maximă în mm.} \\ \Delta t - \text{timpul între cele două repere pe graficul înregistratorului.}$$


$$\Delta S = V' \Delta t \quad \text{mm} \quad \text{în care: } \Delta S - \text{distanța între inductor și punctul de temperatură maximă pe piesă.} \\ V' - \text{viteza de deplasare a inductorului în mm/s.}$$

$$V' = \frac{n \cdot S}{60} \quad \text{mm/s} \quad \text{în care: } n - \text{ratia universalului în rot/min.} \\ S - \text{ovansul inductorului în mm/rot.}$$

$$V_{rel} = \frac{T_3 - T_{a'}}{\Delta t} \quad ^\circ C/s \quad \text{în care: } V_{rel} - \text{viteza de încălzire a piesei cind inductorul se așază deasupra termocuplei.}$$

CONTINUARE LA TABELUL NR. 2.

4. Încălzire și răcire cu inductor și rocitor în miscare și piesă în repos.



$$V_1 = \frac{T_2 - T_1}{S_1} \cdot V_6 \quad ^\circ\text{C/s}$$

în core :  $V_1$  = viteză de încălzire prin conducție.  
 $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6$  - temperaturi în  $^\circ\text{C}$ .  
 $S_1, S_2, S_3$  - spații în mm.  
 $V_6 = 2,75 \text{ mm/s}$  - viteză graficului.

$$V_2 = \frac{T_4 - T_3}{S_2} \cdot V_6 \quad ^\circ\text{C/s}$$

în core :  $V_2$  = viteză de încălzire prin inducție.

$$V_r = \frac{T_5 - T_6}{S_3} \cdot V_6 \quad ^\circ\text{C/s}$$

în core :  $V_r$  = viteză de răcire.

**INCALZIREA PIESEI IN DREPTUL TERMOCUPLELOR CU INDUCTORUL IN REPAUS**

Parametrii tehnici la temperatura  $T_1$   
Datorită efectelor

Nr crt	Numarul de termocuplu	$J_1$ A	$c_{avp}$ K/W	$P_1$ Kw	$\beta_1$ Kw/K	$t_1$ $^{\circ}C$	$T_{max}$ $^{\circ}C$	$T_{12}$ $^{\circ}C$	$T_{13}$ $^{\circ}C$	$V_1$ V <sub>C/S</sub>	$V_2$ V <sub>C/S</sub>	$T_3$ $^{\circ}C$	$T_{max}$ $^{\circ}C$	$T_{14}$ $^{\circ}C$	$T_{15}$ $^{\circ}C$	$V_3$ V <sub>C/S</sub>	$V_4$ V <sub>C/S</sub>	$T_5$ $^{\circ}C$
1	$T_6$	51,5	880	0,05	22	45,9	101	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	$T_5$	51,5	950	0,05	22	46,5	101	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	$T_4$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	$T_3$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	$T_4$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	$T_3$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	$T_3$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	$T_2$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	$T_1$	51,5	980	0,05	22	46,5	101	60	910	200	75	25	1348	11,83	3911	45	750	
10	$T_1$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	1820	810	100	30	10,83	14,63	56,63	3,63	-	
11	$T_1$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	1220	310	105	35	20,33	14,16	73,33	5,5	-	
12	$T_2$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	320	-	-	-	4,33	-	1,83	-	120	
13	$T_2$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	370	-	-	-	10,20	9,70	310	0,5	11,10	
14	$T_3$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	400	-	-	-	3,30	-	-	-	-	
15	$T_3$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	60	-	-	-	120	-	-	-	-	
16	$T_4$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	70	-	-	-	1,16	-	-	-	-	
17	$T_5$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	$T_6$	70	1220	0,25	50	57,5	63	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	$T_6$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	$T_3$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	$T_4$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	$T_3$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	$T_3$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	$T_2$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	$T_3$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	$T_1$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	240	120	60	24,03	17,63	87,03	2,33	-	-	-	
27	$T_2$	71,5	1270	0,0	45	42,1	60	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	$T_2$	80	1430	0,25	85	69,25	73,9	60	550	-	-	-	8,16	-	11,91	-	-	
29	$T_3$	80	1430	0,25	85	69,25	73,9	60	100	-	-	-	3,39	-	-	-	-	
30	$T_4$	80	1430	0,25	85	69,25	73,9	60	40	-	-	-	1,33	-	-	-	-	
31	$T_3$	80	1430	0,25	85	69,25	73,9	60	30	-	-	-	1,00	-	-	-	-	

CONTINUARE PE ORIZONTALĂ LA TABELUL NR. 3

n cif	Parametrii termici de transportat $T_0$										Parametrii termici de transportat $T_0$										Parametrii termici de transportat $T_0$											
	$T_{01}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{02}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{03}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{04}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{05}$ $^{\circ}\text{C}$	$V_x$ $\text{m}^3/\text{s}$	$V_y$ $\text{m}^3/\text{s}$	$T_{06}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{07}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{08}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{09}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{010}$ $^{\circ}\text{C}$	$V_x$ $\text{m}^3/\text{s}$	$V_y$ $\text{m}^3/\text{s}$	$T_{011}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{012}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{013}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{014}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{015}$ $^{\circ}\text{C}$	$V_x$ $\text{m}^3/\text{s}$	$V_y$ $\text{m}^3/\text{s}$	$T_{016}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{017}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{018}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{019}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{020}$ $^{\circ}\text{C}$	$V_x$ $\text{m}^3/\text{s}$	$V_y$ $\text{m}^3/\text{s}$	$T_{021}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{022}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{023}$ $^{\circ}\text{C}$	$T_{024}$ $^{\circ}\text{C}$
1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	1100	100	300	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	1300	100	300	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	200	100	300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Nr. cr.	Termocouple spoolrite	Parametri la temperatură $T_1$												Parametri la temperatură $T_2$											
		$S_{12}$ mm	$S_2$ mm	$S_3$ mm	$T_1$ $^{\circ}C$	$T_2$ $^{\circ}C$	$T_3$ $^{\circ}C$	$V_1$ $^{\circ}C/s$	$V_2$ $^{\circ}C/s$	$T_5$ $^{\circ}C$	$\Delta t'$ s	$S_{12}$ mm	$S_2$ mm	$S_3$ mm	$T_1$ $^{\circ}C$	$T_2$ $^{\circ}C$	$T_3$ $^{\circ}C$	$V_1$ $^{\circ}C/s$	$V_2$ $^{\circ}C/s$	$T_5$ $^{\circ}C$					
7.	$T_3$	150	—	—	0	30	—	—	—	—	472	335	4220	30	30	150	155	—	—	445	—	—	—	—	
10.	$T_2$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	110	630	820	850	1265	365	240	240	260	
8.	$T_2$	65	30	—	120	180	—	—	55	—	—	342	135	4800	30	30	120	600	810	840	440	235	235	250	
9.	$T_1$	23	30	30	150	500	820	880	3944	55	750	2654	91	3709	30	—	800	180	—	—	183	—	—	—	
10.	$T_1$	135	30	30	220	840	1110	1150	5683	465	940	3715	79	2822	30	—	270	280	—	—	165	—	—	—	
11.	$T_1$	183	30	30	110	910	1130	1190	7333	55	980	2018	77	280	30	—	250	270	—	—	183	—	—	—	
12.	$T_2$	155	30	—	340	360	—	—	165	—	—	3430	80	3222	30	30	110	800	920	1020	6875	275	800	800	
13.	$T_2$	152	30	—	340	360	—	—	183	—	—	480	72	2618	30	30	160	880	950	980	6591	183	880	880	
14.	$T_3$	68	30	—	80	100	—	—	163	—	—	262	—	—	30	—	200	260	—	—	55	—	—	—	
22.	$T_3$	—	30	—	60	75	—	—	137	—	—	—	—	—	30	—	210	280	—	—	641	—	—	—	
23.	$T_2$	42	30	—	230	330	—	—	916	—	—	1522	—	—	30	—	—	1120	1120	—	—	641	—	—	—
24.	$T_2$	47	30	—	110	240	—	—	1131	—	—	1700	102	3700	20	30	120	840	970	1040	990	641	850	850	850
25.	$T_1$	91	20	30	120	860	1220	1200	6175	641	1080	3800	52	1620	30	—	210	220	—	—	491	—	—	—	
26.	$T_1$	110	30	30	110	1060	1250	1330	8748	733	1150	400	50	1818	30	—	260	250	—	—	158	—	—	—	
28.	$T_2$	7	30	—	230	420	—	—	1161	—	—	618	50	1818	20	30	120	1040	1200	1280	1470	733	1080	1080	1080
27.	$T_2$	78	30	—	480	230	—	—	941	—	—	2836	—	—	30	40	900	1040	1080	1283	733	800	800	800	

INCALZIREA PIESEI IN DREPTUL TERMOCUPELOR CU INDUCTORUL IN REPAUS OL C 45

TABELUL NR. 4.

Nr.	U V	W A	Parametri electronici		Parametri termici la termocuplu T <sub>1</sub>										Parametri termici la termocuplu T <sub>2</sub>										
			I A	cupr. K/W	ρ <sub>1</sub> kg/m <sup>3</sup>	ρ <sub>2</sub> kg/m <sup>3</sup>	T <sub>10</sub> °C	T <sub>12</sub> °C	T <sub>13</sub> °C	T <sub>15</sub> °C	T <sub>17</sub> °C	T <sub>18</sub> °C	V <sub>1</sub> °C/5	V <sub>2</sub> °C/5	V <sub>3</sub> °C/5	V <sub>4</sub> °C/5	V <sub>5</sub> °C/5	V <sub>6</sub> °C/5	V <sub>7</sub> °C/5	V <sub>8</sub> °C/5	V <sub>9</sub> °C/5	V <sub>10</sub> °C/5	V <sub>11</sub> °C/5	V <sub>12</sub> °C/5	
1	76	825	1400	0.72	67	3025	582	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	75	825	1400	0.72	67	3020	582	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	74	825	1400	0.72	67	3020	582	60	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	73	825	1400	0.72	67	3020	582	60	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	72	825	1400	0.72	67	3020	582	60	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	71	825	1400	0.72	67	3020	582	60	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	71	825	1400	0.72	67	3020	582	60	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	71	825	1400	0.72	67	3020	582	60	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	71	75	1400	0.6	52	3020	582	60	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	71	75	1400	0.6	52	3020	582	60	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	72	75	1400	0.6	52	3020	582	60	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	73	75	1400	0.6	52	3020	582	60	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	73	75	1400	0.6	52	3020	582	60	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	74	75	1400	0.6	52	3020	582	60	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	76	75	1400	0.6	52	3020	582	60	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	76	75	1400	0.6	52	3020	582	60	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	76	75	1400	0.6	52	3020	582	60	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	76	75	1400	0.6	52	3020	582	60	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	76	75	1400	0.6	52	3020	582	60	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	75	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	77	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	77	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	77	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	77	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	77	75	1400	0.6	52	3020	582	60	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DATE DE CALCUL

ANEXA LA TABELUL NR. 4.

Nr crt	$\frac{S_{12}}{S_1}$	$S_1$	$S_2$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$V_1$	$V_2$	$T_4$	$\Delta t$	$S_{12}'$	$S_2'$	$T_1'$	$T_2'$	$T_3'$	$V_1'$	$V_2'$	$T_5$	$\Delta t'$
1	72	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	72	-	20	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	72	-	20	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	72	-	20	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	72	-	20	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	5,5	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	6,67	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	7,75	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	8,83	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	9,92	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	10,99	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	12,08	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	13,17	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	14,25	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	15,33	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	16,42	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	17,5	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	18,58	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	19,67	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	20,75	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	21,83	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	22,92	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	23,99	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	25,08	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	26,17	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	27,25	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	28,33	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	29,42	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	30,5	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	31,58	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	32,67	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	33,75	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	34,83	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	35,92	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	36,99	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	38,08	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	39,17	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	40,25	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	41,33	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	42,42	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	43,5	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	44,58	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	45,67	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	46,75	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	47,83	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	48,92	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	49,99	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	51,08	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	52,17	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	53,25	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	54,33	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	55,42	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	56,5	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	57,58	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	58,67	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	59,75	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	60,83	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	61,92	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	62,99	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	64,08	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	65,17	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	72	-	20	200	200	200	61,67	60,67	66,25	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	72	-	20	200															

## INCALZIREA PIESEI IN REPAUS CU INDUCTOR MOBIL

## OLC 60

## TABELUL NR. 5

- 152 -

Nr.	$I_i$	casă	$P_1$	$P_2$	X<sub>casă</sub>	V<sub>casă</sub>	V<sub>i</sub>	V<sub>c</sub>	X<sub>c</sub>	V<sub>c</sub>	V<sub>1</sub>	V<sub>2</sub>	V<sub>3</sub>	V<sub>4</sub>	V<sub>5</sub>	V<sub>6</sub>	V<sub>7</sub>	V<sub>8</sub>	V<sub>9</sub>	V<sub>10</sub>	V<sub>11</sub>	V<sub>12</sub>	X<sub>1</sub>	X<sub>2</sub>	X<sub>3</sub>	X<sub>4</sub>	X<sub>5</sub>	X<sub>6</sub>	X<sub>7</sub>	X<sub>8</sub>	X<sub>9</sub>	X<sub>10</sub>	X<sub>11</sub>	X<sub>12</sub>	X<sub>13</sub>	X<sub>14</sub>	X<sub>15</sub>	X<sub>16</sub>	X<sub>17</sub>	X<sub>18</sub>	X<sub>19</sub>	X<sub>20</sub>	X<sub>21</sub>	X<sub>22</sub>	X<sub>23</sub>	X<sub>24</sub>	X<sub>25</sub>	X<sub>26</sub>	X<sub>27</sub>	X<sub>28</sub>	X<sub>29</sub>	X<sub>30</sub>	X<sub>31</sub>	X<sub>32</sub>	X<sub>33</sub>	X<sub>34</sub>	X<sub>35</sub>	X<sub>36</sub>	X<sub>37</sub>	X<sub>38</sub>	X<sub>39</sub>	X<sub>40</sub>	X<sub>41</sub>	X<sub>42</sub>	X<sub>43</sub>	X<sub>44</sub>	X<sub>45</sub>	X<sub>46</sub>	X<sub>47</sub>	X<sub>48</sub>	X<sub>49</sub>	X<sub>50</sub>	X<sub>51</sub>	X<sub>52</sub>	X<sub>53</sub>	X<sub>54</sub>	X<sub>55</sub>	X<sub>56</sub>	X<sub>57</sub>	X<sub>58</sub>	X<sub>59</sub>	X<sub>60</sub>	X<sub>61</sub>	X<sub>62</sub>	X<sub>63</sub>	X<sub>64</sub>	X<sub>65</sub>	X<sub>66</sub>	X<sub>67</sub>	X<sub>68</sub>	X<sub>69</sub>	X<sub>70</sub>	X<sub>71</sub>	X<sub>72</sub>	X<sub>73</sub>	X<sub>74</sub>	X<sub>75</sub>	X<sub>76</sub>	X<sub>77</sub>	X<sub>78</sub>	X<sub>79</sub>	X<sub>80</sub>	X<sub>81</sub>	X<sub>82</sub>	X<sub>83</sub>	X<sub>84</sub>	X<sub>85</sub>	X<sub>86</sub>	X<sub>87</sub>	X<sub>88</sub>	X<sub>89</sub>	X<sub>90</sub>	X<sub>91</sub>	X<sub>92</sub>	X<sub>93</sub>	X<sub>94</sub>	X<sub>95</sub>	X<sub>96</sub>	X<sub>97</sub>	X<sub>98</sub>	X<sub>99</sub>	X<sub>100</sub>	X<sub>101</sub>	X<sub>102</sub>	X<sub>103</sub>	X<sub>104</sub>	X<sub>105</sub>	X<sub>106</sub>	X<sub>107</sub>	X<sub>108</sub>	X<sub>109</sub>	X<sub>110</sub>	X<sub>111</sub>	X<sub>112</sub>	X<sub>113</sub>	X<sub>114</sub>	X<sub>115</sub>	X<sub>116</sub>	X<sub>117</sub>	X<sub>118</sub>	X<sub>119</sub>	X<sub>120</sub>	X<sub>121</sub>	X<sub>122</sub>	X<sub>123</sub>	X<sub>124</sub>	X<sub>125</sub>	X<sub>126</sub>	X<sub>127</sub>	X<sub>128</sub>	X<sub>129</sub>	X<sub>130</sub>	X<sub>131</sub>	X<sub>132</sub>	X<sub>133</sub>	X<sub>134</sub>	X<sub>135</sub>	X<sub>136</sub>	X<sub>137</sub>	X<sub>138</sub>	X<sub>139</sub>	X<sub>140</sub>	X<sub>141</sub>	X<sub>142</sub>	X<sub>143</sub>	X<sub>144</sub>	X<sub>145</sub>	X<sub>146</sub>	X<sub>147</sub>	X<sub>148</sub>	X<sub>149</sub>	X<sub>150</sub>	X<sub>151</sub>	X<sub>152</sub>	X<sub>153</sub>	X<sub>154</sub>	X<sub>155</sub>	X<sub>156</sub>	X<sub>157</sub>	X<sub>158</sub>	X<sub>159</sub>	X<sub>160</sub>	X<sub>161</sub>	X<sub>162</sub>	X<sub>163</sub>	X<sub>164</sub>	X<sub>165</sub>	X<sub>166</sub>	X<sub>167</sub>	X<sub>168</sub>	X<sub>169</sub>	X<sub>170</sub>	X<sub>171</sub>	X<sub>172</sub>	X<sub>173</sub>	X<sub>174</sub>	X<sub>175</sub>	X<sub>176</sub>	X<sub>177</sub>	X<sub>178</sub>	X<sub>179</sub>	X<sub>180</sub>	X<sub>181</sub>	X<sub>182</sub>	X<sub>183</sub>	X<sub>184</sub>	X<sub>185</sub>	X<sub>186</sub>	X<sub>187</sub>	X<sub>188</sub>	X<sub>189</sub>	X<sub>190</sub>	X<sub>191</sub>	X<sub>192</sub>	X<sub>193</sub>	X<sub>194</sub>	X<sub>195</sub>	X<sub>196</sub>	X<sub>197</sub>	X<sub>198</sub>	X<sub>199</sub>	X<sub>200</sub>	X<sub>201</sub>	X<sub>202</sub>	X<sub>203</sub>	X<sub>204</sub>	X<sub>205</sub>	X<sub>206</sub>	X<sub>207</sub>	X<sub>208</sub>	X<sub>209</sub>	X<sub>210</sub>	X<sub>211</sub>	X<sub>212</sub>	X<sub>213</sub>	X<sub>214</sub>	X<sub>215</sub>	X<sub>216</sub>	X<sub>217</sub>	X<sub>218</sub>	X<sub>219</sub>	X<sub>220</sub>	X<sub>221</sub>	X<sub>222</sub>	X<sub>223</sub>	X<sub>224</sub>	X<sub>225</sub>	X<sub>226</sub>	X<sub>227</sub>	X<sub>228</sub>	X<sub>229</sub>	X<sub>230</sub>	X<sub>231</sub>	X<sub>232</sub>	X<sub>233</sub>	X<sub>234</sub>	X<sub>235</sub>	X<sub>236</sub>	X<sub>237</sub>	X<sub>238</sub>	X<sub>239</sub>	X<sub>240</sub>	X<sub>241</sub>	X<sub>242</sub>	X<sub>243</sub>	X<sub>244</sub>	X<sub>245</sub>	X<sub>246</sub>	X<sub>247</sub>	X<sub>248</sub>	X<sub>249</sub>	X<sub>250</sub>	X<sub>251</sub>	X<sub>252</sub>	X<sub>253</sub>	X<sub>254</sub>	X<sub>255</sub>	X<sub>256</sub>	X<sub>257</sub>	X<sub>258</sub>	X<sub>259</sub>	X<sub>260</sub>	X<sub>261</sub>	X<sub>262</sub>	X<sub>263</sub>	X<sub>264</sub>	X<sub>265</sub>	X<sub>266</sub>	X<sub>267</sub>	X<sub>268</sub>	X<sub>269</sub>	X<sub>270</sub>	X<sub>271</sub>	X<sub>272</sub>	X<sub>273</sub>	X<sub>274</sub>	X<sub>275</sub>	X<sub>276</sub>	X<sub>277</sub>	X<sub>278</sub>	X<sub>279</sub>	X<sub>280</sub>	X<sub>281</sub>	X<sub>282</sub>	X<sub>283</sub>	X<sub>284</sub>	X<sub>285</sub>	X<sub>286</sub>	X<sub>287</sub>	X<sub>288</sub>	X<sub>289</sub>	X<sub>290</sub>	X<sub>291</sub>	X<sub>292</sub>	X<sub>293</sub>	X<sub>294</sub>	X<sub>295</sub>	X<sub>296</sub>	X<sub>297</sub>	X<sub>298</sub>	X<sub>299</sub>	X<sub>300</sub>	X<sub>301</sub>	X<sub>302</sub>	X<sub>303</sub>	X<sub>304</sub>	X<sub>305</sub>	X<sub>306</sub>	X<sub>307</sub>	X<sub>308</sub>	X<sub>309</sub>	X<sub>310</sub>	X<sub>311</sub>	X<sub>312</sub>	X<sub>313</sub>	X<sub>314</sub>	X<sub>315</sub>	X<sub>316</sub>	X<sub>317</sub>	X<sub>318</sub>	X<sub>319</sub>	X<sub>320</sub>	X<sub>321</sub>	X<sub>322</sub>	X<sub>323</sub>	X<sub>324</sub>	X<sub>325</sub>	X<sub>326</sub>	X<sub>327</sub>	X<sub>328</sub>	X<sub>329</sub>	X<sub>330</sub>	X<sub>331</sub>	X<sub>332</sub>	X<sub>333</sub>	X<sub>334</sub>	X<sub>335</sub>	X<sub>336</sub>	X<sub>337</sub>	X<sub>338</sub>	X<sub>339</sub>	X<sub>340</sub>	X<sub>341</sub>	X<sub>342</sub>	X<sub>343</sub>	X<sub>344</sub>	X<sub>345</sub>	X<sub>346</sub>	X<sub>347</sub>	X<sub>348</sub>	X<sub>349</sub>	X<sub>350</sub>	X<sub>351</sub>	X<sub>352</sub>	X<sub>353</sub>	X<sub>354</sub>	X<sub>355</sub>	X<sub>356</sub>	X<sub>357</sub>	X<sub>358</sub>	X<sub>359</sub>	X<sub>360</sub>	X<sub>361</sub>	X<sub>362</sub>	X<sub>363</sub>	X<sub>364</sub>	X<sub>365</sub>	X<sub>366</sub>	X<sub>367</sub>	X<sub>368</sub>	X<sub>369</sub>	X<sub>370</sub>	X<sub>371</sub>	X<sub>372</sub>	X<sub>373</sub>	X<sub>374</sub>	X<sub>375</sub>	X<sub>376</sub>	X<sub>377</sub>	X<sub>378</sub>	X<sub>379</sub>	X<sub>380</sub>	X<sub>381</sub>	X<sub>382</sub>	X<sub>383</sub>	X<sub>384</sub>	X<sub>385</sub>	X<sub>386</sub>	X<sub>387</sub>	X<sub>388</sub>	X<sub>389</sub>	X<sub>390</sub>	X<sub>391</sub>	X<sub>392</sub>	X<sub>393</sub>	X<sub>394</sub>	X<sub>395</sub>	X<sub>396</sub>	X<sub>397</sub>	X<sub>398</sub>	X<sub>399</sub>	X<sub>400</sub>	X<sub>401</sub>	X<sub>402</sub>	X<sub>403</sub>	X<sub>404</sub>	X<sub>405</sub>	X<sub>406</sub>	X<sub>407</sub>	X<sub>408</sub>	X<sub>409</sub>	X<sub>410</sub>	X<sub>411</sub>	X<sub>412</sub>	X<sub>413</sub>	X<sub>414</sub>	X<sub>415</sub>	X<sub>416</sub>	X<sub>417</sub>	X<sub>418</sub>	X<sub>419</sub>	X<sub>420</sub>	X<sub>421</sub>	X<sub>422</sub>	X<sub>423</sub>	X<sub>424</sub>	X<sub>425</sub>	X<sub>426</sub>	X<sub>427</sub>	X<sub>428</sub>	X<sub>429</sub>	X<sub>430</sub>	X<sub>431</sub>	X<sub>432</sub>	X<sub>433</sub>	X<sub>434</sub>	X<sub>435</sub>	X<sub>436</sub>	X<sub>437</sub>	X<sub>438</sub>	X<sub>439</sub>	X<sub>440</sub>	X<sub>441</sub>	X<sub>442</sub>	X<sub>443</sub>	X<sub>444</sub>	X<sub>445</sub>	X<sub>446</sub>	X<sub>447</sub>	X<sub>448</sub>	X<sub>449</sub>	X<sub>450</sub>	X<sub>451</sub>	X<sub>452</sub>	X<sub>453</sub>	X<sub>454</sub>	X<sub>455</sub>	X<sub>456</sub>	X<sub>457</sub>	X<sub>458</sub>	X<sub>459</sub>	X<sub>460</sub>	X<sub>461</sub>	X<sub>462</sub>	X<sub>463</sub>	X<sub>464</sub>	X<sub>465</sub>	X<sub>466</sub>	X<sub>467</sub>	X<sub>468</sub>	X<sub>469</sub>	X<sub>470</sub>	X<sub>471</sub>	X<sub>472</sub>	X<sub>473</sub>	X<sub>474</sub>	X<sub>475</sub>	X<sub>476</sub>	X<sub>477</sub>	X<sub>478</sub>	X<sub>479</sub>	X<sub>480</sub>	X<sub>481</sub>	X<sub>482</sub>	X<sub>483</sub>	X<sub>484</sub>	X<sub>485</sub>	X<sub>486</sub>	X<sub>487</sub>	X<sub>488</sub>	X<sub>489</sub>	X<sub>490</sub>	X<sub>491</sub>	X<sub>492</sub>	X<sub>493</sub>	X<sub>494</sub>	X<sub>495</sub>	X<sub>496</sub>	X<sub>497</sub>	X<sub>498</sub>	X<sub>499</sub>	X<sub>500</sub>	X<sub>501</sub>	X<sub>502</sub>	X<sub>503</sub>	X<sub>504</sub>	X<sub>505</sub>	X<sub>506</sub>	X<sub>507</sub>	X<sub>508</sub>	X<sub>509</sub>	X<sub>510</sub>	X<sub>511</sub>	X<sub>512</sub>	X<sub>513</sub>	X<sub>514</sub>	X<sub>515</sub>	X<sub>516</sub>	X<sub>517</sub>	X<sub>518</sub>	X<sub>519</sub>	X<sub>520</sub>	X<sub>521</sub>	X<sub>522</sub>	X<sub>523</sub>	X<sub>524</sub>	X<sub>525</sub>	X<sub>526</sub>	X<sub>527</sub>	X<sub>528</sub>	X<sub>529</sub>	X<sub>530</sub>	X<sub>531</sub>	X<sub>532</sub>	X<sub>533</sub>	X<sub>534</sub>	X<sub>535</sub>	X<sub>536</sub>	X<sub>537</sub>	X<sub>538</sub>	X<sub>539</sub>	X<sub>540</sub>	X<sub>541</sub>	X<sub>542</sub>	X<sub>543</sub>	X<sub>544</sub>	X<sub>545</sub>	X<sub>546</sub>	X<sub>547</sub>	X<sub>548</sub>	X<sub>549</sub>	X<sub>550</sub>	X<sub>551</sub>	X<sub>552</sub>	X<sub>553</sub>	X<sub>554</sub>	X<sub>555</sub>	X<sub>556</sub>	X<sub>557</sub>	X<sub>558</sub>	X<sub>559</sub>	X<sub>560</sub>	X<sub>561</sub>	X<sub>562</sub>	X<sub>563</sub>	X<sub>564</sub>	X<sub>565</sub>	X<sub>566</sub>	X<sub>567</sub>	X<sub>568</sub>	X<sub>569</sub>	X<sub>570</sub>	X<sub>571</sub>	X<sub>572</sub>	X<sub>573</sub>	X

## DATE DE CALCUL PENTRU TERMOCUPLELE T1 SI T2.

## ANEXA LA TABELUL NR.5

- 153 -

	$T_1$		$T_2$																		
$\cdot^{\circ}C$	$T_1$	$T_2$	$S_1$	$S_2$	$V_1$	$V_2$	$V_{12}$	$V_{21}$	$S_1$	$S_2$	$V_{1m}$	$V_{2m}$	$T_1'$	$T_2'$	$V_{12}'$	$V_{21}'$	$\Delta t_1$	$\Delta t_2$	$\Delta S$		
	$\cdot^{\circ}C$	$\cdot^{\circ}C$	$\cdot^{\circ}C$	$\cdot^{\circ}C$	$\cdot^{\circ}C/S$	$\cdot^{\circ}C/S$	$\cdot^{\circ}C/S$	$\cdot^{\circ}C/S$	mm	mm	$\cdot^{\circ}C/S$	$\cdot^{\circ}C/S$	$\cdot^{\circ}C$	$\cdot^{\circ}C$	$\cdot^{\circ}C/S$	$\cdot^{\circ}C/S$	5	5	mm		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	200	1270	20	100	364	3480	117	280	400	1300	72	150	572	290	1278	-	-	-	-		
3	100	320	61	130	665	2271	108	200	350	800	64	150	438	2071	24	26	120	-	935		
4	200	420	1520	0	130	656	1627	2145	250	450	1300	91	160	634	4288	273	2804	422	1163	QH	
5	120	340	1160	85	130	450	145	1870	100	320	1120	80	130	307	4405	21	25	860	260	900	0.01
6	120	280	800	65	130	466	2444	1446	170	320	920	88	150	426	4278	111	28	560	3615	4148	877
7	110	260	60	100	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
8	110	260	120	120	320	120	320	120	120	120	120	120	120	120	506	205	2327	966	1144		
9	120	240	100	100	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
10	110	240	80	80	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
11	110	240	60	60	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
12	110	240	40	40	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
13	110	240	20	20	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
14	110	240	0	0	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
15	100	220	200	200	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
16	100	220	180	180	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
17	100	220	160	160	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
18	100	220	140	140	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
19	100	220	120	120	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
20	100	220	100	100	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
21	100	220	80	80	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
22	100	220	60	60	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
23	100	220	40	40	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
24	100	220	20	20	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
25	100	220	0	0	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
26	90	200	200	200	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
27	90	200	180	180	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
28	90	200	160	160	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
29	90	200	140	140	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
30	90	200	120	120	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
31	90	200	100	100	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
32	90	200	80	80	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
33	90	200	60	60	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
34	90	200	40	40	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
35	90	200	20	20	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
36	90	200	0	0	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
37	80	180	200	200	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
38	80	180	180	180	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
39	80	180	160	160	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
40	80	180	140	140	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
41	80	180	120	120	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
42	80	180	100	100	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
43	80	180	80	80	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
44	80	180	60	60	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
45	80	180	40	40	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
46	80	180	20	20	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
47	80	180	0	0	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
48	70	160	200	200	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
49	70	160	180	180	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
50	70	160	160	160	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2327	966	
51	70	160	140	140	478	1625	150	200	600	150	268	470	150	263	470	22	240	820	2		

## INCALZIREA PIESEI IN REPAUS CU INDUCTOR MOBIL

## OLC 45

## TABELUL NR 6

- 154 -

Nr.	$U_i$	$I_i$	Parametrii electrii			$T_1$			$T_2$			$T_3$			$T_4$			$T_5$			$T_6$							
			$\rho_A$	$\rho_B$	$\rho_C$	$V_1$	$V_2$	$V_{123}$																				
1.	75	1000	0.75	35	2625	34	1	600	-	-	2	600	-	-	3	600	4	600	5	700	6	600	40	50	40			
2.	78	1100	0.65	45	3170	30	1	630	12	437	269	2	820	110	3.65	129	3	820	4	820	5	720	6	600	40	50	40	
3.	79	1140	0.60	47	3426	40	1	600	115	477	271	2	840	40.5	9.67	20.0	3	820	4	820	5	720	6	720	40	50	40	
4.	80	1200	0.65	47	3343	400	1	800	22	467	239	2	820	420	6.6	22.4	3	820	4	820	5	840	6	770	40	50	40	
5.	80	1220	0.60	48	3462	390	1	800	113	440	192	2	1010	110	483	20.2	3	800	4	800	5	820	6	720	40	40	40	
6.	81	1260	0.60	48	3560	417	1	1000	141	510	482	2	1080	110	607	14.6	3	1140	4	1120	5	880	6	880	40	50	40	
7.	82	940	40	3440	340	1	800	40	463	114	2	830	47.0	11.2	3	780	4	780	5	780	6	350	40	40	40			
8.	82	920	40	3400	340	1	800	121	778	187	2	820	922	3.98	12.9	3	780	4	780	5	780	6	350	40	31	31		
9.	75	1120	920	68	3400	344	1	800	111	435	162	2	1030	42.3	3.5	42.3	3	800	4	800	5	780	6	350	40	31	31	
10.	82	1200	0.60	45	3175	391	1	1000	115	73.9	46.7	2	1070	110	3.64	16.6	3	1080	4	1080	5	880	6	780	40	50	40	
11.	50	1000	0.65	25	1675	27	1	850	120	408	43.4	2	830	9.04	10	17.0	3	820	4	820	5	750	6	640	40	40	40	
12.	50	1000	0.60	23	1725	180	1	840	123	550	35.1	2	830	8.0	6.18	16.0	3	780	4	780	5	780	6	780	40	40	40	
13.	60	1200	0.75	43	3475	491	1	1000	140	3.50	177	2	1100	111	44.0	27.2	3	1080	4	1100	5	1020	6	820	40	40	40	
14.	50	920	0.65	22	1650	101	1	720	27	412	14.6	2	730	9.22	49.7	42.1	3	780	4	780	5	780	6	620	40	40	40	
15.	50	820	0.65	22	1650	101	1	780	81	465	15.6	2	760	9.6	3.0	18.0	3	635	4	640	5	570	6	570	40	40	40	
16.	70	1300	972	45	3375	390	1	1140	139	4.62	28.6	2	1150	134	3.76	24.0	3	870	4	880	5	880	6	880	40	40	40	
17.	80	1300	0.60	65	4475	465	1	1150	161	5.05	49.7	2	1160	14.5	6.05	32.6	3	1030	4	1030	5	880	6	880	40	40	40	
18.	70	1350	972	47	3425	460	1	1000	140	6.10	26.0	2	980	12.6	40.5	23.6	3	840	4	840	5	880	6	780	40	40	40	
19.	50	820	982	22	1450	101	1	700	12.2	4.0	24.5	2	800	9.05	3.0	26.1	3	820	4	820	5	820	6	530	40	40	40	
20.	60	1300	970	67	3225	392	1	1000	13.5	4.06	39.2	2	1040	14.0	4.04	45.1	3	1040	4	820	5	820	6	820	40	40	40	
21.	70	1350	972	52	3200	45.2	1	900	139	4.34	44.4	2	980	9.6	2.00	38.9	3	820	4	820	5	820	6	820	40	40	40	
22.	50	920	970	23	1725	109	1	640	12.2	26.0	2.30	2	630	9.05	2.83	26.2	3	820	4	820	5	820	6	430	40	40	40	
23.	50	1350	968	67	3025	3.02	1	1100	151	48.7	63.6	2	1030	6.3	5.21	62.0	3	1140	4	820	5	820	6	820	40	40	40	
24.	72	1350	980	50	3750	4.94	1	1000	150	2.91	57.2	2	1000	15.0	9.14	72.4	3	820	4	820	5	820	6	610	40	40	40	
25.	50	920	982	25	1875	47.75	2	700	-	-	-	2	670	-	-	-	3	610	4	520	5	430	40	40	40			
26.	50	1000	983	25	1875	2.17	1	800	-	-	-	2	320	-	-	-	3	320	4	250	5	-	6	-	200	2	200	3.33
27.	70	1300	975	50	3750	4.34	1	640	-	-	-	2	630	-	-	-	3	620	4	530	5	440	40	40	40			
28.	50	1000	985	25	1875	2.17	1	700	-	-	-	2	350	-	-	-	3	350	4	280	5	270	40	40	40			
29.	72	1350	972	50	3750	4.34	1	600	-	-	-	2	600	-	-	-	3	600	4	320	5	310	40	40	40			
30.	61	1300	970	69	4340	5.21	1	750	-	-	-	2	740	-	-	-	3	700	4	640	5	640	40	40	40			
31.	81	1320	987	70	3230	6.08	1	530	-	-	-	2	340	-	-	-	3	300	4	170	5	160	40	40	40			

CONTINUARE LA TABELUL NR. 6

- 155 -

Paramètres électriques																						
N°	U, V	I, A	T <sub>1</sub>			T <sub>2</sub>			T <sub>3</sub>			T <sub>4</sub>			T <sub>5</sub>			T <sub>6</sub>				
			capacité	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	X	t <sub>max</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	X	t <sub>max</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	X	t <sub>max</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	X	t <sub>max</sub>		
1	100	0.04	0.575	23.9	0.39	10.34	23.69	0.02	0.10	2.05	4.07	0.21	1.5	8.00	2	8.00	2.5	8.00	3	8.00	1.0	4.50
2	100	0.06	0.575	7.90	4.50	11.50	22.00	4.70	34.00	1	10.00	22.2	5.00	4.10	1.5	8.00	2	10.0	2.5	8.00	3	8.00
3	100	0.04	0.575	23.9	0.39	10.34	24.5	4.50	5.64	1	12.00	2.45	3.77	35.5	1.5	8.00	2	12.0	2.5	8.00	3	8.00
4	80	0.06	0.575	4.34	0.39	2.05	14.0	2.0	3.80	1	6.50	4.50	3.50	1.5	2.00	2	7.50	2.5	6.50	3	6.50	
5	80	0.08	0.575	3.50	0.39	2.05	14.0	2.0	3.80	1	6.50	4.50	3.50	1.5	2.00	2	7.50	2.5	6.50	3	6.50	
6	80	0.03	0.575	2.68	0.39	7.61	12.6	3.0	3.70	1	6.00	1.1	2.11	2.05	1.5	6.00	2	6.00	2.5	5.00	3	5.00
7	60	0.03	0.575	2.68	0.39	7.61	11.0	0.02	3.13	1	6.00	1.1	2.15	2.05	1.5	6.00	2	6.00	2.5	5.00	3	5.00
8	100	0.03	0.575	8.0	0.03	0.00	13.00	0.02	12.00	1	12.00	2.01	4.01	2.01	1.5	12.00	2	13.00	2.5	11.00	3	11.00
1	74.3	0.080	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
2	7.3	0.050	0.60	75	38.25	6.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	1.5	80.0	1	85.0	4.5	85.0
3	24.3	0.025	0.62	40	34.00	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.0	1.5	72.0	1	80.0	4.5	80.0
4	28.3	0.025	0.62	40	34.00	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.0	1.5	82.0	1	88.0	4.5	88.0
5	74.3	0.080	0.60	60	45.00	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	1.5	80.0	1	80.0	4.5	80.0
6	86.6	0.080	0.60	45.00	3.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.0	1.5	80.0	1	80.0	4.5	80.0
7	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
8	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
9	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
10	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
11	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
12	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
13	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
14	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
15	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
16	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
17	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
18	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
19	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
20	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
21	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
22	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
23	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
24	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
25	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
26	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
27	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
28	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
29	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
30	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
31	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
32	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
33	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
34	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
35	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
36	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
37	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
38	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
39	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
40	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
41	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
42	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
43	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
44	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
45	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
46	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
47	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
48	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
49	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
50	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
51	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
52	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
53	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
54	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
55	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
56	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
57	100	0.020	0.60	75	34.25	4.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	1.5	75.0	1	80.0	0.5	80.0
58</td																						

DATE DE CALCUL

ANEXA LA TABELUL NR. 6.

Nr	T <sub>1</sub>						T <sub>2</sub>									
	T <sub>1</sub> °C	T <sub>2</sub> °C	T <sub>3</sub> °C	S <sub>2</sub> mm	S <sub>3</sub> mm	V <sub>1</sub> °C/s	V <sub>2</sub> °C/s	V <sub>m</sub> °C/s	T <sub>1</sub> °C	T <sub>2</sub> °C	T <sub>3</sub> °C	S <sub>2</sub> mm	S <sub>3</sub> mm	V <sub>1</sub> °C/s	V <sub>2</sub> °C/s	V <sub>m</sub> °C/s
Anexa la tabelul Nr. 6																
1	40	120	1030	71	120	3,09	51,07	22,6	70	170	1010	71	120	3,87	47,1	21,5
2	170	380	1150	76	120	4,70	53,1	22,4	120	270	1090	73	120	5,65	47,9	22,2
3	60	180	1130	72	120	4,58	54,4	24,5	90	190	1120	74	120	3,71	55,5	23,6
4	135	230	920	68	120	2,62	38,0	16,0	90	160	830	68	120	2,83	35,4	16,9
5	70	160	860	71	120	3,48	39,2	16,0	75	130	780	72	120	2,10	37,2	16,1
6	125	210	760	76	120	3,07	34,3	12,6	90	140	660	65	120	2,11	26,0	13,1
7	30	180	750	70	120	3,92	31,3	19,0	80	135	650	64	120	2,36	25,2	13,1
8	40	190	1300	32	120	4,29	25,3	19,7	390	460	1280	40	120	4,81	28,1	20,4
cop. 1																
9	80	140	880	76	100	2,17	84,8	22	60	80	750	78	100	0,70	83,7	18,9
10	120	230	840	80	100	3,78	83,9	19,8	90	170	790	77	100	2,85	74,1	19,2
11	70	110	840	78	100	1,41	91,2	21,2	60	120	720	77	100	2,14	71,7	18,5
12	100	200	860	74	100	3,71	69,9	20,9	80	160	760	73	100	3,01	61,1	18,7
13	45	110	800	75	100	2,38	75,9	24,8	30	110	720	77	100	2,86	72,9	18,9
14	210	320	1170	62	100	4,87	61,5	26,4	140	280	1100	64	100	6,01	62,6	26,4
15	60	160	1080	70	100	3,92	34,3	28,0	80	140	990	67	100	2,46	70,8	25,0
16	180	310	1200	67	100	5,33	74,2	28,0	120	260	1080	64	100	6,01	62,6	26,4
17	60	180	1100	66	100	5,00	74,4	28,6	30	160	980	67	100	3,28	68,3	24,7
cop. 4																
Anexa la tabelul Nr. 6																
1	130	350	930	107	170	4,37	25,3	12,1	100	310	890	80	170	3,66	19,0	11,3
2	130	320	890	102	170	3,77	27,1	11,5	200	330	840	100	170	3,57	20,0	10,3
3	180	350	960	100	170	4,67	23,9	12,6	100	350	920	100	170	4,4	22,4	12,9
4	300	470	1000	90	170	5,19	18,2	11,3	270	430	1010	91	170	4,83	20,2	11,9
5	290	460	1100	90	170	5,19	18,2	13,1	410	610	1090	80	170	6,87	14,6	11,0
6	290	420	860	74	170	4,83	11,4	8,9	290	420	830	70	170	5,10	11,2	8,73
7	90	380	860	103	170	7,74	19,7	12,4	250	430	820	83	170	5,96	12,3	9,22
8	360	510	1040	80	170	5,15	16,2	11,0	300	490	1030	50	170	5,5	12,3	10,3
9	390	590	1100	75	170	7,33	14,7	11,5	390	560	1070	80	170	5,84	15,6	11,0
10	230	360	850	88	170	4,06	16,4	10,0	240	440	830	110	170	5,0	17,9	9,54
11	80	280	840	100	170	5,50	22,0	12,3	130	310	800	80	170	6,18	14,9	10,8
12	420	580	1160	80	170	5,50	17,7	11,0	410	570	1100	98	170	4,49	20,2	11,1
13	190	310	790	80	170	4,12	14,6	9,7	210	340	780	80	170	3,97	15,1	9,22
14	90	270	780	98	170	5,05	15,6	11,1	130	330	740	110	170	5,0	18,3	9,86
15	280	510	1140	105	170	6,02	26,6	13,9	300	520	1130	105	170	5,76	25,8	13,4
16	150	410	1150	120	170	5,95	40,7	16,1	200	460	1100	116	170	6,16	32,6	14,5
17	130	330	1000	106	170	5,10	29,8	14,0	200	330	930	100	170	4,95	23,5	12,6
18	80	260	710	110	170	4,0	21,3	10,2	120	240	680	110	170	3,0	20,1	9,05
19	100	330	1060	130	170	4,86	50,2	15,5	120	350	1040	128	170	4,94	45,1	14,9
20	100	340	960	133	170	4,34	48,3	13,9	180	320	900	129	170	2,98	38,9	11,6
21	70	120	640	122	170	1,12	29,8	9,2	80	210	630	126	170	2,83	26,2	8,89
22	120	200	1100	135	170	3,87	63,6	16,1	70	330	1080	137	170	5,21	62,5	16,3
23	80	220	1010	132	170	2,91	57,2	15,0	50	210	1000	140	170	3,14	72,4	15,3

INCALZIREA SI RACIREA PIESEI IN REPAUS CU INDUCTOR MOBIL

TABELUL NR. 8.

- 157 -

Parametros electricos		Parametros termicos						Parametros de transitorios						Parametros de over						Parametros de over								
Nr	V	I <sub>A</sub>	r <sub>avp</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	P <sub>s</sub>	P <sub>kw</sub>	X	T <sub>max</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	T <sub>max</sub>	X	T <sub>max</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	T <sub>max</sub>	X	T <sub>max</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>				
1	723	1200	600	60	300	360	1	-	-	-	-	-	-	9	130	6	450	5	800	6	650	100	435	315	432	45		
2	725	1250	600	67	300	360	1	-	-	-	-	-	-	3	70	4	100	5	-	6	-	-	100	435	315	432	45	
3	773	1350	920	67	320	360	1	800	44	13,75	28,10	2	1050	4,95	14,75	32,00	3	1000	4	1000	5	920	6	650	100	435	315	
4	70	4200	943	52	39	432	1	820	5,5	13,75	27,6	2	850	44	9,62	22,0	3	850	4	820	5	200	6	650	200	0,35	315	
5	60	1650	947	40	39	437	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	65	1650	985	97	27,95	421	1	960	485	12,37	22,0	2	850	3,3	13,12	27,5	3	760	4	680	6	650	100	435	315	432	45	
7	723	1100	620	52	39	432	1	820	6,5	13,25	32,75	2	1020	4,85	14,75	34,0	3	920	4	900	5	250	6	640	100	41	40	
8	70	1100	923	30	39,5	434	1	720	4,85	11,0	26,95	2	840	5,5	12,25	22,0	3	780	4	820	5	800	6	640	100	94	40	
9	65	1000	916	57	29,95	421	1	760	5,5	13,12	34,0	2	820	4,85	22,0	45,5	3	740	4	760	5	540	6	370	100	94	40	
10	60	1070	920	65	49,75	465	1	800	605	27,0	37,75	2	1020	5,5	32,75	41,20	3	950	4	1000	5	700	100	435	30	930	10	
11	70	1080	925	50	87,5	434	1	740	6,4	12,25	24,75	2	850	5,3	14,25	29,12	3	720	4	340	5	640	6	610	100	95	43,3	
12	65	1000	905	97	27,95	3,21	1	670	6,70	48,5	24,12	2	650	4,4	23,35	27,5	3	570	4	630	5	320	6	350	100	95	43,3	
13	725	1200	922	55	61,25	47,0	1	860	5,5	9,62	39,85	2	820	4,85	9,62	26,12	3	930	4	1000	5	800	6	850	100	935	31,5	
14	70	1140	923	50	32,5	434	1	-	-	-	-	-	2	860	3,85	11,0	27,5	3	830	4	800	5	820	6	550	100	935	31,5
15	65	1180	922	57	27,75	3,21	1	770	6,4	12,37	35,0	2	850	4,3	12,25	26,12	3	660	4	680	5	320	6	430	100	935	31,5	
16	70	1260	920	62	46,5	33,0	1	920	6,5	23,35	39,85	2	1020	6,6	24,25	41,0	3	1040	4	1000	5	820	6	140	100	94	33,6	
17	70	1150	920	50	32,5	4,34	1	780	405	17,67	24,12	2	820	4,4	24,35	34,35	3	850	4	860	5	760	6	490	100	94	43,3	
18	65	1180	922	40	30	3,47	1	820	4,4	28,07	34,0	2	770	4,05	27,62	27,5	3	720	4	680	5	370	6	420	100	94	33,6	
19	60	1220	920	62	46,5	5,39	1	820	6,5	27,5	22,0	2	820	4,5	30,0	39,0	3	860	4	820	5	850	6	510	100	95	33,6	
20	70	1150	920	50	32,5	4,34	1	770	5,5	27,5	26,12	2	840	6,05	34,35	34,35	3	760	4	800	5	640	6	580	100	94	43,3	
21	65	1050	923	40	30	3,47	1	780	405	9,62	29,5	2	730	5,5	36,62	22,0	3	610	4	630	5	320	6	480	100	95	33,6	
22	723	1200	920	60	46,5	5,39	1	1160	6,5	13,25	34,0	2	1080	4,5	14,22	34,0	3	1020	4	1020	5	850	6	580	100	94	33,6	
23	725	1220	920	62	46,5	5,39	1	770	5,5	18,25	19,25	2	820	4,5	16,5	24,35	3	920	4	760	5	760	6	360	100	94	33,6	
24	725	1220	920	62	46,5	5,39	1	860	4,7	16,5	26,12	2	780	4,1	12,39	32,05	3	970	4	820	5	760	6	320	100	94	33,6	
25	70	1250	920	62	46,5	4,17	1	860	4,7	16,5	26,12	2	780	4,1	12,39	32,05	3	970	4	820	5	760	6	360	100	94	33,6	
26	725	1220	920	62	46,5	5,39	1	800	4,7	16,5	26,12	2	820	4,1	12,39	27,5	3	760	4	820	5	760	6	340	100	94	33,6	
27	55	1120	920	62	46,5	5,39	1	540	4,7	12,39	22,5	2	570	2,2	687	13,25	3	270	4	480	5	410	6	340	100	94	33,6	
28	70	1220	920	62	46,5	4,17	1	780	4,7	16,5	24,37	3	740	4	365	19,07	2	820	4	760	5	640	6	460	100	94	33,6	
29	65	1150	920	62	46,5	5,39	1	780	4,7	16,5	24,37	3	740	4	365	19,07	2	820	4	760	5	640	6	460	100	94	33,6	
30	70	1220	920	62	46,5	5,39	1	780	4,7	16,5	24,37	3	740	4	365	19,07	2	820	4	760	5	640	6	460	100	94	33,6	
31	65	1150	920	62	46,5	5,39	1	780	4,7	16,5	24,37	3	740	4	365	19,07	2	820	4	760	5	640	6	460	100	94	33,6	

DATE DE CALCUL

ANEXA LA TABELUL NR 8

Parametrii termocircuitei  $T_1$

Nr crt.	S <sub>1</sub> mm	S <sub>2</sub> mm	S <sub>3</sub> mm	T <sub>1</sub> °C	T <sub>2</sub> °C	T <sub>3</sub> °C	T <sub>4</sub> °C	T <sub>5</sub> °C	T <sub>6</sub> °C	T <sub>7</sub> °C	T <sub>8</sub> °C	T <sub>9</sub> °C	T <sub>10</sub> °C	T <sub>11</sub> °C	T <sub>12</sub> °C	T <sub>13</sub> °C	T <sub>14</sub> °C	T <sub>15</sub> °C	V <sub>1</sub> mm	V <sub>2</sub> mm	V <sub>3</sub> mm	V <sub>4</sub> mm	V <sub>5</sub> mm	V <sub>6</sub> mm	V <sub>7</sub> mm	V <sub>8</sub> mm	V <sub>9</sub> mm	V <sub>10</sub> mm	V <sub>11</sub> mm	V <sub>12</sub> mm	V <sub>13</sub> mm	V <sub>14</sub> mm	V <sub>15</sub> mm
1	50	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	50	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	50	20	20	350	430	290	890	830	740	920	930	13	44	1425	2510	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
4	50	20	20	410	510	730	830	800	680	870	5	35	1475	225	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
5	50	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	50	20	20	400	470	630	740	720	540	760	10	385	1237	220	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
7	50	20	20	330	420	730	870	860	600	920	12	66	1925	3575	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
8	50	20	20	400	490	520	600	720	520	720	21	485	110	2425	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
9	50	20	20	310	410	560	670	700	460	760	5	55	1512	330	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
10	50	20	20	320	430	620	820	840	540	940	19	625	275	3575	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
11	50	20	20	200	280	470	610	650	420	740	14	44	1925	2475	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
12	50	20	20	200	270	440	630	560	390	670	19	345	2512	220	50	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
13	50	20	20	440	540	850	930	860	720	960	18	55	982	3987	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
14	50	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	50	20	20	420	530	590	680	700	480	770	7	64	1237	3310	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
16	50	20	20	430	550	730	840	820	630	1000	14	65	2337	3987	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
17	50	20	20	450	550	620	750	690	520	780	16	385	1787	2612	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
18	50	20	20	340	420	570	780	820	520	820	30	44	2887	3310	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
19	50	20	20	400	520	540	740	700	540	780	16	65	2125	220	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
20	50	20	20	300	400	500	700	640	450	770	30	35	2235	2612	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
21	50	20	20	250	340	470	760	780	580	800	30	435	3987	276	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
22	50	20	20	460	560	860	960	1060	820	1160	36	55	1325	330	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
23	50	20	20	420	520	720	840	720	580	860	15	55	1925	1925	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
24	50	20	20	360	460	620	820	760	620	860	17	625	3025	220	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
25	50	20	20	510	570	760	820	720	580	860	29	33	165	2612	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
26	50	20	20	530	580	730	830	820	630	900	21	3,3	1525	2512	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
27	50	20	20	220	260	420	510	540	340	640	23	2,2	1237	1925	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
28	50	20	20	430	520	580	710	660	520	860	21	4,05	1787	1925	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
29	50	20	20	370	500	620	760	670	520	860	24	7,5	22,0	23,37	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
30	50	20	20	360	460	530	760	680	540	860	21	5,5	26,87	23,0	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
31	50	20	20	320	420	540	740	700	520	860	20	4,5	1925	2475	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		

TABELUL NR. 9

01 / 60

DATE DE CALCUL

ANEXA LA TABELUL NR. 9

Nr. cif.	Parametrii de referință pentru $T_1$										Parametrii de referință pentru $T_2$										Parametrii de referință pentru $T_1$									
	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$V_1$	$V_2$	$V_r$	$^{\circ}C/s$	$^{\circ}C/s$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C/s$	$^{\circ}C/s$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$		
1.	30	20	20	77	22	22.3	400	540	680	820	960	1100	1240	1380	1520	1660	1800	1940	2080	2220	2360	2500	2640	2780	2920	3060	3200	4		
2.	30	20	20	77	24.75	27.5	520	660	800	940	1080	1220	1360	1500	1640	1780	1920	2060	2200	2340	2480	2620	2760	2900	3040	3180	9			
3.	30	20	20	55	85.5	20.62	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	10			
4.	30	20	20	65	22.0	34.25	380	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	10			
5.	30	20	20	44	42.5	26.12	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	2380	28		
6.	30	20	20	44	14.75	34.5	240	340	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	2240	2340	23	
7.	30	20	20	44	5.5	25	150	240	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	23
8.	30	20	20	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30		
9.	30	20	20	44	13.75	9.62	460	540	620	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	1420	1500	1580	1660	1740	1820	1900	1980	2060	2140	45	
10.	30	20	20	45	24.75	34.0	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	2380	7	
11.	30	20	20	4.95	13.75	24.7	350	440	530	620	710	800	890	980	1070	1160	1250	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060	2150	8		
12.	30	20	20	44	11.0	14.75	240	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	29	
13.	30	20	20	46	13.72	13.75	460	560	660	760	860	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960	2060	2160	2260	2360	20			
14.	30	—	20	—	22.0	22.0	440	550	—	—	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040	2140	17			
15.	30	20	20	4.95	27.5	22.0	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	18		
16.	30	20	20	3.3	9.62	16.5	440	500	550	620	700	780	860	940	1020	1100	1180	1260	1340	1420	1500	1580	1660	1740	1820	1900	2000	7		
17.	30	20	20	3.3	4.12	15.72	43.0	500	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	2370	13			
18.	30	20	20	4.95	12.37	24.87	47.0	550	630	710	800	890	980	1070	1160	1250	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060	2150	5			
19.	30	20	20	4.4	15.12	38.5	53.0	620	710	800	890	980	1070	1160	1250	1340	1430	1520	1610	1700	1790	1880	1970	2060	2150	19				
20.	30	20	20	4.5	16.5	27.5	53.0	63.0	73.0	83.0	93.0	103.0	113.0	123.0	133.0	143.0	153.0	163.0	173.0	183.0	193.0	203.0	213.0	223.0	233.0	17				
21.	30	20	20	3.5	19.25	33.0	520	620	660	800	940	1080	1220	1360	1500	1640	1780	1920	2060	2200	2340	2480	2620	2760	2900	3040	3180	19		
22.	30	20	20	4.4	5.5	13.75	36.0	44.0	52.0	62.0	72.0	82.0	92.0	102.0	112.0	122.0	132.0	142.0	152.0	162.0	172.0	182.0	192.0	202.0	212.0	222.0	232.0	20		
23.	30	20	20	4.4	9.62	22.0	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	20		
24.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9			
25.	30	20	20	3.3	9.62	13.75	43.0	52.0	63.0	72.0	82.0	92.0	102.0	112.0	122.0	132.0	142.0	152.0	162.0	172.0	182.0	192.0	202.0	212.0	222.0	232.0	21			
26.	30	20	20	2.0	4.95	11.0	22.0	34.0	43.0	52.0	62.0	72.0	82.0	92.0	102.0	112.0	122.0	132.0	142.0	152.0	162.0	172.0	182.0	192.0	202.0	212.0	8			
27.	30	20	20	3.5	15.12	31.62	23.0	32.0	42.0	52.0	62.0	72.0	82.0	92.0	102.0	112.0	122.0	132.0	142.0	152.0	162.0	172.0	182.0	192.0	202.0	212.0	18			
28.	30	20	20	2.2	9.62	13.75	36.0	42.0	53.0	62.0	72.0	82.0	92.0	102.0	112.0	122.0	132.0	142.0	152.0	162.0	172.0	182.0	192.0	202.0	212.0	222.0	232.0	12		

## INCALZIREA SI RACIREA PIESEI IN REPAUS CU INDUCTOR MOBIL.

## OLC 60

## TABELUL NR. 10.

Nr. ctv.	$\frac{U_1}{V}$	$\frac{I_1}{A}$	Parametrii teorici la temperatură $T_0$				Parametrii teorici la temperatură $T_0$				Parametrii teorici la temperatură $T_0$				Parametrii teorici la temperatură $T_0$														
			$P_1$ $kW$	$P_2$ $kW$	$P_3$ $kW$	$P_4$ $kW$	$V_1$ $°C/5$	$V_2$ $°C/5$	$V_3$ $°C/5$	$V_4$ $°C/5$	$\alpha$ $1/m$	$\alpha$ $1/m$	$\alpha$ $1/m$	$\alpha$ $1/m$	$\alpha$ $1/m$	$\alpha$ $1/m$	$\alpha$ $1/m$												
1	70	1.60	4.60	5.0	5.75	6.50	1.37	4.25	2.2	7	2	300	275	6.07	12.5	5	550	5	450	6	220	100	42	4.33	7				
2	62.5	1.650	4.64	40	30	34.7	1	730	2.75	22	25	2	320	4.2	23.5	9.52	15	3	800	4	740	5	580	6	430	100	1		
3	70	2.00	2.62	50	52.5	6.50	1.41	27.5	16.5	17	2	320	6.07	28.5	19.25	28	3	320	4	820	5	660	6	470	100	1			
4	77.5	1.60	4.62	60	45	57.1	1	810	4.12	24.75	22	2	280	6.12	27.5	22.0	23	3	1220	4	820	5	800	6	660	100	1		
5	75	1.20	0.62	52	59	6.50	1	640	2.75	39.25	15.02	6	2	400	1.57	22.0	13.05	4	3	500	4	400	5	390	6	350	100	1	
6	75	1.250	0.66	50	59	6.50	1	640	5.5	27.5	14.02	6	2	400	4.12	28.12	17.87	7	3	500	4	320	5	340	6	320	100	1	
7	75	1.20	0.62	52	59	6.50	1	640	1.62	22	19.25	5	2	280	4.12	24.75	26.12	3	3	600	4	600	5	430	6	330	100	1	
8	75	1.200	0.62	52	59	6.50	1	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	800	4	800	5	670	6	420	100	1	
9	63	0.70	4.66	37	27.5	3.21	1	620	4.12	19.25	12.25	5	2	630	2.75	17.67	28.87	8	3	620	4	530	5	420	6	370	100	1	
10	70	1.60	4.64	50	52.5	6.50	1	720	4.12	19.25	14.5	7	2	280	4.12	24.75	30.25	16	3	800	4	730	5	540	6	430	100	1	
11	70	1.10	0.64	50	57.5	6.50	1	720	5.5	19.25	24.37	9	2	280	2.75	23.57	30.25	12	3	720	4	300	5	640	6	420	100	1	
12	77.5	1.250	0.61	60	65	5.21	1	800	5.5	24.5	24.5	9	2	650	4.12	23.57	31.62	10	3	820	4	860	5	770	6	560	100	1	
13	75	1.220	0.62	60	65	5.21	1	720	4.12	24.5	24.5	7	2	720	2.75	687	24.75	8	3	420	4	200	5	460	6	380	100	1	
14	62.5	0.70	4.66	57	27.5	3.21	1	920	4.12	6.87	17.87	7	2	920	2.75	687	20.62	6	3	820	4	760	5	730	6	680	100	1	
15	77.5	1.200	0.63	67	32.5	5.82	1	840	5.5	26.12	11	2	820	4.12	5.5	28.87	16	3	800	4	800	5	730	6	640	100	1		
16	70	1.00	0.66	52	59	6.52	1	760	2.75	4.2	4.65	9	2	760	2.75	687	19.25	17	3	1030	4	840	5	440	6	270	100	1	
17	60	0.90	4.60	57	27.5	3.21	1	800	2.75	6.87	16.5	10	2	780	2.75	687	18.25	15	3	820	4	710	5	680	6	540	100	1	
18	60	0.80	4.60	57	27.5	3.21	1	800	2.75	6.87	19.25	13	2	1000	4.12	4.25	30.25	25	3	800	4	800	5	820	6	420	100	1	
19	75	1.200	0.62	60	65	5.21	1	920	4.12	6.87	24.07	22	2	820	2.75	6.87	18	18	3	1210	4	1230	5	740	6	620	100	1	
20	70	1.20	0.62	60	65	5.21	1	920	4.12	6.87	24.07	22	2	780	2.75	687	22.0	18	3	1020	4	1010	5	620	6	530	100	1	
21	60	0.90	4.60	57	27.5	3.21	1	840	2.75	6.87	24.07	22	2	1020	1.10	1.37	4.12	22	3	800	4	860	5	850	6	420	100	1	
22	70	1.20	0.63	60	65	5.21	1	920	1.10	6.87	24.07	22	2	820	4.12	4.12	—	—	3	1220	4	1120	5	—	6	—	—	100	1
23	70	1.20	0.62	60	65	5.21	1	920	1.10	6.87	24.07	22	2	820	4.12	4.12	26.12	—	3	1120	4	1080	5	860	6	740	100	1	
24	70	1.20	0.62	60	65	5.21	1	920	1.10	6.87	24.07	22	2	820	1.10	1.37	4.12	22	3	1120	4	1060	5	730	6	640	100	1	
25	70	1.20	0.62	60	65	5.21	1	920	1.10	6.87	24.07	22	2	820	1.10	1.37	—	—	3	1120	4	1060	5	730	6	640	100	1	

DATE DE CALCUL.

Parametrii de termocuplu  $T_1$

Nr.	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$T_5$	$T_6$	$T_{max}$	$O$	$V_1$	$V_2$	$V_3$	$V_4$
Cod	mm	mm	mm	°C	°C	°C/S	°C/S	°C/S	°C/S						
1.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	5	275	950
2.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5	275	950
3.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	412	2537	952
4.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4	137	2320	9235
5.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4	137	220	1325
6.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	7	412	2512	787
7.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	3	412	2475	2512
8.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
9.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	8	275	1327	3037
10.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	8	275	2437	3025
11.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	412	2337	3162
12.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
13.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	8	275	687	2475
14.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	6	275	687	2062
15.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	275	687	1925
16.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	275	687	1925
17.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	275	687	1925
18.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	412	412	412	412
19.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
20.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
21.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	137	412	412
22.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
23.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
24.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
25.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
26.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—
27.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	—	—	—	—

ANEXA LA TABELUL NR.10

Parametrii de termocuplu  $T_2$ .



RUGOZITATEA LA NETEZIRE

OL C 60

TABELUL NR. 12.

nr. piese	$U_i$	$V_i$	$I_i$	$A_i$	$\cos\phi$	$P_{kW}$	$P_{kWh}$	$S_{kVA}$	$S_{kVAh}$	$t$	$\text{V}_{m/s}$	$\text{Q}_{m^3/s}$	$T_1^{\circ}C$	$T_2^{\circ}C$	$Q_{J/m^2}$	$\tau_1$	$\tau_2$	$\tau_3$	$\tau_4$	$\tau_5$	$\tau_6$	$\tau_7$	$\tau_8$	$\tau_9$	$\tau_{10}$	$\tau_{11}$	$\tau_{12}$	$\tau_{13}$	$\tau_{14}$	$\tau_{15}$	$\tau_{16}$	$\tau_{17}$	$\tau_{18}$	$\tau_{19}$	$\tau_{20}$	$\tau_{21}$	$\tau_{22}$	$\tau_{23}$	$\tau_{24}$	$\tau_{25}$	$\tau_{26}$	$\tau_{27}$	$\tau_{28}$	$\tau_{29}$	$\tau_{30}$	$\tau_{31}$	$\tau_{32}$	$\tau_{33}$	$\tau_{34}$	$\tau_{35}$	$\tau_{36}$	$\tau_{37}$	$\tau_{38}$	$\tau_{39}$	$\tau_{40}$	$\tau_{41}$	$\tau_{42}$	$\tau_{43}$	$\tau_{44}$	$\tau_{45}$	$\tau_{46}$	$\tau_{47}$	$\tau_{48}$	$\tau_{49}$	$\tau_{50}$	$\tau_{51}$	$\tau_{52}$	$\tau_{53}$	$\tau_{54}$	$\tau_{55}$	$\tau_{56}$	$\tau_{57}$	$\tau_{58}$	$\tau_{59}$	$\tau_{60}$	$\tau_{61}$	$\tau_{62}$	$\tau_{63}$	$\tau_{64}$	$\tau_{65}$	$\tau_{66}$	$\tau_{67}$	$\tau_{68}$	$\tau_{69}$	$\tau_{70}$	$\tau_{71}$	$\tau_{72}$	$\tau_{73}$	$\tau_{74}$	$\tau_{75}$	$\tau_{76}$	$\tau_{77}$	$\tau_{78}$	$\tau_{79}$	$\tau_{80}$	$\tau_{81}$	$\tau_{82}$	$\tau_{83}$	$\tau_{84}$	$\tau_{85}$	$\tau_{86}$	$\tau_{87}$	$\tau_{88}$	$\tau_{89}$	$\tau_{90}$	<math
--------------	-------	-------	-------	-------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-----	------------------	--------------------	----------------	----------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

COMPONENTELE MASURATE ALE FORTEI LA  
NETEZIREA ELECTROMECANICA

TABELUL NR.13

Regimul			$F_y$ daN OLC60			
s mm/rot	t mm	v m/min.	$F_{y1}$	$F_{y2}$	$F_{y3}$	$F_{ymed}$
0.1	0.05	25.1	1.250	1.261	1.272	1.261
0.1	0.05	49.4	1.147	1.185	1.125	1.152
0.1	0.1	25.1	2.368	2.342	2.299	2.336
0.1	0.1	49.4	2.303	2.246	2.276	2.273
0.1	0.15	25.1	3.408	3.462	3.453	3.441
0.1	0.15	49.4	3.321	3.312	3.001	3.211
0.2	0.05	25.1	2.133	2.174	2.200	2.169
0.2	0.05	49.4	2.071	2.009	2.052	2.044
0.2	0.1	25.1	3.981	3.876	3.998	3.951
0.2	0.1	49.4	3.799	3.822	3.812	3.811
0.2	0.15	25.1	5.740	5.701	5.752	5.751
0.2	0.15	49.4	5.691	5.640	5.661	5.657
0.4	0.05	25.1	3.412	3.508	3.520	3.506
0.4	0.05	49.4	3.291	3.372	3.367	3.343
0.4	0.1	25.1	6.706	6.682	6.696	6.684
0.4	0.1	49.4	6.616	6.652	6.609	6.625
0.4	0.15	25.1	9.643	8.427	9.459	9.509
0.4	0.15	49.4	9.481	9.401	9.379	9.420

Regimul			$F_y$ daN OLC65			
s mm/rot	t mm	v m/min.	$F_{y1}$	$F_{y2}$	$F_{y3}$	$F_{ymed}$
0.1	0.05	25.1	0.871	0.873	0.852	0.865
0.1	0.05	49.4	0.698	0.576	0.692	0.685
0.1	0.1	25.1	1.639	1.620	1.642	1.633
0.1	0.1	49.4	1.502	1.523	1.524	1.516
0.1	0.15	25.1	2.396	2.394	2.390	2.396
0.1	0.15	49.4	2.227	2.283	2.267	2.260
0.2	0.05	25.1	1.511	1.523	1.542	1.525
0.2	0.05	49.4	1.500	1.612	1.621	1.610
0.2	0.1	25.1	2.761	2.769	2.767	2.765
0.2	0.1	49.4	2.607	2.506	2.600	2.601
0.2	0.15	25.1	3.968	3.867	3.973	3.969
0.2	0.15	49.4	3.812	3.822	3.809	3.814
0.4	0.05	25.1	2.688	2.484	2.472	2.681
0.4	0.05	49.4	2.321	2.331	2.340	2.330
0.4	0.1	25.1	4.646	4.642	4.635	4.661
0.4	0.1	49.4	4.600	4.497	4.498	4.498
0.4	0.15	25.1	6.675	6.676	6.667	6.672
0.4	0.15	49.4	6.687	6.671	6.682	6.673

Regimul			$F_x$ daN OLC60			
s mm/rot	t mm	v m/min.	$F_{x1}$	$F_{x2}$	$F_{x3}$	$F_{xmed}$
0.1	0.05	25.1	0.279	0.285	0.288	0.284
0.1	0.05	49.4	0.264	0.231	0.272	0.255
0.1	0.1	25.1	0.650	0.647	0.667	0.654
0.1	0.1	49.4	0.564	0.389	0.601	0.584
0.1	0.15	25.1	1.073	1.101	1.102	1.118
0.1	0.15	49.4	1.103	1.062	0.908	1.047
0.2	0.05	25.1	0.450	0.623	0.467	0.446
0.2	0.05	49.4	0.388	0.391	0.409	0.396
0.2	0.1	25.1	1.036	1.121	1.010	1.033
0.2	0.1	49.4	1.107	0.986	0.921	1.004
0.2	0.15	25.1	1.684	1.596	1.698	1.650
0.2	0.15	49.4	1.562	1.322	1.579	1.554
0.4	0.05	25.1	0.712	0.707	0.720	0.718
0.4	0.05	49.4	0.711	0.696	0.673	0.693
0.4	0.1	25.1	1.665	1.626	1.597	1.620
0.4	0.1	49.4	1.522	1.565	1.525	1.537
0.4	0.15	25.1	2.647	2.643	2.698	2.660
0.4	0.15	49.4	2.691	2.542	2.578	2.537

Regimul			$F_x$ daN OLC65			
s mm/rot	t mm	v m/min.	$F_{x1}$	$F_{x2}$	$F_{x3}$	$F_{xmed}$
0.1	0.05	25.1	0.190	0.307	0.192	0.198
0.1	0.05	49.4	0.121	0.162	0.137	0.133
0.1	0.1	25.1	0.698	0.621	0.651	0.646
0.1	0.1	49.4	0.601	0.411	0.504	0.483
0.1	0.15	25.1	0.817	0.871	0.818	0.835
0.1	0.15	49.4	0.767	0.708	0.776	0.770
0.2	0.05	25.1	0.269	0.282	0.279	0.269
0.2	0.05	49.4	0.202	0.210	0.218	0.213
0.2	0.1	25.1	0.776	0.763	0.752	0.763
0.2	0.1	49.4	0.691	0.710	0.705	0.702
0.2	0.15	25.1	1.057	1.172	1.165	1.156
0.2	0.15	49.4	1.071	1.022	1.105	1.060
0.4	0.05	25.1	0.482	0.472	0.494	0.486
0.4	0.05	49.4	0.412	0.417	0.404	0.411
0.4	0.1	25.1	1.133	1.125	1.164	1.134
0.4	0.1	49.4	1.001	1.070	1.098	1.092
0.4	0.15	25.1	1.830	1.878	1.862	1.857
0.4	0.15	49.4	1.755	1.759	1.777	1.763





CONTINUARE LA TABELUL NR. 13.

Regimul		dan $F_2$		ac60	
$s$ m/min	$t$ min	$\checkmark$ m/min	$F_{21}$	$F_{22}$	$F_{23}$
0,1	0,05	25,1	1,288	1,271	1,262
0,1	0,05	49,4	1,123	1,118	1,107
0,1	0,1	25,1	2,588	2,564	2,542
0,1	0,1	49,4	2,415	2,405	2,391
0,1	0,15	25,1	3,882	3,798	3,824
0,1	0,15	49,4	3,681	3,692	3,689
0,2	0,05	25,1	2,177	2,098	2,157
0,2	0,05	49,4	2,011	2,020	2,015
0,2	0,1	25,1	4,354	4,206	4,342
0,2	0,1	49,4	4,165	4,163	4,166
0,2	0,15	25,1	6,532	6,489	6,521
0,2	0,15	49,4	6,344	6,354	6,360
0,4	0,05	25,1	3,542	3,697	3,661
0,4	0,05	49,4	3,402	3,986	3,702
0,4	0,1	25,1	7,323	7,281	7,344
0,4	0,1	49,4	7,112	7,101	7,067
0,4	0,15	25,1	10,673	10,998	10,833
0,4	0,15	49,4	10,372	10,364	10,380

Regimul		dan $F_2$		ac45	
$s$ m/min	$t$ min	$\checkmark$ m/min	$F_{21}$	$F_{22}$	$F_{23}$
0,1	0,05	25,1	1,273	1,262	1,253
0,1	0,05	49,4	1,107	1,118	1,116
0,1	0,1	25,1	2,578	2,582	2,570
0,1	0,1	49,4	2,421	2,413	2,411
0,1	0,15	25,1	3,859	3,838	3,861
0,1	0,15	49,4	3,687	3,689	3,686
0,2	0,05	25,1	2,157	2,198	2,157
0,2	0,05	49,4	2,020	2,016	2,025
0,2	0,1	25,1	4,206	4,376	4,202
0,2	0,1	49,4	4,163	4,165	4,162
0,2	0,15	25,1	6,360	6,489	6,321
0,2	0,15	49,4	6,354	6,354	6,352
0,4	0,05	25,1	3,697	3,661	3,633
0,4	0,05	49,4	3,702	3,986	3,708
0,4	0,1	25,1	7,281	7,298	7,344
0,4	0,1	49,4	7,101	7,067	7,066
0,4	0,15	25,1	10,998	10,980	10,833
0,4	0,15	49,4	10,372	10,364	10,380

STABILIREA DURITATII ECHIVALENTE CU AJUTORUL  
CURBELOR MEYER.

TABELUL NR. 15



VARIATIA DURITATII DE-A LUNGII UNOR BARE CU 8 TRONSOANE A 60mm FIECARE.

TABELUL NR.17.

Nr pere scris	Tronsonul 1			Tronsonul 2			Tronsonul 3			Tronsonul 4			Tronsonul 5			Tronsonul 6			Tronsonul 7			Tronsonul 8			
	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2		
3.001	37	33	31	31.6	34	33	37	38.3	34	33	35	35	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2.913	40	37	35	32.6	30	31	31	34.6	36	35	35	34.6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3.005	37	30	30	29.3	30	31	31	30.6	36	35	35	30.3	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2.919	40	39	37	31.6	34	35	34	34.3	36	35	35	34.3	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2.908	46	46	47	46.3	53	55	54	54	52	53	52	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
2.922	48	49	49	52	48.6	53	53	53	53	50	50	49.6	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Variatia duratii deplasarii unei bare si pe caracterinti din 30° in 30° HRC.

Nr pere scris	Tronsonul 1			Tronsonul 2			Tronsonul 3			Tronsonul 4			Tronsonul 5			Tronsonul 6			Tronsonul 7			Tronsonul 8				
	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2	3	Med	1	2			
2.107. 0°	45	42	44	44.5	44	44	43	40	45	45.6	40	42.3	40	38	43	44.3	39	39	39.3	42	39	43	41.3	42	43	
30°	45	45	43	44.3	44	41	43	42.6	41	43	44.6	41	44	45	46	43.6	45	45	45.6	44	45	45	45	45	45	
60°	46	44	42	44.4	45	47	43	42.3	42	44	44.6	45	44	45	45	44.6	44	44.6	45.6	46	44	44.6	45	45	45	
90°	40	44	46	44.9	45	40	45	44.6	42	46	47	45	44	45	45	44.6	41	43	42.3	44	44	44	44	44	44	
120°	44	42	49	45.5	53	49	50	50.3	55	47	46	50.3	46	42	43	45.3	42.3	42	42.3	43	42.3	42	42.3	42	42.3	
150°	44	44	42	44.9	45	45	45	45.3	47	43	45	45.3	45	44	45	45.3	44	44	44.6	45.6	46	45	45	45	45	45
180°	42	43	43	42.6	45	44	45	44.6	40	47	46	44.3	46	46	46	45.6	41	40	41.9	40	41	41	41	41	41	
210°	44	42	45	44	44	49	48	49.6	47	46	45.3	47	46	46	45.3	45	45	44.3	44	44	44.3	44	44	44	44	
240°	44	47	48	46.3	49	49	46	46.3	44	46	45.3	46	45	46	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
270°	38	38	38	38.6	39	39	39	39.3	40	40	40.3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
300°	41	43	45	45	43	45	45	45.3	47	47	46	47	47	48	47	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46
330°	44	43	40	43	40	42	42	42.3	40	42	42	42.3	40	41	41	41.6	40	40	40.6	40	40	40	40	40	40	40

TABELUL NR.18-19.

IA BEI UU NR.18-19.

- 169 -






ABATERI DE LA ROTUNJIME

TABELUL NR. 20

Nr abat	Abaterea de la valoare in mm																							
	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°
2.M22.1	0	-2	+4	+4	+4	+3	+2	0	0	+1	+2	+2	+6	0	+6	+6	+6	+6	+1	+2	+1	+6	+6	0
2.M22.2	0	0	0	+1	0	-2	-4	-5	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0
2.M22.3	0	0	0	-1	-2	-4	-5	-5	-4	-2	0	0	0	-1	-1	-3	-4	-6	-5	-4	-2	-3	-3	-1
2.M22.4	0	0	-2	-3	-5	-6	-7	-7	-5	-1	0	0	0	-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7	-6	-4	-1	0
2.M22.5	0	+1	+2	+2	+2	+3	+2	+1	0	0	+1	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
2.M22.6	0	+1	+2	+1	0	0	0	-1	-2	-1	0	0	+1	+2	+1	0	0	-1	-2	-3	-3	-2	-1	0
2.M22.7	0	+1	+2	+1	0	0	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-2	-3	-3	-2	-1	0
2.M22.8	0	0	-1	-2	-3	-4	-5	-7	-7	-6	-3	-1	0	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-2	-3	-3	-2	-1
2.M22.9	0	+1	+1	+2	+2	+1	0	-2	-4	-4	-2	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
2.M22.10	0	+1	+1	0	-1	-2	-1	-2	-3	-2	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2.M22.11	0	+1	0	-2	-6	-6	-7	-9	-6	-3	-2	-1	0	-1	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2.M22.12	0	-1	0	-2	-2	-3	-1	0	+3	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4
2.M22.13	0	-1	0	+1	+2	+1	0	-1	-1	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	-1	0	0
2.M22.14	0	-1	0	+3	+2	+3	-2	-4	-7	-9	-9	-5	0	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	0
2.M22.15	0	0	+2	+3	+6	+7	+6	+2	-1	-5	-7	-8	-6	-9	-7	-5	-4	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0
2.M22.16	0	+1	0	-1	-1	0	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2.M22.17	0	+1	0	-1	-3	-4	-6	-6	-8	-8	-8	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
2.M22.18	0	+1	0	0	+1	-1	0	+3	+5	+5	+5	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4
2.M22.19	0	-1	0	-2	-2	-3	-1	0	+3	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4
2.M22.20	0	-1	0	+1	+2	+1	0	-1	-1	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
2.M22.21	0	-1	0	-1	-2	-2	-1	-1	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
2.M22.22	0	+1	+1	0	+1	+1	+1	+2	+2	+1	0	0	+1	0	0	0	0	+2	+1	0	-1	0	0	0
2.M22.23	0	-2	-6	-6	-4	-2	+1	+4	+4	+4	+2	0	0	-4	-6	-6	-5	-5	-2	0	+2	+3	+3	+2
2.M22.24	0	-1	-3	-4	-3	-2	0	+2	+2	+2	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7	+7
2.M22.25	0	+1	+1	+2	+2	+1	0	-1	-2	-4	-5	-4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
2.M22.26	0	+2	+3	+2	+2	+6	+6	+2	+3	+2	+1	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
2.M22.27	0	0	0	0	+1	+2	+1	+1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.M22.28	0	0	+2	+3	+2	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6	+6
2.M22.29	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.30	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.31	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.32	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.33	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.34	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.35	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.36	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.37	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.38	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.39	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.40	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.41	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.42	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.43	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.44	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.45	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.46	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.47	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.48	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.49	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.50	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.51	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.52	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.53	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.54	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.55	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.56	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.57	0	-1	-2	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
2.M22.58	0	-1	-2	-3	-4																			

REPREZENTARI GRAFICE ALE ABATERILOR  
DE LA ROTUNJIME.

TABELUL NR. 21.



SCARA 1mm : 0001mm

*Proiectat cu cer*

TABELE CU COEFICIENTI SI RELATII UTILIZATE LA INTERPRETAREA RUGOZITATII CU AJUTORUL FUNCTIILOR DE CORELATIE.

TABELUL NR.22.

Forma oboterilor suprafetei și coeficientul $C_p$ .			
Forma oboterilor suprafetei	Formă sinusoidală	Formă parabolică	Formă triunghiulară
Coefficientul $C_p$	1,22	1,17	1,15

TABELUL NR.25

Caracteristici de corelație ale profilului suprafetei:

Denumirea caracteristicii	Simbol	Formula de calcul
pentru partea periodică		
pentru partea operațională		
pentru profil total		
Aboterea medie aritmetică	$R_o$	$R_{o\beta} = \frac{C_p}{L}$
Distanța medie între oboterile de la formă	$T$	$T_\beta = \frac{\sum T_{\beta i}}{n_\beta}$
		$T_g = \frac{5 C_p}{\sqrt{\ln K_p(C_p)}} T = \frac{T_\beta \cdot T_\beta}{T_\beta + T_\beta}$
Coefficient de profil	$C$	$C_p$ din tabelă $C_p = 1,25$
Coefficient de hazard	$\gamma$	$\gamma = \frac{D_g}{D}$

TABELUL NR.22 (continuare)

Coefficientul  $\gamma$  pentru diferite procedee de prelucrare.

Procedeul de prelucrare	Limita de domeniu $\gamma$	Procedeul de prelucrare	Limita de domeniu $\gamma$
Lepuire	0,8 ... 0,95	Robotare definisare	0,25 ... 0,5
Polizare	0,75 ... 0,95	Vătuire	0,4 ... 0,7
Slefuire	0,7 ... 0,9	Robotare de degresare	0,15 ... 0,35
Prelucrare electro-erazivă	0,8 ... 0,95	Frezare de degresare	0,2 ... 0,35
Strunjire și frezare de finisare	0,25 ... 0,7		

**ORDONATELE CURBELOR DE NIVEL PENTRU PRELUCRAREA CU FUNCTIA DE CORELATIE. Tabela Nr.23**

Piesa Nr. 2.112. n = 160 rot/min. ; s = 0,315 mm/rot. T = 110°C ; v = 25,13 m/min

7	12	12	9	9	8	9	11	14	12	11	13	12	13	11	9	8	9	10	9	9	12	9	9		
9	10	9	7	7	7	8	11	15	17	13	13	12	12	13	15	18	17	15	15	16	15	14	11	11	
11	12	11	10	7	7	11	11	17	13	12	10	9	9	10	13	16	14	12	11	11	12	12	12	14	
14	12	12	12	11	10	9	9	8	8	9	10	11	13	13	15	13	13	11	9	9	9	9	14	20	
19	15	15	16	16	16	17	15	14	11	9	10	11	9	10	10	7	5	6	8	8	8	7	7	5	
4	5	5	6	10	13	10	9	9	8	9	9	12	13	11	10	9	10	13	11	7	6	6	8	8	
8	10	11	10	10	10	10	9	8	6	6	7	7	9	14	18	14	14	14	14	5	8	13	14	10	
10	10	10	8	7	5	6	8	9	6	4	4	6	6	6	5	3	4	4	4	5	8	13	12	12	
10	10	11	12	14	13	11	10	11	12	13	13	14	12	11	10	13	15	14	13	15	14	16	15	11	
10	8	8	9	9	13	16	14	12	12	12	12	15	16	12	10	10	8	8	8	8	8	8	10	10	
10	11	11	11	12	11	10	10	10	10	10	10	15	15	13	14	11	11	10	11	11	14	16	15	11	
10	11	11	11	11	12	11	10	10	10	10	10	15	15	13	14	11	11	10	11	11	14	16	15	11	
12	11	13	15	15	15	18	20	13	13	13	14	13	11	12	8	9	9	9	9	6	6	7	10	14	
10	9	9	6	7	7	7	9	14	15	10	11	12	13	14	16	15	12	12	13	12	10	12	9	9	
7	7	9	9	12	12	8	9	9	9	9	8	8	6	5	6	7	10	14	12	12	14	13	13	13	
17	17	14	11	11	11	10	10	8	7	7	10	11	12	9	7	7	8	8	8	7	7	6	4	5	
5	10	13	12	11	11	10	11	11	14	16	11	11	11	10	10	10	12	9	6	5	12	11	11	12	10
11	10	10	9	9	8	6	6	6	9	11	14	10	11	10	12	13	15	12	10	9	9	9	10	9	
7	5	5	4	8	7	4	4	5	5	5	5	5	4	3	3	4	6	10	12	8	9	10	9	11	
11	14	15																							

Tabela Nr.23 (continuare)



Plesa Nr. 2.102. n = 315 rot/min ; s = 0,1 mm/rot. ; T = 1200°C ; V = 49,48 m/min. M<sub>3</sub>

TABELA Nr.23 (continuare)

Piesa Nr. 3101. n = 315 rot/min; s = 0,2 mm/rot. T = 900°C; V = 49,48 mm/min.

7	8	10	11	12	12	12	13	13	11	9	11	10	9	9	9	9	8	7	8	8	8	9	9
10	12	11	12	12	14	15	12	10	7	6	7	7	7	5	6	7	7	7	7	8	9	9	10
11	16	14	16	16	16	15	12	11	11	11	10	10	7	8	9	9	9	9	9	10	10	11	12
14	10	11	11	11	13	11	8	7	7	8	8	6	7	9	9	9	10	10	10	11	12	12	13
15	16	17	17	17	15	11	10	10	10	10	7	8	9	8	9	9	10	10	10	11	11	14	15
13	13	13	13	13	8	8	8	8	8	8	5	6	8	7	8	9	9	10	10	11	13	17	13
13	15	14	13	10	9	9	9	9	7	7	9	8	8	9	9	9	10	10	10	11	13	17	12
14	14	10	7	7	7	7	7	5	6	6	7	7	7	8	9	9	10	11	11	12	13	13	12
15	15	14	13	11	10	9	9	8	7	8	9	8	7	9	9	9	10	10	11	13	14	14	14
11	10	7	7	7	7	7	7	7	5	6	8	8	8	7	9	9	10	11	13	14	15	17	16
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	8	9	9	9	10	11	11	12	13	13	12	12
9	7	6	6	6	7	7	7	4	4	6	7	6	6	8	9	9	10	11	11	13	14	14	14
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	10	11	11	11	13	14	15	15	11
8	8	8	8	8	5	7	8	7	8	9	9	9	9	9	9	10	11	11	13	14	17	17	17
11	11	11	10	10	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11	11	12	12	13	14	10	10	10
9	9	9	9	9	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10	11	11	11	12	13	11	7
8	8	8	6	6	8	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	7	7
7	7	7	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	9
10	10	9	7	8	9	9	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10
5	5	3	4	5	5	5	7	7	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	10	9	10	10	10	10	11	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	7

TABELUL NR. 24.



SCHEMA LOGICA DE CALCUL  
A FUNCTIEI DE CORELATIE  
DATA DE FORMULA

$$K(\zeta) = \frac{1}{1-\zeta} \sum_{j=0}^{\frac{1-\zeta}{\Delta x}} (Y_j - Y_m)(Y_{j+\zeta} - Y_m)$$

## 11. BIBLIOGRAFIE

1. NANU A., Tehnologia materialelor, Ed.Didactică, Buc.,1972
2. NANU A., COMAN L., TEODORESCU A., Extrudarea la rece și forjarea cu fibraj continuu a oțelului, Ed.Facla, Timișoara, 1975.
3. NANU A., BRESTIN A., SPOREA I., Studiul prelucrabilității oțelurilor manganoase înalt aliate, contract cercetare științifică IPT-Energo-reparații, București, 1969.
4. MARTINOSIAN, R.B., Rezanie metalov kak protes plasticeskoi deformații, URSS, Erevan, 1963.
5. VAZACA C., Încălzirea prin inducție în joasă și înaltă frecvență, Ed. Academiei, București, 1956.
6. DREJCEAN A., Mașini unelte și prelucrări prin aşchiere, Ed. Didactică, București, 1968.
7. DUCA Z., Aşchierea metalelor, Tipografia Învățământului, București, 1957.
8. SPOREA I., Tehnologie mecanică, IPTVT, Timișoara, 1975
9. BRESTIN A., Studiul influenței preîncălzirii inductive a stratului de suprafață la oțelurile supuse prelucrării prin aşchiere, Teză de doctorat, IPTVT, Timișoara, 1972.
10. DATCU L., Frezarea la temperatură ridicată, Rev.Construcția de mașini Nr.2, București, 1968.
11. x x x, Strunjirea metalelor la cald prin încălzirea prealabilă a stratului de suprafață, I.D.T., București, 1967.
12. APRACSIM, V.I., Nekatorifie vaprosf teorii stanova rezania, URSS Masghiz, Maskva, 1951.
13. SLUHOTKI A.E., Inductorî Mașinostroienie, URSS Maskva, 1965.
14. KLUSIN M.I., Rezanie metalov, URSS Masghiz, Maskva, 1963.
15. ALTGAUZEN A.P., Instalații electrotermice industriale, Ed. Tehnică, București, 1975.
16. CUIKOV I.M., Procese de deformare plastică a oțelurilor aliate și aliajelor neferoase speciale, Ed.Tehnică, București, 1961.
17. x x x, Hot turning, Anglia, Toll and Manufacturing, Nr.3, 1963.
18. x x x, Working with hot chipping, Anglia, Mechanical Engineering Nr.1, 1964.

19. x x x, Cercetări privind încălzirea prin inducție electromagnetică a unor piese cilindrice în scopul prelucrării lor la cald, contract cercetare științifică IPTV – ICMR, Timișoara, 1972.
20. ANDRONESCU P., Bazele electrotehnicii, Ed.Didactică, București, 1972.
21. ILIUC I., Tribologia straturilor subțiri, Ed.Academiei, București, 1974.
22. ENACHE S., Calitatea suprafetelor prelucrate, Ed.Tehnică, București, 1966.
23. MANTEA S., Teoria și practica tratamentelor termice, Ed. Tehnica, București, 1966.
24. MANTEA S., Metalurgie fizică, Ed.Tehnică, București, 1970.
25. LAMM M.M., Ghidrodinamiceskaia teoria rezania metalov, URSS, Harkov, 1956.
26. ASCHINAZI, B.M., Prelucrarea de finisare electromecanică a pieselor de mașini, Mașinostroitel, Nr.9, 1971.
27. BRAJUNAS A.I., Starea termică a sculei la prelucrarea electromenanică, URSS Vestnic masinostroenia. Nr.12, 1972.
28. MILBERG J., Funcția de transfer a procesului de aşchierare, RFG, Industrie Auzeiger Nr.58, 1972.
29. OKUSHIMA K., Un studiu asupra tensiunilor interne produse la aşchierarea metalelor, Departament of Precision Mechanics Nr.28, 1971.
30. GOLUMBA M., Dispozitiv tensometric de măsurat cele trei componente ale forței la strunjire, Ses.Tehnico Științifică, Baia Mare, 1976.
31. GOLUMBA M., Prelucrarea prin rulare, Ses.Tehnico Științifică, Reșița, 1975.
32. HARTLEY J., Prelucrarea mecanică fără aşchierare, Anglia, The engineer, sept. 1972.
33. x x x, Procedee speciale de prelucrare, SUA, Machine Design, Nr.24, 1972.
34. PAHLITZCH, G., Nerotunjimea la finisarea pieselor cilindrice, RFG, Z.ind. Fertig Nr.61, 1971.
35. MILBERG J, Model analitic pentru descrierea procesului de aşchierare la strunjire, RFU, Zeitschrift fur Wirtschaftliche Fertigung, vol.67, Nr.8, 1972.

36. x x x, Netezirea prin rulare RFG, Klepzig, Fackberichte, vol.80, Nr.2, 1972.
37. LEONOV B.I., Microgeometria poverhnosti pri tonkom toce-  
nii, URSS, Mașghiz, Moskova, 1971.
38. LIAKOV, A.I., Prelucrarea electromecanică a oțelurilor  
cu conținut redus de carbon, URSS, Tehnologia i organi-  
zația proizvodstva Nr.3, 1970.
39. GOLUMBA M., Inductor pentru încălzirea de suprafață a  
semifabricatelor, cerere brevet inventie, 1976.
40. GOLUMBA M., Vîrf de prindere compensator de dilatație,  
cererea de brevet inventie, 1976.
41. BORN M., Fizică atomică, Ed. Stiintifică, București, 1973.
42. GOLUMBA M., Punctul Curie funcție de viteza de încălzi-  
re prin inducție a oțelurilor OLC 45 și OLC 60, Ses.  
Tehnico Stiintifică I.S.Reșița, 1977.
43. GOLUMBA M., Cercetări privind netezirea electromecanică  
a arborilor, contract cercetare științifică ISR-ICMR,  
1975.
44. CONTOROVICI I.E., Tratamentul termic al oțelurilor și  
fontelor, Ed. Tehnică 1953.
45. DIETER G., Metalurgie mecanică, Ed.Tehnică, 1970.
46. GAVRILAS I., Netezirea și ecruisarea suprafetelor prin  
rulare și alunecare, Ed.Tehnică, 1972.
47. CONSTANTIN N., Tratamente termice și termochimice prin  
CIF, sinteză documentară, INID, 1974.
48. BRASOVAN I., Electrotermie, IPT, Timișoara, 1955.
49. BUTUNOV, V.N., Finisarea bolturilor, URSS, Masinostroi-  
tel Nr.9, 1971.
50. NEESE P., Influența materialului asupra formării necir-  
cularității la rolarea de netezire a pieselor cilindrice,  
RFG, Industrie Auzeiger, Nr.20, 1972.
51. MILBERG J., Analiza stabilității la strunjire, RFG, In-  
dustrie Auzeiger, Nr.68, 1972.
52. CHILDENGARN M.S., RUBIN I.I., Determinarea tensiunilor  
lineare de curgere la calculul forței de presare, URSS,  
Trentnie metalli, Nr.11, 1970.
53. SPATH W., Fenomene de suprafață la deformarea plastică  
a unei epruvete, RFG, Metal, Nr.1, 1971.
54. x x x, Procedeul PERA de prelucrare la cald aplicat la  
strunjire, Anglia, Maschinery Nr.3051, 1971.

55. ADKINS H., Măsurarea și compararea rugozității suprafețelor, SUA, American Machinist, Nr.18, 1969.
56. BACHMANN B., Analiza neregularității pieselor prelucrate pe strung, Italia, Macchine, Nr.10, 1969.
57. LEONOV B.N., Microgeometria suprafetei la finisare, URSS, Izv. VUZ Mașinostrenie, Nr.2, 1970.
58. VITENBERG I.R., Caracteristicile rugozității suprafețelor și influența factorilor tehnologici, URSS, Vestnik masinostroenie, Nr.2, 1970.
59. CLAUSEN R., Reducerea forțelor de aşchieri la strunjirea la cald, RFG, Industrie-Auzeiger, Nr.24, 1970.
60. SCHEFFER F., Încălzirea inductivă pentru prelucrarea la cald, RFG, Elektro-Wärme International, Nr.4, 1970.
61. CLAUSEN R., Stadiul actual al strunjirii la cald, Italia, Macchine, Nr.3, 1970.

## CUPRINSUL

	pag.
1. Introducere	1
2. Stadiul actual al cercetării și al aplicării unor procedee tehnologice de netezire a arborilor.	3
2.1 Unele aspecte asupra prelucrării prin aşchiere	3
2.2 Netezirea prin deformare plastică la temperatură obișnuită și cu preîncălzirea stratului de suprafață.	6
3. Condiții tehnice și tehnologice folosite la cercetarea netezirii electromecanice a arborilor.	9
3.1 Prezentarea instalațiilor de bază folosite	10
3.2 Scule și dispozitive	14
3.3 Aparate de măsură și control.	19
3.4 Materialele supuse prelucrării	20
4. Încălzirea prin curenti de înaltă frecvență.	23
4.1 Încălzirea prin inducție.	23
4.1.1 Stabilirea ecuațiilor cîmpului electromagnetic	23
4.1.2 Determinarea parametrilor electrici ai sistemului inductor-piesă.	26
4.2 Încălzirea superficială progresivă și determinarea curbei temperaturilor.	28
4.3 Variatia constantelor metalului în timpul încălzirii.	31
4.4 Calculul inductorului.	35
4.5 Studiul încălzirii prin inducție a oțelurilor OLC 45 și OLC 60 la netezirea electromecanică a arborilor.	41
4.5.1 Încălzirea cu inductor și piesă în repaus.	42
4.5.2 Încălzirea cu inductor în mișcare și piesă în repaus.	53
4.5.3 Încălzirea cu inductor și piesă în mișcare	63
4.5.4 Încălzire și răcire cu inductor și răcitor în mișcare și piesă în repaus.	64
5. Studiul teoretic și experimental al procesului de netezire electromecanică a arborilor.	73
5.1 Studiul experimental al netezirii.	73
5.2 Temperatură optimă de aplicare a netezirii electromecanice.	84
5.3 Ecuațiile componentelor forței de aşchiere la netezirea electromecanică a arborilor din OLC 45 și OLC 60.	87
5.4 Considerații asupra determinării pe cale teoretică a forței la netezirea electromecanică.	89

6.	<b>Studiul transformărilor structurale la netezirea electromecanică a arborilor din OLC 45 și OLC 60</b>	95
6.1	<b>Particularități ale formării austenitei la încălzirea de suprafață prin inducție.</b>	95
6.2	<b>Transformarea martensitică a austenitei obținute cu încălzire prin inducție.</b>	97
6.3	<b>Analiză asupra structurilor de transformare obținută la netezirea electromecanică a arborilor din OLC 60.</b>	99
6.4	<b>Determinarea tensiunilor interne remanente după aplicarea netezirii electromecanice.</b>	103
7.	<b>Studiul variației proprietăților stratului de suprafață cu variația parametrilor tehnologici la netezirea electromecanică a arborilor din OLC 45 și OLC 60.</b>	107
7.1	<b>Influența parametrilor tehnologici asupra proprietăților mecanice ale stratului de suprafață.</b>	108
7.2	<b>Influența parametrilor tehnologici asupra preciziei dimensionale a arborilor din OLC 45 și OLC 60 netezitați electromecanic.</b>	112
7.3	<b>Influența parametrilor tehnologici asupra gradului de netezire a suprafeței prelucrate electromecanic.</b>	115
7.4	<b>Studiul influenței parametrilor tehnologici asupra rugozității suprafeței netezite electromecanic cu ajutorul funcțiilor de corelație.</b>	118
7.4.1	<b>Transformarea prin corelare a curbelor de profil</b>	119
7.4.2	<b>Caracteristici de corelare a profilului de suprafață.</b>	121
7.4.3	<b>Studiul influenței factorilor tehnologici asupra caracteristicilor de corelație ale profilului suprafețelor netezite electromecanic.</b>	122
8.	<b>Unele aspecte de eficiență economică ale netezirii electromecanice a arborilor.</b>	133
9.	<b>Concluzii</b>	134
10.	<b>Anexe cu date experimentale, de calcul și unele reprezentări grafice.</b>	139
11.	<b>Bibliografie</b>	181