

**INSTITUTUL POLITEHNIC TRAIAN VUIA  
TIMISOARA**  
**Facultatea de Mecanică**

---

ing. ZENOVIU LĂNCRĂNGEAN


**„CONTRIBUȚII LA PRELUCRAREA  
CORPURILOR DE REVOLUȚIE PRIN  
EROZIUNE ELECTRICĂ COMPLEXĂ”**

**TEZA  
pentru obținerea titlului  
științific de doctor inginer**

Conducător științific:  
Prof. dr. doc. șt. AUREL NANU

BIBLIOTECA CENTRALĂ  
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA"  
TIMIȘOARA

1986



**INSTITUTUL POLITEHNIC "TRAIAN VUIA" TIMISOARA**

**FACULTATEA DE MECANICA**

**ZENOVIU LANCRAZEGAN**

**"CONTRIBUTII LA PRELUCRAREA  
CORPORILOR DE REVOLUTIE PRIN  
ERGIZIUNE ELECTRICA COMPLEXA"**

**TEZA**

**pentru obtinerea titlului stiintific de doctor inginer**

**CONDUCATOR STIINTIFIC**


**Prof. dr. doc. ing. AUREL MANU**

**- 1986-**

## C U P R I N S

<b>Introducere.....</b>	<b>Pag.</b>
<b>CAPITOLUL 1 Eroziunea electrică complexă ca procedeu de prelucrare dimensională.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Caracterul complex al agentului eroziv la prelucrarea prin eroziune electrică complexă.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Domeniile de aplicare ale procedeului de prelucrare prin eroziune electrică complexă .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Studiul actual al cercetărilor privind prelucrarea prin eroziune electrică complexă a corpurilor de revoluție.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLUL 2 Sistemul de acțiune tehnologică în prelucrarea prin eroziune electrică complexă.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Principiul prelucrării prin eroziune electrică complexă.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Procese elementare de eroziune electrică complexă.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Caracteristicile tehnologice la prelucrarea prin eroziune electrică complexă.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3.1. Caracteristici de productivitate....</b>	<b>12</b>
<b>2.3.2. Caracteristici de uzare a obiectului de transfer.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3.3. Caracteristici de calitate a suprafețelor prelucrate prin EEC.....</b>	<b>13</b>
<b>2.4. Parametri și factori de determinări caracteristicele tehnologice la prelucrarea prin eroziune electrică complexă.....</b>	<b>15</b>
<b>2.4.1. Parametrii procesului de prelucrare prin EEC.....</b>	<b>16</b>
<b>2.4.2. Factorii care influențează procesul prelucrării prin EEC.....</b>	<b>18</b>
<b>2.5. Criterii și direcții de dirijare și diversificare a procesului de prelucrare prin EEC în cazul profilării și prelucrării corpurilor de revoluție.....</b>	<b>21</b>

<b>CAPITOLUL 3 Cercetări teoretice privind dezvoltarea fenomenelor fundamentale în dinamica procesului de prelucrare prin EEC a corporilor de revoluție...</b>	<b>23</b>
<b>3.1. Fenomene fundamentale în spațiul de lucru la prelucrarea prin EEC în cazul conductelor singulare.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2. Fenomene fundamentale în spațiul de lucru la prelucrarea prin EEC în condițiile prezentei contactelor multiple.....</b>	<b>32</b>
<b>3.3. Influența modificării structurii circuitului electric asupra procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă (R, L și C).....</b>	<b>36</b>
<b>3.3.1. Influența modificării structurii circuitului electric cu R și L asupra fenomenelor fundamentale în procesul prelucrării prin EEC.....</b>	<b>40</b>
<b>3.3.1.1. Casul circuitului pur rezistiv.. (R).....</b>	<b>41</b>
<b>3.3.1.2. Casul circuitului pur inductiv (L).....</b>	<b>43</b>
<b>3.3.2. Casul circuitului pur capacativ (C).</b>	<b>47</b>
<b>3.4. Influența modificării structurii circuitului electric cu parametri concentrați R, L sau C asupra principalelor caracteristici tehnologice.....</b>	<b>51</b>
<b>3.5. Influența reglării și stabilizării intersecțiului de lucru asupra parametrilor procesului de prelucrare prin EEC.....</b>	<b>55</b>
<b>3.5.1. Considerații generale.....</b>	<b>55</b>
<b>3.5.2. Stabilirea condițiilor tehnologice și a parametrilor de reglare în procesele de profilare prin EEC.a.crv. purilor de revoluție.....</b>	<b>56</b>
<b>3.5.3. Stabilirea principiilor și schemei de reglare în cazul prelucrării prin EEC a corporilor de revoluție.....</b>	<b>58</b>
<b>3.5.4. Determinarea funcției de transfer a sistemului de reglare automat.....</b>	<b>60</b>



<b>3.5.5. Aspecte ale stabilității sistemului de reglare automată a avansului în cazul prelucrării corpuri-ler de revoluție prin FEC.....</b>	<b>65</b>
<b>CAPITOLUL 4 Studii și cercetări asupra dinamicii de genera- re a suprafețelor la prelucrarea prin DEC.....</b>	<b>71</b>
<b>4.1. Aspecte cinematice ale profilării corpuri- ler de revoluție.....</b>	<b>71</b>
<b>4.1.1. Generarea suprafețelor corpurilor de revoluție prin materializarea direc- toarei cinematice ca traекторie a unui punct.....</b>	<b>71</b>
<b>4.1.2. Generarea suprafețelor corpurilor de revoluție prin materializarea direc- toarei cinematice ca "înfigurătoare a unei curbe cinematice.....</b>	<b>72</b>
<b>4.2. Aspecte ale procesului eroziv în cazul gene- rării suprafețelor profilate la corpurile de revoluție.....</b>	<b>73</b>
<b>4.2.1. Aspecte ale procesului eroziv în va- rianta generării suprafețelor profi- late a corpurilor de revoluție prin materializarea directoarei cinematice ca traectorie a unui punct.....</b>	<b>74</b>
<b>4.2.2. Aspecte ale procesului eroziv în va- rianta generării suprafețelor profi- late a corpurilor de revoluție prin utilizarea unor curbe directoare resultate ca "înfigurătoare a unor curbe cinematice.....</b>	<b>78</b>
<b>4.2.3. Influența ururii obiectului de trans- fer asupra modului de generare a su- prafețelor profilate prin EEC.....</b>	<b>78</b>
<b>CAPITOLUL 5 Cercetări experimentale la prelucrarea prin EEC a corpurilor de revoluție.....</b>	<b>81</b>
<b>5.1. Structura utilajelor de prelucrare prin EEC.</b>	<b>82</b>
<b>5.1.1. Structura mașinilor de debitat prin EEC.....</b>	<b>83</b>
<b>5.1.2. Structura mașinilor proiectate pen- tru asențit și profilat prin EEC,...</b>	<b>85</b>

5.1.3. Structura mașinii proiectate pentru proiectarea prin EEC a corpilor de revoluție.....	92
<b>5.2. Sisteme de alimentare cu energie electrică utilizate la echiparea mașinilor de prelucrat prin EEC a corpurilor de revoluție...</b>	<b>97</b>
5.2.1. Redresorul tip RSC - 400 utilizat ca sursă în prelucrările prin EEC..	97
5.2.2. Generatorul GES - 350 utilizat ca sursă în prelucrările prin EEC....	98
<b>5.3. Sisteme de reglare automată a avansului utilizate la echiparea mașinilor de prelucrat prin EEC.....</b>	<b>100</b>
5.3.1. Scheme de reglare automată a avansului la mașina de debitat și profilat prin EEC - MEC - 50.....	101
5.3.2. Sistem de comandă și reglare automată a avansului pentru mașini de debitat, profilat și ascuțit prin EEC..	102
5.3.3. Sistem de comandă și reglare automată a avansului în cazul mașinilor de profilat prin EEC a corpurilor de revoluție.....	104
<b>5.4. Cercetări experimentale privind determinarea funcțiilor de răspuns la prelucrarea prin EEC a corpurilor de revoluție.....</b>	<b>109</b>
5.4.1. Aspecte ale prelucrabilității carburilor metalice din sortul P prin eroziune PC - condițiile experimentării.....	109
5.4.2. Influența parametrilor primari asupra caracteristicilor tehnologice în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură rezistivă...	114
5.4.3. Influența parametrilor primari asupra caracteristicilor tehnologice în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură inductivă...	126
5.4.4. Influența parametrilor primari asupra caracteristicilor tehnologice în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură capacativă și inductiv-capacativă.....	137

<b>5.4.5. Model matematic privind determinarea funcțiilor de răspuns în cazul prelucrării prin EEC a cörurilor de rovaluție.....</b>	<b>141</b>
<b>    5.4.5.1. Casul circuitelor cu structură resistivă.....</b>	<b>141</b>
<b>    5.4.5.2. Casul circuitelor cu structură inductivă.....</b>	<b>149</b>
<b>5.5. Aspecte metalurgice ale comportării carburiilor metalice din grupa P în cazul prelucrării prin EEC.....</b>	<b>161</b>
<b>CAPITOLEL 6 Consolidații.....</b>	<b>167</b>
<b>Bibliografie.....</b>	<b>173</b>

## INTRODUCERE

In "Raportul la col de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român", teuzierul Nicolae Ceaușescu a arătat că ridicarea nivelului tehnic al producției, fabriliștirea continuă a tehnologiilor de fabricație și a calității produselor joacă un rol esențial în creșterea eficienței economice, preocupare centrală a Partidului. În aceste condiții se impune introducerea și aplicarea de procedee tehnologice noi, care să asigure fabriliștirea continuă a calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cest și sărirea volumului de producție, concomitent cu asigurarea reducerii consumurilor specifice de materiale și energie.

În sensul rezolvării acestor cerințe, prelucrarea prin erosionare electrică complexă, cunoscută și sub denumirea de prelucrare "anodă - mecanică", constituie unul din procedeele posibil de aplicat în practica industrială, recomandat fiind de prezența următoarelor avantaje:

- prelucrabilitatea ridicată și practic independentă de proprietățile mecanice ale materialelor electroconductive excesiv de dure, fragile sau refractare;
- diversitatea mare a operațiilor tehnologice posibile de realizat la produse cu o gamă largă dimensională;
- lipsa solicitărilor mecanice, fapt ce permite utilizarea în construcția obiectelor de transfer a materialelor electroconductive ușor prelucrabile;
- prin scheme principiale și constructive relativ simple oferă largi posibilități de realizare a unor astfel de utilaje prin autodatorare.

Pentru valORIZAREA superioară căt și pentru dezvoltarea procedoului de prelucrare se impune aprofundarea cercetării fundamentale în scopul elucidării mecanismelor fizice a fenomenelor

și proceselor elementare de eroziune, stabilirea legilor de interdependență dintre parametrii și caracteristicile tehnologice, diversificarea gamei operațiilor tehnologice, precum și a celei aplicative privind reducerea consumurilor specifice energetice și de materiale prin dirijarea și automatizarea procesului în scopul explorației domeniilor de optim, reducând astfel cheltuielile de fabricație.

In lumina acestor considerații, prezenta lucrare de doctorat structurată pe 6 capitulo, desfășurate pe 182 pagini cu 20 tabele 137 figuri, 3 programe de calcul și 137 referiri bibliografice din care un număr de 21 aparțin autorului, și-a propus să contribuie din punct de vedere teoretic și aplicativ la înălțarea unor aspecte încă neelucidate în literatura de specialitate legate de generarea suprafețelor corpurilor de revoluție prin eroziune electrică complexă în condițiile utilizării circuitelor electrice cu structură modificată cu parametri concentrați R, L sau C.

In prima parte (cap.1 și 2) după o succintă prezentare a locului, a domeniilor de utilizare și a perspectivelor actuale de dezvoltare a procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă, se prezintă într-un mod sistematizat cunoștințele fundamentale acumulate în literatura de specialitate cu privire la dezvoltarea proceselor elementare de eroziune electrică complexă. In subcapitolele 2.3 și 2.4 a capitolului 2, într-o vizion originală se realizează clasificarea caracteristicilor tehnologice și parametrii și factorii determinanți ai acestora prin definirea unor criterii de departajare în scopul unificării și uniformizării sistemelor de referință în prelucrarea prin eroziune electrică complexă.

Capitolul 3 însumează cerințările teoretice, prezentate sub aspecte noi, nefăținute în literatura de specialitate, privind dezvoltarea fenomenelor fundamentale în dinamica procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă a corpurilor de revoluție. Tratarea se face prin primele "teoriei contactelor electrice" pentru cazurile microcontactelor singulare și multiple, elaborându-se legile și expresiile matematice caracteristice proceselor elementare și interdependenței dintre parametri și factorii procesului cu caracteristicile tehnologice finale.

Modificarea structurii circuitelor electrice prin utilizarea parametrilor concentrati R, L sau C se abordează prin studiul desfășurării fenomenelor fundamentale și a proceselor elementare în dinamica proceselor transziterii, prin evidențierea legăturilor

și a condițiilor ce se stabilesc între parametrii și factorii determinanți ai procesului eroziv și caracteristicile tehnologice.

În scopul determinării condițiilor de dirijare și optimizare a procesului eroziv, se studiază influența pe care reglarea și stabilizarea interstițiului tehnologic de lucru o produce asupra parametrilor în scopul prelucrării prin eroziune electrică complexă a corpurilor de revoluție.

Capitolul 4 cuprinde cercetările autorului privind studiul posibilităților de generare a suprafețelor corpurilor de revoluție, analizate sub aspectul cinematicii, al dezvoltării și stabilității procesului eroziv, concretându-se pentru prima dată schema cinematică de prelucrare a corpurilor de revoluție prin eroziune electrică complexă, stabilind legătura determinanță dintr-o precizie reproducerei formei obiectului de transfer și dintr-parametrii și factorii caracteristici procesului eroziv.

Capitolul 5 însușează întreaga cercetare experimentală, prin care s-a evidențiat și rezolvat următoarele aspecte principale:

- în subcapitolul 5.1 se stabilesc schemele structurale și cele cinematice pentru mașinile de prelucrare prin eroziune electrică complexă MEC-50 și MEC-75 precum și pentru oca destinații prelucrării corpurilor de revoluție, mașini realizate practic de "Catedra de Tehnologie mecanică" din cadrul Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, pe baza contractelor de cercetare științifică, încheiate cu "Intreprinderea Mecanică Timișoara" și "Intreprinderea de Construcții de Mașini" Caransebeș. O variantă a mașinii MEC-50 se construiește în serie mică în "Atelierul de prototipuri și microproducție" al Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara;

- în subcapitolul 5.2 sunt prezentate caracteristicile sursei de alimentare cu energie electrică, a spațiului de lucru, evidențiindu-se posibilitățile utilizării drept surse în cazul prelucrării prin eroziune electrică complexă a generatoarelor GES-350 și redresoarelor trifazice RSC-400, destinate sudării și aflate în fabricație curentă în țară;

- în subcapitolul 5.3 sunt concentrate rezultatele experimentale obținute în concretizarea schemelor de comandă și reglare automată a avansului, scheme utilizate la echiparea mașinilor de eroziune electrică complexă construite;

- în subcapitolul 5.4 se determină funcțiile de răspuns în cazul prelucrării corpurilor de revoluție constituite din cărburi metalice ale grupelor de utilizare P (10, 20, 30 și 40) în

condițiiile determinate de circuitele electrice cu structură rezis-tivă, inducțivă, capacitive sau complexă. Funcțiile de răspuns sunt analizate prin prisma corelării parametrilor și factorilor procesului cu caracteristicile termofizice și proprietățile de ma-teriale prelucrate, determinându-se modelele matematice utile în stabilirea tehnologiilor optime de prelucrare;

- în subcapitolul 5.5 se prezintă aspectele metalografice ale compoziției carburilor metalice din grupa de utilizare P, la prelucrarea prin eroziune electrică complexă în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură modificată;

În capitolul 6, destinat concluziilor se prezintă principalele contribuții originale aduse în domeniul cercetării funda-mentale și al celei aplicative.

Autorul ține să exprime, și pe această cale, întreaga sa grecitudine față de conducătorul științific, prof.dr.dos.ing. AUREL RANU pentru competențe cu care l-a îndrumat cît și a aju-torului acordat cu multă generozitate pe toată perioada acestei lucre. De asemenea mulțumesc tuturor colegilor din colectivul Catedrei Tehnologie mecanică cît și din alte colective ale Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timișoara pentru ajutorul dat în documentare sau în realizarea unor cercetări de speciali-tate, precum și celor din Întreprinderea Mecanică Timișoara și a Întreprinderii de Construcții de Mașini Caransebeș care au par-ticipat alături de colectivul Catedrei de Tehnologie mecanică la realizarea mașinilor de prelucrare prin eroziune electrică com-plexă.

## C A P I T O L U L 1

### EROZIUNEA ELECTRICA COMPLEXA CA PROCESU DE PRELUCRARE DIMENSIONALA

#### 1.1. Caracterul complex al esențului eroziv la pre- lucrarea prin eroziunea electrică complexă

Prelucrarea prin eroziune este o metodă tehnologică de finalitate, bazată pe distrugerea integrității și prelevarea materialului excedentar (adecvărat prelucrare) de pe suprafața unui semifabricat.


Prelevarea de material în prelucrarea prin eroziune este consecința dezvoltării unor procese fizico-chimice specifice, predominant termice, chimice și mecanice, rezultată în urma interacțiunii unui agent eroziv (agent eroziv - sistem fizic - chimic complex capabil să cedeze energie sistemelor ambiante) cu obiectul supus eroziunii fig.1.1. [74, 75, 76, 87].

Clasificarea procedeelor de prelucrare se poate efectua după mai multe criterii ca:

- natura agentului eroziv;
- natura energiei distructive;
- fenomenul fundamental etc.

Fig.1.1. Interacțiunea  
agent eroziv -  
obiectul eroziunii

În fig. 1.2. se prezintă clasificarea procedeelor de prelucrare prin eroziune după natura agentului eroziv [75].






Fig.1.2. Principalele forme de eroziune

Din fig.1.2. rezultă că prelucrarea prin eroziune electrică complexă reunește două procese de prelucrare prin eroziune complet distincte din punct de vedere al agentului eroziv: eroziunea electrică și eroziunea electrochimică.

Pentru ca cele două procese de prelucrare să se dezvolte simultan, spațiul de lucru trebuie să asigure condiții corespunzătoare atât procesului elementar de dizolvare anodică cît și proceselor elementare de prelevare sub acțiunea termică dezvoltată de descărările electrice în impuls. Aceste condiții sunt asigurate prin utilizarea unor amoniți electrolizi cu proprietăți specifice [31, 96, 98, 106] ce fermează pelicule pasive vîscoase pe suprafața anodului; activarea anodului se realizează prin îndepărțarea forță mecanice a peliculei pasive, la nivelul vîrfurilor microasperităților.


Desfășurarea simultană în timp și diferențiată în spațiu a celor două procese elementare, are drept consecință eroziunea preferențială a anodului (denumit în continuare obiect supus prelucrării OT) și în mai mică măsură a catedului (denumit în continuare - obiect de transfer - OT), OT-ul având rolul localizării micro și macroscopice a prelucrării [1, 3, 4, 19, 28, 31, 40, 76, 98, 104] etc.

Prin dirijarea corespunzătoare a ponderii unuia din cele două procese elementare se pot asigura cu ușurință condițiile necesare obținerii unor gama largă și diversificate de prelucrări tehnologice.

**1.2. Domeniile de aplicare ale procedeului de prelucrare prin eroziune electrică complexă (REC)**

Prelucrarea prin eroziune electrică complexă și găsește o aplicare avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic în diferite ramuri ale industriei. În fig.1.3. se prezintă o clasificare a principalelor operații ce se pot realiza în cadrul proceselor de prelucrare prin eroziune electrică complexă [31, 76, 98, 104].

**CLASIFICAREA PROCEDEELOR DE PRELUCRARE PRIN EROZIUNE ELECTRICĂ COMPLEXĂ CU DEPASIVARE FORTATĂ-MEC.**



**Fig.1.3. Operații de prelucrare prin REC**

Cele mai semnificative domenii de aplicabilitate ale procedeului de prelucrare prin REC sunt:

- prelucrarea unor materiale cu proprietăți fizico-chimice

excepționale cum ar fi: materialele cu durată și fearte mari, tratate termic, cu plasticitate redusă, cu refractaritate ridicată, rezistente la coroziune etc., greu sau imposibil de prelucrat prin metode clasice [87, 26, 44, 100 ; 9].

- debitarea semifabricatelor de diferite profile [23, 24, 53, 78, 5] ;

- realizarea unor piese cu configurație geometrică complexă, într-o gamă largă de dimensiuni din materiale greu prelucrabile [51, 43, 44, 69, 24] ;

- modificarea proprietăților structurale pe suprafețele produsului prelucrat concomitent cu modificarea formei acestuia [51, 60, 73, 78, 102] ;

- debitarea, recondiționarea și ascuțirea sculelor așchieatoare sau recondiționarea diferitelor organe de mașini [47, 48, 53, 59, 85, 4, 113] ;

- profilarea și decuparea cu electrod filiform [51, 6, 78, 7, 80, 85] ;

- debururarea pieselor turnate din oțeluri speciale [21, 70, 24, 111, 126] ;

- ascuțirea sculelor așchieatoare placate cu carburi metalice [44, 52, 72, 85, 109, 113] ;

- prelucrarea fanteelor în materiale rezistente la coroziune [86]

Tinind cont de posibilitățile reale de aplicare în practica industrială a procedeeelor de prelucrare prin EEC, în condițiile creșterii semnificative a producției și utilizării de materiale cu proprietăți fizico-chimice ridicate, se impune aprofundarea cercetărilor teoretico-experimentale și extinderea ariei de răspîndere industrială a instalațiilor de prelucrare în domeniile mai sus amintite și în altele noi, oferind industriei noi tehnologii de prelucrare.

### 1.3. Studiul apărut al caracteristicilor privind prelucrarea prin coroziune electrică complexă a sculelor de răvălire

Prelucrarea prin coroziune, ca metodă tehnologică de prelucrare dimensională, fiind relativ nouă, se poate impune în practica industrială în măsură în care asigură următoarele cerințe:

- cunoașterea și elucidarea fenomenelor fundamentale, permittându-se dirijarea, optimizarea și automatizarea procesului prelucrării;

- o diversificare largă a procedeeelor și operațiilor de prelucrare;

- consumuri energetice scăzute;
- productivități mari obținute mai ales în casul prelucrării materialelor cu caracteristici termo-fizice și mecanice ridicătoare;
- simplitate constructivă etc.

Privită sub aceste aspecte, prelucrarea dimensională prin crezium electric complexă răspunde în mare măsură imperativelor mai sus emisite, fără a avea însă răspindirea industrială cel puțin apropiată de a celorlalte procedee de prelucrare prin crezium (electrică, electrochimică etc) [28, 68, 83, 91, 104].

Această situație este determinată de mai multe cauze, dintre care cele mai importante sunt:

- majoritatea cercetărilor efectuate pînă în prezent sunt unilaterale în sensul că urmăresc corelația sau interdependența dintre anumiți parametri ai procesului și a caracteristicilor tehnologice de bază, fără să-i lege de esență fizică a fenomenelor ce au loc în proces, limitând domeniul de aplicare [3, 4, 27, 31, 38, 40, 58, 66, 98];
- un număr important de cercetări tratează aspecte particulare ale prelucrabilității unor materiale în funcție de operația de prelucrare, cu evidențierea unui număr restrîns de parametrii, rezultatele neputîndu-se generaliza sau reproduce în unele cazuri din lipsa explicită a tuturor condițiilor de experimentare ori a evidențierii unor mîrimi cantitative nesemnificative [40, 71, 73, 93, 99];
- un alt grup de lucrări și nu puțin numeroase tratează în special problema domeniului și a modului de exploatare a utilajelor fabricate în serie mică sau unice, considerînd fenomenele fundamentale cu rol secundar în utilizarea acestora [3, 22, 23, 30, 31];
- suplimentar se evidențiază o reținere în aplicarea industrială a procedeului de prelucrare prin crezium electrică complexă din cauza greutăților pe care le creează mediul de lucru prin aderență sporită față de suprafețele obiectelor cu care vine în contact, necesitînd operații suplimentare de spălare.

Cu toate aceste neajunsuri, un număr restrîns de cercetători au efectuat o analiză profundă și documentată dar care în studiile și cercetările lor se ocupă fie de evidențierea esenței fizico-chimice a fenomenelor fundamentale ce au loc în desfășurarea și dezvoltarea procesului de prelucrare, evitînd sau neînînd cont de influența pe care o exercită ceilalți factori electrici

și mecanici dependenți de natura caracterului electric al circuitului de lucru [52, 53, 60, 71, 72, 78, 82, 85] ; fie în tendință de a corela fenomenele fundamentale ale procesului cu parametrii tehnologici, anumă legile de bază ce determină procesul prelucrării, fără a crește posibilitatea aplicării lor în practică din cauza unui număr ridicat de coeficienți a căror valoare este greu sau imposibil de determinat, cu atât mai mult cu cît, unei dintre acești coeficienți sunt dependenți de condițiile concrete ale prelucrării, în funcție de material, operație, tip de mașină etc., ceea ce împiedică utilizarea și generalizarea acestor legi, ele rămnind cu importanță lor calitativă [73, 104, 127].

In cadrul catedrei de tehnologie mecanică a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara s-au efectuat studii și cercetări sistematice și aprofundate [73, 104] evidențiind legătura dintre esența fizico-chimică a fenomenelor fundamentale și factorii tehnologici semnificativi ai procesului, permitând enunțarea legilor de bază ce guvernează procesul prelucrării în cazul operațiilor de debitare sau ascuțire. În domeniul prelucrării corpurilor de revoluție prin EEC literatura de specialitate [15, 31, 76, 78] prezintă doar câteva scheme de principiu fără nici o argumentare teoretică sau practică, datele experimentale sau utilajele de prelucrare lipsind cu desăvârșire.

Pentru diversificarea gamei de operații tehnologice cît și pentru a elucida influența naturii caracterului electric al circuitului de lucru asupra fenomenelor fundamentale și a factorilor tehnologici în cazul profilării sculelor așchisteare și a prelucrării corpurilor de revoluție prin EEC, se impune efectuarea unor serii de studii și cercetări pe grupe de materiale din această clasă, evidențiind posibilitățile de prelucrare a corpurilor de revoluție, dirijarea, automatizarea și optimizarea procesului de prelucrare în condițiile realizării unor utilaje adecvate desfășurării stabile a prelucrării, probleme ce se propun a fi rezolvate în prezenta lucrare.

## CAPITOLUL 2

### BAZELE FIZICO-CHIMICE SI TEHNOLOGICE ALE PRELUCRARII PRIN EROZIUNE ELECTRICA COMPLEXA


#### 2.1. Principiul prelucrării prin eroziune electrică complexă

Prelucrarea dimensională prin EEC se bazează pe dezvoltarea simultană a proceselor de dizolvare anodică și a descărărilor electrice în impuls în spațiul delimitat de obiectul de transfer (OT) conectat la borna negativă a sursei de alimentare cu curent continuu și de obiectul supus prelucrării (OP) conectat la borna pozitivă a același surse. Între cele două obiecte se introduce un electrolit cu proprietăți speciale, care în prezența cîmpului electric generă o serie de procese fizice și chimice, dintre care o parte duc la erodarea progresivă a obiectului supus prelucrării iar altele determină formarea peliculei pasivizatoare, ce se depune pe suprafața anodului fig.2.1. [22, 31, 99, 104, 113].

Continuitatea procesului de dizolvare anodică se realizează prin acțiunea mecanică a OT, ce se deplasează tangențial pe suprafața OP cu viteza  $v_r$ , asigurind și presiunea de contact P. Sub această acțiune mecanică, pelicula pasivă este îndepărtată la nivelul vîrfurilor microasperităților creșindu-se condițiile sărăciei desărcărilor electrice în impuls, astfel încît desfășurarea procesului de prelucrare a materialului prin EEC este consecința prelucrării prin eroziune electrică și a prelucrării prin eroziune electrochimică cu depasivare mecanică.

Fig.2.1. Schema de principiu a prelucrării prin EEC

Prin modificarea corespunzătoare a energiei electrice in-



troduse în spațiul de lucru, se poate modifica proporția de participare la îndepărțarea surplusului de material a uneia din procesele elementare de eroziune, asigurându-se astfel obținerea caracteristicilor tehnologice impuse [27, 31, 74, 78, 99, 100, 103, 114].

In general, la nivele energetice scăzute ponderea în procesul prelucrării este deținută de procesul de dizolvare anodică care asigură suprafetei prelucrate calități și precizii dimensiunale superioare iar la nivele energetice ridicate ponderea în prelucrare o deține procesul de eroziune, ce asigură productivități ridicate, în favoarea preciziei și calității suprafetei prelucrate.

## 2.2. Procese elementare de eroziune electrică complexă


In cazul prelucrării prin EEC, în spațiul de lucru, privit la nivelul microasperităților și delimitat de cele două obiecte - de transfer și cel supus prelucrării - se produc următoarele procese elementare de eroziune:

a.) Prin conectarea celor două obiecte la bornele sursei de alimentare cu curent continuu, în prezența mediului de lucru ML cu proprietăți electroconductive, între cele două suprafete se stabilește un cimp electric de intensitate  $E$ . Sub acțiunea forțelor cimpului electric,  $F = (qE)$  în soluția de electrolit mișcarea dezordonată a ionilor se întrerupe și se declanșează o mișcare ordonată soldată cu transportul ionilor spre cei doi electrozi. Ioni pozitivi  $R_A^+$  migrează spre cated iar cei negativi  $R_B^-$  spre anod fig.2.2.a, asigurându-se astfel conductibilitatea soluției de electrolit și transportul sarcinilor electrice [63, 104, 108, 112].

In urma proceselor anodice de decristalizare, transfer de sarcină, transport de substanță, reacții chimice etc., pe suprafața anodului apare o peliculă de mare rezistență mecanică și cu bune proprietăți dielectrice, a cărei grosime variază, în sensul creșterii ei de la nivelul vîrfurilor microasperităților spre bază acestora. Această peliculă poartă denumirea de peliculă pasivă sau pasivantă și a cărei grosime la un moment dat poate determina oprirea procesului de dizolvare anodică, provocând pasivarea mecanică a anodului.

Pentru a se asigura continuitatea procesului de dizolvare se impune îndepărțarea peliculei pasivizatoare, ceea ce se realizează prin acțiunea mecanică exercitată de obiectul de transfer

ce eșecută o mișcare de deplasare tangențială la nivelul suprafețelor de contact cu viteză  $v_p$ , concomitant cu asigurarea unei presiuni în punctele de contact fig.2.2.b.



**Fig.2.2. Procesul prelucrării prin eroziune electrică complexă**

a. - procesul de dizolvare; b. - procesul de eroziune electrică; OT - obiect de transfer; OP - obiect supus prelucrării; ML - mediu de lucru; PP - peliculă pasivantă; E - cimp electric exterior;  $R_A^+$ ,  $R_B^-$  - ionii electrolitului uni-univalent;  $M^+$  - ion metallic ce interacționează cu ionicul negativ al electrolitului sub acțiunea cimpului electric; e - sarcina electrică a electremului ce neutralizează ionicul pozitiv al electrolitului; DEC - descărcare electrică prin rapere de contact metalic; DES - descărcare electrică prin strângere;  $V_A$  - microvolume erodate prin descărcare electrică din anod; A - microasperitate;  $V_C$  - microvolum erodat prin descărcare electrică din cated.

In acest mod sub acțiunea mecanică a obiectului de transfer la nivelul microasperităților se realizează îndepărțarea fortată a peliculei pasivizante, creșându-se condițiile apariției proceselor de eroziune electrică prin deschiderea descărările electrice în impuls.

b.) Descărările electrice în impuls dezvoltindu-se la nivelul microasperităților, crezând apariția fenomenelor termice, se determină topirea explozivă a unor microvolume de material,  $V_A$  mai mari la anod și  $V_C$  mai mici la cated, asigurând astfel prelevarea de material și noi suprafețe destinate procesului de dizolvare.

Descărările electrice în impuls, prezente în spațiul de

Iată, între cele două obiecte în condițiile existenței peliculei pasive, a dinolvării anodice a filmului de electrolit cît și a cantităților mai mari sau mai mici de produse ale creziumii aflate în suspensie, se pot genera fie prin ruperea contactelor metalice (DEC) parcursă de curent, fie prin strângere (DES) [76, 104, 130].

Prin efectul mecanic realizat de obiectul de transfer la nivelul virfurilor microasperităților obiectului supus prelucrării, dacă pelicula pasivantă este îndepărțată complet astfel încât între două microasperități una de pe OT și una de pe OP se realizează un contact metallic de scurtă durată prin care se stabilește trecerea curentului electric, la întreruperea acestuia va apărea o descărcare electrică în impuls prin rupere de contact metallic. În cazul în care pelicula pasivantă nu este îndepărțată complet de pe vîrful microasperității pot apărea descărcări electrice în impuls prin strângere, datorate diminuării rigidității dielectrice a peliculei, fie din cauza micșorării grosimii, fie din cauza conținutului ridicat de impurități electroconductive [44, 103, 104, 115].

Ponderarea unei descărcări electrice în comparație cu celelalte, nu poate fi încă stabilită, nici teoretic, nici practic, ele fiind consecința unui proces aleator ce se dezvoltă concomitant în mai multe puncte pe suprafața de contact a celor două obiecte acolo unde condițiile locale fizico-chimice sunt propice dezvoltării lor [31, 98, 103, 104, 124].

Prin descărcările electrice emise între cele două obiecte la nivelul microasperităților se asigură canalele descărcărilor densități de curent de ordinul a  $10^3$ - $10^5$  A/cm<sup>2</sup> cu durete cuprinse între  $10^{-3}$  și  $10^{-5}$ s, ceea ce constituie caracteristicile unei impulsoare de curent capabile să dezvolte efecte termice, și cără temperaturi sunt de ordinul  $10^4$ - $10^5$ K, provocând topirea și vaporizarea explozivă a micropunctelor metalice, concomitent cu dezvoltarea unei procese termice de decompunere și degradare a electrolitalui [3, 31, 67, 125].

În aceste condiții în locul microvolumelor asperităților afectate termic vor apărea crătere care în prezență cîmpului electric și a electrolitalului vor fi supuse în continuare procesului de dizolvare anodică și de formare a peliculei pasivante.

Pelicula pasivantă deține un rol important în mecanismul prelevării prin crezium electric complex, ea fiind elementul de reglare și stabilizare a procesului de prelucrare [104]. Pe tot

parcursul prelucrării, parametrii electrici și mecanici pot fi modificați în limite largi, dar astfel încât volumul peliculei passive formate să fie egal cu volumul peliculei passive îndepărțate. Menținerea acestui echilibru dinamic în timpul procesului de prelucrare determină stabilitatea procesului cît și menținerea parametrilor tehnologici constanti. Orice dezechilibru se rezinte în proces și se reflectă amplificat în caracteristicile suprafeței obiectului supus prelucrării [3, 31, 36, 67, 116, 125].

Prin modul de generare și de desfășurare a proceselor elementare de eroziune, prelucrarea prin eroziune electrică complexă se deosebește net de celelalte procedee de eroziune, asigurind obținerea unor cantități mult mai mari de material prelevat, în ambiite condiții atingîndu-se chiar  $6000-7000 \text{ mm}^3/\text{min}$  [31, 89, 104, 115].

În prelucrarea prin eroziune electrică complexă, asigurarea caracteristicilor tehnologice impuse se realizează prin modificarea corespunzătoare a parametrilor electrici și mecanici ce acționează direct asupra energiei impulsurilor de curent și asupra ponderii umuia din procesele elementare de eroziune.

Cum majoritatea materialului îndepărtat din OP se realizează prin intermediul impulsurilor de curent, adică a descărărilor electrice, înseamnă că efectul termic este preponderent în prelucrare. Prezența fenomenului termic ca mecanism preponderent de îndepărțare a surplusului de material, determină apariția unor modificări în structura stratului de suprafață a OP, strat în care sunt prezente și microfisuri [72, 101, 104, 117]. Grosimea acestui strat cît și prezența microfisurilor se poate diminua printr-o conducere corespunzătoare a procesului de prelucrare, în care în faza finală, se asigură condițiile desfășurării cu precădere a procesului de dizolvare anodică, obținîndu-se o înaltă calitate a suprafeței prelucrate și precizii de prelucrare deosebite [62, 104].

Bilanțul global al modificărilor produse în procesul de prelucrare prin EEC se evidențiază prin intermediul caracteristicilor tehnologice.

### 2.3. Caracteristicile tehnologice la prelucrarea prin eroziune electrică complexă

Desfășurarea proceselor fizico-chimice și mecanice din spațiul de lucru în prelucrarea prin SEC, afectează atât OP cât și OT, producând o serie de modificări masice, geometrice, de structură etc. În acceptul marii majorități a cercetătorilor din acest domeniu [31, 99, 103, 104] se consideră drept caracteristici tehnologice acele variabile ce exprimă cantitativ și calitativ transformările suferite de cele două obiecte în urma procesului de prelucrare.

Evidențierea modificărilor suferite de obiectul supus prelucrării se estimează prin:

- caracteristicile de productivitate
- caracteristicile de precizie dimensională
- caracteristicile de calitate a suprafeței

iar pentru modificările suferite de OT prin:

- caracteristicile de uzare.

#### 2.3.1. Caracteristicile de productivitate

Principalele mărimi cu care se apreciază cantitativ eroziunea la OP sunt:

- volumul prelevării totale  $V_{OP}$  mărime absolută, determinată de volumul mediu al craterelor elementare  $v_{EP}$ , frecvența impulsurilor  $f_{EP}$  și timpul prelucrării  $t$ , cît și de volumul mediu de material îndepărtat prin dizolvare la nivelul suprafeței unui crater  $v_{DP}$  realizat în urma unei deschideri în impuls;

$$V_{OP} = (v_{EP} + v_{DP}) \cdot f_{EP} \cdot t = \frac{m_{OP_1} - m_{OP_2}}{\rho_{OP}} \quad [\text{mm}^3], \quad (1)$$

unde  $m_{OP_1}$ ,  $m_{OP_2}$  sunt masa OP înainte și după prelucrare iar  $\rho_{OP}$  densitatea materialului OP;

- productivitatea prelucrării sau debitul prelevării  $Q_{OP}$  care măsoară volumul de material îndepărtat în unitatea de timp

$$Q_{OP} = (v_{EP} + v_{DP}) \cdot f_{EP} = \frac{V_{OP}}{t} \quad [\text{mm}^3/\text{min}], \quad (2)$$

- productivitatea specifică a prelevării  $q_{SOP}$ , care caracterizează eficiența energetică a prelucrării

$$q_{SOP} = \frac{Q_{OP}}{P} \quad [\text{mm}^3/\text{A min}]. \quad (3)$$

unde  $I_m$  este valoarea medie a intensității curentului de lucru.

In multe cazuri experimentale, în locul volumului prelevării se utilizează "masa prelevării totale" exprimată în [g] urmând ca și restul mărimilor să fie exprimate corespunzător în [g/min] și [g/A·min].

### 2.3.2. Caracteristici de uzare a obiectului de transfer

Mărimele ce caracterizează transformările ce se produc la obiectul de transfer, în procesul prelucrării se definesc în mod similar ca și cele de la OP:

$V_{OT}$  - volumul uzării totale determinat de volumul mediu  $v_{ET}$  uzat din obiectul de transfer la fiecare deschidere în impuls, de frecvența acestora  $f_{EP}$  și de timpul de lucru:

$$V_{OT} = v_{ET} \cdot f_{EP} \cdot t = \frac{m_{OT_1} - m_{OT_2}}{\rho_{OT}} \quad [\text{m}^3], \quad (4)$$

în care :  $m_{OT_1}$ ,  $m_{OT_2}$  sunt masa obiectului de transfer înainte și după prelucrare;

$\rho_{OT}$  - densitatea materialului obiectului de transfer;

$Q_{OT}$  - debitul uzării, care reprezintă volumul de material uzat în unitatea de timp de la obiectul de transfer;

$$Q_{OT} = v_{ET} \cdot f_{EP} = \frac{V_{OT}}{t} \quad [\text{m}^3/\text{min}], \quad (5)$$

$q_{OT}$  - debitul specific al uzării, ce reprezintă volumul de material îndepărtat din obiectul de transfer în unitatea de timp sub acțiunea unui curent mediu de 1A :

$$q_{OT} = \frac{Q_{OT}}{I_m} \quad [\text{m}^3/\text{A} \cdot \text{min}], \quad (6)$$

$\omega$  - uzura relativă volumetrică, măsurată procentual volumul de material uzat din obiectul de transfer pentru prelevarea unității de volum din piesă:

$$\omega = \frac{V_{OT}}{V_{OP}} \cdot 100 = \frac{Q_{OT}}{Q_{OP}} \cdot 100 \quad [\%]. \quad (7)$$

### 2.3.3. Caracteristicile de calitate a suprafețelor prelucrate prin erosiune electrică complexă

Suprafața prelucrată prin EEC a OP este determinată din punct de vedere calitativ de aspectul microgeometric (rugozitate-

tea suprafeței) și cel fizic (structura și proprietățile stratului de suprafață), caracteristici de altfel utilizate în toate prelucrările dimensionale.


Rugozitatea suprafețelor se definește ca și la a căriere prin totalitatea microneregularităților observate pe lungimea portiunii alese drept lungime de bază pentru măsurare. Rugozitatea se apreciază prin:

- înălțimea microneregularităților, măsurată prin unul din criterii cunoscute:  $R_{\max}$  - înălțime maximă
- $R_z$  - înălțime medie și
- $R_a$  - abatere medie aritmetică a profilului real față de linia mijlocie.

La prelucrarea prin EEC forma microreliefului este provenită din suprapunerea efectului produs de descărările electrice în impuls ce favorizează apariția craterelor successive de eroziune cu grad de neomogenitate mare al asperităților și de efectul procesului de dizolvare ce倾de să uniformizeze (să netezăască) înălțimea acestor asperități. Este evident că înălțimea acestora este dependentă direct de ponderea celor două procese elementare în prelucrare cît și de energia termică dezvoltată în descărcare. Din acest motiv rugozitatea suprafețelor prelucrate prin EEC este dependentă de factorii și parametrii ce dirigă și dezvoltarea proceselor elementare din spațiul de lucru, mărimi ce sunt dezvăluate în paragraful următor.

Structura tipică, determinată de procesele elementare prin EEC în straturile de suprafață ale materialului supus prelucrării (OT) prezintă două straturi distincte față de structura metalului de bază fig.2.3.

- un strat alb de adâncime  $H_A$ , constituit în majoritate din materialul de bază topit și recolidificat pe suprafață după ce în fază lichidă au difuzat elemente provenite din materialul OT, din produsele de decompunere ale mediului de lucru și din compuși rezultați din procesele de dizolvare [24, 31, 38, 51, 60, 77, 107, 113] ;
- un substrat de adâncime  $H_{ZIT}$ , corespunzător zonii modificate termic prin transformări în stare solidă cu posibilitatea obținerii structurilor de revenire la metalele anterior elibile și a structurilor de călăre la cele neelibile.



SA - strat alb  
ZIT - zonă influențată termic  
MB - material de bază  
 $H_{RC}$  - duritate Rockwell pe scara C  
H - adâncimea stratului de material

Fig. 2.3. Structura stratului de suprafață la un șteal călit prelucrat prin EBC

In general în stratul alb apar și amorse de fisuri transversale cu frecvență mai mare în cazul prelucrării cu regimuri de degresare (dure) și mai ales în cazul prelucrării materialelor fragile și a aliajelor dure. Pentru aceste cazuri adăosul de prelucrare trebuie să fie mai mare decât adâncimea stratului fisurat, pentru ca în operațiile de finisare microfisurile să fie complet sau aproape complet îndepărțate.

#### 2.4. Parametrii și factorii ce determină caracteristicile tehnologice la prelucrarea prin EBC

Procesul prelucrării prin EBC este un proces complex, în cadrul căruia fenomene fundamentale ce se desfășoară sunt dirigate și influențate de o întreagă suitate de parametri și factori care acționează simultan într-o situație și continuu interdependent.

Mărimea și modul de variație al parametrilor și factorilor în timpul desfășurării procesului de prelucrare determină efectul eroziv global, acțiunea și direcția ponderașa proceselor elementare, participă direct la realizarea stabilității procesului de prelucrare și la stabilirea caracteristicilor tehnologice finale (rugositate, productivitate, grosimea stratului alb, a mărimi zonii influențată termic, a prezenței microfisurilor etc.)

Parametrii procesului de prelucrare prin EBC pot fi grupați după natura lor în două categorii mari: parametrii electrici, ce sunt mărini electrice considerate constante și impuse procesului ca: tensiunea și curentul și parametrii mecanici, ce sunt mărini mecanice impuse și considerate constante în timpul desfășurării procesului de prelucrare ca: presiunea dintre OT și OP și viteza relativă acoleșăi caracteristici ale lichidului de lucru.

În afara acestor parametri există deosebită influență asupra des-

desfășurării procesului de prelucrare o exercită o suitate de factori dintre care amintim pe cei proveniți de la pelicula pasivantă, structura circuitului electric, perechea de materiale etc, ce condiționează dezvoltarea proceselor elementare din spațiul de lucru.

#### 2.4.1. Parametrii procesului de prelucrare prin EEC

Pentru a ilustra importanța deosebită pe care o exercită interdependența dintre parametrii și factorii de influență asupra procesului de prelucrare prin EEC, se va urmări în cele ce urmează rolul pe care îl dețin cît și modul de influențare a proceselor elementare:

- currentul electric este relevat de majoritatea cercetătorilor [31, 98, 100, 103, 115, 124, 125] ca fiind parametrul determinant al procesului, ori currentul este o mărime relativă, depinzând de mărimea suprafețelor active și participante în procesul prelucrării. De aceea considerăm că mărimea specifică  $j = I/S$  densitatea currentului reprezintă parametrul principal al procesului [46, 53, 67, 73, 74, 87, 104].

La densități foarte mici ale curentului electric dacă și tensiunea pe spațiul de lucru este mică, prelucrarea are loc pe seama procesului electrochimic, descărcările electrice neputindu-se genera. Astfel se vor obține calități superioare ale suprafețelor prelucrate, mari precizii dimensionale, micșorarea pronunțată a stratului modificat și a zonei influență termică și eliminarea aproape totală a microfisurilor. Toate acestea în detrimentul reducerii pronunțate a productivității.

La densități mari de curent și tensiuni corespunzătoare, prelucrarea se realizează practic numai în contul descărcărilor electrice în impuls, generate la nivelul vîrfurilor microasperităților ponderea procesului eroziv fiind determinată de efectele procesului termic. Este normal ca în acest caz productivitatea să crească, provocând efecte negative asupra calității suprafeței prelucrate, asupra preciziei dimensionale, a zonei ZIT și a stratului modificat în care prezența microfisurilor este frecventă.

La o creștere exagerată a densității de curent, fie în prezența tensiunilor mici, fie mari, pe spațiul de lucru, procesul de eroziune degeneră, provocând dispariția scurtcircuitului la tensiuni mici sau a descărcărilor electrice în arc staționar la tensiuni mari. Ambale situații sunt dăunătoare, energia cheltuită se

în efectul termic care afectează masa celor două obiecte.

- Tensiunea pe spațiul de lucru constituie un parametru de mărimea căruia depinde stabilitatea procesului de prelucrare. La valori normale (18-20 V) ale tensiunii, se dezvoltă simultan atât procesul dizolvării cît și cel al deschidărilor electrice în impuls, procese condiționate de cantitatea de peliculă formată și îndepărțată, pelicula pasivă reprezentând în acest caz condiția de dezvoltare stabilă a procesului eroziv.

În literatura de specialitate [31, 99, 124] se arată că și natura tensiunii poate influența unele caracteristici tehnologice cum ar fi productivitatea care crește dacă spațiul de lucru este alimentat cu o tensiune pulsatorie (redresată) și nu continuă fără a explica cauzele ce determină această comportare.

Dacă se consideră posibilitatea de a modifica natura circuitului electric fie prin intermediu sursei de alimentare, fie prin parametri concentrații veit introdusi, posibilitatea de influențare a modului de variație a tensiunii pe spațiul de lucru este evidentă [50, 53, 55, 56, 104]. Asupra acestor posibilități de influențare, o atenție deosebită li se acordă în capitolul IV.

- Prăjirea dintre OT și OP reprezintă, unul din parametri mecanici de mare importanță; de mărimea acestuia depinde densitatea de curent, intensitatea cimpului electric, stabilitatea procesului cît și caracteristicile tehnologice finale. Prin mărimea prăjirii se delimită și numărul și caracterul punctelor de contact, determinând secțiunea activă, deci densitatea de curent și în ultimă instanță, caracteristicile tehnologice. Dar această mărime este limitată în proces la valori cuprinse între  $1-3 \text{ dall/cm}^2$ . La valori mai mici și ceilalți parametri constanti determină creșterea excesivă a peliculei pasive iar la valori peste limite superioare provoacă scurtcircuitul [31, 56, 104].

- Viteză relativă, este unul al doilea parametru mecanic de mare importanță care determină și limitează puterea electrică vehiculată prin spațiul de lucru, prin stabilirea durării microcontactelor și împriinderea caracterului de impuls deschidării electrice.

La viteze mici, cu toate că, odată cu creșterea durării microcontactului crește puterea electrică introdusă, productivitatea nu crește, decareea la duree mari dispără efectul de impuls al deschidării electrice și o mare parte din energie se pierde prin efect Joule în masa celor două obiecte, fără a fi util în procesul de eroziune.

515 SB P  
358 H

La viteze mari, durata microcontactului scade, determinind creșterea numărului de microcontacte în unitate de timp, deci creșterea productivității concomitent cu micșorarea rugozității și a modificărilor termice din stratul de suprafață.

Această direcție de intensificare a procesului eroziv este totuși limitată, deoarece odată cu creșterea vitezei relative, condițiile de acces ale mediului de lucru se înrăutățesc, procesul formării peliculei pasive scade, provocând dispariția descărcărilor electrice în impuls, procesul intrând într-o fază pronunțată de instabilitate cu diminuarea continuă a productivității cît și a celorlalte caracteristici tehnologice. În plus la viteze mari, apariția vibrațiilor în sistemul mecanic, determină instabilitatea procesului de prelucrare.

Din cele prezentate, rezultă că viteza relativă în strinsă corelație cu ceilalți parametri mecanici și electrici determină forma, durata, energia și frecvența descărcărilor electrice în impuls, contribuind în mare măsură la finalizarea caracteristicilor tehnologice.

- lichidul de lucru prin natura, compozitia, densitatea, modul și debit influențează la rându-i atât desfășurarea procesului de prelucrare cît și caracteristicile finale [28, 31, 104, 106].

Lichidele de lucru sunt soluții electrolitice capabile să genereze pelicule viscoase sau solide pentru împiedicarea scurgerii OT și a OP-ului în procesul prelucrării. Capacitatea unei soluții de electrolit de a genera pelicule viscoase depinde de diluția și greutatea specifică dar mai ales de conținutul de particole coloidale moleculare sau în suspensie, care migrând la anod contribuie la formarea peliculaii pasive, alături de celelalte fenomene. Soluțiile cele mai uzuale sunt: soluții de silicat de sodiu, suspensii de caolin sau diferiti oxizi în apă, soluții de acetăti, fosfată etc. [31, 99, 104, 115]. Prin intermediul lichidului se elargesc și produsele eroziunii motiv pentru care utilajele trebuie prevăzute cu sisteme de curățire.

#### 2.4.2. Factorii care influențează procesul prelucrării prin eroziune electrică complexă

Factorii care influențează într-o măsură mai mare sau mai mică, procesul prelucrării prin REC cît și caracteristicile tehnologice, sunt componente deloc sau mai puțin cercetate. În mod normal ele nu au constituit obiectul preocupărilor cercetătorilor, consai-

dorind că evidențierea parametrilor mai sus amintiți caracterizează și explică în suficientă măsură procesul prelucrării și fenomenele ce îl lede.

Ori s-a văzut că majoritatea parametrilor influențează direct sau indirect desfășurarea proceselor elementare, procese care se condiționează reciproc și că descărcarea electrică în impuls, constituie fenomenul esențial de a cărui evoluție depinde practic toate caracteristicile tehnologice.

Factorii care determină și influențează dezvoltarea proceselor elementare cît și caracteristicile descărcărilor electrice în impuls sunt:

- a.) - pelicula pasivantă
- b.) - natura circuitului electric
- c.) - perechea de materiale
- d.) - reglarea automată a interstițiului spațiului de lucru

a.) Pelicula pasivantă constituie principalul regulator al stării interstițiului de lucru [104] și al stabilității procesului de prelucrare. Prezența peliculei pasive în procesul de prelucrare prin eroziune electrică complexă este strict necesară pentru apariția și dezvoltarea procesului elementar de eroziune termică cît și a celui de dizolvare anodică. Grosimea peliculei pasive depinde de mărimea parametrilor electrici  $U$  și  $I$  și a caracteristicilor mediului de lucru, determinând, numărul și natura descărcărilor electrice în impuls.

La grosimi mari, procesul prelucrării decurge în mod normal prin frecvență aproape constantă a descărcărilor electrice în impuls, prin rupere de contact, localizate numai la virfurile micro-asperităților, în număr restrîns și cu puteri specifice mari determinând o productivitate ridicată.

In cazul grosimilor mici, numărul descărcărilor electrice în impuls, prin rupere de contact, este mai mare dar de puteri specifice mai mici, deci și productivitate scăzută în condițiile păstrării constante a parametrilor electrici. În aceste condiții frecvența apariției descărcărilor electrice în impuls prin strâpungere este mult mai ridicată decât la grosimi mari ale peliculei. Pelicula anodică influențează și celelalte caracteristici tehnologice participând în același timp la menținerea stabilității procesului de prelucrare prin limitarea numărului de puncte conductoare.

b.) Natura circuitului electric constituie un factor cu pondere ridicată în procesul de prelucrare prin eroziune electrică complexă, reprezentând una din căile cu largi posibilități de di-

rijare a caracteristicilor tehnologice prin intermediul impulsurilor de curent sau tensiune.

Natura circuitului electric ca factor determinant al procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă este foarte puțin studiat în literatură de specialitate, cu toate că mai mulți cercetători analizând mecanismele de încălzire a metalului din cadrul descărărilor, au arătat că în funcție de parametrii impulsurilor, ca formă, durată, amplitudine și energie se schimbă și intensitatea procesului de eroziune [31, 42, 58, 104]. Încălzirea stratului superficial al metalului pînă la topire sau vaporizare, fără a afecta termic masa obiectului supus prelucrării, se poate realiza dacă se transmite în acest strat o cantitate mare de energie într-un timp foarte scurt. Cu cît timpul de încălzire va fi mai scurt, cu cît cantitatea de căldură transmită va fi mai mare și cu cît sunt mai mici conductibilitatea termică și capacitatea calorifică a metalului cu atât mai ușor se va realiza topirea superficială a metalului obiectului supus prelucrării [31, 71, 73, 102]. Realizarea acestor condiții în procesul prelucrării prin eroziune electrică complexă se obține prin modificarea naturii circuitului electric fie prin utilizarea unor surse de alimentare diferite [104] fie prin menținerea același surse și introducerea parametrilor concentrații R, L și C în circuitul de lucru [46, 50, 53, 84, 104]. Evidențierea, cunoașterea și dirijarea fenomenelor în procesul prelucrării prin EEC în cazul modificării naturii circuitului electric are o importanță deosebită deoarece se răsfringe direct asupra caracteristicilor tehnologice finale ce se impun să fi obținute.

c.) Perechea dintre materialele OT și OP este reliefată în [31, 98] ca e cale posibilă de influențare a productivității și rugozității în procesul prelucrării prin eroziune electrică complexă, evidențiind superioritatea unei anumite perechi conjugate de OT și OP în cazul operațiilor de debitare sau ascuțire; însă din cercetările [47, 48, 49, 55, 56, 59] rezultă că perechea de materiale constituie un factor important de dirijare și optimizare a caracteristicilor tehnologice, contribuind totodată la sărarea stabilității procesului de prelucrare, și reducerii consumului de metale deficitare, cît și la creșterea rentabilității prelucrării. Rezultatele practice obținute sunt prezentate în cap. IV.

d.) Reglarea automată a interstițiului de lucru ce determină stabilitatea prelucrării, reprezintă un alt mijloc de dirijare și optimizare a procesului, prin menținerea constanței parametrilor electrici și mecanici deci constanța caracteristicilor tehnologice. Fără un sistem corespunzător de reglare automată a interstițiului

de lucru nu este posibilă dirijarea procesului de prelucrare în condițiile crăștăte, în care modificarea unui parametru are repercursele în modul de desfășurare al procesului și în modificarea caracteristicilor tehnologice, [31, 32, 67, 73, 84].

### 2.5. Criterii și direcții de dirijare și diversificare a procesului de prelucrare prin EPC în cazul profilării și prelucrării corpurilor de revoluție

Prelucrarea prin EPC cu toată simplitatea constructivă, ridică probleme deosebite în dirijarea și diversificarea procesului datorită multiplelor legături și interdependențe ce există între parametrii și factorii determinanți ai procesului și caracteristicile tehnologice finale.

Desvoltarea procesului de prelucrare prin EPC s-a realizat prin aprofundarea și elucidarea fenomenelor fundamentale în condițiile aplicării practice la debitarea materialelor metalice cu proprietăți mecanice ridicate [1, 4, 18, 19, 27, 29, 45, 57, 64, 83, 87, 104, 114] a ascunzării plane a sculelor așchiectoare [30, 49, 52, 55, 75, 85, 113] a prelucrării fanteelor [54, 86] și în cazul debavurării pieselor [70, 126].

Cu toate avantajele pe care procesul le oferă, aria de răspindire și diversificare este foarte restrânsă. Pentru sărarea acestia se prevăd următoarele direcții noi de aplicare:

- profilarea sculelor așchiectoare, fie în procesul de fabricație, fie în cazul recombinării și recuperării materialelor deficitare, sărind astfel durata lor de funcționare cu repercursele economice în procesul de producție;
- profilarea și prelucrarea corpurilor de revoluție constituite din materiale metalice cu proprietăți mecanice ridicate;
- prelucrarea aliajelor dure și extrădure care se utilizează pe o scară tot mai largă în construcția de mașini și care ridică probleme deosebite în prelucrarea.

Realizarea practică a acestor direcții de diversificare a procesului de prelucrare prin EPC necesită încă realizarea unor studii și cercetări aprofundate în vederea determinării:

- schemelor de generare a suprafețelor profilate în cazul prelucrării corpurilor plane sau de revoluție;
- influență pe care o exercită modificarea naturii circuitului electric prin utilizarea elementelor concentrate R, L și C;
- influenței poroșii de materiale OF și EP;

- a rolului și influenței sistemelor de automatizare, în cazul acestor prelucrări asupra procesului, a parametrilor procesului cît și a caracteristicilor tehnologice finale.

Elucidarea acestor probleme ce sănt incluse în tematica acestei lucrări, vor permite elaborarea unor scheme cinematice cît și proiectarea unor utilaje de prelucrare prin EDC, utile industriei construcție de mașini precum și oricărui întreprinderi prelucrătoare de materiale metalice cu proprietăți mecanice ridicate.

## CAPITOLUL 3

### CERCETARI TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA FENOMENELOR FUNDAMENTALE IN DINAMICA PROCESULUI DE PRELUCRARE PRIN EEC A CORPURILOR DE REVOLUTIE

Prelucrarea prin eroziune electrică complexă prezentată în cap. 2 sub aspectul proceselor elementare acceptate în literatura de specialitate, evidențiază multiplele legături dintre parametrii factorii și caracteristicile tehnologice ale procesului, considerindu-se ca procese elementare fundamentale de eroziune - dizolvarea anodică și deschiderea în impuls, procese ce se dezvoltă concomitent și în zone diferite. Conducerea procesului de prelucrare în scopul obținerii parametrilor tehnologici dinainte stabiliți se realizează prin facilitarea condițiilor în care unul din procesele elementare se manifestă cu precădere, acceptându-se că la regimuri moi prelucrarea se dătoare exclusiv procesului elementar de dizolvare iar la regimuri dure, prelucrarea se realizează prin efectul termic al deschiderilor în impuls [3, 18, 31, 44, 87, 99, 100, 104, 105].

Prelucrarea prin EEC analizată prin prismă cantității de material prelevat în funcție de energia introdusă în spațiul de lucru confirmă prezența celor două procese elementare, a căror pondere și desfășurare este faza dependentă de evoluția în timp a fenomenelor fundamentale ce au loc în spațiul de lucru și neelucidate în literatura de specialitate.

#### 3.1. Fenomene fundamentale în spațiul de lucru la prelucrarea prin EEC în cadrul consecărilor singulare

Procesul prelucrării prin EEC analizat prin prismă fenomenele fundamentale prezintă o evoluție proprie în timp, definind o serie de etape caracteristice ce au implicații deosebite în dezvoltarea și stabilitatea procesului eroziv.

##### 1.) Etapa amorțirii și constituției procesului de dizolvare

Procesul de dizolvare anodică începe să se desfășoare din momentul consecării celor două obiecte (OT și OP) la surse de ali-

muncare cu energie electrică, să prezinte modulul de lucru cu proprietăți electrolitice, având o evoluție proprie în timp fig.3.1.




Fig.3.1. Anorearea procesului de crezire

Din momentul apariției câmpului electric  $E$  în spațiul de lucru se produce orientarea și deplasarea ionilor dissociati ai soluției de sticli solubili



și a apoi



sub acțiunea forțelor  $F_- = q_-\cdot E$  și  $F_+ = q_+\cdot E$  în care  $q_-$  și  $q_+$  reprezintă sarcinile electrice ale ionilor formăti. Sub acțiunea acestor forțe la cated se vor orienta ionii de  $\text{H}_3\text{O}^+$  și  $\text{Na}^+$  care intră în reacție



hidroxidel de sodiu la rindul său se dissociază formând



astfel că la cated se va dăuga în permanență hidrogen molecular și se vor neutraliza ionii pozitivi.

Spre amea sunt orientați ionii negativi care la contactul cu anodul produc o serie de reacții dintre care semnificative sunt:

- neutralizarea ionilor de  $\text{SiO}_3^{2-}$  care codesă sarcinile sale anodului [90, 108, 115, 124] descompunându-se după reacția



astfel că  $\text{SiO}_2$  format se depune pe suprafața anodului formând o peliculă de silicat

- radicalul exterior  $\text{OH}^-$  din soluția alcalină  $\text{NaOH}$  ajuns la suprafața anodului reacționează cu ionii metalici formând



componența chimică se intră în constitutia peliculei pasive care poate

conține și o marecare cantitate de ioni de  $\text{Na}^+$  și  $\text{OH}^-$  imprinindu-i peliculele passive și slabe proprietăți conductoare, ea neputind fi un dielectric pur [90, 115]. La suprafața anodului datorită prezenței marii de  $\text{O}_2$  se pot produce și reacții de oxidare cu materialul anodului; oxizi metalici ce rămân prinși în pelicula pasivă [90, 115].

În acest interval de timp OT sub acțiunea evenimentului (a forței  $P$ ) se deplasează spre anod realizând la un moment dat contactul fizic la nivelul vîrfurilor microasperităților. Pe tot intervalul de timp în care se produce apropierea OT pînă la realizarea contactului fizic, intensitatea fenomenelor desărurate crește datorită creșterii intensității cîmpului electric prin niesperarea distanței  $h$ , decareea  $E = U/h$ . Din acest moment se trece în etapa a doua care se deschide la nivelul contactului dintre două microasperități (contact singular) fenomenele fiind similare și pentru contacte multiple.

2.) Etapa prezitirii impulsului de curent. Această etapă începe din momentul realizării contactului fizic dintre două microasperități unei apărișind OT-ului și celelalte OT-ului ca în fig. 3.2.




Fig. 3.2. Constituirea contactului fizic elementar

Microasperitatea OT-ului în mișcare cu viteză  $v_p$  și sub acțiunea forței elementare  $P_e$  realizează la nivelul vîrfului microasperității OT una sau mai multe apărișiri care determină ruptura și îndepărțarea peliculei passive (dacă este formată) de la vîrful microasperității OT-ului creând condițiile realizării microcontactului metalic, care în primul moment se realizează prin apariția unei microdescărăcări de contact însoțite de trezarea curentului elementar  $I_e$  de valoare scăzută la început, și crește apoi rapid, cu

creșterea secțiunii de contact. Astfel se poate defini la locul contactului prezența unei rezistențe de contact  $R$  care după [37, 122] în cazul cel mai simplu al contactelor puțin ferme, are expresia:

$$R = \frac{\rho}{2a} \quad (14)$$

în care  $\rho$  este rezistivitatea materialului din care sunt construite cele două semispatii și  $a$  - raza cercului real de contact. Luând în considerare și forța cu care microcontactele sunt supuse solicitărilor de compresiune, deformându-se plastic, după Holm [35, 36] expresia forței de apăsare este:

$$P_e = \xi \cdot H \cdot \pi a^2 \quad (15)$$

din care :  $H$  - duritatea materialului microasperității ( $E(0,2\dots 1)$ ) - coeficientul Brandtl, ce ține cont de faptul că duritatea vîrfurilor de contact este mai mică decât duritatea  $H$  măsurată macroscopic, astfel că raza contactului se poate exprima prin:

$$a = \sqrt{\frac{P_e}{\xi H}} \quad (16)$$

relația rezistenței de contact devinind:

$$R = \frac{\rho}{2} \sqrt{\frac{\pi \xi H}{P_e}} \quad (17)$$

din relația (17) reiese legătura dintre rezistența de contact, duritatea și forța de apăsare la ceilalți parametri constanti, rezistența de contact este funcție proporțională cu forța de apăsare la o putere fracionară, rezistența de contact scăzând cu creșterea forței de apăsare.


La treceerea curentului I prin contactul de rezistență  $R$ , fig. 3.2.b., se dezvoltă o cantitate de căldură prin efect Joule:

$$Q = 0,24 I_e^2 R \cdot t \quad (18)$$

ce provoacă creșterea rezistenței de contact determinând creșterea în continuare a lui  $Q$ , creștere amplificată suplimentar și de efectul strictării liniilor de curenț cît și de prezența unor impurități pe suprafața de contact [36, 37, 2, 122].

### 3.) Etașa emerșiilor deschiderii electrice în impuls prin ruperea contactului metalic

Amersarea și constituirea impulsului electric reprezintă etapa cea mai importantă, fiind legată direct de procesul prelevării de material. Această etapă începe să se dezvolte în condițiile prezenței unei supratemperaturi la nivelul suprafețelor de contact



ale celor două microasperități, suprateperature ce favorizează emisia termoelectronică. Această are loc dacă energia cinetică a electronului depășește lucrul de ieșire  $eV_e$ , a metalului din care este construit catedul, adică:

$$v_e = \frac{1}{2} mv_e^2 > eV_e \quad (19)$$

în care  $V_e$  este potențialul de ieșire și  $e$  - sarcina electronului. Pe de altă parte, energia cinetică medie a electronului ce părăsește metalul este dependentă de temperatura absolută  $T$  [37] după relația:


$$v_e = kT \quad (20)$$

unde  $k$  este constanta lui Boltzman. Cu cît temperatura absolută a catedului este mai mare, cu atât probabilitatea de ieșire a electronilor din metal crește. Cantitativ densitatea de curent la cated este dată de Richardson [36, 37] :

$$j = AT^2 e^{-\frac{eV_e}{kT}} \quad (21)$$

unde  $A$  este o constantă de material.

În aceste condiții la ruperea microcontactului va spăra un micro-arc care se dezvoltă rapid în condițiile unei ionizări puternice, în prezența vaporilor de metal, condiții ce permit apariția plasmei termice în coleteana micro-arcului fig.3.3 și care se întreține în funcție de condițiile locale și lungimea  $\Delta l$ .



**Fig.3.3. Fazele deschidării în impuls prin rupere de contact(DEIRC)**

- a - stadiul amorsării
- b - stadiul DEIRC - propriezise
- c - stadiul întreruperii DEIRC - fază prelevării de material

Variatia lui  $\Delta$  l determină variația tuturor celorlalți parametrii și deschiderii, imprimind fenomenului caracterul de impuls, deschiderea electrică spârâtă prin ruperea contactului metalic, păstrându-se în regim tranzitoriu.

Sub aceste aspecte, deschiderea electrică (micro-arc) parcurge trei stadii distincte astfel:

- Stadiul amorsării deschiderii electrice în impuls prin rupere de contact fig.3.3.a. depinde de condițiile locale în care se realizează emisie termoelectronică (emisie datorată cimpului electric) și de proprietățile termofizice ale mediului în care se declanșează avalanșa procesului de ionizare. Desfășurarea fenomenelor ce au loc în momentul ruperii microcontactului, poate fi urmărită în fig.3.4. în care s-a reprezentat schema circuitului electric de alimentare a microcontactului.




Fig.3.4. Amorsarea microarcoului

a - schema echivalentă a circuitului;

b - variație curentului la deschiderea microcontactelor

Tensiunea  $U_0$  a sursei de alimentare se aplică prin intermediul lui  $R$ , și  $L_0$ , ca reprezentă valerile echivalente ale rezistențelor și inducțivităților proprii circuitului de alimentare, microcontactului de rezistență  $R$  unde va apărea microarcul [2, 17, 63].

În cursul deschiderii microcontactului, rezistența de contact se consideră că variază invers proporțional cu suprafața de contact dintre cele două microasperități. Datorită deplasării OZ-ului cu o viteză constantă  $v_p$  față de OP, legea de variație a rezistenței de contact se poate exprima prin:

$$R = \frac{R_0 \cdot t}{t_{max} - t} \quad (22)$$

în care:  $t_{\max}$  - durată maximă de deschidere totală a microcontactului;

$t$  - timpul curent;

$R_e$  - rezistență minimă de contact (la  $t = 0$ ).

În realitate rezistența de contact variază în cursul deschiderii după alte legi (arcul electric fiind o rezistență neliiniară) și nu există fenomenele rămâne aceeași [16, 57, 116, 122].

Baunția tensiunii electromotoare în circuit este:

$$U_o = L_e \frac{di}{dt} + R_e i + R_i \quad (23)$$

iar tensiunea pe microcontact ținând cont și de relația (22) este:

$$U_R = R_i = \frac{R_e \cdot t_{\max}}{t_{\max} - t} i \quad (24)$$

Dacă  $t_{\max}$  este suficient de mare, tensiunea electromotoare inducă în inductivitate  $L_e$  este neglijabilă și deci și curentul  $i_1$  scade linier de la valoarea maximă la zero (curba  $i_1$ , fig. 3.4.b.)

Dacă însă  $t_{\max}$  este foarte mic, iar  $R_e \ll R_i$ , ceea ce înseamnă că rezistența  $R_i$  este mult mai mare decât rezistența  $R_e$ , curentul nu se schimbă în circuit, pentru că inductivitatea  $L_e$  se opune scăderii curentului iar rezistența totală a circuitului

$R + R_e \approx R_i$  este constantă. Spre sfârșitul intervalului  $t_{\max}$ ,  $R$  depășește pe  $R_e$  și tinde spre infinit și de aceea curentul  $i_2$  tinde spre zero. Ca urmare curentul prin circuit va varia conform curbei  $i_2$  (fig. 3.4.b.).

Curbele de variație a curentului  $i_1$  și  $i_2$  sunt curbe extremă; în toate cazurile curba  $i = f(t/t_{\max})$  se va afla undeva între cele două curbe [12, 16, 122].

Inlocuind curba reală  $i$  cu curba aproximativă  $i'$  pe porțiuni b.c. a acestei curbe se poate scrie:

$$t_{\max} \frac{di}{dt} = - \frac{1}{1 - \frac{t}{t_{\max}}} \quad (25)$$

Tinând seama de (23) și (25) și neglijând termenul  $R_e i$  față de  $U_R = R_i$  relația (24) devine:

$$U_R = \frac{U_o}{1 - \frac{t}{R_e t_{\max}}} \quad (26)$$

Din relația (26) rezultă că tensiunea între microkontaktele ce se deschid, depășește întotdeauna tensiunea sursei dacă  $L_e \neq 0$ . Pentru cazul când  $t_{\max} = \frac{R_e}{L_e}$ ,  $U_R$  ia o valoare infinită; în realitate  $U_R$  ia valori suficiente de mari pentru ca intensitatea impulsului electric în zona microcontactului să forțeze emisia auto-

electrnică deschiderea în impuls fiind sigur amorsată

- Stadiul deschiderii electrice în impuls (fig. 3.5 b) desvoltat pe fundul fenomenelor din faza precedentă se materializează prin apariția coloanei microarcului în care intensitățile fenomenele de ionizare determinate în special efectelor termice, determină apariția plasmăi.

Plasma se caracterizează prin temperaturi ridicate și o bună conductibilitate electrică, aproape exclusiv de natură electrică [9, 12, 16, 116], temperatura în lungul axei coloanei este constantă iar repartizarea sarcinilor uniformă. De asemenea coloana are o secțiune practic constantă pe toată lungimea ei, având un diametru  $d_c$  ceea ceva mai mare decât diametrul petei catedice  $d_k$  și depinzând în primul rînd de acest diametru (fig. 3.5.)




Fig. 3.5. Cărurile de tensiune pe microarcă

Tinând cont de uniformitatea ce există în lungul coloanei microarcului, câmpul electric în direcție axială este:

$$E_e = \frac{\partial \Delta U}{\partial \Delta l_e} = \text{constant} \quad (27)$$

Po direcție radiale temperatura scade foarte repede din centru spre periferie, determinând o scădere a gradului de ionizare și a conductibilității electrice a coloanei, temperatura meninând fiind în această situație.

Din fig. 3.5. se evidențiază că lungimea microarcului

$$l_e = \Delta l_x + \Delta l_c + \Delta l_k + \Delta l_a \quad (28)$$

aceea se determină ca tensiunile pe microarcă să fie egale cu suma

căderilor de tensiune parțiale astfel că:

$$U_a = \Delta U_k + \Delta U_c + \Delta U_s \quad (29)$$

Cum căderile de tensiune  $\Delta U_k$  și  $\Delta U_s$  (pe cele două pete) nu depind de lungimea microcontactului (de altfel lungimea celor două pete este mult mai mică decât cea a coloanei) [9, 16, 36]  $\Delta U_c$  variază proporțional cu  $\Delta l_c$ , dacă curentul se menține constant:

$$\Delta U_c = E_e \Delta l_c \approx E_e \cdot l_c \quad (30)$$

- Stadiul intreruperii descărăcărilor electrice în impuls. În cazul ruperii contactului metalic se dezvoltă în condițiile creșterii lungimii  $l_c$ , deci a lui  $l_c$  ceea ce determină o scădere continuă a câmpului electric din coloană, provocând totodată scăderea intensității ionizării electronice și termice, stricindu-se echilibrul cu procesele de deionizare în favoarea acestora din urmă, microarcul intrupându-se.

Este important de remarcat faptul că stingerea microarcului are loc la o lungime a lui mai mare decât în regim static, din cauza caracterului dinamic al proceselor în cursul alungirii și stingerea este întotdeauna însotită de apariția unui surplus de tensiune.

Modul de dezvoltare a microarcului cu desfășurarea tuturor fenomenelor însotite de transportul unor energii importante în durata foarte scurta de timp și pe parcursul străbaterii distanței  $\Delta l$  (fig.3.3.) conferă descărăcării electrice caracterul unui impuls.

În urma fenomenelor termice dezvoltate în microvolumele microasperităților, materialul vaporizat și topit este expulzat în mediul de lucru în urma exploziei pății conductoare și evacuat din zona de interacțione dintre OT și OP.

Craterul rezultat pe OP și umectat cu mediul de lucru în prezența câmpului electric, în mod normal ar trebui să participe în continuare la procesul dinelvării, dar în [98, 100] se arată că în condițiile prezenței temperaturilor mai mari de  $100^{\circ}\text{C}$ , silicatul de sodiu din mediul de lucru se dehidratează și se depune sub formă de  $\text{SiO}_2$  pe suprafața anodului, constituind pelicula pasivă, solidă, cu proprietăți mecanice ridicate; eri în condițiile expulzării materialului microasperității OP în stare vaporizată sau topită, temperatura la limita de separație metal-mediu de lucru (în crater) este suficient de ridicată, provocând formarea peliculei pasive din  $\text{SiO}_2$ .

Acest mod de formare a peliculei pasive în urma efectului erosioniv al descărcărilor electrice în impuls explicit și confirmă constatărilor corectătorilor care susțin că, în condițiile prezenței regimurilor dure, ponderea în procesul de eroziune o detine fenomenul termic fără a implica cauzele diminuării cantitative a procesului elementar de dizolvare a anodului [2, 3, 19, 26, 27, 31, 41, 69, 104].

### 3.2. Fenomene fundamentale în spațiul de lucru la prelucrarea prin eroziune electrică complexă în condițiile prezenții contactelor multiple

În paragraful precedent, întreaga prezentare s-a făcut în condițiile existenței contactului singular OR în condițiile reale de prelucrare prin REC indiferent de operația ce se execută, contactul dintre OR și OP se materializează printr-o suprafață de contact (contacte multiple) fig. 3.6.




Fig. 3.6. Realizarea contactului de suprafață

- a - realizarea strânsuții liniilor de curent și formarea suprafețelor elementare de contact  $A_{\beta}$ ;
- b - constituirea suprafeței aparente de contact  $A_a$  și a suprafeței reale de contact  $A_r$ .

Dacă reea contactul între cele două suprafețe active ale OR și OP-ului se realizează la nivelul virfurilor microasperităților se definește aria reală de contact  $A_r$ , ca sumă a ariilor elementare  $A_{\beta}$ . Aria suprafețelor de contact  $A_r \ll A_a$  în care  $A_a$  este aria aparentă de contact, ceea ce determină o creștere prezentată a cu-

reantului în zonele de contact din cauza stricțiunii liniilor de curent, deci apariția unei densități mari de curent. În cazul contactelor plane la forțe de apăsare mari în [37, 119] se arată că  $A_p = (0,01 \dots 0,05)A_a$  ceea ce reprezintă o fracție destul de mică din aria spărată cu atât mai mult că în 91 se arată că la forțe de apăsare de 500 daN în cazul OL pe OL la o aria spărată de  $21 \text{ cm}^2$ , aria reală de contact este  $1/400$  din  $A_a$  deci  $A_p = 0,005 \text{ cm}^2$  iar 2 daN este de 0,0002 deci cca.  $1/100.000$ .

Legătura dintre forța de apăsare  $P$  și aria de contact  $A_p$  pe care se exercită forță în condițiile prezenței deformărilor plastice la nivelul suprafețelor elementare de contact după Noll [35] este:

$$A_p = \frac{P}{\xi H} = n \cdot a^2 \cdot \pi \quad (31)$$

în care  $a$  - raza cercului echivalent pentru fiecare din cele  $n$  zone de contact.

Din (24) se poate explica forța de apăsare:

$$P = \xi H A_p = \xi H n \pi a^2 \quad (32)$$

de unde raza cercului echivalent pentru un punct de contact este:

$$a = \sqrt{\frac{P}{n \pi \xi H}} \quad (33)$$

iar rezistența de contact echivalentă pentru un anumit moment se exprimă prin:

$$R = \frac{1}{n} \cdot \frac{P}{2a} = \frac{1}{n} \cdot \frac{P}{2} \sqrt{\frac{n \pi \xi H}{P}} \text{ sau } R = \frac{P}{2} \sqrt{\frac{\pi \xi H}{n \cdot P}} \quad (34)$$

în care se evidențiază legătura dintre rezistență de contact, duritate și forță de apăsare pentru un material dat.

Pentru calculele practice se indică în [35, 37, 119, 122] utilizarea relației:

$$R = c \cdot P^{-m} \quad (35)$$

în care  $m$  - este o constantă ce ține cont de starea suprafețelor de contact în care acestea se realizează și de materialele în contact, variind între 0,63 pentru contacte în vid și 1,5...2 pentru contacte acoperite de policule cu grosimi între 400...5000 $\mu$ ;  $c$  - un coeficient ce depinde de caracteristicile de material prin duritatea și rezistivitatea acestuia, de prezența policulelor de oxizi în stare macroscopică a suprafețelor de contact, variind în funcție de material, pentru cupru între  $(105 \dots 8780) \cdot 10^{-6} \Omega \text{ m}^2$ .

Egalând relațiile (34) cu (35) se obține:

$$R = \frac{P}{2} \sqrt{\frac{\pi \xi H}{n \cdot P}} = c \cdot P^{-m} \quad (36)$$

de unde se poate explica numărul punctelor de contact:

$$n = \frac{\rho^2 \pi \xi_H}{4c^2 P^{2m+1}} \quad \text{sau} \quad n = \frac{\rho^2 \pi \xi_H}{4c^2} \cdot P^{2m-1} \quad (37)$$

Se poate calcula și densitatea de curent în punctele de contact considerind  $U_c$  căderea de tensiune pe contact, adică:

$$U_c = R_i = \frac{\rho \pi}{2a \cdot n} a^2 \cdot j \quad \text{de unde rezultă:}$$

$$j = \frac{2U_c \cdot n}{\rho \pi a} \quad (38)$$

calculele efectuate în [37, 122] pentru contacte de cupru în condițiile forței de apăsare de ordinul (400...10.000) N și a unei tensiuni de contact de  $U_c = 12,5$  mV dar pentru densitatea de curent valori cuprinse între (28.000...5600) A/mm<sup>2</sup> care sunt excepțional de mari în comparație cu densitățile uzuale admise în conductoarele electrice, fapt ce susține că și în cazul prelucrării prin EEC în punctele de contact pot apărea frecvent astfel de situații, micro-contactul fiind asemănător și la valori a forțelor de apăsare mult mai mici 1 - 3 daN/cm<sup>2</sup> ceea ce determină apariția unor suprafete mai mici de contact, deci densități mai mari.

Cantitatea de căldură dezvoltată în rezistența de contact echivalentă pe durata  $t_c$  a menținerii contactului metalic este:

$$Q = U_c \cdot i \cdot t_c \quad (39)$$

în care se poate evidenția dependența cantității de căldură de căderea de tensiune pe contact:

$$Q = U_c^2 \cdot \frac{1}{R} \cdot t_c = \frac{2an}{\rho} \cdot U_c^2 \cdot t_c \quad (40)$$

și funcția de densitatea a curentului:

$$Q = I^2 R \cdot t_c = j^2 \frac{\rho}{2an} \cdot t_c \quad \text{în care } j = \frac{I}{S} = \frac{I}{\pi a^2} \quad (41)$$

Inlocuind în (40) expresia lui R din (34) se obține:

$$Q = 2U_c^2 \cdot \frac{1}{\rho \sqrt{\frac{\pi \xi_H}{n \cdot P}}} \cdot t_c \quad (42)$$

care dă legătura de dependență a cantității de căldură dezvoltată în contactele metalice pe durata de contact  $t_c$  și forță de apăsare P; la scăderea lui P  $\rightarrow Q$  crește invers, legătură amplificată și de creșterea lui  $U_c$  la scăderea lui P.

Aceste aspecte reliefă multitudinea factorilor ce participă la crearea unor suprateperature localizate în vîrful micro-asperităților favorizând apariția descărcării în arc de scurtă durată, la ruperea microcontactului, descărcarea în arc dezvoltându-se instantaneu.

Din prezentarea fenomenelor fundamentale cît și din relațiile [31, 32, 33, 34] în care s-au evidențiat mărimile caracteristice ale microcontactelor multiple, se desprind o serie de concluzii cu aplicatie directă în conducederea procesului de prelucrare prin EEC:

- mărimea ariei de contact, pentru o forță de apăsare dată, depinde de duritatea  $H$  a materialului și coeficientul  $\tilde{S}$  al lui Prandtl;

- raza cercului echivalent a fiecărui microcontact crește odată cu creșterea forței de apăsare  $P$  sau cu scăderea lui  $H$ ;

- rezistența electrică echivalentă a microcontactelor crește cu scăderea lui  $P$  și scade cu creșterea forței de apăsare în condițiile în care celelalte caracteristici de material se păstrează constante.

Sub acest aspect fenomenele fundamentale au implicații directe asupra desfășurării proceselor elementare influențând și reglând ponderea acestora. Astfel:

- procesul dizolvării amedice se desfășoară în zonele suprafățelor craterelor sau a suprafățelor microasperităților ce nu sunt în contact sau afectate de deschidările în impuls;

- ponderea procesului de dizolvare, ca participare la constituirea volumului (masă) de material prelevat este mică, indiferent de duritatea regimului electric, decarece, la regimuri noi ( $U$  și  $I$  mici) și forță de apăsare mică, aria cercului echivalent al fiecărui microcontact ce se dezvolează de peliculă este mică - rezistența de contact crește datorită dezvoltarea efectelor termice ridicate ce provoacă supraîncălzirea locală a OT în condițiile păstrării sau chiar a creșterii peliculei pasive pe OT; la regimuri noi și forță de apăsare mare, aria cercului echivalent crește, rezistența de contact scade foarte mult putând provoca apariția scurtoircuitului, rezistența de contact scade foarte mult putând provoca apariția scurtoircuitului cu dezvoltarea fenomenelor termice excesive procesul prelucrării degenerând, formarea peliculei pasive în zonele scurtoircuitului crește, procesul ajungând în fază de totală instabilitate;

- la regimuri dure ( $U$  și  $I$  mari - totuși tensiunea păstrată în limitele procesului de eroziune complexă  $U = 18 - 20$  V), pondera procesului eroziv o constituie deschiderea electrică în impuls cu dezvoltarea fenomenelor termice ce provoacă evacuarea uneor cantitate mare de material prelevat. Datorită proceselor termice ridicate, a temperaturilor locale excesive, silicatul de sodiu se deshidratează [24, 100] dependându-se în cantități mari

pe suprafața obiectului supus prelucrării, împiedicând în acest mod dezvoltarea procesului elementar de dizolvare. Totuși procesul elementar de dizolvare anodică este util în desfășurarea procesului de eroziune electrică complexă, în scopul orientării ionilor din soluție cu formarea peliculei pasive, pelicula pasivă care participă cu rol de reglare a suprafeței în care se desfășoară procesul eroziv termic.

Pentru a dezvolta în procesul de prelucrare fenomenul eroziv termic este obligatoriu a crea descărcării electrice caracterul de impuls, astfel încât pe durata parcurgerii spațiului Al să se transmită microasperității OP-ului maximum de energie.

Procesul dizolvării anodice poate obține o pondere însemnată în cazul operațiilor de finisare și suprafinisare numai dacă în soluția de atică solubilă se adaugă în anumite procentaje sâruri active, azotați de amoniu, compuși cu clor etc. [3, 99, 100] sau în cazul prelucrării unor materiale cu proprietăți electrochimice corespunzătoare. În afara acestor cazuri, chiar la regimuri moi există și descărcări electrice de energie mai mică, deci fenomene termice.

Intrucăt fenomenele termice dezvoltate în rezistențele de contact sunt dependente și de duritatea materialelor, se prevede o dependență a parametrilor tehnologici și a caracteristicilor de uzare în funcție de paritatea de materiale dintre obiectul de transfer și obiectul supus prelucrării.

### 3.3. Influenta modificării structurii circuitului electric asupra procesului de prelucrare prin EEC

Procesul prelucrării prin EEC reprezintă rezultatul cumulării tuturor acțiunilor ce se derulătă în spațiul tehnologic. Sub acest aspect modul de evoluție al procesului cît și rezultatele finale sunt determinate și influențate de desfășurarea proceselor elementare, dependente direct de condițiile locale cît și de modul de repartizare a energiei între obiectul de transfer și obiectul supus prelucrării.

Analiza fenomenelor fundamentale și a mecanismelor de încălzire și evacuare a metalului la nivelul microasperităților, relevă că în funcție de parametrii impulsurilor ca: formă, amplitudine, durată, energie etc. se schimbă și intensitatea procesului eroziv [31, 42, 49, 50, 59, 71, 104]. Încălzirea stratului superficial pînă la topire sau vaporizare, fără a afecta esențial masa

obiectului, se poate realiza în condițiile în care stratului superficial și săt transmisse cantități mari de energie în tempi foarte scurți. Topirea superficială se va realiza cu atât mai ușor ca că durata încălzirii este mai scurtă, cantitatea de căldură transmită microvolumului mai mare și cu că săt săt mai mică conductibilitatea termică și capacitatea caloritică a metalului prelucrat [31, 71, 77, 96, 101, 102]. Aceasta impune realizarea unor impulsuri cu front abrupt și de amplitudine mare, care să determine dezvoltarea unor procese termice cu caracter adiobatic.

Studiul producerii acestor impulsuri termice că și a mecanismului prelevării de material în procesul real al prelucrării este dificil datorită simultaneității și caracterului complex al proceselor elementare [31, 42, 73, 92, 104, 127, 129] dezvoltate într-un număr mare de puncte și la nivele energetice foarte diferențiate.

Cu toate acestea în multe din lucrările de specialitate [2, 3, 4, 19, 23, 31, 44, 57, 74, 76, 100, 104] autorii evidențiază importanța realizării impulsurilor de curent în procesul eroziv intuind caracteristicile acestora sau prezintă influența bină-înțeleasă a inductivității ca parametru concentrat introdus în circuit, asupra rugozității suprafeței prelucrate, fără a explica sau demonstra evoluția proceselor elementare în aceste condiții. Singura lucrare care tratează sub aspect matematic și explicit prin intermediul oscilogramelor procesului influența pe care o produce caracterul sursei de alimentare că și modificarea structurii circuitului electric asupra caracteristicilor tehnologice este [104] din care se rețin următoarele concluzii:

- prezenta parametrilor concentrați R, L și C modifică natura circuitului electric, deținând un rol deosebit în stabilirea caracteristicilor deschiderilor electrice în impuls;

- caracteristicile acestora sunt răspunzătoare în mare măsură de calitatea și cantitatea modificărilor realizate în obiectul supus prelucrării deci de caracteristicile tehnologice finale;

- în cazul circuitelor rezistive, cel mai frecvent utilizate în prelucrarea variația mare a parametrilor deschiderilor electrice în impuls este favorizată de variația continuă a tensiunii și curentului pe spațiul de lucru, dirijarea procesului realizându-se prin modificarea regimului electric deci prin modificarea tensiunii și a curentului;

- în cazul circuitelor inductive (L) se prezintă rolul acestora în nivelarea curentului permitând în schimb variații ale ten-

siumii pe spațiul de lucru, efecte ce se reflectă în uniformitatea prelucrării și a caracteristicilor tehnologice. Dirijarea caracteristicilor tehnologice putindu-se asigura deoarece odată cu creșterea inductivității se prevede o micșorare continuă a productivității și rugozității, ambele puse pe seama surplusului de energie înmagazinat în cimpul magnetic al inductivității și a variațiilor de tensiune ce pot asigura dezvoltarea descărăcărilor electrice în impuls într-un număr mai mare de puncte și la nivele energetice mai scăzute;

- în cazul circuitelor capacitive (C) se evidențiază rolul capacității în nivelarea tensiunii pe spațiul de lucru, permitând variații ale curentului; astfel se pot introduce energii mari cu cît capacitatea este mai mare, determinând o creștere continuă a productivității și o înrăutățire a rugozității;

- prezența concomitentă a inductivității și capacității în circuitele de lucru nu prezintă interes deoarece efectele lor s-ar anula reciproce.

Considerind procesul prelucrării prin EEC în cazul cel mai general prin prezența concomitentă a parametrilor concentrați  $R$ ,  $L$  și  $C$  cît și a rezistenței  $R_s$  a spațiului de lucru, circuitul electric poate fi reprezentat [104] prin schema generală fig.3.7. sau într-o formă mai simplă în fig.3.8. în care ramura  $C$  și  $R_s$  sunt





Fig.3.7. Schema electrică a procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă cu parametri concentrați



în derivație se înlocuiește cu o impedanță echivalentă. Circuitul din fig.3.8.a. se transformă în fig.3.8.b. pentru care impedanța echivalentă este:

$$Z_e = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (43)$$

în care  $Z_1 = R(t)Z_2 = -j \frac{1}{\omega C}$

Fig.3.8. Schema pentru calculul impedanței echivalente

$$\begin{aligned}
 Z_e &= \frac{-jR_e(t) \cdot \frac{1}{\omega C}}{R_e(t) - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{-jR_e(t) \cdot \frac{1}{\omega C} [R_e(t) + j\frac{1}{\omega C}]}{R_e^2(t) + (\frac{1}{\omega C})^2} \\
 &= \frac{R_e(t) \cdot (\frac{1}{\omega C})^2}{R_e^2(t) + (\frac{1}{\omega C})^2} = \frac{j \left[ -R_e^2(t) \cdot \frac{1}{\omega C} \right]}{R_e^2(t) + (\frac{1}{\omega C})^2} = R_e(t) + jX_e(t)
 \end{aligned} \quad (44)$$

deci  $Z_e = R_e(t) + jX_e(t)$  (45)


în care :  $R_e(t)$  - este rezistență echivalentă funcție de timp

și :  $C_e(t)$  - este capacitatea echivalentă tot o funcție de timp decarese  $X_e(t)$  se poate scrie:

$$X_e(t) = -\frac{1}{C_e(t)} = -\frac{R_e^2(t) \cdot \frac{1}{\omega C}}{R_e^2(t) + (\frac{1}{\omega C})^2} \quad (46)$$

de unde:  $C_e(t) = \frac{R_e^2(t) + (\frac{1}{\omega C})^2}{R_e^2(t) \cdot \frac{1}{\omega C}}$  (47)

ceea ce permite transformarea circuitului din fig.3.7. într-un circuit serie a cărui schema echivalentă se prezintă în fig.3.9.



**Fig.3.9. Schema echivalentă a circuitului de prelucrare prin EBC**

Ecuția diferențială a circuitului din fig.3.9. are următoarea expresie:

$$U_s = [L_T + R_e(t)] i(t) + L_T \frac{di}{dt} + \frac{1}{C_e(t)} \int_{t_1}^{t_2} i(t) \cdot dt \quad (48)$$

Această ecuație de tip integradiferențială prezintă dificultăți în rezolvare din cauza termenului  $R_e(t)$  și  $C_e(t)$  care

sunt funcții de timp și cărora legătura de variație nu este cunoscută, fiind dependenți de o serie de factori cu influențe reciproce ceea ce îngreunază urmărirea și evidențierea fenomenelor.

În această situație în continuare se studiază interdependența dintre fenomenele fundamentale și parametrii concentrati R, L sau C prezentați în circuitele electrice ale procesului de prelucrare prin EEC în cazul evoluției și realizării microcontactelor singulare, procesul final al prelucrării fiind rezultatul integrării proceselor elementare.

### 3.3.1. Influența modificării structurii circuitului electric său R și L asupra fenomenelor fundamentale în procesul prelucrării prin EEC

În varianta utilizării rezistențelor și inducțivităților ca parametri concentrati, schema electrică a circuitului de lucru se prezintă în fig.3.10. în care  $U_a$  este tensiunea constantă a sursei de alimentare; R și L rezistențe și inducțivitatea introduse în circuit și  $R_s(t)$  este rezistența spațiului de lucru. Reacția diferențială a acestui circuit este de forma:




Fig.3.10. Schema electrică a circuitului de lucru cu parametri R și L

$$U_a = iR + \frac{di}{dt} + iR_s(t) \quad (51)$$

a cărei soluție generală este:

$$i = \frac{U_a}{R + R_s(t)} \left( 1 - e^{-\frac{t}{T_c}} \right) \quad (52)$$

în care  $t$  - reprezintă timpul curent iar:

$$T_c = \frac{1}{R + R_s(t)} \quad (53)$$

constanta de timp a circuitului.

Analiza dezvoltării fenomenelor fundamentale în cazul circuitului din fig.3.10 se realizează pentru trei stadii distincte ale evoluției microcontactului singular în timp:

- stadiul conectării (premergătoare realizării microcontactului);
- stadiul contactului efectiv;
- stadiul deconectării (al rupeșterii microcontactului).

De altfel toate circuitele abordate în continuare se discută

sub aspectul desfășurării celor trei stadii indiferent de modificările suferite în structura lor.

### 3.3.1.1. Cazul circuitelor pur rezistive

In cazul acestor circuite se consideră  $R = 0$  și  $L = 0$ , în circuit existând doar rezistența  $R_s(t)$  a spațiului de lucru așa că circuitul de lucru alimentat cu tensiune constantă prezintă următoarea schema fig.3.11 pentru care se poate scrie ecuația tensiunii:

$$U_0 = iR_s(t) = u_{RS} \quad (54)$$




Fig.3.11. Schema circuitului pur rezistiv

a.) stadiul conectării în care pentru primul moment la  $t = 0$  rezistența spațiului este minimă ( $R_{smin}$ ) deoarece mediul de lucru are proprietăți electroconductive și pelicula pasivantă încă nu a început să se formeze datorită absenței cimpului electric așa că în momentul conectării, curentul din circuit ia valoarea maximă aproape instantaneu:

$$i_{max} = \frac{U_0}{R_{smin}} \quad (55)$$

Dacă valoarea tensiunii în procesul de prelucrare este cunoscută și stabilită între 10 și 20 V, asupra valorii rezistenței electrice a spațiului de lucru nu se fac aprecieri deoarece nu se cunoaște legea de variație. Practic  $R_s$  reprezintă rezistență volumică a unui tub de electrolit și pelicula pasivantă cu suprafața bazei cilindrelui de  $1 \text{ cm}^2$ . Valoarea minimă  $R_{smin}$  ar corespunde coloanei de electrolit la  $t = 0$  când pelicula pasivantă încă nu este formată și valoarea maximă  $R_{smax}$ , pentru cazul în care pelicula pasivantă este formată și curentul practic tinde spre zero la timpul  $t_x$ .




Fig.3.12. Formarea peliculei pasivante în tubul unitar de electrolit

$U$  și distanța  $h$ , determină stabilirea unui curent de intensitate  $i$  și formarea în timp a peliculei pasivante.

Astfel în fig.3.12 se prezintă cazul tubului unitar de ML - electrolit, care sub acțiunea cimpului electric  $E$  determinat de tensiunea

In lucrarea [104] pentru determinarea spatiului pe care componenta de dizolvare o are asupra procesului de prelevare prin EEC s-a determinat si oscilografiat variațiile curentului în funcție de timp la formarea peliculei pasivante între două obiecte cu suprafață de  $1 \text{ cm}^2$ . Tensiunea a fost variată în trepte pentru valorile de 10, 20, 30, 23, 27, 30, 40 și 50 V aplicate succesiv probelor ce se aflau la distanță h variind între 5 și 0,08 mm. Un interes deosebit suscitetă următoarele constatări ale autorului mai sus citat:

- pentru  $h < 0,2 \text{ mm}$  (pînă la 0,08 mm valoarea minimă experimentată) variația curentului și durata de formare a peliculei practic rămîne aceeași ca și pentru 0,2 mm la tensiune constantă;

- aplicarea tensiunilor diferite pe acest interval a lî. h nu modifică durata de formare a peliculei ci numai valoarea (saltul) inițială a curentului, currentul, pe durata formării peliculei variind după o curbă zoliniardă ca în fig.3.13;




Fig.3.13. Diagramă calitativă de variație a curentului și rezistenței peliculei pasivante la dizolvare

Se observă din diagramă că variația curentului în timpul formării peliculei pasivante este o variație exponențială, deci, pentru curent se poate scrie ecuația:

$$i = I_0 e^{-kt} \quad (56)$$

Care pentru  $t = 0$  asigură curentul  $i = I_{\max}$ , valoare determinată experimental în [104] din oscilograme, astfel că se poate calcula pentru  $I_{\max}$  și  $U_0$  valoarea rezistenței coloanei de electrolit  $R_{\min}$  pentru orice  $h$ :

$$R_{\min} = \frac{U_0}{I_{\max}} \quad (57)$$

Cum după un interval de  $(0,2 - 0,3)\text{s}$  curentul practic nu

mai variată, însomnează că pelicula pasivantă nu și mai modifică grosimea, rezistența  $R_{\text{max}}$  rămânând constantă; aceasta confirmă că legea de formare a peliculei passive este tot exponentială în condițiile în care tensiunea pe spațiul de lucru se păstrează constantă:

$$R_s = R_{s\min} e^{k_1 t} \quad (58)$$

Cu valorile curentilor și tensiunilor utilizate în [10], pentru  $h \leq 0,2$  mm s-a calculat valoarea minimă a rezistenței unitare volumice a coloanei de electrolit obținându-se  $R_{s\min} = 0,5 \Omega$ . Pentru a se determina valoarea maximă a lui  $R_s$  se poate lua valoarea minimă a curentului după 0,3 s, care este de 2 A și pentru două tensiuni extreme de 10 și 40 V rezultă pentru  $R_s = (5-20) \Omega$ .

Faptul că în regim stationar există un curent de valoare minimă și totodată rezistența peliculei nu este infinită, confirmă afirmația făcută în paragraful 3.1. că pelicula pasivantă nu este un dielectric perfect.

b.) Stadiul realizării contactului efectiv - contactul a cărui rezistență depinde de condițiile mecanice în care se îndepărtează pelicula la nivelul vîrfurilor microasperităților, determinând apariția unui curent de conductie  $I_e = U_e/R_s$  în care dacă se ține cont de relația (34), expresia curentului devine:

$$I_e = \frac{2U_e}{\rho} \sqrt{\frac{n P_e}{\pi \xi H}} \quad (59)$$

determinând apariția și dezvoltarea efectului termic datorat curentului electric; totuși în acest stadiu există și posibilitatea apariției frecvențe a descărcărilor electrice prin strângere decarece pe spațiu se aplică direct valoarea maximă a tensiunii sursei.

c.) Stadiul rușenii microcontactului în care se dezvoltă microarcul, se produce descărcarea în impuls, explozia și evacuarea produselor urezuniilor, fenomene a căror intensitate depind de cantitatea de căldură dezvoltată în stadiul precedent, și și de valoarea tensiunii pe spațiul de lucru, stingerea microarcului producându-se prin creșterea rapidă a lungimii acestuia determinată de viteza de deplasare a OT-ului.

### 3.2.1.2. Cazul circuitului pur inductiv

Pentru a analiza acest caz se consideră  $R = 0$ ;  $L \neq 0$  și

$R_s \neq 0$ , tensiunea  $U_o = ct$ , inductivitatea prezintă și rezistența sa  $R_L \neq 0$ , astfel că schema circuitului electric în forme din fig.3.14

a cărui ecuație diferențială pentru regimul transitoriu este:

$$U_o = iR_L + L \frac{di}{dt} + iR_s(t) \quad (60)$$

cu soluția generală de formă:

$$i = \frac{U_o}{R_L + R_s(t)} \left( 1 - e^{-\frac{t}{t_c}} \right) \quad (61)$$

în care constanta de timp a circuitului  $t_c$  are expresia:

$$(62)$$




Fig.3.14. Schema circuitului inductiv

$$t_c = \frac{L}{R_L + R_s(t)}$$

Din relația (61) se observă că în circuit există doi curenti, o componentă permanentă și o componentă cu variație exponențială dată de prezența inductivității, curentul din circuit variind ca în diagrama din fig.3.15. Constanta de timp  $t_c$  crește cu creșterea lui  $L$  evidențiată și în oscilegramale din fig.3.16., 3.17., 3.18.




Fig.3.15. Diagrama curentilor pentru circuitul inductiv




Fig.3.16. Oscilograma curentului la inductivitate de  $0,8 \text{ mH}$ ,  $t_c = 0,01 \text{ s}$ ,  $I = 40 \text{ A}$ ,  $U = 20 \text{ V}$ .



Fig.3.17. Oscilograma curentului la inductivitate de  $1 \text{ mH}$ ,  $t_c = 0,018 \text{ s}$ ,  $I = 40 \text{ A}$ ,  $U = 20 \text{ V}$ .




Fig.3.18. Oscilograma curentului la inductivitate de  $10 \text{ mH}$ ,  $t_c = 0,04 \text{ s}$ ,  $I = 40 \text{ A}$ ,  $U = 20 \text{ V}$ .

a.) Stadiul conectării, în care la  $t = 0$  curentul în circuit este nul, atingerea valorii permanente realizându-se mai repede sau mai târziu în funcție de valoarea constantei de timp a circuitului care crește cu creșterea lui  $L$ . Tensiunea sursei se repartizează la barele inductivității astfel că pe spațiul de lucru tensiunea este nulă deoarece la  $t = 0$  și  $i = 0$  deci  $U_{RS} = iR_s(t) = 0$ . Variatia tensiunii este redată în fig.3.19.




Fig.3.19. Diagrama tensiunilor în circuitul inductiv

că și faptul că în regim permanent tensiunea este mai mică decât  $U_s$ , împiedică aproape total apariția descărărilor prin strângere.

b.) Stadiul realizării contactului propriu-zis, rezistența de contact poate avea valori mai mici, probabilitatea prezenței contactului pur metalic fiind mare, permitând creșterea efectului termic prin creșterea curentului.

c.) Stadiul decorectării caracterizat în mod obișnuit de scădere rapidoare a curentului, în cazul circuitelor inductive această

aceste variații determină o dezvoltare mai lentă a procesului de dizolvare, micșorind viteză de formare a peliculei pasive, astfel că rezistența  $R_s(t)$  va fi mai mică decât în cazul circuitelor rezistive, pentru aceeași unitate de timp favorizând realizarea unor contacte mai ferme în stadiul următor. Modul de variație al tensiunii pe spațiul de lucru tensiunea are valoare mai

scădere se face mai lent din cauza cedării energiei acumulate la conectare de către inductivitate, ecuația diferențială a circuitului pentru acest stadiu fiind:

$$U_o = iR_L - L \frac{di}{dt} + iR_s(t) \quad (63)$$

sau  $U_o = iR - L \frac{di}{dt}$  (64)

în care  $R = R_L + R_s(t)$  și a cărei soluție pentru ecuația omogenă este:

$$i = I_c e^{\frac{t}{T_C}} = I_c e^{-\frac{R_L + R_s(t)}{L} \cdot t} \quad (65)$$

unde  $I_c$  este valoarea curentului de contact, stabilit în stadiul precedent.

Variatia exponențială a curentului asigură pe perioada deconectării energie suplimentară în microarc, putând provoca intensificarea procesului eroziv termic, astfel că productivitatea poate să crească.

Dacă se ia în considerare saltul de tensiune produs în timpul deconectării, exprimat din ecuația (63)

$$U_o = U_{RL} - U_L + U_{RS} \text{ de unde rezultă} \quad (66)$$

$$U_{RS} = U_o + U_L - U_{RL}$$

înseamnă că deconectarea se produce mai rapid [17, 37] efectul de impuls este mai pronunțat, efectul eroziv mai mare.

Lăudă în considerare aceste efecte pozitive pentru obținerea unor creșteri substanțiale de productivitate ar fi util să se lucreze cu inductivități căt mai mari, dar după cum reiese din relația (62) constanta de timp a circuitului crește cu creșterea lui  $L$  și scade cu scăderea sa. Această variație ne determină a corela constanta de timp a circuitului cu o mărime ce să caracterizeze desfășurarea stadiilor procesului eroziv.

Pentru aceasta se definește spațiul de lucru elementar "D" în care se desfășoară cele trei stadii, prin deplasarea microasperității OP față de ea de pe OP, cu viteza relativă  $v_r$  (parametru constant pentru un regim electric de prelucrare), determinând un timp " $t_p$ " constanta de timp a procesului eroziv elementar.

Timpul constă de constanta de timp a procesului și analizând fenomenele fundamentale în cazul modificării constantei de timp a circuitului comparativ cu durată cu " $t_p$ " se constată următoarele posibilități:

- să convenim a nota cu " $t_{co}$ " constanta de timp a circuitului pentru cazul  $t_{co} = t_p$ , caz în care pentru durata fiecărui stadiu în parte inductivitatea se face sărită din plin atenuând sau cedând întreaga energie înmagazinată;
- în cazul în care  $t_c < t_p$ , se lucrează cu inductivități mai mici ceea ce determină efecte erozive reduse;
- în cazul în care  $t_c > t_p$ , inductivitățile din circuit sunt mari ceea ce ar permite vehicularea unor energii mari în cele două stadii, dar în timpul  $t_p$  scurt inductivitatea nu poate absorbi energia pe măsură capacitatea sa, ea fiind cu atât mai mică cu cât  $L$  este mai mare, în fază finală putând elibera doar o fracție din energia ce putea fi absorbită. În această situație productivitatea scade, inductivitatea contribuind la obținerea unor răgezități din ce în ce mai mici.

Din această analiză se poate intui variația productivității prelucrării în funcție de creșterea inductivității, variația fiind maximă/determinată de valoarea inductivității, maximul obținându-se pentru condiția  $t_c = t_p = t_{co\text{ optim}}$ . Deci pentru o constantă de timp a circuitului dată, există o valoare optimă și unică a constantei de timp a procesului, dată de valoarea vitezei relative.

În al doilea rînd se poate prevedea că pentru o constantă de timp a procesului dată și constantă, prin creșterea constantei de timp a circuitului (crește  $L$ ) se va obține calități din ce în ce mai bune ale suprafețelor prelucrate că o scădere corespunzătoare a productivității prelucrării.

### 3.3.2. Cazul circuitului capacativ

Pentru evidențierea fenomenelor fundamentale în cazul circuitelor modificate prin utilizarea capacitaților ca parametru concentrat se prezintă în fig.3.20. schema electrică a circuitului în regim tranzitoriu în care  $R \neq 0$ ;  $C \neq 0$ ;  $R_s(t) \neq 0$  și alimentat cu tensiunea continuă  $U_0$ .




Fig.3.20. Schema electrică a circuitului capacativ

În cazul acestor circuite, asemănător circuitelor inductive, există două etape distincte în funcționare, ceea ce tranzitorie și ceea permanentă atât la închiderea, cât și la deschiderea circuitului.

Faza conectării, în care condensatorul la  $t = 0$  este

deseńreata se caracterizează prin ecuația:

$$U_e = RC \frac{du}{dt} + u_e \quad (67)$$

cu soluția generală pentru tensiune:

$$u_e = U_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \quad (68)$$

și pentru curent:

$$i_e = C \frac{du}{dt} = \frac{U_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (69)$$

Variatia tensiunii pe condensator este redată în fig.3.21.  
și a curentului în fig.3.22.





Fig.3.21. Diagrama tensiunii la conectare



Diagramele de variație sunt redate pentru  $U_{RS}$  și  $i_{RS}$  în fig. 3.23. Pentru regimul permanent considerat după scurgerea unui timp  $t = 3t_e$ , curentul prin  $R_s(t)$  este  $i_{RS} = i_{max}$  pentru că  $i_{el} = 0$  iar tensiunea aplicată pe spațiul de lucru atinge valoarea  $U_0$ . Variatia exponențială și întârzierea atingerii valoii maxime a curentului

se remarcă variatia exponențială pe condensator atât pentru tensiune cât și pentru curent. Variatia tensiunii pe condensator de la zero la valoarea tensiunii de regim, determină pe spațiul de lucru o variație asemănătoare ce determină întârzierea atingerii valoii maxime a tensiunii și curentului, conform relațiile

$$u_{RS} = U_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{R_s(t)}} \right) \quad (70)$$

și:

$$i_{RS} = U_0 \frac{R_s(t)}{R+R_s(t)} \left( 1 - e^{-\frac{t}{R+R_s(t)}} \right) \quad (71)$$

Fig.3.22. Diagrama curentului la conectare




Fig.3.23. Diagrama tensiunii și curentului pe spațiul de lucru I conectare

tului cu creșterea capacității se observă și în oscilogramele din fig.3.24. și din fig.3.25.




Fig.3.24. Oscilograma curentului pentru  $C = 32 \mu F$ ,  $I = 40 A$ ,  $u = 20 V$ ,  $t_c = 0,012 s$ .



Fig.3.25. Oscilograma curentului pentru  $C = 640 \mu F$ ,  $I = 40 A$ ,  $u = 20 V$ ,  $t_c = 0,032 s$ .

In cazul deconectării prin deschiderea ramurii  $R_s(t)$  care se produce prin apariția unui microarcu, condensatorul debitează energie acumulată  $1/2 CU_0^2$  pe microarcu prin apariția curentului suplimentar  $i_{c2}$  de sens invers lui  $i_{cl}$ , astfel că prin  $R_s(t)$  curentul va fi:

$$i_{R_s(t)} = i + i_{c2} \quad (72)$$

Intrega evoluție a acestor fenomene s-ar produce sub forme de criză mai sus dacă s-ar omite dinamica deșfășurării fenomenelor fundamentale pe parcursul celor trei stadii. Analizate prin prisma dinamicii deșfășurării fenomenelor fundamentale și ținând cont de relația constantelor de timp a circuitului și a procesului  $t_{co} = 1/3 tp$ , evenimentele se desfășoară astfel:

a.) In stadiul conectării  $u_0$ ,  $i_c$ ,  $u_{RS}$ ,  $i_{RS}$  - au aceleasi legi de variație expuse mai sus și condensatorul va putea să-și înmagazineze energia în cimpul său magnetic numai dacă  $t_c \leq t_{co}$ ; dacă  $t_c > t_{co}$  condensatorul se află în procesul de încărcare, mai aproape sau mai departe de valoarea  $U_0$ , în funcție de capacitatea sa astfel

că la declanșarea stadiului de realizare propriu-zisă a contactului el și va dezărea energia acumulată pe spațiul  $R_s(t)$ . De altfel, acestași fenomen se produce și pentru  $t_c \leq t_{co}$  dar în acest caz se livrează întreaga energie de care capacitatea condensatorului este capabilă să acumuleze.

În acest stadiu viteza de formare a peliculei pasive este scăzută din cauza variației lente atât a tensiunii cât și a curentului pe spațiul de lucru.

b.) În stadiul contactului propriu-zis se realizează efectiv deschiderea electrică prin impuls, preponderent prin strângerea peliculei pasive sau a stratului de oxizi, energia condensatorului consumându-se integral provocând fenomenele de eroziune termică la nivelul vîrfurilor celor două microasperități. Efectele termice sunt mai reduse decât în cazul circuitelor rezistive sau inductive din cauză enoriajelor sălătute livrate în deschidere, mai puțin influențat de valoarea capacității, ceea ce provoacă o căldare a productivității și rugozității.

Totuși există posibilitatea ca în acest stadiu, cu precădere la valori mari ale capacităților cu  $t_c > t_{co}$ , să nu se producă deschiderea în impuls în varianta în care fie presiunea peliculei, fie valoarea tensiunii la care se află condensatorul în procesul încărcării nu sunt capabile să asigure condițiile strângării.

În această situație condensatorul nu va "noarce" la capacitatea maximă pe parcursul celor trei stadii putind provoca apariția deschiderilor electrice în impuls la impactul cu o nouă microasperitate (prima răstăină neprelevată) provocând escavații mari și înrăutățirea presunției a rugozității. Cu toate acestea productivitatea nu crește semnificativ, deschiderea astfel de deschideri se produce la intervale mari de timp, alternând cu deschideri de energie mică (mai frecvente).

c.) În stadiul deschiderii se rezarcă faptul că în aceste circuite nu mai operează un stadiu distinț, el suprapunându-se cu stadiul precedent pentru  $t_c > t_{co}$  și pentru  $t_c \leq t_{co}$ , numărul microcontactului producându-se ușor în funcție de condițiile din circuitele pur rezistive.

În cazul utilizării circuitelor electrice modificate cu C ca parametru concentrat se pot observa următoarele:

- productivitatea și rugozitatea prezintă variații cu creșterea capacității după curbe cu minim, minimul plasându-se pentru  $t_c = t_{co}$  urmat de o creștere relativ lentă a parametrilor tehnici

legici pentru  $t_c > t_{ce}$ :

- în funcție de valoarea constantei de timp  $t_c$  mai mică, egală sau mai mare decât  $t_{ce}$ , procesul eroziv se produce înainte sau în timpul realizării contactului propriu-zis;

- se prevăde că pentru același regim electric și același capacitate, la creșterea constantei de timp a procesului  $t_p$ , deci la viteze relative  $v_p$  mai mici, productivitatea să rămână, rugozitatea suprafețelor să crească iar minimul să se deplaceze mai jos și spre stânga, adică spre capacițiți mai mici.

### 3.4. Influenta modificării structurii circuitului electric cu grăsimi concentrată R, L sau C asupra principalelor caracteristici tehnologice

Characteristicile tehnologice, cele de uzare cît și grosimea stratului modificat și influențat termic sunt dependente de temperatura locală dezvoltată de deschiderea electrică în impuls și de proprietățile termofizice characteristic fiecărui material al obiectului supus prelucrării și al obiectului de transfer, cît și de condițiile concrete din spațiul de lucru unde se produc efectiv procesele elementare.

Utilizarea parametrilor concentrării R, L și C drept modificatori ai structurii electrice a circuitelor de lucru în cazul prelucrării prin EPC, provoacă modificări substantiale în dimensiunea desfășurării fenomenelor fundamentale, care hotărăse durată, succesiunea și ponderea proceselor elementare în stabilirea rezultatelor finale ale procesului eroziv. Fenomenele fundamentale sunt răspunzătoare în ultimă instanță de calitatea și cantitatea modificărilor produse în obiectele expuse prelucrării și a celor de transfer, stabilind parametri și caracterul deschiderilor electrice în impuls deoarece cantitatea de energie vehiculată în procesul eroziv.

După modul de evoluție a fenomenelor fundamentale se poate afirma că circuitele inducțive vor avea cea mai pronunțată influență și cu pleajă largă, permitând obținerea unor productivități ridicate concomitent cu asigurarea unor rugozități scăzute, efecte ce nu pot fi obținute în cazul circuitelor resistive sau capacitive. Creșterile de productivitate sunt consecința livrării în spațiul de lucru a unor cantități de energie scăzută, constantă în timp și repetabilă cu o frecvență ridicată, aceea ce va determina reducerea grosimii stratului modificat și influențat termic cît și frecvența microfisurilor.

ACESTE efecte vor fi cu atât mai pronunțate cu cît inductivitatea crește, provocând și o micșorare a productivității.

In cazul circuitelor capacitive se poate afirma că în afara zonei de minim pentru productivitate și rugositate cind și grosimea stratului modificat este mai mică, prezența capacitatii provoacă o înrăutățire a caracteristicilor tehnologice și de uzare provocând frecvență mare a microfisurilor, iar în cazul materialelor cu fragilitate ridicată chiar și macrofisurilor sau a distrugerilor volumice.

După modul de variație a mărimilor electrice caracteristice u și i, în circuitele modificate se observă că introducerea unei rezistențe suplimentare, deci circuite cu parametri RL și RC determină o întărire a ieșirărilor fenomenelor fundamentale, constituind totodată și un consumator energetic nerentabil. Cu toate acestea eliminarea totală a rezistențelor cu parametru concentrat nu este posibilă, ele constituind elementul de legătură pentru formarea mărimii de referință și a funcției de transfer, utilizată în sistemele de automatizare a avansului, cît și pentru protecția sursei în camurile de scurtcircuit. În acest caz rezistențele se vor utiliza cu valori minime, necesare sigurării mărimii de referință de obicei u sau 1.

Modificarea structurii electrice prin prezența concomitentă a lui R, L și C nu este recomandată deoarece din modul de variație a mărimilor electrice caracteristice circuitelor inductive și a celor capacitive, ar provoca anularea reciprocă, cu posibilitatea largă de a se vehicula între L și C energii importante fără a putea fi livrate în spațiul de lucru și utilizate în mod produsiv. Evoluția curentului în timpul stadiului de conectare poate fi urmărită în oscilogramele din fig. 3.26., fig.3.27. și fig.3.28.




Fig.3.26. Oscilograma curentului pentru  $L = 1 \text{ mH}$ ;  $C = 640 \mu\text{F}$ ;  $I = 40 \text{ A}$ ;  $U = 20 \text{ V}$ ;  $t_0 = 0,02 \text{ s}$ .




Fig.3.27. Oscilograma curentului pentru  $L = 4 \text{ mH}$ ;  $C = 640 \mu\text{F}$ ;  $I = 40 \text{ A}$ ;  $U = 20 \text{ V}$ ;  $t_0 = 0,0475 \text{ s}$ .




Fig. 3.28. Oscilograma curentului pentru  $L = 1 \text{ mH}$ ;  $C = 640 \mu\text{F}$ ;  $I = 40 \text{ A}$ ;  $U = 20 \text{ V}$ ;  $t_c = 0,069\text{s}$ .

în care s-a utilizat circuitele complexe pentru  $L = 1 \text{ mH}$  și  $C = 640 \mu\text{F}$ ;  $L = 4 \text{ mH}$  și  $C = 640 \mu\text{F}$ ; și  $L = 10 \text{ mH}$  și  $C = 640 \mu\text{F}$ . Se observă creșterea pronunțată a constantelor de timp în comparație cu constantele de timp aferente acelorași mărimi ( $L$  sau  $C$ ) prezente separat în circuit. Mărirea constantei de timp a circuitului electric, în condițiile păstrării constantei de timp a procesului îi dă o valoare constantă, determinând frâñarea evoluñiei tuturor fenomenelor fundamentale în consecinñă și a caracteristicilor tehnologice, deci nerentabil.

### 3.5. Influencia reglării și stabilizării interacțiunii de lucru asupra parametrilor procesului la prelucrarea prin EEC

#### 3.5.1. Considerañii generale

Procesul prelucrării prin EEC, face parte din grupe proceselor dinamice, rapide, la care dezvoltarea fenomenelor elementare ca proporñie, durată și eficienñă sunt dependente de condiñiile locale ale spañiului de lucru.

De modul în care fenomenele și procesele elementare se generează și se întreñin pe durata prelucrării, depind caracteristicile tehnologice, care în ultimă instanñă constituie misura modificăriilor produse în prelucrare asupra CP și OT.

Orice abiere sau dereglañare a desfăñurării proceselor elementare de la condiñiile impuse se reflectă în modificarea caracteristicilor tehnologice. Deci pentru obñinerea unor caracteristici tehnologice constante (anterior prescrise) este necesară asigurarea și menþinerea pe totă durata desfăñurării proceselor erozive a acelorași condiñii locale.

Condiñiile locale sunt înseñi dependente de o serie de parametri ca regimul electric prin tensiunea  $U$  și curentul  $I$ ; natura circuitului electric; prezenta, cantitatea și proprietăñile electro-

litului; prezența, grosimea și caracteristicile mecanice și electrice ale peliculei pasivante; perechea de materiale dintre OP și OT; mărimea vitezei relative; presiunea de contact etc., condiții care nu pot fi păstrate rigurose constante pe tot parcursul prelucrării cu atât mai mult ca eft între acești parametri există apropoate o totală interdependență.

Parametrul acceptat în literatura de specialitate [32, 39, 40, 99, 104, 120] prin a cărui mărime se apreciază și se reglează desfășurarea proceselor fundamentale în timpul prelucrării, este grosimea intersticiului tehnologic " $s_{opt}$ " care definește poziția relativă dintre obiectul prelucrării OP și obiectul de transfer OT. În condițiile existenței electrolitului și a prelevării de material de pe suprafața OP-ului, menținerea unei valori prescrise a grosimii intersticiului tehnologic impune în ultimă instanță, prezența unei mișcări relative de apropiere a acestora cu o viteză de avans optimă " $v_{a, opt}$ ".

Orice abatorie de la mărimea prescrisă "optimă" are repercusiuni asupra procesului. Astfel micșorarea vitezei de avans duce la creșterea intersticiului tehnologic, adică  $s > s_{opt}$ , ceea ce atrage modificarea parametrilor regimului electric, tensiunea pe spațiu crește iar curentul scade, permitând apariția unei pelicule pasivante cu o rezistență mecanică sporită, că micșorare pronunțată a productivității, existând și pericolul apariției descărcărilor electrice prin strângere care în anumite condiții pot degenera în faza de arc - staționar, pată catodică deplasându-se pe periferia OT, fără prelevare de material, dar cu menținerea constantă a lui U și I. În caz contrar cind viteză de avans este mai mare ca cea optimă, intersticiul tehnologic  $s < s_{opt}$ , procesele fundamentale degeneră și din cauza apariției scurteircuitului electric cu toate consecințele negative, provocând chiar blocarea mecanică OT și OP din cauza creșterii presiunii de contact peste valoarea admisă.

Menținerea constantă a vitezei de avans la valoarea  $v_a = v_{a, opt}$ , se impune ca o necesitate pentru dezvoltarea continuă și stabilă a tuturor fenomenelor procesului de prelucrare, constantă care poate fi menținută numai cu ajutorul sistemelor de avans automat [31, 67, 73, 76, 79, 80, 84, 85, 87, 104, 120].

### 3.5.2. Stabilirea condițiilor tehnologice și a parametrilor de reglare în procesele de profilare prin EKC a corpurilor de revoluție

După cum s-a arătat în paragraful precedent, pentru stabilii-

reia condițiilor de reglare și a mărisii vitezei de avans în prelucrările prin EEC, literatura de specialitate, în puținete referiri [31, 33, 39, 98, 103, 104, 120] acceptă drept parametru de reglare "interstițiul tehnologic "x". Dacă acest interstițiu tehnologic la anumite procedee de eroziune constituie într-adevăr parametrul de reglare, în cazul prelucrărilor prin eroziune electrică complexă nu poate fi acceptat niciodată pentru cele mai simple prelucrări, pentru că contrazice esența procesului.

Din paragraful 3.1. se remarcă că, pentru desfășurarea fenomenelor fundamentale în cazul prelucrărilor prin eroziune electrică complexă este absolut necesară deplasarea uneia dintre obiecte pe suprafața celuilalt sub acțiunea unei presiuni, realizându-se efectul mecanic de îndepărțare a peliculei pasive la nivelul vîrfurilor microasperităților, astfel că microasperitățile OT vin în contact metalic cu cele ale OP. Sub acest aspect interstițiul tehnologic la prelucrarea prin eroziune electrică complexă poate fi definit drept volumul curgător între microasperitățile OT și OP pentru cazul cind  $x = 0$ , adică vîrfurile microasperităților sunt în contact, fig. 3.29.




Fig. 3.29. Schema interstițiului tehnologic la prelucrarea prin EEC

$U$ ;  $I$  - tensiunea și curentul pe interstițiul tehnologic

IT;

$\delta_{c_1} \dots \delta_{c_n}$  - suprafețe de contact;

ML - mediu de lucru;

DEI - deschidere electrică în impuls

În realitate "interstițiul tehnologic" la prelucrarea prin EEC se constituie din trei componente, corespondînd fenomenelor elementare de eroziune și anume:

- I.D.P.A. - interstitialul pentru dezvoltarea procesului anodic, delimitat de conturul geometric al suprafețelor în contact și cuprins între microgeometria celor două suprafețe ce asigură dezvoltarea continuă a procesului de dizolvare anodică;

- I.D.P.T. - interstitialul pentru dezvoltarea proceselor termice, delimitat de suprafețele vîrfurilor a două microasperități și suprafața laterală a canalului în care se produce deschiderea electrică în impuls, prin ruperea contactului metalic anticipat realizat, interstiu măsurat în direcția vitezei relative, ce asigură dezvoltarea proceselor termice și,

- I.P.C. - interstitialul punctelor de contact, delimitat de conturul geometric al suprafețelor microasperităților în contact, ce pregătește dezvoltarea proceselor termice de eroziune prin scânteii, putind realiza în anumite condiții și procese de eroziune prin strângere sau prin explozia instantaneă a punții metalice înainte de a se crea condițiile deschiderii în impuls prin ruperea contactului metalic.

Prin această prezentare se reliefază diversitatea și complexitatea fenomenelor ce au loc în procesul cumulat al prelucrării prin eroziune electrică complexă, metăpentru care stabilirea condițiilor tehnologice de reglare automată este dificilă. Pentru simplificarea problemei de evidențiere a condițiilor și parametrilor reglării, se va utiliza în continuare în locul termenului de "interstitial tehnic" termenul și noțiunea de "suprafață portantă" care reprezintă suma suprafețelor elementare de contact, stabilită la un moment dat între puntile metalice parcuse de curent.

Suprafață portantă, poate constitui elementul de reglare, deoarece în cazul în care procesul de prelucrare ajunge la o deschidere stabilită, între numărul punților de contact ( $\Sigma S_p$ ) și numărul punților de deschidere electrică în impuls ( $\Sigma DEI$ ) trebuie să se stabilească un echilibru dinamic, echilibru care este evidențiat și de oscilogramele de variație a curentului fig.3.30. în care este prezentă componenta continuă peste care se suprapun variațiile momentane ale curentului determinat de deschiderile în impuls.

În cazurile regimurilor accidentale de scurtcircuit fig.3.31. componenta cu variație instantanee dispare rămânând doar componenta continuă, ce tinde spre valoarea de scurtcircuit  $I = I_{sc}$ , care în funcție de caracteristicile și puterea sursei de alimentare în valori maxime posibile.

În condițiile stabilității dinamice, suprafață portantă, determină prezența a "n" rezistențe electrice parcuse de curent și




Fig.3.30. Oscilegrama curentului  
în procesul de EPC  
 $I = 30 \text{ A}$ ;  $U = 20 \text{ V}$ .




Fig.3.31. Curent de scurteircuit  
în procesul de EEC

din care se deduce condiția ce se impune pentru a avea o rezistență de contact constantă - suprafața celor n puncte să fie constante deci suprafața portantă constantă.

Menținerea constantă a suprafeței portante impune menținerea constantă a presiunii de contact care se realizează prin intermediul deplasării relative a unui din obiectele de transfer în zona prelucrării. Viteza de deplasare numită "viteză de avans" se reglează de către elementul de execuție prin intermediul unor al-

conectate în paralel între cele două obiecte, consumând de la sursa electrică o putere  $P = U_n \cdot I_n$ , cum  $U = I \cdot R$ , rezultă că pentru a asigura constanța puterii consumate este necesară menținerea constantă a tensiunii și a curentului, implicit rezistența totală trebuie să fie constantă. Că rezistența electrică considerată în această expresie este rezistența echivalentă a celor "n" rezistențe elementare determinate de suprafața portantă. Rezistența echivalentă se calculează considerind cele "n" rezistențe elementare că sunt identice deci:

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdots R_n}{R_1 + R_2 + \cdots + R_n} = \frac{\left(\rho \cdot \frac{1}{Sc}\right)^n}{n \cdot \rho \cdot \frac{1}{Sc}} = \\ = \frac{\left(\rho \cdot 1\right)^{n-1}}{n} \cdot \frac{1}{Sc^{n-1}} \quad (73)$$

dacă se notează:

$$K = \frac{\left(\rho \cdot 1\right)^{n-1}}{Sc^{n-1}} \quad \text{expresia rezistenței echivalente devine:} \\ R = \frac{K}{Sc^{n-1}} \quad (74)$$

rimi din circuitele de reacție a căror valori sunt determinate de variația momentană a parametrilor reglării.

La prelucrarea prin crezium electric complex parametrii reglării sunt tensiunea și curentul din spațiul de lucru, luati separat sau împreună, decareea la crice modificare a mărimei suprafeței portante, rezistența echivalentă se modifică determinând modificarea tensiunii și a curentului pe spațiul de lucru. Suprafața portantă poate obține două valori extreme:

-  $S_e = 0$ , în cazul în care rezistența echivalentă este teoretic infinită, curentul nul, pe spațiul de lucru se repartizează tensiunea surse dinamitare ca valoare maximă;

-  $S_e \rightarrow \infty$ , caz în care rezistența echivalentă tinde spre zero (contact metalic ferm), curentul la valoarea maximă a curentului de surcircuit, tensiunea pe spațiul de lucru fiind nulă.

Cazul prelucrării normale se placează între aceste două limite astfel că se poate concluziona:

- condițiile tehnologice de reglare sunt date de evitarea perioadelor de mers în gol sau de surcircuit, decareea productivitatea este nulă; pentru stabilitatea prelucrării se impune menținerea constantă a suprafeței portante, ceea ce în proces se manifestă prin stabilitatea vitezei de crezium;

- elementul purtător de informație este rezistența echivalentă prin intermediul suprafeței portante;

- mărimea de reglare este vîrsta de avans;

- parametrii reglării sunt tensiunea și curentul pe spațiul de lucru, luati cu valorile lor medii date de componentele continue.

### 3.3.3. Stabilirea principiilor și schema de reglare în casul prelucrării prin EDC a surfurilor de revoluție

Alegerea ca mărimi fundamentale ale reglării, valorile medii ale tensiunii și curentului pe spațiul de lucru, nu face nevoie dinimarea importanței celorlalți parametri considerați în acest caz secundari cum sunt: structura circuitului electric, porositatea de materiale, vîrsta periferică a OT-ului, caracteristicile și natura electrolitului etc., decareea crice modificare a acestora constituie surse perturbatoare ale procesului cu repercurșiuni directe asupra modului de variație a tensiunii și curentului în spațiul de lucru.

Tinând cont de aceste aspecte se stabilește în primă fază schema bloc de principiu pentru reglarea și stabilizarea vîrșului, prezentată în fig.3.32.




Fig.3.32. Schema bloc de principiu pentru reglarea automată a avansului


Spațiul în care se desfășoară procesul tehnologic receptio-nează orice perturbație provocată de modificarea caracteristicilor inițiale ale parametrilor secundari prin modificarea parametrilor fundamentali ai procesului tensiune și curent.

Informațiile culese din spațiul procesului tehnologic prin intermediu traductorului asupra modificării mărimii parametrilor fundamentali, se amplifică și sunt transmise în continuare elementului comparator, unde sunt comparate cu valorile tensiunii și curentului de referință.

Rezultatele comparației se transmit elementului regulator ce constituie elementul de decizie al sistemului de reglare, acționând în mod corespunzător elementul de execuție, decizia rezințindu-se în spațiul procesului tehnologic prin modificarea vitezei de avans - deci a "suprafeței perturate".

Pentru concretizarea schemei de automatizare se impune în continuare identificarea elementelor și stabilirea specii a caracteristicilor funcționale de transfer pentru fiecare element în parte [10, 11, 13, 14, 32, 39, 120].

În conformitate cu schema bloc din fig.3.32., schema buclei principale cu reacție de tensiune necesară realizării sistemului de reglare se prezintă în fig.3.33.



**Fig. 3.33.** Schema buclei de reglare cu reacție de tensiune  
 SPT - spațiul procesului tehnologie;  $\beta$  - traductor de reacție;  $\Sigma U$  - circuit comparător; KU - regulator de tensiune; DCG - dispozitiv de comandă pe grilă; RC - redresor comandat; M - element de execuție - motor de curent continuu; SMA - suma mecanismelor de acționare;  $U_s$  - tensiunea pe spațiul de lucru;  $U_{pu}$  - tensiunea de reacție;  $U_{pu}$  - tensiunea preselecțiată (stalon);  $U_{\Sigma u}$  - tensiunea rezultată;  $U_e = U_o$  - tensiunea de ieșire (comandă);  $\alpha$  - unghiul de aprindere;  $U_n$  - tensiunea de alimentare motor; n - turatarea motorului;  $v_o$  - viteza de avans.

#### 3.5.4. Determinarea funcției de transfer a sistemului de reglare automată

Funcția de transfer a sistemului de reglare automată a evenimentului este definită de funcțiile de transfer ale elementelor ce compun sistemul, elemente ce se pot lega în serie sau paralel. Funcțiile de transfer se pot obține fie prin procese de identificare experimentală, fie preluate din literatura de specialitate [10, 11, 13].

Pentru definirea funcției de transfer caracteristicii procesului, este necesară evidențierea variației vitezei de crezime în funcție de valoarea medie ale tensiunii la curent și ceilalți parametrii constanți sau funcție de valoarea medie ale curentului pentru tensiune și ceilalți parametrii constanți. Se precizează că viteza de crezime este egală cu viteză de avans prin care se reglează suprafața perturbării, implicit tensiunea și curentul pe spațiul de lucru. Experimentările realizate în condițiile expuse în cap. 3, au permis evidențierea acestor legături pentru toate pere-

Pecile conjugate ale OT și OP, spre exemplificare în fig.3.34., și fig.3.35. se prezintă dependența vitezei de crezime de tensiunea și curentul din spațiul de lucru (curentul exprimat prin intermediul densității de curent pentru că  $j = I/S \text{ A/mm}^2$ ) pentru OT din cupru și OP din P 10 și P20, variații esențialele prezentând și celelalte pecale conjugate de materiale.




Fig.3.34. Dependența vitezei de crezime în funcție  
de tensiunea spațiului de lucru




Fig.3.35. Dependența vitezei de crezime în funcție de densitatea de curent

Coefficiențe de transfer în  
acest caz sunt pentru te-  
siunile:

$$k_{SPFU} = \frac{\Delta U}{\Delta v_e}$$

la I - constant (75)  
și pentru curent:

$$k_{RPFI} = \frac{\Delta I}{\Delta v_e}$$

pt. U - constant (76)  
și sunt determinați prin  
calcul grafic ca tangente  
trigonometrice ale unghiurilor  
formate de tangentele  
geometrice în punctele de  
funcționare și sensul pozi-

tiv al axei absciselor în fig.3.34. și fig.3.35.

- Funcția de transfer pentru spațiul procesului tehnologic SPT, pentru sistemul de reglare a avansului cu reacție de tensiune fig.3.36. se exprimă sub forma:

$$Y_{SPT}(s) = \frac{\Delta U_a}{\Delta v_a} = k_{SPTU} \quad (77)$$

în care pentru cazul concret, din caracteristica procesului fig.3.34

$$k_{SPTU} = \operatorname{tg} \alpha = 0,45 \text{ v/mm/min}$$

- Funcția de transfer pentru regulatorul de tensiune automat de tip P fig.3.36. este:

$$Y_{KU}(s) = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_{\Sigma u}} = k_{KU} \quad (78)$$




Fig.3.36. Regulator automat de tensiune

$$\text{în care } k_{DCG} = \frac{100}{16} = 11,3 \text{ [grad/v]}$$

- Redresorul comandat este un element cu timp mort pentru care funcția de transfer are expresia:

$$Y_{RC}(s) = k_{RS} \cdot e^{\zeta_p \cdot s} = k_{RC} \cdot \frac{1}{1 + \zeta_p \cdot s} \quad (80 \text{ a.})$$

$$\text{în care } k_{RC} = \frac{\Delta U_a}{\Delta \alpha} = \frac{1,35 \cdot 100 \cdot 3,14}{100} = 4,24 \text{ [v/grad]}$$

$\alpha$  - fiind unghiul de conductie

și  $U_a$  - tensiunea de comandă

$$\zeta_p = \frac{1}{Z_p \cdot T} = \frac{1}{2 \cdot 6,55} = 0,00166 \text{ [s]}$$

$T = 2 \cdot n$  în care numărul de faze  $n = 3$ .

- Pentru motorul de curent continuu funcția de transfer se determină cu expresia:

Deobicei factorul de amplificare se ia  $k_{KU} \approx 10$  [11, 13]. În cazul dispozitivului de comandă pe grile (DCG) fiind element inertial funcția de transfer este:

$$Y_{DCG}(s) = \frac{\Delta \alpha}{U_e} = k_{DCG} \quad (79)$$

$$T_M(s) \cdot \frac{U_R(s)}{U_B(s)} = \frac{1}{R_e(T_M s + 1)(T_B s + 1)} = k_M \quad (80 \text{ b.})$$

în care:

$$k_M = \text{constanta electrică } k_M = \frac{e}{I_n} = \frac{U_R - I_n \cdot R_F}{I_n} = 0,063 [\text{v/rot/min}]$$

$T_M$  - constanta de timp electrică a indisului definită prin:

$$T_M = \frac{L_T + L_B}{R_T + R_B} = 0,0355 [\text{s}]$$

$L_T$  și  $L_B$  - fiind inducția indisului motorului și a bobinei de filtrare

$R_T$  și  $R_B$  - rezistențele indisului și a bobinei de filtrare

$T_B$  - constanta de timp electromecanică, definită prin:

$$T_B = \frac{CD^2}{375} \cdot \frac{R}{C_e \cdot C_M} = 0,1922 [\text{s}] \text{ în care}$$

$CD^2$  - este momentul de inerție reportat având valoarea 0,07116  $\text{kg/m}^2$

$R$  - este rezistența totală a circuitului reterie, egală cu 0,894 [ $\Omega$ ]


$C_e = \frac{U_R}{\Omega_e} = 0,063 [\text{v/rot/min}]$  este factorul tensiunii contracurentă la mera în gol și

$C_M = \frac{M_n}{I_n} = 0,061 [\text{kgm/A}]$  reprezintă factorul cuplului de rotație al motorului

- Pentru mecanismele de acționare (organ de reglare) funcția de transfer este:

$$Y_{SMA}(s) = \frac{V}{n} = k_{SMA} \quad (81)$$

în care  $k_{SMA} = \frac{1}{375} = 0,00271 [\text{mm/rot}]$



- Pentru tradușterul de reacție " $\beta$ " care este un divizor de tensiune fig.3.37., funcția de transfer este egală cu:


$$Y(s) = \frac{U_R}{U_S} = k\beta \quad (82)$$

$$k = 0,5$$

Pentru stabilirea funcției de transfer a sistemului de reglare automată

Fig.3.37. Tradușterul de tensiune  $\beta$

se realizează în schema simplificată fig. 3.38. și apoi schema echivalentă fig. 3.39.



$$Y_2'(s)$$




Fig. 3.39. Schema echivalentă a sistemului de reglare automată a avansului.

Fig. 3.38. Schema simplificată a buclei de reglare

în care  $Y_1(s)$  este funcția de transfer a elementelor din buclă legate în serie și  $Y_2(s)$  pentru ramura de reacție, obținindu-se expresiile:

$$Y_1(s) = Y_{Ea}(s) \cdot Y_{DCG}(s) \cdot Y_{RC}(s) \cdot Y_M(s) \cdot Y_{SMA}(s) \cdot Y_{SPTU}(s) \quad (83)$$

$$\text{și} \quad Y_2(s) = Y_p(s) \quad (84)$$

cum funcțiile de transfer sunt egale cu coeficienții de transfer caracteristici, expresia (83) devine:

$$Y_1(s) = k_{Ea} \cdot k_{DCG} \cdot k_{RC} \cdot k_M \cdot k_{SMA} \cdot k_{SPTU} \quad (85)$$

înlocuind  $k_{RC}$  și  $k_M$  cu expresiile (80 a) și (80 b) se obține:

$$Y_1(s) = k_{Ea} \cdot k_{DCG} \cdot k_{SMA} \cdot k_{SPTU} \frac{1}{k_E} \cdot \left(1 + \frac{1}{z_p \cdot s}\right) \cdot \left(1 + T_M \cdot s\right) \cdot \left(1 + T_E \cdot s\right) \quad (86)$$

notând  $k_E = k_{Ea} \cdot k_{DCG} \cdot k_{SMA} \cdot k_{SPTU}$  pentru  $Y_1(s)$  se obține expresia:

$$Y_1(s) = k_E \cdot \left(1 + \frac{1}{z_p \cdot s}\right) \cdot \left(1 + T_M \cdot s\right) \cdot \left(1 + T_E \cdot s\right) \quad (87)$$

astfel că funcția de transfer finală pentru schema simplificată se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} & Y_1(s) \\ Y(s) &= Y^* Y_1(s) \cdot Y_2(s) \end{aligned} \quad (88)$$

Determinarea acestei funcții de transfer finale are o importanță deosebită în caracterizarea stabilității sistemelor automate.

**3.5.5. Aspecte ale stabilității sistemului de reglare automată a avansului în cazul preluorării cerurilor de revoluție prin EEC**

Sistemele de automatizare sunt destinate în mod obisnuit pentru a menține constanța mărimei reglate sau de a varia după o legătare carecare, în condițiile în care variază fie mărimea de intrare, fie ceea cea perturbatoare. Pentru realizarea acestei cerințe, ca urmare a acțiunii dispozitivului de automatizare, abaterea provocată de variația momentană a factorilor perturbatori sau a mărimeilor reglate, trebuie să fie amănată sau redusă la o valoare cît mai mică posibilă adică sistemul să fie cît mai stabil.

Prin prisma criteriului fundamental de stabilitate [10, 11, 13, 39] se definește că un sistem de automatizare cu reacție este stabil dacă rădăcinile ecuației caracteristice, respectiv polii funcției de transfer  $T_p(s)$ , sunt situați în stînga semiplanului S, adică rădăcinile reale sau partea reală a rădăcinilor complexe sunt negative și situate în planul respectiv.

Din expresia (88) ecuația caracteristică a sistemului de automatizare deschis cu reacție unitară devine:

$$(1 + Z_p \cdot S)(T_m \cdot S + 1)(T \cdot S + 1) = 0 \quad (89)$$

pentru care se obțin rădăcinile:

$$s_1 = -\frac{1}{Z_p} = -\frac{1}{T_2} ; \quad s_2 = -\frac{1}{T_m} = -\frac{1}{T_1} ; \quad s_3 = -\frac{1}{T} \quad și \text{ care pentru} \\ \text{cazul concret au valerile:}$$

$$s_1 = -\frac{1}{0,00165} = -602,4 ; \quad s_2 = -\frac{1}{0,1922} = -5,2 \quad și$$

$$s_3 = -\frac{1}{0,0555} = -18,16$$




Fig.3.40.

rădăcinii (polii) ce sunt situați în stînga planului S conform fig.3.40 ceea ce indică că bună stabilitate pentru sistemul de automatizare considerat. Verificarea stabilității sistemelor de automatizare se poate efectua atât pe cale analitică cît

și pe cale grafică. Metoda analitică prezentată mai sus dă indicații suficiente referitor la stabilitatea absolută și relativă a sistemului de reglare automată, considerat, și se poate aplica ușor pînă la ecuații caracteristice de gradul trei. Pentru o confirmare suplimentară a concluziilor mai sus amintite, în continuare se prezintă aplicarea criteriului Nyquist, care nu necesită rezolvarea sistemelor de ecuații dar oferă informații referitoare la stabilitatea sistemului; a indicilor de calitate etc., prin analiza reprezentării grafice a funcției frecvenționale.

Considerind funcția de transfer a sistemului deschis de reglare automată:

$$H_{\text{d}}(S) = \frac{K_0}{(\zeta_p \cdot S + 1)(T_0 \cdot S + 1)(T \cdot S + 1)} \quad (90)$$

în care  $K_0 = 12,979$  și transformând relația (90) din domeniul complex ( $S$ ) în domeniul frecvențial ( $j\omega$ ) se obține:

$$H_0(j\omega) = \frac{K_0}{(\zeta_p \cdot j\omega + 1)(T_0 \cdot j\omega + 1)(T \cdot j\omega + 1)} \quad (91)$$

Pentru a ușura scrierea și programarea pe calculator a expresiei (91) se fac următoarele schimbări de notății:  $K_0 = K$ ;  $\zeta_p = T_p$ ;  $T_0 = T_1$ ;  $\omega = F$  astfel că în urma efectuării calculelor și separării părților reală și imaginară se obține expresia:

$$H_0(jF) = \frac{K}{1 - F^2(T_0 \cdot T_1 + T_0 \cdot T_2 + T_1 \cdot T_2) + jF(T + T_1 + T_2 - T \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot F^2)} \quad (92)$$

notind în continuare partea reală sub formă:

$$A = 1 - F^2(T \cdot T_1 + T \cdot T_2 + T_1 \cdot T_2) \quad (93)$$

și partea imaginară cu:

$$B = F(T + T_1 + T_2 - T \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot F^2) \quad (94)$$

relația (3) devine:

$$H_0(jF) = \frac{K}{A + jB} \quad (95)$$

Înmulțind la numărător și numitor cu conjugata numitorului se obține:

$$H_0(jF) = \frac{KA}{A^2 + B^2} - j \cdot \frac{KB}{A^2 + B^2} \quad (96)$$

care reprezintă o sumă de două polinoame

$$H_0(jF) = P(F) + jQ(F) \quad (97)$$

în care acestea au expresiile:

$$P(F) = \frac{KA}{A^2 + B^2} \quad (98)$$

și

$$\Omega(F) = -\frac{K_A B}{A^2 + B^2} \quad (99)$$

cu ajutorul relațiilor 93, 94, 98 și 99 s-a conceput organograma din fig. 3.41. și apoi programul de calcul în limbaj BASIC - PRAE.

TABELUL 3.1.

F	P(F)	$\Omega(F)$
0	12,979	0
2	10,9271	-5,1601
4	7,0746	-7,3299
6	3,947	-7,3196
8	1,9243	-6,5286
10	0,6870	-5,6026
12	-0,0642	-4,7485
14	-0,5193	-4,0143
16	-0,7909	-3,3979
18	-0,9465	-2,8842
20	-1,0273	-2,4567
40	-0,7499	-0,6822
60	-0,4317	-0,196
80	-0,2671	-0,074
100	-0,178	-0,0291
120	-0,1256	$-9,7269 \cdot 10^{-3}$
140	-0,0926	$-6,8124 \cdot 10^{-3}$
160	-0,0705	$3,7327 \cdot 10^{-3}$
180	-0,0552	$5,8899 \cdot 10^{-3}$
200	-0,0441	$6,8802 \cdot 10^{-3}$
220	-0,0358	$7,2426 \cdot 10^{-3}$
240	-0,0295	$7,2593 \cdot 10^{-3}$
260	-0,0246	$7,0849 \cdot 10^{-3}$
280	-0,0208	$6,8072 \cdot 10^{-3}$
300	-0,0176	$6,4772 \cdot 10^{-3}$
320	-0,0151	$6,125 \cdot 10^{-3}$
340	-0,0130	$5,7687 \cdot 10^{-3}$
360	-0,0113	$5,4489 \cdot 10^{-3}$
380	$-9,8798 \cdot 10^{-3}$	$5,08 \cdot 10^{-3}$
400	$-9,3861 \cdot 10^{-3}$	$4,7608 \cdot 10^{-3}$

-68-




Fig. 3.41. Organigram pentru calculul valorilor  
radiografului  $H_0(P)$

Programul a fost conceput pentru calculul polinoamelor  $P(F)$  și  $Q(F)$  pentru un interval de frecvență  $F \in [0, 400]$  Hz cu un pas de 2 Hz pe intervalul  $[0, 20]$  Hz și cu un pas de 20 Hz pe intervalul  $[20, 400]$  Hz. Datele obținute sunt prezentate în tabelul 3.1 iar în fig. 3.42. hodeograful Nyquist construit cu aceste date.




Fig.3.42. Hodeograful Nyquist

Din analiza hodeografului prezentat în fig.3.42. se pot evidenția următoarele concluzii cu referire la funcționarea sistemului de reglare automată a avansului considerat:

- intrucit hodograful nu intersectează axa reală în domeniul negativ sistemul automat prezintă o bună stabilitate respectiv o margine de amplitudine ridicată, confirmând astfel concluziile prezentate la metoda analitică - ( $\epsilon \approx 0,92$ );
- marginea de fază  $\gamma = 40^\circ$  se înconiază în domeniul optim prezentat de literatura de specialitate [10, 13, 39] în care  $\gamma_{opt} = 30^\circ \pm 60^\circ$ , ceea ce corespunde unei stabilități ridicate.

## C A P I T O L U L 4

### STUDII SI CERCETARI ASUPRA DINAMICII DE GENERARE A SUPRAFETELOR LA PRELUCRAREA PRIN EROZIUNE ELECTRICA COMPLEXA

#### 4.1. Aspecte cinematice ale profilării corpurilor de revoluție

Generarea suprafețelor unei pieșe în cazul general, reprezintă materializarea în cadrul procesului de prelucrare a unor linii generatoare și directoare în mișcare relativă, linii obținute prin elementare metode de generare sau combinații ale acestora.

Sub acest aspect, din multiplele posibilități de generare a suprafețelor corpurilor de revoluție oferite de teoria proceselor de prelucrare prin machiere [7,25] cu posibilități de aplicare și în cazul prelucrării prin eroziune electrică complexă pot fi următoarele:

- directoarea cinematică ca trajectorie a unui punct și
- directoarea cinematică ca înălțurătoare a unei curbe cinematice.

##### 4.1.1. Generarea suprafețelor corpurilor de revoluție prin materializarea directoarei cinematice ca trajectorie a unui punct

Considerind curba generatoare G, materializată pe suprafața frontală a obiectului de transfer OT fie de formă analitică simplă (dreaptă, cerc) fig.4.1 ori de formă complexă (combinări de drepte și curbe) fig.4.2. curba directoare D (curbă plană) ce se obține pe cale analitică prin deplasarea punctului M al generatoarei G cu viteza unghiulară  $\omega_M$  la distanța  $R_D$ . Forma generatoarei este identică cu forma profilului frontal din planul de referință  $P_r$ . Generatoarea reală și modifică forma în timp, în funcție de regimul de lucru, de porositatea de materiale, de proprietățile mediului de lucru etc.




Fig. 4.1.




Fig. 4.2.

Directoarea cinematică D este realizată prin mecanismul fus-ingăr, prin care se asigură traiectoria directoarei numai ca formă, mărimea și poziția directoarei depinde de poziția punctului M al generatoarei G în raport cu axa de rotație a obiectului supus prelucrării OP.

Forma reală a directoarei poate fi influențată de corectitudinea construcției și funcționării mecanismelor și amplitudinea vibrațiilor interne și externe, de variațiile de temperatură din timpul funcționării mașinii-maște, precum și datorită uzurii obiectului de transfer.

#### 4.1.2. Generarea suprafațelor corpurilor de revoluție prin materializarea directoarei cinematică ca înălțurătoare a unei curbe cinematice

Curba generatoare G este de formă analitică (drepte, cerc) fig. 4.3 sau de formă complexă (combinări de drepte și曲) fig. 4.4 fiind materializată pe suprafața periferică a obiectului de transfer OT sub formă de disc.

Directoarea cinematică D este rezultatul ca înălțurătoare a unei curbe cinematice, fiind programată pe mecanismul fus-ingăr al mașinii maște și transpusă pe oale cinematică de punctul M de sprijin al generatoarei G pe directoarea D.

Punctul M este un punct careare al "măchiei" obiectului de transfer OT, punct ce se rotește cu viteza unghiulară  $\omega_p = \omega_{OT}$ . Din compoziția acestor mișări cu mișcare de rotație OT, rezultă o traiectorie curbată, deci directoarea D generată cinematic, rezultând ca înălțurătoare a curbei anințite (cicloidă alungită).




Fig. 4.3.




Fig. 4.4.

Această curbă se obține prin rularea rulantei R de rază  $R_R$  pe baza B. Pentru rularea fără luncare a rulantei R pe baza B, trebuie să fie îndeplinită condiția:

$$\frac{R_R}{R_B} = \frac{\omega_B}{\omega_R} \quad (100)$$

de unde

$$R_R = R_B \cdot \frac{\omega_B}{\omega_R} \quad (101)$$

Directoarea reală rezultă prin rulare, fiind formată din arce cialeidale (CA) descrise de punctul M. Pe OT se pot considera un număr  $N_X$  de puncte active "tiliguri", rezultând un număr egal de puncte M care vor descrie în o rotație iun același număr de curbe (CA) încă descalate între ele cu a  $N_X$ -a parte care se întrelapă dină magiere curbelor mai mici, tangente la aceeași directoare D.

#### 4.2. Aspecte ale procesului... preciz... în cazul generării suprafețelor profilate la surfurile de revoluție

de generare

Potibilitățile cinematice a suprafețelor profilate în cazul corpurilor de revoluție nu pot fi privite în mod izolat ci integrate firesc în întîmpinarea deconfigurării proceselor elementare de eroziune, astfel încât dezvoltarea continuă a procesului eroziv trebuie să se producă concomitent cu generarea suprafeței profilate.

Desvoltarea proceselor elementare în cazul prelucrării prin EEC se poate realiza dacă se asigură următoarele condiții [87]:

- Transmiterea energiei electrice sub formă impulsurilor de curent, localizati la nivelul microasperităților;

- asigurarea formării peliculei pasivante astfel încât viteza de formare să fie aproximativ egală cu viteza de îndepărțare a ei;
- să existe o mișcare relativă între OT și OP concomitent cu asigurarea unei presiuni ce favorizează îndepărțarea parțială sau totală a peliculei pasivante și realizarea microconcreștelor de scurtă durată (sub  $10^{-1}$  s);
- efectul eroziv să fie mai pronunțat la OT decât la OP, realizat prin conectarea corespunzătoare la surse de tensiune;
- producția eroziunii să fie îndepărtată prin intermediul mediului-de lucru cu proprietăți electrolitice;
- să permită compensarea uzării (electrolitice) OT, astfel încât profilul OP-ului să se integreze în precizile prescrise.

Sub aceste aspecte trebuie să analizăm cele două variante (fig.4.1 și fig.4.3.) cinematice de generare a suprafețelor profilate a corpilor de revoluție, posibilitatea aplicării în practică având o variantă de asigură și dezvoltarea proceselor erozive elementare.

4.2.1. Aspecte ale procesului eroziv în variantele generării suprafețelor profilate a corpilor de revoluție prin materializarea directă a unei trajectoare cinematice pe unui punct

In cazul unei curbe generate de formă simplă sau complexă, programate pe elemente ale OT ce urmărează să fie transpusă pe cale cinematică pe OP, pentru asigurarea desfășurării procesului eroziv este necesară conectarea celor două obiecte la surse de tensiune, OT la borna negativă iar OP la cea pozitivă, asigurarea vitezei relative prin imprimarea mișcării de rotație OP-ului a cărui viteză periferică este  $v_r$ , iar OT-ului mișcarea de avans transversal continuu "S" în prezența mediului de lucru "ML" ce se aduce sub formă unui jet în spațiul de lucru fig.4.5.





Fig.4.5. Generarea curbei directă a unei trajectoare cinematice pe un linie.

Fenomenele creațive se dezvoltă în spațiul de lucru la nivelul microasperităților celor două obiecte ceea ce impune urmărirea desfășurării lor la acest nivel conform fig. 4.6.



**Fig. 4.6. Desvoltarea fenomenului creațiv în cazul generării curbei directoare ca traiectorie a unui punct sau linie**

- a - fază de inițiere a fenomenelor creative
- b - fază finală a fenomenelor creative cu expulzare de material ( $V_{OP}$  și  $V_{OT}$ ) ceea ce rezultă deschiderea DE și formarea peliculei pasivante  $P_P$ .

In fig. 4.6.a. sunt relevate condițiile necesare dezvoltării fenomenelor creative în cazul prelucrării prin EBC cu posibilitatea formării primului microcontact metalic. Pe durata menținerii microcontactului metalic la nivelul celor două microasperități se realizează dezvoltarea fenomenului termic prin efect Joule, iar datorită prezenței cimpului electric  $E$  începe formarea peliculei pasivante. In fig. 4.6.b. se vede fază finală în care datorită mișcării relative, microcontactele se deplasează formându-se deschiderea electrică în impuls DE în urma căreia microvolumele  $V_{OP}$  și  $V_{OT}$ , topite, sunt expulzate în spațiul de lucru, creându-se distanță  $\Delta l$ .

Cunoașterea acestui mod de generare a proceselor elementare de creație ajută următoarele:

- procesul disolvării anodice este mult mai intens decât procesul termic, favorizând creațarea grosimii peliculei pasivante


ce nu poate fi îndepărtat la un nou microcontact, rezistența mecanică a ei crescând pe durată unei rotații și datorită fenomenului de fătărire ca rezultat al afinității chimice față de  $\text{CO}_2$  existent în aerul atmosferic;

- chiar în condițiile în care grosimea și rezistența mecanică a peliculei pasivante ar fi mai mică există condiții cu unele microasperități de pe OP să nu realizeze microcontactele cu OT ceea ce va determina apariția fenomenului eroziv doar în anumite puncte active ale suprafeței OP, prelucrarea fiind imposibil de controlat datorită instabilității procesului;

- excluzând toate fenomenele negative mai sus amintite și considerind că dezvoltarea fenomenelor elementare de eroziune se realizează în mod continuu, acest caz de generare a suprafețelor profilate nu este posibil, datorită uzurii pronunțată a OT care își pierde informația transpusă pe periferia profilului frontal în urma primelor descărăcări electrice, decarece volumul de material îndepărtat de pe OT este mai mare decât cel îndepărtat de pe OP - deci nerentabil.

#### 4.2.2. Aspecte ale procesului eroziv în variante generării suprafețelor profilate a corpurilor de revoluție prin utilizarea unor curbe directoare rezultate ca înfigurările a unor curbe cinematice

In cazul generării suprafețelor corpurilor de revoluție prin utilizarea unor curbe directoare rezultate ca înfigurările a unei curbe materializate prin rularea profilului conjugat, procesul de eroziune ar putea fi asigurat în următoarele variante cinematice reprezentate în fig.4.7.



**Fig.4.7. Variante cinematice de generare a suprafețelor profilate la corpurile de revoluție**

În variantele cinematice reprezentate în fig.4.7. cele două obiecte OT și OP li se asigură o mișcare de rotație în sensuri opuse - a - sau în același sens - b -, cu viteze unghiulare  $\omega_1$  și  $\omega_2$ , astfel că se realizează viteza periferică relativă  $v_r = \omega_1 \cdot R_1 - \omega_2 \cdot R_2$ . În urma unei analize atente se observă că și aceste două variante de generare a suprafețelor profilate a corpilor de revoluție se reduce la situația precedentă în fig.4.6. ca un caz particular al generării curbei directoare cu înfigurătoare a trajectelor unor curbe materializate pe suprafața periferică a OT, zona de contact fiind poziționată în punctul M. Singura îmbunătățire ar consta în uzura mai mică a OT datorată creșterii numărului de puncte active cumulate pe suprafața periferică a obiectului de transfer. Procesul de eroziune nici în acest caz nu poate fi controlat și nu este continuu.

Generarea suprafețelor profilate a corpilor de revoluție prin utilizarea unor curbe directoare regulate ca înfigurătoare a unor curbe materializate prin rularea profilului conjugat, se poate asigura în următoarea variantă cinematică fig.4.8., fiind unică ce asigură generarea, dezvoltarea și stabilitatea procesului eroziv [46, 47, 67, 79, 80].




Fig.4.8. Principiul generării suprafețelor profilate prin EEC, la corpurile de revoluție

Procesul de generare a suprafeței profilate pe întreaga periferie a corpului de revoluție necesită parcurserea a două faze distincte

- Faza I-a în care OP are viteza unghiulară  $\omega_2 = 0$  pe durata timpului "t<sub>1</sub>", durată în care OT care are viteza unghiulară  $\omega_1$ , realizează și viteza periferică relativă  $v_r = \omega_1 R_1$ , prinoseță mișcarea de avans transversal "S", asigurând adesea de prelîngere (corespunzător deplasării centrului OT din punctul O<sub>1</sub> în O<sub>1'</sub>) la atingerea căruia, mișcarea de avans transversal "S" face-tează.

- fază a II-a începe din momentul avansului transversal al OT moment în care OP primește mișcarea de avans automat cu viteză unghiulară  $\omega_2$ , care este dependentă de parametrii procesului cît și de condițiile locale din spațiul de lucru. Această mișcare se menține pe durata de timp " $t_2$ ", durată ce corespunde unei rotații complete a OP. Pentru această perioadă viteză relativă este definită drept rezultanta diferenței vitezelor periferice

$$v_r = \omega_1 R_1 - \omega_2 R_2 \quad (102)$$

Schemă cinematică prezentată în fig.4.8. fiind o schemă de principiu în care condițiile rulării s-au considerat fără lumenare în cazul practic, va trebui recunosceră pe baza prezenței lumenării între cele două obiecte OT și OP, lumenare obiectiv necesară în procesul de eroziune electrică complexă pentru îndepărțarea peliculei pasivante și a produselor eroziunii din spațiul de lucru.

Din alt punct de vedere în procesul de prelucrare prin EEC unul din neajunsurile principale în constituie uzura OT, care în cazul operațiilor de debitare afectează doar durabilitatea OT și nu calitatea suprafeței debitare sau precizia prelucrării, în cazul profilării aceasta constituie una din mărimile fundamentale datorită determinării în mod direct precizia formei geometrice și dimensiunile pentru profilul generat în OP.

#### 4.2.3. Aspecte ale influenței uzurii obiectului de transfer asupra modului de generare a suprafețelor profilate prin EEC

Prelucrarea prin EEC pentru a se desfășura cu o mare stabilitate a parametrilor electrici, impune dezvoltarea continuă a proceselor elementare de dizolvare-ionodisipare și a descărcării în impuls, ambele fiind condiționate de ferarea și îndepărțarea controlată a peliculei pasivante.

Pentru îndepărțarea peliculei pasivante, a realizării micro-contactelor de scurtă durată cît și a proceselor de dizolvare se impune prezența vitezelor relativă, în proces, care în cazul operațiilor de debitare se realizează prin mișcarea de rotație a OT iar în cazul profilării corporilor de revoluție prin diferența vitezelor periferice a OT și OP (fig.4.7.) Dacă procesul de dizolvare anodică se produce doar la OP, efectul termic al descărcărilor în impuls afectează și OT, dar în mai mică măsură la OP, efect termic se produce uzarea mai lentă sau mai rapidă a acestuia în funcție de regimul electric cît și de alți parametrii. Uzarea progresivă a OT în timpul deasfășurării procesului eroziv conduce la micșorarea

rea în timp a dimensiunilor inițiale ale OT și la diminuarea continuă și uniformă a adâncimii de prelucrare programată inițial ( $M_1$ ) determinând astfel obținerea unei curbe directoare de formă unei spirale arhimedice fig.4.9




Fig.4.9. Principiul generării suprafețelor profilate prin EEC în condițiile uzării OT-ului

Ecuția care definește spirala arhimedieci are expresia:

$$r = a \cdot \varphi \quad (103)$$

în care:  $r$  - raza vectoare;

$\varphi$  - unghiul care definește poziția momentană a razei vectoare;

$a = P_S$  - pasul spiralei arhimedice (mărimea razei vectoare la o rotație completă  $\varphi^0 = 360^\circ$   $P_S = 2\pi a$ , pe de altă parte, pasul spiralei arhimedice reprezintă raportul dintre viteză de deplasare  $v_u$  a punctului  $M_1$  pe dreapta generatei și  $\omega$  care este viteză unghiulară a dreptei respective ( $O_2M_1$ ) care se rotește în jurul punctului fix  $O_2$  deci  $a = \frac{v_u}{\omega}$ ). Pentru cazul prelucrării prin EEC viteză  $v_u$  reprezintă o măsură a vitezei de uzare radială a OT exprimată prin:

$$v_u = \frac{\Delta R}{\Delta t} \quad (104)$$

Dacă micșorarea adâncimii de prelucrare la o rotație completă a OP se încadrează în cercul de toleranță al OP piesa se consideră bună, dacă nu, se impune realizarea unei treceri suplimentare prin corectarea pătrunderii inițiale realizate prin deplasarea succesiivă a OT (micșorarea distanței dintre axele celor două centre  $A_1 < A$ ) pînă când pasul spiralei  $2\pi a_x < T$ .

Considerînd ecuația spiralei arhimedice și înlocuind factorii cu expresiile mai sus amintite, la o rotație completă ( $\varphi = 2\pi$  și  $n = 1$ ) raza vecheare are expresia:

$$r = \frac{\Delta R}{\Delta t} \cdot \frac{30}{\pi \cdot n} \cdot 2\pi = 60 \cdot \frac{\Delta R}{\Delta t} = k \cdot v_s \quad (105)$$

Ceea ce evidențiază legătura determinantă dintre precizia reproducării formei OT și caracteristicile de uzare ale acestuia, ori vîteza de uzare a OT depinde de foarte mulți parametri cum sunt: curentul și tensiunea din spațiul de lucru, perechea de materiale, structura circuitului electric, caracteristicile mediului de lucru, condițiile din spațiul de lucru etc., parametri greu de atâtinit sau de prisă în relații matematice, motiv pentru care cercetările experimentale sunt efectiv necesare.

## CAPITOLUL 5

### CERCETARI EXPERIMENTALE LA PRELUCRAREA PRIN EEC A CORPURILOR DE REVOLUTIE

Cercetările experimentale efectuate în cadrul prezentei lucrări au fost orientate pe următoarele direcții principale:

1.) Realizarea utilajului în vederea prelucrării prin EEC a corpurilor de revoluție în condițiile asigurării dezvoltării și stabilității procesului eroziv;

2.) Stabilirea și realizarea sistemului de reglare automată a avansului, destinat echipării utilajului de prelucrare prin EEC a corpurilor de revoluție;

3.) Cercetarea și determinarea funcțiilor de răspuns la prelucrarea prin EEC a corpurilor de revoluție în condițiile modificării structurii circuitelor electrice cu parametri concentrați R, L și C;

4.) Elaborarea unor modele matematice pentru determinarea caracteristicilor tehnologice în condițiile modificării structurii circuitelor electrice;

5.) Evidențierea influenței fenomenelor fundamentale asupra modificărilor survenite în stratul de suprafață a sortului de carbură metalice din grupa P prelucrate în condițiile modificării structurii circuitului electric prin EEC.

Toate aceste direcții de cercetare experimentale au la bază studiul desfășurării proceselor elementare discrete ce se dezvoltă în spațiul de lucru sub aspect dinamic și în prezența parametrilor concentrați R, L sau C, cît și a modului în care reglarea automată a avansului influențează desfășurarea acestor fenomene.

O importanță deosebită s-a acordat în cercetarea experimentală evidențierii legăturilor și a modului de influențare a proceselor elementare cît și a caracteristicilor tehnologice prin utilizarea unor perechi conjugate de materiale diferite OT și OP cu scopul reducerii sau înlocuirii consumului de materiale deficitare (cum este de altfel și suprad).

Cercetările experimentale s-au efectuat pe o paletă largă de materiale (MoC 15, oțeluri rapide, oțeluri inoxidabile și carburi metalice) dar pentru securitatea, omogenitatea și facilitatea comparării rezultatelor obținute în condiții diferite de prelucrare,

toate determinările din prezenta lucrare se referă numai la grupa P de carburii metalice ele reprezentând una din grupele de materiale dificil de prelucrat prin tehnologii convenționale, materiale a căror recuperare și reutilizare prezintă un interes deosebit.

### 5.1. Structura utilajelor de prelucrare prin EEC

Utilajele destinate prelucrărilor prin EEC trebuie să asigure toate condițiile necesare desfășurării proceselor elementare.

Clasificarea utilajelor de prelucrare prin EEC se poate efectua după diverse criterii [28, 31, 41, 42, 76, 99, 100, 112] cum sunt:

- după operația tehnologică în mașini de debitat, de escutit, de profilat, de realizare a fanteelor etc.;
- după forma constructivă a obiectului de transfer cu disc, cu bandă sau fir;
- după puterea instalată sau curentul maxim debitat în prelucrare, în mașini de putere mare, mijlocie și mică;
- după sistemul de avans în mașini sau avans manual sau automat, cel automat putind fi defalcat și elefn funcție de natura elementului de execuție cu sisteme electromagnetice, mecanic, hidraulic etc.;
- după destinație: mașini universale sau specializate.

Indiferent de criteriul utilizat, utilajele destinate prelucrării prin EEC trebuie să contină următoarele sisteme funcționale redate în schema bloc generală din fig.5.1. care pot exista ca unități separate sau încorporate într-o construcție unică cu următoarele reluri:




Fig.5.1. Schema bloc generală a utilajelor de prelucrat prin EEC

- sistemul mecanic - asigură instalarea obiectului prelucrării și a obiectului de transfer, cinematica necesară generării suprafețelor concomitent cu realizarea permanentă a interstițiului de lucru, dirijarea și împiedicarea împrăștierii electrolitului și eva- cuarea aerosolilor formăti în timpul procesului de prelucrare;

- sistemul pentru electrolit are rolul stocării, recirculării și curățirii electrolitului de impuștările solide rezultate din procesul prelucrării, volumul său fiind astfel dimensionat încât să păstreze perioade îndelungate tehnicele caracteristicile constante;

- sistemul de alimentare cu energie electrică asigură energia necesară conștiințirii agenților erozivi, cîte și alimentarea cu energie a celorlalte sisteme;


- sistemul de comandă și reglare acționează asupra tuturor sistemelor anterior prezentate, un rol desigur de important constituindu-l comanda și reglarea interstițiului de lucru care determină în ultimă instanță regimul de lucru și mai ales stabilitatea prelucrării;

În funcție de construcția și destinația utilajelor de prelucrare prin EEC, aceste sisteme pot差别 mult din punct de vedere al complexității, dispozitivii spațiale, gabaritului și al elementelor specifice conținute.

### 5.1.1. Structura mașinilor de debitat prin EEC

Mașinile de debitat prin EEC, în funcție de forma construcției și a OT se clasifică în mașini de debitat cu disc și mașini de debitat cu bandă [3, 87, 99, 112]. Structura acestor mașini este asemănătoare, motiv pentru care în fig.5.2. s-a prezentat schematic structura mașinii de debitat cu disc, în care:

Fig.5.2. Structura mașinii de debitat prin EEC



B - batiu; SL - sănie longitudinală; ST - sănie transversală; IL - incinta de lucru; SP - sistem de protecție și colectare; M - montant; SA - sistem de antrenare; SCRA - sistem de comandă și reglare a avansului; SAE - sistem de alimentare cu energie; PDC - pompă cu debit constant; SO - sorb; RL - rezervor lichid; R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> - robinete; M<sub>p</sub> - mișcarea de reglare a capului de forță; OT - obiect de transfer; OP - obiect supus prelucrării; S - mișcarea de avans; SV - sistem de ventilație;

Principalele subansamblu funcționale sunt:

a.) - sistemul mecanic, reprezentă mașina propriu-zisă, care cuprinde batiu B pe care se sprijină montantul M, incinta de lucru IL, precum și sănile longitudinale SL și transversale ST. Pe montant se află capul de lucru ce execută mișcarea de reglare M<sub>p</sub> și sistemul de antrenare SA al obiectului de transfer OT în mișcare de rotație cu turată n. Construcția acestor elemente este asemănătoare cu cea întâlnită la mașinile ușoare clasice cu următoarele diferențieri:

a<sub>1</sub>.) - în cazul mașinilor de debitat prin EEC, pe arborele principal se monteză sistemul perii-colector, ce asigură conectare OT la polaritatea negativă a sursei de alimentare cu energie electrică iar incinta de lucru trebuie să permită:

- montarea corespunzătoare a OP prin conectarea acestuia la polaritatea pozitivă a sursei de alimentare cu energie electrică, OP-ul fiind totodată izolat electric de restul sistemului mecanic;

- aducerea și dirijarea continuă a electrolitului sub formă de jet în spațiul de interacțiune dintre OT și OP;

- colectarea electrolitului și dirijarea lui către sistemul de recirculare;

- colectarea și evacuarea aerosolilor formați în timpul procesului de prelucrare, prin sisteme de ventilație SV și de protecție SP, care permite și vizualizarea zonei active;

b.) sistemul de alimentare cu energie electrică SAE, prin care tensiunea rețelei este adaptată, în special prin redresarea uneia sau mai multor alternante, cerințelor prelucrării, astfel încât să asigure polaritatea necesară prelucrării la tensiuni cuprinse între 20 - 50 V și curenti de 50 - 500 A. Se utilizează redresorul monofazic sau trifazic de putere, cu celule redresoare de siliciu sau germaniu sau generateare de curent continuu cu caracteristică externă rigidă.

c.) - sistemul de comandă și reglare automată a avansului SCRA, care realizează conectarea, deconectarea și protecția tutu-

rer compartimentelor electrice avind ca funcție principală stabilizarea mărimi interstițiului de lucru tehnologic a cărui valoare minimă constituie condiția de bază pentru desfășurarea normală a procesului prelucrării

Sistemul de reglare automată a avansului constituie un regulator - stabilizator de presiune între OT și OP asigurând un echilibru între volumul îndepărtat și volumul format de pelicula pasivantă de pe vîrfurile microasperităților, peliculă care are un rol important în reglarea interstițiului cu implicații directe asupra menținerii parametrilor electrici ( $U$ ,  $I$ ) constanți și a vitezei de eroziune liniară optimă.

d.) - sistemul de alimentare cu lichid de lucru electrolitic este format dintr-un rezervor RL cu capacitate de 40 - 200 l și o pompă ce debit constant, minim de 1 l/min.

Rezervorul este compartimentat pentru decantarea lichidului care conține în el particule metalice sau de altă natură provenite din spațiul de lucru. În general, sistemul de circulație al lichidului de lucru este în circuit închis și nu se prevăd filtre deoarece acestea se obțurează, silicatul de sodiu fiind siccativ. În zona de lucru a incintei IL lichidul de lucru este adus prin intermediul unor tuburi flexibile și prin ajutajele corespunzătoare care să permită accesul cât mai bun în zona de interacțiune dintre OT și OP.

#### 5.1.2. Structura mainilor proiectate pentru profilat și acuțit prin eroziune electrică complexă

În afara operațiilor de debitare, procesul de EEC se aplică cu rezultate favorabile în operațiile de acuțire și profilare a sculelor așchiatoare cât și în cazul realizării unor profile în materiale cu suprafețe plane.

Structura și funcțiile sistemelor componente a acestor utilaje în general ca schema de bloc nu diferă de cea a utilajelor de debitat, particularitățile fiind determinate deobicei de cinematica generării operației sau de construcția obiectului de transfer.

În continuare se vor trata tehnici aceste diferențieri cu scopul elucidării condițiilor specifice realizării fiecărei operații tehnologice iar structura utilajelor va fi exemplificată pe utilaje realizate la catedra de Tehnologie mecanică a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, în cadrul contractelor de cercetare științifică.

##### a.) Profilarea sculelor așchiatoare și creația suprafețelor plane

Realizarea acestei operații impune utilizarea OT sub formă de discuți a cărui suprafață periferică peartă informația ca negativ al viitorului profil ce trebuie să fi transpus pe suprafață activă a sculelor așchiateare, chiar placate cu carturi metalice fig.5.3.




Fig.5.3. Profile simple ale obiectelor de transfer pentru profilare

Obiectele de transfer se construiesc din materiale electreconducătoare cu diametre cuprinse între 180 și 250 mm iar grosimea se stabilește în funcție de lățimea profilului sculei așchiateare. Pe suprafață profilată a OT-ului se practică canale cu lățimea și adâncimea de 3 - 4 mm și înclinate față de generatoare cu (18-20)° fig.5.4.




Fig.5.4. Construcția OT pentru profilare

Canalele practicate în OT, favorizează accesul electrolitului în spațiul de lucru tehnicologic participând și la evacuarea produselor reziduale și mîndând astfel productivitatea și precizia prelucrării. O atenție deosebită trebuie acordată rigidității sistemului mecanic, pentru a evita oportunitatea vibrărilor din cauza maselor mari în mișcare de rotație a OT-ului și dimensiunilor corespunzătoare a sistemelor de alimentare cu electrolit și energie electrică. Sistemul de reglare automată a avansului acționează ca și la debitare asupra organelui de reglare care realizează mișcarea de avans longitudinal.

În mișcare de rotație a OT-ului și dimensiunilor corespunzătoare a sistemelor de alimentare cu electrolit și energie electrică. Sistemul de reglare automată a avansului acționează ca și la debitare asupra organelui de reglare care realizează mișcarea de avans longitudinal.

b.) Asențirea sculelor aschiateare - se realizează pe utilaje ce comportă o schemă bloc asențuirea utilajelor de debitare cu schema de principiu prezentată în fig.5.5.




Fig.5.5. Schema principală a ascuțirii sculelor aschiateare prin EEC

OT - obiect de transfer; OP - obiect supus prelucrării; ML - mediu de lucru; C - colector; R - rezistivitate limitatoare de curent; V, A - voltmetru și ampermetru;  $\omega$  - mișcare principială I; S - mișcare de avans II; III - mișcare oscilantă; EE - element elastic.

Obiectele de transfer și în acest caz au o construcție specifică fig.5.6. care asigură: Suprafață de interacțiune dintre OT și OP, prin zona suprafeței frontale încisă, prevăzută cu canale radiale, a căror adâncime și lățime este de 3 + 4 mm, restul lor fiind același ca și în casul profilării.




Fig.5.6. Construcția obiectului de transfer pentru ascuțirea sculelor aschiateare prin EEC  
SA - suprafață activă; SF - sistem de fixare; B - butea; C - canale  
Particularitățile utilajelor de ascuțit constau în modul de

generare asuprafeței sculei așchietoare, impunind sistemelor mecanice funcții suplimentare, ce participă direct la dezvoltarea proceselor elementare cît și la stabilitatea procesului de prelucrare. Astfel obiectul supus prelucrării trebuie să execute mișcarea ill (fig.5.5) mișcarea alternanță în condițiile prezentei forței de apăsare necesară îndepărțării peliculei passive.

După organul care execută mișcarea prin care se asigură forța de apăsare utilizabile pot fi construite în două variante:

A - forța de apăsare este asigurată prin elementul elastic EE (fig.5.5) ce deplasează arborele principal al mașinii AP, în timp ce execută și mișcarea de rotație cu viteza unghiulară. Prin acest sistem se asigură succesiunea celor trei faze de degroșare, semificare și finisare în timpul destinderii elementului elastic EE de la valoarea de compresiune maximă (corespunzătoare regimului de degroșare) la cea minimă (corespunzătoare regimului de finisare).

Regimul electric (U,I) initial fixat se modifică progresiv descreșător, în funcție de extremitatea forței de apăsare. Dintre mulți acestea simplifică schema cinematică și construcția mecanică a mașinii, se realizează ușor și la un preț de cost redus.

B - în două variante impune reglajul regimului electric în trepte corespunzător fiecărei faze de prelucrare cît și utilizarea sistemului de avans automat pentru menținerea parametrilor procesului la valori constante. Schema cinematică este mai complexă dar și gama operațiilor tehnologice este mai largă asigurând operațiile de debitare, ascuțire și profilare. Pentru exemplificare se prezintă în fig.5.7.a. schema cinematică simplificată a mașinii de prelucrat prin WSC, WSC - 50 construită în cadrul catedrei de "Tehnologie mecanică" a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara, iar în fig.5.7.b. ve-




Fig.5.7.b. Vedere generală a mașinii WSC - 50

titutului Politehnic "Traian Vuia" Timișoara, iar în fig.5.7.b. ve-




Fig. 5.7. a.

*Schema cinematică simplificată a masinii MEC-50*

OT - obiect de transfer; OP - obiect subpus prelucrării; CV - cap vertical; M - montant; CML - cuvă cu mediul de lucru; SL - sonie longitudinală; ST - sonie transversală; CA - cutie de avans; ME1, ME2 - motoare de c.c.; C - colector; P - pompă; S - scorb; CU - conductă de umplere; CR - conductă de refuzare; R1, R2 - robinete

derea de ansamblu a acestei mașini. Această mașină se construiește în momentul de față în serie mică la "Atelierul de prototipuri și microproducție" a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoare.




Fig.5.8.b. Mașina de prelucrat prin EEC, MEC - 75 pentru I.C.M. Caransebeș

In baza contractelor de cercetare științifică pentru Intreprinderile de Construcții de Mașini din Caransebeș, printr-o adaptare constructivă și funcțională corespunzătoare a unei mașini de ascuțit scule tip FUS - 200, catedra de Tehnologie mecanică a I.P. "Traian Vuia" din Timișoara a realizat o mașină de prelucrat prin eroziune electrică complexă tip MEC - 75 a cărei schema cinematică simplificată se prezintă în Fig.5.8.a iar în Fig.5.8.b. vedereala ansamblu general. Mașina este destinată operațiilor de debitat, profilat și ascuțit.





Fig. 5.8.a

### Schema cinematică simplificată a mașinii MEC-75

OT - obiect de transfer; CP - obiect supus prelucrării;  
 M - montant; CL - cap de lucru; CML - cuvâț cu mediu de  
 lucru; SO - sistem oscilant; ME3 - motor de c.c.; CA - cutie  
 de avans; RML - rezervor cu mediu de lucru; TCA -  
 - transmisie cardanică; I - mișcare principală; II - avans  
 transversal; III - avans longitudinal; IV - mișcare oscilantă;  
 V - mișcare de potrivire.



### 5.1.3. Structura masinii proiectate pentru prelucrarea prin EEC a corpurilor de revoluție

Profilarea prin EEC a corpurilor de revoluție are la bază grijorul generării suprafețelor prin materializarea directării cinematice cu înfășurătoare a unei curbe cinematice, ceea ce impune realizarea unor mașini cu structuri complexe în comparație cu cele de debitat, profilat sau ascuțit, anterior prezentate.

Schema structurală de principiu a unei astfel de mașini este prezentată în fig. 5.9.a. și în schema cinematică simplificată în fig. 5.9.b., în care sunt evidențiate multiplele mișcări ce trebuie asigurate în vederea desfășurării procesului de prelucrare a corpurilor de revoluție.




Fig. 5.9.b.  
Schema cinematică simplificată a mașinii de prelucrat prin EEC corpuri de revoluție.




Fig. 5.9.a

Semnificație noțiunilor din fig.5.9.a. este următoarea:

OT - obiect de transfer; OP - obiect supus prelucrării; FA - flanșă de antrenare; C - colector; P - perii de alimentare a OP cu energie electrică; CV - cutie de viteze (pâlpusa fixă);  $M_{CC_1}$  - motor de CC pentru antrenarea OT;  $M_{CC_2}$  - motor de curent continuu al sistemului de avans automat; PM - pâlpusa mobilă; SAV - sistem de alimentare și recirculație cu electrolit; MP - motorul pompelui pentru electrolit; CR - conductă de refuzare; R - robinet; CE - conductă de evacuare; B - batiu;  $M_{rl_1,2}$  - mișcări de reglare; I(n) - mișcarea principală de rotație a OT; II(n) - mișcarea de rotație a OP (avans) automat; III(SL) - mișcarea de avans transversal a capului de lucru; PSL - sistemul de protecție a spațiului de lucru tehnologic; SE - sistem de evacuare a aerosolilor.

Mișcarea principală de rotație I a obiectului de transfer este asigurată de sistemul de antrenare propriu cu ajutorul unui motor de curent continuu  $M_{CC_1}$ ; mișcarea de reglare  $M_{rl_1}$  realizată prin deplasarea saniei longitudinale a capului de lucru, asigură poziționarea obiectului de transfer (OT) în scopul indeosebiri locului de prelucrare a obiectului supus prelucrării (OP), urmată de mișcarea III realizată prin deplasarea saniei transversale a capului de lucru, mișcare de avans transversal neautomatizată, necesară obținerii adâncimii de prelucrare și efectuată în faza de început a prelucrării, perioadă în care




Fig.5.10. Vedere generală a mașinii (școală experimentală) de prelucrare a corpurilor de revoluție prin ESC

rea III realizată prin deplasarea seniei transversale a capului de lucru, mișcare de avans transversal neautomatizată, necesară obținerii adincimii de prelucrare și efectuată în faza de început a prelucrării, perioadă în care mișcarea de avans automat II a OP-ului nu se couplează. La atingerea unei de adincime prescrisă, mișcarea III-a a capului de lucru se decouplează, moment în care sistemul de reglare automată a avansului (SRAA) se couplează, imprimând OP-ului mișcarea automatizată II, dependentă de condițiile concrete și momentane ale procesului de prelucrare. Mișcarea de reglare  $M_{r2}$  se utilizează la fixarea între virfuri a OP-ului în funcție de lungimea acestuia.

Dacă cinematica generării suprafețelor profilate a corpilor de revoluție implică rezolvarea unor probleme constructive mai complexe, celelalte sisteme dețin aceleasi funcții ca și în cazul magazinelor de debităt, profilat sau ascuțit proiectate și dimensionate la necesitățile concrete ale secțiunilor active aflate în interdependență în procesul prelucrării.

În fig.5.10. se prezintă vederea generală a mașinii de prelucrat corpurile de revoluție (stand experimental), în fig.5.11. dispozitivul de fixare a corpilor de revoluție în vederea prelucrării și sistemul de alimentare cu energie electrică, iar în fig.5.12.a aspectul prelucrării corpurilor de revoluție cu zona spațiului de lueru în prim plan și în fig.5.12.b. în detaliu zona de interacțiune OT și OP pentru profilare.




Fig.5.11. Dispozitiv de fixare a OP-ului în vederea prelucrării

1. - arbore; 2. - colector; 3. - sistem de perii colectoare;
4. - insule intermedii; 5. - sistem de antrenare; 6. - sistem de protecție stropi; 7. - găuri de contrare cu izolație electrică;
- OP - obiect susținut prelucrării și SP - spațiu tehnicologic de lueru.



Fig.5.12.a. Spatiul de luor la prelucrarea prin VR  
a corpurilor de revolutie



Fig.5.12.b. spatiiul al zonei de inseratii OT „I C. la  
prof. lare

## 5.2. Sisteme de alimentare cu energie electrică utilizate la echiparea mașinilor de prelucrare metalică și a cernorilor de revoluție

Sistemele de alimentare cu energie electrică a spațiului de lucru în vederea constituirii agenților eroziivi și a dezvoltării proceselor elementare de eroziune, îl reprezintă redresoarele mono și trifazate sau generatearele de curent continuu cu caracteristici rigidizate. Cum în tările noastre se produc astfel de surse destinate echipării mașinilor de prelucrat prin EEC, s-au utilizat drept surse de alimentare pentru echiparea utilajelor constând în redresoare trifazate tip RSC - 400 destinate sudării în mediu de bixhid de carbon și generateare de suduri tip GRS - 390 utilizat la sudarea manuale cu arc electric.

### 5.2.1. Redresorul tip RSC - 400 utilizat ca sură în prelucrările prin EEC

Redresorul tip RSC - 400, fabricat de Intreprinderea Electromagnetică Bacău, destinație sudării electrice în mediu de bixhid de carbon asigură tensiunii în trepte de 25; 30; 57; 44 și 51 volți și curenți în gama 0 și 400 A. Pentru asigurarea spațiului de lucru cu energia electrică necesară din generator se utilizează numai parte redresată a bulei de ferită, pentru care s-a determinat dependența  $U = f(I)$  prezentată prin caracteristicile externe pentru cele cinci trepte în fig. 5.13.




Fig. 5.13. Caracteristicile externe ale redresorului RSC-400

prin intermediul caracteristicilor externe și ai rezistențelor de balans se stabilește punctul de funcționare pe una din caracteristicii, în funcție de valoarea curentului asigurătorului pe spațiu de lucru tensiunilor de 30 voltă.

### 5.2.2. Generatorul GES - 350 utilizat ca sură în prelucrările prin EEC

Generatorul GES - 350 destinat uzurii normale cu arce electrice deschisă, pentru electrosai învoluți asigură tensiunea de emergență de 30 voltă și curenti reglabili între 0 și 350 A, este de tipul cu poli divizati și prezintă schema de principiu din fig. 5.14. și caracteristicile externe în fig. 5.15., neutilizabile la alimentarea spațiului de lucru al mașinilor de prelucrat prin EEC din cauza variațiilor mari de tensiune, ceea ce provoacă instabilitatea procesului de prelucrare. Pentru asigurarea stabilității procesului, generatorul GES - 350 ca sură în prelucrările prin EEC trebuie să prezinte caracteristici externe rigide ușor crescătoare sau ușor decrescătoare, (favorizând autoreglarea sistemului).

Dintre variantele de rigidisare a caracteristicilor oferite de [17] unele variante prezentate în fig. 5.16., care constă în alimentarea




Fig. 5.14. Schema de principiu a generatorului GES-350




Fig. 5.16. Caracteristicile externe ale generatorului GES - 350

înălțării  $W_{Q_2}$  de la perile b și c și în introducerea reștitului  $R_x$  în circuitul de excitație  $W_{Q_1}$ . Prezența reștitului  $R_x$  se face și întărit mai ales în domeniul curentilor de sarcină mici determinând o amplificare a caracteristicilor exterioare ale sursei ca în fig. 5.17. pe trepta a II-a de reglare și în fig. 5.18. pentru trepta a III-a de reglare a perilor.




Fig. 5.16. Curse modificată




Fig. 5.17. Curbe rigidizate pentru trepta a II-a




Fig. 5.18. Curbe rigidizate pentru trepta a III-a

Bunăția se definește astăzile caracteristici exterioare a generatorului GES - 350 rigidizat are forma:

$$U = \frac{\frac{R_{eq_1}}{R_1} + \frac{R_{eq_2}}{R_2}}{1 + \frac{R_{eq_2}}{R_2}} \cdot E_{ac} - \frac{\frac{R_{eq_1}}{R_1} + \frac{R_{eq_2}}{R_2} R_{ac} + R_{Tq} + R}{1 + \frac{R_{eq_2}}{R_2}} I \quad (106)$$

în care  $R_{Tq}$  - este rezistență de reacție echivalentă în cazul rotației perișor și exprimată prin:

$$R_{Tq} = R_{Tqe} (1 + \frac{R_1}{R_2}) \quad (107)$$

$R_1$ ,  $R_2$  - rezistențele ohmice ale circuitelor înfigurării de reacție

$R = R_{ac} + R_{ob}$  reprezentă rezistența inducătorului

$$R_{eq_1} = \frac{CR_{eq_1}}{Bq} ; \quad R_{eq_2} = \frac{CR_{eq_2}}{Bq} ; \text{ cu dimensiuni de rezistențe ohmice}$$

$R_{ac}$  - rezistența înfigurării inducătorului măsurată între perile ac;

$E_{ac}$  - tensiunea electrostatică între perile ac la mers în gol.

Cu ajutorul reostatului  $R_x$  se reglează curentul de excitație a cărui modificare permite obținerea familiilor de curbe pentru fiecare din cele două trepte de reglare.

Ambale familiile de curbe au fost ridicate pentru treapta minimă a reostatului  $R_x$ .

Dependența  $U = f(I)$  din diagrame fig.5.17. și 5.18. sunt corespunzătoare desfășurării în bune condiții a proceselor elementare, cu păstrarea constanței parametrilor electrici și cu implicații positive asupra sistemelor de reglare automată a avansului. În această variantă alimentarea spațiului de lucru se realizează prin conectarea corespunzătoare a OP la perile "a" (polaritatea pozitivă) și OT la perile "b" (pentru polaritatea negativă).

facerat mai multe scheme de automatizare [67, 84, 98, 99, 103]. Alegerea și adaptarea unei scheme de automatizare trebuie să se facă în funcție de complexitatea operației, locul și condițiile de exploatare și funcționare a mașinii cît și de factori economici dintre care preponderent este existența componentelor pe plan intern. În cele ce urmează se prezintă trei scheme de automatizare ale echipașii mașinile de prelucrat prin KEC, construite de catedra de Tehnologie mecanică din Institutul Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara.

5.3.1. Schema de reglare automată a avansului la mașina de debitat prin KEC NBC - 50

Pentru echiparea mașinilor de debitat, se recomandă utilizarea sistemului de reglare automată a avansului armenat prezentat ca schema de principiu în fig. 5.19.




Fig. 5.19. Schema de principiu a reglării automate a avansului la mașinile de debitat prin KEC  
În care : a, b - bornele de alimentare a circuitului de lucru;  
 $R_1$  - rezistență limitatoare a curentului de scurtcircuit;  
 $R_2 + R_3$  - rezistențe corespunzătoare regimurilor de lucru;  
 $R$  - rezistență pentru închiderea circuitului de alimentare a motorului G;

-102-

K - comutatorul regimurilor de lucru;  
 $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$  - intrerupătoare acționate simultan;  
C - condensator pentru protecția redresorului de alimentare la tensiuni inverse de scurtă durată;  
OT și OP - cele două obiecte: de transfer și cel susus prelucrării.

Elementul de execuție din circuitul de reglare automată este un generator G de curent continuu tip G 450 - 1, fabricat la întreprinderea Electromet - Timișoara, care funcționează în regim de motor electric de curent continuu cu excitație separată  $E_x$  alimentat de o sură de curent continuu separată  $S_{ex}$ . Tensiunea din circuitul inducției  $U_G$  este asigurată de diferența dintre tensiunea de pe spațiul de lucru  $U_{SL}$  și căderea de tensiune pe rezistența R conectată la o sură reglabilă SC pentru comanda tensiunii pe spațiul de lucru. Senzul de mișcare al rotorului este funcție de suma algebrică a celor două tensiuni pentru care se pot defini trei stări posibile:

$$U_G = U_{SL} - U_R \quad (105)$$

dacă:  $U_G > 0$  - retragerea se face în sens direct;

$U_G < 0$  - retragerea se execută în sens invers;

$U_G = 0$  - corespondă poziției de repaus, putindu-se asigura astfel apropierea distanțarea sau oprirea acestora, funcție de mărimea momentană a parametrilor rezultăți din condițiile concrete ale prelucrării. Mărimea vitezei de rotație este determinată de nivelul amplitudinii  $U_G$ .

Această soluție prezintă avantajul unei scheme de automatizare simplă, cu puține elemente în structură și, ceea ce înseamnă un preț de cest redus, fiind în același timp suficient de robustă. Cu dezavantaj se poate remarcă sensibilitatea redusă în jurul poziției de stop, datorată tensiunii  $U_G$  mici, care nu permite realizarea unor cupluri suficiente de puternice pentru a învinge momentul rezistent din lanțul cinematic. Asupra mărimii acestei zone de insensibilitate influențează în mod direct momentele de inerție a elementelor în mișcare și jocurile cumulate ale lanțului cinematic, motiv pentru care se recomandă ca în realizarea sistemului mecanic să se utilizeze sisteme cu prelucrare dinamică sau statică a jocului dintre elementele sistemului în mișcare relativă.

5.3.2. Sistem de comandă și reglare automată a avansului la mașinile de debitat, profitat și ascunzit prin REC

Pentru că la observația că tensiunea U și curentul I sunt interdependente, prin caracteristicile exterioare (reglabile) ale sursei de alimentare  $U = f(I)$ , ceea ce permite ca prin sistemul de automatizare să se mențină doar un parametru constant. În această situație se alege drept parametru tensiunea pe spațiul de lucru, curentul rezultând din expresia:

$$I = \frac{U_0 - U}{Z} \quad (109)$$

Cum în cazul prelucrărilor, pentru un regim dat tensiunea în gel  $U_0$  și impedanța circuitului Z sunt constante, curentul rezultă constant, prin menținerea stabilă a tensiunii U pe spațiul de lucru.

În această situație sistemul de reglare automată a avansului se reduce în principiu la un sistem automat de urmărire, cu schema bloc prezentată în fig.5.20. Obiectul reglat OR este reprezentat de spațiul de lucru iar parametrul reglat este tensiunea medie dependentă de înălțimea avansului, respectiv de presiunea de contact dintr-o OR și OP. Se observă că viteză de avans  $v_a = f(\Delta U)$ .





Fig.5.20. Schema bloc a sistemului de urmărire.

$U_r$  - tensiunea de referință;  $\Delta U$  - abaterea tensiunii pe spațiul de lucru rezultată din elementul comparator; Reg - elementul de reglare automată; >-amplificator; EE - element de execuție; OR - organ reglat; B - element de reacție.

Construcțiv sistemul de reglare automată a avansului a fost realizat sub formă modulară și compus din următoarele blocuri funcționale fig.5.21.



**Fig.5.21. Schema bloc a sistemului de reglare automată a avansului pentru mașini de debitat, ascuțit și profilat**

BC - bloc comparator tip PI și rețesua de reacție aferentă; DCG - dispozitiv de comandă pe grilă; RPSC - redresor în pante comandat; IP - inversor de polaritate; M - motor cu excitare separată;  $\beta$  - traductor din reacție;  $i_r$  - bloc regulator al curentului rotoric; CV - cutie de viteze; P - sistem de porii colectoare; OT și OP - obiect de transfer și obiect susțin prelucrării.

Mișcarea de rotație a motorului de c.c.M se transmite prin cutia de viteze CV la gurubul conductor al masei mașinii. S-a adoptat soluția pentru reversarea mișcării prin inversarea polarității cu contacteare în scopul simplificării sistemului de alimențare a motorului de c.c., decarece situațiile accidentale care impun reversarea în timpul desfășurării procesului sunt foarte rare în mod obișnuit simpla reducere a vitezei de avans produce înălțarea perturbațiilor (tendință de surteare), inversorul IP practic înfuncționând la retragerea masei

### **5.3.3. Sistemul de comandă și reglare automată a avansului în casul mașinilor de profilat prin EKC a corpurilor de rotație**

Prelucrarea corpurielor de rotație și mai ales profilarea

acestora, solicită sistemelor de automatizare, menținerea parametrilor reglați constanți pe o plajă mare a valorilor acestora în condițiile prezenței vitezelor de avans de la valori mari la valori foarte mici, utile în cazul prelucrării unor profile complexe cu suprafațe de interacție mari. Pentru aceasta sistemele de automatizare care echipază aceste mașini trebuie să fie robuste, prevăzute cu viteze de reacție mari, cu o mică sensibilitate la perturbațiile de scurtă durată care apar ca fenomene normale în proces (periodele de fncoput și afrișit de prelucrare, unele bătăi laterale etc.) și o mare stabilitate.

Diversele sisteme de avans automat prezентate în literatură de specialitate [3, 31, 89, 103, 104, 125] cît și cele prezente anterior în această lucrare, nu pot fi utilizate la echiparea mașinilor de prelucrare prin crezime complexă a corpurilor de revoluție din următoarele motive:

- semnalul de comandă al avansului se anulează în momentul în care mărimea reglată, devine egală cu mărimea impusă de sursa etalon, ceea ce provoacă o instabilitate preunată a procesului, reflectată în scăderea accentuată a productivității;

- aproape toate sistemele de automatizare lucrează pe baza valorilor momentane ale mărimilor electrice și nu cu valorile medii ale acestora, devenind astfel sensibile la variațiile valorilor momentane ale mărimilor regulate, variații care în cazul proceselor de prelucrare prin EMC fac parte din fenomenele de bază, procesul desfășurându-se în permanentă ca proces transitoriu;

- creșterea stabilității sistemelor de avans prin micșorarea sensibilității acestora prin micșorarea preunată a vitezei de răspuns conduce la apariția frecvenții a fenomenelor de scurt-circuit, provocând înhățărirea tuturor caracteristicilor tehnologice.

Mașina de prelucrat prin EMC a corpurilor de revoluție construită în cadrul catedrei de Tehnologie mecanică, a fost echipată cu sistemul de avans ce face obiectul brevetului nr. 50.003 din 1967, realizat la I.P. "Traian Vuia" din Timișoara, sistem ce elimină multe din neajunsurile semnalate și care asigură o bună stabilitate procesului de prelucrare.

În fig. 5.22, se prezintă schema bloc a sistemului de reglare și stabilizare automată a avansului, în care circuitul reacției de curent este format dintr-un traducător de curent - tensiune A care servește la obținerea unei tensiuni proporționale cu intensitatea curentului din spațiul de lucru și un selector de

tensiunea maximă C care primește minimuza provenită de la traductorul A și și tensiunea de la surse reglabilă B și lăsat să treacă spre comparatorul D, printr-un circuit electric cu o constantă de timp convenabilă aleasă, numai tensiunea care are valoare mai mare.

Sursa de tensiune reglabilă B servește la etalonarea mărimii curentului din spațiul de lucru. Lanțul rezistenței de tensiune este alcătuit dintr-un circuit potențiometric E de pe care se colige o tensiune proporțională cu tensiunea de pe spațiul de lucru, , o sură de tensiune reglabilă F pentru etalonarea tensiunii de pe spațiul de lucru și un selector de tensiune minimă G care combină tensiunile provenite de la E și F, lăsat să treacă la comparatorul D printr-un circuit electric, având o constantă de timp adecvată, numai tensiunea de valoare minimă.




Fig. 5.22. Schema bloc a sistemului de reglare și stabilizare amplitudinii a evenasului

În comparatorul D tensiunea provenită de la selectorul C cu polaritate negativă și tensiunea provenită de la selectorul G cu polaritate pozitivă se inscriu algebric obținindu-se astfel semnalul de comandă care se amplifică în amplificatorul E (electronic, magnetic, mașini amplificateare etc.) și apoi se aplică elementului de execuție I constituit dintr-un motor electric de c.c. ce poate acționa fie amprez CF-ului sau CF-ului.

Din cele de mai sus rezultă că atât timp cât tensiunea provenită de la traductorul A nu depășește tensiunea sursei reglabilă B, evenasul este constant. În cazul în care tensiunea provenită de la traductorul A devine mai mare decât tensiunea sursei reglabilă de

etalonare B, din cauza depășirii curentului prescris, respectiv tensiunea provenită de la circuitul potențiometric E devine mai mică decât tensiunea sursei reglabile F, din cauza căderii tensiunii pe spațiul de lucru sub valoarea impusă, semnalul de comandă se mișcă în sensul opus, prevenind mișcarea vitezei de avans, pentru a reduce tensiunea respectiv curentul din spațiul de lucru la valoarele prescrise. Se observă că la acest sistem de automatizare și în momentul în care pe spațiul de lucru tensiunea și curentul prezintă valorile prescrise, în circuit există un semnal de comandă corespunzător procesului.

Cu J s-a notat spațiul de lucru unde au loc procesele elementare de crezime, cu K e suraj de curent electric care are o tensiune și putere considerabile, servind la alimentarea cu energie electrică a spațiului de lucru și cu L apăratura de mîsurare permanentă a tensiunii și intensității curentului din spațiul de lucru. Intreruperea circuitelor în punctele "a" sau "b" face posibilă funcționarea sistemului cu menținerea constantă fie a tensiunii fie a curentului la valorile medii pe spațiul de lucru. Există și posibilitatea realizării avansului rigid, în care caz se intrerupe circuitul în ambele puncte. Unele detalii privind elementele de protecție, de semnalizare etc., nu au fost reprezentate în schema bloc pentru a urmări mai ușoră funcționările sistemului.

În fig.5.23. se prezintă schema electrică de principiu simplificată a sistemului de reglare și stabilisire realizat cu o mașină electrică amplificatoare cu două înălțări de comandă iar în fig.5.24. vederea constructivă realizată a sistemului de comandă, alimentare și reglare automată a avansului.

În schema electrică principală din fig.5.23. cu 1 s-a notat rezistatul cu rel de traductor curent-tensiune, condensatorul 2 suntrează în parte componentele alternativă a tensiunii ce se aplică prin intrerupătorul 3 la un selector de tensiune maxim C compus din două diode 4 și 5 de tip EPR 105, o rezistență 6 și un condensator 7. Tensiunea de etalonare caleasă de potențiometrul 8 alimentat de generatorul 9 acționează împreună cu amplificarea 10 de un metru de curent alternativ, nereprezentat în schema, se aplică selectorului de tensiune maxim C. Emulația generatorului 9 este asigurată de o înălțăre în derivăție 11. Un selector de tensiune minim alcătuit dintr-o diodă 12 ( $\frac{1}{2}7\text{VC}$ ), două rezistențe 13 de  $350\Omega$  respectiv 14 și  $1\text{ k}\Omega$  și un condensator 15 de 100  $\mu\text{F}$ , primește tensiunea de receție prin intermediul unui potențiometru 16 de  $10500\mu\text{F}$  și 0,3 A iar tensiunea etalonă prin potențiometrul 17 și un între-




Fig.5.25.




Fig.5.24.

rupător 18 de la o sură de tensiune constantă 19.

Tensiunea de la selectorul G se aplică înfăşurării 21, în o poziție cu 20, cele două înfăşurări cu amplidina 10 au rolul de

comparator și amplificator. Motorul electric de c.c. 22, de 360 V și 110 V alimentat de amplidina  $10^V$  la întrearsarea OT-ului 23 sau a OP-ului 24, prin intermediul unui redactor nereprezentat pe schema. Înălțarea în derivăție 25 alimentată de la generatorul 19 asigură exitația motorului 22.

Tensiunea pe spațiul de lucru între cele două obiecte 23 și 24 este indicată de voltmetrul 26 iar curentul de lucru de ampermetrul 27 măsurat cu un condensator 28 de  $3,8 \mu F$ . Circuitul de lucru este alimentat de la o sură de curent continuu prin două borne 29 a, borna pozitivă și 29 b, borna negativă.

Sistemul de reglare automată a avansului elaborează prezintă următoarele avantaje:

- asigură obținerea unei productivități sporite prin sărarea stabilității procesului, datorită faptului că sărarea de comandă este influențată de sărarea de reglare numai în cazul în care aceasta din urmă se abate de la valoarea prescrisă fiind totodată puțin sensibilă la perturbațiile de scurtă durată ce pot surveni în proces;
- permite reglarea automată a avansului cu menținerea constanță fie a curentului, fie a tensiunii și combinat tensiune și curent. De asemenea se poate lucra în caz de necesitate cu avans rigid;
- prin utilizarea avansului automat, procesul preluoririi prin EEC se desfășoară în condiții normale, eșurile de scurteircuit sau întarsarea deschiderilor în trei staționar sunt eliminate.

#### 5.4. Condiții experimentale privind determinarea funcțiilor de răsuna la preluorarea prin EEC a carburilor de răsoluție

##### 5.4.1. Aspecte ale preluvabilității carburilor metalice din sortul P prin EEC - condițiile generale ale experimentării

Carburile metalice fac parte din clasa materialelor speciale sintetizate, caracterizate de proprietăți deosebite de tenacitate, duritate, rezistență la uzură, stabilitate la temperaturi înalte etc., cu mult superioare oțelurilor aliante.

Cum industria preluoritoare necesită cantități tot mai mari de acestaia materiale de diferite sorturi și tipă-dimensiuni, apare evident necesitatea ca, pe lângă dezvoltarea industrială producătoare de acestaia aliaje, să se diversifice corespondător și

TABELUL 5.1

MATERIAL	P10	P20	P30	P40	CW	CO
COMPOZITIE STAS 6374-61	CW	83-72	82-74	89-82	88-70	
	TiC+TaC	15-20	12-15	5-8	2-5	
	CO	2-8	6-9	6-10	10-12	
COMPOZITIE [65]	CW	64	76	82	75	
	TiC+TaC	28	14	8	12	
	CO	8	10	10	13	
GREUTATE SPECIFICĂ .ρ' [g/cm³]		11,20 11,40	11,75 11,90	12,98 13,11	12,82 13,00	15,7 8,83
DURITATE .HV" [dN/mm²]	1600	1550	1500	1400	1730	
REZISTENȚA LA RUPERE PRIN ÎNCOJOIERE „σ" [KN/mm²]	1,3	1,5	1,7	1,9	5,2	
REZISTENȚA LA COMPRE- SIUNE „σc" [KN/mm²]	4,6	4,8	5,0	4,9	8,0	
COEFICIENT DE DILATATIE .α" [μm/mK]	6,5	6	5,5	5,5	7,2	5,1
CONDUCTIBILITATEA TERMICĂ „λ" [KJ/mhK]	91	≈108	≈210	211	437	256
CĂLDURA SPECIFICĂ .c" [KJ/KgK]	0,336	—	—	—	—	0,442
COEFICIENT DE TRANSMIȚE- RE AL CĂLDURII „σ" [m²/h]	0,025	—	—	0,06	—	0,0666
TEMPERATURA DE TOPIRE „θ" [K]	—	—	—	—	3640	1760
REZISTENȚA LA UZURĂ		←	CREȘTE	→		
TENACITATEA		←	SCADE	→		
CONDUCTIBILITATEA SI RE- ZISTENȚA LA SOC TERMIC		←	SCADE	→		

Obs: Principalele caracteristici fizico-mecanice ale grupelor de carbonitri și carburi

metodele tehnologice de prelucrare.

Este cunoscut faptul că materialele dure de tipul carburilor prezintă mari dificultăți la prelucrare prin procedee clasice, motiv pentru care se impune utilizarea procedeelor neconvenționale, de eroziune.

La prelucrarea carburilor metalice prin procedee de eroziune electrică complexă sau de eroziune electrică, o atenție deosebită trebuie acordată corelirii caracterului procesului eroziv cu proprietățile fizico-mecanice ale aliajelor dure, deoarece prezența deschidărilor electrice în impuls, pot provoca distrugeri necontrolate a integrității plăcuțelor, proces amplificat cu scăderea tenacității și datorat șocurilor termice [20, 29, 51, 52, 61, 80, 81, 99, 101, 105].

Principalele caracteristici fizico-mecanice ale carburilor metalice din grupa P se prezintă în tabelul 5.1. [20, 65, 66, 101, 105].

ACESTE MATERIALE SE OBȚIN PRIN SINTETIZAREA LA CALD A UNOR PULBERI DE CARBURI DE W, Ti, Ta, ÎN PREZENȚA PULBERII DE Ce CARE ARE ROLUL DE LIANT. CU TOATE CĂ DURITATEA ACESTER MATERIALE ESTE RIDICATĂ, REZILIENȚA LOR ESTE MICĂ, MOTIV PENTRU CARE NU RESISTĂ LA SARCINI VARIABILE MARI, VIBRAȚII, ȘOCURI ȘI MAI ALES ȘOCURILE TERMICE. PREZENȚA Ce ÎN PROPEȚII MAI MARI LA UNELE SERTURI DE CARBURIMETALICE ASU ÎN CADRUL ACELUIAȘI SERT DUCE LA SCĂDAREA DURITĂȚII ȘI CREȘTEREA TENACITĂȚII, FĂPT ÎN UȘURANȚĂ PRELUCRABILITATEA LOR PRIN EROZIUNE ELECTRICĂ COMPLEXĂ [93]. PREZENȚA FORMAȚIUNILOR COMPLEXE DE TIP  $(W + Ti + Ta)C + Ce$ ;  $(W + Ti)C \leftrightarrow Ce$ , îmbunătățește PROPRIETĂȚILE FIZICO-MECANICE, DAR ÎMBUNĂTĂȚEȘTE COMPORTAREA LA ȘOC TERMIC, ASTFEL CĂ ALIAJELA DURE PREZINTĂ O MARE SENSIBILITATE LA FISURARE SUB INFLUENȚA TENSIUNILOR TERMICE ȘI MECANICE.

Datorită prezenței acestor caracteristici, prelucrarea prin EEC a carburilor metalice din sertul P ridică probleme deosebite în determinarea parametrilor procesului ce pot asigura caracteristicile tehnologice corepunzătoare utilizării lor ulterioare, adică determinarea unor condiții în care solicitările termice dezvoltate în urma deschidărilor electrice să fie eft mai mici. Astfel de condiții se pot obține prin utilizarea unor regimuri electrice de prelucrare moi, determinând o scădere a productivității și o creștere a calității suprafețelor prelucrate [93, 115].

In scopul determinării și evidențierii acestor condiții s-a efectuat mai mult de 2500 de experimentări pe mașina de prelucrat corpuri de revoluție, prin EEC, realizată, dotată cu sistem de

avans automat original și alimentată de generatorul GES - 350 a cărui caracteristici au fost rigidizate [17].

Pentru experimentări ca obiecte ale prelucrării s-au utilizat plăcuțe de carburi metalice din sortul P 10, 20, 30, 40 - fig.5.25. În mișcare de rotație, acționate de sistemul de reglare și avans automat cît și role cu diametrul de 40 mm și lățimea de 20,5 mm din aceleasi materiale fig.5.26.



Fig. 5.25.




Fig. 5.26.

Obiectele de transfer sub formă de disc cu diametrul de 250 mm și lățimea de 28 mm, au fost construite din cupru ca fiind materialul cel mai indicat [1, 3, 19, 28, 31, 35, 76, 98 etc] cît și din fontă comună și oțel de construcție cu scopul înlocuirii totale sau parțiale a cuprului, reducind astfel costul prelucrării fig.5.27.a - OT nefprofilate și 5.27.b - OT profilate.



Fig. 5.27 a

Pentru teste determinările masice s-a folosit balanță analitică

Ca mediu de lucru, absolut în toate experimentările s-a utilizat soluția de sticlă solubilă cu densitatea de  $1,2 \text{ g/cm}^3$  și modul  $M = 3,2$ , valori stabilite din [31, 98, 100, 104] cît și din experimentările preliminare ca fiind cele mai convenabile în deaflăgurarea stabilită a procesului de prelucrare în casul acestor materiale.




Fig. 5.27.b

iar pentru măsurarea microasperităților suprafățelor prelucrate s-a utilizat rugosimetrul "Surtronic" folosindu-se criteriul Ra. Timpii de prelucrare au fost măsuiați cu ajutorul unui cronometru cu o precizie 1/30 s. Oscilografirea mărimilor caracteristice s-a făcut cu osciloscopul cu memorie tip C 8-9 A fabricat URSS.

Pentru toate tipurile de circuite studiate s-au ridicat curbele de variație a productivității și rugozității în funcție de mărimile caracteristice impuse pentru o comparare ușoară a rezultatelor obținute. Fiecare punct din grafice reprezintă valoarea medie a cinci pini la zecă determinări pentru a elmina erorile ce pot interveni în prelucrare din cauza multiplelor legături de se stabilesc anumite parametri și factorii caracteristici procesului.

Aspecte caracteristice prelucrării prin EEC sunt prezentate în fig. 5.28 pentru cazul profilării corpuri de revoluție,



Fig. 5.28.



Fig. 5.29.

în fig. 5.29 modul de reproducere al profilului OT în OP și în fig. 5.30. corpuri de revoluție profilate prin eroziune electrică complexă în diferite faze de prelucrare.



Fig. 5.30.

5.4.2. Influența parametrilor primari asupra carac-  
risticilor tehnologice în casul utilizării cir-  
cuitelor electrice cu structuri rezistivă

Prelucrarea materialelor metalice prin EFC, indiferent de operațiuni executate în mod obișnuit pe mașini a căror circuite electrice au o structură rezistivă, indicată în fig. 3.11 cap. 3.3.1. Rezistența din circuit în serie cu spațiul de lucru are un dublu rol, în primul rând limitând valoarea curentului de sarcină în procesul normal de prelucrare cît și în cazurile de scurtcircuit accidentale (cu posibilități frecvente de apariție mai ales la regimurile grele în circuitele rezistive) cu rol de protecție a sursei de alimentare. Din aceste motive prezența rezistenței în circuit este absolut necesară chiar dacă reprezintă un consumator suplimentar de energie, cu atât mai mult cît este limitarea și constanța curentului participă la mărirea stabilității procesului de prelucrare.

Experimentările realizate privind prelucrarea carturilor metalice din grupa P, în condițiile utilizării circuitului electric cu structură rezistivă, au fost necesare pentru evidențierea următoarelor aspecte:

- influența densității de curent asupra productivității și rugozității în condițiile utilizării vitezelor relative de 6, 10, 15, 20 și 27 m/s și a OT confecționate din cupru, fier și oțel;

- influența vitezei relative a lui  $\frac{Q_p}{R_a}$  și  $R_a$  în condițiile utilizării densităților de curent optime pentru OT-uri din Cu, Fe, și Cr; aspecte ce permit stabilirea celor mai favorabile condiții pentru prelucrarea carturilor metalice din grupa P, ele constătând punctul de plecare cît și termenul de comparație pentru rezultatele obținute în condițiile modificării structurii circuitului cu ajutorul parametrilor concentrati de natură inductivă și capaci-

Circuit resistiv.




Fig. 5.31




Fig. 5.32




Fig. 5.33




Fig. 5.34

tivă.

Rezultatele experimentale pentru dependența lui  $Q_{OP}$  în funcție de  $j$  sunt reprezentate în fig.5.31 pentru P 10; fig.5.32. pentru P 20; fig.5.33. pentru P 30 și în fig.5.34 pentru P 40.

În aceste grafice dependența lui  $Q_{OP} = f(j)$  s-a reprezentat numai pentru două valori ale vitezei relative de 6 și 20 m/s decareea pentru celelalte valori ale vitezei relative, curbele de variație ale lui  $Q_{OP}$  se plasează între acestea, prezintând aceeași alură; rezultatele prelucrate sunt prezentate centralizat în tabelul 5.2. pentru sortul P 10; tab.5.3. pentru sortul P 20; tab.5.4. pentru sortul P 30; tab.5.5. pentru sortul P 40 și pentru cele trei materiale ale OT-ului.

Analiza acestor grafice relevă următoarele aspecte:

- variația productivității în funcție de densitățile de curent se realizează după curbe cu maxim indiferent de valoarea vitezei relative sau de materialul din care se construiește obiectul de transfer;

- pentru aceeași valoare a vitezei relative, maximul pentru productivitate diferă în funcție de materialul OT-ului pentru toate sorturile de carburi ale grupelor P;

- pentru aceeași valoare a vitezei relative și materiale diferențiate pentru OT, maximul de productivitate se obține pentru densități de curent distincte;

- pentru același material al OT-ului dar la viteze relative diferențiate, maximul de productivitate se obține pentru același  $j$  și superior este cel ce corespunde vitezei relative mai mari.

Din rezultatele experimentale privind dependența  $Q_{OP} = f(v)$  reprezentată în fig.5.35. pentru P 10; fig.5.36. pentru P 20; fig.5.37 pentru P 30 și fig.5.38 pentru P 40 se pot desprinde următoarele:

- și în acest caz  $Q_{OP}$  prezintă o variație maximală pentru toate perechile conjugate ale OT și OP-uri, maximul plasându-se pe pentru viteze de 20 + 25 m/s;

- cu creșterea densității de curent productivitățile crește pentru toate materialele obiectului de transfer studiate și pentru toate sorturile de carburi metalice.

Graficele prezentate în fig.5.39., 5.40. și 5.41. și 5.42. pentru OP-uri din P 10, 20, 30, 40 - exprimă legătura dintre rezistență măsurată în criteriu  $R_s$  și viteză relativă pentru două valori constante ale densității de curent în casul utilizării obiectelor de transfer din Cu, Fe și Cr. Rigozitatea scade cu creșterea vitezei relative cu atât mai mult cu cât și densitatea de curent scade.

În plus se remarcă influența deosebită a materialului obiect-

TABELUL 5.2

OT - OTEL DE CONSTRUCȚIE

DENSITATEA DE CURENT  $\jmath$  [A/mm<sup>2</sup>]

VITEZĂ RELATIVĂ Nr [m/s]	0,08		0,15		0,20		0,25		0,35	
	Q <sub>OP</sub>	R <sub>a</sub>								
	[g/min]	[μm]								
6	0,0418	1,1	0,07501	2,5	0,1219	3,3	0,1416*	3,5	0,12526*	4,8
10	0,04907	1,2	0,093	2,5	0,1132	2,8	0,1573*	3,1	0,13122*	4,0
15	0,0567	1,1	0,1125	2,2	0,12124	2,4	0,1805*	2,8	0,1632	3,0
20	0,0752	1,3	0,13571	2,0	0,1712*	2,0	0,20631	2,3	0,1753*	2,4
27	0,0592	1,2	0,0994	1,7	0,1011	1,9	0,10691	2,1	0,1156*	2,3

OT - CUPRU

6	0,0923	1,3	0,1258	1,7	0,1689	2,2	0,1811*	2,7	0,1836*	3,0
10	0,1034	1,1	0,1373	1,6	0,1733	2	0,2039	2,5	0,1985*	2,5
15	0,1302	1,2	0,2248	1,4	0,2906	1,6	0,2981	2,0	0,3466	2,1
20	0,1539	1,4	0,2801	1,2	0,3898	1,2	0,423	1,7	0,4027*	1,9
27	0,1085	1,1	0,1748	1,0	0,2871	0,9	0,3212	1,5	0,2945*	1,8

OT - FONDĂ CENUSIE

6	0,039	1,2	0,1375	2,1	0,19337	2,5	0,3136	3,8	0,5779*	7,0
10	0,0217	1,4	0,1523	1,9	0,2015	2,3	0,3652*	3,4	0,6002*	5,5
15	0,0458	1,2	0,1487	1,7	0,2182	2,0	0,3426*	3,0	0,9221	3,9
20	0,0201	1,0	0,1939	1,5	0,2347	1,5	0,3842	2,5	1,034	2,7
27	0,0192	1,1	0,1502	1,2	0,243	1,2	0,4066*	2,0	1,0467*	2,5

Obs: - Obiectul supus prelucrării P10  
- \* - tendință să se descurcăre în arc

TABELUL 5.3

VITĂZĂ RELAȚI -7VA Vr [m/s]	OT - OTEL DE CONSTRUCȚIE									
	DENSITATEA DE CURENT $j$ [A/mm <sup>2</sup> ]									
	0,08		0,15		0,20		0,25		0,36	
	Q <sub>OP</sub>	R <sub>a</sub>	Q <sub>OP</sub>	R <sub>a</sub>	Q <sub>OP</sub>	R <sub>a</sub>	Q <sub>OP</sub>	R <sub>a</sub>	Q <sub>OP</sub>	R <sub>a</sub>
	[g/min]	[μm]	[g/min]	[μm]	[g/min]	[μm]	[g/min]	[μm]	[g/min]	[μm]
6	0,0650	1,6	0,0935	2,5	0,1326*	3,4	0,1437*	3,5	0,102*	4,5
10	0,0682	1,5	0,0987	2,4	0,1402	2,2	0,1508*	3,1	0,1314*	3,2
15	0,0705	1,2	0,1122	1,6	0,1673	1,8	0,1722	2,5	0,1575	2,4
20	0,0758	1,3	0,1372	1,5	0,1975	1,4	0,2015	2,0	0,1876	1,9
27	0,0637	1,2	0,1263	1,1	0,1537	1,1	0,1744	1,4	0,1826	1,8
OT - CUPRU										
6	0,1192	1,4	0,2005	1,6	0,2635	1,9	0,310*	2,5	0,2544*	3,0
10	0,1129	1,3	0,2066	1,5	0,2672	1,3	0,3291	2,0	0,280	1,8
15	0,1269	1,2	0,2237	1,3	0,3042	0,9	0,4172	1,3	0,3588	1,4
20	0,1608	1,1	0,2744	1,2	0,4135	0,8	0,5027	1,1	0,4577	1,1
27	0,1555	1,1	0,2855	0,9	0,2974	0,7	0,464	1,0	0,4873	1
OT - FONTĂ CENUSIE										
6	0,0357	1,5	0,1264	1,9	0,215*	2,4	0,3296*	2,9	0,6849*	3,6
10	0,0392	1,3	0,1403	1,6	0,2215	1,5	0,3291	1,8	0,7078	2,5
15	0,0502	1,1	0,1712	1,5	0,2543	1,1	0,3821	1,7	0,850	2,1
20	0,0708	1,2	0,225	1,2	0,3172	0,8	0,4652	1,3	0,9028	1,7
27	0,0412	1,2	0,1296	1,0	0,2674	0,7	0,428	1,2	0,917	1,6

Obs: Obiectul supus prelucrării P20

- \* - tendință core descărcare în aer

TABELUL 5.4

OT - OTEL DE CONSTRUCTIE									
VITĂZĂ RELAȚIONALĂ $\eta_r$ [m/s]	DENSITATE DE CURENT $j$ [A/mm²]								
	0,08		0,15		0,20		0,25		0,35
	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$
	[g/min] [μm]		[g/min] [μm]		[g/min] [μm]		[g/min] [μm]		[g/min] [μm]
6	0,035	2,3	0,1116	2,4	0,1369	2,5	0,2167*	3,7	0,3245* 4,7
10	0,0502	2,1	0,0925	2,3	0,1467	2,1	0,2530	3,1	0,3974* 3,3
15	0,061	2,0	0,0987	2,0	0,1795	1,5	0,2808	1,9	0,4282 2,6
20	0,1197	1,8	0,1198	1,5	0,2633	1,4	0,3548	1,8	0,4536 2,4
27	0,0643	1,4	0,1867	1,3	0,2189	1,3	0,2428	1,6	0,4192 2,1
OT - CUPRU									
6	0,1335	1,5	0,2139	1,8	0,2640	1,7	0,3337*	1,9	0,3794* 2,3
10	0,1477	1,3	0,2009	1,3	0,2705	1,3	0,3282	1,5	0,3850 1,8
15	0,1590	1,1	0,2010	0,8	0,2900	0,8	0,3839	1,2	0,4028 1,3
20	0,1644	1,1	0,2913	0,5	0,3265	0,6	0,4050	0,9	0,4218 1,2
27	0,1398	0,6	0,2335	0,5	0,3063	0,4	0,4169	0,6	0,4208 1,0
OT - FONTĂ									
6	0,09	2,1	0,1399	2,1	0,3053	2,2	0,4012	2,7	0,5599* 3,3
10	0,118	1,8	0,2310	1,5	0,3180	1,4	0,4156	2,2	0,5964 2,6
15	0,1013	1,2	0,2392	1,1	0,3857	1,0	0,5357	1,7	0,8803 1,9
20	0,119	0,8	0,2778	0,8	0,6613	0,7	0,6770	1,3	0,9682 1,6
27	0,105	0,7	0,2810	0,6	0,4520	0,6	0,6220	1,1	0,8382 1,4

Obs: Obiectul supus prelucrării P30

-\* - tendință spre descărcare în arc

TABELUL 5.5

OT - OTEL DE CONSTRUCȚIE										
VITEZA RELATIVA V [cm/s]	DENSITATEA DE CURENT $j$ [A/mm <sup>2</sup> ]									
	0,08		0,15		0,20		0,25		0,35	
	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$	$Q_{DP}$	$R_a$
	[g/min]	[ $\mu$ m]	[g/min]	[ $\mu$ m]	[g/min]	[ $\mu$ m]	[g/min]	[ $\mu$ m]	[g/min]	[ $\mu$ m]
6	0,0781	2,5	0,1020	2,7	0,1200	3,0	0,1628*	3,5	0,2000*	4,2
10	0,0590	2,3	0,1220	2,5	0,1545	2,3	0,1731	3,1	0,2714*	3,3
15	0,0800	2,1	0,1440	1,9	0,1924	1,8	0,2124	2,7	0,3275	2,1
20	0,1000	1,8	0,1800	1,5	0,2435	1,5	0,2918	2,0	0,4288	1,9
27	0,0800	1,4	0,1625	1,3	0,2213	1,4	0,2725	1,8	0,3822	1,7
OT - CUPRU										
6	0,0800	1,3	0,1324	1,6	0,1615	1,7	0,2042	1,8	0,2428*	2,3
10	0,0886	1,1	0,1485	1,3	0,1822	1,3	0,2294	1,6	0,2742	1,9
15	0,0925	0,9	0,1727	1,0	0,2451	0,9	0,2488	1,2	0,4152	1,5
20	0,1229	0,7	0,2539	0,7	0,3256	0,7	0,3645	1,0	0,4518	1,3
27	0,0917	0,6	0,2412	0,5	0,2875	0,6	0,2975	0,9	0,4412	1,2
OT - FONDĂ CENUSIE										
6	0,0758	1,3	0,1522	1,8	0,1952	1,9	0,2737	2,2	0,3500*	3,2
10	0,0980	1,1	0,1735	1,5	0,2448	1,5	0,3480	2,0	0,4132	2,6
15	0,0790	0,9	0,1834	1,2	0,2611	1,0	0,4082	1,9	0,6573	2,1
20	0,1099	0,7	0,2205	1,0	0,3810	0,9	0,5270	1,4	0,7413	1,6
27	0,1090	0,6	0,2180	0,7	0,3502	0,7	0,5020	1,3	0,7019	1,4

Obs: Obiectul supus prelucrării P40  
-\* - tendință spre descărcare în arc

## Circuit rezistiv




Fig. 5.35




Fig. 5.36




Fig. 5.37




Fig. 5.38




Fig. 5.39




Fig. 5.40




Fig. 5.41




Fig. 5.42

Circuit rezistiv

tulzi de transfer pentru aceeași j și v<sub>p</sub> în stabilirea rugozității suprafeței prelucrate, cele mai mici rugozități asigurindu-le OT din cupru.

Rezultatele obținute în corectarea experimentală vin să confirmă concluziile teoretice evidente în paragraful 3.3.1 din cap. 3 permitând stabilirea regimurilor optime de prelucrare a carburilor metalice din grupa P, în condițiile utilizării circuitelor electrice cu structuri rezistivă, putindu-se preciza următoarele:

- în scopul asigurării unei productivități ridicate în prelucrarea carburilor metalice din grupa P, se vor utiliza viteze relative cuprinse între 15 și 20 m/s și densități de curent între 0,2 și 0,25 A/mm<sup>2</sup>, pentru regimurile de degresare în funcție de materialul obiectului de transfer; densitățile mai mari pot provoca neajunsuri prin apariția macrofisurilor sau crăpăturilor în obiectul susus prelucrat. Pentru finisările se vor utiliza densități de curent sub 0,2 A/mm<sup>2</sup> și viteze relative cuprinse între 20 și 27 m/s.

- în cazul operațiilor de ascunzire și profilare cînd OT-ul are mase mari sau în cazul prelucrării corpurilor de revoluție pentru evitarea apariției vibrațiilor ce perturbă stabilitatea prelucrării se vor utiliza viteze relative mai mici de 15 m/s și densități de curent sub 0,2 A/mm<sup>2</sup> pentru evitarea occurrilor termice prevenind făcind un rabat substanțial la productivitatea și calitatea suprafețelor prelucrate.

Din datele concretizate în tabelul 5.6, caracteristica dominantă de maxim rezultă că regimul electric al prelucrării trebuie corelat cu viteza relativă și materialul obiectului de transfer,

TABELUL 5.6

VITEZA v <sub>r</sub> m/s	OT	P10		P20		P30		P40	
		Q <sub>cp</sub> A/min.	j A/mm <sup>2</sup>						
6	GL	0,15	0,15	0,15	0,25	0,30	0,30	0,20	0,20
	Cu	0,10	0,20	0,10	0,25	0,37	0,35	0,24	0,35
	Fc	0,57	0,35	0,55	0,35	0,55	0,35	0,35	0,35
20	GL	0,20	0,20	0,20	0,50	0,50	0,42	0,42	0,42
	Cu	0,42	0,25	0,25	0,42	0,35	0,45	0,35	0,35
	Fc	1,00	0,35	0,35	0,35	0,34	0,74	0,74	0,74

viteza relativă constituind în cazul circuitelor cu structură rezistivă unul din principaliii factori ce contribuie la constituirea caracterului de impuls al deschiderilor electrice, constantele de timp ale procesului "prea mici" sau prea " mari" nepermittind apariția fenomenelor termice productive;

- un al doilea parametru primar de importanță majoră, ce determină productivitatea este densitatea de curent care pentru grupe de carburi metalice P devine optim în funcție de perechea conjugată OT și OP, de v<sub>p</sub> și procentul de cobalt conținut în sortul respectiv al carburi metalice. Pentru P 10 și P 20 productivitățile maxime se obțin pentru j = (0,2 ± 0,3) A/mm<sup>2</sup> iar la P 30 și P 40 pentru j = (0,3 ± 0,35) A/mm<sup>2</sup>, domenii de maxim caracteristice obiectelor de transfer confecționate din cupru sau eșel de construcție, decarece OT-ul din fanta comunie prezintă maximale pentru toate sorturile de carburi metalice din grupa P la densități de curent de 0,35 A/mm<sup>2</sup>, maxime ce scad de la sortul P 10 spre P 40. Chiar la densitățile de curent pentru care OT-ul din cupru prezintă valori maximale, OT-ul din fanta comunie asigură cantități de material prelevat apropriate, concurind OT-ul din cupru.

Că urmare a posibilităților de realizare a unor productivități ridicate concomitent cu asigurarea unor rugozități apropiate de cele ale OT-ului din cupru, fanta comunie poate fi recomandată drept material corespunzător confecționării obiectelor de transfer pentru prelucrarea prin EBC a carburi metalice din grupa P.

Pentru a caracteriza complet comportarea materialelor obiectului de transfer în procesul de prelucrare prin erosiune electrică complexă, se propune utilizarea unei mărimi caracteristice numită "coefficient de productivitate specific" K<sub>ps</sub> și definit prin:

$$K_{ps} = \frac{v_{op}}{u_R} \quad [g/min.mm] \quad (110)$$

reprezentând cantitatea de material prelevat din OT (v<sub>op</sub>) în unitate de timp și corespunzătoare unei uzuri radiale a OT-ului (u<sub>R</sub>) de un milimetru. Uzura radială reprezintă o mărime caracteristică fiecărui obiect de transfer, dependentă de materialul prelucrat și condițiile din spațiul de lucru. Resultatele experimentale obținute pentru cele trei materiale în cazul prelucrării grupei P de carburi metalice sunt prezentate în tabelul 5.7.

Aceste date vin să confirme ordonarea materialului obiectelor de transfer în suita OT, Fe și Cu - cuprul prezintând cele mai bune rezultate în sensul că asigură cele mai mari cantități de material prelevat corespunzătoare unei uzuri radiale de 1 mm, urmat fiind

TABELUL 5.7.

OBJECT DE TRANSFER	OT	A/mm <sup>2</sup>	DENSITATE COEFICIENT DE PRO- IE CURENT, -SUCURITATE SPECIFICĂ KPS = $\frac{Q_{OP}}{U_R}$ [g/min·mm]			
			P10	P20	P30	P40
Cupru	0,08	17,82	35,91	23,06	7,66	
	0,15	14,54	54,08	37,27	7,82	
	0,20	16,28	22,89	35,52	9,28	
	0,25	12,60	68,39	45,78	9,04	
	0,35	10,93	25,26	52,19	10,23	
	0,08	3,83	6,79	9,73	6,59	
Fontă cenusie	0,15	6,77	12,03	9,26	9,75	
	0,20	8,48	12,98	21,86	10,62	
	0,25	10,80	13,29	25,68	12,19	
	0,35	41,20	22,90	29,67	13,82	
	0,08	1,59	0,16	1,70	0,04	
	0,15	2,09	2,47	1,20	0,33	
Otel de construc- -tie	0,20	2,36	5,81	0,99 *	1,30 *	
	0,25	0,52 *	3,31 *	0,25 *	1,51 *	
	0,35	0,09 *	3,22 *	0,05 *	1,15 *	

Obs: - KPS este exprimat ca valori medii ale lui Q<sub>OP</sub>;

- \* - regimuri de mare instabilitate, frecvențe  
descărcării în c.c. - statutar.

de fontă, oțelul nefiind corespunzător prelucrării cărărilor metalice din grupa P prezintând productivități scăzute la unuia foarte ridicata și o mare instabilitate în prelucrare.

Evidențierea acestei comportări este de un real felic în ceea ce profilările și prelucrările cărărilor de revoluție, unde unuia prezintări a obiectului de transfer micșorând cu mult precizia prelucrării privind formă geometrică a profilului și impunând un număr ridicat de prelucrări successive cu reprofilarea periodică a obiectului de transfer.

Pentru a aprecia durata de utilizare a obiectului de transfer în prelucrare în limitele preciziei stabilite se poate utiliza o nouă mărire "coeficientul de durabilitate specifică" care se definește drept inversul coeficientului de productivitate specifică:

$$k_{DS} = \frac{1}{P_D} \quad [\text{mm. min/g}] \quad (111)$$

și reprezintă ușura obiectului de transfer corespunzătoare detărârii din obiectul supus prelucrării a unei cantități de material cu masa de un gram. De exemplu pentru P 20 la o densitate de curent de  $0,20 \text{ A/mm}^2$ ,  $k_{DS} = 0,0436 \text{ mm. min/g}$  la Cu,  $k_{DS} = 0,077 \text{ mm. min/g}$ , la Fe și  $k_{DS} = 0,35 \text{ mm. min/g}$  la OL; durabilitatea cea mai bună prezentând-o cuprul. Cunoașterea acestor mărimi specifice poate fi utilizată în proiectarea obiectelor de transfer în stabilirea perioadelor de recalibrare, ori în vederea obținerii unei caracteristici tehnologice ridicate în condiții avantajoase din punct de vedere economic.

In urma acestor considerente se pot preciza următoarele recomandări tehnologice: fosta cenușie se va folosi în operațiile de degreșare, cuprul pentru finisare iar obiectele de transfer din etal de construcție nu se vor utiliza în cazul circuitelor cu structură rezistivă.

#### 3.4.3. Influența parametrilor primari asupra caracteristicilor tehnologice în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură inductivă

Din cercetările experimentale efectuate în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură rezistivă a rezultat că: prelucrarea carburilor din grupa P se poate efectua la densități de curent de  $j \leq 0,25 \text{ A/mm}^2$  pentru a păstra integritatea geometrică și continuitatea materialului.

In capitolul 3 paragraful 3.3.1.2. s-a arătat că în stadiul deconectării microcontactelor în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură inductivă apare un surplus de tensiune  $u_1 = L \cdot di/dt$  conținută în cimpul magnetic al inductivității ceea ce poate determina apariția șocurilor termice pronunțate cu total neindicat în prelucrarea carburilor metalice, motiv ca a determinat utilizarea în această grupă de experimentări a densităților de curent  $j = 0,20 \text{ A/mm}^2$ , valoare pentru care în circuitele rezistive se obțin cel mai mari produtivități maxime pentru OT-ul de cupru și etal iar OT-ul din fontă asigură produtivități comparabile cu ale cuprului.

Inductivitățile utilizate în cercetarea experimentală a avut valori de 1; 2; 4; 6 și 10 mH. Pentru a evidenția dependența ca-

caracteristicilor tehnologice de viteza relativă, adică, a legăturii dintre constanțele de timp caracteristice circuitului  $t_c$  și a procesului  $t_p$ , s-a utilizat două vitezze relative de 6 și 20 m/s limita inferioară utilă în cazul profilării aculeelor așchievoare și a prelucrării corpurilor de revoluție cu masse mari pentru evitarea apariției vibrațiilor iar cea superioară datorită productivităților superioare obținute în cazul prelucrării prin eroziune electrică complexă în circuite rezistive.

Pentru aceste condiții s-au determinat productivitatea  $Q_{OP}$  și rugozitatea  $R_a$  în cazul prelucrării sorturilor de carburi metalice a grupei P prin eroziune electrică complexă, utilizând obiectele de transfer confectionate din cupru, fantele comunie și ștel de construcție pe același știleaj și mediu de lucru ca și în cazul circuitelor rezistive.

Resultatele cercetării experimentale sunt trecute concentrat ca valori medii a cinci măsurători successive efectuate în același condiții pentru obiectul de transfer din cupru în tabelul 5.8 și în figurile 5.43; 5.44; 5.45 și 5.46 în care s-au redat dependențele  $Q_{OP} = f(L)$  și  $R_a = f(L)$  pentru P 10, 20, 30, și 40.



În tabelul 5.9 și în graficele din figurile 5.47; 5.48; 5.49 și 5.50 dependențele  $Q = f(L)$  și  $R_a = f(L)$  pentru prelucrarea prin IEC a sorturilor de carburi P 10; 20; 30; 40 - utilizând obiecte de transfer din fante și în tabelul 5.10 și în graficele din figurile 5.51; 5.52; 5.53; 5.54 - același dependențe pentru cazul utilizării obiectelor de transfer din ștel.

Curbele de variație ale lui  $Q_{OP} = f(L)$  pentru ambele viteză și pentru toate periochile de materiale OT și OP prezintă aceeași alură cu zonă caracteristică de maxim pentru inductivitățile de valoare mici cuprinse în domeniul de  $0,5 \pm 3$  mH și cu scădere progresată corespunzătoare creșterii inductivității. Această variație corespunde și confirmă concluziile expuse în cap.3 și în paragraful 3.3.1.2. privitoare la influența pozitivă pe care o are prezența inductivității în circuitul electric, demonstrându-se practic legătura strânsă ce se constituie între constanțele de timp caracteristice circuitului electric "t<sub>c</sub>" și ale procesului "t<sub>p</sub>" - maximul de productivitate plasându-se în zonă corespunzătoare relației  $t_c = 1/3 t_p$ , legătura susținută și de scăderea maximală de productivitate și deplasarea acestuia spre "înțingă" în domeniul inductivităților mici pentru creșterea vitezei relative (20 m/s). Creșterea vitezei relative determină o scădere a constantei de timp a procesului astfel că  $t_c > 1/3 t_p$  ori efectul

OBJEKT DE TRANSFER - CUPRU

TABELUL 5.8


OP - SORT P10				OP - SORT P20					
	$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$			$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$	
L	Q	R <sub>a</sub>	Q	R <sub>a</sub>	Q	R <sub>a</sub>	Q	R <sub>a</sub>	
mH	g/min	μm	g/min	μm	g/min	μm	g/min	μm	
0	0,1689	2,5	0,3898	1,8	0,2635	2,3	0,4135	1,7	
1	0,4513	1,8	0,6255	1,6	0,7332	1,8	0,6222	1,3	
2	0,9981	1,5	0,7517	1,4	0,7981	1,7	0,6419	1,3	
4	0,4372	1,3	0,3492	1,2	0,3147	1,5	0,2429	1,2	
6	0,2755	1,2	0,1318	1,1	0,1398	1,4	0,1127	1,1	
10	0,1298	1,1	0,1079	1,1	0,1293	1,2	0,0921	1,1	
OP - SORT P30				OP - SORT P40					
0	0,2640	1,7	0,3265	1,4	0,1615	1,7	0,3256	1,2	
1	0,3627	1,6	0,8203	1,0	0,2279	1,5	0,6314	0,9	
2	0,6481	1,4	0,6011	0,8	0,3283	1,3	0,8228	0,8	
4	0,3096	1,3	0,2952	0,75	0,2011	1,2	0,4073	0,7	
6	0,1617	1,2	0,1899	0,7	0,1402	1,1	0,2181	0,7	
10	0,0802	1,1	0,1188	0,7	0,0793	1,1	0,1082	0,6	



OBJEKT DE TRANSFER - FONTĂ -

TABELUL 5.9

OP - SORT P10				OP - SORT P20				
L	$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$		$v = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$	
	Q	R <sub>a</sub>	Q	R <sub>a</sub>	Q	R <sub>a</sub>	Q	R <sub>a</sub>
mH	g/min	μm	g/min	μm	g/min	μm	g/min	μm
0	0,19397	2,5	0,2347	1,8	0,2150	2,4	0,3172	1,7
1	0,5204	2,0	0,4666	1,6	0,4281	2,0	0,4799	1,4
2	0,8536	1,8	0,6051	1,4	0,5597	1,7	0,3662	1,3
4	0,4463	1,7	0,2339	1,2	0,2996	1,6	0,1873	1,2
6	0,1892	1,5	0,0913	1,1	0,1446	1,5	0,1196	1,1
10	0,092	1,4	0,0640	1,1	0,0531	1,4	0,0338	1,1
OP - SORT P30				OP - SORT P40				
0	0,3053	2,8	0,5613	1,6	0,1952	2,0	0,3810	1,4
1	0,5311	1,8	0,7337	1,4	0,3810	1,8	0,7137	1,2
2	0,4678	1,6	0,4891	1,3	0,2448	1,7	0,6851	1,1
4	0,2117	1,5	0,2891	1,2	0,1507	1,6	0,4071	1,0
6	0,1215	1,4	0,2062	1,1	0,1072	1,5	0,2422	1,0
10	0,0869	1,4	0,1601	1,1	0,0859	1,5	0,1286	0,9




- 132 -

**OBJECT DE TRANSFER - OTEL -**

**TABELUL 5.10**

OP - SORT P10			OP - SORT P20					
L	$v_r = 6 \text{ m/s}$	$v_r = 20 \text{ m/s}$	L	$v_r = 6 \text{ m/s}$	$v_r = 20 \text{ m/s}$			
mH	g/min	μm	g/min	μm	g/min	μm	g/min	μm
0	0,1219	3,3	0,1712	2,1	0,1326	3,4	0,1075	2,0
1	0,2336	2,5	0,4815	1,8	0,2803	2,6	0,4508	1,7
2	0,8139	2,0	0,6830	1,6	0,5237	2,0	0,2108	1,4
4	0,6201	1,8	0,2837	1,4	0,2177	1,5	0,1671	1,3
6	0,2544	1,6	0,1207	1,3	0,1251	1,4	0,1360	1,2
10	0,0476	1,5	0,0956	1,3	0,1073	1,3	0,1289	1,2
OP - SORT P30			OP - SORT P40					
0	0,1369	2,5	0,2633	1,8	0,1200	2,8	0,2435	1,7
1	0,3618	2,1	0,7223	1,5	0,2812	2,4	0,8642	1,4
2	0,2272	1,7	0,3994	1,3	0,1405	2,2	0,3817	1,3
4	0,1508	1,4	0,3204	1,2	0,1103	2,0	0,2623	1,0
6	0,1362	1,3	0,3021	1,1	0,0911	1,8	0,1342	0,9
10	0,1124	1,3	0,2572	1,1	0,0745	1,7	0,1105	0,9



surplusului energetic datorat inductivității poate fi livrat numai în condițiile în care egalitatea se păstrează la valoarea de  $t_c = 1/3 t_p$ , egalitate realizată la valori mai mici ale inductivității, aceasta determinând o scădere a energiei înmagazinate în inductivitate ( $L \frac{di}{dt}$ ) deci productivitate mai mică.




Fig.5.55.




Fig.5.56.




Fig.5.57.

Din oscilogramele prezente în fig.5.55 pentru  $L=0,8$  mH și în fig.5.56, pentru  $L=2$  mH și în fig.5.57, pentru  $L=10$  mH în care se vede variația curentului în timpul procesului de prelucrare a carburilor P 20 la  $v_r = 6$  m/s și  $j = 0,2$  A, se confirmă efectul de netezire pronuntat a curentului determinat de creșterea inductivității, provocând reducerea efectului de impuls și decăderea electricelor cu tensiune evidentă de a se stabili un curent de conductie, micșorând mult productivitatea prelucrării și rugozitatea suprafetei OP-ului. Efectul este mult amplificat în cazul vitezelor relative mari prezentat pentru  $v_r = 20$  m/s și în același condiții ca mai sus în oscilogramele din fig.5.58, pentru  $L = 0,08$  mH; fig.5.59, pentru  $L = 2$  mH; fig.5.60, pentru  $L = 10$  mH.

Cu total deosebită apare comportarea sorturilor P 30 și P 40 care pentru toate cele trei materiale ale obiectului de transfer prezintă maxime mai ridicate pentru viteze relative de 20 m/s doplasate spre inductivități mai mari și mai scăzute la viteze de 6 m/s.




Fig. 5.58




Fig. 5.59.



Fig. 5.60. compensarea diferență a difuziei termice realizându-se în fază ruperii microcontactului prin transmiterea unor energii mai mari, asigurate de descărările în impuls dezvoltate mai ferm la viteze mari. În cazul vitezelor mici cantitatea de energie corespunzătoare unor prelevări eficiente se realizează la valori mai mari ale inductivităților asigurând fenomene termice corespunzătoare pe parcursul fazei de contact (efect Joule) cît și în fază ruperii contactului datorate energiilor mai mari livrate de inductivitate.

Dacă se consideră descărcarea în impuls drept sursă de căldură punctiformă și suprafețele izotermă semișferice, se poate exprima distanța maximă pînă la care efectul termic dezvoltat de sursă este productiv [104] prin relația razei maxime:

$$r_{\max} = K \cdot t_1 \sqrt{\frac{U_m^2 \cdot I_m}{\sigma \cdot \rho \cdot T_{top}}} \quad (112)$$

în care:  $K$  - coeficient de proporționalitate  $0 < K < 1$ ;

$U_m, I_m$  - tensiunea în V și curentul în A caracteristici re-

gimului de lucru;

$c$  - căldura specifică în  $\text{KJ/Kg.K}$ ;

$\rho$  - greutatea specifică în  $\text{Kg/m}^3$ ;

$T_{top}$  - temperatură de topire în  $K$ ;

$t_i$  - durată impulsului de curent în  $s$ .

Cu această durată impulsului  $t_i = t_c$  și conductibilitatea termică

$\lambda = c \cdot \rho \cdot a$  în care  $a$  - coeficientul de transmitere a căldurii în  $\text{m}^2/\text{h}$  rezultă că:

$$r_{max} = K \cdot t_c \sqrt{\frac{U^2 \cdot I \cdot a}{T_{top} \cdot \lambda}} \quad (113)$$

de unde se observă că odată cu creșterea conductibilității termice scade  $r_{max}$ ;  $r_{max}$  poate să crească cu creșterea lui  $t_c$  deci la inductivități mai mari.

Din analiza diagrameelor rezultă că valurile productivităților corespunzătoare domeniilor de maxim depășesc de 3 + 4 ori valurile maxime obținute în cazul circuitelor rezistive, pentru orice perioada de OT și OP și orice viteză. Analizând în continuare variația rugozității în funcție de valoarea inductivităților se observă că ea scade continuu cu creșterea inductivității iar în domeniul de maxim de productivitate rugozitatea suprafețelor prelucrate este mai mică cu cca.  $5 + 10 \mu m$  față de cazul circuitelor rezistive.

În urma acestor rezultate se poate afirma că prezența inductivității în circuitele electrice cu structură modificată este utilă permitând obținerea unor productivități superioare concomitent cu asigurarea unei calități corespunzătoare suprafețelor prelucrate absolut tuturor serturilor de carbură metalice din grupa P. În plus se remarcă faptul că obiectele de transfer se pot confecționa din fontă cenușie și chiar din otel de construcție, aceasta înlocuind cu succes cuprul.

Circuitele electrice cu structură inductivă constituie unică cale ce permite reducerea vitezei relative în condițiile în care atât productivitatea cît și rugozitatea suprafețelor prelucrate să obțină valori convenabile din punct de vedere economic.

5.2.4. Influența parametrilor primari asupra caracteristicilor tehnologice în cazul utilizării circuitelor electrice cu structură capacativă și inductiv-capacitivă

Circuitele electrice cu structură capacativă sau inductiv-capacitivă, au reliefat probabilitatea scăzută de a prezenta un comportament corespunzător în experimentări datorită nivelerelor energetice stabilite pe care le pot asigura în timpul desfășurării proceselor de prelucrare. Astfel că în cazul circuitelor capacitive prezența capacității determină micșorarea grosinii peliculei passive împiedicând formarea acesteia în fază premergătoare contactului metalic iar în fază de contact metalic poate livra (sau nu) energie să intr-un singur punct sau mai multe, în funcție de condițiile locale și mărimea constantei de timp  $t_p$ , în comparație cu constanta de timp  $t_c$  a circuitului. În cazul circuitelor complexe, capacativ-inductive, fenomenele se pot desfășura asemănător cu atât mai mult ca cît între C și L se pot produce transferuri energetice frinind dezvoltarea proceselor productive în spațiul de lucru.

Cercetările experimentale efectuate pentru cele două variante de circuit în care pentru cele capacitive s-au folosit capacitățile de 32; 64; 160; 320 și  $640 \mu F$  iar pentru cele complexe parametrul variabil l-a constituit capacitatea la o valoare constantă a inductivității de 0,8; 1; 2; 4; 6 și 10 mH. S-au ridicat curbele de variație a productivității și rugozității pentru toate periochile conjugate de OT și OP și pentru viteza de 6 și 20 m/s. Întrucât aceste circuite nu prezintă interes tehnologic, în continuare spre exemplificare se redau rezultatele experimentale pentru sortul P 20 în condițiile utilizării successive a obiectelor de transfer din cupru, fontă și otel pentru circuite capacitive și separat pentru cele inductiv-capacitive.

Pentru circuitele capacitive dependența  $\sigma_{OP}$  și  $R_a$  este prezentată în fig. 5.61. pentru OT din cupru, în fig. 5.62. pentru OT din fontă și în fig. 5.63. pentru OT din otel.

Se observă obținerea unui minim de rugozitate corespunzător capacităților mici de  $32 \mu F$  ce coincide și cu minimul de productivitate. În rest atât productivitatea cît și rugozitatea se plasează sub valorile corespondente circuitelor rezistive, variația ușor crescătoare nefiind semnificativă și utilă practic.




Fig. 5.61. Circuit capacativ OT-cupru




Fig. 5.62. Circuit capacativ OT-foală




Fig. 5.63. Circuit capacativ OT-otel

Aceasi comportare se prezinta si in cazul circuitelor inductiv-capacitive la care apare un spor de productivitate si o miciorare a rezistitiei in comparatie cu circuitele pur capacitive, varisie determinata de prezena inducitivityi cu influență mai presusată asupra caracteristicilor tehnologice. In cazul acestor circuite dependentele  $G_{op}$  și  $R_a$  se prezintă în fig. 5.64, pentru OT din cupru, fig. 5.65, pentru OT din foală și fig. 5.66, pentru OT din oțel.




Fig. 5.64. Circuit inductiv-capacitiv OT-eupru




Fig. 5.65. Circuit inductiv-capacitiv OT-fentl




Fig. 5.66. Circuit inductiv-capacitiv OT-epel

Pentru confirmarea rezultatelor experimentale obținute în cazul circuitelor cu structură inductiv capacitive din fig. 5.67, 5.68, și 5.69 și 5.70 se prezintă oscilogramele curentului din procesul prelucrării prin DEC a carburilor metalice din sortul P 21 pentru combinațiile  $L = 1 \text{ mH}$  și  $C = 640 \mu\text{F}$ ,  $L = 10 \text{ mH}$  și  $C = 32 \mu\text{F}$  și  $L = 10 \text{ mH}$  și  $C = 640 \mu\text{F}$  la viteza relativă de  $20 \text{ m/s}$  și  $j=0,2 \text{ A/mm}^2$ . Se remarcă prezența impulsurilor de curent de intensități foarte diferite, alternând cu perioade de mers în gol (curent de conductie) pentru inductivități mici și capacitate mici, ajungând chiar la dispariția impulsurilor de curent în cazul prezenței inductivităților mari indiferent de valoarea capacității situatie în care productivitatea este scăzută iar rugozitatea pronunțată determinată fiind de fenomenele termice produse în urma ruperii neexplosive a contactelor metalice.




Fig. 5.67




Fig. 5.68.




Fig. 5.69.




Fig. 5.70.

În urma rezultatelor obținute din cercetarea experimentală și pe baza considerațiilor teoretice evidențiate în cap3 pe-

paragraful 3.3.2 și 3.4. cu privire la utilizarea circuitelor electrice cu structuri capacitive sau inductive-capacitive se pot face următoarele precizări:

- în cazul prelucrării carburiilor metalice din grupa P acestea nu se recomandă să fie utilizate, deoarece nu pot asigura productivități corespunzătoare din punct de vedere economic;

- sporul de calitate al suprafeței prelucrate obținut în cazul acestor circuite pentru valori relativ mici ale capacitatilor și al inductivităților nu justifică mărirea gradului de complexitate al utilajului, rezultate net superioare obținindu-se prin utilizarea circuitelor cu structură inductive.

#### 3.4.5. Model matematic privind determinarea funcțiilor de răspuns în cazul prelucrării prin SEC a corpilor de revoluție

Pentru a construi modelul matematic al dependenței parametrilor tehnologici de parametrii principali ai procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă a corpilor de revoluție constituite din serturile de carburi metalice a grupei P, s-au folosit datele experimentale obținute în urma utilizării circuitelor electrice cu structuri rezistive, inductive și capacitive.

##### 3.4.5.1. Casul circuitelor cu structuri rezistive

În cazul circuitelor cu structuri rezistive analiza datelor experimentale și a graficelor presentate în cap.5 paragraful 5.4.2 se poate deduce prin testare că alura curbelor care exprimă dependența  $Q = f(j)$  este de tip parabolic și pot fi modelate matematic printr-o funcție polinomială de ordinul doi de forma:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad (114)$$

în care  $j \equiv x = (0,08; 0,15; 0,2; 0,25; 0,33)$ . Pentru determinarea parametrilor  $a_i$  ( $i = 0,1,2$ ) din ecuația (114) pe baza principiului celor mai mici pătrate se obține următorul sistem de ecuații normale:

$$\begin{aligned} a_0x_i + a_1\sum_{i=1}^5 x_i + a_2\sum_{i=1}^5 x_i^2 &= \sum_{i=1}^5 y_i \\ a_0\sum_{i=1}^5 x_i + a_1\sum_{i=1}^5 x_i^2 + a_2\sum_{i=1}^5 x_i^3 &= \sum_{i=1}^5 y_i x_i \\ a_0\sum_{i=1}^5 x_i^2 + a_1\sum_{i=1}^5 x_i^3 + a_2\sum_{i=1}^5 x_i^4 &= \sum_{i=1}^5 y_i x_i^2 \end{aligned} \quad (115)$$

Prin utilizarea următoarelor metode:

$$\begin{aligned}
 S_0 &= n \\
 S_1 &= \sum_{i=1}^n x_i & Y_0 &= \sum_{i=1}^n y_i \\
 S_2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 & Y_1 &= \sum_{i=1}^n y_i \cdot x_i \\
 S_3 &= \sum_{i=1}^n x_i^3 & Y_2 &= \sum_{i=1}^n y_i \cdot x_i^2 \\
 S_4 &= \sum_{i=1}^n x_i^4
 \end{aligned} \tag{116}$$

sistemul de ecuații (115) se transpune în forma (117) utilizată în programeaza pe calculator în limbaj "BASIC - PRAEF",

$$\begin{cases}
 A_0 \cdot S_0 + A_1 \cdot S_1 + A_2 \cdot S_2 = Y_0 \\
 A_0 \cdot S_1 + A_1 \cdot S_2 + A_2 \cdot S_3 = Y_1 \\
 A_0 \cdot S_2 + A_1 \cdot S_3 + A_2 \cdot S_4 = Y_2
 \end{cases} \tag{117}$$

sistem de ecuații algebrice liniare ce se rezolvă prin metoda lui Cramer, obținindu-se pentru coeficienții de regresie următoarele expresii:

$$A_0 = \frac{\det A_0}{\det A} ; \quad A_1 = \frac{\det A_1}{\det A} ; \quad A_2 = \frac{\det A_2}{\det A} \tag{118}$$

Calculele s-au efectuat pe baza schemei logice prezentate în fig. 5.71, utilizând modelul matematic de formă polinomială (119) pentru productivitate, determinindu-se și mărimea erorilor relative ale valoilor productivităților obținute cu modelul matematic față de cele experimentale cu expresia:

$$P(I) = A_0 + A_1 \cdot I(I) + A_2 \cdot I^2(I) \tag{119}$$

tive ale valoilor productivităților obținute cu modelul matematic față de cele experimentale cu expresia:

$$E(I) = 100 \cdot \frac{P(I) - I(I)}{P(I)} \tag{120}$$

Valoile calculate cu modelul matematic pentru productivitate exprimate în g/min, valoarea erorilor relative exprimată în %, valoile coeficienților de regresie și împreună cu expresia polinomială  $P(I)$  pentru fiecare sort de cărburi metalice din grupa P, pentru cele cinci viteză experimentata și cele trei obiecte de transfer din cupru, fontă și otel sunt trecute în tabelul 5.11 pentru P 10, tabelul 5.12 pentru P 20, tabelul 5.13 pentru P 30 și tabelul 5.14 pentru P 40.

- 143 -




Fig. 5.71.




Fig. 571.

## CIRCUITE REZISTIVE

TABELUL 5.11.

		CUPRU				PILO				FONDA				PILO				OTEL				
$\nu$	$\delta$	0,08	0,15	0,20	0,25	0,35	0,48	0,15	0,20	0,25	0,35	0,08	0,15	0,20	0,25	0,35	0,08	0,15	0,20	0,25	0,35	
2	Q	0,0882	0,1374	0,1622	0,1784	0,1851	0,20408	0,1221	0,2050	0,2087	0,25781	0,0353	0,0913	0,1176	0,1324	0,1885	-	-	-	-	-	
6	E	-4,533	8,488	-4,078	-4,078	-1,457	0,8394	4,480	-6,8450	5,417	-1,576	0,0517	-8,139	7,8632	-3,599	-6,749	2,558	-	-	-	-	-
		$D = 1,114 \cdot 10^4 + 1,0977X - 1,7186X^2$				$D = -2,3 \cdot 10^{-3} + 0,22781X + 1,1442X^2$				$D = -5,58 \cdot 10^{-2} + 1,3215X - 2,2708X^2$				$D = -4,31 \cdot 10^{-2} + 1,2782X - 2,913X^2$				$D = -3,71 \cdot 10^{-2} + 1,2997X - 2,0434X^2$				
8	Q	0,098	0,1489	0,1750	0,1922	0,2218	0,2231	0,1866	0,2337	0,3438	0,6033	0,0450	0,0922	0,1247	0,1392	0,1355	-	-	-	-	-	
10	E	-5,451	7,088	0,9726	-5,910	1,6806	6,372	-1,131	5,796	-6,2222	0,522	-0,89	6,986	9,2725	-12,88	3,2217	-	-	-	-	-	
		$D = 1,93 \cdot 10^{-2} + 1,1202X - 1,7109X^2$				$D = -7,51 \cdot 10^{-2} + 1,192X + 2,6268X^2$				$D = -4,31 \cdot 10^{-2} + 1,2782X - 2,913X^2$				$D = -3,71 \cdot 10^{-2} + 1,2997X - 2,0434X^2$				$D = -3,71 \cdot 10^{-2} + 1,2997X - 2,0434X^2$				
12	Q	0,1321	0,22258	0,2761	0,3125	0,3436	0,0648	0,1070	0,2130	0,3822	0,9101	0,0537	0,1118	0,1410	0,160	0,1674	-	-	-	-	-	
15	E	1,4412	0,4656	-5,235	4,620	-0,255	9,444	-8,857	-2,397	0,377	-1,309	-5,483	-0,596	14,041	-12,764	2,5269	-	-	-	-	-	
		$D = -8,3 \cdot 10^{-3} + 1,9783X - 2,7785X^2$				$D = 1,681 \cdot 10^{-1} - 2,302X + 2,6364X^2$				$D = -3,71 \cdot 10^{-2} + 1,2997X - 2,0434X^2$				$D = -3,71 \cdot 10^{-2} + 1,2997X - 2,0434X^2$				$D = -5,17 \cdot 10^{-2} + 1,7886X - 3,2297X^2$				
20	Q	0,1461	0,3027	0,3763	0,4180	0,4056	0,0515	0,011	0,2444	0,4363	1,0167	0,0707	0,1439	0,1768	0,1935	0,1786	-	-	-	-	-	
E	-5,3105	7,485	-3,439	-1,186	0,7392	10,994	-6,414	3,988	11,941	-1,7192	-6,357	5,70	3,1829	-6,568	1,0903	-	-	-	-	-	-	
		$D = -0,094 + 3,7051X - 6,3808X^2$				$D = 0,1327 - 2,0643X + 13,114X^2$				$D = -5,17 \cdot 10^{-2} + 1,7886X - 3,2297X^2$				$D = -5,17 \cdot 10^{-2} + 1,7886X - 3,2297X^2$				$D = 196 \cdot 10^{-2} + 0,064X - 1,0047X^2$				
27	Q	0,0941	0,212	0,2687	0,3025	0,3016	0,0367	0,1101	0,2421	0,4404	1,0361	0,068	0,0901	0,1035	0,1119	0,1137	-	-	-	-	-	
E	-15,25	17,55	-4,22	-6,15	2,365	7,809	-6,357	-0,3508	7,6914	-1,01	5,8054	-10,312	236,58	4,5778	-1,639	-	-	-	-	-	-	
		$D = -9,54 \cdot 10^{-2} + 2,736X - 4,576X^2$				$D = 0,1121 - 2,0031X + 13,266X^2$				$D = -5,17 \cdot 10^{-2} + 1,7886X - 3,2297X^2$				$D = -5,17 \cdot 10^{-2} + 1,7886X - 3,2297X^2$				$D = 196 \cdot 10^{-2} + 0,064X - 1,0047X^2$				

-145-

### CIRCUITE REZISTIVE

TABELUL 5.12

-246-

D20		CUPRU		FONTA		D20		OTEL		
$\nu_1$	$\delta$	$\nu_1$	$\delta$	$\nu_1$	$\delta$	$\nu_1$	$\delta$	$\nu_1$	$\delta$	
Q	$5 \cdot 02$	$0,2195$	$0,2674$	$0,2674$	$0,2901$	$0,2602$	$0,2393$	$0,187$	$0,2128$	$0,3381$
E	$-5 \cdot 06$	$0,673$	$1,467$	$-6,832$	$2,232$	$9,345$	$-6,454$	$-1,007$	$2,5371$	$-2,360$
$D = -5 \cdot 9 \cdot 10^{-2} + 2,717X - 5,0288X^2$		$D = 235 \cdot 10^{-2} - 0,3019X + 6,2406X^2$		$D = -3/18 \cdot 10^{-2} + 1,3522X - 2,744X^2$						
Q	$-5 \cdot 242$	$0,2222$	$0,2768$	$0,3055$	$0,2863$	$0,2470$	$0,1235$	$0,2182$	$0,3453$	$0,7027$
E	$-5 \cdot 283$	$2,266$	$3,498$	$-7,721$	$22,137$	$6,659$	$-3,571$	$-1,4926$	$+3,805$	$-2,321$
$D = 5,23 \cdot 10^{-2} + 2,8649X - 5,094X^2$		$D = 3,97 \cdot 10^{-2} - 0,4431X - 6,6762X^2$		$D = -201 \cdot 10^{-2} + 1,2183X - 2,2248X^2$						
Q	$5 \cdot 297$	$0,255$	$0,3256$	$0,3688$	$0,3746$	$-2,625$	$0,1438$	$0,2531$	$0,2061$	$0,842$
E	$-5 \cdot 2643$	$11,291$	$6,592$	$-10,168$	$3,469$	$9,701$	$-9,412$	$-0,459$	$5,945$	$-0,177$
$D = -2,226 + 3,3473X - 5,5882X^2$		$D = 7,41 \cdot 10^{-2} - 0,550X + 8,6669X^2$		$D = -388 \cdot 10^{-2} + 1,5222X - 2,732X^2$						
Q	$5 \cdot 401$	$0,3925$	$0,4112$	$0,4653$	$0,4596$	$0,0813$	$0,1987$	$0,3229$	$0,4907$	$0,8972$
E	$-5 \cdot 713$	$10,93$	$-0,538$	$-6,012$	$2,553$	$8,925$	$3,2207$	$1,776$	$3,236$	$-0,617$
$D = -0,513 + 4,1983X - 6,9253X^2$		$D = 2,77 \cdot 10^{-2} + 0,131X + 6,7233X^2$		$D = -5,83 \cdot 10^{-2} + 1,9044X - 3,428X^2$						
Q	$5 \cdot 323$	$0,2721$	$0,3526$	$0,466$	$0,496$	$0,04$	$0,1351$	$0,259$	$0,4315$	$0,9167$
E	$-5 \cdot 409$	$-4,906$	$5,63$	$8,36$	$1,771$	$-2,919$	$4,108$	$-2,948$	$0,819$	$-0,028$
$D = -6,65 \cdot 10^{-2} + 2,7455X - 3,2516X$		$D = 4,46 \cdot 10^{-2} - 0,8125X + 9,44X^2$		$D = -299 \cdot 10^{-2} + 1,3473X - 2,15X^2$						

### CIRCUITE REZISTIVE

TABELUL 5.13

	$P_{30}$	$CUPRU$	$P_{30}$	FONTA	$P_{30}$	$Q_{TEL}$
24	1	0,08	0,15	0,20	0,25	0,35
	$Q$	0,274	0,296	0,2735	0,3188	0,3330
6	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 5,3 \cdot 10^{-3} + 16,907X - 1,74,77X^2$				
	$Q$	0,140	-2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
10	$E$	-5,496	2,259	-0,425	-4,35	1,139
		$D = 2,3735 + 1,365X - 1,0263X^2$				
	$Q$	0,146	2,245	0,303	0,350	0,4119
15	$E$	-8,700	9,919	4,236	-6,660	2,232
		$D = 7,4 \cdot 10^{-3} + 1,907X - 2,147X^2 - 3,6813X^3$				
	$Q$	0,1645	0,2283	0,346	0,3906	0,4241
20	$E$	0,125	-2,776	5,695	-3,686	0,552
		$D = -1,53 \cdot 10^{-2} + 2,5442X - 3,6813X^2$				
	$Q$	0,1271	2,2553	0,3256	0,3784	0,4308
27	$E$	9,965	8,544	5,953	-10,173	2,312
		$D = -6,17 \cdot 10^{-2} + 2,6436X - 3,5318X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 1,799 \cdot 10^{-1} + 3,533X - 1,764X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = -5,363 \cdot 10^{-3} + 1,693X + 2,4949X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = -3,07 \cdot 10^{-2} + 0,787X + 0,66X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2$				
	$Q$	0,140	2,2190	0,2693	0,3141	0,3894
	$E$	3,145	2,614	3,507	-4,67	0,945
		$D = 0,032 \cdot 10^{-3} + 0,033X + 0,033X^2</$				

# CIRCUITE REZISTIVE

TABELIU 5.14

D <sub>40</sub>		CUPRU		D <sub>40</sub>		FONIA		D <sub>40</sub>		OTEL	
v <sub>r</sub>	j	2,28	0,15	2,25	0,20	0,08	0,15	0,20	0,25	0,08	0,15
Q	0,0786	0,1333	0,1673	0,1972	-1,2443	0,073	0,1536	0,2278	0,2591	0,3541	0,0753
E	-1,735	0,497	3,506	-3,539	-2,6325	-3,701	0,9604	6,0223	-5,626	0,9023	-3,604
D	$D = 6,0 \cdot 10^{-3} + 0,9741 \cdot x - 0,838x^2$										
Q	0,2866	0,1493	0,882	0,2223	-2,2575	0,076	0,1827	0,2782	0,3298	0,6611	0,064
E	-1,568	0,563	3,224	-3,203	0,568	-3,870	0,189	6,123	-4,716	0,588	7,926
D	$D = 3,2 \cdot 10^{-3} + 1,1202x - 0,9763x^2$										
Q	0,0966	0,1664	0,2209	0,2794	-0,4082	0,0878	0,1916	0,2583	0,3187	0,4209	0,0841
E	6,895	-3,759	-10,907	10,976	-1,709	-11,515	9,474	5,230	-9,80	1831	4,939
D	$D = 2,63 \cdot 10^{-2} + 0,8161x + 0,7855x^2$										
Q	0,1263	0,2483	0,319	0,376	0,4489	0,0941	0,2579	0,376	0,499	0,7502	0,0178
E	2,760	-2,232	-2,058	3,063	-0,645	-6,772	4,5241	-0,276	-5,474	1,966	1,267
D	$D = 4,58 \cdot 10^{-2} + 2,372x - 2,739x^2$										
Q	0,1068	0,2105	0,2761	0,3347	-0,4307	0,0942	0,2439	0,3552	0,4702	0,7113	0,0803
E	-14,21	-14,54	-4,104	11,121	-2,428	-5,650	3,097	1,4325	-6,741	1,323	0,4917
D	$D = 284 \cdot 10^{-2} + 1,8046x - 1,4076x^2$										

-148-

Din analiza valerilor obținute pentru productivitate cît și arișea erorilor relative se remarcă faptul că cele 60 de expresii polinomiale calculate pentru cele cinci regimuri de viteze în funcție de densitățile de curent, caracterizează destul de fidel aceste dependențe, expresiile putindu-se aplica în practica tehnologică pentru oricare din cele trei obiecte de transfer utilizate în experimentări (Cu, Fe și OL)

### 5.4.5.2. Cazul circuitelor electrice cu structură inductivă

Pentru modelarea matematică a curbelor experimentale obținute în cazul circuitelor electrice cu structură inductivă, în cazul dependenței  $\eta_{OP} = f(L)$  s-au încercat următoarele funcții:

$$a.) f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad (121)$$

$$b.) f(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + a_3x_1^3 \quad (122)$$

$$c.) f(x_2) = a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \frac{a_3}{x_2} \quad (123)$$

$$d.) f(x_4) = a_0 + a_1x_4 + a_2x_4^2 \quad (124)$$


$$e.) f(x_5) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \quad (125)$$

fără a reuși înșadrarea rezultatelor în limitele erorilor admisibile. Alura acestei dependențe în schimb permite descompunerea ei în trei secțiuni fig.5.72. fiecare dintre acestea fiind caracterizată printr-o expresie analitică corespunzătoare. În consecință dependența este exprimată sub forma:

$$\eta_{OP} = \begin{cases} ax^2 + bx + c & \text{pentru } x[\alpha, \beta] \\ Ax^2 + Bx + C & \text{pentru } x[\beta, \gamma] \\ A_1x + C_1x^2 & \text{pentru } x[\gamma, \delta] \end{cases} \quad (126)$$

unde  $x = L$  (inductivitatea) este variabilă independentă ce determină variabila dependentă  $\eta_{OP}$  (productivitatea)

Coefficienții de regresie  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $A_1$ ,  $B_1$ , și  $C_1$  se determină prin metoda celor mai mici pătrate cu ajutorul sistemului corespunzător de ecuații normale, pentru polinomul de ordinul doi  $ax^2 + bx + c$  folosindu-se determinările experimentale pentru  $\eta_i$  și  $x_i$  pentru  $i = 1, n$  se obține un sistem de ecuații normale asemănător cu (115) care este rezolvat pe calculator după schema logică prezentată în fig.5.71 în care s-au introdus noile date, s-au obținut






Fig. 5.73.




Fig. 5.73

pentru razura uroblitoare a dependenței  $\Omega_{OP} = f(L)$  coeficienții de regresie pentru OT din Cu, Fe și OL și pentru cele două viteze relative de 6 și 20 m/s.

In mod similar s-a rezolvat a doua porțiune caracteristică zonei de maxim pentru toate cele trei materiale ale OT-ului, pentru ambele vitezze și cele patru sorturi de carburi metalice.

Pentru porțiunea a treia caracteristică zonei coboritoare a zonei curbei, s-a stabilit ecuația de regresie:

$$\Omega_{OP} = A_1 + B_1 x + C_1 x^2 \quad (127)$$

în care  $x \in [y, d]$ . În scopul determinării coeficientilor de regresie se lărgită expresia (127) obținându-se:

$$\ln \Omega_{OP} = \ln A_1 + B_1 x + C_1 x^2 \quad (128)$$

notind cu  $\ln \Omega_{OP} = Y_i$  și  $\ln A_1 = A$  se calculează valorile lui  $Y_i$  pentru  $i = 1, n$  din determinările experimentale ale lui  $\Omega_i$ , ca în continuare să se efectueze calculele în vederea determinării coe- ficienților de regresie  $A_1$ ,  $B_1$  și  $C_1$  prin intermediul ecuațiilor normale, analoge cu (115); expresia lui  $Y_i = A + B_1 x + C_1 x^2$  fiind tot un polinom de gradul doi, rezolvarea s-a făcut pe calculator după schema logică prezentată în fig.5.73. Rezultatele obținute sunt trecute centralizat în tabelele 5.15., 5.16. și 5.17. pentru aceleși condiții și periochi de materiale ca în cazurile precedente.

Curbele de variație a rugozității prelucrării prezintă pentru toate periochile de materiale experimentate o variație exponențială de formă ecuației (127) care, rezolvată pe calculator după schema logică prezentată în fig.5.73., se prezintă numai pentru obiectul de transfer din cupru și obiectele supuse prelucrării din P 10, 20, 30, 40 cu ecuațiile de regresie exprimate în tab.5.18.

Determinarea și prezentarea tuturor expresiilor analitice ale curbelor de dependență dintre principali parametri primari și ca- racteristicile tehnologice de prim rang, în condițiile utilizării circuitelor electrice cu structuri modelică (R, L sau C) permit determinarea rapidă a acestora, diminuând la minimum numărul incercărilor experimentale necesare stabilirii tehnologiilor de prelucrare prin eroziune electrică complexă și aliajelor dure. Totodată exi- stența expresiilor matematice a funcțiilor de legătură deschid calea spre efectuarea calculelor de optimizare a tehnologiilor de prelucrare prin eroziune electrică complexă.

P10				P20				
L	$v_r = 6 \text{ m/s}$	$v_r = 20 \text{ m/s}$		$v_r = 6 \text{ m/s}$	$v_r = 20 \text{ m/s}$			
mH	g/min.	%		g/min.	%			
0	0,1013	-11,02	0,1510	-10,16	0,1172	-10,30	0,1828	-9,80
1	0,2563	11,16	0,5048	4,61	0,3134	7,38	0,4013	-2,15
1,25	0,4088	-0,27	0,5753	-3,56	0,3762	-1,009	0,4454	-1,21
1,5	0,5378	-12,28	0,6347	-1,82	0,4338	-6,01	0,7479	4,40
2	0,8449	3,66	0,6891	0,75	0,5340	1,94	0,7132	-3,91
	$P(6) = 0,01 + 0,1549x + 0,1312x^2$				$P(6) = 0,011 + 0,3422x - 0,0405x^2$			
	$P(20) = 0,0154 + 0,6424 - 0,153x^2$				$P(20) = 0,018 + 0,7617x - 0,344x^2$			
2	0,8144	0,05	0,6430	0,46	0,4616	0,35	0,3875	-2,41
2,25	0,8261	0,07	0,6751	-1,16	0,5183	-1,03	0,4288	4,40
2,5	0,8193	-0,09	0,6518	0,29	0,5162	0,24	0,4432	-1,69
2,75	0,7941	-0,11	0,6195	1,51	0,4936	0,80	0,3857	-1,11
3	0,7504	0,05	0,5733	-1,15	0,3885	-0,37	0,2136	1,03
	$P(6) = 0,057 + 0,6736x - 0,1475x^2$				$P(6) = 0,1947 + 0,6807x - 0,1621x^2$			
	$P(20) = 0,2149 + 0,4513x - 0,1106x^2$				$P(20) = 0,2129 + 0,4605x - 0,2302x^2$			
3	0,7430	-0,92	0,5280	1,52	0,3801	-0,044	0,1827	1,49
4	0,5642	-0,89	0,3173	6,02	0,2481	-4,77	0,1610	1,21
6	0,2902	7,35	0,1496	9,30	0,1355	7,71	0,1367	0,56
8	0,1282	-9,16	0,1006	-9,2	0,1031	-6,63	0,1271	-2,22
10	0,0486	2,2	0,0965	-1,00	0,1011	1,87	0,1301	0,99
	$P(6) = 1,35 \text{ Exp.} (-0,14x - 0,01x^2)$				$P(6) = 2,24 \text{ Exp.} (-0,716x + 0,041x^2)$			
	$P(20) = 4,14 \text{ Exp.} (-0,81x + 0,044x^2)$				$P(20) = 0,3 \text{ Exp.} (-0,20x + 0,012x^2)$			

CIRCUIT INDUCTIV - OT - OTEL

TABELUL 5.15 cont

P30				P40				
L	v <sub>r</sub> = 6 m/s	v <sub>r</sub> = 20 m/s		v <sub>r</sub> = 6 m/s	v <sub>r</sub> = 20 m/s			
	Q	E	Q	E	Q	E	Q	E
mH	g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%
0	0,1321	-0,915	0,2527	-0,82	0,1211	-0,87	0,2289	-3,58
0,25	0,1515	-12,18	0,3775	-8,6	0,1444	-4,56	0,4457	0,95
0,5	0,2545	1,79	0,6091	1,50	0,2323	9,61	0,7227	-5,15
0,75	0,3223	3,83	0,7202	2,80	0,2757	2,07	0,8539	6,31
1,0	0,3548	-1,95	0,7106	-1,63	0,2746	-2,39	0,8392	-2,47
	$P(6) = 0,0139 + 0,6338x - 0,2821x^2$				$P(6) = 0,0121 + 0,6181x - 0,0355x^2$			
	$P(20) = 0,0232 + 1,6502x - 0,4648x^2$				$P(20) = 0,0228 + 1,883x - 1,1667x^2$			
0,5	0,2838	-2,16	0,611	0,82	0,2130	1,42	0,7447	-2,04
0,75	0,3286	5,66	0,6954	-3,53	0,2638	-2,33	0,8328	3,94
1	0,3428	-5,52	0,7301	0,94	0,2814	0,08	0,8568	-0,85
1,25	0,3266	2,02	0,7154	2,15	0,2658	2,19	0,8168	-2,83
1,5	0,2798	-0,05	0,6501	-1,36	0,2170	-1,36	0,7127	1,79
	$P(6) = 0,1027 + 0,4842x - 0,2441x^2$				$P(6) = 0,0118 + 0,5351x - 0,2656x^2$			
	$P(20) = 0,2940 + 0,8322x - 0,3961x^2$				$P(20) = 0,3664 + 0,9929x - 0,5124x^2$			
1,5	0,2781	-0,68	0,5867	-12,4	0,2081	-5,68	0,7412	5,56
2	0,2451	7,33	0,5162	12,6	0,1801	12,01	0,5730	-6,08
4	0,1624	7,11	0,3423	6,41	0,1124	1,90	0,2484	-5,57
6	0,1247	-9,19	0,2670	-13,36	0,0832	-9,30	0,1424	5,963
10	0,1144	1,78	0,2646	2,82	0,0786	2,22	0,1092	-1,1817
	$P(6) = 0,4288 \exp(-0,3164x + 0,0184x^2)$				$P(6) = 0,3424 \exp(-0,3838x + 0,021x^2)$			
	$P(20) = 0,915 \exp(-0,3272x + 0,02x^2)$				$P(20) = 1,7652 \exp(-0,631 + 0,035x^2)$			

CIRCUIT INDUCTIV - OT - CUPRU

TABELUL 5.16.

L mH	P10				P20			
	v <sub>r</sub> = 6 m/s		v <sub>r</sub> = 20 m/s		v <sub>r</sub> = 6 m/s		v <sub>r</sub> = 20 m/s	
	Q	E	Q	E	Q	E	G	E
0	0,1913	12,52	0,3787	-2,95	0,2573	-1,92	0,4087	-1,16
0,5	0,2591	-13,48	0,4814	6,53	0,5266	3,16	0,5245	2,76
1	0,4514	0,32	0,6044	-3,49	0,7074	-3,64	0,6062	-2,63
1,25	0,5950	13,96	0,6133	2,46	0,7645	1,90	0,6343	0,36
1,5	0,7701	-7,77	0,7474	2,37	0,7995	-0,06	0,6538	0,59
$P_6 = 0,931 + 0,02556x + 0,2526x^2$					$P_6 = 0,2573 + 0,6213x - 0,1772x^2$			
$P_{20} = 0,3786 + 0,1856x + 0,0401x^2$					$P_{20} = 0,4087 + 0,2655x - 0,0681x^2$			
1	0,3942	-14,14	0,62	-0,46	0,7232	-1,36	0,6151	-1,14
1,25	0,6139	8,55	0,6918	0,26	0,7685	2,41	0,6415	1,48
1,5	0,7836	-5,91	0,7353	0,72	0,7989	-0,63	0,6532	0,49
2	0,9732	-2,55	0,7452	-0,66	0,7915	-0,82	0,6320	1,45
2,5	0,9630	1,35	0,6522	0,34	0,7129	0,41	0,5534	0,62
$P_6 = -0,9839 + 1,7778x - 0,3996x^2$					$P_6 = -0,3545 + 0,519x - 0,502x^2$			
$P_{20} = 0,0888 + 0,7398x - 0,2057x^2$					$P_{20} = 0,3628 + 0,3694x - 0,1173x^2$			
2,5	0,9412	-0,92	0,7015	-7,35	0,7071	-0,39	0,5606	1,89
3	0,7511	-6,5	0,5191	-2,09	0,5163	3,16	0,4119	-1,96
4	0,4980	12,22	0,3063	13,19	0,303	-4,88	0,241	-0,78
6	0,2573	-7,04	0,1441	8,54	0,1429	2,23	0,138	-0,98
10	0,1310	0,98	0,1059	-1,42	0,1288	-0,31	0,0913	-0,17
$P_6 = 3,5586 \text{Exp}(-0,599x + 0,269x^2)$					$P_6 = 5,2426 \text{Exp}(-0,9448x + 0,057x^2)$			
$P_{20} = 4,6044 \text{Exp}(-0,877x + 0,05x^2)$					$P_{20} = 3,9137 \text{Exp}(-0,9113x + 0,0536x^2)$			

CIRCUIT INDUCTIV - OT-CUPRU

TABELUL 5.16 (cont.)

L mH	P30				P40			
	$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$		$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$	
	Q	E	Q	E	Q	E	Q	E
	g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%
0	0,2618	-0,83	0,3162	-3,23	0,1666	3,10	0,3184	-2,24
0,5	0,2817	2,40	0,6302	4,80	0,1863	-7,32	0,4701	4,28
1	0,3550	-2,19	0,7902	-3,57	0,2322	1,85	0,6176	-2,22
1,25	0,4116	0,39	0,8157	-0,39	0,2649	5,64	0,6898	-1,47
1,5	0,4815	0,32	0,8014	1,42	0,3042	-3,54	0,7609	1,43
$P_6 = 0,2618 - 0,0134x + 0,1056x^2$					$P_6 = 0,1664 + 0,0131x + 0,0523x^2$			
$P_{20} = 0,3162 + 0,7803x - 0,3046x^2$					$P_{20} = 0,3184 + 0,3075x - 0,0083x^2$			
1	0,3385	-7,12	0,8348	1,73	0,2212	-3,0	0,6240	-1,12
1,25	0,4331	5,34	0,8084	-1,00	0,2677	6,63	0,7047	0,67
1,5	0,5090	6,69	0,7662	-3,09	0,3016	-4,44	0,7622	1,60
2	0,6046	-7,18	0,6344	4,78	0,3111	0,68	0,8075	-1,87
2,5	0,6254	2,47	0,4394	-240	0,3099	-0,005	0,7502	0,69
$P_6 = 0,2267 + 0,7149x - 0,1496x^2$					$P_6 = -0,0917 + 0,4146x - 0,1015x^2$			
$P_{20} = 0,7823 + 0,1789x - 0,1264x^2$					$P_{20} = 0,0694 + 0,74x - 0,1858x^2$			
2,5	0,6158	0,94	0,4702	4,30	0,3204	3,25	0,7640	1,17
3	0,4869	-2,68	0,4018	-7,02	0,2780	-7,91	0,6151	-2,41
4	0,3175	2,51	0,3018	2,18	0,2137	5,91	0,4138	1,57
6	0,1601	-0,98	0,1904	0,96	0,1374	-2,03	0,2171	-0,42
10	0,0802	0,12	0,1186	-0,11	0,0794	0,22	0,1082	0,03
$P_6 = 2,4645 \exp(-0,6254x + 0,0283x^2)$					$P_6 = 0,7238 \exp(-0,3609x + 0,014x^2)$			
$P_{20} = 1,187 \exp(-0,417x + 0,0186x^2)$					$P_{20} = 2,7179 \exp(-0,5693x + 0,0247x^2)$			

CIRCUIT INDUCTIV - OT - FONTĂ

TABELUL 517.

L	P10				P20			
	$v_f = 6 \text{ m/s}$	$v_f = 20 \text{ m/s}$	$v_f = 6 \text{ m/s}$	$v_f = 20 \text{ m/s}$	$Q$	$E$	$Q$	$E$
mh	g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%	g/min	%
0	0,1927	-0,63	0,2325	-0,94	0,2667	0,81	0,3135	-1,16
0,5	0,3491	-0,22	0,3624	2,05	0,3260	-1,20	0,4261	2,62
1	0,5431	4,26	0,4548	-2,58	0,4521	-0,68	0,4676	-2,61
1,25	0,6542	-5,46	0,4869	1,41	0,4709	2,32	0,4617	0,37
1,5	0,7446	1,89	0,5096	-0,07	0,5141	-1,14	0,4380	0,68
$P_6 = 0,1927 + 0,2753 + 0,7502x^2$					$P_6 = 0,2167 + 0,2287x - 0,0203x^2$			
$P_{20} = 0,2325 + 0,2974x - 0,7317x^2$					$P_{20} = 0,3135 + 0,2963x - 0,1422x^2$			
1	0,5271	1,36	0,4468	-4,42	0,4197	-1,98	0,4225	0,54
1,25	0,6710	-2,81	0,4083	3,67	0,4753	3,23	0,4578	-0,46
1,5	0,7739	1,79	0,5349	4,66	0,5162	-0,72	0,4311	-0,89
2	0,8565	-0,24	0,5636	-6,45	0,5538	-1,04	0,3713	1,39
2,5	0,7749	-0,01	0,5328	2,41	0,5325	0,48	0,3031	-0,59
$P_6 = 0,4587 + 1,3143x - 0,3283x^2$					$P_6 = 0,0501 + 0,4873x - 0,1177x^2$			
$P_{20} = 0,0294 + 0,4732x - 0,1188x^2$					$P_{20} = 0,5599 - 0,0606x - 0,0166x^2$			
2,5	0,7983	3,006	0,5493	5,34	0,5166	-2,59	0,3053	0,11
3	0,6294	1,40	0,3951	-3,77	0,4222	5,27	0,2669	-4,87
4	0,4072	-9,6	0,2213	-5,68	0,2882	-3,95	0,2030	7,74
6	0,1991	4,97	0,0954	4,38	0,1462	1,13	0,1149	-4,07
10	0,0912	-0,87	0,0635	-0,74	0,0530	-0,11	0,0337	0,56
$P_6 = 3,1992 \exp(-0,6217x + 0,2659x^2)$					$P_6 = 1,5758 \exp(-0,4817x + 0,014x^2)$			
$P_{20} = 4,25 \exp(-0,951x + 0,053x^2)$					$P_{20} = 0,5817 \exp(-0,248x - 0,035x^2)$			

CIRCUIT INDUCTIV - OT - FONTĂ

TABELUL 5.17 (cor.)

P30				P40				
L	v <sub>r</sub> = 6 m/s	v <sub>r</sub> = 20 m/s		v <sub>r</sub> = 6 m/s	v <sub>r</sub> = 20 m/s			
mH	Q	E	Q	E	Q	E	Q	E
g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%	g/min.	%	
0	0,3053	-0,01	0,5657	-0,27	0,1957	0,28	0,3812	0,059
0,5	0,4667	0,37	0,6850	0,74	0,3292	-0,23	0,5990	-0,06
1	0,5196	-2,19	0,7266	-0,97	0,3762	-1,005	0,7104	-0,45
1,25	0,5054	3,06	0,782	0,44	0,3672	,98	0,7251	0,71
1,5	0,4641	-1,26	0,6903	0,05	0,3367	-0,92	0,7128	-0,30
$P_6 = 0,3053 + 0,4312X - 0,2169X^2$				$P_6 = 0,1957 + 0,3534X - 0,1729X^2$				
$P_{20} = 0,5657 + 0,3164X - 0,155X^2$				$P_{20} = 0,3812 + 0,5456X - 0,2164X^2$				
1	0,5171	-2,64	0,7526	2,5	0,3886	2,23	0,7095	-0,58
1,25	0,5032	2,63	0,7048	-1,44	0,3555	-1,38	0,7220	0,40
1,5	0,4862	3,33	0,6523	-5,77	0,3231	-5,19	0,7218	0,95
2	0,4433	-5,52	0,5331	8,25	0,2646	7,51	0,6763	-1,28
2,5	0,3887	2,24	0,3949	-3,82	0,2131	-3,20	0,5730	0,52
$P_6 = 0,5447 - 0,0039X - 0,023X^2$				$P_6 = 0,5446 - 0,1358X + 0,0139X^2$				
$P_{20} = 0,8962 - 0,1056X - 0,0379X^2$				$P_{20} = 0,5114 + 0,3137X - 0,1156X^2$				
2,5	0,3651	-4,07	0,4041	-1,45	0,2188	-0,73	0,5674	-0,45
3	0,2977	5,96	0,3575	2,12	0,1913	0,68	0,497	3,42
4	0,2074	-2,05	0,2873	-0,6	0,1513	0,40	0,3868	-5,23
6	0,1212	-0,23	0,2058	-0,14	0,1067	-0,43	0,2488	2,37
10	0,0869	0,10	0,1661	0,04	0,0859	0,07	0,1281	-0,33
$P_6 = 1,2767 \exp(-0,578X + 0,0309X^2)$				$P_6 = 0,4919 \exp(-0,375X + 0,02X^2)$				
$P_{20} = 0,8483 \exp(-0,339X + 0,0173X^2)$				$P_{20} = 1,1813 \exp(-0,317X + 0,0094X^2)$				

CIRCUIT INDUCTIV - 05 - CUPRU

TABELUL 5.18.

L mH	P10				P20			
	$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$		$v_r = 6 \text{ m/s}$		$v_r = 20 \text{ m/s}$	
	R <sub>a</sub> $\mu\text{m}$	E %	R <sub>a</sub> $\mu\text{m}$	E %	R <sub>a</sub> $\mu\text{m}$	E %	R <sub>a</sub> $\mu\text{m}$	E %
0	2,2870	-9,3	1,7980	-0,11	8,1471	-7,11	1,6686	-1,89
1	1,9106	5,74	1,5846	-0,96	1,9299	6,73	1,4954	-0,30
2	1,6353	6,2	1,4208	1,46	1,7541	3,08	1,3409	4,47
4	1,2823	-0,92	1,2027	0,22	1,4980	-0,13	1,1796	-1,72
6	1,1178	-3,34	1,0906	-0,85	1,3374	-1,67	1,0865	-1,23
10	1,1155	2,26	1,1024	0,22	1,2177	1,46	1,1059	0,53
$P_0 = 2,287 \exp(-0,1919x + 0,012x^2)$				$P_0 = 2,1471 \exp(-0,1121x^2 + 0,0055x^3)$				
$P_{20} = 1,798 \exp(-0,1349x + 0,0086x^2)$				$P_{20} = 1,6684 \exp(-0,1170x + 0,0075x^2)$				
P30				P40				
0	1,6953	-0,27	1,2634	2,81	1,0684	-1,89	1,0958	-9,49
1	1,5644	-2,27	1,0565	5,35	1,4954	-0,30	0,9613	6,38
2	1,4557	3,82	1,9178	1,88	1,3609	4,47	0,8512	6,67
4	1,2923	-0,59	0,7274	-3,10	1,1796	-1,72	0,7157	2,19
6	1,1861	-1,17	0,5497	-7,72	1,0865	-1,23	0,6378	8,7
10	1,1044	0,37	0,7181	2,57	1,1059	0,53	0,6161	2,61
$P_0 = 1,6953 \exp(-0,0845x + 0,0041x^2)$				$P_0 = 1,6684 \exp(-0,117x + 0,0075x^2)$				
$P_{20} = 1,2634 \exp(-0,1923x + 0,0135x^2)$				$P_{20} = 1,095 \exp(-0,1391x + 0,0081x^2)$				


**5.5. Aspecte metalurgice ale comportării metalice  
din urma P în cadrul prelucrării prin EEC**

Pentru a întregi aspectul comportării în prelucrarea prin EEC a sorturilor de carbură metalice din grupa P s-a realizat o serie de investigații prin intermediul examenului metalografic structural. Pentru aceasta un număr de șapte echantioane din sortul P 20 s-au prelucrat în 28 regimuri diferite prin EEC, condiții prezentate în tabelul 5.19.

TABELUL 5.19

Nr prob	FATE TÄ	VITEZĂ m/s	DENSIT. CURRENT	L C	
				A	mH
1	A	6	0,2		
	B	6		0,35	
	C	20		0,35	10 640
	D	6	0,2		640
2	A	20	0,2		
	B	20		0,35	
	C	6	0,2	1	32
	D	20	0,2		640
3	A	6	0,2	1	
	B	20	0,2	10	
	C	6		0,35	10 32
	D	20	0,2	1	32
4	A	20	0,2	1	
	B	6		0,35	10
	C	20		0,35	10 32
	D	6	0,2		32

Nr prob	FATE TÄ	VITEZĂ m/s	DENSIT. CURRENT	L C	
				A	mH
5	A	6		0,35	1
	B	20		0,35	10
	C	6	0,2	10	640
	D	20	0,2		32
6	A	20		0,35	1
	B	6	0,2	0,35	10 32
	C	20	0,2	10	640
	D	6	0,2	1	640
7	A	6		0,2	10
	B	20	0,2	10	32
	C	6		0,35	10 640
	D	20	0,2	1	640



In urma prelucrării au fost expuse unui proces de spargere metalografică și stocate cu soluția Kurekoni, examinarea metalografică și-

cându-se la un microscop optic cu lumină reflectată Rygtyp 2.

Eugeniu microscopele a pus în evidență prezența unor fisuri ce se dezvoltă din zona activă a craterelor spre interiorul materialului neafectat termic, pe direcții preferențiale ce coincid fie cu o zonă de cerință sporită, fie cu o zonă de aglomerare a lignanului, prezente din procesul de fabricație al produselor care nu sunt ca urmare a proceselor termice anterioare dezvoltate în stratul marginal. Prevenția indicată de apariție a acestora se produce în condițiile utilizării circuitelor electrice cu structuri rezistivă la orice valoare a vitezei relative și la densități de curent mai mari de  $0,25 \text{ A/mm}^2$  fig.5.74. În aceeași măsură fisurile sunt prezente și în cazul utilizării circuitelor electrice cu structuri capacitive indiferent de cerințele similară caracteristice ale periochilor de C și  $v_p$  după cum rezultă din fig.5.75. În care  $v_p = 6 \text{ m/s}$ ;  $j = 0,2 \text{ A/mm}^2$  și  $C = 640 \mu\text{F}$ ; în fig.5.76. În care  $v_p = 6 \text{ m/s}$ ;  $j = 0,2 \text{ A/mm}^2$  și  $C = 32 \mu\text{F}$  și în fig.5.77. În care  $v_p = 20 \text{ m/s}$ ;  $j = 0,2 \text{ A/mm}^2$  și  $C = 640 \mu\text{F}$ . Comportare anormală prezintă și circuitele inductiv capacitive pentru orice corelație între L și C.

In cazul utilizării circuitelor cu structură pur inductivă prezența fisurilor apare ca un caz particular, accidental, generat de nonuniformitatea materialului în care microfisura era prezentă din procesul anterior de fabricație. În urma procesului de prelucrare prin EBC indiferent de regimul electric, de valoarea inductivității sau a vitezei relative în stratul marginal nu sunt acizate fisuri după cum rezultă și din fig.5.78. în care  $v_p = 20 \text{ m/s}$ ;  $j = 0,35 \text{ A/mm}^2$  și  $L = 10 \text{ mm}$ ; în fig.5.79. pentru  $v_p = 20 \text{ m/s}$ ;  $j = 0,35 \text{ A/mm}^2$  și  $L = 1 \text{ mm}$  ca și în fig.5.80 în care  $v_p = 6 \text{ m/s}$ ;  $j = 0,2 \text{ A/mm}^2$  și  $L = 1 \text{ mm}$ .

In afara prezenței și al modului de propagare al fisurilor din figurile mai sus emisitite indiferent de structura circuitului electric se poate observa că în urma efectelor termice dezvoltate de desăvârșirile electrice în impuls se produc o serie de modificări mai mult sau mai puțin intense, ce afectează zona stratului de suprafață pe o adâncime de  $0,02 \pm 0,03 \text{ mm}$ . În acestă grosime de strat se observă o ușoară tendință spre rarefiere a materialului prin creșterea porosității, mai evidentă fiind în fig.5.77., cu evidentă tendință de grăpare și formare a unor noi amorse de microfisuri având direcții de propagare paralele cu suprafața prelucrată, putând provoca în timpul procesului de prelucrare prin EBC excavării de material prin efecte pur mecanice, dezvoltate pe fundul unor caracteristici termofunicae foarte diferențiate ale fețelor în echilibru.

In același strat este evidentă tendință de măruntire a carburii.



Fig. 5.74




Fig. 5.75



Fig. 5.76



Fig. 5.77



Fig. 5.78.



Fig. 5.79.



Fig. 5.80.

ler concomitentă cu un proces de reorganizare spațială posibilă de realizat în condițiiile prezenței uneor supratemperaturi și a recristalizării în care procesele de difuzie dețin rolul determinat. Procesele de difuzie în cazul aliajelor cu carburi complexe de tipul CW - TiC - TaC - Co (cazul grupei P) pot provoca în funcție de afinitatea reciprocă procese de dizolvare a carburii de wolfram în TiC sau TaC și difuzii reciproce între TiC și TaC 20 modificări ce se reflectă în proprietățile de utilizare a acestor materiale.

Incercările de microduritate efectuate cu metoda Vickers nu a evidențiat o modificare substanțială a durității în acest strat

în comparație cu duritatea materialului de bază, posibilă și cauzată de neuniformitatea structurală.

Cercetările metalografice efectuate vin să întregescă și să confirme recomandările tehnologice cu privire la restricțiile impuse în prelucrarea carburilor metalice din grupa P prin EEC, în sensul utilității limitării densității de curent sub  $0,2 \pm 0,25 \text{ A/mm}^2$  și la excluderea din folosință curentă a circuitelor electrice cu structuri capacitive sau inductiv-capacitive; pe de altă parte se demonstrează strânsa interdependență dintre factorii și parametrii procesului, răspunzători fiind de toate modificările sufletește

de OP în procesul prelucrării, interdepende greu de stăpînit.

Elucidarea proceselor și a fenomenelor intime ce au loc în stratul de suprafață afectat termic al carburilor metalice din grupe P, ridică probleme deosebite constituind o temă foarte generoasă ce se impune să fi rezolvată cît mai rapid pentru a se putea utiliza la capacitatea reală proprietățile de exploatare a acestor materiale.

## CAPITOLUL 6

### Concluzii

In conditiile in care elaborarea si utilizarea materialelor cu caracteristici mecanice si termice superioare este tot mai frecventa, cresterea aplicabilitatii si aariei de raspandire a tehnologiilor neconventionale in general si a prelucrarii prin eroziune electrica complexa in special, constituie o stricta nevoie. Aceasta poate fi realizata in prezent actionindu-se in urmatoarele directii:

- elucidarea intimitatii proceselor si fenomenelor fundamentale in scopul cunoasterii si stimpnirii procesului de prelucrare, a corelarii parametrilor si factorilor in vederea realizarii unor caracteristici tehnologice superioare;
- diversificarea gamei operatiilor tehnologice prin asigurarea desfuguririi procesului eroziv in noi conditii cinematice;
- conceperea si realizarea a noi utilaje tehnologice, concordant cu imbunatatirea caracteristicilor functionale la cele existente printr-o automatizare avansata a prelucrarii;
- elaborarea de noi tehnologii in vederea asigurarii caracteristicilor tehnologice finale la consumuri energetice si de materiale scurte atat in procesele tehnologice de fabricare cat si in casurile recuperarii sau a reconditiorii unor produse;
- reducerea cheltuielilor prelucrarii prin mirirea productivitatii, a nieserarii consumului de materiale deficitare si a utilizarii unor inlocuitori in constructia obiectelor de transfer, in functie de dinamica generarii suprafetei, de operatiile tehnologice cat si de caracteristicile tehnologice finale impuse.

Incerkările autorului de a participa la rezolvarea acestor probleme s-au concretizat in prezența lucrare de doctorat prin urmatoarele contribuții originale:

#### A. IN DOMENIUL CERCETARII FUNDAMENTALE

1. Abordarea inedită a prelucrării prin eroziune electrică complexă, sub aspectul desfășurării dinamice a proceselor elementare și a fenomenelor fundamentale, studiate prin prisma teoriei contactelor, pentru cazul particular al microcontactelor singulare cît și pentru cazul real complex al microcontactelor multiple.

2. Definirea etapelor și stadiilor de evoluție a fenomenelor fundamentale și a proceselor elementare, stabilindu-se expresiile matematice de interdependență dintre mărimele caracteristice ce participă în mod direct sau indirect la dezvoltarea și stabilitatea procesului eroziv.

3. Elaborarea unui criteriu de separajare a mărimeilor caracteristice ce determină evoluția procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă, clasificându-le în grupe distincte de parametri și factori, evidențiind implicațiile lor în determinarea caracteristicilor tehnologice.

4. Ordonarea și definirea unor noi caracteristici tehnologice la prelucrarea prin eroziune electrică complexă, oferind un sistem uniform de apreciere a transformărilor suferite de obiectul supus prelucrării și a celui de transfer.

5. Studiul și determinarea influenței pe care modificările structurii circuitului electric cu parametri concentrați R, L sau C o produce asupra procesului de prelucrare prin eroziune electrică complexă cît și asupra caracteristicilor tehnologice finale, efectuat prin prisma evoluției fenomenelor fundamentale în procesele transmiterii determinate de caracterul rezistiv, inductiv sau capacativ al circuitelor electrice.

6. Definirea în cazul utilizării circuitelor electrice cu structuri modificării a mărimeilor caracteristice de "constanță de timp a procesului" și "constanță de timp a circuitului" drept parametri de referință în determinarea și evoluția fenomenelor fundamentale a proceselor elementare, cît și a caracteristicilor tehnologice și a stabilității procesului eroziv.

7. Stabilirea mecanismului și a condițiilor complexe de formare a peliculei pasivante determinându-se legea de variație, expresia analitică și valorile minime și maxime ale rezistenței electrice proprii peliculei pasivante, precum și funcția de regla-

re a procesului eroziv prin limitarea punctelor de contact.

8. Stabilirea legilor de variație a parametrilor electrici în cazul circuitelor electrice cu structuri modificate cărora li se determină expresiile matematice aferente evoluției fenomenelor fundamentale în cele trei stadii caracteristice de conectare, contact și rupere de contact.

9. Evidențierea utilității circuitelor electrice cu structuri inductive în prelucrarea corpurilor de revoluție, constituind unică posibilitate de reducere a vitezei relative la valori de 3-5 m/s în condițiile asigurării unei productivități maxime și a unei rugozități convenabile.

10. Studiul și determinarea schemei de generare a suprafețelor de revoluție în condițiile dezvoltării și stabilității procesului eroziv.

11. Stabilirea legii de uzare a obiectelor de transfer în cazul prelucrării corpurilor de revoluție prin eroziune electrică complexă și implicațiile uzării în precizia reproducării profilului obiectului de transfer în obiectul supus prelucrării.

12. Stabilirea condițiilor și mijloacelor de reglare automată a avansului și avansului în procesul de prelucrare prin eroziune electrică complexă, prin definirea "suprafeței portante" drept interfață tehnologic determinând ariile rezistenței echivalente ce reprezintă elementul purtător de informație, mijloace de reglare fiind viteză de avans și parametrii reglării, tensiunea și curentul pe spațiul de lucru luată cu valoriile lor medii, date de componente continue.

### **D. IN DOMENIUL CERCETARII APLICATIVE**

1. Determinarea structurii și schemei cinematice pentru mașinile de ascuțit și profilat prin eroziune electrică complexă.

2. Determinarea structurii și schemei cinematice pentru mașina de prelucrare a corpurilor de revoluție prin eroziune electrică complexă.

3. Determinarea principiilor și schemei de reglare și stabilizare automată a avansului în cazul prelucrărilor prin eroziune electrică complexă.

4. Elaborarea unui model de calcul al funcțiilor de transfer

și a stabilității sistemelor de reglare și stabilizare automată a avansului în cazul prelucrării prin eroziune electrică complexă.

5. Conceperea și realizarea unui sistem de reglare și stabilizare automată a avansului destinat echipării mașinilor de prelucrare a corpurielor de revoluție prin eroziune electrică complexă - brevetat.

6. Pe baza studiilor și cercetărilor efectuate s-au realizat în cadrul catedrei de Tehnologie mecanică a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara mașinile de prelucrat prin eroziune electrică complexă NEC - 50 a cărei variantă se construiește în serie mică la "Atelierul de prototipuri și microproductiile" a Institutului Politehnic "Traian Vuia" din Timișoara și NEC - 75 destinată recuperării și reconditionării plăcuțelor din carburi metalice pentru I.C.M. - Caransebeș. Ambele mașini fiind echipate cu sistem de reglare și avans automat.

7. Proiectarea și realizarea practică într-o concepție originală a mașinii de prelucrat prin eroziune electrică complexă a corpurielor de revoluție, echipată cu sistem de reglare și stabilizare automată a avansului.

8. În urma cercetărilor experimentale s-au putut determina funcțiile de răspuns la prelucrarea prin eroziune electrică complexă a corpurielor de revoluție, constituite din carburi metalice a grupelor de utilizare P, pentru cazurile utilizării circuitelor electrice cu structură rezistivă, inductivă, capacitară și complexă.

9. Pentru a permite utilizarea ratională a materialelor în construcția obiectelor de transfer în funcție de necesitățile tehnologice s-au introdus mărimi noi caracteristice periochilor conjugate de obiecte de transfer și obiecte supuse prelucrării, precum coeficientul de productivitate specific  $K_p$  și cel de durabilitate specific  $K_{DS}$ .

10. În scopul înlocuirii materialelor deficitare în construcția obiectelor de transfer s-au determinat condițiile în care obiectele de transfer construite din fontă comună și etal de construcție, pot asigura obținerea caracteristicilor tehnologice impuse.

11. Pentru calculul și determinarea stabilității sistemelor de automatizare s-a elaborat un model matematic și un program de calcul în limbaj BASIC - PRAC. Pentru determinarea funcțiilor de răs-

puns în cazul prelucrării corpuriilor de revoluție prin crezizune electrică complexă s-au elaborat modele matematice adecvate și două programe de calcul în limbaj BASIC - SINCLAIR, permitând stabilirea expresiilor analitice și a coeficienților de regresie în cazul prelucrării sorturilor de carturi metalice P 10, P 20, P 30, și P 40 în condițiile utilizării circuitelor electrice cu structuri rezistivă, inductivă și capacativă. Rezultatele pot fi utilizate în calculul și stabilirea corectă a tehnologiilor de prelucrare.

12. Evidențierea unor aspecte inedite ale fenomenelor fundamentale în prelucrarea prin crezizune electrică complexă a sorturilor de carturi metalice din grupa de utilizare P, pe baza analizăi întreprinse prin microscopie optică, a permis stabilirea regimurilor optime de prelucrare pentru care adâncimea stratului cu microfisuri să fie inexistență sau minimă.

Logica condusorii cercetării din prezenta lucrare de doctorat, metodicele teoretice de calcul și de investigație cît și metodele experimentale aplicate materialelor extradure constituite din sorturile de carturi metalice ale grupei de utilizare P, pot fi aplicate și extinsă la toată gama de materiale electrcconductoare care se utilizează în prezent în tehnica modernă.

BIBLIOGRAFIE

1. x \* x "Directivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român la dezvoltarea economico-socială a României în cincimul 1986 - 1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000". Ed. Politică, Bucureşti, 1984.
2. Andronescu Pl. - Bazalele electrotehnicii. Vol. I, II E.D.P. Bucureşti, 1973.
3. x \* x Andreev - Mekanicheskaja rezea metallov na dinamovih steklah. Rains, 1970.
4. Artyanov V. g.a. - Razbojnaia elektriceskaja obrabotka metalev. Moskva "Viçaiskaja škola", 1978
5. Atanasiu I. g.a. - Electrochimie - principii teoretice. Ed. Teh. Bucureşti, 1958.
6. Băren T. - Calitatea și fiabilitatea produselor. E.D.P., Bucureşti 1976.
7. Botez E. - Mașini ușalte - bazale teoretice ale proiectării. Vol.I, II. Ed. Teh. Bucureşti, 1976
8. Bărbulescu N. g.a. - Teoria cinetice - moleculare a gazelor. Ed. Stiintifică Bucureşti 1972.
9. Bădărău E., Popescu I. - Gaze ionizate, deschideri electrice în gaze. Ed. Teh. Bucureşti, 1965.
10. Bojan I., Balaban Gh. - Automatizări și telecomenzi în electroenergetici. E.D.P. Bucureşti, 1976.
11. Boščekovski V.A. g.a. - Teoria reglării automate. Ed. teh. Bucureşti 1964.
12. Boerai C., Comtea O., g.a. - Sudarea metalelor. Ed. Teh. Bucureşti 1965.
13. Buduțan N. - Automatizări și telecomenzi. E.D.P. Bucureşti, 1968.
14. Călin S. - Reglătoare automate. E.D.P. Bucureşti 1974.
15. Černov A. g.a. - Kalibravsh prekrashh valcov. Metallurgija, Moskva, 1972.

16. Centea C., Miclești V. - Mașini și aparate pentru sudarea electrică. Ed. Teh. București, 1967.
17. Centea C. și alții - Metode de rigidizare a caracteristicilor exterioare, a grupului convertor de sudat tip. CES - 350. Comunicat la ședința științifică I.P.T.V. Timișoara, 1963
18. Cesașescu Nicu, Popescu I. - Tehnologia neconvențională. Scrisul Românesc, Craiova, 1982.
19. Cetirkin N.P. - Anode - mehanicheskaja obrabotka metallov. Nauksgiz 1952.
20. Cicetrdia I. și alții - Aliaje dure sinterizate din carburi metlice. Ed. Teh. 1985.
21. Desnițki V.P. - Proizvodstvo leghirovanih stalinh etlivok dlja energeticheskogo strojenija. Mašgiz Moskva, 1961.
22. Devoshe A. - Divers aspects de l'usinage électrolytique. Mécanique électrique, Science et industrie, Paris, 1963, Nr.217.
23. Dezidarev G.P. - Experiență în aplicarea metodelor de tăiere anodă - mecanică la repararea pieselor. În "Prelucrarea metalelor prin electrerezistență" Caiet selectiv, IDT, București 1956.
24. Discenko P.Z. și alții - Pleşadi faktice akogo kontakta napriajenih povrhnostei. Izd. Akad. Nauk SSSR, Moskva, 1963.
25. Dreucorean A. - Mașini ușoare și prelucrări prin aşchisire. E.D.P. București, 1968.
26. Drăghici G. - Metode înaintate de prelucrare a metalelor. Ed. Teh., București, 1965.
27. Potcov N.K. - Tehnologia electrerezistențială obrabotka. "Mașinostrie", Moskva, 1980
28. Gavrilaș I., Stan N., Gîrileanu I. - Prelucrări electrice în construcția de mașini. Ed. Teh. București, 1968.
29. Gavrilaș I. și alții - Tehnologia de prelucrare cu scule din aliaje dure și extrudare. Ed. Teh., București, 1977.
30. Gheorghiu St., Linerdingen Z., Popovici I. - Influența parametrilor electrici asupra prelucrării și calității suprafețelor la asențierea electrerezistivă anodă - mecanică a șelurilor de scule OSC. Bul. St. al IPTV. Timișoara, Tom.12/26, 1967.
31. Gusov V.N. - Anode - mehanicheskaja obrabotka metallov. Mašgiz 1952.

32. Gorkin, B.I. - Avtomatizatia electroerezisnii stankov. Masinostranenie. Leningrad 1971.
33. Mergescu P. - Metale dure. Ed. Teh., București, 1970.
34. Hafsteð A. - Noi rezultate in domeniul strunjirii electrochimice. In "Prelucrarea metalelor prin tehnologii neconvenționale. IDT. nr.4, București, 1972.
35. Helm R. - Electric contacts Theory and Application. Berlin Heidelberg, New - York, Springer Verlag, 1967.
36. Hertopan Gh. - Relații noi privind încălzirea contactelor electrice. Electrotehnica nr.17, 1969 și Electrotehnica nr.18 1980.
37. Hertopan Gh. - Aparate electrice. E.D.P. București, 1980.
38. Ivanov Gh.T. - Durificarea prin sefișe electrice. Ed. Teh., București, 1963.
39. König W. g.a. - Bazele reglării automate a proceselor de prelucrare prin crezună electrică. Tehnologii neconvenționale în prelucrarea metalelor - CNTK Timișoara, 1971.
40. Kosmacev I.G. - Obrabotka metallov anodo - mehaniceskaja spaso-ber. Maggiz, Moskva, 1961.
41. Kerasik O.A., Kosolapov I.I. - Kestruirovanie anodno - mehaniceskikh otroznikh i zatozinikh stankov. Maggiz, 1961.
42. Kruglov A.I. - Mechanizme svedenia o mehanisme razriadja pri elektricheskem razrezaniye metallov. "Problemi elektricheskoi obrabotki metallov" Acad. Nauk SSSR, 1962.
43. Runk I. - Elektrorezision metal cutting in CSR. Primal simpozion international de prelucrari electrice a metalelor. Praha, 1960.
44. Kurochkin V.I. - Elektrorezisionnaia i elektrokhimicoeskaya obrabotka metallov. Mașinostreanenie, 1967.
45. Lăneringeon Z., Popovici I. - Asupra prelucrabilității prin crezună electrică complexă a sculelor confectionate din șteuleri OSC. Bul. St. IIS Sibiu, Vol. III, 1980.
46. Lăneringeon Z. - Cercetări cu privire la posibilitățile de reducere a vitezei relative în cazul prelucrării corpurilor de revoluție prin crezună electrică complexă. Bul. St. IPTV Timișoara, fascicola 1, 1975.
47. Lăneringeon Z. - Studii și cercetări cu privire la prelucratilitatea prin crezună complexă a șteulerilor de cilindri de laminar. Bul. St. IPTV Timișoara, Tom. 23, 1980.

48. Lăncrăingean Z. - Aspecte ale prelucrabilității prin eroziune electrică complexă a carburilor P 20. A III-a Conferință Națională de tehnologii neconvenționale 14 - 15 mai Sibiu 1982.
49. Lăncrăingean Z. - Aspecte ale prelucrabilității prin eroziune electrică complexă a carburilor P 10. Comunicările celei de a IV-a conferințe de procese și utilaje de prelucrări la rece. Vol.II, Timișoara 1981.
50. Lăncrăingean Z. - Influența naturii circuitului electric asupra parametrilor tehnologiei în cazul prelucrării prin eroziune electrică complexă a carburilor P 10. Comunicările celei de a IV-a conferințe PUPR, Vol.II, Timișoara, 1981.
51. Lăncrăingean Z., Popescu I. - Cercetări metalografice asupra structurilor plăcuțelor P 10, prelucrate prin eroziune electrică complexă. Comunicările celei de a IV-a conferințe PUPR, Vol.II, Timișoara, 1981.
52. Lăncrăingean Z. - Prelucrabilitatea prin eroziune electrică complexă a carburilor din sertul P 40. A IV-a conferință de Tehnologii neconvenționale 3 - 5 nov. 1983, Timișoara.
53. Lăncrăingean Z. - Dependența parametrilor tehnologicici de natura circuitului electric, la prelucrarea prin eroziune electrică complexă a carburilor din sertul P 40. A IV-a conferință de Tehnologii neconvenționale 3 - 5 nov. 1983, Timișoara.
54. Lăncrăingean Z., Popovici I., Herman R., Reviczky A. - Influența tensiunii din spațiul de luaru asupra timpului de debitare prin eroziune electrică complexă a oțelurilor bogat aliate. A IV-a conferință de Tehnologii neconvenționale 3 - 5 nov. 1983, Timișoara.
55. Lăncrăingean Z., Popovici I., Herman R., Reviczky A., Gavrilă F. - Influența curentului din spațiul de luaru asupra timpului de debitare și a productivității prelucrării oțelurilor bogat aliate cu crom prin eroziune electrică complexă. A IV-a conferință de Tehnologii neconvenționale 3-5 nov. 1983, Timișoara.
56. Lăncrăingean Z. - Contribuții cu privire la rolul presiunii dintre scule și piesă în procesul prelucrării anode - neconvenționale. Comunicări la sesiunea cadrelor didactice. Timișoara 1984.

57. Livșit A.L. - Prelucrarea metalelor prin eroziune electrică. IDT, București 1958.
58. Livșit A.L. - Mecanismul procesului de prelucrare prin eroziune electrică a metalelor. Trad. Stanki Instrument nr.9, 1967.
59. Livșit A.L. - Elektroerozionaia obrabotka metallov. Maighez. Moskva 1957.
60. Ragnilevski I., ş.a. - Izmenenia v mikrostruktură metallov vannikaiuscie pri elektroiskrevoi obrabotke v suspenzii kaolina. "Problemi elektriceakoi obrabotki materialov" Izd. Acad. Nauk SSSR, Moskva, 1962.
61. Marinescu H., Govrilă I. ş.a. - Aspects privind inscripționarea electrochimică a carburilor metalice. A IV-a conferință de Tehnologii neconvenționale 3 - 5 nov. 1983, Timișoara.
62. Mariniev A.K. ş.a. - Nebatoriiie osobennosti sovmestnoi elektrohimiceskoi i elektroerozionnoi obrabotki materialov. Elektromaina obrabotka materialov. Nr.3, 1969.
63. Miclogei C. - Sudarea metalelor. Ed. Teh., București, 1965.
64. Militaru C. ş.a. - Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice. Ed. Teh., București, 1980.
65. Nitescu I. - Studiu metalelor. Lite. IPTV Timișoara, 1982.
66. Negă Al. - Materiale noi în construcția de mașini. Ed. Teh., București, 1964.
67. Nemu A., Lăzărăgean Z., Popovici V., Gyuscsik P. - Sistem de reglare și stabilizare automată a avansului la mașinile de prelucrat prin electroeroziune. Brevet OSI, nr. 50.007/1967.
68. Nemu A., Popovici V., - Domenii de aplicare și avantajele tehnico-economice ale prelucrării prin electroeroziune. Plan de Stat P. 18.27. 1968.
69. Nemu A., Lăzărăgean Z. - Prelucrarea spravjetelor plate profilate din șteluri bagat aliata la masina anode - mecanică de asențit scule. Bul. St. Tom. I, IPTV, Timișoara, 1964.
70. Nemu A., Popovici V., Nichici A. - Debavurarea electroerosivă anode - mecanică a pișecelor turante. A VI-a sesiune tehnico-științifică a ICTCM București, 1969.
71. Nemu A., Popovici V., Nichici A. - Cercetări teoretice și experimentale asupra debitării metalelor prin procesul electro-

- creativ anod - mecanic. Bul. St. I.P. Iași Serie nouă Tom. XII Paseicela 3 - 4, 1966.
72. Neagu A., Savili Gh. - Determinarea regimului optim de asențire electrocreativă anod-mecanică a sculelor așchiectoare din oțel rapid R 38 tratate termic la mașina 4392. Studii și cercetări șt. tehn. Acad. R.S.R. Dacia Timișoara Tom X, 1963
73. Neagu A. - Fundamentarea teoretică a principalelor fenomene constatăte experimental la prelucrarea anod - mecanică a metalelor. Bul. St. IPTV Timișoara Tom. 8/2, 1961.
74. Neagu A., Rîchici Al., Popa H. - O nouă concepție asupra noțiunii de prelucrare dimensională prin crezium. Tehnologii neconvenționale în prelucrarea metalelor - CNTN - Timișoara 1971.
75. Neagu A., Neagu D. - Prelucrarea dimensională prin crezium electric în cimp magnetic. Ed. Politecnică Timișoara 1981.
76. Neagu A. - Tehnologia materialelor. EHP București 1983.
77. Neagu A., Popovici V., Cartiș I. - Studiul transformărilor structurale pe suprafață prelucrată prin procedeul anod - mecanic la eșantul suportat magneze. În "Metalurgia" Acad. R.S.R., Dacia Timișoara, Tom. I, 1970.
78. Neagu A., Popovici V. - Influența formei și dimensiunilor electrocrestilor sculei și piesei asupra productivității la debiterile electrocreativă anod - mecanică. În "Construcția de mașini" nr. 6 - 7, 1965.
79. Neagu A., Lînerăringean Z. - Cercetări asupra posibilităților de prelucrare dimensională a corpuriilor de rotație prin crezium complex. Bul. St. IPTV Timișoara nr. 17, 1972.
80. Neagu A., Lînerăringean Z., Neagu D. - Prelucrarea dimensională prin crezium a rotaților din aliaj dur sintezat. În "Linerăriile conferinței de Tehnologii noi în construcția de mașini" Vol. III, Univ. Galați 1977.
81. Neagu A., Lînerăringean Z. - Prelucrabilitatea prin crezium electric complexă a cerurilor P 30. A IV-a Conferință Națională de Tehnologii neconvenționale, Timișoara 3-5 nov., 1983.
82. Neagu A., Lînerăringean Z. - Dependența parametrilor tehnologiei de natura circuitului electric la prelucrarea prin crezium electric complexă a cerurilor din sertul P 30.

A IV-a Conferință de Tehnologii neconvenționale Timișoara  
3 - 5 nov. 1983.

83. Neagu A. - Realizări din domeniul tehnologiilor neconvenționale în R.S.R. A IV-a Conferință Națională de Tehnologii neconvenționale Timișoara 3 - 5 nov. 1983.
84. Neagu A., Lăzăreanu Z., Reviesky A., Govrilă F. - Cu privire la sistemul automat de avans la mașina de prelucrat prin crezună electrică complexă a carburilor metalice. Comunicări la a III-a Conferință Națională de Tehnologii neconvenționale 14 - 15 mai 1982, Sibiu.
85. Nichici Al., Popovici V., Gheorghiu St. - Contribuții la determinarea interdependenței dintre parametrii electrici și tehnologici la rectificarea amede - mecanică a plăcuțelor din aliaj dur K 10. Bul. St. IPTV Timișoara Tom 12/1, 1967.
86. Nichici Al., Neagu A., Siliceanu A. - Un nou procedeu pentru extracțarea fantezelor în obiecte din materiale electroconductive. Bul. St. IPTV Timișoara Tom 19/2 1974.
87. Nichici Al., Popa H. s.a. - Prelucrarea prin crezună în construcția de mașini. Ed. Facla Timișoara 1983.
88. Nițu C. s.a. - Echipamente electrice și electronice de automație. EDP București 1980.
89. x x x Novos v elektrofinițeskoj i elektrochisceskoj obrabotke materialov. Pod. Red. Papilova L.A. "Mașinostrăenie" 1966.
90. Oniciu L. - Chimie fizică electrochimică. EDP București 1973.
91. Papilov L.A. - Prelucrarea electrică a metalelor. Ed. Teh. București 1956.
92. Pukin V.B. - O fizikočeskoi prirode prototipa anodomehanicheskoi obrabotki. "Novye metodi elektrochisceskoj obrabotki materialov" Mačchin, Moskva 1955
93. Ponomar I.A. - Staniki i instrumenti nr.1 1970.
94. Pisandrina N. - Elektrochimicheskaja obrabotka metallov. Mačchin Moskva 1951.
95. Podas L. - Anodomehanicheskaya nitro pila PAK - 2. Strejirenska vireba nr.4. 1961.
96. Papilov L.I. s.a. - Elektročeskie metodi obrabotki metallov. Mačchin, Moskva 1955.

97. Popilev L.I. - Elektriceskaja i ultrazvukovaja obrabotka. Mag-giz, Moskva 1962.
98. Pavelescu D. - Conceptii noi, calcule si aplicatii in frecvarea si usura solidelor deformabile. Ed. Academiei R.S.R. 1971.
99. Popilev L.I. - Spravochnik po elektriceskim i ultrazvukovym metodam obrabotki materialov - Izdatelstvo mașinostroienia Leningrad, 1971.
100. Popilev L.I. - Osnovi elektrotehnologii i novee ořezenovidnosti. Mașinostroenie 1971.
101. Popovici V., Nichici Al. - Anapre relatiile de interdependență dintre structuri și comportarea la eroziune electrică a aliajelor dure pe bază de CW, TiC, Co. Comunicările primei sesiuni tehnice - științifice sătmăreni, Satu - Mare, 1979.
102. Popovici V. s.a. - Studiul modificărilor structurale în stratul superficial la ștelurile dehitate prin electroeroziune. Bul. St. IPTV Timișoara Tom 12/26 1967.
103. Podkraev V.N. - Fiziko - kimicești metodi obrabotki. Moskva "Mașinostroenie" 1973.
104. Popovici V. - Contribuții la studiul fenomenelor fundamentale la prelucrarea prin eroziune complexă. Teză de doctorat IPTV Timișoara 1970.
105. Popovici V. - Comportarea unor sorturi de carbură metalice la prelucrarea prin eroziune complexă. Cercetări metalurgice Vol 18 București 1977.
106. Popovici V. - Utilizarea suspenziilor de oselin în apă la debiterul electroeroziv amod - mecanic. Comunicări științifice IPTV Timișoara 1964.
107. Pahl D. - Technologie des elektrochemischen Schleifens. Technologii nonconvenționale în prelucrarea metalelor, Timișoara, 1971.
108. Rîdei I., Nemeș R. - Electrochimie. Ed. Facla 1974.
109. Rose I. s.a. - Probleme de statistică rezolvate pe calculator. Ed. Facla 1984.
110. Roman I. s.a. - Tehnologii nonconvenționale în construcția de mașini. A IV-a Conferință de Tehnologii nonconvenționale 3 - 5 nov. Timișoara 1985.

111. Romanov A. - Obrabotka i oslaka otlivok. Masinostroenie, Moskva, 1964.
112. Razman V. - Istecciniki pitanija dlia elektrokhimicheskikh i smedno-mekhanicheskikh stankov. Stanki i instrumenty nr.1, 1970.
113. Savili Gh. g.a. - Cercetări cu privire la influența structurii souialor apărute din căd rapid n 18 asupra ușoarităii anode - mecanice la magne 4332. Studii și cercetări tehnice Academia R.S.R. Baia Timișoara Tom 2, 1962.
114. Savili Gh. - Studiul asupra prelucrabilității fanteelor modulare prin procedee electrocrezive. Teză de doctorat IPTV Timișoara 1970.
115. Sarkisov A.G. - Fiziko - himiceskie osnovi anodno-mekhanicheskogo reacția metallov. Cuibigov 1960.
116. Siligean T. - Fenomene fizice și metalurgice la sudarea călurilor cu arcul electric. Ed. Academiei R.S.R. București 1963.
117. Sontea S. - Studii asupra suprafațelor obținute prin prelucrare electrocrezive. Construcția de mașini București 1977.
118. Sandu D. - Dispozitive și circuite electrenice. EDP București 1975.
119. Silvescu N., Popescu Al. - Circuite electronice. Vol. III, Ed. Teh. București 1974.
120. Saitova V.N. g.a. - Izledovanie sistem autoregulirovania pri creacionii metallov. "Problemi elektricheskoi obrabotki materialov" Izd. Nauk SSSR Moskva 1960.
121. Sporea I., Minciungean Z., Lechințan A. - Confectionarea rapidă a formelor metalice prin procedee neconvenționale. Bul. ST. Vol III, Sibiu 1980.
122. Suciu I. - Bazele calculului solicitărilor termice ale aparatelor electrice. Ed. Teh., București 1980.
123. Tomaș I.L. - Indreptări privind regimurile electrice transitorii Ed.Teh. București 1958.
124. Vignikhi A.L. g.a. - Elektrokhimicheskaja i elektromekhanicheskaja obrabotka metallov. "Masinostroenie" 1971.
125. Vitlin V.B. - Elektrofizicheskie metodi obrabotki v metalurgicheskikh prizvedistve. "Metalurgija" Moskva 1970.
126. Vrăști Atila - Curițirea pieselor termate. Ed. Teh. București 1971

128. Zingerman A.S. p.a. - O fiziceakoi prirode elektroerezionei obrabotki metallov. IVUZ, Elektromashnika nr.7, 1959.
129. Zniev L.M. p.a. - "Stanki i instrument" nr.9, 1967.
130. Zeletikh V.N. - Vestnik mașinostrelenie. Mașhis nr.15, Moskva 1959.
131. x x Entinderea procedoelor de prelucrare electrică. Culegare de traduceri, IDT București 1971.
132. x x Prelucrarea chimică și electrochimică a metalelor. IDT București 1970.
133. x x Metode și mijloace moderne de prelucrare a metalelor. Culegare de traduceri, IMID București, 1975.
134. x x "Cercetări asupra posibilităților recalibrării și calibrării cilindrilor de laminare prin crezium complex". Protocol I - Ministerul Industriei Metalurgice București 1972.
135. x x "Mașini specializate și tehnologia de debitare și recondiționare prin crezium electric complex a plăcuțelor din corturi metalice din neceasul DMT". Protocol I, II și III întreprinderea Mecanică Tineră 1978 - 1980.
136. x x "Prelucrarea prin crezium electric complex a cuptoarelor plasate cu corturi metalice" Protocol I, II și III întreprinderea de Construcții de Mașini - Ceramacheg 1980 - 1982.
137. x x "Studii și cercetări pentru debitarea prin crezium electric complex a berelor din oțel R<sub>2</sub>" Protocol I și II Combinatul Siderurgic Roșia 1983 - 1985.